



MĂNUȘI TEXTILE

EN 659:2003
+A1:2008



CE 1023

CS Návod k údržbě zásahových celotextilních rukavic

Určení: Pro práci hasičských zásahových jednotek.

Skladování: Rukavice skladujte v suchém a tmavém prostředí při teplotě od 10 °C do 25 °C.

Údržba: Hrubé nečistoty odstraňujte po každém použití. Rukavice důkladně vmáchejte, nebělíte.

Použijte tekutý prací prostředek na 60 °C. Po oprání do rukavici sušičku. Sušte pomalu na sušák

Kontrola a použitelnost rukavice: zejména z kontroly švů a případně rukavice v takovém rozsahu, jak je vyžaduje. Tuto kontrolu proveďte

Žádná rukavice nemůže poskytnout 100% ochranu. Buďte opatrní při všech činnostech!

EN Maintenance instructions for protective gloves

Purpose: For the work of firefig

Storage: Store the gloves in a

Maintenance: Remove coarse dirt with detergent. Wash at 40 °C on washing, insert the hand into the dryer. Dry slowly on drying rack

Inspection and serviceability: inspection, which consists of visual inspection of the material. If you find damage to the material, the protection of the hands, dispose

No glove can provide 100% protection. Be careful in all activities!

DE Pflegehinweise für

Bestimmung: Nutzung im Feuer

Lagerung: Lagern Sie die Handschuhe in einem trockenen, dunklen Raum bei einer Temperatur zwischen 10 °C und 25 °C.

Wartung: Entfernen Sie grobe Verschmutzung mit Bürste oder unter fließendem Wasser. Waschen Sie bei 40 °C im Kurzprogramm. Nach dem Waschen den Handschuh in Form bringen und langsam an einem Trocknenstand mit Umluft trocknen lassen.

Prüfung und Verwendbarkeit: Sichtkontrolle durch, die vor dem Gebrauch die Handschuhe auf Risse im Material zu kontrollieren. Wenn Sie feststellen, dass der Schutz der Hände nicht mehr gewährleistet ist, entsorgen Sie ihn sofort. Führen Sie diese Kontrolle selbst durch.

Kein Handschuh kann 100%igen Schutz bieten.

Seien Sie bei allen Aktivitäten vorsichtig!

60°C



DuPont™ and Nomex® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.

PL Instrukcja konserwacji ratunkowych rękawic tekstylnych

Przeznaczenie: Do pracy jednostek ratunkowych straży pożarnej.

Przechowywanie: Rękawice przechowywać w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze od 10°C do 25°C.

RO Instrucțiuni de întreținere pentru mănuși textile

Destinație: Pentru activitatea unităților de intervenție ale pompierilor.

Depozitare: Păstrați mănușile într-un mediu uscat și întunecat, la temperaturi între 10 °C și 25 °C.

Întreținere: Îndepărtați murdăria grosieră după fiecare utilizare. Clățiți bine mănușile, fără înălbitor. Folosiți detergent lichid. Spălați la 40 °C pe program scurt. În caz de murdărire puternică, spălați la 60 °C. După spălare, introduceți mâna în mănușă și redați forma. Nu uscați pe surse de căldură și nu utilizați uscător. Uscați lent pe suporturi, cu aer circulant, în poziție verticală, cu degetele în sus.

Control și utilizare: După fiecare utilizare, efectuați o inspecție vizuală, în principal a cusăturilor și a eventualelor rupturi ale materialului. Dacă observați deteriorări în măsură să nu mai asigure protecția mâinilor, scoateți imediat mănușa din uz. Faceți această verificare personal.

Nicio mănușă nu poate oferi protecție 100%.

Fiți atenți în toate activitățile!



sécheurs avec de l'air circulant en position verticale, les doigts orientés vers le haut.

Vérification et utilisation des gants : Après chaque utilisation, effectuer un contrôle visuel, qui consiste principalement à vérifier les joints et les déchirures éventuelles du matériau. Si constatation que le gant est endommagé de telle manière que la protection de la main ne peut plus être assurée, jeter le gant. Effectuer cette vérification par ses propres soins.

Aucun gant ne peut offrir une protection à 100 %.

Faire attention lors de toutes les activités!



gătuți și apăsați apă caldă, nu apă rece. Spălați mănușile în apă caldă, nu rece.

gătuți și apăsați apă caldă, nu apă rece. Spălați mănușile în apă caldă, nu rece.

rony.



antes

scuro con temperaturas entre

lavar bien los guantes, no usar agua caliente. En caso de mucha suciedad, lavarlos en agua caliente. No secar en fuentes de calor. Secar en posición vertical, con aire circulante en posición vertical,

inspección visual, que consiste en verificar el material. Si se encuentra daño al material, la protección de la mano no puede ser garantada. Hacer esta verificación por sus propios medios.

.00%.



l'intervention

à une température comprise

soigneusement les gants, ne pas utiliser d'eau chaude. En cas de contamination, laver les gants et retrouver sa forme. Ne pas sécher sur une source de chaleur. Sécher lentement sur les

Holík International s.r.o.

Za Dvorem 612, 763 14 Zlín 12, Czech Republic

tel.: +420 577 125 500

e-mail: info@holik-international.cz

www.holik-international.cz

Holík GmbH

Von-der-Goltz-Str.24, 42329 Wuppertal, Germany

tel.: +49 202 7866278

mobile: +49 171 5050965

e-mail: mail@holik-gmbh.de

www.holik-gmbh.de

 /holikinternational

 @holik_international

 Holík International s.r.o.



ČSN EN ISO 14001:2016

ČSN EN ISO 9001:2016



NOMEX®



PBI®



KERMEL®

your safety
comes first