

Lot 9 TOYOTA

Anexa nr.1

**LISTA AUTOMOBILELOR ȘI SERVICIILOR CE SE INCLUDE ÎN LOT**

**LOT NR.9 SERVICII DE REPARAȚIE ȘI ÎNTREȚINERE A AUTOMOBILELOR DE MODEL TOYOTA**

| <b>Lot 9.1. Toyota RAV 4, v-cm3 1998, benzină, automat a/f 2017 - 5 buc.</b> |                                                      |             |                      |                    |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Nr.</b>                                                                   | <b>Servicii auto</b>                                 | <b>Cant</b> | <b>Pret fără TVA</b> | <b>Pret cu TVA</b> | <b>Suma fără TVA</b> | <b>Suma cu TVA</b> |
|                                                                              | <b>motorul</b>                                       |             |                      |                    |                      |                    |
|                                                                              | Antigel – schimb                                     | 1           | 9,17                 | 11                 | 9,17                 | 11,00              |
|                                                                              | Set curea distribuție - schimb                       | 1           | 0,92                 | 1,1                | 0,92                 | 1,10               |
|                                                                              | Chit lanț de distribuie - schimb                     | 1           | 2291,67              | 2750               | 2291,67              | 2750,00            |
|                                                                              | Cureaua generatorului - schimb                       | 1           | 73,33                | 88                 | 73,33                | 88,00              |
|                                                                              | Cureaua amplificator hidraulic - schimb              | 1           | 73,33                | 88                 | 73,33                | 88,00              |
|                                                                              | Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb | 1           | 91,67                | 110                | 91,67                | 110,00             |
|                                                                              | Injectorului de combustibil - schimb                 | 1           | 229,17               | 275                | 229,17               | 275,00             |
|                                                                              | Pompă de combustibil - schimb                        | 1           | 137,50               | 165                | 137,50               | 165,00             |
|                                                                              | Pompă de apă - schimb                                | 1           | 412,50               | 495                | 412,50               | 495,00             |
|                                                                              | Pompă de ulei - schimb                               | 1           | 91,67                | 110                | 91,67                | 110,00             |
|                                                                              | Bujii (set) - schimb                                 | 1           | 183,33               | 220                | 183,33               | 220,00             |
|                                                                              | Suport motor - schimb                                | 1           | 320,83               | 385                | 320,83               | 385,00             |
|                                                                              | Garnitura baie ulei – schimb                         | 1           | 412,50               | 495                | 412,50               | 495,00             |
|                                                                              | Garnitură capac supape – schimb                      | 1           | 0,92                 | 1,1                | 0,92                 | 1,10               |
|                                                                              | Baie ulei - schimb                                   | 1           | 412,50               | 495                | 412,50               | 495,00             |
|                                                                              | Garnitura colectorului admisie - schimb              | 1           | 0,92                 | 1,1                | 0,92                 | 1,10               |
|                                                                              | Radiator sistem de răcire - schimb                   | 1           | 320,83               | 385                | 320,83               | 385,00             |
|                                                                              | Radiator de încălzire interior – schimb              | 1           | 550,00               | 660                | 550,00               | 660,00             |
|                                                                              | Termostat - schimb                                   | 1           | 320,83               | 385                | 320,83               | 385,00             |

Lot 9 TOYOTA

|                                                              |   |         |      |         |         |
|--------------------------------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
| Set furtun sistem de răcire motor – schimb                   | 1 | 45,83   | 55   | 45,83   | 55,00   |
| Hamut - schimb                                               | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Garnitura capacului cu clape - schimb                        | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Capacul cu clape - schimb                                    | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Cablu bujii (set) - schimb                                   | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Supape (set) - reglarea                                      | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Supape (set) – schimb                                        | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Încărcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)         | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Turbosuflanta aer – reparație capitală                       | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Turbosuflanta aer – schimb                                   | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Valvă de injecție - schimb                                   | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
| Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb                | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Cuzineți (set) – schimb                                      | 1 | 733,33  | 880  | 733,33  | 880,00  |
| Chiulasă - schimb                                            | 1 | 1008,33 | 1210 | 1008,33 | 1210,00 |
| Set granituri chiulasă - schimb                              | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
| Garnitură termostat - schimb                                 | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Carcasă termostat - schimb                                   | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Senzor temperatură motor - schimb                            | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Compresor A/C - demontare/montare                            | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Compresor A/C - reparație                                    | 1 | 595,83  | 715  | 595,83  | 715,00  |
| Clapeta accelerație EGR - demontarea/montarea                | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Clapeta accelerație EGR - curățire                           | 1 | 45,83   | 55   | 45,83   | 55,00   |
| Spălarea sistemului de răcire - curățire                     | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Lucrări h/om                                                 | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
| Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, | 1 | 1512,50 | 1815 | 1512,50 | 1815,00 |
| Reglarea nivelului de ulei motor (1litru)                    | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| <b>Suspensia</b>                                             |   |         |      |         |         |
| Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de d    | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Amortizator din față – schimb                                | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |

Lot 9 TOYOTA

|                                                          |   |         |      |         |         |
|----------------------------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
| Amortizator din spate – schimb                           | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
| Suport sferic - schimb                                   | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
| Suport amortizator - schimb                              | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Suport amortizator de jos – schimb                       | 1 | 9,17    | 11   | 9,17    | 11,00   |
| Butucul din față – schimb                                | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Butucul din spate – schimb                               | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Rulment butuc din față - schimb                          | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Rulment butuc din spate - schimb                         | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Manșeta planetarei - schimb                              | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Stabilizator – schimb                                    | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Planetară transmisie – schimb                            | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Capăt bară de legătură– schimb                           | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Caseta de direcție - schimb                              | 1 | 1100,00 | 1320 | 1100,00 | 1320,00 |
| Caseta de direcție - reparație                           | 1 | 1650,00 | 1980 | 1650,00 | 1980,00 |
| Burduf casetă de direcție demontare/montare              | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
| Tija de direcție - schimb                                | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
| Arc elicoidal – schimb                                   | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Braț inferior față – schimb                              | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
| Braț superior față – schimb                              | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Bucșă stabilizator (set) – schimb                        | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
| Bucșă punte spate (set) – schimb                         | 1 | 733,33  | 880  | 733,33  | 880,00  |
| Rulment sarcină suport arc– schimb                       | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| bieleta antiruli – schimb                                | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Geometria roților - reglarea                             | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
| Arbore cardanic demontare/montare                        | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Arbore cardanic (schimb set cruce cardanică) - reparație | 1 | 504,17  | 605  | 504,17  | 605,00  |
| Rulment cardan – schimb                                  | 1 | 504,17  | 605  | 504,17  | 605,00  |
| Puntea spate - reparație                                 | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
| Lucrări de lăcătușărie (h/om)                            | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |

Lot 9 TOYOTA

|  | <b>Sistemul electric</b>                                     |   |         |      |         |         |
|--|--------------------------------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
|  | Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul) | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Generator - montare demontare                                | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|  | Generator – reparație                                        | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|  | Far – montare demontare                                      | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|  | Reglarea faruri                                              | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Lampă faruri – schimb                                        | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Demaror – montare demontare                                  | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|  | Demaror – reparație                                          | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|  | Siguranță - schimb                                           | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Bobină de inducție - schimb                                  | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Bloc ECU - reparație                                         | 1 | 1925,00 | 2310 | 1925,00 | 2310,00 |
|  | Bloc ECU – reinstalarea soft                                 | 1 | 1925,00 | 2310 | 1925,00 | 2310,00 |
|  | Bec - schimb                                                 | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|  | Lucrări sistema electric (h/om)                              | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
|  | <b>Cutia de viteze și ambreiajul</b>                         |   |         |      |         |         |
|  | Diagnosticarea ambreiajului                                  | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Cutie de viteză automat – demontare-montare                  | 1 | 1375,00 | 1650 | 1375,00 | 1650,00 |
|  | Cutie de viteză automat – reparație                          | 1 | 2264,17 | 2717 | 2264,17 | 2717,00 |
|  | Suport cutie de viteză – schimb                              | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
|  | Ulei cutie de viteză – schimb                                | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
|  | Set reparație cutie automat – schimb                         | 1 | 1375,00 | 1650 | 1375,00 | 1650,00 |
|  | Cablu ambreiaj – schimb                                      | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Coș ambreiaj – schimb                                        | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Disc ambreiaj – schimb                                       | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Rulment presiune – schimb                                    | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Semering culisă – schimb                                     | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Semering planetară – schimb                                  | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|  | Furtun ambreiaj – schimb                                     | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |

Lot 9 TOYOTA

|  |                                            |   |         |      |         |         |
|--|--------------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
|  | Planetară interioară – schimb              | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|  | Planetară exterioară – schimb              | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|  | Cilindru ambreiaj – schimb                 | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Cutia distribuție demontare-montare        | 1 | 1008,33 | 1210 | 1008,33 | 1210,00 |
|  | Cutia distribuție – reparație              | 1 | 733,33  | 880  | 733,33  | 880,00  |
|  | <b>Sistemului de frânare</b>               |   |         |      |         |         |
|  | Diagnostic sistemului de frână             | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Ajustarea sistemului de frânare – reglarea | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
|  | Lichid de frână – schimb                   | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
|  | Cilindru principal de frână schimb         | 1 | 595,83  | 715  | 595,83  | 715,00  |
|  | Cilindru de frâna față – schimb            | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Cilindru de frâna spate – schimb           | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
|  | Disc de frână față (set) –schimb           | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
|  | Disc de frână spate (set) –schimb          | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
|  | Plăcuțe de frână din față (set) – schimb   | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|  | Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb  | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
|  | Furtun de frâna față – schimb              | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
|  | Furtun de frâna spate – schimb             | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
|  | Frână de mână – reparație                  | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
|  | Cablul frânei de mână – schimb             | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
|  | Etrier frână față – reparația              | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
|  | Etrier frână spate – reparația             | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
|  | Amplificator vacuum – schimb               | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
|  | Tambur spate demontare/montare             | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
|  | Lucrări sistemul frânare (h/om)            | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
|  | <b>Partea caroseriei</b>                   |   |         |      |         |         |
|  | Mecanism de acțiune a geamului – reparație | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|  | Mecanism de acțiune a geamului - schimb    | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|  | Bară de protecție față – montare demontare | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |

Lot 9 TOYOTA

|                                                         |   |         |      |         |         |
|---------------------------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
| Bară de protecție spate – montare demontare             | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
| Lacăt ușă (set) – schimb                                | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Ștergător parbriz (set) - schimb                        | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Tobă eșapament (set) - schimb                           | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
| Tobă eșapament (spate) - schimb                         | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Tampon toבă eșapament (set) - schimb                    | 1 | 45,83   | 55   | 45,83   | 55,00   |
| Motoraș macara geam - schimb                            | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Lacăt portbagaj - schimb                                | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
| Parbriz față - schimb                                   | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Lucrări caroserie h/om                                  | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
| Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Ch | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Evacuarea, tractarea automobilului (interurban RM) lei/ | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| <b>Piese auto</b>                                       |   |         |      |         |         |
| <b>Motorul</b>                                          |   |         |      |         |         |
| Antigel 5 kg                                            | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
| Antigel 1 kg                                            | 1 | 45,83   | 55   | 45,83   | 55,00   |
| Ulei p/u sistemul hidraulic (1litru)                    | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
| Cureaua distribuție (set)                               | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Chit lanț de distribuție                                | 1 | 1970,83 | 2365 | 1970,83 | 2365,00 |
| Cureaua generatorului                                   | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
| Clapeta accelerație EGR                                 | 1 | 1026,67 | 1232 | 1026,67 | 1232,00 |
| Soluție/Spray curățire EGR                              | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Soluție anti rugină                                     | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Cureaua amplificator hidraulic                          | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb    | 1 | 687,50  | 825  | 687,50  | 825,00  |
| Injectorului de combustibil                             | 1 | 1824,17 | 2189 | 1824,17 | 2189,00 |
| Pompă de combustibil                                    | 1 | 1558,33 | 1870 | 1558,33 | 1870,00 |
| Pompă de apă                                            | 1 | 687,50  | 825  | 687,50  | 825,00  |
| Pompă de ulei                                           | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |

Lot 9 TOYOTA

|   |                                            |   |         |      |         |         |
|---|--------------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
|   | Bujii (set)                                | 1 | 788,33  | 946  | 788,33  | 946,00  |
|   | Suport motor (set)                         | 1 | 797,50  | 957  | 797,50  | 957,00  |
|   | Garnitura baie ulei                        | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|   | Garnitură capac supape                     | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
|   | Baie ulei                                  | 1 | 1100,00 | 1320 | 1100,00 | 1320,00 |
|   | Garnitura colectorului admisie             | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|   | Compresor A/C                              | 1 | 4308,33 | 5170 | 4308,33 | 5170,00 |
|   | Radiator A/C                               | 1 | 1512,50 | 1815 | 1512,50 | 1815,00 |
|   | Radiator sistem de răcire                  | 1 | 1329,17 | 1595 | 1329,17 | 1595,00 |
|   | Radiator de încălzire interior             | 1 | 825,00  | 990  | 825,00  | 990,00  |
|   | Termostat                                  | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|   | Racord                                     | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
|   | Hamut                                      | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
|   | Garnitură capacului cu clape               | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
|   | Capacul cu clape                           | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
|   | Cablu bujii (set)                          | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|   | Supape (set)                               | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
|   | Turbină de aer                             | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|   | Valvă de injecție                          | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|   | Garnitură de cauciuc a supapei (set)       | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|   | Cuzineți (set) bielă                       | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|   | Cuzineți (set) reazem                      | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
|   | Set garnituri chiulasă                     | 1 | 687,50  | 825  | 687,50  | 825,00  |
|   | Chiulasă                                   | 1 | 3758,33 | 4510 | 3758,33 | 4510,00 |
|   | Carcasă termostat                          | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|   | Garnitură termostat                        | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| s | Senzor temperatură motor                   | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
|   | Soluție de curățire a sistemului de răcire | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
|   | Freon A/C (o alimentare completă)          | 1 | 595,83  | 715  | 595,83  | 715,00  |

Lot 9 TOYOTA

|  |                                             |   |         |      |         |         |
|--|---------------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
|  | <b>Suspensia</b>                            |   |         |      |         |         |
|  | Amortizator din față (set)                  | 1 | 2841,67 | 3410 | 2841,67 | 3410,00 |
|  | Amortizator din spate (set)                 | 1 | 2823,33 | 3388 | 2823,33 | 3388,00 |
|  | Rulment sarcină suport arc (set)            | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
|  | Chit protecție praf amortizator față (set)  | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
|  | Chit protecție praf amortizator spate (set) | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
|  | Suport sferic                               | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
|  | Butucul din față                            | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Butucul din spate                           | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Rulment butuc din față                      | 1 | 1283,33 | 1540 | 1283,33 | 1540,00 |
|  | Rulment butuc din spate                     | 1 | 1695,83 | 2035 | 1695,83 | 2035,00 |
|  | Manșeta planetarei                          | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
|  | Stabilizator                                | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|  | Planetară transmisie                        | 1 | 797,50  | 957  | 797,50  | 957,00  |
|  | Capăt bară (set)                            | 1 | 265,83  | 319  | 265,83  | 319,00  |
|  | Burduf casetă de direcție (set)             | 1 | 192,50  | 231  | 192,50  | 231,00  |
|  | Arc elicoidal (set)                         | 1 | 2383,33 | 2860 | 2383,33 | 2860,00 |
|  | Braț inferior față                          | 1 | 889,17  | 1067 | 889,17  | 1067,00 |
|  | Braț superior față                          | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Bucșă stabilizator (set)                    | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
|  | Bucșă punte spate (set)                     | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
|  | Compresor servodirecție                     | 1 | 2860,00 | 3432 | 2860,00 | 3432,00 |
|  | Bielea antiruliu                            | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
|  | Arbore cardanic (set)                       | 1 | 1109,17 | 1331 | 1109,17 | 1331,00 |
|  | Rulment arbore cardanic                     | 1 | 495,00  | 594  | 495,00  | 594,00  |
|  | <b>Sistemul electric</b>                    |   |         |      |         |         |
|  | Generator                                   | 1 | 2245,83 | 2695 | 2245,83 | 2695,00 |
|  | Far (stânga)                                | 1 | 843,33  | 1012 | 843,33  | 1012,00 |
|  | Far (dreapta)                               | 1 | 843,33  | 1012 | 843,33  | 1012,00 |

Lot 9 TOYOTA

|                                        |   |         |      |         |         |
|----------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
| Demaror                                | 1 | 2154,17 | 2585 | 2154,17 | 2585,00 |
| Becuri H4 12V 60-55 W                  | 1 | 73,33   | 88   | 73,33   | 88,00   |
| Becuri H-7 12x55                       | 1 | 82,50   | 99   | 82,50   | 99,00   |
| Bec HL 12x4W                           | 1 | 18,33   | 22   | 18,33   | 22,00   |
| Bec 12V x 1,2W                         | 1 | 18,33   | 22   | 18,33   | 22,00   |
| Bec 12V 21x 5W                         | 1 | 27,50   | 33   | 27,50   | 33,00   |
| Bec 12V x 5W                           | 1 | 9,17    | 11   | 9,17    | 11,00   |
| Bec 12V x 21W                          | 1 | 18,33   | 22   | 18,33   | 22,00   |
| Bec 12V x 55W                          | 1 | 64,17   | 77   | 64,17   | 77,00   |
| Bec K12V 10W                           | 1 | 36,67   | 44   | 36,67   | 44,00   |
| Siguranță 10A                          | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Siguranță 15A                          | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Siguranță 20A                          | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Siguranță 25A                          | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Siguranță 30A                          | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Siguranță 50A                          | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Bobină de inducție                     | 1 | 815,83  | 979  | 815,83  | 979,00  |
| Colier plastic                         | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| <b>Cutia de viteze și ambreiajul</b>   |   |         |      |         |         |
| Set reparație cutie automat            | 1 | 1145,83 | 1375 | 1145,83 | 1375,00 |
| Suport cutie de viteză                 | 1 | 898,33  | 1078 | 898,33  | 1078,00 |
| Ulei cutie de viteză automată (filtru) | 1 | 962,50  | 1155 | 962,50  | 1155,00 |
| Semering culisă                        | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
| Semering planetară                     | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
| Planetară interioară                   | 1 | 1787,50 | 2145 | 1787,50 | 2145,00 |
| Planetară exterioară                   | 1 | 1604,17 | 1925 | 1604,17 | 1925,00 |
| Cutia distribuție                      | 1 | 1695,83 | 2035 | 1695,83 | 2035,00 |
| <b>Sistemului de frânare</b>           |   |         |      |         |         |
| Lichid de frână                        | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |

Lot 9 TOYOTA

|  |                                       |   |           |           |           |           |
|--|---------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Cilindru principal de frână           | 1 | 870,83    | 1045      | 870,83    | 1045,00   |
|  | Etrier frână stânga, dreapta (suport) | 1 | 1054,17   | 1265      | 1054,17   | 1265,00   |
|  | Cilindru de frâna spate               | 1 | 229,17    | 275       | 229,17    | 275,00    |
|  | Disc de frână față (set)              | 1 | 1375,00   | 1650      | 1375,00   | 1650,00   |
|  | Disc de frână spate (set)             | 1 | 1650,00   | 1980      | 1650,00   | 1980,00   |
|  | Plăcuțe de frână din față (set)       | 1 | 504,17    | 605       | 504,17    | 605,00    |
|  | Plăcuțe de frână din spate (set)      | 1 | 458,33    | 550       | 458,33    | 550,00    |
|  | Furtun de frâna față                  | 1 | 183,33    | 220       | 183,33    | 220,00    |
|  | Furtun de frâna spate                 | 1 | 229,17    | 275       | 229,17    | 275,00    |
|  | Cablul frânei de mână                 | 1 | 183,33    | 220       | 183,33    | 220,00    |
|  | Set reparație etrier frână            | 1 | 220,00    | 264       | 220,00    | 264,00    |
|  | Amplificator vacuum                   | 1 | 834,17    | 1001      | 834,17    | 1001,00   |
|  | Tambur spate                          | 1 | 825,00    | 990       | 825,00    | 990,00    |
|  | Senzori plăcuți (set)                 | 1 | 183,33    | 220       | 183,33    | 220,00    |
|  | <b>Partea caroseriei</b>              |   |           |           |           |           |
|  | Mecanism de acțiune a geamului        | 1 | 907,50    | 1089      | 907,50    | 1089,00   |
|  | Lacăt ușă (set)                       | 1 | 449,17    | 539       | 449,17    | 539,00    |
|  | Miner la ușă interior                 | 1 | 412,50    | 495       | 412,50    | 495,00    |
|  | Miner la ușă exterior                 | 1 | 412,50    | 495       | 412,50    | 495,00    |
|  | Oglindă laterală                      | 1 | 705,83    | 847       | 705,83    | 847,00    |
|  | Ștergător parbriz (set)               | 1 | 275,00    | 330       | 275,00    | 330,00    |
|  | Tampon tobă eșapament (set)           | 1 | 183,33    | 220       | 183,33    | 220,00    |
|  | Tobă eșapament (spate)                | 1 | 366,67    | 440       | 366,67    | 440,00    |
|  | Tobă eșapament (complect)             | 1 | 550,00    | 660       | 550,00    | 660,00    |
|  | Motoraș macara geam                   | 1 | 513,33    | 616       | 513,33    | 616,00    |
|  | Lacăt portbagaj                       | 1 | 366,67    | 440       | 366,67    | 440,00    |
|  | Parbriz față                          | 1 | 3575,00   | 4290      | 3575,00   | 4290,00   |
|  | <b>TOTAL</b>                          |   | 124314,67 | 149177,60 | 124314,67 | 149177,60 |

**Lot 9.2. Toyota corolla, v-cm3 1600, benzină a/f 2017 2 buc.**

Lot 9 TOYOTA

| Nr. | Servicii auto                                        | Cant | Pret fără TVA | Pret cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
|-----|------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|     | <b>motorul</b>                                       |      |               |             |               |             |
|     | Antigel – schimb                                     | 1    | 9,17          | 11          | 9,17          | 11,00       |
|     | Set curea distribuție - schimb                       | 1    | 0,92          | 1,1         | 0,92          | 1,10        |
|     | Chit lanț de distribuire - schimb                    | 1    | 2291,67       | 2750        | 2291,67       | 2750,00     |
|     | Cureaua generatorului - schimb                       | 1    | 73,33         | 88          | 73,33         | 88,00       |
|     | Cureaua amplificator hidraulic - schimb              | 1    | 73,33         | 88          | 73,33         | 88,00       |
|     | Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb | 1    | 91,67         | 110         | 91,67         | 110,00      |
|     | Injectorului de combustibil - schimb                 | 1    | 36,67         | 44          | 36,67         | 44,00       |
|     | Pompă de combustibil - schimb                        | 1    | 137,50        | 165         | 137,50        | 165,00      |
|     | Pompă de apă - schimb                                | 1    | 412,50        | 495         | 412,50        | 495,00      |
|     | Pompă de ulei - schimb                               | 1    | 4,58          | 5,5         | 4,58          | 5,50        |
|     | Bujii (set) - schimb                                 | 1    | 183,33        | 220         | 183,33        | 220,00      |
|     | Suport motor - schimb                                | 1    | 320,83        | 385         | 320,83        | 385,00      |
|     | Garnitura baie ulei – schimb                         | 1    | 91,67         | 110         | 91,67         | 110,00      |
|     | Garnitură capac supape – schimb                      | 1    | 137,50        | 165         | 137,50        | 165,00      |
|     | Baie ulei - schimb                                   | 1    | 183,33        | 220         | 183,33        | 220,00      |
|     | Garnitura colectorului admisie - schimb              | 1    | 183,33        | 220         | 183,33        | 220,00      |
|     | Radiator sistem de răcire - schimb                   | 1    | 275,00        | 330         | 275,00        | 330,00      |
|     | Radiator de încălzire interior – schimb              | 1    | 687,50        | 825         | 687,50        | 825,00      |
|     | Termostat - schimb                                   | 1    | 275,00        | 330         | 275,00        | 330,00      |
|     | Set furtun sistem de răcire motor – schimb           | 1    | 91,67         | 110         | 91,67         | 110,00      |
|     | Hamut - schimb                                       | 1    | 18,33         | 22          | 18,33         | 22,00       |
|     | Garnitura capacului cu clape - schimb                | 1    | 18,33         | 22          | 18,33         | 22,00       |
|     | Capacul cu clape - schimb                            | 1    | 18,33         | 22          | 18,33         | 22,00       |
|     | Cablu bujii (set) - schimb                           | 1    | 0,92          | 1,1         | 0,92          | 1,10        |
|     | Supape (set) - reglarea                              | 1    | 0,92          | 1,1         | 0,92          | 1,10        |
|     | Supape (set) – schimb                                | 1    | 0,92          | 1,1         | 0,92          | 1,10        |

Lot 9 TOYOTA

|  |                                                              |   |         |      |         |         |
|--|--------------------------------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
|  | Încărcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)         | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|  | Turbosuflanta aer – reparație capitală                       | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Turbosuflanta aer – schimb                                   | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Valvă de injecție - schimb                                   | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|  | Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb                | 1 | 1,83    | 2,2  | 1,83    | 2,20    |
|  | Cuzineți (set) – schimb                                      | 1 | 18,33   | 22   | 18,33   | 22,00   |
|  | Chiulasă - schimb                                            | 1 | 595,83  | 715  | 595,83  | 715,00  |
|  | Set granituri chiulasă - schimb                              | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
|  | Garnitură termostat - schimb                                 | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
|  | Carcasă termostat - schimb                                   | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|  | Senzor temperatură motor - schimb                            | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|  | Diagnosticare A/C                                            | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Compresor A/C - demontare/montare                            | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|  | Compresor A/C - reparație                                    | 1 | 595,83  | 715  | 595,83  | 715,00  |
|  | Simmering radiator A/C - schimb                              | 1 | 45,83   | 55   | 45,83   | 55,00   |
|  | Clapeta accelerație EGR - demontarea/montarea                | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Clapeta accelerație EGR - curățire                           | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | De oxidarea inelelor motor - curățire                        | 1 | 595,83  | 715  | 595,83  | 715,00  |
|  | Spălarea sistemului de răcire - curățire                     | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|  | Simmering arborelui cu came - schimb                         | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|  | Simmering arbore cotit - schimb                              | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|  | Rezervorul sistemului hidraulic – demontare/montare          | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Sensor arbore cotit - schimb                                 | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
|  | Sensor lambda - schimb                                       | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|  | Rezervor sistemului de răcire - schimb                       | 1 | 45,83   | 55   | 45,83   | 55,00   |
|  | Lucrări h/om                                                 | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
|  | Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, | 1 | 1054,17 | 1265 | 1054,17 | 1265,00 |
|  | Reglarea nivelului de ulei motor (1litru)                    | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|  | <b>Suspensia</b>                                             |   |         |      |         |         |

Lot 9 TOYOTA

|  |                                                             |   |         |      |         |         |
|--|-------------------------------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
|  | Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de d   | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Amortizator din față – schimb                               | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
|  | Amortizator din spate – schimb                              | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
|  | Suport sferic - schimb                                      | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
|  | Suport amortizator - schimb                                 | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|  | Suport amortizator de jos – schimb                          | 1 | 9,17    | 11   | 9,17    | 11,00   |
|  | Butucul din față – schimb                                   | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Butucul din spate – schimb                                  | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Rulment butuc din față - schimb                             | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|  | Rulment butuc din spate - schimb                            | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|  | Manșeta planetarei - schimb                                 | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|  | Stabilizator – schimb                                       | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|  | Planetară transmisie – schimb                               | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|  | Capăt bară de legătură– schimb                              | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|  | Caseta de direcție - schimb                                 | 1 | 1100,00 | 1320 | 1100,00 | 1320,00 |
|  | Caseta de direcție - reparație                              | 1 | 1650,00 | 1980 | 1650,00 | 1980,00 |
|  | Burduf casetă de direcție demontare/montare                 | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
|  | Tija de direcție - schimb                                   | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
|  | Arc elicoidal – schimb                                      | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|  | Braț inferior față – schimb                                 | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
|  | Braț superior față – schimb                                 | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Bucșă stabilizator (set) – schimb                           | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
|  | Bucșă punte spate (set) – schimb                            | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
|  | Rulment sarcină suport arc– schimb                          | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|  | bieleta antiruliu – schimb                                  | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|  | Geometria roților - reglarea                                | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
|  | Lucrări de lăcătușărie (h/om)                               | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
|  | <b>Sistemul electric</b>                                    |   |         |      |         |         |
|  | Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |

Lot 9 TOYOTA

|                                            |   |         |      |         |         |
|--------------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
| Generator - montare demontare              | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Generator – reparație                      | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Far – montare demontare                    | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Reglarea faruri                            | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Lampă faruri – schimb                      | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Demaror – montare demontare                | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Demaror – reparație                        | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Siguranță - schimb                         | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Bobină de inducție - schimb                | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Bloc ECU - reparație                       | 1 | 1925,00 | 2310 | 1925,00 | 2310,00 |
| Bloc ECU – reinstalarea soft               | 1 | 1925,00 | 2310 | 1925,00 | 2310,00 |
| Bec - schimb                               | 1 | 45,83   | 55   | 45,83   | 55,00   |
| Lucrări sistema electric (h/om)            | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
| <b>Cutie de viteze și ambreiajul</b>       |   |         |      |         |         |
| Diagnosticarea ambreiajului                | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Cutie de viteză manual – demontare-montare | 1 | 1100,00 | 1320 | 1100,00 | 1320,00 |
| Cutie de viteză manual – reparație         | 1 | 1292,50 | 1551 | 1292,50 | 1551,00 |
| Suport/pernă cutie de viteză – schimb      | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
| Ulei cutie de viteză – schimb              | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Ambreiaj (set) – schimb                    | 1 | 1100,00 | 1320 | 1100,00 | 1320,00 |
| Cablu ambreiaj – schimb                    | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Coș ambreiaj – schimb                      | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Disc ambreiaj – schimb                     | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Rulment presiune – schimb                  | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Semering culisă – schimb                   | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Semering planetară – schimb                | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Furtun ambreiaj – schimb                   | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Planetară interioară – schimb              | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Planetară exterioară – schimb              | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |

Lot 9 TOYOTA

|  |                                             |   |        |     |        |        |
|--|---------------------------------------------|---|--------|-----|--------|--------|
|  | Cilindru ambreiaj – schimb                  | 1 | 0,92   | 1,1 | 0,92   | 1,10   |
|  | <b>Sistemului de frânare</b>                |   |        |     |        |        |
|  | Diagnostic sistemului de frână              | 1 | 0,92   | 1,1 | 0,92   | 1,10   |
|  | Ajustarea sistemului de frânare – reglarea  | 1 | 137,50 | 165 | 137,50 | 165,00 |
|  | Lichid de frână – schimb                    | 1 | 229,17 | 275 | 229,17 | 275,00 |
|  | Cilindru principal de frână schimb          | 1 | 595,83 | 715 | 595,83 | 715,00 |
|  | Cilindru de frâna față – schimb             | 1 | 0,92   | 1,1 | 0,92   | 1,10   |
|  | Cilindru de frâna spate – schimb            | 1 | 0,92   | 1,1 | 0,92   | 1,10   |
|  | Disc de frână față (set) –schimb            | 1 | 183,33 | 220 | 183,33 | 220,00 |
|  | Disc de frână spate (set) –schimb           | 1 | 183,33 | 220 | 183,33 | 220,00 |
|  | Plăcuțe de frână din față (set) – schimb    | 1 | 91,67  | 110 | 91,67  | 110,00 |
|  | Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb   | 1 | 137,50 | 165 | 137,50 | 165,00 |
|  | Furtun de frâna față – schimb               | 1 | 137,50 | 165 | 137,50 | 165,00 |
|  | Furtun de frâna spate – schimb              | 1 | 137,50 | 165 | 137,50 | 165,00 |
|  | Frână de mână – reparație                   | 1 | 275,00 | 330 | 275,00 | 330,00 |
|  | Cablul frânei de mână – schimb              | 1 | 320,83 | 385 | 320,83 | 385,00 |
|  | Etrier frână față – reparația/deservire     | 1 | 229,17 | 275 | 229,17 | 275,00 |
|  | Etrier frână spate – reparația/deservire    | 1 | 229,17 | 275 | 229,17 | 275,00 |
|  | Amplificator vacuum – schimb                | 1 | 320,83 | 385 | 320,83 | 385,00 |
|  | Tambur spate demontare/montare              | 1 | 137,50 | 165 | 137,50 | 165,00 |
|  | Lucrări sistemul frânare (h/om)             | 1 | 229,17 | 275 | 229,17 | 275,00 |
|  | <b>Partea caroseriei</b>                    |   |        |     |        |        |
|  | Mecanism de acțiune a geamului – reparație  | 1 | 0,92   | 1,1 | 0,92   | 1,10   |
|  | Bară de protecție față – montare demontare  | 1 | 137,50 | 165 | 137,50 | 165,00 |
|  | Bară de protecție spate – montare demontare | 1 | 137,50 | 165 | 137,50 | 165,00 |
|  | Lacăt ușă (set) – schimb                    | 1 | 412,50 | 495 | 412,50 | 495,00 |
|  | Ștergător parbriz (set) - schimb            | 1 | 0,92   | 1,1 | 0,92   | 1,10   |
|  | Tobă eșapament (set) - schimb               | 1 | 183,33 | 220 | 183,33 | 220,00 |
|  | Tobă eșapament (spate) - schimb             | 1 | 91,67  | 110 | 91,67  | 110,00 |

Lot 9 TOYOTA

|  |                                                          |   |         |      |         |         |
|--|----------------------------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
|  | Tampon toabă eșapament (set) - schimb                    | 1 | 45,83   | 55   | 45,83   | 55,00   |
|  | Parbriz față - schimb                                    | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Lucrări caroserie h/om                                   | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
|  | Motoraș macara geam - schimb                             | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|  | Lacăt portbagaj - schimb                                 | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
|  | Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Ch  | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Evacuarea, tractarea automobilului (interurban teritoriu | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | <b>Piese auto</b>                                        |   |         |      |         |         |
|  | <b>Motorul</b>                                           |   |         |      |         |         |
|  | Antigel 5 kg                                             | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
|  | Antigel 1 kg                                             | 1 | 45,83   | 55   | 45,83   | 55,00   |
|  | Ulei p/u sistemul hidraulic (1litru)                     | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
|  | Cureaua distribuție (set)                                | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Chit lanț de distribuție                                 | 1 | 1970,83 | 2365 | 1970,83 | 2365,00 |
|  | Cureaua generatorului                                    | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
|  | Clapeta accelerație EGR                                  | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Soluție/Spray curățire EGR                               | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Soluție anti rugină                                      | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Cureaua amplificator hidraulic                           | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
|  | Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb     | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
|  | Injectorului de combustibil                              | 1 | 1604,17 | 1925 | 1604,17 | 1925,00 |
|  | Pompă de combustibil                                     | 1 | 1815,00 | 2178 | 1815,00 | 2178,00 |
|  | Pompă de apă                                             | 1 | 641,67  | 770  | 641,67  | 770,00  |
|  | Pompă de ulei                                            | 1 | 870,83  | 1045 | 870,83  | 1045,00 |
|  | Bujii (set)                                              | 1 | 733,33  | 880  | 733,33  | 880,00  |
|  | Suport motor (set)                                       | 1 | 788,33  | 946  | 788,33  | 946,00  |
|  | Garnitura baie ulei                                      | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Garnitură capac supape                                   | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
|  | Baie ulei                                                | 1 | 1008,33 | 1210 | 1008,33 | 1210,00 |

Lot 9 TOYOTA

|   |                                            |   |         |      |         |         |
|---|--------------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
|   | Garnitura colectorului admisie             | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
|   | Compresor A/C                              | 1 | 5225,00 | 6270 | 5225,00 | 6270,00 |
|   | Radiator A/C                               | 1 | 1787,50 | 2145 | 1787,50 | 2145,00 |
|   | Radiator sistem de răcire                  | 1 | 1604,17 | 1925 | 1604,17 | 1925,00 |
|   | Radiator de încălzire interior             | 1 | 1008,33 | 1210 | 1008,33 | 1210,00 |
|   | Termostat                                  | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
|   | Racord                                     | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
|   | Hamut                                      | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
|   | Garnitură capacului cu clape               | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|   | Capacul cu clape                           | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|   | Cablu bujii (set)                          | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|   | Supape (set)                               | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
|   | Turbină de aer                             | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|   | Valvă de injecție                          | 1 | 45,83   | 55   | 45,83   | 55,00   |
|   | Garnitură de cauciuc a supapei (set)       | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|   | Cuzineți (set) bielă                       | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|   | Cuzineți (set) reazem                      | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
|   | Set garnituri chiulasă                     | 1 | 1145,83 | 1375 | 1145,83 | 1375,00 |
|   | Chiulasă                                   | 1 | 4491,67 | 5390 | 4491,67 | 5390,00 |
|   | Carcasă termostat                          | 1 | 1329,17 | 1595 | 1329,17 | 1595,00 |
|   | Garnitură termostat                        | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| s | Senzor temperatură motor                   | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
|   | Soluție de curățire a sistemului de răcire | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
|   | Rezervor sistemului de răcire              | 1 | 870,83  | 1045 | 870,83  | 1045,00 |
|   | Freon A/C (o alimentare completă)          | 1 | 595,83  | 715  | 595,83  | 715,00  |
|   | <b>Suspensia</b>                           |   |         |      |         |         |
|   | Amortizator din față (set)                 | 1 | 2383,33 | 2860 | 2383,33 | 2860,00 |
|   | Amortizator din spate (set)                | 1 | 2291,67 | 2750 | 2291,67 | 2750,00 |
|   | Rulment sarcină suport arc (set)           | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |

Lot 9 TOYOTA

|                                             |   |         |      |         |         |
|---------------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
| Chit protecție praf amortizator față (set)  | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
| Chit protecție praf amortizator spate (set) | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
| Suport sferic                               | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
| Butucul din față                            | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Butucul din spate                           | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Rulment butuc din față                      | 1 | 1008,33 | 1210 | 1008,33 | 1210,00 |
| Rulment butuc din spate                     | 1 | 1054,17 | 1265 | 1054,17 | 1265,00 |
| Manșeta planetarei                          | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
| Stabilizator                                | 1 | 843,33  | 1012 | 843,33  | 1012,00 |
| Planetară transmisie                        | 1 | 797,50  | 957  | 797,50  | 957,00  |
| Capăt bară (set)                            | 1 | 265,83  | 319  | 265,83  | 319,00  |
| Burdof casetă de direcție (set)             | 1 | 192,50  | 231  | 192,50  | 231,00  |
| Arc elicoidal (set)                         | 1 | 1650,00 | 1980 | 1650,00 | 1980,00 |
| Braț inferior față                          | 1 | 1008,33 | 1210 | 1008,33 | 1210,00 |
| Braț superior față                          | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Bucșă stabilizator (set)                    | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
| Bucșă punte spate (set)                     | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
| Compresor servodirecție                     | 1 | 3153,33 | 3784 | 3153,33 | 3784,00 |
| Bielea antiruliu                            | 1 | 265,83  | 319  | 265,83  | 319,00  |
| <b>Sistemul electric</b>                    |   |         |      |         |         |
| Generator                                   | 1 | 2209,17 | 2651 | 2209,17 | 2651,00 |
| Far (stânga)                                | 1 | 1008,33 | 1210 | 1008,33 | 1210,00 |
| Far (dreapta)                               | 1 | 1008,33 | 1210 | 1008,33 | 1210,00 |
| Demaror                                     | 1 | 3015,83 | 3619 | 3015,83 | 3619,00 |
| Becuri H4 12V 60-55 W                       | 1 | 73,33   | 88   | 73,33   | 88,00   |
| Becuri H-7 12x55                            | 1 | 82,50   | 99   | 82,50   | 99,00   |
| Bec HL 12x4W                                | 1 | 18,33   | 22   | 18,33   | 22,00   |
| Bec 12V x 1,2W                              | 1 | 18,33   | 22   | 18,33   | 22,00   |
| Bec 12V 21x 5W                              | 1 | 27,50   | 33   | 27,50   | 33,00   |

Lot 9 TOYOTA

|                                      |   |         |      |         |         |
|--------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
| Bec 12V x 5W                         | 1 | 9,17    | 11   | 9,17    | 11,00   |
| Bec 12V x 21W                        | 1 | 18,33   | 22   | 18,33   | 22,00   |
| Bec 12V x 55W                        | 1 | 64,17   | 77   | 64,17   | 77,00   |
| Bec K12V 10W                         | 1 | 36,67   | 44   | 36,67   | 44,00   |
| Siguranță 10A                        | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Siguranță 15A                        | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Siguranță 20A                        | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Siguranță 25A                        | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Siguranță 30A                        | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Siguranță 50A                        | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Bobină de inducție                   | 1 | 815,83  | 979  | 815,83  | 979,00  |
| Colier plastic                       | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| <b>Cutia de viteze și ambreiajul</b> |   |         |      |         |         |
| Ambreiaj (set)                       | 1 | 2291,67 | 2750 | 2291,67 | 2750,00 |
| Suport cutie de viteză               | 1 | 815,83  | 979  | 815,83  | 979,00  |
| Ulei cutie de viteză manuală         | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
| Ulei cutie de viteză automată        | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
| Cablu ambreiaj                       | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Coș ambreiaj                         | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Disc ambreiaj                        | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Rulment presiune                     | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Semering culisă                      | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Semering planetară                   | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
| Furtun ambreiaj                      | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
| Planetară interioară                 | 1 | 825,00  | 990  | 825,00  | 990,00  |
| Planetară exterioară                 | 1 | 870,83  | 1045 | 870,83  | 1045,00 |
| Cilindru ambreiaj                    | 1 | 687,50  | 825  | 687,50  | 825,00  |
| <b>Sistemului de frânare</b>         |   |         |      |         |         |
| Lichid de frână                      | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |

Lot 9 TOYOTA

|  |                                       |   |           |           |           |           |
|--|---------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Cilindru principal de frână           | 1 | 1145,83   | 1375      | 1145,83   | 1375,00   |
|  | Etrier frână stânga, dreapta (suport) | 1 | 1787,50   | 2145      | 1787,50   | 2145,00   |
|  | Cilindru de frâna spate               | 1 | 0,92      | 1,1       | 0,92      | 1,10      |
|  | Disc de frână față (set)              | 1 | 1466,67   | 1760      | 1466,67   | 1760,00   |
|  | Disc de frână spate (set)             | 1 | 1375,00   | 1650      | 1375,00   | 1650,00   |
|  | Plăcuțe de frână din față (set)       | 1 | 504,17    | 605       | 504,17    | 605,00    |
|  | Plăcuțe de frână din spate (set)      | 1 | 458,33    | 550       | 458,33    | 550,00    |
|  | Furtun de frâna față                  | 1 | 183,33    | 220       | 183,33    | 220,00    |
|  | Furtun de frâna spate                 | 1 | 183,33    | 220       | 183,33    | 220,00    |
|  | Cablul frânei de mână                 | 1 | 229,17    | 275       | 229,17    | 275,00    |
|  | Set reparație etrier frână            | 1 | 183,33    | 220       | 183,33    | 220,00    |
|  | Amplificator vacuum                   | 1 | 1136,67   | 1364      | 1136,67   | 1364,00   |
|  | Tambur spate                          | 1 | 834,17    | 1001      | 834,17    | 1001,00   |
|  | Senzori plăcuți (set)                 | 1 | 183,33    | 220       | 183,33    | 220,00    |
|  | <b>Partea caroseriei</b>              |   |           |           |           |           |
|  | Mecanism de acțiune a geamului        | 1 | 1026,67   | 1232      | 1026,67   | 1232,00   |
|  | Lacăt ușă (set)                       | 1 | 898,33    | 1078      | 898,33    | 1078,00   |
|  | Lacăt portbagaj                       | 1 | 449,17    | 539       | 449,17    | 539,00    |
|  | Miner la ușă interior                 | 1 | 440,00    | 528       | 440,00    | 528,00    |
|  | Miner la ușă exterior                 | 1 | 449,17    | 539       | 449,17    | 539,00    |
|  | Motoraș macara geam                   | 1 | 1081,67   | 1298      | 1081,67   | 1298,00   |
|  | Oglindă laterală                      | 1 | 1136,67   | 1364      | 1136,67   | 1364,00   |
|  | Ștergător parbriz (set)               | 1 | 275,00    | 330       | 275,00    | 330,00    |
|  | Tampon tobă eșapament (set)           | 1 | 275,00    | 330       | 275,00    | 330,00    |
|  | Tobă eșapament (spate)                | 1 | 320,83    | 385       | 320,83    | 385,00    |
|  | Tobă eșapament (complect)             | 1 | 898,33    | 1078      | 898,33    | 1078,00   |
|  | Parbriz față                          | 1 | 2740,83   | 3289      | 2740,83   | 3289,00   |
|  | <b>TOTAL</b>                          |   | 117497,42 | 140996,90 | 117497,42 | 140996,90 |

**Lot 9.3. Toyota LC, v-cm3 4000, benzină/gaz a/f automat 2005 - 1 buc.**

Lot 9 TOYOTA

| Nr. | Servicii auto                                        | Cant | Pret fără TVA | Pret cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
|-----|------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|     | <b>motorul</b>                                       |      |               |             |               |             |
|     | Antigel – schimb                                     | 1    | 9,17          | 11          | 9,17          | 11,00       |
|     | Set curea distribuție - schimb                       | 1    | 1604,17       | 1925        | 1604,17       | 1925,00     |
|     | Chit lanț de distribuire - schimb                    | 1    | 0,92          | 1,1         | 0,92          | 1,10        |
|     | Cureaua generatorului - schimb                       | 1    | 73,33         | 88          | 73,33         | 88,00       |
|     | Cureaua amplificator hidraulic - schimb              | 1    | 73,33         | 88          | 73,33         | 88,00       |
|     | Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb | 1    | 91,67         | 110         | 91,67         | 110,00      |
|     | Injectorului de combustibil - schimb                 | 1    | 229,17        | 275         | 229,17        | 275,00      |
|     | Pompă de combustibil - schimb                        | 1    | 137,50        | 165         | 137,50        | 165,00      |
|     | Pompă de apă - schimb                                | 1    | 412,50        | 495         | 412,50        | 495,00      |
|     | Pompă de ulei - schimb                               | 1    | 91,67         | 110         | 91,67         | 110,00      |
|     | Bujii (set) - schimb                                 | 1    | 183,33        | 220         | 183,33        | 220,00      |
|     | Suport motor - schimb                                | 1    | 320,83        | 385         | 320,83        | 385,00      |
|     | Garnitura baie ulei – schimb                         | 1    | 412,50        | 495         | 412,50        | 495,00      |
|     | Garnitură capac supape – schimb                      | 1    | 0,92          | 1,1         | 0,92          | 1,10        |
|     | Baie ulei - schimb                                   | 1    | 412,50        | 495         | 412,50        | 495,00      |
|     | Garnitura colectorului admisie - schimb              | 1    | 0,92          | 1,1         | 0,92          | 1,10        |
|     | Radiator sistem de răcire - schimb                   | 1    | 320,83        | 385         | 320,83        | 385,00      |
|     | Radiator de încălzire interior – schimb              | 1    | 550,00        | 660         | 550,00        | 660,00      |
|     | Termostat - schimb                                   | 1    | 320,83        | 385         | 320,83        | 385,00      |
|     | Set furtun sistem de răcire motor – schimb           | 1    | 45,83         | 55          | 45,83         | 55,00       |
|     | Hamut - schimb                                       | 1    | 0,92          | 1,1         | 0,92          | 1,10        |
|     | Garnitura capacului cu clape - schimb                | 1    | 91,67         | 110         | 91,67         | 110,00      |
|     | Capacul cu clape - schimb                            | 1    | 91,67         | 110         | 91,67         | 110,00      |
|     | Cablu bujii (set) - schimb                           | 1    | 0,92          | 1,1         | 0,92          | 1,10        |
|     | Supape (set) - reglarea                              | 1    | 0,92          | 1,1         | 0,92          | 1,10        |
|     | Supape (set) – schimb                                | 1    | 0,92          | 1,1         | 0,92          | 1,10        |

Lot 9 TOYOTA

|                                                              |   |         |      |         |         |
|--------------------------------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
| Încărcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)         | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Turbosuflanta aer – reparație capitală                       | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Turbosuflanta aer – schimb                                   | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Valvă de injecție - schimb                                   | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
| Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb                | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Cuzineți (set) – schimb                                      | 1 | 733,33  | 880  | 733,33  | 880,00  |
| Chiulasă - schimb                                            | 1 | 1008,33 | 1210 | 1008,33 | 1210,00 |
| Set granituri chiulasă - schimb                              | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
| Garnitură termostat - schimb                                 | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Carcasă termostat - schimb                                   | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Senzor temperatură motor - schimb                            | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Compresor A/C - demontare/montare                            | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Compresor A/C - reparație                                    | 1 | 595,83  | 715  | 595,83  | 715,00  |
| Clapeta accelerație EGR - demontarea/montarea                | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Clapeta accelerație EGR - curățire                           | 1 | 45,83   | 55   | 45,83   | 55,00   |
| Spălarea sistemului de răcire - curățire                     | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Lucrări h/om                                                 | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
| Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, | 1 | 1008,33 | 1210 | 1008,33 | 1210,00 |
| Reglarea nivelului de ulei motor (1litru)                    | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| <b>Suspensia</b>                                             |   |         |      |         |         |
| Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de d    | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Amortizator din față – schimb                                | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
| Amortizator din spate – schimb                               | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
| Suport sferic - schimb                                       | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
| Suport amortizator - schimb                                  | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Suport amortizator de jos – schimb                           | 1 | 9,17    | 11   | 9,17    | 11,00   |
| Butucul din față – schimb                                    | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Butucul din spate – schimb                                   | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Rulment butuc din față - schimb                              | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |

Lot 9 TOYOTA

|                                                              |   |         |      |         |         |
|--------------------------------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
| Rulment butuc din spate - schimb                             | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Manșeta planetarei - schimb                                  | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Stabilizator – schimb                                        | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Planetară transmisie – schimb                                | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Capăt bară de legătură– schimb                               | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Caseta de direcție - schimb                                  | 1 | 1100,00 | 1320 | 1100,00 | 1320,00 |
| Caseta de direcție - reparație                               | 1 | 1650,00 | 1980 | 1650,00 | 1980,00 |
| Burduf casetă de direcție demontare/montare                  | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
| Tija de direcție - schimb                                    | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
| Arc elicoidal – schimb                                       | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Braț inferior față – schimb                                  | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
| Braț superior față – schimb                                  | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Bucșă stabilizator (set) – schimb                            | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
| Bucșă punte spate (set) – schimb                             | 1 | 733,33  | 880  | 733,33  | 880,00  |
| Rulment sarcină suport arc– schimb                           | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| bieleta antiruliu – schimb                                   | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Geometria roților - reglarea                                 | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
| Arbore cardanic demontare/montare                            | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Arbore cardanic (schimb set cruce cardanică) - reparație     | 1 | 504,17  | 605  | 504,17  | 605,00  |
| Rulment cardan – schimb                                      | 1 | 504,17  | 605  | 504,17  | 605,00  |
| Puntea spate - reparație                                     | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
| Lucrări de lăcătușărie (h/om)                                | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
| <b>Sistemul electric</b>                                     |   |         |      |         |         |
| Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul) | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Generator - montare demontare                                | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Generator – reparație                                        | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Far – montare demontare                                      | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Reglarea faruri                                              | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Lampă faruri – schimb                                        | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |

Lot 9 TOYOTA

|                                             |   |         |      |         |         |
|---------------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
| Demaror – montare demontare                 | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Demaror – reparație                         | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Siguranță - schimb                          | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Bobină de inducție - schimb                 | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Bloc ECU - reparație                        | 1 | 1925,00 | 2310 | 1925,00 | 2310,00 |
| Bloc ECU – reînstalarea soft                | 1 | 1925,00 | 2310 | 1925,00 | 2310,00 |
| Bec - schimb                                | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Lucrări sistema electric (h/om)             | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
| <b>Cutia de viteze și ambreiajul</b>        |   |         |      |         |         |
| Diagnosticarea ambreiajului                 | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Cutie de viteză automat – demontare-montare | 1 | 1375,00 | 1650 | 1375,00 | 1650,00 |
| Cutie de viteză automat – reparație         | 1 | 5014,17 | 6017 | 5014,17 | 6017,00 |
| Suport cutie de viteză – schimb             | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
| Ulei cutie de viteză – schimb               | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
| Set reparație cutie automat – schimb        | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Cablu ambreiaj – schimb                     | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Coș ambreiaj – schimb                       | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Disc ambreiaj – schimb                      | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Rulment presiune – schimb                   | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Semering culisă – schimb                    | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Semering planetară – schimb                 | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Furtun ambreiaj – schimb                    | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Planetară interioară – schimb               | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Planetară exterioară – schimb               | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Cilindru ambreiaj – schimb                  | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Cutie distribuție demontare-montare         | 1 | 1008,33 | 1210 | 1008,33 | 1210,00 |
| Cutie distribuție – reparație               | 1 | 870,83  | 1045 | 870,83  | 1045,00 |
| <b>Sistemului de frânare</b>                |   |         |      |         |         |
| Diagnostic sistemului de frână              | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |

Lot 9 TOYOTA

|                                             |   |        |     |        |        |
|---------------------------------------------|---|--------|-----|--------|--------|
| Ajustarea sistemului de frânare – reglarea  | 1 | 137,50 | 165 | 137,50 | 165,00 |
| Lichid de frână – schimb                    | 1 | 229,17 | 275 | 229,17 | 275,00 |
| Cilindru principal de frână schimb          | 1 | 595,83 | 715 | 595,83 | 715,00 |
| Cilindru de frâna față – schimb             | 1 | 0,92   | 1,1 | 0,92   | 1,10   |
| Cilindru de frâna spate – schimb            | 1 | 137,50 | 165 | 137,50 | 165,00 |
| Disc de frână față (set) –schimb            | 1 | 183,33 | 220 | 183,33 | 220,00 |
| Disc de frână spate (set) –schimb           | 1 | 183,33 | 220 | 183,33 | 220,00 |
| Plăcuțe de frână din față (set) – schimb    | 1 | 91,67  | 110 | 91,67  | 110,00 |
| Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb   | 1 | 137,50 | 165 | 137,50 | 165,00 |
| Furtun de frâna față – schimb               | 1 | 137,50 | 165 | 137,50 | 165,00 |
| Furtun de frâna spate – schimb              | 1 | 137,50 | 165 | 137,50 | 165,00 |
| Frână de mână – reparație                   | 1 | 275,00 | 330 | 275,00 | 330,00 |
| Cablul frânei de mână – schimb              | 1 | 320,83 | 385 | 320,83 | 385,00 |
| Etrier frână față – reparația               | 1 | 229,17 | 275 | 229,17 | 275,00 |
| Etrier frână spate – reparația              | 1 | 229,17 | 275 | 229,17 | 275,00 |
| Amplificator vacuum – schimb                | 1 | 320,83 | 385 | 320,83 | 385,00 |
| Tambur spate demontare/montare              | 1 | 137,50 | 165 | 137,50 | 165,00 |
| Lucrări sistemul frânare (h/om)             | 1 | 229,17 | 275 | 229,17 | 275,00 |
| <b>Partea caroseriei</b>                    |   |        |     |        |        |
| Mecanism de acțiune a geamului – reparație  | 1 | 412,50 | 495 | 412,50 | 495,00 |
| Mecanism de acțiune a geamului - schimb     | 1 | 412,50 | 495 | 412,50 | 495,00 |
| Bară de protecție față – montare demontare  | 1 | 137,50 | 165 | 137,50 | 165,00 |
| Bară de protecție spate – montare demontare | 1 | 137,50 | 165 | 137,50 | 165,00 |
| Lacăt ușă (set) – schimb                    | 1 | 412,50 | 495 | 412,50 | 495,00 |
| Ștergător parbriz (set) - schimb            | 1 | 0,92   | 1,1 | 0,92   | 1,10   |
| Tobă eșapament (set) - schimb               | 1 | 183,33 | 220 | 183,33 | 220,00 |
| Tobă eșapament (spate) - schimb             | 1 | 91,67  | 110 | 91,67  | 110,00 |
| Tampon tobă eșapament (set) - schimb        | 1 | 45,83  | 55  | 45,83  | 55,00  |
| Motoraș macara geam - schimb                | 1 | 412,50 | 495 | 412,50 | 495,00 |

Lot 9 TOYOTA

|  |                                                         |   |         |      |         |         |
|--|---------------------------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
|  | Lacăt portbagaj - schimb                                | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
|  | Parbriz față - schimb                                   | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Lucrări caroserie h/om                                  | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
|  | Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Ch | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Evacuarea, tractarea automobilului (interurban RM) lei/ | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | <b>Piese auto</b>                                       |   |         |      |         |         |
|  | <b>Motorul</b>                                          |   |         |      |         |         |
|  | Antigel 5 kg                                            | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
|  | Antigel 1 kg                                            | 1 | 45,83   | 55   | 45,83   | 55,00   |
|  | Ulei p/u sistemul hidraulic (1litru)                    | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
|  | Cureaua distribuție (set)                               | 1 | 2154,17 | 2585 | 2154,17 | 2585,00 |
|  | Chit lanț de distribuție                                | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Cureaua generatorului                                   | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
|  | Clapeta accelerație EGR                                 | 1 | 1026,67 | 1232 | 1026,67 | 1232,00 |
|  | Soluție/Spray curățire EGR                              | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Soluție anti rugină                                     | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Cureaua amplificator hidraulic                          | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb    | 1 | 687,50  | 825  | 687,50  | 825,00  |
|  | Injectorului de combustibil                             | 1 | 1824,17 | 2189 | 1824,17 | 2189,00 |
|  | Pompă de combustibil                                    | 1 | 1558,33 | 1870 | 1558,33 | 1870,00 |
|  | Pompă de apă                                            | 1 | 687,50  | 825  | 687,50  | 825,00  |
|  | Pompă de ulei                                           | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
|  | Bujii (set)                                             | 1 | 788,33  | 946  | 788,33  | 946,00  |
|  | Suport motor (set)                                      | 1 | 797,50  | 957  | 797,50  | 957,00  |
|  | Garnitura baie ulei                                     | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Garnitură capac supape                                  | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
|  | Baie ulei                                               | 1 | 1100,00 | 1320 | 1100,00 | 1320,00 |
|  | Garnitura colectorului admisie                          | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|  | Compresor A/C                                           | 1 | 4308,33 | 5170 | 4308,33 | 5170,00 |

Lot 9 TOYOTA

|   |                                             |   |         |      |         |         |
|---|---------------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
|   | Radiator A/C                                | 1 | 1512,50 | 1815 | 1512,50 | 1815,00 |
|   | Radiator sistem de răcire                   | 1 | 1329,17 | 1595 | 1329,17 | 1595,00 |
|   | Radiator de încălzire interior              | 1 | 825,00  | 990  | 825,00  | 990,00  |
|   | Termostat                                   | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|   | Racord                                      | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
|   | Hamut                                       | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
|   | Garnitură capacului cu clape                | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
|   | Capacul cu clape                            | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
|   | Cablu bujii (set)                           | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|   | Supape (set)                                | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
|   | Turbină de aer                              | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|   | Valvă de injecție                           | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|   | Garnitură de cauciuc a supapei (set)        | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|   | Cuzineți (set) bielă                        | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|   | Cuzineți (set) reazem                       | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
|   | Set garnituri chiulasă                      | 1 | 687,50  | 825  | 687,50  | 825,00  |
|   | Chiulasă                                    | 1 | 3758,33 | 4510 | 3758,33 | 4510,00 |
|   | Carcasă termostat                           | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|   | Garnitură termostat                         | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| s | Senzor temperatură motor                    | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
|   | Soluție de curățire a sistemului de răcire  | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
|   | Freon A/C (o alimentare completă)           | 1 | 595,83  | 715  | 595,83  | 715,00  |
|   | <b>Suspensia</b>                            |   |         |      |         |         |
|   | Amortizator din față (set)                  | 1 | 2841,67 | 3410 | 2841,67 | 3410,00 |
|   | Amortizator din spate (set)                 | 1 | 2841,67 | 3410 | 2841,67 | 3410,00 |
|   | Rulment sarcină suport arc (set)            | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
|   | Chit protecție praf amortizator față (set)  | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
|   | Chit protecție praf amortizator spate (set) | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
|   | Suport sferic                               | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |

Lot 9 TOYOTA

|  |                                 |   |         |      |         |         |
|--|---------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
|  | Butucul din față                | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Butucul din spate               | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Rulment butuc din față          | 1 | 733,33  | 880  | 733,33  | 880,00  |
|  | Rulment butuc din spate         | 1 | 779,17  | 935  | 779,17  | 935,00  |
|  | Manșeta planetarei              | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
|  | Stabilizator                    | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|  | Planetară transmisie            | 1 | 797,50  | 957  | 797,50  | 957,00  |
|  | Capăt bară (set)                | 1 | 265,83  | 319  | 265,83  | 319,00  |
|  | Burduf casetă de direcție (set) | 1 | 192,50  | 231  | 192,50  | 231,00  |
|  | Arc elicoidal (set)             | 1 | 1466,67 | 1760 | 1466,67 | 1760,00 |
|  | Braț inferior față              | 1 | 889,17  | 1067 | 889,17  | 1067,00 |
|  | Braț superior față              | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Bucșă stabilizator (set)        | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
|  | Bucșă punte spate (set)         | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
|  | Compresor servodirecție         | 1 | 2860,00 | 3432 | 2860,00 | 3432,00 |
|  | Bielea antiruli                 | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
|  | Arbore cardanic (set)           | 1 | 1109,17 | 1331 | 1109,17 | 1331,00 |
|  | Rulment arbore cardanic         | 1 | 495,00  | 594  | 495,00  | 594,00  |
|  | <b>Sistemul electric</b>        |   |         |      |         |         |
|  | Generator                       | 1 | 2245,83 | 2695 | 2245,83 | 2695,00 |
|  | Far (stânga)                    | 1 | 843,33  | 1012 | 843,33  | 1012,00 |
|  | Far (dreapta)                   | 1 | 843,33  | 1012 | 843,33  | 1012,00 |
|  | Demaror                         | 1 | 2154,17 | 2585 | 2154,17 | 2585,00 |
|  | Becuri H4 12V 60-55 W           | 1 | 73,33   | 88   | 73,33   | 88,00   |
|  | Becuri H-7 12x55                | 1 | 82,50   | 99   | 82,50   | 99,00   |
|  | Bec HL 12x4W                    | 1 | 18,33   | 22   | 18,33   | 22,00   |
|  | Bec 12V x 1,2W                  | 1 | 18,33   | 22   | 18,33   | 22,00   |
|  | Bec 12V 21x 5W                  | 1 | 27,50   | 33   | 27,50   | 33,00   |
|  | Bec 12V x 5W                    | 1 | 9,17    | 11   | 9,17    | 11,00   |

Lot 9 TOYOTA

|                                        |   |         |      |         |         |
|----------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
| Bec 12V x 21W                          | 1 | 18,33   | 22   | 18,33   | 22,00   |
| Bec 12V x 55W                          | 1 | 64,17   | 77   | 64,17   | 77,00   |
| Bec K12V 10W                           | 1 | 36,67   | 44   | 36,67   | 44,00   |
| Siguranță 10A                          | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Siguranță 15A                          | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Siguranță 20A                          | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Siguranță 25A                          | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Siguranță 30A                          | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Siguranță 50A                          | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Bobină de inducție                     | 1 | 815,83  | 979  | 815,83  | 979,00  |
| Colier plastic                         | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| <b>Cutia de viteze și ambreiajul</b>   |   |         |      |         |         |
| Set reparație cutie automat            | 1 | 2291,67 | 2750 | 2291,67 | 2750,00 |
| Suport cutie de viteză                 | 1 | 815,83  | 979  | 815,83  | 979,00  |
| Ulei cutie de viteză automată (filtru) | 1 | 962,50  | 1155 | 962,50  | 1155,00 |
| Semering culisă                        | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
| Semering planetară                     | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
| Planetară interioară                   | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Planetară exterioară                   | 1 | 907,50  | 1089 | 907,50  | 1089,00 |
| Cutie distribuție                      | 1 | 898,33  | 1078 | 898,33  | 1078,00 |
| <b>Sistemului de frânare</b>           |   |         |      |         |         |
| Lichid de frână                        | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
| Cilindru principal de frână            | 1 | 1145,83 | 1375 | 1145,83 | 1375,00 |
| Etrier frână stânga, dreapta (suport)  | 1 | 1787,50 | 2145 | 1787,50 | 2145,00 |
| Cilindru de frâna spate                | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Disc de frână față (set)               | 1 | 1466,67 | 1760 | 1466,67 | 1760,00 |
| Disc de frână spate (set)              | 1 | 1375,00 | 1650 | 1375,00 | 1650,00 |
| Plăcuțe de frână din față (set)        | 1 | 504,17  | 605  | 504,17  | 605,00  |
| Plăcuțe de frână din spate (set)       | 1 | 458,33  | 550  | 458,33  | 550,00  |

Lot 9 TOYOTA

|  |                                |   |           |           |           |           |
|--|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Furtun de frâna față           | 1 | 183,33    | 220       | 183,33    | 220,00    |
|  | Furtun de frâna spate          | 1 | 183,33    | 220       | 183,33    | 220,00    |
|  | Cablul frânei de mână          | 1 | 229,17    | 275       | 229,17    | 275,00    |
|  | Set reparație etrier frână     | 1 | 183,33    | 220       | 183,33    | 220,00    |
|  | Amplificator vacuum            | 1 | 1136,67   | 1364      | 1136,67   | 1364,00   |
|  | Tambur spate                   | 1 | 834,17    | 1001      | 834,17    | 1001,00   |
|  | Senzori plăcuți (set)          | 1 | 183,33    | 220       | 183,33    | 220,00    |
|  | <b>Partea caroseriei</b>       |   |           |           |           |           |
|  | Mecanism de acțiune a geamului | 1 | 1145,83   | 1375      | 1145,83   | 1375,00   |
|  | Lacăt ușă (set)                | 1 | 1100,00   | 1320      | 1100,00   | 1320,00   |
|  | Miner la ușă interior          | 1 | 495,00    | 594       | 495,00    | 594,00    |
|  | Miner la ușă exterior          | 1 | 834,17    | 1001      | 834,17    | 1001,00   |
|  | Oglindă laterală               | 1 | 1100,00   | 1320      | 1100,00   | 1320,00   |
|  | Ștergător parbriz (set)        | 1 | 0,92      | 1,1       | 0,92      | 1,10      |
|  | Tampon tobă eșapament (set)    | 1 | 1008,33   | 1210      | 1008,33   | 1210,00   |
|  | Tobă eșapament (spate)         | 1 | 275,00    | 330       | 275,00    | 330,00    |
|  | Tobă eșapament (complect)      | 1 | 183,33    | 220       | 183,33    | 220,00    |
|  | Motoraș macara geam            | 1 | 357,50    | 429       | 357,50    | 429,00    |
|  | Lacăt portbagaj                | 1 | 898,33    | 1078      | 898,33    | 1078,00   |
|  | Parbriz față                   | 1 | 2841,67   | 3410      | 2841,67   | 3410,00   |
|  | <b>TOTAL</b>                   |   | 122447,42 | 146936,90 | 122447,42 | 146936,90 |

**Lot 9.4. Toyota LC, v-cm3 4200, diesel a/f 1998 1 buc.**

| Nr. | Servicii auto                     | Cant | Pret fără TVA | Pret cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
|-----|-----------------------------------|------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|     | <b>motorul</b>                    |      |               |             |               |             |
|     | Antigel – schimb                  | 1    | 9,17          | 11          | 9,17          | 11,00       |
|     | Set curea distribuție - schimb    | 1    | 1604,17       | 1925        | 1604,17       | 1925,00     |
|     | Chit lanț de distribuire - schimb | 1    | 0,92          | 1,1         | 0,92          | 1,10        |
|     | Cureaua generatorului - schimb    | 1    | 73,33         | 88          | 73,33         | 88,00       |

Lot 9 TOYOTA

|                                                      |   |         |      |         |         |
|------------------------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
| Cureaua amplificator hidraulic - schimb              | 1 | 73,33   | 88   | 73,33   | 88,00   |
| Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Injectorului de combustibil - schimb                 | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
| Pompă de combustibil - schimb                        | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
| Pompă de apă - schimb                                | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Pompă de ulei - schimb                               | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Bujii incandescente (set) - schimb                   | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
| Suport motor - schimb                                | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
| Garnitura baie ulei – schimb                         | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Garnitură capac supape – schimb                      | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Baie ulei - schimb                                   | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Garnitura colectorului admisie - schimb              | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Radiator sistem de răcire - schimb                   | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
| Radiator de încălzire interior – schimb              | 1 | 550,00  | 660  | 550,00  | 660,00  |
| Termostat - schimb                                   | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
| Set furtun sistem de răcire motor – schimb           | 1 | 45,83   | 55   | 45,83   | 55,00   |
| Hamut - schimb                                       | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Garnitura capacului cu clape - schimb                | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Capacul cu clape - schimb                            | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Cablu bujii (set) - schimb                           | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Supape (set) - reglarea                              | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Supape (set) – schimb                                | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Încărcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu) | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Turbosuflanta aer – reparație capitală               | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Turbosuflanta aer – schimb                           | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Valvă de injecție - schimb                           | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
| Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb        | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Cuzineți (set) – schimb                              | 1 | 733,33  | 880  | 733,33  | 880,00  |
| Chiulasă - schimb                                    | 1 | 1008,33 | 1210 | 1008,33 | 1210,00 |

Lot 9 TOYOTA

|                                                              |   |         |      |         |         |
|--------------------------------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
| Set granituri chiulasă - schimb                              | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
| Garnitură termostat - schimb                                 | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Carcasă termostat - schimb                                   | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Senzor temperatură motor - schimb                            | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Compresor A/C - demontare/montare                            | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Compresor A/C - reparație                                    | 1 | 595,83  | 715  | 595,83  | 715,00  |
| Clapeta accelerație EGR - demontarea/montarea                | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Clapeta accelerație EGR - curățire                           | 1 | 45,83   | 55   | 45,83   | 55,00   |
| Spălarea sistemului de răcire - curățire                     | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Lucrări h/om                                                 | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
| Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, | 1 | 1008,33 | 1210 | 1008,33 | 1210,00 |
| Reglarea nivelului de ulei motor (1 litru)                   | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| <b>Suspensia</b>                                             |   |         |      |         |         |
| Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de d    | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Amortizator din față – schimb                                | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
| Amortizator din spate – schimb                               | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
| Suport sferic - schimb                                       | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
| Suport amortizator - schimb                                  | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Suport amortizator de jos – schimb                           | 1 | 9,17    | 11   | 9,17    | 11,00   |
| Butucul din față – schimb                                    | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Butucul din spate – schimb                                   | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Rulment butuc din față - schimb                              | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Rulment butuc din spate - schimb                             | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Manșeta planetarei - schimb                                  | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Stabilizator – schimb                                        | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Planetară transmisie – schimb                                | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Capăt bară de legătură– schimb                               | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Caseta de direcție - schimb                                  | 1 | 1100,00 | 1320 | 1100,00 | 1320,00 |
| Caseta de direcție - reparație                               | 1 | 1650,00 | 1980 | 1650,00 | 1980,00 |

Lot 9 TOYOTA

|                                                              |   |         |      |         |         |
|--------------------------------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
| Burduf casetă de direcție demontare/montare                  | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
| Tija de direcție - schimb                                    | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
| Arc elicoidal – schimb                                       | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Braț inferior față – schimb                                  | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
| Braț superior față – schimb                                  | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Bucșă stabilizator (set) – schimb                            | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
| Bucșă punte spate (set) – schimb                             | 1 | 733,33  | 880  | 733,33  | 880,00  |
| Rulment sarcină suport arc– schimb                           | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| bieleta antiruliu – schimb                                   | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Geometria roților - reglarea                                 | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
| Arbore cardanic demontare/montare                            | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Arbore cardanic (schimb set cruce cardanică) - reparație     | 1 | 504,17  | 605  | 504,17  | 605,00  |
| Rulment cardan – schimb                                      | 1 | 504,17  | 605  | 504,17  | 605,00  |
| Puntea spate - reparație                                     | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
| Lucrări de lăcătușărie (h/om)                                | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
| <b>Sistemul electric</b>                                     |   |         |      |         |         |
| Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul) | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Generator - montare demontare                                | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Generator – reparație                                        | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Far – montare demontare                                      | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Reglarea faruri                                              | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Lampă faruri – schimb                                        | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Demaror – montare demontare                                  | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Demaror – reparație                                          | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Siguranță - schimb                                           | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Bloc ECU - reparație                                         | 1 | 1925,00 | 2310 | 1925,00 | 2310,00 |
| Bloc ECU – reinstalarea soft                                 | 1 | 1925,00 | 2310 | 1925,00 | 2310,00 |
| Bec - schimb                                                 | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Lucrări sistema electric (h/om)                              | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |

Lot 9 TOYOTA

|  |                                            |   |         |      |         |         |
|--|--------------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
|  | <b>Cutie de viteze și ambreiajul</b>       |   |         |      |         |         |
|  | Diagnosticarea ambreiajului                | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Cutie de viteză manual – demontare-montare | 1 | 1100,00 | 1320 | 1100,00 | 1320,00 |
|  | Cutie de viteză manual – reparație         | 1 | 1347,50 | 1617 | 1347,50 | 1617,00 |
|  | Suport cutie de viteză – schimb            | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
|  | Ulei cutie de viteză – schimb              | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|  | Ambreiaj (set) – schimb                    | 1 | 1100,00 | 1320 | 1100,00 | 1320,00 |
|  | Cablu ambreiaj – schimb                    | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Coș ambreiaj – schimb                      | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Disc ambreiaj – schimb                     | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Rulment presiune – schimb                  | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Semering culisă – schimb                   | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Semering planetară – schimb                | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|  | Furtun ambreiaj – schimb                   | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
|  | Planetară interioară – schimb              | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|  | Planetară exterioară – schimb              | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|  | Cilindru ambreiaj – schimb                 | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
|  | <b>Sistemului de frânare</b>               |   |         |      |         |         |
|  | Diagnostic sistemului de frână             | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Ajustarea sistemului de frânare – reglarea | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
|  | Lichid de frână – schimb                   | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
|  | Cilindru principal de frână schimb         | 1 | 504,17  | 605  | 504,17  | 605,00  |
|  | Cilindru de frâna față – schimb            | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Cilindru de frâna spate – schimb           | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Disc de frână față (set) –schimb           | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
|  | Disc de frână spate (set) –schimb          | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
|  | Plăcuțe de frână din față (set) – schimb   | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|  | Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb  | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|  | Furtun de frâna față – schimb              | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |

Lot 9 TOYOTA

|  |                                                         |   |        |     |        |        |
|--|---------------------------------------------------------|---|--------|-----|--------|--------|
|  | Furtun de frâna spate – schimb                          | 1 | 137,50 | 165 | 137,50 | 165,00 |
|  | Frână de mână – reparație                               | 1 | 320,83 | 385 | 320,83 | 385,00 |
|  | Cablul frânei de mână – schimb                          | 1 | 320,83 | 385 | 320,83 | 385,00 |
|  | Etrier frână față – reparația                           | 1 | 229,17 | 275 | 229,17 | 275,00 |
|  | Etrier frână spate – reparația                          | 1 | 229,17 | 275 | 229,17 | 275,00 |
|  | Amplificator vacuum – schimb                            | 1 | 504,17 | 605 | 504,17 | 605,00 |
|  | Tambur spate demontare/montare                          | 1 | 275,00 | 330 | 275,00 | 330,00 |
|  | Lucrări sistemul frânare (h/om)                         | 1 | 229,17 | 275 | 229,17 | 275,00 |
|  | <b>Partea caroseriei</b>                                |   |        |     |        |        |
|  | Mecanism de acțiune a geamului – reparație              | 1 | 412,50 | 495 | 412,50 | 495,00 |
|  | Mecanism de acțiune a geamului - schimb                 | 1 | 137,50 | 165 | 137,50 | 165,00 |
|  | Bară de protecție față – montare demontare              | 1 | 137,50 | 165 | 137,50 | 165,00 |
|  | Bară de protecție spate – montare demontare             | 1 | 412,50 | 495 | 412,50 | 495,00 |
|  | Lacăt ușă (set) – schimb                                | 1 | 412,50 | 495 | 412,50 | 495,00 |
|  | Ștergător parbriz (set) - schimb                        | 1 | 91,67  | 110 | 91,67  | 110,00 |
|  | Tobă eșapament (set) - schimb                           | 1 | 91,67  | 110 | 91,67  | 110,00 |
|  | Tobă eșapament (spate) - schimb                         | 1 | 91,67  | 110 | 91,67  | 110,00 |
|  | Tampon tobă eșapament (set) - schimb                    | 1 | 91,67  | 110 | 91,67  | 110,00 |
|  | Motoraș macara geam - schimb                            | 1 | 412,50 | 495 | 412,50 | 495,00 |
|  | Lacăt portbagaj - schimb                                | 1 | 412,50 | 495 | 412,50 | 495,00 |
|  | Parbriz față - schimb                                   | 1 | 320,83 | 385 | 320,83 | 385,00 |
|  | Lucrări caroserie h/om                                  | 1 | 229,17 | 275 | 229,17 | 275,00 |
|  | Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Ch | 1 | 0,92   | 1,1 | 0,92   | 1,10   |
|  | Evacuarea, tractarea automobilului (interurban RM) lei/ | 1 | 0,92   | 1,1 | 0,92   | 1,10   |
|  | <b>Piese auto</b>                                       |   |        |     |        |        |
|  | <b>Motorul</b>                                          |   |        |     |        |        |
|  | Antigel 5 kg                                            | 1 | 229,17 | 275 | 229,17 | 275,00 |
|  | Antigel 1 kg                                            | 1 | 45,83  | 55  | 45,83  | 55,00  |
|  | Ulei p/u sistemul hidraulic (1litru)                    | 1 | 137,50 | 165 | 137,50 | 165,00 |

Lot 9 TOYOTA

|                                                      |   |         |      |         |         |
|------------------------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
| Curea distribuție (set)                              | 1 | 2154,17 | 2585 | 2154,17 | 2585,00 |
| Chit lanț de distribuție                             | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Curea generatorului                                  | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
| Clapeta accelerație EGR                              | 1 | 1026,67 | 1232 | 1026,67 | 1232,00 |
| Soluție/Spray curățire EGR                           | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Soluție anti rugină                                  | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Curea amplificator hidraulic                         | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb | 1 | 687,50  | 825  | 687,50  | 825,00  |
| Injectorului de combustibil                          | 1 | 1824,17 | 2189 | 1824,17 | 2189,00 |
| Pompă de combustibil                                 | 1 | 1558,33 | 1870 | 1558,33 | 1870,00 |
| Pompă de apă                                         | 1 | 687,50  | 825  | 687,50  | 825,00  |
| Pompă de ulei                                        | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
| Bujii incandescente (set)                            | 1 | 788,33  | 946  | 788,33  | 946,00  |
| Suport motor (set)                                   | 1 | 797,50  | 957  | 797,50  | 957,00  |
| Garnitura baie ulei                                  | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Garnitură capac supape                               | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
| Baie ulei                                            | 1 | 1100,00 | 1320 | 1100,00 | 1320,00 |
| Garnitura colectorului admisie                       | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
| Compresor A/C                                        | 1 | 4308,33 | 5170 | 4308,33 | 5170,00 |
| Radiator A/C                                         | 1 | 1512,50 | 1815 | 1512,50 | 1815,00 |
| Radiator sistem de răcire                            | 1 | 1329,17 | 1595 | 1329,17 | 1595,00 |
| Radiator de încălzire interior                       | 1 | 825,00  | 990  | 825,00  | 990,00  |
| Termostat                                            | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
| Racord                                               | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
| Hamut                                                | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Garnitură capacului cu clape                         | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
| Capacul cu clape                                     | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
| Cablu bujii (set)                                    | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Supape (set)                                         | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |

Lot 9 TOYOTA

|   |                                             |   |         |      |         |         |
|---|---------------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
|   | Turbină de aer                              | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|   | Valvă de injecție                           | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|   | Garnitură de cauciuc a supapei (set)        | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|   | Cuzineți (set) bielă                        | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|   | Cuzineți (set) reazem                       | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
|   | Set garnituri chiulasă                      | 1 | 687,50  | 825  | 687,50  | 825,00  |
|   | Chiulasă                                    | 1 | 3758,33 | 4510 | 3758,33 | 4510,00 |
|   | Carcasă termostat                           | 1 | 412,50  | 495  | 412,50  | 495,00  |
|   | Garnitură termostat                         | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| s | Senzor temperatură motor                    | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
|   | Soluție de curățire a sistemului de răcire  | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
|   | Freon A/C (o alimentare completă)           | 1 | 595,83  | 715  | 595,83  | 715,00  |
|   | <b>Suspensia</b>                            |   |         |      |         |         |
|   | Amortizator din față (set)                  | 1 | 2841,67 | 3410 | 2841,67 | 3410,00 |
|   | Amortizator din spate (set)                 | 1 | 2841,67 | 3410 | 2841,67 | 3410,00 |
|   | Rulment sarcină suport arc (set)            | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
|   | Chit protecție praf amortizator față (set)  | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
|   | Chit protecție praf amortizator spate (set) | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
|   | Suport sferic                               | 1 | 275,00  | 330  | 275,00  | 330,00  |
|   | Butucul din față                            | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|   | Butucul din spate                           | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|   | Rulment butuc din față                      | 1 | 733,33  | 880  | 733,33  | 880,00  |
|   | Rulment butuc din spate                     | 1 | 779,17  | 935  | 779,17  | 935,00  |
|   | Manșeta planetarei                          | 1 | 320,83  | 385  | 320,83  | 385,00  |
|   | Stabilizator                                | 1 | 91,67   | 110  | 91,67   | 110,00  |
|   | Planetară transmisie                        | 1 | 797,50  | 957  | 797,50  | 957,00  |
|   | Capăt bară (set)                            | 1 | 265,83  | 319  | 265,83  | 319,00  |
|   | Burduf casetă de direcție (set)             | 1 | 192,50  | 231  | 192,50  | 231,00  |
|   | Arc elicoidal (set)                         | 1 | 1466,67 | 1760 | 1466,67 | 1760,00 |

Lot 9 TOYOTA

|                          |   |         |      |         |         |
|--------------------------|---|---------|------|---------|---------|
| Braț inferior față       | 1 | 889,17  | 1067 | 889,17  | 1067,00 |
| Braț superior față       | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
| Bucșă stabilizator (set) | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
| Bucșă punte spate (set)  | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
| Compresor servodirecție  | 1 | 2860,00 | 3432 | 2860,00 | 3432,00 |
| Bielea antiruliu         | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
| Arbore cardanic (set)    | 1 | 1109,17 | 1331 | 1109,17 | 1331,00 |
| Rulment arbore cardanic  | 1 | 495,00  | 594  | 495,00  | 594,00  |
| <b>Sistemul electric</b> |   |         |      |         |         |
| Generator                | 1 | 2245,83 | 2695 | 2245,83 | 2695,00 |
| Far (stânga)             | 1 | 843,33  | 1012 | 843,33  | 1012,00 |
| Far (dreapta)            | 1 | 843,33  | 1012 | 843,33  | 1012,00 |
| Demaror                  | 1 | 2154,17 | 2585 | 2154,17 | 2585,00 |
| Becuri H4 12V 60-55 W    | 1 | 73,33   | 88   | 73,33   | 88,00   |
| Becuri H-7 12x55         | 1 | 82,50   | 99   | 82,50   | 99,00   |
| Bec HL 12x4W             | 1 | 18,33   | 22   | 18,33   | 22,00   |
| Bec 12V x 1,2W           | 1 | 18,33   | 22   | 18,33   | 22,00   |
| Bec 12V 21x 5W           | 1 | 27,50   | 33   | 27,50   | 33,00   |
| Bec 12V x 5W             | 1 | 9,17    | 11   | 9,17    | 11,00   |
| Bec 12V x 21W            | 1 | 18,33   | 22   | 18,33   | 22,00   |
| Bec 12V x 55W            | 1 | 64,17   | 77   | 64,17   | 77,00   |
| Bec K12V 10W             | 1 | 36,67   | 44   | 36,67   | 44,00   |
| Siguranță 10A            | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Siguranță 15A            | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Siguranță 20A            | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Siguranță 25A            | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Siguranță 30A            | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Siguranță 50A            | 1 | 4,58    | 5,5  | 4,58    | 5,50    |
| Bobină de inducție       | 1 | 815,83  | 979  | 815,83  | 979,00  |

Lot 9 TOYOTA

|  |                                       |   |         |      |         |         |
|--|---------------------------------------|---|---------|------|---------|---------|
|  | Colier plastic                        | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | <b>Cutie de viteze și ambreiajul</b>  |   |         |      |         |         |
|  | Ambreiaj (set)                        | 1 | 3208,33 | 3850 | 3208,33 | 3850,00 |
|  | Suport cutie de viteză                | 1 | 815,83  | 979  | 815,83  | 979,00  |
|  | Ulei cutie de viteză manuală          | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
|  | Cablu ambreiaj                        | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
|  | Coș ambreiaj                          | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Disc ambreiaj                         | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Rulment presiune                      | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Semering culisă                       | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Semering planetară                    | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
|  | Furtun ambreiaj                       | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
|  | Planetară interioară                  | 1 | 825,00  | 990  | 825,00  | 990,00  |
|  | Planetară exterioară                  | 1 | 870,83  | 1045 | 870,83  | 1045,00 |
|  | Cilindru ambreiaj                     | 1 | 687,50  | 825  | 687,50  | 825,00  |
|  | Cutie distribuție                     | 1 | 1356,67 | 1628 | 1356,67 | 1628,00 |
|  | <b>Sistemului de frânare</b>          |   |         |      |         |         |
|  | Lichid de frână                       | 1 | 137,50  | 165  | 137,50  | 165,00  |
|  | Cilindru principal de frână           | 1 | 1145,83 | 1375 | 1145,83 | 1375,00 |
|  | Etrier frână stânga, dreapta (suport) | 1 | 1787,50 | 2145 | 1787,50 | 2145,00 |
|  | Cilindru de frâna spate               | 1 | 0,92    | 1,1  | 0,92    | 1,10    |
|  | Disc de frână față (set)              | 1 | 1466,67 | 1760 | 1466,67 | 1760,00 |
|  | Disc de frână spate (set)             | 1 | 1375,00 | 1650 | 1375,00 | 1650,00 |
|  | Plăcuțe de frână din față (set)       | 1 | 504,17  | 605  | 504,17  | 605,00  |
|  | Plăcuțe de frână din spate (set)      | 1 | 458,33  | 550  | 458,33  | 550,00  |
|  | Furtun de frâna față                  | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
|  | Furtun de frâna spate                 | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |
|  | Cablul frânei de mână                 | 1 | 229,17  | 275  | 229,17  | 275,00  |
|  | Set reparație etrier frână            | 1 | 183,33  | 220  | 183,33  | 220,00  |

Lot 9 TOYOTA

|  |                                |   |                  |                  |                  |                  |
|--|--------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Amplificator vacuum            | 1 | 1136,67          | 1364             | 1136,67          | 1364,00          |
|  | Tambur spate                   | 1 | 834,17           | 1001             | 834,17           | 1001,00          |
|  | Senzori plăcuți (set)          | 1 | 183,33           | 220              | 183,33           | 220,00           |
|  | <b>Partea caroseriei</b>       |   |                  |                  |                  |                  |
|  | Mecanism de acțiune a geamului | 1 | 1145,83          | 1375             | 1145,83          | 1375,00          |
|  | Lacăt ușă (set)                | 1 | 1100,00          | 1320             | 1100,00          | 1320,00          |
|  | Miner la ușă interior          | 1 | 495,00           | 594              | 495,00           | 594,00           |
|  | Miner la ușă exterior          | 1 | 834,17           | 1001             | 834,17           | 1001,00          |
|  | Oglindă laterală               | 1 | 1100,00          | 1320             | 1100,00          | 1320,00          |
|  | Ștergător parbriz (set)        | 1 | 0,92             | 1,1              | 0,92             | 1,10             |
|  | Tampon tobă eșapament (set)    | 1 | 1008,33          | 1210             | 1008,33          | 1210,00          |
|  | Tobă eșapament (spate)         | 1 | 275,00           | 330              | 275,00           | 330,00           |
|  | Tobă eșapament (complect)      | 1 | 183,33           | 220              | 183,33           | 220,00           |
|  | Motoraș macara geam            | 1 | 357,50           | 429              | 357,50           | 429,00           |
|  | Lacăt portbagaj                | 1 | 898,33           | 1078             | 898,33           | 1078,00          |
|  | Parbriz față                   | 1 | 2841,67          | 3410             | 2841,67          | 3410,00          |
|  | <b>TOTAL</b>                   |   | 120667,25        | 144800,70        | 120667,25        | 144800,70        |
|  | <b>TOTAL LOT 9</b>             |   | <b>484926,75</b> | <b>581912,10</b> | <b>484926,75</b> | <b>581912,10</b> |