

Lotul 7 Servicii de reparație a automobilului MERCEDES SPRINTER, anul 2006, diesel 2148 cm, 64698551270468, WDB9067331S137240				Pret unitar (fara TVA)	Pret unitar (fara TVA)
1.	Scimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 buc.	Buc.	1	863.33	1036
2.	Scimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	986.67	1184
3.	Scimb al pompei de combustibil (Замена бензонасоса)	Buc.	1	3,265.00	3918
4.	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1 buc.	Buc.	1	915.00	1098
5.	Schimb toba evacuare spate (Замена задней части глушителя)	Buc.	1	1,506.67	1808
6.	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 шт.	Set.	1	1,362.50	1635
7.	Schimb al otgonului de mînă. (Замена ручного троса) 1 ком.	Buc.	1	906.67	1088
8.	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости)	Buc.	1	2,087.50	2505
9.	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости)	Buc.	1	2,240.83	2689
10.	Schimb plăcuțe frână din față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	700.00	840
11.	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	620.83	745
12.	Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	199.17	239
13.	Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	167.50	201
14.	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	6,554.17	7865
15.	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	2,983.33	3580
16.	Schimb al periilor, bucselor. (Замена щеток, втулок)	Buc.	1	294.17	353
17.	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	866.67	1040
18.	Schimb al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	441.67	530
19.	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	1,891.67	2270
20.	Schimb al sondei lambda. (Замена лямбда-зонда)	Buc.	1	1,501.67	1802
21.	Schimb bugii de încălzire (Замена свечей накала)	Buc.	1	175.00	210
22.	Schimb ridicător electric geam uși față	Buc.	1	1,004.17	1205
23.	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	3,625.00	4350
24.	Schimb al servodirecției hidraulice. (Замена гидроусилителя руля)	Buc.	1	3,358.33	4030
25.	Ulei hidraulic	Lit.	1	123.33	148
26.	Schimb al amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	2,073.33	2488
27.	Schimb al amortizator spate. (Замена амортизаторов задние 2 шт.)	Set.	1	1,311.67	1574
28.	Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых опор левых, правых)	Buc.	1	465.83	559
29.	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	542.50	651
30.	Schimb al capătului barei direcție. (Замена наконечников)	Buc.	1	227.50	273
31.	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	529.17	635
32.	Desaxarea și axarea (reglarea) roților. (Развал – сходжение)	Buc.	1	209.17	251
33.	Schimb al țije de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	300.00	360
34.	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние) 1 buc	Buc.	1	475.00	570

35.	Schimb al salenblocurilor din spate.(Замена сайлентблоков задние) 1 buc.	Buc.	1	350.00	420
36.	Schimb crucii cardanice (замена крестовины)	Buc.	1	675.00	810
37.	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	2,545.83	3055
38.	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	1,348.33	1618
39.	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	500.83	601
40.	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	166.67	200
41.	Lichid antigel	Lit.	1	45.83	55
42.	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	541.67	650
43.	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	2,125.00	2550
44.	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	1,375.00	1650
45.	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	1,076.67	1292
46.	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	215.00	258
47.	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	70.83	85
48.	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	425.00	510
49.	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Buc.	1	255.83	307
50.	Schimbul uleiului de motor 5 W 40	Lit.	1	166.67	200
51.	Ulei transmisie	Lit.	1	100.00	120
TOTAL				56,759.17	68111