

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr. lot	Denumirea bunurilor solicitate	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință												
1	Anvelope 260/508 R20	260/508 R20 (9.00 R 20) 16pr HIFLY HH616 144/142K	China	Hifly	- Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare – minim 140/137 - straturi – minim 14 - sarcina maximă pe o singură roată – 4935 - sarcina maximă pe roți duble - 4540 Livrarea: <table><tr><td>2 trim</td><td>3 trim</td><td>4 trim</td></tr><tr><td>30 buc</td><td>24 buc</td><td>20 buc</td></tr></table>	2 trim	3 trim	4 trim	30 buc	24 buc	20 buc	- Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare – minim 144/142 - straturi –16 - sarcina maximă pe o singură roată – 2800 kg - sarcina maximă pe roți duble – 2650 kg Livrarea: <table><tr><td>2 trim</td><td>3 trim</td><td>4 trim</td></tr><tr><td>30 buc</td><td>24 buc</td><td>20 buc</td></tr></table>	2 trim	3 trim	4 trim	30 buc	24 buc	20 buc	
2 trim	3 trim	4 trim																	
30 buc	24 buc	20 buc																	
2 trim	3 trim	4 trim																	
30 buc	24 buc	20 buc																	

Semnat:  Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6

Specificații de preț

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1679752405577 Data: 29.03.23								
Denumirea licitației: Anvelope								
Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	Anvelope 260/508 (9,00 R20) Hifly HH616 144/142K 16 pr	buc	74	3317.00	3980.4	245,458.00	294,549.60	
74						245,458.00	294,549.60	

Semnat:  Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6



HI FLY

9.00R20-16PR
HH616

SAFETY WARNINGS:

SERIOUS INJURY OR DEATH MAY RESULT FROM:
Tire failure due to underinflation/overloading or
excessive speed-follow owner's manual or tire
placard in vehicle.

Explosion of tire/rim assembly due to improper
mounting-only specially trained persons should
mount tires.

