

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Reparatia partiala a acoperisului din cadrul Centrului Consultativ Diagnostic, str. Al. Russo nr. 11" (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2025	Anul	202	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	4	...
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	Obiect 01 Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Praimer Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu strat de baza tip Tehnoelast EPP sau echivalent	2-4 Zile				
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu strat superior tip Tehnoelast EKP sau echivalent Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu strat superior tip Tehnoelast EKP sau echivalent	5-7 Zile				
...	Obiect 03 Categoria de lucrări: Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu strat superior tip Tehnoelast EKP sau echivalent	1-2 Zile				

Semnat: _____
 Nume: _____
 Funcția în cadrul firmei: Director
 Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_