



Технический паспорт/Pașaport tehnic
Очиститель монтажной пены
Curațitor spumă poliuretanică

ОПИСАНИЕ

Очиститель пены - это специально разработанное средство для быстрой и эффективной очистки пистолетов от остатков монтажной пены. Его мощная формула растворяет и удаляет монтажную пену, обеспечивая бесперебойное функционирование и долгий срок службы пистолета.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

При очистке пистолета-аппликатора присоединить баллон при помощи винта-адаптера, предварительно сняв защитный колпачок. Производить кратковременные нажатия на курок пистолета-аппликатора до тех пор, пока выход очистителя через выпускное отверстие не будет производиться свободно, без усилий. Отсоединить баллон от пистолета аппликатора и несколько раз нажать на курок. Движение механизмов должны быть легкими и свободными. Если этого нет, то процедуру повторить. Затем надеть на штуцер баллона специальную насадку-распылитель и через неё нанести очиститель на загрязненные части пистолета-аппликатора. Фрагменты пены будут удалены. Так же можно очищать другой инструмент, за исключением электрического инструмента. При очистки поверхностей от излишков пены используют специальную насадку-распылитель, что позволяет использовать баллон как бытовой аэрозольный очиститель.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить только в вертикальном положении. Хранить в прохладном месте при температуре от +7°C до +25°C. Избегать прямого воздействия солнечных лучей и нагрева баллона выше +40°C.

ОПАСНОСТЬ

Содержит растворитель марки Б пропан бутан.

Беречь глаза. Работать в защитной одежде и перчатках. Опасно для здоровья при вдыхании. Раздражает глаза, дыхательные пути, кожу. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Обеспечить хорошую вентиляцию помещения, при необходимости использовать респиратор. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом.

Баллон под давлением. Баллон не деформировать, и не прокалывать! Продукт горючий! Подогрев с помощью открытого огня нагревателей горелок и других искусственных источников тепла, а также выше +50°C грозит взрывом.

DESCRIERE

Soluția pentru curățarea spumei este un produs special conceput pentru curățarea rapidă și eficientă a pistoalelor. Formula sa puternică dizolvă și elimină spuma, asigurând o funcționare fără probleme și o durată lungă de viață a pistolului.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Pentru curățarea pistolului aplicator, atașați recipientul cu ajutorul șurubului adaptor, după ce ați îndepărtat în prealabil capacul de protecție. Apăsăți scurt pe trăgaciul pistolului aplicator până când eliberarea agentului de curățare prin orificiu este liberă, fără efort. Deconectați cilindrul de la pistolul aplicator și apăsați de câteva ori pe trăgaci. Mișcările mecanismelor trebuie să fie ușoare și libere. În caz contrar, repetați procedura. Atașați apoi o duză specială de pulverizare la duza pistolului de pulverizare și aplicați detergentul pe părțile murdare ale pistolului aplicator. Fragmentele de spumă vor fi îndepărtate. Alte unelte pot fi curățate în același mod, cu excepția sculelor electrice. La curățarea suprafețelor de spumă în exces, se folosește o duză specială de pulverizare, care permite ca cilindrul să fie folosit ca un agent de curățare cu aerosoli de uz casnic.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

A se depozita în poziție verticală la loc uscat și răcoros, la temperaturi între +7°C și +25°C. Evitați expunerea directă la lumina soarelui și încălzirea tubului peste +40°C.

PERICOL

Conține propan butan de gradul de solvent B.

Aveți grijă de ochii dumneavoastră. Lucrați în îmbrăcăminte și mănuși de protecție. Nociv pentru sănătate prin inhalare. Iritant pentru ochi, tractul respirator, piele. În caz de contact cu ochii, clătiți cu multă apă și solicitați sfatul medicului. Asigurați o bună ventilație a încăperii, dacă este necesar, utilizați un respirator. În caz de contact cu pielea, spălați imediat cu multă apă și săpun.

Tubul este sub presiune. Nu deformați sau perforați tubul! Produsul este inflamabil! Există pericol de explozie la încălzirea cu arzătoare cu foc deschis și alte surse de căldură artificiale, la temperaturi de peste +50°C.

