

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1580295562633					
Denumirea licitației:		Achiziție de valoare mică „Servicii de intretinere (deservire tehnica si reparatie) a ascensoarelor ANSP”					
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Model ul articol ului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
50750000-7	Servicii de întreținere a ascensorului AP 400 la 5 statii nr. de inreg. 8147 amplasat in blocul administrativ din mun. Chișinău, str. Hajdeu 49	AP400/5 statii nr. 8147	Moldova	„Baslift” SRL	1) Principalele operațiuni din cadrul lucrărilor de revizie și deservire care se efectuează de către electromecanic conform p. 163 din Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (HG Nr. 506 din 05.07.2017). 2) asigurarea intervențiilor operative în caz de oprire sau de funcționare defectuoasă a ascensoarelor prin personal specializat în maxim 2 ore de la primirea sesizării din partea beneficiarului în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08:00 – 17:00. În cazul persoanelor blocate în cabina, intervenția se va face în maximum o ora, indiferent de ora și zi a săptămânii. 3) asigurarea dispecerat permanent, 24 ore din 24, la sediul prestatorului. 4) Efectuarea reviziilor generale după un program stabilit de comun acord cu beneficiarul. 5) Lucrările de reparare efectuate la ascensoare conform p. 175 din Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (HG Nr. 506 din 05.07.2017). 6) Piese defecte înlocuite vor fi predate beneficiarului. Contravaloarea pieselor de schimb nu face obiectul prezentei achiziții. 7) După fiecare intervenție, independent de tipul prestației, furnizorul are obligația să asigure curățarea locului de muncă, aducându-l în starea anterioară efectuării intervenției. 8) Furnizorul efectuează înscrierea în Registrul de Supraveghere al ascensorului cu privire la lucrările și constatările personalului de întreținere. 9) Furnizorul întocmește Nota de constatare pentru avarii (situații în care componentele sunt distruse sau uzate premature prin violent, incendiu, inundatii sau alte situații rezultate din nerespectarea condițiilor de funcționare) și solicită beneficiarului emiterea unei comenzi ferme pentru înlocuirea subansamblelor deteriorate.	1) Principalele operațiuni din cadrul lucrărilor de revizie și deservire care se efectuează de către electromecanic conform p. 163 din Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (HG Nr. 506 din 05.07.2017). 2) asigurarea intervențiilor operative în caz de oprire sau de funcționare defectuoasă a ascensoarelor prin personal specializat în maxim 2 ore de la primirea sesizării din partea beneficiarului în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08:00 – 17:00. În cazul persoanelor blocate în cabina, intervenția se va face în maximum o ora, indiferent de ora și zi a săptămânii. 3) asigurarea dispecerat permanent, 24 ore din 24, la sediul prestatorului. 4) Efectuarea reviziilor generale după un program stabilit de comun acord cu beneficiarul. 5) Lucrările de reparare efectuate la ascensoare conform p. 175 din Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (HG Nr. 506 din 05.07.2017). 6) Piese defecte înlocuite vor fi predate beneficiarului. Contravaloarea pieselor de schimb nu face obiectul prezentei achiziții. 7) După fiecare intervenție, independent de tipul prestației, furnizorul are obligația să asigure curățarea locului de muncă, aducându-l în starea anterioară efectuării intervenției. 8) Furnizorul efectuează înscrierea în Registrul de Supraveghere al ascensorului cu privire la lucrările și constatările personalului de întreținere. 9) Furnizorul întocmește Nota de constatare pentru avarii (situații în care componentele sunt distruse sau uzate premature prin violent, incendiu, inundatii sau alte situații rezultate din nerespectarea condițiilor de funcționare) și solicită beneficiarului emiterea unei comenzi ferme pentru înlocuirea subansamblelor deteriorate.	HG Nr. 506 din 05.07.2017
50750000-7	Servicii de întreținere a ascensorului AP 500 la 8 statii nr. de inreg. 991 amplasat in blocul administrativ din mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 67A.	AP500/8 statii nr. 991	Rusia	Московский опытно-экспериментальный лифто-строительный завод			HG Nr. 506 din 05.07.2017
50750000-7	Servicii de întreținere a ascensorului AP 500 la 8 statii nr. de inreg. 992 amplasat in blocul administrativ din mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 67A.	AP500/8 statii nr. 992	Rusia	Московский опытно-экспериментальный лифто-строительный завод			HG Nr. 506 din 05.07.2017
	TOTAL	3 buc					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Beschier Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Energteplus” SRL Adresa: Mun. Chisinau str. Romana 2/2