

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție:	21120648/ocds-b3wdp1-MD-1700568559895_conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție:	Servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor, incl. piese de schimb – 2024

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cant.	U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
LOT 2. VW T4 (motor 2.0 AAC, benzină, 1998; și motor 2.5 AXL, diesel, 2002), incl. piese de schimb										
	1.Repararea complexă a chiulasei motorului AAC 2.0	1	buc	5 833	7 000	5 833	7 000			
	2.Repararea complexă a chiulasei motorului AXL 2.5	1	buc	5 833	7 000	5 833	7 000			
	3.Reglarea pompei tensiune înaltă AXL	1	buc	833	1 000	833	1 000			
	4.Înștalarea fazei de distribuție VW T-4	1	buc	833	1 000	833	1 000			
	5.Diagnosticarea motorului	1	buc	250	300	250	300			
	6.Lucrări electrice și diagnosticare	15	ore	275	330	4 125	4 950			
	7.Diagnostica suspensiei	5	buc	42	50	208	250			
	8.Lucrari reparație punte față	10	ore	275	330	2 750	3 300			
	9.Lucrari reparație punte spate	10	ore	275	330	2 750	3 300			
	10.Desaxarea și axarea roților	3	buc	292	350	875	1 050			
	11.Schimb Amortizator față	4	buc	708	850	2 833	3 400			
	12.Schimb Amortizor spate	4	buc	708	850	2 833	3 400			
	13.Schimb Articulație internă	2	buc	708	850	1 417	1 700			
	14.Schimb Articulație externă	2	buc	708	850	1 417	1 700			
	15.Schimb Bară direcție	4	buc	392	470	1 567	1 880			
	16.Schimb Capătul barei direcție	4	buc	325	390	1 300	1 560			
	17.Schimb Sabot frână față	5	set	667	800	3 333	4 000			
	18.Schimb Sabot frână spate	3	set	592	710	1 775	2 130			
	19.Schimb Disc de frână puntea față	2	buc	917	1 100	1 833	2 200			
	20.Schimb Disc de frână puntea spate	2	buc	792	950	1 583	1 900			
	21.Schimb Bucșă-bloc pârghiei de jos (față) 7D0407183	8	buc	350	420	2 800	3 360			
	22.Schimb Bucșă-bloc pârghiei de jos (spate) 7D0407140A	8	buc	350	420	2 800	3 360			
	23.Schimb Bucșă-bloc pîrghiei de sus 701407077A	8	buc	350	420	2 800	3 360			
	24.Schimb Bucșă-bloc pîrghiei de sus 701407087	8	buc	350	420	2 800	3 360			

50100000-6

25.Schimb Bucșa stabilizator	4	buc	158	190	633	760
26.Schimb Bucșa barei stabilizator	4	buc	125	150	500	600
27.Schimb Bara stabilizator 7D0411049	4	buc	196	235	783	940
28.Schimb Suport rotund de sus	4	buc	467	560	1 867	2 240
29.Schimb Suport rotund de jos	4	buc	467	560	1 867	2 240
30.Schimb Rulment butuc roata fata	2	buc	1 000	1 200	2 000	2 400
31.Schimb Rulment butuc roata spate	2	buc	1 000	1 200	2 000	2 400
32.Schimb burduf cauciuc protector articulație (extern)	2	buc	375	450	750	900
33.Schimb burduf cauciuc protector articulație (intern)	2	buc	483	580	967	1 160
34.Schimb Arc suspensie față	2	buc	358	430	717	860
35.Schimb Furtun frână față	4	buc	358	430	1 433	1 720
36.Schimb Furtun frână spate	4	buc	358	430	1 433	1 720
37.Schimb Funie frână de mână	2	buc	358	430	717	860
38.Schimb Filtru aer motor 2.5 AXL (diesel)	4	buc	233	280	933	1 120
39.Schimb Filtru aer motor AAC 2.0 (benzină)	2	buc	233	280	467	560
40.Schimb Filtru combustibil motor AAC 2.0 (benzină)	1	buc	400	480	400	480
41.Schimb Filtru combustibil motor 2.5 AXL (diesel)	4	buc	242	290	967	1 160
42.Schimb Filtru ulei AAC 2.0 (benzină)	3	buc	217	260	650	780
43.Schimb Filtru ulei AXL 2.5 (diesel)	4	buc	242	290	967	1 160
44.Schimb Filtru aer salon	2	buc	167	200	333	400
45.Schimb Cureaua mecanismului de distribuție motor AAC 2.0 (SET)	1	set	1 917	2 300	1 917	2 300
46.Schimb Cureaua mecanismului de distribuție motor AXL 2.5 TDI (SET)	1	set	2 833	3 400	2 833	3 400
47.Schimb Cureaua pompei de tensiune înaltă motor AXL 2.5 TDI	1	buc	2 833	3 400	2 833	3 400
48.Schimb Cureaua pompei mecanismului de direcție	1	buc	375	450	375	450
49.Schimb Curea generatorului motor AAC 2.0	1	buc	375	450	375	450
50.Schimb Curea generatorului motor AXL 2.5	1	buc	375	450	375	450
51.Schimb Garnitura chiloasei motor AXL 2.5	1	buc	2 917	3 500	2 917	3 500
52.Schimb Garnitura chiloasei motor AAC 2.0	1	buc	2 917	3 500	2 917	3 500
53.Schimb Pompa sistem răcire motor AAC 2.0	1	buc	1 000	1 200	1 000	1 200
54.Schimb Pompa sistem răcire motor AXL 2.5	1	buc	1 250	1 500	1 250	1 500
55.Schimb Radiator sistem de răcire motor AAC 2.0	1	buc	1 625	1 950	1 625	1 950
56.Schimb Radiator sistem de răcire motor AXL 2.5	1	buc	1 875	2 250	1 875	2 250

la comandă, pe parcursul anului 2024

MD87TRPCC518430A00172AA

10%

57.Schimb Ambriaj motor AAC 2.0 (set)	1	set	2 083	2 500	2 083	2 500			
58.Schimb Ambriaj motor AXL 2.5 (set)	1	set	2 250	2 700	2 250	2 700			
59.Schimb Funie ambriaj	1	buc	458	550	458	550			
60.Schimb Perna motor AAC 2.0	2	buc	817	980	1 633	1 960			
61.Schimb Perna cutie viteză motor AAC 2.0	2	buc	625	750	1 250	1 500			
62.Schimb Perna cutie viteză motor AXL	2	buc	625	750	1 250	1 500			
63.Schimb Termostat motor AAC	1	buc	433	520	433	520			
64.Schimb Termostat motor AXL	1	buc	433	520	433	520			
65.Schimb Radiator încălzire cabină	1	buc	2 083	2 500	2 083	2 500			
66.Schimb Bujii motor AAC	4	buc	92	110	367	440			
67.Schimb Bujii incandescente motor AXL	4	buc	300	360	1 200	1 440			
68.Schimb Bobina 6NO905104	1	buc	483	580	483	580			
69.Schimb Becuri H4 12V 60-55 W	20	buc	125	150	2 500	3 000			
70.Schimb Bec 12V x P21W	20	buc	50	60	1 000	1 200			
71.Schimb Sigaranță 10A	10	buc	17	20	167	200			
72.Schimb Sigaranță 15A	10	buc	17	20	167	200			
73.Schimb Siguranță 20A	10	buc	17	20	167	200			
74.Schimb Siguranță 25A	10	buc	17	20	167	200			
75.Ulei motor 5w40	45	lit	150	180	6 750	8 100			
76.Lichid de răcire G12	20	lit	58	70	1 167	1 400			
TOTAL LOT 2					122 067	146 480			

Semnăt:_____

Numele, Prenumele: Nevedomschi Denis

În calitate de: Director executiv

Ofertantul: EUROGARAGE SRL

Adresa: mun.Chisinau, str N.M. Spataru, tel; 078300824