



Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1608559213578

Informația despre solicitant denumirea : IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

Informația despre ofertant: Aurmilion SRL

12/25/2020

n/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau serviciilor	Specificare a tehnică	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5
		Reparația placa de bază și a pieselor electronice:			
1		Reparația placa de bază și a pieselor electronice Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025; Epson L 100/ WF-5690 DWF		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
2		Reparația placa de bază și a pieselor electronice Canon iR 2018		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
		Reparația sursa de alimentare:			
3		Reparația sursa de alimentare Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025; Epson L 100/ WF-5690 DWF		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
4		Reparația sursa de alimentare Canon iR 2018		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
		Reparația sistemului de preluare și transport hârtie:			
5		Reparația sistemului de preluare și transport hârtie Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025; Epson L 100/ WF-5690 DWF		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
6		Reparația sistemului de preluare și transport hârtie Canon iR 2018		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	

50323000-5

		Película termică:		
7		Película termică Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei
8		Película termică Canon iR 2018		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei
		Reparația subansamblu cuptor:		
9		Reparația subansamblu cuptor Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei
10		Reparația subansamblu cuptor Canon iR 2018		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei
		Reparația unitate laser:		
11		Reparația unitate laser Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei
12		Reparația unitate laser Canon iR 2018		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei
		Reglaje mecanice/motoare electrice, ungere pinioane/rolel, calibrări:		
13		Reglaje mecanice/motoare electrice, ungere pinioane/rolel, calibrări Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025; Epson L 100/ WF-5690 DWF		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei
14		Reglaje mecanice/motoare electrice, ungere pinioane/rolel, calibrări Canon iR 2018		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei
		Profilaxie:		
15		Profilaxie Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei
16		Profilaxie Canon iR 2018		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei

Producatorul tonerului,
pieselor
:SCC,
Tara de origineMarea
Britanie, in decurs de 8
de ore, la solicitare

		Curațarea scutecului:		
17		Curațarea scutecului Epson L 100/ WF-5690 DWF		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei
		Curațarea sistemului înc:		
18		Curațarea sistemului înc Epson L 100/ WF-5690 DWF		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei
		Reîncarcare cartușe:		
19	50323000-5	Reîncarcare cartușe FX 10 (140 gr.), 703 (140 gr.), 737 (140 gr.), 712 (80 gr.), 725 (80 gr.), 728 (80 gr.)		Servicii de reîncarcare cartușe corespunde tipului imprimantei, toner, cerneala de calitate înaltă, fiecare cartuș se va reîncărca cu gramaj conform cerințelor tehnice de la producător -desamblarea cartusului,curățirea și aspirarea pieselor:lamei de curățire,,fotoreceptorului,PCRaspirarea cartusului pentru înlăturarea tonerului utilizat. Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate(producatorul cu renume mondial),- asamblarea cartusului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor îndeplinite.- calitatea și cantitatea imprimării-conform condițiilor tehnice a producătorului cartusului.
20		Reîncarcare cartușe C-EXV-14/GPR-18(Canon iR 2018)		
21		Reîncarcare cartușe HP 126A(HP Laser Jet CP 1025 color)		
22		Reîncarcare cartușe(Sistema) Cerneala(Epson L 100 ink originala 70 ml)		
		Regenerare cartușe:		
23		Regenerare cartușe FX 10 (140 gr.), 703 (140 gr.), 737 (140 gr.), 712 (80 gr.), 725 (80 gr.), 728 (80 gr.)		Servicii de restabilire/diagnosticare cartușelor incluse: • Dezasamblarea cartusului • Curățirea/aspirarea pieselor • Înlocuirea pieselor: val magnetic,fotoreceptor, lama
24		Regenerare cartușe C-EXV-14/GPR-18(Canon iR 2018)		

25	Regenerare cartușe HP 126A(HP Laser Jet CP 1025 color)		de curățire, lamela de dozare, PCR, magnet • Aspirarea cartusului de toner utilizat • Asamblarea cartusului și plasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite Schimbarea bandei- calitatea și cantitatea imprimării- conform condițiilor tehnice a producătorului cartusului..	
----	--	--	--	--



Best regards,
 Manager Corporate Clients
 Ana Caterinici
 Mun.Chisinau, Bd.Gr.Vieru,24
 Tel.: +373 (22) 21-21-92, Mob.:079507231
 e-mail: anna@cartridge.md
www.cartridge.md



