

Specificații de tehnice(F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1599731470586](#) (21028114) din 26.09.2020

Denumirea procedurii de achiziție: **Cererea ofertelor de prețuri**

Servicii de reparație a utilajului medical din dotarea laboratoarelor ANSP

Denumirea serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
2	3	4	5	6	7
Servicii de reparație a utilajului medical din dotarea laboratoarelor ANSP					
Lot 23					
Autoclav Nuve OT 100V	Autoclav Nuve OT 100V	Turcia	Nuve	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului,(înlocuirea filtrului microbian și a garniturii de cauciuc 15.c03199) se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrarile executate și piesele instalate min - 1an verificare metrologică CSP Edineț	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului,(înlocuirea filtrului microbian și a garniturii de cauciuc 15.c03199) se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrarile executate și piesele instalate min - 1an verificare metrologică CSP Edineț
Lot 27					
Autoclav Nuve OT 100	Autoclav Nuve OT 100	Turcia	Nuve	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului,(înlocuirea filtrului microbian) se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrarile executate și piesele instalate min -1an, verificare metrologică. CSP Bălți	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului,(înlocuirea filtrului microbian) se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrarile executate și piesele instalate min -1an, verificare metrologică. CSP Bălți
Lot 33					
Sterilizator cu abur (autoclav), NUVE OT 100V nr.010342	Sterilizator cu abur, autoclav NUVE OT 100V nr.010342	Turcia	Nuve	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului,(înlocuirea elementelor de înșurubare z15.102047 și a garniturii de cauciuc Z15 C03199) se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrarile executate și piesele instalate min -1an verificare metrologică CSP Soroca	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului,(înlocuirea elementelor de înșurubare z15.102047 și a garniturii de cauciuc Z15 C03199) se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrarile executate și piesele instalate min -1an verificare metrologică CSP Soroca
Lot 37					

Autoclav NUVE OT 100V, № 01 - 0335, a. 2013, Turcia.(Inlocui rea elementelor de încălzire și a garniturii de cauciuc)	Autoclav NUVE OT 100V, № 01 - 0335, a. 2013,	Turcia	Nuve	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, Inlocuirea elementelor de încălzire- set.z15.102047 și a garniturii de cauciuc z15.C03199 se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrările executate si piesele instalate min -1an verificare metrologica CSP Ungheni	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, Inlocuirea elementelor de încălzire- set.z15.102047 și a garniturii de cauciuc z15.C03199 se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrările executate si piesele instalate min -1an verificare metrologica CSP Ungheni
Lot 44					
Autoclav Sterilizator cu aburi vertical de laborator OT 100V, NUVE; nr.01- 0340	Autoclav Sterilizator cu aburi vertical de laborator OT 100V, NUVE; nr.01-0340	Turcia	Nuve	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, (inlocuirea garniturii de cauciucZ 15.C03199 și Pressure transmitter 0-4bar Z12.520012 se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrările executate si piesele instalate min - 1an verificare metrologica CSP. Căușeni	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, (inlocuirea garniturii de cauciucZ 15.C03199 și Pressure transmitter 0-4bar Z12.520012 se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrările executate si piesele instalate min - 1an verificare metrologica CSP. Căușeni
Lot 46					
Autoclav NUVE OT100V Numărul de uzină: 01.0338	Autoclav NUVE OT100V Numărul de uzină: 01.0338	Turcia	Nuve	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, (inlocuirea senzor nivelZ12.S20009 de apă,pompa de apăZ12P12012,garnitura de cauciucZ15C03199). se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrările executate si piesele instalate min -1an verificare metrologica CSP. Comrat	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, (inlocuirea senzor nivelZ12.S20009 de apă,pompa de apăZ12P12012,garnitura de cauciucZ15C03199). se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrările executate si piesele instalate min -1an verificare metrologica CSP. Comrat
Lot 49					
Sterilizator cu aburi (autocav.) vertical de laborator, Nuve OT 100V 01-0341,	Sterilizator cu aburi (autocav.) vertical de laborator, Nuve OT 100V 01-	Turcia	Nuve	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrările executate si piesele instalate min -1an verificare metrologica CSP Cahul	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație Garanție la lucrările executate si piesele instalate min -1an verificare metrologica CSP. Cahul

Turcia Ancara	0341, Turcia Ancara				

Semnat: _____

Numele, prenumele: Beşirik Inga In calitate de: director

Ofertantul: „Intermed-Service,, SRL

Adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 65