

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul proceduri de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1585747012032 din 13 apr 2020

Denumirea proceduri de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1						
Automobilul Skoda Octavia 1,8 ARX (CMP-040), a.2005	ŠKODA	Europa	UE	Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor, rulment) 2 serv. Schimb demaror 1 serv. Schimb plăcuțe frână față (set) 1 set Schimb ulei motor 5w30 1 serv. Schimb ambreaj (set) 1 serv. Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată	Conform caietului de sarcini	

				R 15 8 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv. Schimb filtru salon 1 serv. Schimb ambreaj cu volantă și rulment presiune (set) 1 serv. Schimb bugii 2 serv. Prețul trebuie să include costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate		
Automobilul Skoda Octavia 1,6 BFQ (PVL-411), a.2009	ŠKODA	Europa	UE	Schimb bugii (set) 1 serv. Schimb amortizor față (în set cu rulment sarcină suport arc) 2 serv. Schimb set de distribuție (GRM) 1 serv. Demontare- montare-	Conform caietului de sarcini	

				balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv. Schimb ulei motor 5w30 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 2 serv. Schimb filtru salon 2 serv. Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate		
Automobilul Nissan Pathfinder YD25 (CMC-963) a.2007	NISSAN	Europa	UE	Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv. Schimb amortizor față (în set cu rulment sarcină suport arc) 2 serv. Schimb amortizor spate (în set cu suport amortizor) 2 buc. Schimb butuc roată față 4	Conform caietul de sarcini	

				serv. Demontare- montare- balansare, instalare la automobil roată R 17 (aluminiu) 16 serv. Schimb ulei motor 5w30 2 serv. Schimb filtru ulei 2 serv. Schimb filtru aer 2 serv. Schimb filtru salon 2 serv. Schimb filtru motorină 2 serv. Schimb ambreaj cu volantă (set) 1 serv. Schimb injector (nasos-forșunca) 2 serv. Schimb turbina aer 1 serv. Schimb articulație sarcină /ghidare partea de jos, față (stînga,dreapta) 4 serv. Schimb articulație		
--	--	--	--	--	--	--

				sarcină /ghidare partea de sus, față(sînga,dreapta) 4 serv. Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.		
Renault Kangoo (CNI-691) a.2008 (1.9 disel)	RENAULT	Europa	UE	Schimb plăcuțe frîă față (set) 1 set Schimb bugii incandescente (set) 1 set Schimb disc frîă față 2 serv. Demontare- montare- balansare, instalare la automobil roată R 14 4 serv. Schimb ulei motor 5w30 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv. Schimb filtru salon 1 serv.	Conform caietul de sarcini	

				Schimb filtru motorină 1 serv. Schimb perii parbriz (set) 1 serv. Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate		
Automobilul UAZ-2206, a. 1989	UAZ	Europa	UE	Schimb rulment roată față exterior 4 serv. Schimb carburator 2 serv. Schimb ulei motor 10w40 4 serv. Schimb filtru ulei 4 serv. Demontare-montare balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv. Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor	Conform caietul de sarcini	

				schimbate.		
				Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv. Schimb disc frână față 2 serv. Schimb ulei motor 5w30 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv. Schimb filtru salon 1 serv. Demontare- montare- balansare, instalare la automobil roată R 16 (aluminiu) 4 serv. Schimb amortizor față (în set cu rulment sarcină suport arc) 2 serv. Prețul trebuie să include costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor	Conform căietul de sarcini	
Automobilul Mitsubishi Lancer (2010) (JMBSNCY2ABU001758)	MITSUBISHI	Europa	UE			

				schimbate.		
				Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv. Schimb ulei motor 5w30 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv. Schimb filtru salon 1 serv. Schimb distribuție (GRM) set 1 serv. Schimb ambreaj cu volantă (set) 1 serv. Demontare- montare- balansare, instalare la automobil roată R 15 8 buc. Prețul trebuie să include costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Conform caietului de sarcini	
FORD FOCUS (WFO4XXWPD47DM02683) a.2007	FORD	Europa	UE			
Automobilul Volkswagen 1,7 cm3 (a.1989) CFT-978 motor KV006820, VIN W222225ZJH021122	VW	Europa	UE	Schimb rulment din față 2 serv.	Conform caietului de sarcini	

				Schimb bugii incandescente (set) 1 serv. Demontare- montare- balansare, instalare la automobil roată R 15 4 serv. Schimb ulei motor 5w30 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv. Prețul trebuie să include costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate		
Renault Kangoo.2007 (1.6 benz.)	RENAULT	Europa	UE	Schimb plăcuțe frână față (set) 1 set Schimb bugii (set) 1 set Schimb disc frână față 2 serv. Demontare- montare- balansare, instalare la automobil roată	Conform caietul de sarcini	

				R 14 8 serv. Schimb ulei motor 5w30 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv. Schimb filtru salon 1 serv. Schimb filtru motorină 1 serv. Schimb		
				serv. Schimb filtru salon 1 serv. Schimb filtru motorină 1 serv. Schimb	Conform caietului de sarcini	
Mercedes 515 cdi (WDB9066571SS50418) a. 2011	MERCEDES	Europa	UE	Schimb filtru aer 1 serv. Schimb filtru salon 1 serv. Schimb filtru motorină 1 serv. Schimb		

				amortizor față (în set cu suport amortizor, rulment) 2 serv. Prețul trebuie să include costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.		
Mitsubishi Pajero (a.2012) (MMCGNKH40CFZ04371)	MITSUBISHI	Europa	UE	Schimb ulei motor 5w30 (MB 229.51) 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv. Schimb filtru salon 1 serv. Schimb filtru motorină 1 serv. Demontare- montare- balansare , instalare la automobil roată R 17 4 serv. Prețul trebuie să include costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic	Conform caietul de sarcini	

				și al materialelor schimbate.		
IVECO 35c15 (2286 cm3) (ZCFC535A305072923) a.2015	IVECO	Europa	UE	Schimb ulei motor 5w30 (MB 229.51) 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv. Schimb filtru salon 1 serv. Schimb filtru motorină 1 serv. Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16 6 serv. Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Conform caietului de sarcini	
Lotul 2						
Automobilul Skoda Octavia 1,9 TDI, a. 2007	ŠKODA	Europa	UE	Schimb ulei motor 5w30 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv	Conform caietului de sarcini	

Schimb filtru aer				
2 serv				
Schimb filtru salon	2			
serv				
Schimb filtru motorină				
2 serv				
Demontare-montare-balansare, instalare la automobil	roată			
R 15	8			
serv				
Vulcanizarea anvelopei R15				
4 serv				
Schimb bugii incandescente(set				
) 1 serv				
Schimb lichid fîne	1			
serv				
Schimb plăcuțe fînă față (set)	1			
serv				
Schimb plăcuțe fînă spate (set)	1			
serv				
Reglare unghiurilor de direcție	1 serv			
Reparație suporturilor de fînă	4 serv			
Schimb burduf planetarei				
exterioare				
2 serv				

				Schimb burduf planetarei interioare 2 serv Schimb set GRM 1 serv Schimb suport motor (set) 1 serv Schimb termosta 1 serv Diagnostică computerizată 2 serv Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.		
Opel vectra Z16XE20R73607, a.2000	OPEL	Europa	UE	Schimb ulei motor 5w30 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzin 2 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv	Conform caietul de sarcini	

				Schimb amortizor față 2 serv Schimb arc elicoidal față 2 serv Schimb arc elicoidal spate 2 serv Schimb bușă (salen bloc) braț față 2 serv Schimb bușă (salen bloc) braț spate 2 serv Reglarea unghiurilor de direcție2 serv Demontare- montare- balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set)1 serv Schimb amortizor spate 2 serv Diagnostică suspensiei 2 serv Vulcanizarea	
--	--	--	--	---	--

				anvelopei R15 4 serv Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.		
			UE	Schimb ulei motor 5w40 12 serv Schimb filtru ulei 12 serv Schimb filtru aer 12 serv Schimb filtru salon 12 serv Schimb filtru benzină 12 serv Schimb set distribuție (GRM) 6 serv Demontare- montare- balansare, instalare la autonomobil roată R 15 48 serv Schimb bugii (set) 6 serv Schimb lichid de frâne 6 serv	Conform caietul de sarcini	
Dacia Logan , a.2013(UU14SDAG450218188) 1142 cm3	DACIA	Europa				

				Vulcanizarea anvelopei R15 24 serv Diagnostică computerizată 6 serv Diagnostică suspensiei 12 serv Schimb suport motor 6 serv Schimb curea amplificator hidraulic 6 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 12 serv Schimb plăcuțe frână spate (set)6 serv Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.		
		Europa	UE	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv	Conform caietul de sarcini	
Iveco Dealy 35s13 2,8 TD (ZCFC3590005383986) a.2002	IVECO					

				Schimb filtru motorină 2 serv Demontare-montare-balansare, la instalare roată automobil R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 4 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frîne 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Schimb saboți frînă spate (set) 1 serv Diagnostică sistemului de alimentare 2 serv Schimbare cruce cardanică 2 serv Schimbare lacătului de start 1 serv Schimb rulment roată față 2 serv Schimb rulment roată spate 2 serv	
--	--	--	--	---	--

				Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului		
		Europa	UE	Schimb ulei motor 5w40 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru combustibil 2 serv Schimb distribuție (GRM) 1 serv Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv Schimb bugii incandescente (set) 1 serv Schimb lichid de frâne 6 serv Vulcanizarea anvelopei R15 4 serv Diagnostică computerizată	Conform caietul de sarcini	
Dacia Logan, a.2010(UU1KSD20544109314) 1461 cm3	DACIA					


				1 serv Diagnostică suspensiei 2 serv Schimb suport motor 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb bușă stabilizator 2 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv Schimb termostat 1 serv Schimb bușă (salen bloc) braț față 2 serv Schimb bușă (salen bloc) braț spate 2 serv Schimb mecanism de direcție 1 serv Pretul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
--	--	--	--	--	--

	Europa	UE	Schimb ulei motor 5w30 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzina 2 serv Schimb distribuție (GRM) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimbarea pres garniturii spate motor(zadnii corennoi) 1 serv Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 4 serv Reglare unghiurilor de direcție 2 serv	Conform caietul de sarcini	
Chevrolet orlando (KL1 YF7559EK537679) 1796 cm3	CHEVROLET				

				Diagnostică computerizată 2 serv Diagnostică suspensiei 2 serv Schimb bușă (salen bloc) braț față 2 serv Schimb arc elicoidal față 2 serv Schimb arc elicoidal spate 2 serv Schimb cilindru fînă spate 2 serv Schimb amortizor spate 2 Serv Schimb parbriz față 1 serv Schimb oglinda stînga 1 serv Prețul trebuie să include costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate		
Fiat Ducato 2,3 TD a.2007(VFICALA834137185)	FIAT	Europa	UE	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 2 serv Schimb filtru	Conform caietului de sarcini	

				ulei 2 serv Schimb filtru aier 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru motorină 2 serv Demontare- montare- balansare, instala re la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 4 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb ulei motor 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Schimb suport motor(set complet) 1 serv Diagnostica suspensiei 2 serv Diagnostica computerizată	
--	--	--	--	--	--

				1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.		
--	--	--	--	--	--	--



Semnăt: _____



Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi

În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAC-Hermes" SA

Ofertantul: DAC-Hermes SA

Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.