

| Numărul procedurii de achiziție 21561692 din 12,02,2026 |                                                                                             |                     |             |                        |                      |               |             |                               |                              |            |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                         | Obiectul de achiziției:Servicii de reparații și deservire tehnică a unităților de transport |                     |             |                        |                      |               |             |                               |                              |            |
| Cod CPV                                                 | Denumirea bunurilor/serviciilor                                                             | Unitate a de măsură | Cantitate a | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/pres tare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1                                                       | 2                                                                                           | 3                   | 4           | 5                      | 6                    | 7             | 8           | 9                             | 10                           | 11         |
|                                                         | Lotul 1                                                                                     |                     |             |                        |                      |               |             |                               |                              |            |
|                                                         | Servicii de reparație Volvo XC60 a.2015 YV1DZA5C6G2787385; motorină                         |                     |             |                        |                      |               |             | 31,12,2026                    |                              |            |
| 1                                                       | Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)                                             | Buc.                | 1           | 1,751.67               | 2102                 | 1,751.67      | 2102        |                               |                              |            |
| 2                                                       | Schimb al rolelor de întindere. (Замена роликов                                             | Set                 | 1           | 1,916.67               | 2300                 | 1,916.67      | 2300        |                               |                              |            |
| 3                                                       | Schimbul curelei mecanismului de distribuție. (Замена ремня ГРМ)                            | Buc.                | 1           | 2,708.33               | 3250                 | 2,708.33      | 3250        |                               |                              |            |
| 4                                                       | Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)                                           | Buc.                | 1           | 4,750.00               | 5700                 | 4,750.00      | 5700        |                               |                              |            |
| 5                                                       | Schimb perna suport motor. (Замена подушки                                                  | Buc.                | 1           | 1,875.00               | 2250                 | 1,875.00      | 2250        |                               |                              |            |
| 6                                                       | Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2                                          | Set                 | 1           | 2,000.00               | 2400                 | 2,000.00      | 2400        |                               |                              |            |
| 7                                                       | Schimb al otgonului de mînă. (Замена ручнова                                                | Buc.                | 1           | 1,267.50               | 1521                 | 1,267.50      | 1521        |                               |                              |            |
| 8                                                       | Schimb al rulmenților din față. (Замена                                                     | Buc.                | 1           | 2,125.00               | 2550                 | 2,125.00      | 2550        |                               |                              |            |
| 9                                                       | Schimb al rulmenților din spate. (Замена                                                    | Buc.                | 1           | 2,333.33               | 2800                 | 2,333.33      | 2800        |                               |                              |            |
| 10                                                      | Schimb plăcuțe din față. (Замена колодок                                                    | Set                 | 1           | 798.33                 | 958                  | 798.33        | 958         |                               |                              |            |
| 11                                                      | Schimb al saboților la roți din spate. (Замена                                              | Set                 | 1           | 514.17                 | 617                  | 514.17        | 617         |                               |                              |            |
| 12                                                      | Schimb furtun frînă (Замена тормозных шлангов)                                              | Buc.                | 1           | 583.33                 | 700                  | 583.33        | 700         |                               |                              |            |

|    |                                                       |      |   |          |      |          |      |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------|------|---|----------|------|----------|------|--|--|--|
| 13 | Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная)          | Buc. | 1 | 166.67   | 200  | 166.67   | 200  |  |  |  |
| 14 | Schimb al generatorului. (Замена генератора)          | Buc. | 1 | 1,500.00 | 1800 | 1,500.00 | 1800 |  |  |  |
| 15 | Schimb al demarorului. (Замена стартера)              | Buc. | 1 | 1,208.33 | 1450 | 1,208.33 | 1450 |  |  |  |
| 16 | Schimb al releului de aspirație. (Замена)             | Buc. | 1 | 816.67   | 980  | 816.67   | 980  |  |  |  |
| 17 | Schimb al bendixului. (Замена бендикса)               | Buc. | 1 | 666.67   | 800  | 666.67   | 800  |  |  |  |
| 18 | Schimb al debimetrului de aer. (Замена)               | Buc. | 1 | 2,416.67 | 2900 | 2,416.67 | 2900 |  |  |  |
| 19 | Schimb al sondei lambda. (Замена лямбдозонда)         | Buc. | 1 | 666.67   | 800  | 666.67   | 800  |  |  |  |
| 20 | Schimb bobina de inducție. (Замена катушки)           | Buc. | 1 | 0.83     | 1    | 0.83     | 1    |  |  |  |
| 21 | Schimb bugii (Замена свечей) 1 buc.                   | Buc. | 1 | 458.33   | 550  | 458.33   | 550  |  |  |  |
| 22 | Schimb al mecanismului de direcție. (Замена)          | Buc. | 1 | 2,916.67 | 3500 | 2,916.67 | 3500 |  |  |  |
| 23 | Schimb al servodirecției. (Замена усилителя руля)     | Buc. | 1 | 2,083.33 | 2500 | 2,083.33 | 2500 |  |  |  |
| 24 | Ulei hidraulic                                        | Lit. | 1 | 400.00   | 480  | 400.00   | 480  |  |  |  |
| 25 | Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов)       | Set  | 1 | 3,416.67 | 4100 | 3,416.67 | 4100 |  |  |  |
| 26 | Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов)      | Set  | 1 | 1,978.33 | 2374 | 1,978.33 | 2374 |  |  |  |
| 27 | Schimb kit burduf protecție amortizator față          | Buc  | 1 | 1,150.00 | 1380 | 1,150.00 | 1380 |  |  |  |
| 28 | Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых)    | Buc. | 1 | 654.17   | 785  | 654.17   | 785  |  |  |  |
| 29 | Schimb transmisie planetară dreapta- stînga. (Замена) | Buc. | 1 | 2,772.50 | 3327 | 2,772.50 | 3327 |  |  |  |
| 30 | Schimb al capătului barei direcție. (Замена)          | Buc. | 1 | 325.00   | 390  | 325.00   | 390  |  |  |  |
| 31 | Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.            | Buc. | 1 | 1,041.67 | 1250 | 1,041.67 | 1250 |  |  |  |
| 32 | Dezaxarea și axarea (reglarea) roților. (Развал –     | Buc. | 1 | 250.00   | 300  | 250.00   | 300  |  |  |  |
| 33 | Schimb al țije de comandă a direcției. (Замена)       | Buc. | 1 | 402.50   | 483  | 402.50   | 483  |  |  |  |

|    |                                                                                  |      |   |          |      |          |      |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|------|----------|------|--|--|--|
| 34 | Schimb al bușei stabilizator din față. (Замена бушп стабилизатора спереди)       | Set  | 1 | 1,400.00 | 1680 | 1,400.00 | 1680 |  |  |  |
| 35 | Schimb al bușei stabilizator punții din spate. (Замена бушп стабилизатора сзади) | Set  | 1 | 1,000.00 | 1200 | 1,000.00 | 1200 |  |  |  |
| 36 | Schimb radiator (Замена основного радиатора)                                     | Buc. | 1 | 1,833.33 | 2200 | 1,833.33 | 2200 |  |  |  |
| 37 | Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)                                    | Buc. | 1 | 1,916.67 | 2300 | 1,916.67 | 2300 |  |  |  |
| 38 | Schimb termostat. (Замена термостата)                                            | Buc. | 1 | 1,000.00 | 1200 | 1,000.00 | 1200 |  |  |  |
| 39 | Schimb lichid antigel. (Замена тосола)                                           | Lit. | 1 | 625.00   | 750  | 625.00   | 750  |  |  |  |
| 40 | Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)                              | Buc. | 1 | 2,500.00 | 3000 | 2,500.00 | 3000 |  |  |  |
| 41 | Schimb placă presiune (Замена корзины)                                           | Buc. | 1 | 83.33    | 100  | 83.33    | 100  |  |  |  |
| 42 | Schimb disc ambreaj. (Замена диска)                                              | Buc. | 1 | 83.33    | 100  | 83.33    | 100  |  |  |  |
| 43 | Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника корзины)                       | Buc. | 1 | 83.33    | 100  | 83.33    | 100  |  |  |  |
| 44 | Servicii evacuare automobil                                                      | Buc. | 1 | 500.00   | 600  | 500.00   | 600  |  |  |  |
| 45 | Diagnosticarea suspensiei                                                        | Buc. | 1 | 125.00   | 150  | 125.00   | 150  |  |  |  |
| 46 | Schimbul filtrului de aer                                                        | Buc. | 1 | 195.83   | 235  | 195.83   | 235  |  |  |  |
| 47 | Schimbul filtrului de ulei                                                       | Buc. | 1 | 54.17    | 65   | 54.17    | 65   |  |  |  |
| 48 | Schimbul filtrului de combustibil                                                | Buc. | 1 | 238.33   | 286  | 238.33   | 286  |  |  |  |
| 49 | Schimbul filtrului de salon cu cărbune                                           | Buc. | 1 | 311.67   | 374  | 311.67   | 374  |  |  |  |
| 50 | Schimbul uleiului de motor 5 W 30                                                | Lit. | 1 | 275.00   | 330  | 275.00   | 330  |  |  |  |
| 51 | Schimb al arcului elicoidal față – 2 buc.                                        | Set  | 1 | 2,166.67 | 2600 | 2,166.67 | 2600 |  |  |  |
| 52 | Schimb al arcului elicoidal spate – 2 buc.                                       | Set  | 1 | 2,166.67 | 2600 | 2,166.67 | 2600 |  |  |  |
| 53 | Schimb ax cardanic (privod) – 1 buc.                                             | Buc. | 1 | 2,855.83 | 3427 | 2,855.83 | 3427 |  |  |  |
| 54 | Schimb stabilizator față – 1 buc.                                                | Buc. | 1 | 3,955.83 | 4747 | 3,955.83 | 4747 |  |  |  |

|    |                                                        |      |   |          |       |          |       |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------|------|---|----------|-------|----------|-------|--|--|--|
| 55 | Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc.           | Set  | 1 | 458.33   | 550   | 458.33   | 550   |  |  |  |
| 56 | Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră            | Oră  | 1 | 208.33   | 250   | 208.33   | 250   |  |  |  |
| 57 | Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră        | Oră  | 1 | 251.67   | 302   | 251.67   | 302   |  |  |  |
| 58 | Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de frânare | Buc. | 1 | 391.67   | 470   | 391.67   | 470   |  |  |  |
| 59 | Schimb al ridicătorului de geam electric               | Buc. | 1 | 2,029.17 | 2435  | 2,029.17 | 2435  |  |  |  |
| 60 | Demontare, montare al motorului automobilului          | Buc. | 1 | 2,500.00 | 3000  | 2,500.00 | 3000  |  |  |  |
| 61 | Dezasamblarea și asamblarea motorului                  | Buc. | 1 | 8,333.33 | 10000 | 8,333.33 | 10000 |  |  |  |
| 62 | Schimb piston – 1 buc.                                 | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500  | 1,250.00 | 1500  |  |  |  |
| 63 | Set inele pentru un piston                             | Buc. | 1 | 166.67   | 200   | 166.67   | 200   |  |  |  |
| 64 | Schimb bielă – 1 buc.                                  | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500  | 1,250.00 | 1500  |  |  |  |
| 65 | Schimb arbore cotit – 1 buc.                           | Buc. | 1 | 416.67   | 500   | 416.67   | 500   |  |  |  |
| 66 | Șlefuire arbore cotit                                  | Buc  | 1 | 83.33    | 100   | 83.33    | 100   |  |  |  |
| 67 | Schimb lagăr arbore cotit ( set )                      | Set  | 1 | 216.67   | 260   | 216.67   | 260   |  |  |  |
| 68 | Schimb lagăr bielă ( set )                             | Set  | 1 | 250.00   | 300   | 250.00   | 300   |  |  |  |
| 69 | Schimb set garnituri motor                             | Set  | 1 | 329.17   | 395   | 329.17   | 395   |  |  |  |
| 70 | Dezasamblarea, asamblarea chiulasei                    | Buc. | 1 | 500.00   | 600   | 500.00   | 600   |  |  |  |
| 71 | Schimb chiulasă                                        | Buc  | 1 | 1,150.00 | 1380  | 1,150.00 | 1380  |  |  |  |
| 72 | Schimb arborelui cu came – 1 buc.                      | Buc. | 1 | 375.00   | 450   | 375.00   | 450   |  |  |  |
| 73 | Reparația chiulasei                                    | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500  | 1,250.00 | 1500  |  |  |  |
| 74 | Schimb supapă admisie – 1 buc.                         | Buc. | 1 | 208.33   | 250   | 208.33   | 250   |  |  |  |
| 75 | Schimb supapă emisie – 1 buc.                          | Buc. | 1 | 208.33   | 250   | 208.33   | 250   |  |  |  |

|    |                                                            |      |   |          |      |          |      |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------|------|---|----------|------|----------|------|--|--|--|
| 76 | Schimb semering una supapă                                 | Buc. | 1 | 8.33     | 10   | 8.33     | 10   |  |  |  |
| 77 | Reparația blocului cilindrilor                             | Buc. | 1 | 83.33    | 100  | 83.33    | 100  |  |  |  |
| 78 | Schimb al garniturei capac chiulasă                        | Buc. | 1 | 825.00   | 990  | 825.00   | 990  |  |  |  |
| 79 | Schimb al garniturei chiulasă                              | Buc. | 1 | 583.33   | 700  | 583.33   | 700  |  |  |  |
| 80 | Schimb al garniturei colectorului de evacuare              | Buc. | 1 | 1,379.17 | 1655 | 1,379.17 | 1655 |  |  |  |
| 81 | Schimb al garniturei colectorului de admisie               | Buc. | 1 | 966.67   | 1160 | 966.67   | 1160 |  |  |  |
| 82 | Înlocuire schimbător de căldură ( замена термостата )      | Buc. | 1 | 1,775.00 | 2130 | 1,775.00 | 2130 |  |  |  |
| 83 | Motorăși electric de acționare a ștergătoarelor de parbriz | Buc. | 1 | 1,375.00 | 1650 | 1,375.00 | 1650 |  |  |  |
| 84 | Far - montarea demontarea                                  | Buc. | 1 | 500.00   | 600  | 500.00   | 600  |  |  |  |
| 85 | Mecanizm de acțiune a geamului - reparație                 | Buc. | 1 | 458.33   | 550  | 458.33   | 550  |  |  |  |
| 86 | Bară de protecție față - montare demontare                 | Buc. | 1 | 500.00   | 600  | 500.00   | 600  |  |  |  |
| 87 | Bară de protecție spate - montare demontare                | Buc. | 1 | 583.33   | 700  | 583.33   | 700  |  |  |  |
| 88 | Lăcată ușă (set) - schimb                                  | Buc. | 1 | 833.33   | 1000 | 833.33   | 1000 |  |  |  |
| 89 | Parbriz din față - schimb                                  | Buc. | 1 | 1,241.67 | 1490 | 1,241.67 | 1490 |  |  |  |
| 90 | Parbriz din spate - schimb                                 | Buc. | 1 | 1,000.00 | 1200 | 1,000.00 | 1200 |  |  |  |
| 91 | Parbriz lateral - schimb                                   | Buc. | 1 | 458.33   | 550  | 458.33   | 550  |  |  |  |
| 92 | Rezervuar de combustibil - montare demontare               | Buc. | 1 | 416.67   | 500  | 416.67   | 500  |  |  |  |
| 93 | Garnitura metalice a colectorului tobei de                 | Buc. | 1 | 83.33    | 100  | 83.33    | 100  |  |  |  |
| 94 | Colier țavă de eșapament - schimb                          | Buc. | 1 | 83.33    | 100  | 83.33    | 100  |  |  |  |
| 95 | Suport de cauciuc a tobei de eșapament -                   | Buc. | 1 | 83.33    | 100  | 83.33    | 100  |  |  |  |
| 96 | Tobă evacuare spate - schimb                               | Buc. | 1 | 291.67   | 350  | 291.67   | 350  |  |  |  |

|     |                                                                    |       |    |            |        |            |        |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|----|------------|--------|------------|--------|--|--|--|
| 97  | Tobă evacuare mijloc - schimb                                      | Buc.  | 1  | 333.33     | 400    | 333.33     | 400    |  |  |  |
| 98  | Lucrări de îndreptare și planare a caroseriei                      | Buc.  | 1  | 250.00     | 300    | 250.00     | 300    |  |  |  |
| 99  | Lucrări de sudare                                                  | Buc.  | 1  | 250.00     | 300    | 250.00     | 300    |  |  |  |
| 100 | Vopsirea unei unități a caroseriei                                 | Buc.  | 1  | 2,500.00   | 3000   | 2,500.00   | 3000   |  |  |  |
| 101 | Casetă de direcție (cremalieră de direcție) – reparație sau schimb | Buc.  | 1  | 2,916.67   | 3500   | 2,916.67   | 3500   |  |  |  |
| 102 | Ambreajul cutie de viteze - schimb                                 | Buc.  | 1  | 1,250.00   | 1500   | 1,250.00   | 1500   |  |  |  |
| 103 | Pompa de motorină - schimb                                         | Buc.  | 1  | 1,494.17   | 1793   | 1,494.17   | 1793   |  |  |  |
| 104 | Schimb ulei motor 1litru                                           | Buc.  | 1  | 125.00     | 150    | 125.00     | 150    |  |  |  |
| 105 | Shimb ax cardanic                                                  | Buc.  | 1  | 1,666.67   | 2000   | 1,666.67   | 2000   |  |  |  |
| 106 | Actuator portieră - schimb                                         | Buc.  | 1  | 1,758.33   | 2110   | 1,758.33   | 2110   |  |  |  |
| 107 | Lichid ADBLUE                                                      | Litri | 10 | 600.00     | 720    | 600.00     | 720    |  |  |  |
| 108 | Schimb ventilator răcire                                           | Buc.  | 1  | 2,460.83   | 2953   | 2,460.83   | 2953   |  |  |  |
| 109 | Schimb compresor aer condiționat                                   | Buc.  | 1  | 5,827.50   | 6993   | 5,827.50   | 6993   |  |  |  |
|     |                                                                    |       |    | 128,073.33 | 153688 | 128,073.33 | 153688 |  |  |  |

|                                                           |                                                            |      |   |          |      |          |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|---|----------|------|----------|------|--|--|--|
| <b>Lotul 2: Servicii de reparație Dacia Duster a.2015</b> |                                                            |      |   |          |      |          |      |  |  |  |
| 1                                                         | Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)            | Buc. | 1 | 1,625.00 | 1950 | 1,625.00 | 1950 |  |  |  |
| 2                                                         | Schimb al rolelor de întindere. (Замена роликов)           | Set  | 1 | 833.33   | 1000 | 833.33   | 1000 |  |  |  |
| 3                                                         | Schimbul curelei mecanismului de distribuție. (Замена ГРМ) | Buc. | 1 | 2,166.67 | 2600 | 2,166.67 | 2600 |  |  |  |
| 4                                                         | Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)          | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |

|    |                                                    |      |   |          |      |          |      |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------|------|---|----------|------|----------|------|--|--|--|
| 5  | Schimb perna suport motor. (Замена подушки)        | Buc. | 1 | 1,458.33 | 1750 | 1,458.33 | 1750 |  |  |  |
| 6  | Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 | Set  | 1 | 1,448.33 | 1738 | 1,448.33 | 1738 |  |  |  |
| 7  | Schimb al otgonului de mîină. (Замена ручнова)     | Buc. | 1 | 731.67   | 878  | 731.67   | 878  |  |  |  |
| 8  | Schimb al rulmenților din față. (Замена)           | Buc. | 1 | 779.17   | 935  | 779.17   | 935  |  |  |  |
| 9  | Schimb al rulmenților din spate. (Замена)          | Buc. | 1 | 1,004.17 | 1205 | 1,004.17 | 1205 |  |  |  |
| 10 | Schimb plăcuțe din față. (Замена колодок)          | Set  | 1 | 605.00   | 726  | 605.00   | 726  |  |  |  |
| 11 | Schimb al saboților la roți din spate. (Замена)    | Set  | 1 | 819.17   | 983  | 819.17   | 983  |  |  |  |
| 12 | Schimb furtun frînă (Замена тормозных шлангов)     | Buc. | 1 | 366.67   | 440  | 366.67   | 440  |  |  |  |
| 13 | Diagnosticarea la computer. (Компьютерная)         | Buc. | 1 | 166.67   | 200  | 166.67   | 200  |  |  |  |
| 14 | Schimb al generatorului. (Замена генератора)       | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |
| 15 | Schimb al demarorului. (Замена стартера)           | Buc. | 1 | 1,333.33 | 1600 | 1,333.33 | 1600 |  |  |  |
| 16 | Schimb al releului de aspirație. (Замена)          | Buc. | 1 | 650.00   | 780  | 650.00   | 780  |  |  |  |
| 17 | Schimb al bendixului. (Замена бендикса)            | Buc. | 1 | 583.33   | 700  | 583.33   | 700  |  |  |  |
| 18 | Schimb al debimetrului de aer. (Замена)            | Buc. | 1 | 1,958.33 | 2350 | 1,958.33 | 2350 |  |  |  |
| 19 | Schimb al sondei lambda. (Замена лямбдозонда)      | Buc. | 1 | 1,000.00 | 1200 | 1,000.00 | 1200 |  |  |  |
| 20 | Schimb bobina de inducție. (Замена катушки)        | Buc. | 1 | 0.83     | 1    | 0.83     | 1    |  |  |  |
| 21 | Schimb bugii (Замена свечей) 1 buc.                | Buc. | 1 | 275.00   | 330  | 275.00   | 330  |  |  |  |
| 22 | Schimb al mecanismului de direcție. (Замена)       | Buc. | 1 | 1,666.67 | 2000 | 1,666.67 | 2000 |  |  |  |
| 23 | Schimb al servodirecției. (Замена усилителя руля)  | Buc. | 1 | 1,333.33 | 1600 | 1,333.33 | 1600 |  |  |  |
| 24 | Ulei hidraulic                                     | Lit. | 1 | 354.17   | 425  | 354.17   | 425  |  |  |  |
| 25 | Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов)    | Set  | 1 | 1,231.67 | 1478 | 1,231.67 | 1478 |  |  |  |

|    |                                                       |      |   |          |      |          |      |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------|------|---|----------|------|----------|------|--|--|--|
| 26 | Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов)      | Set  | 1 | 1,191.67 | 1430 | 1,191.67 | 1430 |  |  |  |
| 27 | Schimb kit burduf protecție amortizator față          | Buc  | 1 | 697.50   | 837  | 697.50   | 837  |  |  |  |
| 28 | Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых)    | Buc. | 1 | 475.00   | 570  | 475.00   | 570  |  |  |  |
| 29 | Schimb transmisie planetară dreapta- stînga. (Замена) | Buc. | 1 | 833.33   | 1000 | 833.33   | 1000 |  |  |  |
| 30 | Schimb al capătului barei direcție. (Замена)          | Buc. | 1 | 330.00   | 396  | 330.00   | 396  |  |  |  |
| 31 | Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.            | Buc. | 1 | 780.83   | 937  | 780.83   | 937  |  |  |  |
| 32 | Dezaxarea și axarea (reglarea) roților. (Развал –     | Buc. | 1 | 250.00   | 300  | 250.00   | 300  |  |  |  |
| 33 | Schimb al țije de comandă a direcției. (Замена)       | Buc. | 1 | 333.33   | 400  | 333.33   | 400  |  |  |  |
| 34 | Schimb al bucșei stabilizator din față. (Замена)      | Set  | 1 | 758.33   | 910  | 758.33   | 910  |  |  |  |
| 35 | Schimb al bucșei stabilizator punții din spate.       | Set  | 1 | 750.00   | 900  | 750.00   | 900  |  |  |  |
| 36 | Schimb radiator (Замена основного радиатора)          | Buc. | 1 | 1,000.00 | 1200 | 1,000.00 | 1200 |  |  |  |
| 37 | Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)         | Buc. | 1 | 1,243.33 | 1492 | 1,243.33 | 1492 |  |  |  |
| 38 | Schimb termostat. (Замена термостата)                 | Buc. | 1 | 808.33   | 970  | 808.33   | 970  |  |  |  |
| 39 | Schimb lichid antigel. (Замена тосола)                | Lit. | 1 | 458.33   | 550  | 458.33   | 550  |  |  |  |
| 40 | Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка        | Buc. | 1 | 1,667.50 | 2001 | 1,667.50 | 2001 |  |  |  |
| 41 | Schimb placă presiune (Замена корзины)                | Buc. | 1 | 1,666.67 | 2000 | 1,666.67 | 2000 |  |  |  |
| 42 | Schimb disc ambreaj. (Замена диска)                   | Buc. | 1 | 83.33    | 100  | 83.33    | 100  |  |  |  |
| 43 | Schimb rulment placa presiune. (Замена)               | Buc. | 1 | 83.33    | 100  | 83.33    | 100  |  |  |  |
| 44 | Servicii evacuare automobil                           | Buc. | 1 | 500.00   | 600  | 500.00   | 600  |  |  |  |
| 45 | Diagnosticarea suspensiei                             | Buc. | 1 | 125.00   | 150  | 125.00   | 150  |  |  |  |
| 46 | Schimbul filtrului de aer                             | Buc. | 1 | 147.50   | 177  | 147.50   | 177  |  |  |  |

|    |                                                        |      |   |          |       |          |       |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------|------|---|----------|-------|----------|-------|--|--|--|
| 47 | Schimbul filtrului de ulei                             | Buc. | 1 | 50.00    | 60    | 50.00    | 60    |  |  |  |
| 48 | Schimbul filtrului de combustibil                      | Buc. | 1 | 612.50   | 735   | 612.50   | 735   |  |  |  |
| 49 | Schimbul filtrului de salon cu cărbune                 | Buc. | 1 | 215.83   | 259   | 215.83   | 259   |  |  |  |
| 50 | Schimbul uleiului de motor 5 W 30                      | Lit. | 1 | 289.17   | 347   | 289.17   | 347   |  |  |  |
| 51 | Schimb al arcului elicoidal față – 2 buc.              | Set  | 1 | 1,250.00 | 1500  | 1,250.00 | 1500  |  |  |  |
| 52 | Schimb al arcului elicoidal spate – 2 buc.             | Set  | 1 | 1,333.33 | 1600  | 1,333.33 | 1600  |  |  |  |
| 53 | Schimb ax cardanic (privod) – 1 buc.                   | Buc. | 1 | 833.33   | 1000  | 833.33   | 1000  |  |  |  |
| 54 | Schimb stabilizator față – 1 buc.                      | Buc. | 1 | 458.33   | 550   | 458.33   | 550   |  |  |  |
| 55 | Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc.           | Set  | 1 | 283.33   | 340   | 283.33   | 340   |  |  |  |
| 56 | Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră            | Oră  | 1 | 166.67   | 200   | 166.67   | 200   |  |  |  |
| 57 | Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră        | Oră  | 1 | 166.67   | 200   | 166.67   | 200   |  |  |  |
| 58 | Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de frânare | Buc. | 1 | 391.67   | 470   | 391.67   | 470   |  |  |  |
| 59 | Schimb al ridicătorului de geam electric               | Buc. | 1 | 375.00   | 450   | 375.00   | 450   |  |  |  |
| 60 | Demontare, montare al motorului automobilului          | Buc. | 1 | 2,500.00 | 3000  | 2,500.00 | 3000  |  |  |  |
| 61 | Dezasamblarea și asamblarea motorului                  | Buc. | 1 | 8,333.33 | 10000 | 8,333.33 | 10000 |  |  |  |
| 62 | Schimb piston – 1 buc.                                 | Buc. | 1 | 1,166.67 | 1400  | 1,166.67 | 1400  |  |  |  |
| 63 | Set inele pentru un piston                             | Buc. | 1 | 416.67   | 500   | 416.67   | 500   |  |  |  |
| 64 | Schimb bielă – 1 buc.                                  | Buc. | 1 | 416.67   | 500   | 416.67   | 500   |  |  |  |
| 65 | Schimb arbore cotit – 1 buc.                           | Buc. | 1 | 416.67   | 500   | 416.67   | 500   |  |  |  |
| 66 | Șlefuire arbore cotit                                  | Buc  | 1 | 500.00   | 600   | 500.00   | 600   |  |  |  |
| 67 | Schimb lagăr arbore cotit ( set )                      | Set  | 1 | 408.33   | 490   | 408.33   | 490   |  |  |  |

|    |                                                            |      |   |          |      |          |      |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------|------|---|----------|------|----------|------|--|--|--|
| 68 | Schimb lagăr bielă ( set )                                 | Set  | 1 | 417.50   | 501  | 417.50   | 501  |  |  |  |
| 69 | Schimb set garnituri motor                                 | Set  | 1 | 308.33   | 370  | 308.33   | 370  |  |  |  |
| 70 | Dezasamblarea, asamblarea chiulasei                        | Buc. | 1 | 500.00   | 600  | 500.00   | 600  |  |  |  |
| 71 | Schimb chiulasă                                            | Buc  | 1 | 500.00   | 600  | 500.00   | 600  |  |  |  |
| 72 | Schimb arborelui cu came – 1 buc.                          | Buc. | 1 | 2,471.67 | 2966 | 2,471.67 | 2966 |  |  |  |
| 73 | Reparația chiulasei                                        | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |
| 74 | Schimb supapă admisie – 1 buc.                             | Buc. | 1 | 125.83   | 151  | 125.83   | 151  |  |  |  |
| 75 | Schimb supapă emisie – 1 buc.                              | Buc. | 1 | 100.83   | 121  | 100.83   | 121  |  |  |  |
| 76 | Schimb semering una supapă                                 | Buc. | 1 | 8.33     | 10   | 8.33     | 10   |  |  |  |
| 77 | Reparația blocului cilindrilor                             | Buc. | 1 | 83.33    | 100  | 83.33    | 100  |  |  |  |
| 78 | Schimb al garniturei capac chiulasă                        | Buc. | 1 | 541.67   | 650  | 541.67   | 650  |  |  |  |
| 79 | Schimb al garniturei chiulasă                              | Buc. | 1 | 544.17   | 653  | 544.17   | 653  |  |  |  |
| 80 | Schimb al garniturei colectorului de evacuare              | Buc. | 1 | 1,343.33 | 1612 | 1,343.33 | 1612 |  |  |  |
| 81 | Schimb al garniturei colectorului de admisie               | Buc. | 1 | 760.00   | 912  | 760.00   | 912  |  |  |  |
| 82 | Înlocuire schimbător de căldură ( замена )                 | Buc  | 1 | 900.00   | 1080 | 900.00   | 1080 |  |  |  |
| 83 | Motorăși electric de acționare a ștergătoarelor de parbriz | Buc. | 1 | 583.33   | 700  | 583.33   | 700  |  |  |  |
| 84 | Far - montarea demontarea                                  | Buc. | 1 | 500.00   | 600  | 500.00   | 600  |  |  |  |
| 85 | Mecanizm de acțiune a geamului - reparație                 | Buc. | 1 | 458.33   | 550  | 458.33   | 550  |  |  |  |
| 86 | Bară de protecție față - montare                           | Buc. | 1 | 416.67   | 500  | 416.67   | 500  |  |  |  |
| 87 | Bară de protecție spate - montare                          | Buc. | 1 | 500.00   | 600  | 500.00   | 600  |  |  |  |
| 88 | Lăcată ușă (set) - schimb                                  | Buc. | 1 | 416.67   | 500  | 416.67   | 500  |  |  |  |

|     |                                                                                 |       |    |          |      |          |      |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----------|------|----------|------|--|--|--|
| 89  | Parbriz din față - schimb                                                       | Buc.  | 1  | 1,083.33 | 1300 | 1,083.33 | 1300 |  |  |  |
| 90  | Parbriz din spate - schimb                                                      | Buc.  | 1  | 850.00   | 1020 | 850.00   | 1020 |  |  |  |
| 91  | Parbriz lateral - schimb                                                        | Buc.  | 1  | 400.00   | 480  | 400.00   | 480  |  |  |  |
| 92  | Rezervuar de combustibil - montare demontare                                    | Buc.  | 1  | 500.00   | 600  | 500.00   | 600  |  |  |  |
| 93  | Garnitura metalice a colectorului tobei de<br><del>escapament - schimb</del>    | Buc.  | 1  | 83.33    | 100  | 83.33    | 100  |  |  |  |
| 94  | Colier țavă de eşapament - schimb                                               | Buc.  | 1  | 166.67   | 200  | 166.67   | 200  |  |  |  |
| 95  | Suport de cauciuc a tobei de eşapament - schimb                                 | Buc.  | 1  | 166.67   | 200  | 166.67   | 200  |  |  |  |
| 96  | Tobă evacuare spate - schimb                                                    | Buc.  | 1  | 458.33   | 550  | 458.33   | 550  |  |  |  |
| 97  | Tobă evacuare mijloc - schimb                                                   | Buc.  | 1  | 458.33   | 550  | 458.33   | 550  |  |  |  |
| 98  | Lucrări de îndreptare și planare a caroseriei                                   | Buc.  | 1  | 208.33   | 250  | 208.33   | 250  |  |  |  |
| 99  | Lucrări de sudare                                                               | Buc.  | 1  | 208.33   | 250  | 208.33   | 250  |  |  |  |
| 100 | Vopsirea unei unități a caroseriei                                              | Buc.  | 1  | 2,500.00 | 3000 | 2,500.00 | 3000 |  |  |  |
| 101 | Casetă de direcție (cremalieră de direcție)– reparație sau<br><del>schimb</del> | Buc.  | 1  | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |
| 102 | Ambreajul cutie de viteze - schimb                                              | Buc.  | 1  | 1,643.33 | 1972 | 1,643.33 | 1972 |  |  |  |
| 103 | Pompa de motorină - schimb                                                      | Buc.  | 1  | 0.83     | 1    | 0.83     | 1    |  |  |  |
| 104 | Schimb ulei motor 1litru                                                        | Buc.  | 1  | 164.17   | 197  | 164.17   | 197  |  |  |  |
| 105 | Shimb ax cardanic                                                               | Buc.  | 1  | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |
| 106 | Actuator portieră - schimb                                                      | Buc.  | 1  | 100.00   | 120  | 100.00   | 120  |  |  |  |
| 107 | Lichid ADBLUE                                                                   | Litri | 10 | 575.00   | 690  | 575.00   | 690  |  |  |  |
| 108 | Schimb ventilator răcire                                                        | Buc.  | 1  | 1,640.00 | 1968 | 1,640.00 | 1968 |  |  |  |

|     |                                  |      |   |           |        |           |        |  |  |  |
|-----|----------------------------------|------|---|-----------|--------|-----------|--------|--|--|--|
| 109 | Schimb compresor aer condiționat | Buc. | 1 | 1,666.67  | 2000   |           |        |  |  |  |
|     |                                  |      |   |           |        | 1,666.67  | 2000   |  |  |  |
|     |                                  |      |   | 87,761.67 | 105314 | 87,761.67 | 105314 |  |  |  |
|     |                                  |      |   |           |        | -         | 0      |  |  |  |

| Nr. | Denumirea serviciilor                                                                 | Unitat | Ca | Preț fără TVA | Preț cu TVA | Preț fără TVA | Preț cu TVA |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------|-------------|---------------|-------------|--|--|--|
|     | <b>Lotul 3: Servicii de reparație Dacia Duster a.2019 VF1HJD40164315407; motorină</b> |        |    |               |             | -             | 0           |  |  |  |
| 1   | Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)                                       | Buc.   | 1  | 2,000.00      | 2400        | 2,000.00      | 2400        |  |  |  |
| 2   | Schimb al rolelor de întindere. (Замена роликов)                                      | Set    | 1  | 1,416.67      | 1700        | 1,416.67      | 1700        |  |  |  |
| 3   | Schimbul curelei mecanismului de distribuție.                                         | Buc.   | 1  | 1,762.50      | 2115        | 1,762.50      | 2115        |  |  |  |
| 4   | Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)                                     | Buc.   | 1  | 3,150.83      | 3781        | 3,150.83      | 3781        |  |  |  |
| 5   | Schimb perna suport motor. (Замена подушки)                                           | Buc.   | 1  | 2,541.67      | 3050        | 2,541.67      | 3050        |  |  |  |
| 6   | Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2                                    | Set    | 1  | 1,448.33      | 1738        | 1,448.33      | 1738        |  |  |  |
| 7   | Schimb al otgonului de mână. (Замена ручнова)                                         | Buc.   | 1  | 958.33        | 1150        | 958.33        | 1150        |  |  |  |
| 8   | Schimb al rulmenților din față. (Замена)                                              | Buc.   | 1  | 779.17        | 935         | 779.17        | 935         |  |  |  |
| 9   | Schimb al rulmenților din spate. (Замена)                                             | Buc.   | 1  | 1,004.17      | 1205        | 1,004.17      | 1205        |  |  |  |
| 10  | Schimb plăcuțe din față. (Замена колодок)                                             | Set    | 1  | 605.00        | 726         | 605.00        | 726         |  |  |  |
| 11  | Schimb al saboților la roți din spate. (Замена)                                       | Set    | 1  | 819.17        | 983         | 819.17        | 983         |  |  |  |
| 12  | Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)                                        | Buc.   | 1  | 366.67        | 440         | 366.67        | 440         |  |  |  |
| 13  | Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная)                                          | Buc.   | 1  | 167.50        | 201         | 167.50        | 201         |  |  |  |
| 14  | Schimb al generatorului. (Замена генератора)                                          | Buc.   | 1  | 1,250.00      | 1500        | 1,250.00      | 1500        |  |  |  |

|    |                                                        |      |   |          |      |          |      |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------|------|---|----------|------|----------|------|--|--|--|
| 15 | Schimb al demarorului. (Замена стартера)               | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |
| 16 | Schimb al releului de aspirație. (Замена \             | Buc. | 1 | 650.00   | 780  | 650.00   | 780  |  |  |  |
| 17 | Schimb al bendixului. (Замена бендикса)                | Buc. | 1 | 583.33   | 700  | 583.33   | 700  |  |  |  |
| 18 | Schimb al debimetrului de aer. (Замена \               | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |
| 19 | Schimb al sondei lambda. (Замена лямбдозонда)          | Buc. | 1 | 416.67   | 500  | 416.67   | 500  |  |  |  |
| 20 | Schimb bobina de inducție. (Замена катушки \           | Buc. | 1 | 0.83     | 1    | 0.83     | 1    |  |  |  |
| 21 | Schimb bugii (Замена свечей) 1 buc.                    | Buc. | 1 | 1,583.33 | 1900 | 1,583.33 | 1900 |  |  |  |
| 22 | Schimb al mecanismului de direcție. (Замена \          | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |
| 23 | Schimb al servodirecției. (Замена усилителя руля)      | Buc. | 1 | 1,500.00 | 1800 | 1,500.00 | 1800 |  |  |  |
| 24 | Ulei hidraulic                                         | Lit. | 1 | 354.17   | 425  | 354.17   | 425  |  |  |  |
| 25 | Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов \       | Set  | 1 | 1,231.67 | 1478 | 1,231.67 | 1478 |  |  |  |
| 26 | Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов \      | Set  | 1 | 1,191.67 | 1430 | 1,191.67 | 1430 |  |  |  |
| 27 | Schimb kit burduf protecție amortizator față           | Buc  | 1 | 697.50   | 837  | 697.50   | 837  |  |  |  |
| 28 | Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых \    | Buc. | 1 | 525.00   | 630  | 525.00   | 630  |  |  |  |
| 29 | Schimb transmisie planetară dreapta- stînga. (Замена \ | Buc. | 1 | 791.67   | 950  | 791.67   | 950  |  |  |  |
| 30 | Schimb al capătului barei direcție. (Замена \          | Buc. | 1 | 279.17   | 335  | 279.17   | 335  |  |  |  |
| 31 | Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.             | Buc. | 1 | 780.83   | 937  | 780.83   | 937  |  |  |  |
| 32 | Dezaxarea și axarea (reglarea) roților. (Развал – \    | Buc. | 1 | 250.83   | 301  | 250.83   | 301  |  |  |  |
| 33 | Schimb al țije de comandă a direcției. (Замена \       | Buc. | 1 | 395.83   | 475  | 395.83   | 475  |  |  |  |
| 34 | Schimb al bucșei stabilizator din față. (Замена \      | Set  | 1 | 758.33   | 910  | 758.33   | 910  |  |  |  |
| 35 | Schimb al bucșei stabilizator punții din spate. \      | Set  | 1 | 750.83   | 901  | 750.83   | 901  |  |  |  |

|    |                                                    |      |   |          |      |          |      |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------|------|---|----------|------|----------|------|--|--|--|
| 36 | Schimb radiator (Замена основного радиатора)       | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |
| 37 | Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)      | Buc. | 1 | 1,500.00 | 1800 | 1,500.00 | 1800 |  |  |  |
| 38 | Schimb termostat. (Замена термостата)              | Buc. | 1 | 666.67   | 800  | 666.67   | 800  |  |  |  |
| 39 | Schimb lichid antigel. (Замена тосола)             | Lit. | 1 | 600.00   | 720  | 600.00   | 720  |  |  |  |
| 40 | Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка CV) | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |
| 41 | Schimb placă presiune (Замена корзины)             | Buc. | 1 | 3,250.00 | 3900 | 3,250.00 | 3900 |  |  |  |
| 42 | Schimb disc ambreaj. (Замена диска)                | Buc. | 1 | 83.33    | 100  | 83.33    | 100  |  |  |  |
| 43 | Schimb rulment placa presiune. (Замена rulment)    | Buc. | 1 | 83.33    | 100  | 83.33    | 100  |  |  |  |
| 44 | Servicii evacuare automobil                        | Buc. | 1 | 541.67   | 650  | 541.67   | 650  |  |  |  |
| 45 | Diagnosticarea suspensiei                          | Buc. | 1 | 125.00   | 150  | 125.00   | 150  |  |  |  |
| 46 | Schimbul filtrului de aer                          | Buc. | 1 | 147.50   | 177  | 147.50   | 177  |  |  |  |
| 47 | Schimbul filtrului de ulei                         | Buc. | 1 | 75.83    | 91   | 75.83    | 91   |  |  |  |
| 48 | Schimbul filtrului de combustibil                  | Buc. | 1 | 612.50   | 735  | 612.50   | 735  |  |  |  |
| 49 | Schimbul filtrului de salon cu cărbune             | Buc. | 1 | 187.50   | 225  | 187.50   | 225  |  |  |  |
| 50 | Schimbul uleiului de motor 5 W 30 1litr            | Lit. | 1 | 265.00   | 318  | 265.00   | 318  |  |  |  |
| 51 | Schimb al arcului elicoidal față – 2 buc.          | Set  | 1 | 2,583.33 | 3100 | 2,583.33 | 3100 |  |  |  |
| 52 | Schimb al arcului elicoidal spate – 2 buc.         | Set  | 1 | 2,666.67 | 3200 | 2,666.67 | 3200 |  |  |  |
| 53 | Schimb ax cardanic (privod) – 1 buc.               | Buc. | 1 | 416.67   | 500  | 416.67   | 500  |  |  |  |
| 54 | Schimb stabilizator față – 1 buc.                  | Buc. | 1 | 2,505.00 | 3006 | 2,505.00 | 3006 |  |  |  |
| 55 | Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc.       | Set  | 1 | 250.00   | 300  | 250.00   | 300  |  |  |  |
| 56 | Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră        | Oră  | 1 | 250.00   | 300  | 250.00   | 300  |  |  |  |

|    |                                                        |      |   |          |      |          |      |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------|------|---|----------|------|----------|------|--|--|--|
| 57 | Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră        | Oră  | 1 | 266.67   | 320  | 266.67   | 320  |  |  |  |
| 58 | Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de frânare | Buc. | 1 | 391.67   | 470  | 391.67   | 470  |  |  |  |
| 59 | Schimb al ridicatorului de geam electric               | Buc. | 1 | 1,429.17 | 1715 | 1,429.17 | 1715 |  |  |  |
| 60 | Demontare, montare al motorului automobilului          | Buc. | 1 | 1,000.00 | 1200 | 1,000.00 | 1200 |  |  |  |
| 61 | Dezasamblarea și asamblarea motorului                  | Buc. | 1 | 4,166.67 | 5000 | 4,166.67 | 5000 |  |  |  |
| 62 | Schimb piston – 1 buc.                                 | Buc. | 1 | 416.67   | 500  | 416.67   | 500  |  |  |  |
| 63 | Set inele pentru un piston                             | Buc. | 1 | 250.00   | 300  | 250.00   | 300  |  |  |  |
| 64 | Schimb bielă – 1 buc.                                  | Buc. | 1 | 500.00   | 600  | 500.00   | 600  |  |  |  |
| 65 | Schimb arbore cotit – 1 buc.                           | Buc. | 1 | 541.67   | 650  | 541.67   | 650  |  |  |  |
| 66 | Șlefuire arbore cotit                                  | Buc  | 1 | 83.33    | 100  | 83.33    | 100  |  |  |  |
| 67 | Schimb lagăr arbore cotit ( set )                      | Set  | 1 | 1,167.50 | 1401 | 1,167.50 | 1401 |  |  |  |
| 68 | Schimb lagăr bielă ( set )                             | Set  | 1 | 375.83   | 451  | 375.83   | 451  |  |  |  |
| 69 | Schimb set garnituri motor                             | Set  | 1 | 485.00   | 582  | 485.00   | 582  |  |  |  |
| 70 | Dezasamblarea, asamblarea chiulasei                    | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |
| 71 | Schimb chiulasă                                        | Buc  | 1 | 1,333.33 | 1600 | 1,333.33 | 1600 |  |  |  |
| 72 | Schimb arborelui cu came – 1 buc.                      | Buc. | 1 | 1,333.33 | 1600 | 1,333.33 | 1600 |  |  |  |
| 73 | Reparația chiulasei                                    | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |
| 74 | Schimb supapă admisie – 1 buc.                         | Buc. | 1 | 192.50   | 231  | 192.50   | 231  |  |  |  |
| 75 | Schimb supapă emisie – 1 buc.                          | Buc. | 1 | 200.83   | 241  | 200.83   | 241  |  |  |  |
| 76 | Schimb semering una supapă                             | Buc. | 1 | 25.83    | 31   | 25.83    | 31   |  |  |  |
| 77 | Reparația blocului cilindrilor                         | Buc. | 1 | 833.33   | 1000 | 833.33   | 1000 |  |  |  |

|    |                                                                                   |      |   |          |      |          |      |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|------|----------|------|--|--|--|
| 78 | Schimb al garniturei capac chiulasă                                               | Buc. | 1 | 816.67   | 980  | 816.67   | 980  |  |  |  |
| 79 | Schimb al garniturei chiulasă                                                     | Buc. | 1 | 500.00   | 600  | 500.00   | 600  |  |  |  |
| 80 | Schimb al garniturei colectorului de evacuare                                     | Buc. | 1 | 125.00   | 150  | 125.00   | 150  |  |  |  |
| 81 | Schimb al garniturei colectorului de admisie                                      | Buc. | 1 | 433.33   | 520  | 433.33   | 520  |  |  |  |
| 82 | Înlocuire schimbător de căldură ( замена )                                        | Buc. | 1 | 1,463.33 | 1756 | 1,463.33 | 1756 |  |  |  |
| 83 | Motorăși electric de acționare a<br><del>atenaștoarelor de parbriz - schimb</del> | Buc. | 1 | 583.33   | 700  | 583.33   | 700  |  |  |  |
| 84 | Far - montarea demontarea                                                         | Buc. | 1 | 500.00   | 600  | 500.00   | 600  |  |  |  |
| 85 | Mecanizm de acțiune a geamului - reparație                                        | Buc. | 1 | 458.33   | 550  | 458.33   | 550  |  |  |  |
| 86 | Bară de protecție față - montare<br><del>demontare</del>                          | Buc. | 1 | 416.67   | 500  | 416.67   | 500  |  |  |  |
| 87 | Bară de protecție spate - montare<br><del>demontare</del>                         | Buc. | 1 | 500.00   | 600  | 500.00   | 600  |  |  |  |
| 88 | Lăcată ușă (set) - schimb                                                         | Buc. | 1 | 416.67   | 500  | 416.67   | 500  |  |  |  |
| 89 | Parbriz din față - schimb                                                         | Buc. | 1 | 1,083.33 | 1300 | 1,083.33 | 1300 |  |  |  |
| 90 | Parbriz din spate - schimb                                                        | Buc. | 1 | 850.00   | 1020 | 850.00   | 1020 |  |  |  |
| 91 | Parbriz lateral - schimb                                                          | Buc. | 1 | 400.00   | 480  | 400.00   | 480  |  |  |  |
| 92 | Rezervuar de combustibil - montare demontare                                      | Buc. | 1 | 500.00   | 600  | 500.00   | 600  |  |  |  |
| 93 | Garnitura metalice a colectorului tobei de<br><del>echapament - schimb</del>      | Buc. | 1 | 83.33    | 100  | 83.33    | 100  |  |  |  |
| 94 | Colier țavă de eşapament - schimb                                                 | Buc. | 1 | 166.67   | 200  | 166.67   | 200  |  |  |  |
| 95 | Suport de cauciuc a tobei de eşapament - schimb                                   | Buc. | 1 | 166.67   | 200  | 166.67   | 200  |  |  |  |
| 96 | Tobă evacuare spate - schimb                                                      | Buc. | 1 | 458.33   | 550  | 458.33   | 550  |  |  |  |
| 97 | Tobă evacuare mijloc - schimb                                                     | Buc. | 1 | 458.33   | 550  | 458.33   | 550  |  |  |  |
| 98 | Lucrări de îndreptare și planare a caroseriei                                     | Buc. | 1 | 208.33   | 250  | 208.33   | 250  |  |  |  |

|     |                                                                                   |       |    |           |        |           |        |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|--------|-----------|--------|--|--|--|
| 99  | Lucrări de sudare                                                                 | Buc.  | 1  | 208.33    | 250    | 208.33    | 250    |  |  |  |
| 100 | Vopsirea unei unități a caroseriei                                                | Buc.  | 1  | 2,500.00  | 3000   | 2,500.00  | 3000   |  |  |  |
| 101 | Casetă de direcție (cremalieră de direcție) – reparație                           | Buc.  | 1  | 1,250.00  | 1500   | 1,250.00  | 1500   |  |  |  |
| 102 | Ambreajul cutie de viteze - schimb                                                | Buc.  | 1  | 1,643.33  | 1972   | 1,643.33  | 1972   |  |  |  |
| 103 | Pompa de motorină - schimb                                                        | Buc.  | 1  | 0.83      | 1      | 0.83      | 1      |  |  |  |
| 104 | Schimb ulei motor 11ltr                                                           | Buc.  | 1  | 164.17    | 197    | 164.17    | 197    |  |  |  |
| 105 | Shimb ax cardanic                                                                 | Buc.  | 1  | 1,250.00  | 1500   | 1,250.00  | 1500   |  |  |  |
| 106 | Actuator portieră - schimb                                                        | Buc.  | 1  | 100.00    | 120    | 100.00    | 120    |  |  |  |
| 107 | Lichid ADBLUE                                                                     | Litri | 10 | 575.00    | 690    | 575.00    | 690    |  |  |  |
| 108 | Schimb ventilator răcire                                                          | Buc.  | 1  | 1,640.00  | 1968   | 1,640.00  | 1968   |  |  |  |
| 109 | Schimb compresor aer condiționat                                                  | Buc.  | 1  | 1,666.67  | 2000   | 1,666.67  | 2000   |  |  |  |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                      |       |    | 93,151.67 | 111782 | 93,151.67 | 111782 |  |  |  |
|     |                                                                                   |       |    |           |        |           |        |  |  |  |
|     | <b>Lotul 4: Servicii de reparație Volkswagen Tiguan a.2010 WVGZZZ5NZAW103564;</b> |       |    |           |        |           |        |  |  |  |
| 1   | Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)                                   | Buc.  | 1  | 1,616.67  | 1940   | 1,616.67  | 1940   |  |  |  |
| 2   | Schimb al rolelor de întindere. (Замена роликов                                   | Set   | 1  | 375.00    | 450    | 375.00    | 450    |  |  |  |
| 3   | Schimbul curelei mecanismului de distribuție.                                     | Buc.  | 1  | 2,885.83  | 3463   | 2,885.83  | 3463   |  |  |  |
| 4   | Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)                                 | Buc.  | 1  | 666.67    | 800    | 666.67    | 800    |  |  |  |

|    |                                                    |      |   |          |      |          |      |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------|------|---|----------|------|----------|------|--|--|--|
| 5  | Schimb perna suport motor. (Замена подушки)        | Buc. | 1 | 1,010.83 | 1213 | 1,010.83 | 1213 |  |  |  |
| 6  | Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 | Set  | 1 | 1,698.33 | 2038 | 1,698.33 | 2038 |  |  |  |
| 7  | Schimb al otgonului de mîină. (Замена ручнова)     | Buc. | 1 | 416.67   | 500  | 416.67   | 500  |  |  |  |
| 8  | Schimb al rulmenților din față. (Замена)           | Buc. | 1 | 1,125.83 | 1351 | 1,125.83 | 1351 |  |  |  |
| 9  | Schimb al rulmenților din spate. (Замена)          | Buc. | 1 | 1,091.67 | 1310 | 1,091.67 | 1310 |  |  |  |
| 10 | Schimb plăcuțe din față. (Замена колодок)          | Set  | 1 | 545.00   | 654  | 545.00   | 654  |  |  |  |
| 11 | Schimb al saboților la roți din spate. (Замена)    | Set  | 1 | 508.33   | 610  | 508.33   | 610  |  |  |  |
| 12 | Schimb furtun frînă (Замена тормозных шлангов)     | Buc. | 1 | 440.00   | 528  | 440.00   | 528  |  |  |  |
| 13 | Diagnosticarea la computer. (Компьютерная)         | Buc. | 1 | 166.67   | 200  | 166.67   | 200  |  |  |  |
| 14 | Schimb al generatorului. (Замена генератора)       | Buc. | 1 | 583.33   | 700  | 583.33   | 700  |  |  |  |
| 15 | Schimb al demarorului. (Замена стартера)           | Buc. | 1 | 750.00   | 900  | 750.00   | 900  |  |  |  |
| 16 | Schimb al releului de aspirație. (Замена)          | Buc. | 1 | 650.83   | 781  | 650.83   | 781  |  |  |  |
| 17 | Schimb al bendixului. (Замена бендикса)            | Buc. | 1 | 595.83   | 715  | 595.83   | 715  |  |  |  |
| 18 | Schimb al debimetrului de aer. (Замена)            | Buc. | 1 | 458.33   | 550  | 458.33   | 550  |  |  |  |
| 19 | Schimb al sondei lambda. (Замена лямбдозонда)      | Buc. | 1 | 416.67   | 500  | 416.67   | 500  |  |  |  |
| 20 | Schimb bobina de inducție. (Замена катушки)        | Buc. | 1 | 0.83     | 1    | 0.83     | 1    |  |  |  |
| 21 | Schimb bugii (Замена свечей) 1 buc.                | Buc. | 1 | 204.17   | 245  | 204.17   | 245  |  |  |  |
| 22 | Schimb al mecanismului de direcție. (Замена)       | Buc. | 1 | 1,000.00 | 1200 | 1,000.00 | 1200 |  |  |  |
| 23 | Schimb al servodirecției. (Замена усилителя руля)  | Buc. | 1 | 375.00   | 450  | 375.00   | 450  |  |  |  |
| 24 | Ulei hidraulic                                     | Lit. | 1 | 83.33    | 100  | 83.33    | 100  |  |  |  |
| 25 | Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов)    | Set  | 1 | 2,048.33 | 2458 | 2,048.33 | 2458 |  |  |  |

|    |                                                       |      |   |          |      |          |      |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------|------|---|----------|------|----------|------|--|--|--|
| 26 | Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов)      | Set  | 1 | 1,680.00 | 2016 | 1,680.00 | 2016 |  |  |  |
| 27 | Schimb kit burduf protecție amortizator față          | Buc  | 1 | 827.50   | 993  | 827.50   | 993  |  |  |  |
| 28 | Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых)    | Buc. | 1 | 280.83   | 337  | 280.83   | 337  |  |  |  |
| 29 | Schimb transmisie planetară dreapta- stînga. (Замена) | Buc. | 1 | 847.50   | 1017 | 847.50   | 1017 |  |  |  |
| 30 | Schimb al capătului barei direcție. (Замена)          | Buc. | 1 | 239.17   | 287  | 239.17   | 287  |  |  |  |
| 31 | Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.            | Buc. | 1 | 867.50   | 1041 | 867.50   | 1041 |  |  |  |
| 32 | Dezaxarea și axarea (reglarea) roților. (Развал –     | Buc. | 1 | 250.00   | 300  | 250.00   | 300  |  |  |  |
| 33 | Schimb al țije de comandă a direcției. (Замена)       | Buc. | 1 | 385.00   | 462  | 385.00   | 462  |  |  |  |
| 34 | Schimb al bucșei stabilizator din față. (Замена)      | Set  | 1 | 520.00   | 624  | 520.00   | 624  |  |  |  |
| 35 | Schimb al bucșei stabilizator punții din spate.       | Set  | 1 | 900.00   | 1080 | 900.00   | 1080 |  |  |  |
| 36 | Schimb radiator (Замена основного радиатора)          | Buc. | 1 | 1,000.00 | 1200 | 1,000.00 | 1200 |  |  |  |
| 37 | Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)         | Buc. | 1 | 833.33   | 1000 | 833.33   | 1000 |  |  |  |
| 38 | Schimb termostat. (Замена термостата)                 | Buc. | 1 | 951.67   | 1142 | 951.67   | 1142 |  |  |  |
| 39 | Schimb lichid antigel. (Замена тосола)                | Lit. | 1 | 341.67   | 410  | 341.67   | 410  |  |  |  |
| 40 | Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка        | Buc. | 1 | 1,666.67 | 2000 | 1,666.67 | 2000 |  |  |  |
| 41 | Schimb placă presiune (Замена корзины)                | Buc. | 1 | 1,083.33 | 1300 | 1,083.33 | 1300 |  |  |  |
| 42 | Schimb disc ambreaj. (Замена диска)                   | Buc. | 1 | 879.17   | 1055 | 879.17   | 1055 |  |  |  |
| 43 | Schimb rulment placa presiune. (Замена)               | Buc. | 1 | 460.00   | 552  | 460.00   | 552  |  |  |  |
| 44 | Servicii evacuare automobil                           | Buc. | 1 | 500.00   | 600  | 500.00   | 600  |  |  |  |
| 45 | Diagnosticarea suspensiei                             | Buc. | 1 | 125.00   | 150  | 125.00   | 150  |  |  |  |
| 46 | Schimbul filtrului de aer                             | Buc. | 1 | 139.17   | 167  | 139.17   | 167  |  |  |  |

|    |                                                        |      |   |          |       |          |       |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------|------|---|----------|-------|----------|-------|--|--|--|
| 47 | Schimbul filtrului de ulei                             | Buc. | 1 | 63.33    | 76    | 63.33    | 76    |  |  |  |
| 48 | Schimbul filtrului de combustibil                      | Buc. | 1 | 225.00   | 270   | 225.00   | 270   |  |  |  |
| 49 | Schimbul filtrului de salon cu cărbune                 | Buc. | 1 | 189.17   | 227   | 189.17   | 227   |  |  |  |
| 50 | Schimbul uleiului de motor 5 W 30                      | Lit. | 1 | 291.67   | 350   | 291.67   | 350   |  |  |  |
| 51 | Schimb al arcului elicoidal față – 2 buc.              | Set  | 1 | 1,683.33 | 2020  | 1,683.33 | 2020  |  |  |  |
| 52 | Schimb al arcului elicoidal spate – 2 buc.             | Set  | 1 | 1,273.33 | 1528  | 1,273.33 | 1528  |  |  |  |
| 53 | Schimb ax cardanic (privod) – 1 buc.                   | Buc. | 1 | 1,000.00 | 1200  | 1,000.00 | 1200  |  |  |  |
| 54 | Schimb stabilizator față – 1 buc.                      | Buc. | 1 | 870.83   | 1045  | 870.83   | 1045  |  |  |  |
| 55 | Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc.           | Set  | 1 | 478.33   | 574   | 478.33   | 574   |  |  |  |
| 56 | Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră            | Oră  | 1 | 166.67   | 200   | 166.67   | 200   |  |  |  |
| 57 | Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră        | Oră  | 1 | 166.67   | 200   | 166.67   | 200   |  |  |  |
| 58 | Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de frânare | Buc. | 1 | 391.67   | 470   | 391.67   | 470   |  |  |  |
| 59 | Schimb al ridicătorului de geam electric               | Buc. | 1 | 508.33   | 610   | 508.33   | 610   |  |  |  |
| 60 | Demontare, montare al motorului automobilului          | Buc. | 1 | 2,500.00 | 3000  | 2,500.00 | 3000  |  |  |  |
| 61 | Dezasamblarea și asamblarea motorului                  | Buc. | 1 | 8,333.33 | 10000 | 8,333.33 | 10000 |  |  |  |
| 62 | Schimb piston – 1 buc.                                 | Buc. | 1 | 416.67   | 500   | 416.67   | 500   |  |  |  |
| 63 | Set inele pentru un piston                             | Buc. | 1 | 416.67   | 500   | 416.67   | 500   |  |  |  |
| 64 | Schimb bielă – 1 buc.                                  | Buc. | 1 | 250.00   | 300   | 250.00   | 300   |  |  |  |
| 65 | Schimb arbore cotit – 1 buc.                           | Buc. | 1 | 1,666.67 | 2000  | 1,666.67 | 2000  |  |  |  |
| 66 | Șlefuire arbore cotit                                  | Buc  | 1 | 375.00   | 450   | 375.00   | 450   |  |  |  |
| 67 | Schimb lagăr arbore cotit ( set )                      | Set  | 1 | 809.17   | 971   | 809.17   | 971   |  |  |  |

|    |                                                                         |      |   |          |      |          |      |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|------|----------|------|--|--|--|
| 68 | Schimb lagăr bielă ( set )                                              | Set  | 1 | 396.67   | 476  | 396.67   | 476  |  |  |  |
| 69 | Schimb set garnituri motor                                              | Set  | 1 | 1,664.17 | 1997 | 1,664.17 | 1997 |  |  |  |
| 70 | Dezasamblarea, asamblarea chiulasei                                     | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |
| 71 | Schimb chiulasă                                                         | Buc  | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |
| 72 | Schimb arborelui cu came – 1 buc.                                       | Buc. | 1 | 416.67   | 500  | 416.67   | 500  |  |  |  |
| 73 | Reparația chiulasei                                                     | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |
| 74 | Schimb supapă admisie – 1 buc.                                          | Buc. | 1 | 136.67   | 164  | 136.67   | 164  |  |  |  |
| 75 | Schimb supapă emisie – 1 buc.                                           | Buc. | 1 | 126.67   | 152  | 126.67   | 152  |  |  |  |
| 76 | Schimb semering una supapă                                              | Buc. | 1 | 9.17     | 11   | 9.17     | 11   |  |  |  |
| 77 | Reparația blocului cilindrilor                                          | Buc. | 1 | 833.33   | 1000 | 833.33   | 1000 |  |  |  |
| 78 | Schimb al garniturei capac chiulasă                                     | Buc. | 1 | 586.67   | 704  | 586.67   | 704  |  |  |  |
| 79 | Schimb al garniturei chiulasă                                           | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |
| 80 | Schimb al garniturei colectorului de evacuare                           | Buc. | 1 | 1,325.00 | 1590 | 1,325.00 | 1590 |  |  |  |
| 81 | Schimb al garniturei colectorului de admisie                            | Buc. | 1 | 958.33   | 1150 | 958.33   | 1150 |  |  |  |
| 82 | Înlocuire schimbător de căldură ( замена <del>теплообменника</del> )    | Buc  | 1 | 1,504.17 | 1805 | 1,504.17 | 1805 |  |  |  |
| 83 | Motorăși electric de acționare a <del>motorului de pompare a apei</del> | Buc. | 1 | 500.00   | 600  | 500.00   | 600  |  |  |  |
| 84 | Far - montarea demontarea                                               | Buc. | 1 | 583.33   | 700  | 583.33   | 700  |  |  |  |
| 85 | Mecanizm de acțiune a geamului - <del>manevratie</del>                  | Buc. | 1 | 541.67   | 650  | 541.67   | 650  |  |  |  |
| 86 | Bară de protecție față - montare demontare                              | Buc. | 1 | 500.00   | 600  | 500.00   | 600  |  |  |  |
| 87 | Bară de protecție spate - montare demontare                             | Buc. | 1 | 416.67   | 500  | 416.67   | 500  |  |  |  |
| 88 | Lăcată ușă (set) - schimb                                               | Buc. | 1 | 1,083.33 | 1300 | 1,083.33 | 1300 |  |  |  |

|     |                                                               |       |    |          |      |          |      |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------|----|----------|------|----------|------|--|--|--|
| 89  | Parbriz din față - schimb                                     | Buc.  | 1  | 1,000.00 | 1200 | 1,000.00 | 1200 |  |  |  |
| 90  | Parbriz din spate - schimb                                    | Buc.  | 1  | 483.33   | 580  | 483.33   | 580  |  |  |  |
| 91  | Parbriz lateral - schimb                                      | Buc.  | 1  | 500.00   | 600  | 500.00   | 600  |  |  |  |
| 92  | Rezervuar de combustibil - montare demontare                  | Buc.  | 1  | 375.00   | 450  | 375.00   | 450  |  |  |  |
| 93  | Garnitura metalice a colectorului tobei de eșapament - schimb | Buc.  | 1  | 166.67   | 200  | 166.67   | 200  |  |  |  |
| 94  | Colier țavă de eșapament - schimb                             | Buc.  | 1  | 166.67   | 200  | 166.67   | 200  |  |  |  |
| 95  | Suport de cauciuc a tobei de eșapament - schimb               | Buc.  | 1  | 458.33   | 550  | 458.33   | 550  |  |  |  |
| 96  | Tobă evacuare spate - schimb                                  | Buc.  | 1  | 458.33   | 550  | 458.33   | 550  |  |  |  |
| 97  | Tobă evacuare mijloc - schimb                                 | Buc.  | 1  | 375.00   | 450  | 375.00   | 450  |  |  |  |
| 98  | Lucrări de îndreptare și planare a caroseriei                 | Buc.  | 1  | 208.33   | 250  | 208.33   | 250  |  |  |  |
| 99  | Lucrări de sudare                                             | Buc.  | 1  | 208.33   | 250  | 208.33   | 250  |  |  |  |
| 100 | Vopsirea unei unități a caroseriei                            | Buc.  | 1  | 2,500.00 | 3000 | 2,500.00 | 3000 |  |  |  |
| 101 | Casetă de direcție (cremalieră de direcție) – reparație       | Buc.  | 1  | 1,643.33 | 1972 | 1,643.33 | 1972 |  |  |  |
| 102 | Ambreajul cutie de viteze - schimb                            | Buc.  | 1  | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |
| 103 | Pompa de motorină - schimb                                    | Buc.  | 1  | 1,277.50 | 1533 | 1,277.50 | 1533 |  |  |  |
| 104 | Schimb ulei motor                                             | Buc.  | 1  | 137.50   | 165  | 137.50   | 165  |  |  |  |
| 105 | Schimb ax cardanic                                            | Buc.  | 1  | 5,318.33 | 6382 | 5,318.33 | 6382 |  |  |  |
| 106 | Actuator portieră - schimb                                    | Buc.  | 1  | 712.50   | 855  | 712.50   | 855  |  |  |  |
| 107 | Lichid ADBLUE                                                 | Litri | 10 | 558.33   | 670  | 558.33   | 670  |  |  |  |
| 108 | Schimb ventilator răcire                                      | Buc.  | 1  | 651.67   | 782  | 651.67   | 782  |  |  |  |

|     |                                                                                    |      |   |           |               |           |        |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|---------------|-----------|--------|--|--|--|
| 109 | Schimb compresor aer condiționat                                                   | Buc. | 1 | 4,060.83  | 4873          |           |        |  |  |  |
|     |                                                                                    |      |   |           |               | 4,060.83  | 4873   |  |  |  |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                       |      |   | 95,660.00 | <b>114792</b> | 95,660.00 | 114792 |  |  |  |
|     |                                                                                    |      |   |           |               |           |        |  |  |  |
|     | <b>Lotul 5: Servicii de reparație Volkswagen Tiguan a.2012 WV GZZZ5NZCW562565;</b> |      |   |           |               |           |        |  |  |  |
| 1   | Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)                                    | Buc. | 1 | 1,616.67  | 1940          | 1,616.67  | 1940   |  |  |  |
| 2   | Schimb al rotelor de întindere. (Замена роликов)                                   | Set  | 1 | 375.00    | 450           | 375.00    | 450    |  |  |  |
| 3   | Schimbul curelei mecanismului de distribuție.                                      | Buc. | 1 | 2,885.83  | 3463          | 2,885.83  | 3463   |  |  |  |
| 4   | Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)                                  | Buc. | 1 | 666.67    | 800           | 666.67    | 800    |  |  |  |
| 5   | Schimb perna suport motor. (Замена подушки)                                        | Buc. | 1 | 1,010.83  | 1213          | 1,010.83  | 1213   |  |  |  |
| 6   | Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2                                 | Set  | 1 | 1,698.33  | 2038          | 1,698.33  | 2038   |  |  |  |
| 7   | Schimb al otgonului de mîină. (Замена ручнова)                                     | Buc. | 1 | 416.67    | 500           | 416.67    | 500    |  |  |  |
| 8   | Schimb al rulmenților din față. (Замена)                                           | Buc. | 1 | 1,125.83  | 1351          | 1,125.83  | 1351   |  |  |  |
| 9   | Schimb al rulmenților din spate. (Замена)                                          | Buc. | 1 | 1,091.67  | 1310          | 1,091.67  | 1310   |  |  |  |
| 10  | Schimb plăcuțe din față. (Замена колодок)                                          | Set  | 1 | 545.00    | 654           | 545.00    | 654    |  |  |  |
| 11  | Schimb al saboților la roți din spate. (Замена)                                    | Set  | 1 | 508.33    | 610           | 508.33    | 610    |  |  |  |
| 12  | Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)                                     | Buc. | 1 | 440.00    | 528           | 440.00    | 528    |  |  |  |
| 13  | Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная)                                       | Buc. | 1 | 166.67    | 200           | 166.67    | 200    |  |  |  |
| 14  | Schimb al generatorului. (Замена генератора)                                       | Buc. | 1 | 1,000.00  | 1200          | 1,000.00  | 1200   |  |  |  |
| 15  | Schimb al demarorului. (Замена стартера)                                           | Buc. | 1 | 1,000.00  | 1200          | 1,000.00  | 1200   |  |  |  |
| 16  | Schimb al releului de aspirație. (Замена)                                          | Buc. | 1 | 650.83    | 781           | 650.83    | 781    |  |  |  |

|    |                                                      |      |   |          |      |          |      |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------|------|---|----------|------|----------|------|--|--|--|
| 17 | Schimb al bendixului. (Замена бендикса)              | Buc. | 1 | 595.83   | 715  | 595.83   | 715  |  |  |  |
| 18 | Schimb al debimetrului de aer. (Замена               | Buc. | 1 | 416.67   | 500  | 416.67   | 500  |  |  |  |
| 19 | Schimb al sondei lambda. (Замена лямдозонда)         | Buc. | 1 | 958.33   | 1150 | 958.33   | 1150 |  |  |  |
| 20 | Schimb bobina de inducție. (Замена катушки           | Buc. | 1 | 0.83     | 1    | 0.83     | 1    |  |  |  |
| 21 | Schimb bugii (Замена свечей) 1 buc.                  | Buc. | 1 | 204.17   | 245  | 204.17   | 245  |  |  |  |
| 22 | Schimb al mecanismului de direcție. (Замена          | Buc. | 1 | 4,333.33 | 5200 | 4,333.33 | 5200 |  |  |  |
| 23 | Schimb al servodirecției. (Замена усилителя руля)    | Buc. | 1 | 375.00   | 450  | 375.00   | 450  |  |  |  |
| 24 | Ulei hidraulic                                       | Lit. | 1 | 291.67   | 350  | 291.67   | 350  |  |  |  |
| 25 | Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов       | Set  | 1 | 2,048.33 | 2458 | 2,048.33 | 2458 |  |  |  |
| 26 | Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов      | Set  | 1 | 1,680.00 | 2016 | 1,680.00 | 2016 |  |  |  |
| 27 | Schimb kit burduf protecție amortizator față         | Buc  | 1 | 827.50   | 993  | 827.50   | 993  |  |  |  |
| 28 | Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых    | Buc. | 1 | 280.83   | 337  | 280.83   | 337  |  |  |  |
| 29 | Schimb transmisie planetară dreapta- stînga. (Замена | Buc. | 1 | 847.50   | 1017 | 847.50   | 1017 |  |  |  |
| 30 | Schimb al capătului barei direcție. (Замена          | Buc. | 1 | 239.17   | 287  | 239.17   | 287  |  |  |  |
| 31 | Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.           | Buc. | 1 | 867.50   | 1041 | 867.50   | 1041 |  |  |  |
| 32 | Dezaxarea și axarea (reglarea) roților. (Развал –    | Buc. | 1 | 250.00   | 300  | 250.00   | 300  |  |  |  |
| 33 | Schimb al țije de comandă a direcției. (Замена       | Buc. | 1 | 385.00   | 462  | 385.00   | 462  |  |  |  |
| 34 | Schimb al bucșei stabilizator din față. (Замена      | Set  | 1 | 520.00   | 624  | 520.00   | 624  |  |  |  |
| 35 | Schimb al bucșei stabilizator punții din spate.      | Set  | 1 | 900.00   | 1080 | 900.00   | 1080 |  |  |  |
| 36 | Schimb radiator (Замена основного радиатора)         | Buc. | 1 | 1,000.00 | 1200 | 1,000.00 | 1200 |  |  |  |
| 37 | Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)        | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |

|    |                                                        |      |   |          |      |          |      |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------|------|---|----------|------|----------|------|--|--|--|
| 38 | Schimb termostat. (Замена термостата)                  | Buc. | 1 | 1,072.50 | 1287 | 1,072.50 | 1287 |  |  |  |
| 39 | Schimb lichid antigel. (Замена тосола)                 | Lit. | 1 | 591.67   | 710  | 591.67   | 710  |  |  |  |
| 40 | Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка CV)     | Buc. | 1 | 291.67   | 350  | 291.67   | 350  |  |  |  |
| 41 | Schimb placă presiune (Замена корзины)                 | Buc. | 1 | 166.67   | 200  | 166.67   | 200  |  |  |  |
| 42 | Schimb disc ambreaj. (Замена диска)                    | Buc. | 1 | 125.00   | 150  | 125.00   | 150  |  |  |  |
| 43 | Schimb rulment placa presiune. (Замена rulment)        | Buc. | 1 | 291.67   | 350  | 291.67   | 350  |  |  |  |
| 44 | Servicii evacuare automobil                            | Buc. | 1 | 541.67   | 650  | 541.67   | 650  |  |  |  |
| 45 | Diagnosticarea suspensiei                              | Buc. | 1 | 166.67   | 200  | 166.67   | 200  |  |  |  |
| 46 | Schimbul filtrului de aer                              | Buc. | 1 | 222.50   | 267  | 222.50   | 267  |  |  |  |
| 47 | Schimbul filtrului de ulei                             | Buc. | 1 | 104.17   | 125  | 104.17   | 125  |  |  |  |
| 48 | Schimbul filtrului de combustibil                      | Buc. | 1 | 225.00   | 270  | 225.00   | 270  |  |  |  |
| 49 | Schimbul filtrului de salon cu cărbune                 | Buc. | 1 | 230.83   | 277  | 230.83   | 277  |  |  |  |
| 50 | Schimbul uleiului de motor 5 W 30                      | Lit. | 1 | 191.67   | 230  | 191.67   | 230  |  |  |  |
| 51 | Schimb al arcului elicoidal față – 2 buc.              | Set  | 1 | 1,141.67 | 1370 | 1,141.67 | 1370 |  |  |  |
| 52 | Schimb al arcului elicoidal spate – 2 buc.             | Set  | 1 | 1,356.67 | 1628 | 1,356.67 | 1628 |  |  |  |
| 53 | Schimb ax cardanic (privod) – 1 buc.                   | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |
| 54 | Schimb stabilizator față – 1 buc.                      | Buc. | 1 | 125.00   | 150  | 125.00   | 150  |  |  |  |
| 55 | Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc.           | Set  | 1 | 978.33   | 1174 | 978.33   | 1174 |  |  |  |
| 56 | Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră            | Oră  | 1 | 250.00   | 300  | 250.00   | 300  |  |  |  |
| 57 | Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră        | Oră  | 1 | 250.00   | 300  | 250.00   | 300  |  |  |  |
| 58 | Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de frânare | Buc. | 1 | 266.67   | 320  | 266.67   | 320  |  |  |  |

|    |                                               |      |   |          |      |          |      |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------|------|---|----------|------|----------|------|--|--|--|
| 59 | Schimb al ridicătorului de geam electric      | Buc. | 1 | 416.67   | 500  | 416.67   | 500  |  |  |  |
| 60 | Demontare, montare al motorului automobilului | Buc. | 1 | 375.00   | 450  | 375.00   | 450  |  |  |  |
| 61 | Dezasamblarea și asamblarea motorului         | Buc. | 1 | 2,500.00 | 3000 | 2,500.00 | 3000 |  |  |  |
| 62 | Schimb piston – 1 buc.                        | Buc. | 1 | 416.67   | 500  | 416.67   | 500  |  |  |  |
| 63 | Set inele pentru un piston                    | Buc. | 1 | 500.00   | 600  | 500.00   | 600  |  |  |  |
| 64 | Schimb bielă – 1 buc.                         | Buc. | 1 | 500.00   | 600  | 500.00   | 600  |  |  |  |
| 65 | Schimb arbore cotit – 1 buc.                  | Buc. | 1 | 1,000.00 | 1200 | 1,000.00 | 1200 |  |  |  |
| 66 | Șlefuire arbore cotit                         | Buc  | 1 | 541.67   | 650  | 541.67   | 650  |  |  |  |
| 67 | Schimb lagăr arbore cotit ( set )             | Set  | 1 | 250.00   | 300  | 250.00   | 300  |  |  |  |
| 68 | Schimb lagăr bielă ( set )                    | Set  | 1 | 396.67   | 476  | 396.67   | 476  |  |  |  |
| 69 | Schimb set garnituri motor                    | Set  | 1 | 1,664.17 | 1997 | 1,664.17 | 1997 |  |  |  |
| 70 | Dezasamblarea, asamblarea chiulasei           | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |
| 71 | Schimb chiulasă                               | Buc  | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |
| 72 | Schimb arborelui cu came – 1 buc.             | Buc. | 1 | 1,000.00 | 1200 | 1,000.00 | 1200 |  |  |  |
| 73 | Reparația chiulasei                           | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |
| 74 | Schimb supapă admisie – 1 buc.                | Buc. | 1 | 136.67   | 164  | 136.67   | 164  |  |  |  |
| 75 | Schimb supapă emisie – 1 buc.                 | Buc. | 1 | 126.67   | 152  | 126.67   | 152  |  |  |  |
| 76 | Schimb semering una supapă                    | Buc. | 1 | 16.67    | 20   | 16.67    | 20   |  |  |  |
| 77 | Reparația blocului cilindrilor                | Buc. | 1 | 833.33   | 1000 | 833.33   | 1000 |  |  |  |
| 78 | Schimb al garniturei capac chiulasă           | Buc. | 1 | 212.50   | 255  | 212.50   | 255  |  |  |  |
| 79 | Schimb al garniturei chiulasă                 | Buc. | 1 | 1,346.67 | 1616 | 1,346.67 | 1616 |  |  |  |

|     |                                                            |      |   |          |      |          |      |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------|------|---|----------|------|----------|------|--|--|--|
| 80  | Schimb al garniturei colectorului de evacuare              | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |
| 81  | Schimb al garniturei colectorului de admisie               | Buc. | 1 | 958.33   | 1150 | 958.33   | 1150 |  |  |  |
| 82  | Înlocuire schimbător de căldură ( замена )                 | Buc  | 1 | 1,504.17 | 1805 | 1,504.17 | 1805 |  |  |  |
| 83  | Motorăși electric de acționare a ștergătoarelor de parbriz | Buc. | 1 | 416.67   | 500  | 416.67   | 500  |  |  |  |
| 84  | Far - montarea demontarea                                  | Buc. | 1 | 625.00   | 750  | 625.00   | 750  |  |  |  |
| 85  | Mecanizm de acțiune a geamului -                           | Buc. | 1 | 291.67   | 350  | 291.67   | 350  |  |  |  |
| 86  | Bară de protecție față - montare                           | Buc. | 1 | 291.67   | 350  | 291.67   | 350  |  |  |  |
| 87  | Bară de protecție spate - montare demontare                | Buc. | 1 | 291.67   | 350  | 291.67   | 350  |  |  |  |
| 88  | Lăcată ușă (set) - schimb                                  | Buc. | 1 | 375.00   | 450  | 375.00   | 450  |  |  |  |
| 89  | Parbriz din față - schimb                                  | Buc. | 1 | 1,000.00 | 1200 | 1,000.00 | 1200 |  |  |  |
| 90  | Parbriz din spate - schimb                                 | Buc. | 1 | 483.33   | 580  | 483.33   | 580  |  |  |  |
| 91  | Parbriz lateral - schimb                                   | Buc. | 1 | 333.33   | 400  | 333.33   | 400  |  |  |  |
| 92  | Rezervuar de combustibil - montare demontare               | Buc. | 1 | 375.00   | 450  | 375.00   | 450  |  |  |  |
| 93  | Garnitura metalice a colectorului tobei de eșapament -     | Buc. | 1 | 83.33    | 100  | 83.33    | 100  |  |  |  |
| 94  | Colier țavă de eșapament - schimb                          | Buc. | 1 | 166.67   | 200  | 166.67   | 200  |  |  |  |
| 95  | Suport de cauciuc a tobei de eșapament -                   | Buc. | 1 | 166.67   | 200  | 166.67   | 200  |  |  |  |
| 96  | Tobă evacuare spate - schimb                               | Buc. | 1 | 541.67   | 650  | 541.67   | 650  |  |  |  |
| 97  | Tobă evacuare mijloc - schimb                              | Buc. | 1 | 583.33   | 700  | 583.33   | 700  |  |  |  |
| 98  | Lucrări de îndreptare și planare a                         | Buc. | 1 | 250.00   | 300  | 250.00   | 300  |  |  |  |
| 99  | Lucrări de sudare                                          | Buc. | 1 | 250.00   | 300  | 250.00   | 300  |  |  |  |
| 100 | Vopsirea unei unități a caroseriei                         | Buc. | 1 | 2,500.00 | 3000 | 2,500.00 | 3000 |  |  |  |

|     |                                                                                                |       |    |           |       |           |       |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-------|-----------|-------|--|--|--|
| 101 | Casetă de direcție (cremalieră de direcție) – reparație<br><del>ambreaj</del>                  | Buc.  | 1  | 2,500.00  | 3000  | 2,500.00  | 3000  |  |  |  |
| 102 | Ambreajul cutie de viteze - schimb                                                             | Buc.  | 1  | 1,666.67  | 2000  | 1,666.67  | 2000  |  |  |  |
| 103 | Pompa de motorină - schimb                                                                     | Buc.  | 1  | 1,277.50  | 1533  | 1,277.50  | 1533  |  |  |  |
| 104 | Schimb ulei motor                                                                              | Buc.  | 1  | 137.50    | 165   | 137.50    | 165   |  |  |  |
| 105 | Shimb ax cardanic                                                                              | Buc.  | 1  | 1,250.00  | 1500  | 1,250.00  | 1500  |  |  |  |
| 106 | Actuator portieră - schimb                                                                     | Buc.  | 1  | 712.50    | 855   | 712.50    | 855   |  |  |  |
| 107 | Lichid ADBLUE                                                                                  | Litri | 10 | 558.33    | 670   | 558.33    | 670   |  |  |  |
| 108 | Schimb ventilator răcire                                                                       | Buc.  | 1  | 651.67    | 782   | 651.67    | 782   |  |  |  |
| 109 | Schimb compresor aer condiționat                                                               | Buc.  | 1  | 2,083.33  | 2500  | 2,083.33  | 2500  |  |  |  |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                                   |       |    | 82,868.33 | 99442 | 82,868.33 | 99442 |  |  |  |
|     |                                                                                                |       |    |           |       |           |       |  |  |  |
|     | <b>Lotul 6: Servicii de reparație Volkswagen Tiguan a.2012<br/>WVGZZZ5NZDW560524; motorină</b> |       |    |           |       |           |       |  |  |  |
| 1   | Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)                                                | Buc.  | 1  | 1,616.67  | 1940  | 1,616.67  | 1940  |  |  |  |
| 2   | Schimb al rolelor de întindere. (Замена роликов)                                               | Set   | 1  | 375.00    | 450   | 375.00    | 450   |  |  |  |
| 3   | Schimbul curelei mecanismului de distribuție.<br>(Замена ГРМ)                                  | Buc.  | 1  | 2,885.83  | 3463  | 2,885.83  | 3463  |  |  |  |
| 4   | Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)                                              | Buc.  | 1  | 666.67    | 800   | 666.67    | 800   |  |  |  |
| 5   | Schimb perna suport motor. (Замена подушки)                                                    | Buc.  | 1  | 1,010.83  | 1213  | 1,010.83  | 1213  |  |  |  |
| 6   | Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2                                             | Set   | 1  | 1,698.33  | 2038  | 1,698.33  | 2038  |  |  |  |
| 7   | Schimb al otgonului de mîină. (Замена ручнова)                                                 | Buc.  | 1  | 416.67    | 500   | 416.67    | 500   |  |  |  |
| 8   | Schimb al rulmenților din față. (Замена<br><del>ручнова</del> )                                | Buc.  | 1  | 1,125.83  | 1351  | 1,125.83  | 1351  |  |  |  |

|    |                                                       |      |   |          |      |          |      |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------|------|---|----------|------|----------|------|--|--|--|
| 9  | Schimb al rulmenților din spate. (Замена)             | Buc. | 1 | 1,091.67 | 1310 | 1,091.67 | 1310 |  |  |  |
| 10 | Schimb plăcuțe din față. (Замена колодок)             | Set  | 1 | 545.00   | 654  | 545.00   | 654  |  |  |  |
| 11 | Schimb al saboților la roți din spate. (Замена)       | Set  | 1 | 508.33   | 610  | 508.33   | 610  |  |  |  |
| 12 | Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)        | Buc. | 1 | 440.00   | 528  | 440.00   | 528  |  |  |  |
| 13 | Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная)          | Buc. | 1 | 166.67   | 200  | 166.67   | 200  |  |  |  |
| 14 | Schimb al generatorului. (Замена генератора)          | Buc. | 1 | 1,000.00 | 1200 | 1,000.00 | 1200 |  |  |  |
| 15 | Schimb al demarorului. (Замена стартера)              | Buc. | 1 | 1,000.00 | 1200 | 1,000.00 | 1200 |  |  |  |
| 16 | Schimb al releului de aspirație. (Замена)             | Buc. | 1 | 650.83   | 781  | 650.83   | 781  |  |  |  |
| 17 | Schimb al bendixului. (Замена бендикса)               | Buc. | 1 | 595.83   | 715  | 595.83   | 715  |  |  |  |
| 18 | Schimb al debimetrului de aer. (Замена)               | Buc. | 1 | 416.67   | 500  | 416.67   | 500  |  |  |  |
| 19 | Schimb al sondei lambda. (Замена лямбдозонда)         | Buc. | 1 | 958.33   | 1150 | 958.33   | 1150 |  |  |  |
| 20 | Schimb bobina de inducție. (Замена катушки)           | Buc. | 1 | 0.83     | 1    | 0.83     | 1    |  |  |  |
| 21 | Schimb bugii (Замена свечей) 1 buc.                   | Buc. | 1 | 204.17   | 245  | 204.17   | 245  |  |  |  |
| 22 | Schimb al mecanismului de direcție. (Замена)          | Buc. | 1 | 4,333.33 | 5200 | 4,333.33 | 5200 |  |  |  |
| 23 | Schimb al servodirecției. (Замена усилителя руля)     | Buc. | 1 | 375.00   | 450  | 375.00   | 450  |  |  |  |
| 24 | Ulei hidraulic                                        | Lit. | 1 | 291.67   | 350  | 291.67   | 350  |  |  |  |
| 25 | Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов)       | Set  | 1 | 2,048.33 | 2458 | 2,048.33 | 2458 |  |  |  |
| 26 | Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов)      | Set  | 1 | 1,680.00 | 2016 | 1,680.00 | 2016 |  |  |  |
| 27 | Schimb kit burduf protecție amortizator față          | Buc  | 1 | 827.50   | 993  | 827.50   | 993  |  |  |  |
| 28 | Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых)    | Buc. | 1 | 280.83   | 337  | 280.83   | 337  |  |  |  |
| 29 | Schimb transmisie planetară dreapta- stînga. (Замена) | Buc. | 1 | 847.50   | 1017 | 847.50   | 1017 |  |  |  |

|    |                                                   |      |   |          |      |          |      |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------|------|---|----------|------|----------|------|--|--|--|
| 30 | Schimb al capătului barei direcție. (Замена       | Buc. | 1 | 239.17   | 287  | 239.17   | 287  |  |  |  |
| 31 | Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.        | Buc. | 1 | 867.50   | 1041 | 867.50   | 1041 |  |  |  |
| 32 | Dezaxarea și axarea (reglarea) roților. (Развал – | Buc. | 1 | 250.00   | 300  | 250.00   | 300  |  |  |  |
| 33 | Schimb al țijeii de comandă a direcției. (Замена  | Buc. | 1 | 385.00   | 462  | 385.00   | 462  |  |  |  |
| 34 | Schimb al bușei stabilizator din față. (Замена    | Set  | 1 | 520.00   | 624  | 520.00   | 624  |  |  |  |
| 35 | Schimb al bușei stabilizator punții din spate.    | Set  | 1 | 900.00   | 1080 | 900.00   | 1080 |  |  |  |
| 36 | Schimb radiator (Замена основного радиатора)      | Buc. | 1 | 1,000.00 | 1200 | 1,000.00 | 1200 |  |  |  |
| 37 | Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)     | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |
| 38 | Schimb termostat. (Замена термостата)             | Buc. | 1 | 1,072.50 | 1287 | 1,072.50 | 1287 |  |  |  |
| 39 | Schimb lichid antigel. (Замена тосола)            | Lit. | 1 | 591.67   | 710  | 591.67   | 710  |  |  |  |
| 40 | Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка    | Buc. | 1 | 291.67   | 350  | 291.67   | 350  |  |  |  |
| 41 | Schimb placă presiune (Замена корзины)            | Buc. | 1 | 166.67   | 200  | 166.67   | 200  |  |  |  |
| 42 | Schimb disc ambreaj. (Замена диска)               | Buc. | 1 | 125.00   | 150  | 125.00   | 150  |  |  |  |
| 43 | Schimb rulment placa presiune. (Замена            | Buc. | 1 | 291.67   | 350  | 291.67   | 350  |  |  |  |
| 44 | Servicii evacuare automobil                       | Buc. | 1 | 541.67   | 650  | 541.67   | 650  |  |  |  |
| 45 | Diagnosticarea suspensiei                         | Buc. | 1 | 166.67   | 200  | 166.67   | 200  |  |  |  |
| 46 | Schimbul filtrului de aer                         | Buc. | 1 | 222.50   | 267  | 222.50   | 267  |  |  |  |
| 47 | Schimbul filtrului de ulei                        | Buc. | 1 | 104.17   | 125  | 104.17   | 125  |  |  |  |
| 48 | Schimbul filtrului de combustibil                 | Buc. | 1 | 225.00   | 270  | 225.00   | 270  |  |  |  |
| 49 | Schimbul filtrului de salon cu cărbune            | Buc. | 1 | 230.83   | 277  | 230.83   | 277  |  |  |  |
| 50 | Schimbul uleiului de motor 5 W 30                 | Lit. | 1 | 191.67   | 230  | 191.67   | 230  |  |  |  |

|    |                                                        |      |   |          |      |          |      |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------|------|---|----------|------|----------|------|--|--|--|
| 51 | Schimb al arcului elicoidal față – 2 buc.              | Set  | 1 | 1,141.67 | 1370 | 1,141.67 | 1370 |  |  |  |
| 52 | Schimb al arcului elicoidal spate – 2 buc.             | Set  | 1 | 1,356.67 | 1628 | 1,356.67 | 1628 |  |  |  |
| 53 | Schimb ax cardanic (privod) – 1 buc.                   | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |
| 54 | Schimb stabilizator față – 1 buc.                      | Buc. | 1 | 125.00   | 150  | 125.00   | 150  |  |  |  |
| 55 | Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc.           | Set  | 1 | 978.33   | 1174 | 978.33   | 1174 |  |  |  |
| 56 | Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră            | Oră  | 1 | 250.00   | 300  | 250.00   | 300  |  |  |  |
| 57 | Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră        | Oră  | 1 | 250.00   | 300  | 250.00   | 300  |  |  |  |
| 58 | Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de frânare | Buc. | 1 | 266.67   | 320  | 266.67   | 320  |  |  |  |
| 59 | Schimb al ridicătorului de geam electric               | Buc. | 1 | 416.67   | 500  | 416.67   | 500  |  |  |  |
| 60 | Demontare, montare al motorului automobilului          | Buc. | 1 | 375.00   | 450  | 375.00   | 450  |  |  |  |
| 61 | Dezasamblarea și asamblarea motorului                  | Buc. | 1 | 2,500.00 | 3000 | 2,500.00 | 3000 |  |  |  |
| 62 | Schimb piston – 1 buc.                                 | Buc. | 1 | 416.67   | 500  | 416.67   | 500  |  |  |  |
| 63 | Set inele pentru un piston                             | Buc. | 1 | 500.00   | 600  | 500.00   | 600  |  |  |  |
| 64 | Schimb bielă – 1 buc.                                  | Buc. | 1 | 500.00   | 600  | 500.00   | 600  |  |  |  |
| 65 | Schimb arbore cotit – 1 buc.                           | Buc. | 1 | 1,000.00 | 1200 | 1,000.00 | 1200 |  |  |  |
| 66 | Șlefuire arbore cotit                                  | Buc  | 1 | 541.67   | 650  | 541.67   | 650  |  |  |  |
| 67 | Schimb lagăr arbore cotit ( set )                      | Set  | 1 | 250.00   | 300  | 250.00   | 300  |  |  |  |
| 68 | Schimb lagăr bielă ( set )                             | Set  | 1 | 396.67   | 476  | 396.67   | 476  |  |  |  |
| 69 | Schimb set garnituri motor                             | Set  | 1 | 1,664.17 | 1997 | 1,664.17 | 1997 |  |  |  |
| 70 | Dezasamblarea, asamblarea chiulasei                    | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |
| 71 | Schimb chiulasă                                        | Buc  | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |

|    |                                                                   |      |   |          |      |          |      |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------|------|---|----------|------|----------|------|--|--|--|
| 72 | Schimb arborelui cu came – 1 buc.                                 | Buc. | 1 | 1,000.00 | 1200 | 1,000.00 | 1200 |  |  |  |
| 73 | Reparația chiulasei                                               | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |
| 74 | Schimb supapă admisie – 1 buc.                                    | Buc. | 1 | 136.67   | 164  | 136.67   | 164  |  |  |  |
| 75 | Schimb supapă emisie – 1 buc.                                     | Buc. | 1 | 126.67   | 152  | 126.67   | 152  |  |  |  |
| 76 | Schimb semering una supapă                                        | Buc. | 1 | 16.67    | 20   | 16.67    | 20   |  |  |  |
| 77 | Reparația blocului cilindrilor                                    | Buc. | 1 | 833.33   | 1000 | 833.33   | 1000 |  |  |  |
| 78 | Schimb al garniturei capac chiulasă                               | Buc. | 1 | 212.50   | 255  | 212.50   | 255  |  |  |  |
| 79 | Schimb al garniturei chiulasă                                     | Buc. | 1 | 1,346.67 | 1616 | 1,346.67 | 1616 |  |  |  |
| 80 | Schimb al garniturei colectorului de evacuare                     | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |
| 81 | Schimb al garniturei colectorului de admisie                      | Buc. | 1 | 958.33   | 1150 | 958.33   | 1150 |  |  |  |
| 82 | Înlocuire schimbător de căldură ( замена насоса )                 | Buc  | 1 | 1,504.17 | 1805 | 1,504.17 | 1805 |  |  |  |
| 83 | Motorăși electric de acționare a ștergătoarelor de parbriz schimb | Buc. | 1 | 416.67   | 500  | 416.67   | 500  |  |  |  |
| 84 | Far - montarea demontarea                                         | Buc. | 1 | 625.00   | 750  | 625.00   | 750  |  |  |  |
| 85 | Mecanizm de acțiune a geamului - reparație                        | Buc. | 1 | 291.67   | 350  | 291.67   | 350  |  |  |  |
| 86 | Bară de protecție față - montare demontare                        | Buc. | 1 | 291.67   | 350  | 291.67   | 350  |  |  |  |
| 87 | Bară de protecție spate - montare demontare                       | Buc. | 1 | 291.67   | 350  | 291.67   | 350  |  |  |  |
| 88 | Lăcată ușă (set) - schimb                                         | Buc. | 1 | 375.00   | 450  | 375.00   | 450  |  |  |  |
| 89 | Parbriz din față - schimb                                         | Buc. | 1 | 1,000.00 | 1200 | 1,000.00 | 1200 |  |  |  |
| 90 | Parbriz din spate - schimb                                        | Buc. | 1 | 483.33   | 580  | 483.33   | 580  |  |  |  |
| 91 | Parbriz lateral - schimb                                          | Buc. | 1 | 333.33   | 400  | 333.33   | 400  |  |  |  |
| 92 | Rezervuar de combustibil - montare demontare                      | Buc. | 1 | 375.00   | 450  | 375.00   | 450  |  |  |  |

|     |                                                               |       |    |           |       |           |       |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-------|-----------|-------|--|--|--|
| 93  | Garnitura metalice a colectorului tobei de eșapament - schimb | Buc.  | 1  | 83.33     | 100   | 83.33     | 100   |  |  |  |
| 94  | Colier țavă de eșapament - schimb                             | Buc.  | 1  | 166.67    | 200   | 166.67    | 200   |  |  |  |
| 95  | Suport de cauciuc a tobei de eșapament - schimb               | Buc.  | 1  | 166.67    | 200   | 166.67    | 200   |  |  |  |
| 96  | Tobă evacuare spate - schimb                                  | Buc.  | 1  | 541.67    | 650   | 541.67    | 650   |  |  |  |
| 97  | Tobă evacuare mijloc - schimb                                 | Buc.  | 1  | 583.33    | 700   | 583.33    | 700   |  |  |  |
| 98  | Lucrări de îndreptare și planare a caroseriei                 | Buc.  | 1  | 250.00    | 300   | 250.00    | 300   |  |  |  |
| 99  | Lucrări de sudare                                             | Buc.  | 1  | 250.00    | 300   | 250.00    | 300   |  |  |  |
| 100 | Vopsirea unei unități a caroseriei                            | Buc.  | 1  | 2,500.00  | 3000  | 2,500.00  | 3000  |  |  |  |
| 101 | Casetă de direcție (cremalieră de direcție) – reparație       | Buc.  | 1  | 2,500.00  | 3000  | 2,500.00  | 3000  |  |  |  |
| 102 | Ambreajul cutie de viteze - schimb                            | Buc.  | 1  | 1,666.67  | 2000  | 1,666.67  | 2000  |  |  |  |
| 103 | Pompa de motorină - schimb                                    | Buc.  | 1  | 1,277.50  | 1533  | 1,277.50  | 1533  |  |  |  |
| 104 | Schimb ulei motor 1litru                                      | Buc.  | 1  | 137.50    | 165   | 137.50    | 165   |  |  |  |
| 105 | Shimb ax cardanic                                             | Buc.  | 1  | 1,250.00  | 1500  | 1,250.00  | 1500  |  |  |  |
| 106 | Actuator portieră - schimb                                    | Buc.  | 1  | 712.50    | 855   | 712.50    | 855   |  |  |  |
| 107 | Lichid ADBLUE                                                 | Litri | 10 | 558.33    | 670   | 558.33    | 670   |  |  |  |
| 108 | Schimb ventilator răcire                                      | Buc.  | 1  | 651.67    | 782   | 651.67    | 782   |  |  |  |
| 109 | Schimb compresor aer condiționat                              | Buc.  | 1  | 2,083.33  | 2500  | 2,083.33  | 2500  |  |  |  |
|     | <b>TOTAL</b>                                                  |       |    | 82,868.33 | 99442 | 82,868.33 | 99442 |  |  |  |

| Lotul 7: Servicii de reparație Volkswagen Passat<br>a.2010 WVWZZZ3CZAE096154; motorină |                                                    |      |   |          |      |          |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|---|----------|------|----------|------|--|--|--|
| 1                                                                                      | Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)    | Buc. | 1 | 1,616.67 | 1940 | 1,616.67 | 1940 |  |  |  |
| 2                                                                                      | Schimb al rotelor de întindere. (Замена роликов)   | Set  | 1 | 375.00   | 450  | 375.00   | 450  |  |  |  |
| 3                                                                                      | Schimbul curelei mecanismului de distribuție.      | Buc. | 1 | 2,885.83 | 3463 | 2,885.83 | 3463 |  |  |  |
| 4                                                                                      | Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)  | Buc. | 1 | 666.67   | 800  | 666.67   | 800  |  |  |  |
| 5                                                                                      | Schimb perna suport motor. (Замена подушки)        | Buc. | 1 | 1,151.67 | 1382 | 1,151.67 | 1382 |  |  |  |
| 6                                                                                      | Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 | Set  | 1 | 2,162.50 | 2595 | 2,162.50 | 2595 |  |  |  |
| 7                                                                                      | Schimb al otgonului de mână. (Замена ручного)      | Buc. | 1 | 416.67   | 500  | 416.67   | 500  |  |  |  |
| 8                                                                                      | Schimb al rulmenților din față. (Замена)           | Buc. | 1 | 1,125.83 | 1351 | 1,125.83 | 1351 |  |  |  |
| 9                                                                                      | Schimb al rulmenților din spate. (Замена)          | Buc. | 1 | 1,091.67 | 1310 | 1,091.67 | 1310 |  |  |  |
| 10                                                                                     | Schimb plăcuțe din față. (Замена колодок)          | Set  | 1 | 545.00   | 654  | 545.00   | 654  |  |  |  |
| 11                                                                                     | Schimb al saboților la roți din spate. (Замена)    | Set  | 1 | 508.33   | 610  | 508.33   | 610  |  |  |  |
| 12                                                                                     | Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)     | Buc. | 1 | 418.33   | 502  | 418.33   | 502  |  |  |  |
| 13                                                                                     | Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная)       | Buc. | 1 | 166.67   | 200  | 166.67   | 200  |  |  |  |
| 14                                                                                     | Schimb al generatorului. (Замена генератора)       | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |
| 15                                                                                     | Schimb al demarorului. (Замена стартера)           | Buc. | 1 | 1,000.00 | 1200 | 1,000.00 | 1200 |  |  |  |
| 16                                                                                     | Schimb al releului de aspirație. (Замена)          | Buc. | 1 | 650.83   | 781  | 650.83   | 781  |  |  |  |
| 17                                                                                     | Schimb al bendixului. (Замена бендикса)            | Buc. | 1 | 595.83   | 715  | 595.83   | 715  |  |  |  |
| 18                                                                                     | Schimb al debimetrului de aer. (Замена)            | Buc. | 1 | 416.67   | 500  | 416.67   | 500  |  |  |  |
| 19                                                                                     | Schimb al sondei lambda. (Замена лямбдозонда)      | Buc. | 1 | 416.67   | 500  | 416.67   | 500  |  |  |  |

|    |                                                      |      |   |          |      |          |      |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------|------|---|----------|------|----------|------|--|--|--|
| 20 | Schimb bobina de inducție. (Замена катушки)          | Buc. | 1 | 166.67   | 200  | 166.67   | 200  |  |  |  |
| 21 | Schimb bugii (Замена свечей) 1 buc.                  | Buc. | 1 | 230.00   | 276  | 230.00   | 276  |  |  |  |
| 22 | Schimb al mecanismului de direcție. (Замена          | Buc. | 1 | 2,916.67 | 3500 | 2,916.67 | 3500 |  |  |  |
| 23 | Schimb al servodirecției. (Замена усилителя руля)    | Buc. | 1 | 375.00   | 450  | 375.00   | 450  |  |  |  |
| 24 | Ulei hidraulic                                       | Lit. | 1 | 291.67   | 350  | 291.67   | 350  |  |  |  |
| 25 | Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов       | Set  | 1 | 2,048.33 | 2458 | 2,048.33 | 2458 |  |  |  |
| 26 | Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов      | Set  | 1 | 1,680.00 | 2016 | 1,680.00 | 2016 |  |  |  |
| 27 | Schimb kit burduf protecție amortizator față         | Buc. | 1 | 827.50   | 993  | 827.50   | 993  |  |  |  |
| 28 | Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых    | Buc. | 1 | 280.83   | 337  | 280.83   | 337  |  |  |  |
| 29 | Schimb transmisie planetară dreapta- stînga. (Замена | Buc. | 1 | 760.83   | 913  | 760.83   | 913  |  |  |  |
| 30 | Schimb al capătului barei direcție. (Замена          | Buc. | 1 | 239.17   | 287  | 239.17   | 287  |  |  |  |
| 31 | Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.           | Buc. | 1 | 867.50   | 1041 | 867.50   | 1041 |  |  |  |
| 32 | Dezaxarea și axarea (reglarea) roților. (Развал –    | Buc. | 1 | 250.00   | 300  | 250.00   | 300  |  |  |  |
| 33 | Schimb al țije de comandă a direcției. (Замена       | Buc. | 1 | 385.00   | 462  | 385.00   | 462  |  |  |  |
| 34 | Schimb al bucșei stabilizator din față. (Замена      | Set  | 1 | 520.00   | 624  | 520.00   | 624  |  |  |  |
| 35 | Schimb al bucșei stabilizator punții din spate.      | Set  | 1 | 900.00   | 1080 | 900.00   | 1080 |  |  |  |
| 36 | Schimb radiator (Замена основного радиатора)         | Buc. | 1 | 1,545.00 | 1854 | 1,545.00 | 1854 |  |  |  |
| 37 | Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)        | Buc. | 1 | 1,123.33 | 1348 | 1,123.33 | 1348 |  |  |  |
| 38 | Schimb termostat. (Замена термостата)                | Buc. | 1 | 654.17   | 785  | 654.17   | 785  |  |  |  |
| 39 | Schimb lichid antigel. (Замена тосола)               | Lit. | 1 | 591.67   | 710  | 591.67   | 710  |  |  |  |
| 40 | Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка       | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500 | 1,250.00 | 1500 |  |  |  |

|    |                                                        |      |   |          |      |          |      |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------|------|---|----------|------|----------|------|--|--|--|
| 41 | Schimb placă presiune (Замена корзины)                 | Buc. | 1 | 1,666.67 | 2000 | 1,666.67 | 2000 |  |  |  |
| 42 | Schimb disc ambreaj. (Замена диска)                    | Buc. | 1 | 879.17   | 1055 | 879.17   | 1055 |  |  |  |
| 43 | Schimb rulment placa presiune. (Замена<br>rulmentului) | Buc. | 1 | 460.00   | 552  | 460.00   | 552  |  |  |  |
| 44 | Servicii evacuare automobil                            | Buc. | 1 | 500.00   | 600  | 500.00   | 600  |  |  |  |
| 45 | Diagnosticarea suspensiei                              | Buc. | 1 | 125.00   | 150  | 125.00   | 150  |  |  |  |
| 46 | Schimbul filtrului de aer                              | Buc. | 1 | 229.17   | 275  | 229.17   | 275  |  |  |  |
| 47 | Schimbul filtrului de ulei                             | Buc. | 1 | 104.17   | 125  | 104.17   | 125  |  |  |  |
| 48 | Schimbul filtrului de combustibil                      | Buc. | 1 | 270.00   | 324  | 270.00   | 324  |  |  |  |
| 49 | Schimbul filtrului de salon cu cărbune                 | Buc. | 1 | 189.17   | 227  | 189.17   | 227  |  |  |  |
| 50 | Schimbul uleiului de motor 5 W 30                      | Lit. | 1 | 291.67   | 350  | 291.67   | 350  |  |  |  |
| 51 | Schimb al arcului elicoidal față – 2 buc.              | Set  | 1 | 1,938.33 | 2326 | 1,938.33 | 2326 |  |  |  |
| 52 | Schimb al arcului elicoidal spate – 2 buc.             | Set  | 1 | 1,273.33 | 1528 | 1,273.33 | 1528 |  |  |  |
| 53 | Schimb ax cardanic (privod) – 1 buc.                   | Buc. | 1 | 375.00   | 450  | 375.00   | 450  |  |  |  |
| 54 | Schimb stabilizator față – 1 buc.                      | Buc. | 1 | 870.83   | 1045 | 870.83   | 1045 |  |  |  |
| 55 | Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc.           | Set  | 1 | 478.33   | 574  | 478.33   | 574  |  |  |  |
| 56 | Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră            | Oră  | 1 | 166.67   | 200  | 166.67   | 200  |  |  |  |
| 57 | Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră        | Oră  | 1 | 166.67   | 200  | 166.67   | 200  |  |  |  |
| 58 | Înlocuirea lichidului de frână a sistemii de frânare   | Buc. | 1 | 391.67   | 470  | 391.67   | 470  |  |  |  |
| 59 | Schimb al ridicatorului de geam electric               | Buc. | 1 | 1,314.17 | 1577 | 1,314.17 | 1577 |  |  |  |
| 60 | Demontare, montare al motorului automobilului          | Buc. | 1 | 5,000.00 | 6000 | 5,000.00 | 6000 |  |  |  |
| 61 | Dezasamblarea și asamblarea motorului                  | Buc. | 1 | 2,500.00 | 3000 | 2,500.00 | 3000 |  |  |  |

|    |                                               |      |   |          |       |          |       |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------|------|---|----------|-------|----------|-------|--|--|--|
| 62 | Schimb piston – 1 buc.                        | Buc. | 1 | 1,580.83 | 1897  | 1,580.83 | 1897  |  |  |  |
| 63 | Set inele pentru un piston                    | Buc. | 1 | 1,125.83 | 1351  | 1,125.83 | 1351  |  |  |  |
| 64 | Schimb bielă – 1 buc.                         | Buc. | 1 | 833.33   | 1000  | 833.33   | 1000  |  |  |  |
| 65 | Schimb arbore cotit – 1 buc.                  | Buc. | 1 | 8,567.50 | 10281 | 8,567.50 | 10281 |  |  |  |
| 66 | Șlefuire arbore cotit                         | Buc  | 1 | 750.00   | 900   | 750.00   | 900   |  |  |  |
| 67 | Schimb lagăr arbore cotit ( set )             | Set  | 1 | 809.17   | 971   | 809.17   | 971   |  |  |  |
| 68 | Schimb lagăr bielă ( set )                    | Set  | 1 | 396.67   | 476   | 396.67   | 476   |  |  |  |
| 69 | Schimb set garnituri motor                    | Set  | 1 | 1,664.17 | 1997  | 1,664.17 | 1997  |  |  |  |
| 70 | Dezasamblarea, asamblarea chiulasei           | Buc. | 1 | 2,500.00 | 3000  | 2,500.00 | 3000  |  |  |  |
| 71 | Schimb chiulasă                               | Buc  | 1 | 1,250.00 | 1500  | 1,250.00 | 1500  |  |  |  |
| 72 | Schimb arborelui cu came – 1 buc.             | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500  | 1,250.00 | 1500  |  |  |  |
| 73 | Reparația chiulasei                           | Buc. | 1 | 1,250.00 | 1500  | 1,250.00 | 1500  |  |  |  |
| 74 | Schimb supapă admisie – 1 buc.                | Buc. | 1 | 136.67   | 164   | 136.67   | 164   |  |  |  |
| 75 | Schimb supapă emisie – 1 buc.                 | Buc. | 1 | 126.67   | 152   | 126.67   | 152   |  |  |  |
| 76 | Schimb semering una supapă                    | Buc. | 1 | 16.67    | 20    | 16.67    | 20    |  |  |  |
| 77 | Reparația blocului cilindrilor                | Buc. | 1 | 833.33   | 1000  | 833.33   | 1000  |  |  |  |
| 78 | Schimb al garniturei capac chiulasă           | Buc. | 1 | 586.67   | 704   | 586.67   | 704   |  |  |  |
| 79 | Schimb al garniturei chiulasă                 | Buc. | 1 | 500.00   | 600   | 500.00   | 600   |  |  |  |
| 80 | Schimb al garniturei colectorului de evacuare | Buc. | 1 | 1,325.00 | 1590  | 1,325.00 | 1590  |  |  |  |
| 81 | Schimb al garniturei colectorului de admisie  | Buc. | 1 | 958.33   | 1150  | 958.33   | 1150  |  |  |  |
| 82 | Înlocuire schimbător de căldură ( замена )    | Buc  | 1 | 1,425.83 | 1711  | 1,425.83 | 1711  |  |  |  |

|     |                                                                               |      |   |          |      |          |      |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|------|----------|------|--|--|--|
| 83  | Motorăşi electric de acţionare a <del>motorăşilor de parbriz - schimb</del>   | Buc. | 1 | 541.67   | 650  | 541.67   | 650  |  |  |  |
| 84  | Far - montarea demontarea                                                     | Buc. | 1 | 541.67   | 650  | 541.67   | 650  |  |  |  |
| 85  | Mecanizm de acţiune a geamului - <del>reparaţie</del>                         | Buc. | 1 | 541.67   | 650  | 541.67   | 650  |  |  |  |
| 86  | Bară de protecţie faţă - montare demontare                                    | Buc. | 1 | 416.67   | 500  | 416.67   | 500  |  |  |  |
| 87  | Bară de protecţie spate - montare demontare                                   | Buc. | 1 | 416.67   | 500  | 416.67   | 500  |  |  |  |
| 88  | Lăcată uşă (set) - schimb                                                     | Buc. | 1 | 583.33   | 700  | 583.33   | 700  |  |  |  |
| 89  | Parbriz din faţă - schimb                                                     | Buc. | 1 | 1,208.33 | 1450 | 1,208.33 | 1450 |  |  |  |
| 90  | Parbriz din spate - schimb                                                    | Buc. | 1 | 691.67   | 830  | 691.67   | 830  |  |  |  |
| 91  | Parbriz lateral - schimb                                                      | Buc. | 1 | 416.67   | 500  | 416.67   | 500  |  |  |  |
| 92  | Rezervuar de combustibil - montare demontare                                  | Buc. | 1 | 375.00   | 450  | 375.00   | 450  |  |  |  |
| 93  | Garnitura metalice a colectorului tobei de eşapament - <del>schimb</del>      | Buc. | 1 | 83.33    | 100  | 83.33    | 100  |  |  |  |
| 94  | Colier ţavă de eşapament - schimb                                             | Buc. | 1 | 83.33    | 100  | 83.33    | 100  |  |  |  |
| 95  | Suport de cauciuc a tobei de eşapament - <del>schimb</del>                    | Buc. | 1 | 83.33    | 100  | 83.33    | 100  |  |  |  |
| 96  | Tobă evacuare spate - schimb                                                  | Buc. | 1 | 375.00   | 450  | 375.00   | 450  |  |  |  |
| 97  | Tobă evacuare mijloc - schimb                                                 | Buc. | 1 | 375.00   | 450  | 375.00   | 450  |  |  |  |
| 98  | Lucrări de îndreptare şi planare a <del>caroseriei</del>                      | Buc. | 1 | 83.33    | 100  | 83.33    | 100  |  |  |  |
| 99  | Lucrări de sudare                                                             | Buc. | 1 | 250.00   | 300  | 250.00   | 300  |  |  |  |
| 100 | Vopsirea unei unităţi a caroseriei                                            | Buc. | 1 | 2,500.00 | 3000 | 2,500.00 | 3000 |  |  |  |
| 101 | Casetă de direcţie (cremalieră de direcţie) – reparaţie <del>con schimb</del> | Buc. | 1 | 2,333.33 | 2800 | 2,333.33 | 2800 |  |  |  |
| 102 | Ambreajul cutie de viteze - schimb                                            | Buc. | 1 | 1,500.00 | 1800 | 1,500.00 | 1800 |  |  |  |
| 103 | Pompa de motorină - schimb                                                    | Buc. | 1 | 208.33   | 250  | 208.33   | 250  |  |  |  |

|              |                                  |       |    |            |        |            |        |  |  |  |
|--------------|----------------------------------|-------|----|------------|--------|------------|--------|--|--|--|
| 104          | Schimb ulei motor 1 litr         | Buc.  | 1  | 137.50     | 165    | 137.50     | 165    |  |  |  |
| 105          | Shimb ax cardanic                | Buc.  | 1  | 125.00     | 150    | 125.00     | 150    |  |  |  |
| 106          | Actuator portieră - schimb       | Buc.  | 1  | 125.00     | 150    | 125.00     | 150    |  |  |  |
| 107          | Lichid ADBLUE                    | Litri | 10 | 558.33     | 670    | 558.33     | 670    |  |  |  |
| 108          | Schimb ventilator răcire         | Buc.  | 1  | 821.67     | 986    | 821.67     | 986    |  |  |  |
| 109          | Schimb compresor aer condiționat | Buc.  | 1  | 833.33     | 1000   | 833.33     | 1000   |  |  |  |
|              |                                  |       |    | 98,650.00  | 118380 | 98,650.00  | 118380 |  |  |  |
| <b>TOTAL</b> |                                  |       |    | 669,033.33 | 802840 | 669,033.33 | 802840 |  |  |  |

Director AUTOPROGRESIV-SERVICE SRL

Chistruga V.