

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EBI000067115



Formular tipat  
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Tipărit în format  
Проложене 1 к приказу Министерства Финансов Республци Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 08.05.2026 / 08.05.2026 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата								
9. Transportator Перевозчик		I.C.S. "EYECON MEDICAL" S.R.L., SEC.BUIUCANI D. Cantemir piata nr.1 of.1427		c.f./ nr.TVA 1012600036108 / ф.к./ код НДС 0307593								
1. Furnizor: Поставщик		I.C.S. "EYECON MEDICAL" S.R.L., SEC.BUIUCANI D. Cantemir piata nr.1 of.1427 Cont MD50VI02251200000439MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. filnr.20 Chisinau, VICBMD2X463		c.f./ nr.TVA 1012600036108 / ф.к./ код НДС 0307593								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		I.M.S.P.S.R. Causeni "ANA SI ALEXANDRU", OR.CAUSENI Iu. Gagarin nr.54		c.f./ nr.TVA 1003608150033 / ф.к./ код НДС								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный			4. Documente anexate Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки			6. Punct de descărcare Causeni Пункт разгрузки									
7. Redirijări Переадресовки												
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alți informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
Garnitura pentru autoclav 400L		buc	2	7700,00	15400,00	20	3080,00	18480,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					15400,00	X	3080,00	18480,00	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director IOAN RAZVAN CARSTOCEA  
Отпуск разрешил:

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 08.05.2026

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director IOAN RAZVAN CARSTOCEA  
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 08.05.2026

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.S.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului  
Действительна только при наличии электронных подписей Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

*Vip, Pulber Vitolic, bivergin*

9550

## Raport de investigare a funcționării dispozitivului medical

Denumirea instituției: IMSP Spitalul Raional Căușeni „Ana și Alexandru”	Secția medicală: Sterilizare
Dispozitiv medical: Autoclav-SUMMER/ADELA-2CKK	Data producerii: 2024.09
	Număr de serie: 2024/01-088
	Număr de inventar: 9550

### Descrierea defecțiunii:

Dispozitivul afișează o eroare privind pres.unea garniturilor ușilor (de încărcare și descărcare)

Nu se creează vacuumul și presiunea necesară la uși.

### Acțiuni întreprinse:

1. Sterilizatorul (autoclavul) a fost pornit.
2. S-a verificat funcționalitatea ambelor uși de încărcare (zona nesterilă) și a ușii de descărcare (zona sterilă). S-a constatat că ambele uși nu se deschideau și nu se închideau corect, atât în mod automat, cât și manual, sau blocat, din cauza poziționării incorecte a garniturilor, precum și a uzurii acestora în timp.
3. După apelarea serviciului tehnic al distribuitorului, ușile au fost deblocate.
4. Au fost curățate canalele garniturilor cât și ușa și canalele acestora.
5. Au fost înlocuite garniturile ușilor.
6. Dispozitivul a fost testat și funcționează corect.


**Informații adiționale:** Înlocuirea a fost efectuată de către bioinginerul distribuitorului.

**Starea dispozitivului:** Sterilizatorul funcționează corect.

**Concluzie:** În urma acțiunilor efectuate, s-a constatat că defecțiunea a fost cauzată de uzura în timp a garniturilor, fenomen considerat normal pentru acest tip de componente. De asemenea, s-a recomandat lubrifierea mai frecventă a garniturilor ușilor cu spray siliconic și utilizarea unui alt tip de spray adecvat. Totodată, s-a recomandat deschiderea mai frecventă a ușii de descărcare, pentru a permite garniturilor să se reazeze corect în poziția optimă.

Nume, prenume utilizator Alin Goncearu Semnătura [Semnătură]  
Nume, prenume bioinginer Pulber Vitoli Semnătura [Semnătură]

Data: 08.05.2026



Piata D.Cantemir 1, mun. Chisinau, R. Moldova  
 Phones: (+373 22) 99 60 10; Fax: (+373 22) 99 60 11  
 E-mail: office@eyeconmedical.md

## PROCES VERBAL DE INTERVENTIE TEHNICA LA CLIENT

Nr. Inregistrare EMMD 202605.05

Este completat de beneficiar

**Beneficiar:**

*IMSP SR Cămineni*

Sectia *Sterilizare*

**Echipament**

*Autoclava Servis  
ADELA-2CKK*

Numar Serie

*2024/01-088*

**Descriere Defectiune:**

Constatare	Garantie	Service	Intretinere	Verificare	Modificar
------------	----------	---------	-------------	------------	-----------

**Data cererii**

**Semnatura**

Este completat de inginer:

Descrierea defectiunii:

*Ușa de descărcare blocată  
 Depozitat murdărie în canalul ușii și  
 a garniturii (de la ușa de descărcare).*



**Cauza defectiunii:**

- Echipament in vechi
- Variatii de tensiune
- Sursa de apa/gaz slaba


- Defect mecanic
- Defect electronic
- Instalati incorect

- Utilizare gresita
- Alte: *V*



*[Handwritten signature]*

*Vp Pulber Vitalia*



Piata D.Cantemir 1, mun. Chisinau, R. Moldova  
 Phones: (+373 22) 99 60 10; Fax: (+373 22) 99 60 11  
 E-mail: office@eyeconmedical.md

Raport de reparatii:

A fost deblocata usa manual (cu depuneri de hordet hirsut). A fost curatata garnitura, canalul, garnitura, canalul usi. A fost usse garniturile cu silicon. Usile au fost usse din nou.

Materiale utilizate:

Descriere	Cantitate	Numar serie	Cost unitate	Total
Solida pentru usi	1 buc.			
Începutul lucrării		15:30		
Sfârșitul lucrării		17:30		

\*Prețurile afișate NU contin TVA

Observatii:

Efectuate lucrări de service în pe garanție!

Sistemul functioneaza in parametrii normali:

Da

Data 04.05.2026

Prestator



Beneficiar

Vp  
 Ruben  
 Vintilie  
 si singura