

Numărul procedurii de achiziție:ocds-b3wdp1-MD-1678191035129 din 07.03.2023

Obiectul achiziției:Servicii de deservire tehnică și reparație a mijloacelor de transport, cu piese de schimb pentru anul 2023 (repetat)

| Cod CPV                | Denumirea bunurilor/serviciilor                                                        | Cantitatea | Unitate a de măsură | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Terme livrare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------|------------|
| 1                      | 2                                                                                      | 3          | 4                   | 5                      | 6                    | 7             | 8           | 9             | 10                           | 11         |
| <b>Bunuri/servicii</b> |                                                                                        |            |                     |                        |                      |               |             |               |                              |            |
|                        | <b>Mijloacele de transport care urmeaza a fi deservite si reparate in mun.Chisinau</b> |            |                     |                        |                      |               |             | 3ZILE         |                              |            |
| 1                      | 1. Automobilul Skoda Octavia 1,9 TDI, a.2007 1                                         |            |                     |                        |                      |               |             |               |                              |            |
| 2                      | Schimb ulei motor 5w30 1                                                               | 1          | buc.                | 916.67                 | 1100.00              | 916.67        | 1100.00     |               |                              |            |
| 3                      | schimb filtru ulei 1                                                                   | 1          | buc.                | 208.33                 | 250.00               | 208.33        | 250.00      |               |                              |            |
| 4                      | schimb filtru aier 1                                                                   | 1          | buc.                | 316.67                 | 380.00               | 316.67        | 380.00      |               |                              |            |
| 5                      | schimb filtru salon l                                                                  | 1          | buc.                | 291.67                 | 350.00               | 291.67        | 350.00      |               |                              |            |
| 6                      | schimb filtru motorina l                                                               | 1          | buc.                | 666.67                 | 800.00               | 666.67        | 800.00      |               |                              |            |
| 7                      | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roatii R15 8                        | 8          | buc.                | 1625.00                | 1950.00              | 13000.00      | 15600.00    |               |                              |            |
| 8                      | Vulcanizarea anvelopei R15 8                                                           | 8          | buc.                | 66.67                  | 80.00                | 533.33        | 640.00      |               |                              |            |
| 9                      | Schimb bugii incadescente(set) l                                                       | 1          | buc.                | 1000.00                | 1200.00              | 1000.00       | 1200.00     |               |                              |            |
| 10                     | schimb lichid frine 1                                                                  | 1          | buc.                | 308.33                 | 370.00               | 308.33        | 370.00      |               |                              |            |
| 11                     | Schimb placute frina fata (set) 1                                                      | 1          | buc.                | 291.67                 | 350.00               | 291.67        | 350.00      |               |                              |            |
| 12                     | Schimb placute frina spate (set) 1                                                     | 1          | buc.                | 333.33                 | 400.00               | 333.33        | 400.00      |               |                              |            |
| 13                     | Reglare unghiurilor de directie l                                                      | 1          | buc.                | 333.33                 | 400.00               | 333.33        | 400.00      |               |                              |            |
| 14                     | Reparație suporturilor de frine 1                                                      | 1          | buc.                | 500.00                 | 600.00               | 500.00        | 600.00      |               |                              |            |
| 15                     | Schimb burduf planetarei exterioare l                                                  | 1          | buc.                | 208.33                 | 250.00               | 208.33        | 250.00      |               |                              |            |
| 16                     | Schimb burduf planetarei interioare l                                                  | 1          | buc.                | 233.33                 | 280.00               | 233.33        | 280.00      |               |                              |            |
| 17                     | Schimb set GRM l                                                                       | 1          | buc.                | 2083.33                | 2500.00              | 2083.33       | 2500.00     |               |                              |            |
| 18                     | Schimb suport motor (set) l                                                            | 1          | buc.                | 1416.67                | 1700.00              | 1416.67       | 1700.00     |               |                              |            |
| 19                     | schimb termostat l                                                                     | 1          | buc.                | 583.33                 | 700.00               | 583.33        | 700.00      |               |                              |            |

|    |                                                                          |    |      |         |         |          |          |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|---------|----------|----------|--|--|--|
| 20 | Diagnostică computerizată I                                              | 1  | buc. | 333.33  | 400.00  | 333.33   | 400.00   |  |  |  |
| 21 | 2. Dacia Dokker, a.2017, (1,5 B) I                                       |    | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 22 | Schimb ulei motor 5w30 2                                                 | 2  | buc. | 1500.00 | 1800.00 | 3000.00  | 3600.00  |  |  |  |
| 23 | schimb filtru ulei 2                                                     | 2  | buc. | 583.33  | 700.00  | 1166.67  | 1400.00  |  |  |  |
| 24 | schimb filtru aier 2                                                     | 2  | buc. | 541.67  | 650.00  | 1083.33  | 1300.00  |  |  |  |
| 25 | schimb filtru salon 2                                                    | 2  | buc. | 566.67  | 680.00  | 1133.33  | 1360.00  |  |  |  |
| 26 | schimb filtru benzina 2                                                  | 2  | buc. | 1250.00 | 1500.00 | 2500.00  | 3000.00  |  |  |  |
| 27 | schimb amortizor fata 2                                                  | 2  | buc. | 1333.33 | 1600.00 | 2666.67  | 3200.00  |  |  |  |
| 28 | Schimb bucsa (salen bloc) brat fata I                                    | 2  | buc. | 416.67  | 500.00  | 833.33   | 1000.00  |  |  |  |
| 29 | Schimb bucsa (salen bloc) brat spate I                                   | 2  | buc. | 333.33  | 400.00  | 666.67   | 800.00   |  |  |  |
| 30 | Reglarea unghiurilor de direcție 2                                       | 2  | buc. | 375.00  | 450.00  | 750.00   | 900.00   |  |  |  |
| 31 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roatii R 15 /185/65 8 | 8  | buc. | 1583.33 | 1900.00 | 12666.67 | 15200.00 |  |  |  |
| 32 | Schimb placute frina fata 1                                              | 1  | buc. | 66.67   | 80.00   | 66.67    | 80.00    |  |  |  |
| 33 | Schimb placute frina spate (set) 1                                       | 1  | buc. | 583.33  | 700.00  | 583.33   | 700.00   |  |  |  |
| 34 | Schimb amortizor spate 2                                                 | 2  | buc. | 541.67  | 650.00  | 1083.33  | 1300.00  |  |  |  |
| 35 | Diagnostică suspensiei 2                                                 | 2  | buc. | 333.33  | 400.00  | 666.67   | 800.00   |  |  |  |
| 36 | Vulcanizarea anvelopei R15 8                                             | 8  | buc. | 66.67   | 80.00   | 533.33   | 640.00   |  |  |  |
| 37 | 3. Dacia Logan, a.2013(UU14SDAG450218 188) 1142                          |    | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 38 | Schimb ulei motor 5w40 6                                                 | 6  | buc. | 625.00  | 750.00  | 3750.00  | 4500.00  |  |  |  |
| 39 | schimb filtru ulei 6                                                     | 6  | buc. | 83.33   | 100.00  | 500.00   | 600.00   |  |  |  |
| 40 | schimb filtru aier 6                                                     | 6  | buc. | 125.00  | 150.00  | 750.00   | 900.00   |  |  |  |
| 41 | schimb filtru salon 6                                                    | 6  | buc. | 141.67  | 170.00  | 850.00   | 1020.00  |  |  |  |
| 42 | schimb filtru benzina 6                                                  | 6  | buc. | 291.67  | 350.00  | 1750.00  | 2100.00  |  |  |  |
| 43 | Schimb set distribuție (GRM) 6                                           | 6  | buc. | 500.00  | 600.00  | 3000.00  | 3600.00  |  |  |  |
| 44 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roatii R 15 48        | 48 | buc. | 0.00    |         | 0.00     | 0.00     |  |  |  |
| 45 | Schimb bugii (set) 6                                                     | 6  | buc. | 333.33  | 400.00  | 2000.00  | 2400.00  |  |  |  |
| 46 | schimb lichid de frină 6                                                 | 6  | buc. | 250.00  | 300.00  | 1500.00  | 1800.00  |  |  |  |
| 47 | Vulcanizarea anvelopei R15 48                                            | 48 | buc. | 66.67   | 80.00   | 3200.00  | 3840.00  |  |  |  |
| 48 | Diagnostică computerizată 6                                              | 6  | buc. | 333.33  | 400.00  | 2000.00  | 2400.00  |  |  |  |

|    |                                                                  |    |      |         |         |         |         |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------|----|------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 49 | Diagnostică suspensiei 12                                        | 6  | buc. | 250.00  | 300.00  | 1500.00 | 1800.00 |  |  |  |
| 50 | Schimb suport motor 6                                            | 6  | buc. | 416.67  | 500.00  | 2500.00 | 3000.00 |  |  |  |
| 51 | Schimb curea amplificator hidraulic 6                            | 6  | buc. | 250.00  | 300.00  | 1500.00 | 1800.00 |  |  |  |
| 52 | Schimb placute frina fata (set) 12                               | 12 | buc. | 308.33  | 370.00  | 3700.00 | 4440.00 |  |  |  |
| 53 | Schimb placute frina spate (set) 6                               | 6  | buc. | 375.00  | 450.00  | 2250.00 | 2700.00 |  |  |  |
| 54 | 4. Dacia Logan,a.2010(UU1KSD205441093 14) 1461                   |    | buc. |         |         |         |         |  |  |  |
| 55 | Schimb ulei motor 5w40 l                                         | 1  | buc. | 625.00  | 750.00  | 625.00  | 750.00  |  |  |  |
| 56 | schimb filtru ulei 1                                             | 1  | buc. | 125.00  | 150.00  | 125.00  | 150.00  |  |  |  |
| 57 | schimb filtru aier 1                                             | 1  | buc. | 150.00  | 180.00  | 150.00  | 180.00  |  |  |  |
| 58 | schimb filtru salon l                                            | 1  | buc. | 166.67  | 200.00  | 166.67  | 200.00  |  |  |  |
| 59 | schimb filtru combustibil l                                      | 1  | buc. | 291.67  | 350.00  | 291.67  | 350.00  |  |  |  |
| 60 | Schimb set distributie (GRM) 1                                   | 1  | buc. | 666.67  | 800.00  | 666.67  | 800.00  |  |  |  |
| 61 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roatii R 15 8 | 8  | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 62 | Schimb bugii incandescente (set) 1                               | 1  | buc. | 666.67  | 800.00  | 666.67  | 800.00  |  |  |  |
| 63 | schimb lichid de frine 2 serv 1                                  | 1  | buc. | 500.00  | 600.00  | 500.00  | 600.00  |  |  |  |
| 64 | Vulcanizarea anvelopei R15 8                                     | 8  | buc. | 66.67   | 80.00   | 533.33  | 640.00  |  |  |  |
| 65 | Diagnostică computerizate 1                                      | 1  | buc. | 333.33  | 400.00  | 333.33  | 400.00  |  |  |  |
| 66 | Diagnostică suspensiei 1                                         | 1  | buc. | 250.00  | 300.00  | 250.00  | 300.00  |  |  |  |
| 67 | Schimb suport motor 1                                            | 1  | buc. | 500.00  | 600.00  | 500.00  | 600.00  |  |  |  |
| 68 | Schimb placute frina fata (set) 1                                | 1  | buc. | 333.33  | 400.00  | 333.33  | 400.00  |  |  |  |
| 69 | Schimb placute frina spate (set) 1                               | 1  | buc. | 416.67  | 500.00  | 416.67  | 500.00  |  |  |  |
| 70 | Schimb bucsa stabilizator 1                                      | 1  | buc. | 308.33  | 370.00  | 308.33  | 370.00  |  |  |  |
| 71 | Reglare unghiurilor de directie 1                                | 1  | buc. | 333.33  | 400.00  | 333.33  | 400.00  |  |  |  |
| 72 | schimb termostat 1                                               | 1  | buc. | 500.00  | 600.00  | 500.00  | 600.00  |  |  |  |
| 73 | Schimb bucsa (salen bloc) brat fata l                            | 1  | buc. | 416.67  | 500.00  | 416.67  | 500.00  |  |  |  |
| 74 | Schimb bucsa (salen bloc) brat spate l                           | 1  | buc. | 500.00  | 600.00  | 500.00  | 600.00  |  |  |  |
| 75 | Schimb mecanism de directie 1                                    | 1  | buc. | 3333.33 | 4000.00 | 3333.33 | 4000.00 |  |  |  |
| 76 | Schimb ambreaj l                                                 | 1  | buc. | 2500.00 | 3000.00 | 2500.00 | 3000.00 |  |  |  |
| 77 | Schimbarea incepatorului (срапеп) l                              | 1  | buc. | 2083.33 | 2500.00 | 2083.33 | 2500.00 |  |  |  |
| 78 | 5.Chevrolet orlando (KL1YF7559EK537679) l796 cm3 l               |    | buc. |         |         |         |         |  |  |  |

|     |                                                                                |   |      |         |         |         |         |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 79  | Schimb ulei motor 5w30 l                                                       | 1 | buc. | 750.00  | 900.00  | 750.00  | 900.00  |  |  |  |
| 80  | schimb filtru ulei l                                                           | 1 | buc. | 250.00  | 300.00  | 250.00  | 300.00  |  |  |  |
| 81  | schimb filtru aier l                                                           | 1 | buc. | 291.67  | 350.00  | 291.67  | 350.00  |  |  |  |
| 82  | schimb filtru salon l                                                          | 1 | buc. | 308.33  | 370.00  | 308.33  | 370.00  |  |  |  |
| 83  | schimb filtru benzina l                                                        | 1 | buc. | 375.00  | 450.00  | 375.00  | 450.00  |  |  |  |
| 84  | Schimb set distributie (GRM) l                                                 | 1 | buc. | 1250.00 | 1500.00 | 1250.00 | 1500.00 |  |  |  |
| 85  | Schimb placute frina fata (set) 1                                              | 1 | buc. | 416.67  | 500.00  | 416.67  | 500.00  |  |  |  |
| 86  | Schimb placute frina spate (set) 1                                             | 1 | buc. | 375.00  | 450.00  | 375.00  | 450.00  |  |  |  |
| 87  | Schimbarea pres garniturii spate motor(zadnii corenno                          | 1 | buc. | 583.33  | 700.00  | 583.33  | 700.00  |  |  |  |
| 88  | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roatii R 15 8               | 8 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 89  | Reparatia sistemului de incalzire a salonului l                                | 1 | buc. | 2500.00 | 3000.00 | 2500.00 | 3000.00 |  |  |  |
| 90  | Vulcanizarea anvelopei R15 8                                                   | 8 | buc. | 66.67   | 80.00   | 533.33  | 640.00  |  |  |  |
| 91  | Reglare unghiurilor de directie l                                              | 1 | buc. | 2500.00 | 3000.00 | 2500.00 | 3000.00 |  |  |  |
| 92  | Diagnostica computerizate l                                                    | 1 | buc. | 333.33  | 400.00  | 333.33  | 400.00  |  |  |  |
| 93  | Diagnostica suspensiei l                                                       | 1 | buc. | 250.00  | 300.00  | 250.00  | 300.00  |  |  |  |
| 94  | Schimb bucsa (salen bloc) brat fata l                                          | 1 | buc. | 333.33  | 400.00  | 333.33  | 400.00  |  |  |  |
| 95  | Schimb arc elicoidal fata l                                                    | 1 | buc. | 4166.67 | 5000.00 | 4166.67 | 5000.00 |  |  |  |
| 96  | Schimb arc elicoidal spate l                                                   | 1 | buc. | 4166.67 | 5000.00 | 4166.67 | 5000.00 |  |  |  |
| 97  | Schimb cilindru frina spate l                                                  | 1 | buc. | 583.33  | 700.00  | 583.33  | 700.00  |  |  |  |
| 98  | Schimb amortizor spate l                                                       | 1 | buc. | 1000.00 | 1200.00 | 1000.00 | 1200.00 |  |  |  |
| 99  | Schimb oglinda stinga 1                                                        | 1 | buc. | 1000.00 | 1200.00 | 1000.00 | 1200.00 |  |  |  |
| 100 | 6.Tractor Foton -454, an.2012 l                                                |   | buc. |         |         |         |         |  |  |  |
| 101 | Sch mb ulei motor 5w30(MB 229.5 l) l                                           | 1 | buc. | 1416.67 | 1700.00 | 1416.67 | 1700.00 |  |  |  |
| 102 | Sch mb filtru ulei 1                                                           | 1 | buc. | 416.67  | 500.00  | 416.67  | 500.00  |  |  |  |
| 103 | sclrimb filtru aier l                                                          | 1 | buc. | 666.67  | 800.00  | 666.67  | 800.00  |  |  |  |
| 104 | schimb filtru salon l                                                          | 1 | buc. | 916.67  | 1100.00 | 916.67  | 1100.00 |  |  |  |
| 105 | sclrimb filtru motorina l                                                      | 1 | buc. | 375.00  | 450.00  | 375.00  | 450.00  |  |  |  |
| 106 | Schimb placute frina fata (set) l                                              | 1 | buc. | 1166.67 | 1400.00 | 1166.67 | 1400.00 |  |  |  |
| 107 | Lucrari de sudare (costul include lucrarile din ora, materialele si piesele) 6 | 6 | buc. | 250.00  | 300.00  | 1500.00 | 1800.00 |  |  |  |

|     |                                                                                           |   |      |         |         |          |          |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------|---------|----------|----------|--|--|--|
| 108 | Lucrari pe sistemul electric (costul include lucrarile din ora, materialele si piesele) 8 | 8 | buc. | 250.00  | 300.00  | 2000.00  | 2400.00  |  |  |  |
| 109 | 7.Dacia Duster, HCH-197 I                                                                 |   | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 110 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roat R 16 8                            | 8 | buc. | 0.00    |         | 0.00     | 0.00     |  |  |  |
| 111 | Vulcanizarea anvelopei R16 8                                                              | 8 | buc. | 66.67   | 80.00   | 533.33   | 640.00   |  |  |  |
| 112 | 8. Dacia Logan, WVI-419 1                                                                 |   | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 113 | roatii R 16 8                                                                             | 8 | buc. | 1583.33 | 1900.00 | 12666.67 | 15200.00 |  |  |  |
| 114 | Vulcanizarea anvelopei R16 8                                                              | 8 | buc. | 66.67   | 80.00   | 533.33   | 640.00   |  |  |  |
| 115 | 9. Dacia Dokker, a.2017, (1,5 B) 1                                                        | 1 | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 116 | Scrimb ulei motor 5w30 1                                                                  | 1 | buc. | 750.00  | 900.00  | 750.00   | 900.00   |  |  |  |
| 117 | schimb filtru ulei 1                                                                      | 1 | buc. | 208.33  | 250.00  | 208.33   | 250.00   |  |  |  |
| 118 | schimb filtru aier I                                                                      | 1 | buc. | 233.33  | 280.00  | 233.33   | 280.00   |  |  |  |
| 119 | schimb filtru salon 1                                                                     | 1 | buc. | 250.00  | 300.00  | 250.00   | 300.00   |  |  |  |
| 120 | schimb filtru benzina 1                                                                   | 1 | buc. | 500.00  | 600.00  | 500.00   | 600.00   |  |  |  |
| 121 | schirn lichid racire I                                                                    | 1 | buc. | 250.00  | 300.00  | 250.00   | 300.00   |  |  |  |
| 122 | Schimb set GRM I                                                                          | 1 | buc. | 1083.33 | 1300.00 | 1083.33  | 1300.00  |  |  |  |
| 123 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roatii R 15 /185/65 8                  | 8 | buc. | 0.00    |         | 0.00     | 0.00     |  |  |  |
| 124 | Vulcanizarea anvelopei R16 8                                                              | 8 | buc. | 66.67   | 80.00   | 533.33   | 640.00   |  |  |  |
| 125 | 10. FORD Focus, a.2007 1                                                                  | 1 | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 126 | Schimb ulei motor 5w30(MB 229.5) 1                                                        | 1 | buc. | 750.00  | 900.00  | 750.00   | 900.00   |  |  |  |
| 127 | schimb filtru ulei 1                                                                      | 1 | buc. | 208.33  | 250.00  | 208.33   | 250.00   |  |  |  |
| 128 | schimb filtru aier 1                                                                      | 1 | buc. | 250.00  | 300.00  | 250.00   | 300.00   |  |  |  |
| 129 | schimb filtru salon 1                                                                     | 1 | buc. | 291.67  | 350.00  | 291.67   | 350.00   |  |  |  |
| 130 | schimb filtru benzina 1                                                                   | 1 | buc. | 583.33  | 700.00  | 583.33   | 700.00   |  |  |  |
| 131 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil                                        | 8 | buc. | 1583.33 | 1900.00 | 12666.67 | 15200.00 |  |  |  |
| 132 | Vulcanizarea anvelopei R15 8                                                              | 8 | buc. | 66.67   | 80.00   | 533.33   | 640.00   |  |  |  |
| 133 | Schimb bugii incadescente(set) I                                                          | 1 | buc. | 1000.00 | 1200.00 | 1000.00  | 1200.00  |  |  |  |
| 134 | Schimb set distributie (GRM) I                                                            | 1 | buc. | 1333.33 | 1600.00 | 1333.33  | 1600.00  |  |  |  |
| 135 | D iagnostica compiuterizate 1                                                             | 1 | buc. | 333.33  | 400.00  | 333.33   | 400.00   |  |  |  |

|     |                                                                  |   |      |         |         |         |         |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 136 | Schimb placute frina fata (set) I                                | 1 | buc. | 375.00  | 450.00  | 375.00  | 450.00  |  |  |  |
| 137 | schimb lichid racire I                                           | 1 | buc. | 416.67  | 500.00  | 416.67  | 500.00  |  |  |  |
| 138 | Schimb placute frina fata 1                                      | 1 | buc. | 375.00  | 450.00  | 375.00  | 450.00  |  |  |  |
| 139 | Schimb placute frina spate (set) 1                               | 1 | buc. | 500.00  | 600.00  | 500.00  | 600.00  |  |  |  |
| 140 | 11 Volksrvagen transporter, 1.7 cm3, a. 1989 1                   |   | buc. |         |         |         |         |  |  |  |
| 141 | Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) I                              | 1 | buc. | 1000.00 | 1200.00 | 1000.00 | 1200.00 |  |  |  |
| 142 | schimb filtru ulei I                                             | 1 | buc. | 208.33  | 250.00  | 208.33  | 250.00  |  |  |  |
| 143 | schimb Filtru aier I                                             | 1 | buc. | 333.33  | 400.00  | 333.33  | 400.00  |  |  |  |
| 144 | schimb filtru salon I                                            | 1 | buc. | 291.67  | 350.00  | 291.67  | 350.00  |  |  |  |
| 145 | schimb filtru motorina 1                                         | 1 | buc. | 250.00  | 300.00  | 250.00  | 300.00  |  |  |  |
| 146 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roatii R 15 8 | 8 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 147 | Vulcanizarea anvelopei R15 8                                     | 8 | buc. | 83.33   | 100.00  | 666.67  | 800.00  |  |  |  |
| 148 | Schimb bugii incandescente(set) 1                                | 1 | buc. | 1000.00 | 1200.00 | 1000.00 | 1200.00 |  |  |  |
| 149 | Schimb set distributie (GRM) I                                   | 1 | buc. | 1166.67 | 1400.00 | 1166.67 | 1400.00 |  |  |  |
| 150 | Diagnostica compiuterizate I                                     | 1 | buc. | 333.33  | 400.00  | 333.33  | 400.00  |  |  |  |
| 151 | Schimb placute frina fata (set) I                                | 1 | buc. | 500.00  | 600.00  | 500.00  | 600.00  |  |  |  |
| 152 | schimb lichid racire I                                           | 1 | buc. | 250.00  | 300.00  | 250.00  | 300.00  |  |  |  |
| 153 | Schimb placute frina spate (set) 1                               | 1 | buc. | 666.67  | 800.00  | 666.67  | 800.00  |  |  |  |
| 154 | 12. Renault Kangoo (1.6 benzina a. 2007) I                       |   | buc. |         |         |         |         |  |  |  |
| 155 | Schimb ulei motor 5w30(MB 229.5) I                               | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 156 | schimb filtru ulei 1                                             | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 157 | schimb filtru aier 1                                             | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 158 | schimb filtru salon I                                            | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 159 | schimb filtru benzina I                                          | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 160 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roatii R 15 8 | 8 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 161 | Vulcanizarea anvelopei R15 8                                     | 8 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 162 | Schimb bugii incandescente(set) 1                                | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 163 | Schimb set distributie (GRM) I                                   | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 164 | Diagnostica compiuterizate, I                                    | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |

|     |                                                                            |    |      |      |  |      |      |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----|------|------|--|------|------|--|--|--|
| 165 | Schimb placute frina fata (set) I                                          | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 166 | schimb lichid racire I                                                     | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 167 | Schimb placute frina fata 1                                                | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 168 | Schimb lacat spate 1                                                       | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 169 | Schimb placute frina spate (set) 1                                         | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 170 | 13. Mercedes Benz cdi, a.2011 1                                            |    | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 171 | Schimb ulei motor 5w30 I                                                   | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 172 | schimb filtru ulei I                                                       | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 173 | schimb filtru aier I                                                       | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 174 | schimb filtru salon I                                                      | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 175 | schimb filtru motorina I                                                   | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 176 | schim lichid racire I                                                      | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 177 | Schimb set GRM I                                                           | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 178 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roatii R 16 / 185/65 12 | 12 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 179 | Vulcanizarea anvelopei R15 12                                              | 12 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 180 | 14,Volkswagen Tiguan, 1950 cm3, a. 2016 I                                  |    | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 181 | 1950 cm3, a. 2016 I                                                        |    | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 182 | Schimb ulei motor 5w30(MB 229,5 ) I                                        | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 183 | schimb filtru ulei I                                                       | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 184 | schimb filtru aer I                                                        | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 185 | schimb filtru salon I                                                      | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 186 | schimb filtru benzina I                                                    | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 187 | Denrontare-montare-balansare,instalare la automobil roatii R 16 8          | 8  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 188 | Vulcanizarea anvelopei R16 8                                               | 8  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 189 | Schimb bugii incandescente(set) I                                          | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 190 | Schimb set distributie (GRM) I                                             | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 191 | Diagnostica compiuterizate I                                               | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 192 | Schimb placute frina fata (set) I                                          | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 193 | schirnb lichid racire 1                                                    | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 194 | Schimb placute frina fata 1                                                | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |

|     |                                                                  |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------|---|------|------|--|------|------|--|--|--|
| 195 | Schimb placute frina spate (set) 1                               | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 196 | 15. UAZ-3962, a.1989 I                                           |   | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 197 | Schimb ulei motor 10w40 1                                        | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 198 | schimb filtru ulei I                                             | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 199 | schimb filtru aier I                                             | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 200 | schimb filtru salon 1                                            | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 201 | schimb filtru benzina 1                                          | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 202 | Dcmontare-montare-balansare,instalare la automobil roatii R 16 8 | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 203 | Vulcanizarea anvelopei R16 8                                     | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 204 | Schimb bugii incandescente(set) 1                                | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 205 | Schimb set distributie (GRM) 1                                   | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 206 | schimb rulment roata din fata I                                  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 207 | Schimb placute frina fata 1                                      | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 208 | Schimb placute frina spate (set) 1                               | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 209 | 16. Fiat Ducato 2,3 TD a.2007(VFICALA834137185) 1                | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | Schimb ulei motor 5w30(MB 229.5I) 1                              | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 211 | schimb filtru ulei 1                                             | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 212 | schimb filtru aier 1                                             | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 213 | schimb filtru salon 1                                            | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 214 | schimb filtru motorina 1                                         | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 215 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roatii R 15 8 | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 216 | Vulcanizarea anvelopei R15 8                                     | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 217 | Schimb bugii incandescente(set) I                                | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 218 | Schimb set distributie (GRM) I                                   | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 219 | Schimb suport motor(set complet) 1                               | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 220 | Diagnostic suspensiei 2 serv 1                                   | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 221 | Diagnostica computerizate 1                                      | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 222 | Schimb placute frina fata (set) 1                                | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 223 | Schimb placute frina spate (set) 1                               | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |

|     |                                                                              |    |      |      |  |      |      |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|--|------|------|--|--|--|
| 224 | 17. IVECO refrigerator 1                                                     | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 225 | Schimb ulei motor 5w30 1                                                     | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 226 | schimb filtru ulei 1                                                         | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 227 | schimb filtru aier 1                                                         | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 228 | schimb filtru salon I                                                        | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 229 | schimb filtru motorina 1                                                     | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 230 | schimb lichid racire 1                                                       | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 231 | Schimb set GRM 1                                                             | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 232 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil                           | 12 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 233 | Vulcanizarea anvelopei R 16 12                                               | 12 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 234 | 18. Dacia Duster, IAJ-601, IAJ-601 )                                         |    | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 235 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil<br>roatii R 16 16         | 16 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 236 | Vulcanizarea anvelopei R16 16                                                | 16 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 237 | 19. Dacia Sandero, TVD-612, TVD-637 )                                        |    | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 238 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil<br>roatii R 16 16         | 16 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 239 | Vulcanizarea anvelopei R16 16                                                | 16 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 240 | 20. FORD Tranzit refrcgerator, RWN-017, RWN(-026 )                           |    | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 241 | Schimb ulei motor 5w30 2                                                     | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 242 | schimb filtru ulei 2                                                         | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 243 | schimb filtru aier 2                                                         | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 244 | schimb filtru salon 2                                                        | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 245 | schimb filtru motorina 2                                                     | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 246 | schimb lichid racire 2                                                       | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 247 | Schimb set GRM 2                                                             | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 248 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil<br>roatii R 16 /185/65 24 | 24 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 249 | Vulcanizarea anvelopei R16 24                                                | 24 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 250 | Schimb placute frina fata 2                                                  | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 251 | Schimb placute frina spate (set) 2                                           | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 252 | 21. Renault Tracs, HMK-293 I                                                 |    | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |

|     |                                                                        |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---|------|------|--|------|------|--|--|--|
| 253 | Schimb ulei motor 5w30 l                                               | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 254 | schimb filtru ulei l                                                   | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 255 | schimb filtru aier l                                                   | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 256 | schimb filtru salon l                                                  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 257 | schimb filtru motorina l                                               | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 258 | 22. Automobil Dacia Sandero, (898 cm3), zt.2017 ITE-3                  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 259 | Schimb ulei motor 5w40 l                                               | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 260 | schimb filtru ulei l                                                   | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 261 | schimb filtru aier l                                                   | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 262 | schimb filtru salon l                                                  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 263 | schimb filtru benzina 1                                                | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 264 | schimb lichid racire l                                                 | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 265 | Schimb bugii incandescente(set) l                                      | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 266 | Schimb placute frina fata 1                                            | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 267 | Schimb placute frina spate (set) 1                                     | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 268 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roat R 15 /155/65 8 | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 269 | Vulcanizarea anvelopei R15 8                                           | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 270 | 23. Dacia Logan, HCH-485 l                                             |   | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 271 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roati R 16 8        | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 272 | Vulcanizarea anvelopei R 16 8                                          | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 273 | 24. Dacia Sandero, TVD-654 1                                           |   | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 274 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roatii R 16 8       | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 275 | Vulcanizarea anvelopei R16 8                                           | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 276 | 25. Dacia Duster, WVI-393 1                                            |   | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 277 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roat R 16 tl        | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 278 | Vulcanizarea anvelopei R16 8                                           | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 279 | 26. Dacia Logan, a.2008, (1390 cm3) CL AK 818 1                        |   | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |

|     |                                                                           |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---|------|------|--|------|------|--|--|--|
| 280 | Schimb ulei motor 5w40 1                                                  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 281 | schimb filtru ulei I                                                      | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 282 | schimb filtru aier 1                                                      | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 283 | Schimb Filtru salon I                                                     | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 284 | schimb filtru benzina 1                                                   | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 285 | schim lichid racire 1                                                     | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 286 | Schimb bugii incandescente(set) 1                                         | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 287 | Schimb placute frina fata 1                                               | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 288 | Schimb placute frina spate (set) 1                                        | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 289 | Schimb set GRM 1                                                          | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 290 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roatii R 15 / 185/65 8 | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 291 | Vulcanizarea anvelopei R15 8                                              | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 292 | 27. Dacia DOKKER , a.2017 ITB-353 1                                       | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 293 | Schimb ulei motor 5w40 I                                                  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 294 | schimb filtru ulei 1                                                      | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 295 | schimb filtru aier I                                                      | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 296 | schimb filtru salon 1                                                     | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 297 | schimb filtru benzina 1                                                   | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 298 | schim lichid racire 1                                                     | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 299 | Schimb bugii incandescente(set) 1                                         | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 300 | Schimb placute frina fata 1                                               | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 301 | Schimb placute frina spate (set) 1                                        | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 302 | Schimb set GRM 1                                                          | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 303 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roatii R 15 / 185/65 8 | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 304 | Vulcanizarea anvelopei R15 8                                              | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 305 | 28. Dacia DOKKER , a.2017 SBB-343 1                                       | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 306 | Schimb ulei motor 5w40 1                                                  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 307 | schimb filtru ulei 1                                                      | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 308 | schimb filtru aier 1                                                      | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |

|     |                                                                               |  |    |      |      |  |      |      |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--|----|------|------|--|------|------|--|--|--|
| 309 | schimb filtru salon 1                                                         |  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 310 | schimb filtru benzina I                                                       |  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 311 | schimb lichid racire I                                                        |  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 312 | Schimb bugii incandescente(set) 1                                             |  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 313 | Schimb placute frina fata 1                                                   |  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 314 | Schimb placute frina spate (set) 1                                            |  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 315 | Schimb set GRM I                                                              |  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 316 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil<br>roatii R 15 /185/65 8   |  | 8  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 317 | Vulcanizarea anvelopei R15 8                                                  |  | 8  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 318 | 29. Dacia Logan (I149 cm33) , a.2014 (HN BC-832),<br>CM AN 708, n.2014 2      |  |    | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 319 | Schimb ulei motor 5w40 2                                                      |  | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 320 | schimb filtru ulei 2                                                          |  | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 321 | schimb filtru aier 2                                                          |  | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 322 | schimb filtru salon 2                                                         |  | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 323 | schimb filtru benzin1 2                                                       |  | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 324 | schimb lichid racire 2                                                        |  | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 325 | Schimb bugii incandescente(set) 2                                             |  | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 326 | Schimb placute frina fata 2                                                   |  | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 327 | Schimb placute frina spate (set) 2                                            |  | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 328 | Sohirnb set GRM 2                                                             |  | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 329 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil<br>roatii R 15 / 185/65 16 |  | 16 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 330 | Vulcanizarea anvelopei R15 16                                                 |  | 16 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 331 | 30. VAZ 21114 a. 2008 I                                                       |  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 332 | Schimb ulei motor 5w40 I                                                      |  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 333 | schimb filtru ulei I                                                          |  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 334 | schimb f'iltru aier I                                                         |  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 335 | schimb filtru salon I                                                         |  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 336 | schimb filtru benzina 1                                                       |  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |

|     |                                                                           |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---|------|------|--|------|------|--|--|--|
| 337 | Schimb lichid racire l                                                    | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 338 | Schimb bugii incandescente(set) 1 serv l                                  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 339 | Schimb placute frina fata 1                                               | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 340 | Schimb placute frina spate (set) 1                                        | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 341 | Schimb set GRM l serv l                                                   | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 342 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roatii R 15 / 185/65 8 | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 343 | Vulcanizarea anvelopei R15 8                                              | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 344 | 31. Dacia Logan, HCH-485 l                                                |   | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 345 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roatii R 16 8          | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 346 | Vulcanizarea anvelopei R16 8                                              | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 347 | 32. Dacia Sandero, TVD-654 l                                              |   | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 348 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roatii R 16 8          | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 349 | Vulcanizarea anvelopei R16 8 l                                            | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 350 | 33. Dacia Duster, WVI-393 l                                               |   | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 351 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roatii R 16 8          | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 352 | Vulcanizarea anvelopei R16 8                                              | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 353 | 34. Skocla Octavia (1.6 BFQ, a.2009) COL-589 1                            |   | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 354 | Schimb ulei motor 5w30 1                                                  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 355 | schimb filtru ulei l                                                      | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 356 | schimb filtru aier 1                                                      | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 357 | schimb filtru salon l                                                     | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 358 | schimb filtru benzina 1                                                   | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 359 | Denrontare-montare-balansare,instalare la automobil                       | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 360 | Vulcanizarea anvelopei R15 8                                              | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 361 | Schimb bugii incandescente(set) 1                                         | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 362 | schimb lichid frine 1 serv 1                                              | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 363 | Schimb placute frina fata (set) 1 serv l                                  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |

|     |                                                                                  |   |      |         |         |          |          |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------|---------|----------|----------|--|--|--|
| 364 | Schimb placute frina spate (set) I serv I                                        | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00     | 0.00     |  |  |  |
| 365 | Reglare unghiurilor de directie 1 serv I                                         | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00     | 0.00     |  |  |  |
| 366 | schim lichid racire 1                                                            | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00     | 0.00     |  |  |  |
| 367 | schimb becuri I                                                                  | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00     | 0.00     |  |  |  |
| 368 | schimb demaror 1                                                                 | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00     | 0.00     |  |  |  |
| 369 | Schimb set GRM I serv I                                                          | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00     | 0.00     |  |  |  |
| 370 | Diagnostica compiuterizate I                                                     | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00     | 0.00     |  |  |  |
| 371 | Schimb ambreaj cu volantii si rulment presiune spate 1                           | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00     | 0.00     |  |  |  |
| 372 | 35. Dacia Dokker, a.2017, (1,5 B) I                                              |   | buc. | 0.00    |         | 0.00     | 0.00     |  |  |  |
| 373 | Schimb ulei motor 5w30 I                                                         | 1 | buc. | 750.00  | 900.00  | 750.00   | 900.00   |  |  |  |
| 374 | schimb filtru ulei I                                                             | 1 | buc. | 208.33  | 250.00  | 208.33   | 250.00   |  |  |  |
| 375 | schimb filtru aier I                                                             | 1 | buc. | 233.33  | 280.00  | 233.33   | 280.00   |  |  |  |
| 376 | schimb filtru salon 1                                                            | 1 | buc. | 250.00  | 300.00  | 250.00   | 300.00   |  |  |  |
| 377 | schimb filtru benzina I                                                          | 1 | buc. | 500.00  | 600.00  | 500.00   | 600.00   |  |  |  |
| 378 | Reglarea unghiurilor de directie 1                                               | 1 | buc. | 250.00  | 300.00  | 250.00   | 300.00   |  |  |  |
| 379 | Schimb set GRM I                                                                 | 1 | buc. | 1083.33 | 1300.00 | 1083.33  | 1300.00  |  |  |  |
| 380 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roatii R 15 /185/65 8 servv 8 | 8 | buc. | 1250.00 | 1500.00 | 10000.00 | 12000.00 |  |  |  |
| 381 | Schimb placute frina fata (set) 1 serv I                                         | 1 | buc. | 375.00  | 450.00  | 375.00   | 450.00   |  |  |  |
| 382 | Schimb placute frina spate (set) I serv I                                        | 1 | buc. | 416.67  | 500.00  | 416.67   | 500.00   |  |  |  |
| 383 | Schimb amortizor spate 1                                                         | 1 | buc. | 666.67  | 800.00  | 666.67   | 800.00   |  |  |  |
| 384 | Vulcanizarea anvelopei R15 8                                                     | 8 | buc. | 75.00   | 90.00   | 600.00   | 720.00   |  |  |  |
| 385 | 36. V AZ 2121, a.1990 I                                                          |   | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 386 | Schimb ulei motor 10w40 I                                                        | 1 | buc. | 375.00  | 450.00  | 375.00   | 450.00   |  |  |  |
| 387 | schimb filtru ulei 1                                                             | 1 | buc. | 83.33   | 100.00  | 83.33    | 100.00   |  |  |  |
| 388 | schimb filtru aier I                                                             | 1 | buc. | 100.00  | 120.00  | 100.00   | 120.00   |  |  |  |
| 389 | schimb filtru salon 1                                                            | 1 | buc. | 150.00  | 180.00  | 150.00   | 180.00   |  |  |  |
| 390 | schimb filtru benzina 1                                                          | 1 | buc. | 208.33  | 250.00  | 208.33   | 250.00   |  |  |  |
| 391 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roatii R 16 8                 | 8 | buc. | 1333.33 | 1600.00 | 10666.67 | 12800.00 |  |  |  |
| 392 | Vulcanizarea anvelopei R16 8                                                     | 8 | buc. | 66.67   | 80.00   | 533.33   | 640.00   |  |  |  |

|     |                                                                                 |    |      |         |         |          |          |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|---------|----------|----------|--|--|--|
| 393 | Schimb amortizor spate 2 serv 1                                                 | 1  | buc. | 416.67  | 500.00  | 416.67   | 500.00   |  |  |  |
| 394 | Schimb bugii incadenscente(set) I                                               | 1  | buc. | 416.67  | 500.00  | 416.67   | 500.00   |  |  |  |
| 395 | Schimb placute frina fata 1                                                     | 1  | buc. | 333.33  | 400.00  | 333.33   | 400.00   |  |  |  |
| 396 | Schimb placute frina spate (set) 1                                              | 1  | buc. | 416.67  | 500.00  | 416.67   | 500.00   |  |  |  |
| 397 | 37. Dacia Logan, WVI-,I31 I                                                     | 1  | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 398 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roatii R 16 8                | 8  | buc. | 1000.00 | 1200.00 | 8000.00  | 9600.00  |  |  |  |
| 399 | Vulcanizarea anvelopei R16 8                                                    | 8  | buc. | 66.67   | 80.00   | 533.33   | 640.00   |  |  |  |
| 400 | 38. Dacia Sandero, TVD-642, TVD-608 ")                                          |    | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 401 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roatii R 16 16               | 16 | buc. | 1166.67 | 1400.00 | 18666.67 | 22400.00 |  |  |  |
| 402 | Vulcanizarea anvelopei R16 16                                                   | 16 | buc. | 66.67   | 80.00   | 1066.67  | 1280.00  |  |  |  |
| 403 | 39. Dacia Duster BYF-603 I                                                      |    | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 404 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil                              | 8  | buc. | 1500.00 | 1800.00 | 12000.00 | 14400.00 |  |  |  |
| 405 | Vulcanizarea anvelopei R16 8                                                    | 8  | buc. | 75.00   | 90.00   | 600.00   | 720.00   |  |  |  |
| 406 | 40. Automobil Sevrolet aveo (1206 cm3), a.2011 z                                |    | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 407 | Schimb ulei motor 5w40 2 serv 2                                                 | 2  | buc. | 625.00  | 750.00  | 1250.00  | 1500.00  |  |  |  |
| 408 | schimb filtru ulei 2 serv 2                                                     | 2  | buc. | 125.00  | 150.00  | 250.00   | 300.00   |  |  |  |
| 409 | Schimb filtru aier 2 serv 2                                                     | 2  | buc. | 141.67  | 170.00  | 283.33   | 340.00   |  |  |  |
| 410 | schimb filtru salon 2 serv 2                                                    | 2  | buc. | 158.33  | 190.00  | 316.67   | 380.00   |  |  |  |
| 411 | schimb filtru combustibil2 serv 2                                               | 2  | buc. | 166.67  | 200.00  | 333.33   | 400.00   |  |  |  |
| 412 | schim lichid racire 2                                                           | 2  | buc. | 291.67  | 350.00  | 583.33   | 700.00   |  |  |  |
| 413 | Schimb bugii incadescente(set) 1 serv 2                                         | 2  | buc. | 416.67  | 500.00  | 833.33   | 1000.00  |  |  |  |
| 414 | Scrirnb set GRM 2                                                               | 2  | buc. | 583.33  | 700.00  | 1166.67  | 1400.00  |  |  |  |
| 415 | Schimb placute frina fata 2                                                     | 2  | buc. | 291.67  | 350.00  | 583.33   | 700.00   |  |  |  |
| 416 | Schimb placute frina spate (set) 2                                              | 2  | buc. | 375.00  | 450.00  | 750.00   | 900.00   |  |  |  |
| 417 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roatë R 15 /185/65 8 serv 16 | 16 | buc. | 0.00    |         | 0.00     | 0.00     |  |  |  |
| 418 | Vulcanizarea anvelopei R15 4 serv. 16                                           | 16 | buc. | 66.67   | 80.00   | 1066.67  | 1280.00  |  |  |  |
| 419 | 41. Mitsubishi Lancer a. 2010 I                                                 |    | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 420 | Schimb ulei motor 5w30(MB 229,5) I                                              | 1  | buc. | 0.00    |         | 0.00     | 0.00     |  |  |  |

|     |                                                                        |  |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--|---|------|------|--|------|------|--|--|--|
| 421 | schimb filtru ulei l                                                   |  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 422 | schimb filtru aier l                                                   |  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 423 | schimb filtru salon l                                                  |  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 424 | schimb filtru benzina l                                                |  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 425 | Dcmontare-montare-balansare,instalare la automobil roatǎ R 15 8 serv 8 |  | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 426 | Vulcanizarea anvelopei R15 8                                           |  | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 427 | Schimb bugii incadescente(set) 1 serv l                                |  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 428 | Schimb set GRM l                                                       |  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 429 | Diagnostica compiutertzate 1 serv l                                    |  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 430 | Schimb placute frina fata (set) l                                      |  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 431 | schimb lichid racire l                                                 |  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 432 | Schimb placute frina fata                                              |  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 433 | Schimb placute frina spate (set) 1 serv. l                             |  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 434 | 42. Dacia Dokker, a.2017, (1,5 B) 1                                    |  |   | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 435 | Schimb ulei motor 5w30 1                                               |  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 436 | schimb filtru ulei 1                                                   |  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 437 | schimb filtru aier 1                                                   |  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 438 | schimb filtru salon l                                                  |  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 439 | schimb filtru benzina 1                                                |  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 440 | Reglarea unghiurilor de directie l                                     |  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 441 | Schimb set GRM 1                                                       |  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 442 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil                     |  | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 443 | Schimb placute frina fata (set) 1 serv l                               |  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 444 | Schimb placute frina spatee (set) 1 serv 1                             |  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 445 | Schimb amortizor spate l                                               |  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 446 | Vulcanizarea anvelopei R 15 8                                          |  | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 447 | 43. Dacia Logan, WVI-411 l                                             |  |   | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 448 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roatǎ R 1 6 8       |  | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 449 | Vulcanizarea anvelopei R16 8                                           |  | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |

|     |                                                                                    |    |      |        |        |         |         |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|---------|---------|--|--|--|
| 450 | 44. Dacia Sandero, TVD-618, TVD-657 2                                              |    | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 451 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil<br>roatii R 16 16               | 16 | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 452 | Vulcanizarea anvelopei R16 16                                                      | 16 | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 453 | 45. Dacia Duster, HCH-490 1                                                        | 1  | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 454 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil                                 | 8  | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 455 | Vulcanizarea anvelopei R16 8                                                       | 8  | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 456 | 46. Dacia Logan, a.2013, RZ AJ-907 I                                               |    | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 457 | Schimb ulei motor 5w40 1                                                           | 1  | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 458 | schimb filtru ulei I                                                               | 1  | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 459 | schimb filtru aier 1                                                               | 1  | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 460 | schimb filtru salon 1                                                              | 1  | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 461 | schimb filtru benzinei 1                                                           | 1  | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 462 | schimb lichid racire 1                                                             | 1  | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 463 | Schimb bugii incandescente(set) 1 serv I                                           | 1  | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 464 | Schimb placute frina fata 1                                                        | 1  | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 465 | Schimb placute frina spate (set) 1                                                 | 1  | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 466 | Schimb set GRM 1                                                                   | 1  | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 467 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil<br>roatii R 15 /185/65 8 serv 8 | 8  | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 468 | Vulcanizarea anvelopei R15 4 serv. 8                                               | 8  | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 469 | 47. Dacia DUSTER, (1598 cm3), a.2014, a.2013 ,,                                    |    | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 470 | Schimb ulei motor 5w40 2 serv 2                                                    | 2  | buc. | 625.00 | 750.00 | 1250.00 | 1500.00 |  |  |  |
| 471 | schimb filtru ulei 2 serv 2                                                        | 2  | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 472 | schimb filtru aier 2 serv 2                                                        | 2  | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 473 | schimb filtru salon 2 serv 2                                                       | 2  | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 474 | schimb filtru benzina 2                                                            | 2  | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 475 | schimb lichid racire 2                                                             | 2  | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 476 | Schimb bugii incandescente(set) 2                                                  | 2  | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 477 | Schimb set GRM 2                                                                   | 2  | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 478 | Schimb placute frina fata 2                                                        | 2  | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |

|     |                                                                                         |    |      |         |         |          |          |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|---------|----------|----------|--|--|--|
| 479 | Schimb placute frina spate (set) 2                                                      | 2  | buc. | 0.00    |         | 0.00     | 0.00     |  |  |  |
| 480 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil<br>roată R 15 /185/65 8 серчч 16     | 16 | buc. | 0.00    |         | 0.00     | 0.00     |  |  |  |
| 481 | Vulcanizarea anvelopei R15 4 16                                                         | 16 | buc. | 0.00    |         | 0.00     | 0.00     |  |  |  |
| 482 | <b>Mijloacele de transport care urmeaza a fi deservite<br/>si reparate in mun.Balti</b> |    | buc. | 0.00    |         | 0.00     | 0.00     |  |  |  |
| 483 | 48. VAZ 2107,BLBZZ 079 I                                                                | 1  | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 484 | Schimb ulei motor 10w40 I                                                               | 1  | buc. | 375.00  | 450.00  | 375.00   | 450.00   |  |  |  |
| 485 | schimb filtru ulei I                                                                    | 1  | buc. | 83.33   | 100.00  | 83.33    | 100.00   |  |  |  |
| 486 | schimb filtru aier I                                                                    | 1  | buc. | 100.00  | 120.00  | 100.00   | 120.00   |  |  |  |
| 487 | schimb filtru salon I                                                                   | 1  | buc. | 125.00  | 150.00  | 125.00   | 150.00   |  |  |  |
| 488 | schimb filtru benzina I                                                                 | 1  | buc. | 41.67   | 50.00   | 41.67    | 50.00    |  |  |  |
| 489 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil                                      | 8  | buc. | 1250.00 | 1500.00 | 10000.00 | 12000.00 |  |  |  |
| 490 | Vulcanizarea anvelopei R1 6 8                                                           | 8  | buc. | 66.67   | 80.00   | 533.33   | 640.00   |  |  |  |
| 491 | Schimb bugii incandescente(set) I                                                       | 1  | buc. | 250.00  | 300.00  | 250.00   | 300.00   |  |  |  |
| 492 | Schimb set distributie (GRM) I                                                          | 1  | buc. | 500.00  | 600.00  | 500.00   | 600.00   |  |  |  |
| 493 | schimb rulment roata din fata I                                                         | 1  | buc. | 375.00  | 450.00  | 375.00   | 450.00   |  |  |  |
| 494 | Schimb perii parbriz I                                                                  | 1  | buc. | 125.00  | 150.00  | 125.00   | 150.00   |  |  |  |
| 495 | schimb bec fara H I                                                                     | 1  | buc. | 66.67   | 80.00   | 66.67    | 80.00    |  |  |  |
| 496 | Schimb placute frină fata I                                                             | 1  | buc. | 166.67  | 200.00  | 166.67   | 200.00   |  |  |  |
| 497 | Schimb glusiteli I                                                                      | 1  | buc. | 916.67  | 1100.00 | 916.67   | 1100.00  |  |  |  |
| 498 | Schimb cilindru frine I                                                                 | 1  | buc. | 416.67  | 500.00  | 416.67   | 500.00   |  |  |  |
| 499 | schimb starter I                                                                        | 1  | buc. | 1416.67 | 1700.00 | 1416.67  | 1700.00  |  |  |  |
| 500 | Schimb generator I                                                                      | 1  | buc. | 1916.67 | 2300.00 | 1916.67  | 2300.00  |  |  |  |
| 501 | Schiimb placute frine spate (set) I                                                     | 1  | buc. | 375.00  | 450.00  | 375.00   | 450.00   |  |  |  |
| 502 | 49. Dacia Logan, hCH-,484 I                                                             | 1  | buc. | 0.00    |         | 0.00     | 0.00     |  |  |  |
| 503 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil                                      | 8  | buc. | 1250.00 | 1500.00 | 10000.00 | 12000.00 |  |  |  |
| 504 | Vulcanizarea anvelopei R16 8                                                            | 8  | buc. | 66.67   | 80.00   | 533.33   | 640.00   |  |  |  |
| 505 | 50. Dacia Sandero,TVD-597, TVD-610, TVD-576                                             | 3  | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 506 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil                                      | 24 | buc. | 0.00    |         | 0.00     | 0.00     |  |  |  |
| 507 | Vulcanizarea anvelopei R16 24                                                           | 24 | buc. | 66.67   | 80.00   | 1600.00  | 1920.00  |  |  |  |

|     |                                                      |   |      |         |         |          |          |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------|---|------|---------|---------|----------|----------|--|--|--|
| 508 | 51. Dacia Duster, HCH-420 I                          | 1 | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 509 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil   | 8 | buc. | 1583.33 | 1900.00 | 12666.67 | 15200.00 |  |  |  |
| 510 | Vulcanizarea anvelopei R16 8                         | 8 | buc. | 66.67   | 80.00   | 533.33   | 640.00   |  |  |  |
| 511 | 52.VAZ 2121, a.2004, BL CK-600 I                     | 1 | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 512 | Schimb ulei motor 10w40 I                            | 1 | buc. | 3750.00 | 4500.00 | 3750.00  | 4500.00  |  |  |  |
| 513 | schimb filtrrrr ulei I                               | 1 | buc. | 83.33   | 100.00  | 83.33    | 100.00   |  |  |  |
| 514 | schimb filtru aier 1                                 | 1 | buc. | 100.00  | 120.00  | 100.00   | 120.00   |  |  |  |
| 515 | schimb filtru salon 1                                | 1 | buc. | 125.00  | 150.00  | 125.00   | 150.00   |  |  |  |
| 516 | schimb filtru benzina I                              | 1 | buc. | 166.67  | 200.00  | 166.67   | 200.00   |  |  |  |
| 517 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil   | 8 | buc. | 1833.33 | 2200.00 | 14666.67 | 17600.00 |  |  |  |
| 518 | Vulcanizarea anvelopei R16 8                         | 8 | buc. | 66.67   | 80.00   | 533.33   | 640.00   |  |  |  |
| 519 | Schimb amortizor spate 2 serv 1                      | 1 | buc. | 583.33  | 700.00  | 583.33   | 700.00   |  |  |  |
| 520 | Schimb bugii incadescente(set) 1                     | 1 | buc. | 250.00  | 300.00  | 250.00   | 300.00   |  |  |  |
| 521 | Schimb plicule frine fata 1                          | 1 | buc. | 166.67  | 200.00  | 166.67   | 200.00   |  |  |  |
| 522 | Schimb placute frinǎ spate (set) 1                   | 1 | buc. | 291.67  | 350.00  | 291.67   | 350.00   |  |  |  |
| 523 | 53. VAZ2107, BLDS 304 I                              | 1 | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 524 | Schinrb ulei motor 10w40 1                           | 1 | buc. | 375.00  | 450.00  | 375.00   | 450.00   |  |  |  |
| 525 | schimb filtru ulei I                                 | 1 | buc. | 83.33   | 100.00  | 83.33    | 100.00   |  |  |  |
| 526 | schimb filtru aier i                                 | 1 | buc. | 100.00  | 120.00  | 100.00   | 120.00   |  |  |  |
| 527 | schimb filtru salon I                                | 1 | buc. | 125.00  | 150.00  | 125.00   | 150.00   |  |  |  |
| 528 | schimb filtru benzina 1                              | 1 | buc. | 41.67   | 50.00   | 41.67    | 50.00    |  |  |  |
| 529 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil r | 8 | buc. | 1250.00 | 1500.00 | 10000.00 | 12000.00 |  |  |  |
| 530 | Vulcanizarea anvelopei R16 8                         | 8 | buc. | 66.67   | 80.00   | 533.33   | 640.00   |  |  |  |
| 531 | Schimb bugii incadescente(set) 1                     | 1 | buc. | 250.00  | 300.00  | 250.00   | 300.00   |  |  |  |
| 532 | Schimb set distributie (GRM) I                       | 1 | buc. | 500.00  | 600.00  | 500.00   | 600.00   |  |  |  |
| 533 | schimb rulment roata din fata 1                      | 1 | buc. | 375.00  | 450.00  | 375.00   | 450.00   |  |  |  |
| 534 | Schimb perii parbriz I                               | 1 | buc. | 125.00  | 150.00  | 125.00   | 150.00   |  |  |  |
| 535 | schimb bec fara H I                                  | 1 | buc. | 66.67   | 80.00   | 66.67    | 80.00    |  |  |  |
| 536 | Schimb placute frina fata 1                          | 1 | buc. | 166.67  | 200.00  | 166.67   | 200.00   |  |  |  |
| 537 | schimb motor sistemului de incalzire 1 serv I        | 1 | buc. | 916.67  | 1100.00 | 916.67   | 1100.00  |  |  |  |
| 538 | schimb cilindru frinii 1                             | 1 | buc. | 416.67  | 500.00  | 416.67   | 500.00   |  |  |  |
| 539 | schimb starter 1                                     | 1 | buc. | 1416.67 | 1700.00 | 1416.67  | 1700.00  |  |  |  |

|     |                                                                             |   |      |         |         |         |         |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 540 | Schimb generator l                                                          | 1 | buc. | 1916.67 | 2300.00 | 1916.67 | 2300.00 |  |  |  |
| 541 | Schimb placute frine spate (set) 1                                          | 1 | buc. | 375.00  | 450.00  | 375.00  | 450.00  |  |  |  |
| 542 | 54. Dacia Dokker, NAV 640 1                                                 | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 543 | Schimb ulei motor 5w40 1                                                    | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 544 | schimb filtru ulei l                                                        | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 545 | schimb filtru aier 1                                                        | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 546 | schimb filtru salon 1                                                       | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 547 | schimb filtru benzina 1                                                     | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 548 | schim lichid racire l                                                       | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 549 | Schimb set GRM 1                                                            | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 550 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil                          | 8 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 551 | Vulcanizarea anvelopei R15 8                                                | 8 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 552 | 55.Dacia Logan, JYL 372 1                                                   | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 553 | Schimb ulei motor 5w30 l                                                    | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 554 | schimb filtru ulei l                                                        | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 555 | schimb filtru aier 1                                                        | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 556 | schimb filtru salon l                                                       | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 557 | schimb filtru benzin1 l                                                     | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 558 | schim lichid racire l                                                       | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 559 | Schimb set GRM l                                                            | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 560 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil<br>roatii R 15 /185/65 8 | 8 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 561 | Vulcanizarea anvelopei R15 8                                                | 8 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 562 | 56. VAZ2107, GLAH 009 l                                                     | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 563 | Schimb ulei motor 10w40 l                                                   | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 564 | schimb filtru ulei l                                                        | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 565 | sclrimb filtru aier l                                                       | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 566 | schimb filtru salon l                                                       | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 567 | schimb filtru benzina l                                                     | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 568 | schim lichid racire l                                                       | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 569 | Schimb set GRM l                                                            | 1 | buc. | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |  |  |  |

|     |                                                                                     |   |      |      |  |      |      |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|--|------|------|--|--|--|
| 570 | Demontare-rmontare-balansare,instalare la automobil<br>roata R 15 /185/65 8 servv l | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 571 | Schimb placute frinē fata l                                                         | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 572 | Schimb плъсч{e frina spate (set) l                                                  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 573 | Schimb suport sferic l                                                              | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 574 | schimb fara, becuri l                                                               | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 575 | schimb carburator l                                                                 | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 576 | schimb cutie de viteze l                                                            | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 577 | Vulcanizarea anvelopei R15 8                                                        | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 578 | 57.VAZ21114 FLAK 777 l                                                              | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 579 | Schimb ulei motor 10w40 l                                                           | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 580 | schimb filtru ulei l                                                                | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 581 | schimb filtru aier l                                                                | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 582 | schinib filtru salon l                                                              | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 583 | schimb filtru benzina l                                                             | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 584 | schim lichid racire l                                                               | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 585 | Schimb set GRM l                                                                    | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 586 | Denrontare-nlontare-balansare,instalare la automobil<br>roatii R15 /185/65 8        | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 587 | Schimb placute frine fata l                                                         | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 588 | Schimb placuie frine spate (set) l                                                  | 1 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 589 | Schimb amortizator spate 2                                                          | 2 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 590 | Vulcanizarea anvelopei R15 8                                                        | 8 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 591 | 58. Dacia Logan, a.2008, A. 2013, A. 2014 (1390 cm3) 3                              | 3 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 592 | Scrimb ulei motor 5w40 3                                                            | 3 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 593 | schimb filtru ulei 3                                                                | 3 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 594 | schimb filtru aier 3                                                                | 3 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 595 | schimb filtru salon 3                                                               | 3 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 596 | schimb filtru benzina 3                                                             | 3 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 597 | schimb lichid racire 3                                                              | 3 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 598 | Schimb bugii incadescente(set)3                                                     | 3 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 599 | Schimb placute frine fata 3                                                         | 3 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |

|     |                                                                              |    |      |      |  |      |      |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|--|------|------|--|--|--|
| 600 | Schimb placute frine spate (set) 3                                           | 3  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 601 | Sclrimb set GRM l 3                                                          | 3  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 602 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobi1<br>roatii R 15 /185/65 24 | 24 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 603 | Vulcanizarea anvelopei R15 24                                                | 24 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 604 | 59. Dacia Logan, WVI-417 1                                                   | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 605 | roatii R 16 8                                                                | 8  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 606 | Vtrlcilizarea anvelopei R16 8                                                | 8  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 607 | 60. Dacia Sandero, TVD-665 l                                                 | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 608 | roatii R 16 8                                                                | 8  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 609 | Vulcanizarea anvelopei R 16 8                                                | 8  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 610 | 61. Dacia Duster, HCH-469 1                                                  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 611 | roatii R 16 8                                                                | 8  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 612 | Vulcanizarea anvelopei R16 8                                                 | 8  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 613 | 62. Dacia DOKKER, a.2017 1                                                   | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 614 | Schimb ulei motor 5w40 1                                                     | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 615 | schimb filtru ulei 1                                                         | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 616 | schimb filtru aier l                                                         | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 617 | schimb filtru salon 1                                                        | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 618 | schimb filtru benzina l                                                      | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 619 | schirn lichid racire l                                                       | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 620 | Schimb bugii incadescente(set) 1                                             | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 621 | Schimb placute frine fata 1                                                  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 622 | Schimb placute frinii spate (set) l                                          | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 623 | Schimb set GRM 1                                                             | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 624 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil<br>roatii R 15 /185/65 8  | 8  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 625 | Vulcanizarea anvelopei R15 8                                                 | 8  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 626 | 63. GAZ-27527504 1                                                           | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 627 | Schimb ulei motor 10w40 1                                                    | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 628 | schimb filtru ulei l                                                         | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |

|     |                                                                                     |  |    |      |      |  |      |      |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----|------|------|--|------|------|--|--|--|
| 629 | schimb filtru aier I                                                                |  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 630 | schimb filtru salon I                                                               |  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 631 | schimb filtru benzina I                                                             |  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 632 | roatii R 16 8                                                                       |  | 8  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 633 | Vulcanizarea anvelopei R16 lt                                                       |  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 634 | Schimb bugii incandescente(set) 1                                                   |  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 635 | Schimb distributie GRM I                                                            |  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 636 | Schimb perii parbriz I                                                              |  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 637 | schimb bec fara H I                                                                 |  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 638 | Schimb placute frine fata I                                                         |  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 639 | Schimb placute frine spate (set) I                                                  |  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 640 | 64. Dacia DOKKER , an.2017 RCM-993, BBM-130 )                                       |  | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 641 | Schimb ulei motor 5w40 2 serv 2                                                     |  | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 642 | schimb filtru ulei 2 serv 2                                                         |  | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 643 | schimb filtru aier 2 serv 2                                                         |  | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 644 | schimb filtru salon 2 serv 2                                                        |  | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 645 | schimb filtru benzina 2 serv 2                                                      |  | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 646 | schim lichid racire 2                                                               |  | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 647 | Schimb bugii incandescente(set) 1 serv 2                                            |  | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 648 | Schimb placute frinii fata 2                                                        |  | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 649 | Schimb placute frinii spate (set) 2                                                 |  | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 650 | Schimb set GRM 2                                                                    |  | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 651 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil<br>roatii R 15 /155/65 8 serv 16 |  | 16 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 652 | Vulcanizarea anvelopei R15 16                                                       |  | 16 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 653 | 65. Dacia Logan, WVI-438 I                                                          |  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 654 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil                                  |  | 8  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 655 | Vulcanizarea anvelopei R16 8                                                        |  | 8  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 656 | 66. Dacia Sandero, TVD-602 1                                                        |  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 657 | roatii R 16 8                                                                       |  | 8  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 658 | Vulcanizarea anvelopei R16 8                                                        |  | 8  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |

|     |                                                                                   |    |      |      |  |      |      |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|--|------|------|--|--|--|
| 659 | 67. Dacia Duster, IAJ-607 l                                                       | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 660 | roatii R 16 8                                                                     | 8  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 661 | Vulcanizarea anvelopei R16 8                                                      | 8  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 662 | 68. Dacia Logan (1149 cm3) a.2014, DN AM-                                         | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 663 | Schimb ulei motor 5w40 2 serv 2                                                   | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 664 | Schimb filtru ulei 2 serv 2                                                       | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 665 | schimb filtru aier 2 serv 2                                                       | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 666 | schimb filtru salon 2 serv 2                                                      | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 667 | schimb filtru benzina 2 serv 2                                                    | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 668 | schimb lichid racire 2                                                            | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 669 | Schimb bugii incadescente(set) 1 serv 2                                           | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 670 | Schimb placute frina fata 2                                                       | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 671 | Sclrimb placute frine spate (set) 2                                               | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 672 | Reglarea unghiurilor de directie 2 serv 2                                         | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 673 | Schimb set GRM 2                                                                  | 2  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 674 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roatii R 15 /185/65 8 servv 16 | 16 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 675 | Vulcanizarea anvelopei R15 4 serv. 16                                             | 16 | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 676 | 69. Automobil dacia DUSTER, (1598 cm3), a.2013 1                                  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 677 | Schimb uleimotor 5w40 l                                                           | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 678 | schimb filtru ulei 1                                                              | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 679 | sclrirrlb filtru aier l                                                           | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 680 | schimb filtru salon l                                                             | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 681 | sclrinrb filtru benzina l                                                         | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 682 | schimb lichid racire l                                                            | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 683 | Schimb bugii incadescente(set) 1 serv 1                                           | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 684 | Schimb set GRM l                                                                  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 685 | Schimb placute frine fata l                                                       | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 686 | Schimb parbriz l                                                                  | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 687 | Schimb placute frinē spate (set) l                                                | 1  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 688 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roatē R 15 /185/65 8 servv 8   | 8  | buc. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |

|     |                                                                                      |   |      |         |         |          |          |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------|---------|----------|----------|--|--|--|
| 689 | Vulcanizarea anvelopei R15 8                                                         | 8 | buc. | 0.00    |         | 0.00     | 0.00     |  |  |  |
| 690 | <b>Mijloacele de transport care urmeaza a fi deservite si reparatie in or.Comrat</b> |   | buc. | 0.00    |         | 0.00     | 0.00     |  |  |  |
| 691 | <b>70. Iveco Dealy 35s12 2287 TD a.2004</b>                                          |   | buc. | 0.00    |         | 0.00     | 0.00     |  |  |  |
| 692 | Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51)2 1                                                 | 1 | buc. | 1833.33 | 2200.00 | 1833.33  | 2200.00  |  |  |  |
| 693 | schimb filtru ulei 2 serv 1                                                          | 1 | buc. | 250.00  | 300.00  | 250.00   | 300.00   |  |  |  |
| 694 | schimb filtru aier 2 serv 1                                                          | 1 | buc. | 500.00  | 600.00  | 500.00   | 600.00   |  |  |  |
| 695 | schimb Filtru salon 2 serv 1                                                         | 1 | buc. | 916.67  | 1100.00 | 916.67   | 1100.00  |  |  |  |
| 696 | schimb filtru motorina 2 serv l                                                      | 1 | buc. | 1500.00 | 1800.00 | 1500.00  | 1800.00  |  |  |  |
| 697 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil                                   | 8 | buc. | 1833.33 | 2200.00 | 14666.67 | 17600.00 |  |  |  |
| 698 | Vulcanizarea anvelopei R15/215/85 4 serv 8                                           | 8 | buc. | 83.33   | 100.00  | 666.67   | 800.00   |  |  |  |
| 699 | Schimb bugii incandescente(set) 1 serv l                                             | 1 | buc. | 1000.00 | 1200.00 | 1000.00  | 1200.00  |  |  |  |
| 700 | schimb lichid frine l serv l                                                         | 1 | buc. | 333.33  | 400.00  | 333.33   | 400.00   |  |  |  |
| 701 | <b>71 Automobil Dacia Dokker, (l600 cm3), a.2017</b>                                 |   | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 702 | Schimb ulei motor 5w40 2 serv l                                                      | 1 | buc. | 1250.00 | 1500.00 | 1250.00  | 1500.00  |  |  |  |
| 703 | schimb filtru ulei 2 serv l                                                          | 1 | buc. | 133.33  | 160.00  | 133.33   | 160.00   |  |  |  |
| 704 | schimb filtru aier 2 serv 1                                                          | 1 | buc. | 200.00  | 240.00  | 200.00   | 240.00   |  |  |  |
| 705 | schimb filtru salon 2 serv l                                                         | 1 | buc. | 266.67  | 320.00  | 266.67   | 320.00   |  |  |  |
| 706 | schimb filtru benzina 2 serv 1                                                       | 1 | buc. | 583.33  | 700.00  | 583.33   | 700.00   |  |  |  |
| 707 | schim lichid racire l                                                                | 1 | buc. | 250.00  | 300.00  | 250.00   | 300.00   |  |  |  |
| 708 | Schimb set GRM 1 serv 1                                                              | 1 | buc. | 2083.33 | 2500.00 | 2083.33  | 2500.00  |  |  |  |
| 709 | Schimb placute frina fata (set) l                                                    | 1 | buc. | 416.67  | 500.00  | 416.67   | 500.00   |  |  |  |
| 710 | Schimb parbriz 1                                                                     | 1 | buc. | 2666.67 | 3200.00 | 2666.67  | 3200.00  |  |  |  |
| 711 | Schimb curea generator l                                                             | 1 | buc. | 316.67  | 380.00  | 316.67   | 380.00   |  |  |  |
| 712 | Schimb placule frini spate (set) 1                                                   | 1 | buc. | 583.33  | 700.00  | 583.33   | 700.00   |  |  |  |
| 713 | Schimb bugii incandescente(set) 1 serv 1                                             | 1 | buc. | 1250.00 | 1500.00 | 1250.00  | 1500.00  |  |  |  |
| 714 | schimb lichid frine 1 serv l                                                         | 1 | buc. | 291.67  | 350.00  | 291.67   | 350.00   |  |  |  |
| 715 | <b>72 Opel Astra (1600cm3), a.2007</b>                                               |   | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 716 | Schimb ulei motor 5w40 1                                                             | 1 | buc. | 1250.00 | 1500.00 | 1250.00  | 1500.00  |  |  |  |
| 717 | schimb filtru ulei 1                                                                 | 1 | buc. | 125.00  | 150.00  | 125.00   | 150.00   |  |  |  |
| 718 | schimb filtru aier l                                                                 | 1 | buc. | 141.67  | 170.00  | 141.67   | 170.00   |  |  |  |

|     |                                                                          |  |   |      |         |         |          |          |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--|---|------|---------|---------|----------|----------|--|--|--|
| 719 | schimb filtru salon l                                                    |  | 1 | buc. | 166.67  | 200.00  | 166.67   | 200.00   |  |  |  |
| 720 | schimb filtru benzina l                                                  |  | 1 | buc. | 333.33  | 400.00  | 333.33   | 400.00   |  |  |  |
| 721 | schimb lichid racire l                                                   |  | 1 | buc. | 500.00  | 600.00  | 500.00   | 600.00   |  |  |  |
| 722 | Schimb bugii irradescante(set) l                                         |  | 1 | buc. | 1083.33 | 1300.00 | 1083.33  | 1300.00  |  |  |  |
| 723 | schimb termostat l                                                       |  | 1 | buc. | 1166.67 | 1400.00 | 1166.67  | 1400.00  |  |  |  |
| 724 | Schimb parbriz l                                                         |  | 1 | buc. | 2500.00 | 3000.00 | 2500.00  | 3000.00  |  |  |  |
| 725 | schimb dozator l                                                         |  | 1 | buc. | 416.67  | 500.00  | 416.67   | 500.00   |  |  |  |
| 726 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roati R 15 / 185/65 8 |  | 8 | buc. | 1500.00 | 1800.00 | 12000.00 | 14400.00 |  |  |  |
| 727 | Vulcanizarea anvelopei R15 8                                             |  | 8 | buc. | 66.67   | 80.00   | 533.33   | 640.00   |  |  |  |
| 728 | <b>73. AutImobil Chevrolet aveo (1206 cm3), a.2011</b>                   |  |   | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 729 | Scrimb ulei motor 5w40 l                                                 |  | 1 | buc. | 500.00  | 600.00  | 500.00   | 600.00   |  |  |  |
| 730 | schimb filtru ulei l                                                     |  | 1 | buc. | 100.00  | 120.00  | 100.00   | 120.00   |  |  |  |
| 731 | schimb filtru aier l                                                     |  | 1 | buc. | 141.67  | 170.00  | 141.67   | 170.00   |  |  |  |
| 732 | schimb filtru salon l                                                    |  | 1 | buc. | 166.67  | 200.00  | 166.67   | 200.00   |  |  |  |
| 733 | Schimb filtru cornbustibil l                                             |  | 1 | buc. | 500.00  | 600.00  | 500.00   | 600.00   |  |  |  |
| 734 | Schimb lichid răcire l                                                   |  | 1 | buc. | 416.67  | 500.00  | 416.67   | 500.00   |  |  |  |
| 735 | Schimb bugii incandescente(set) 1                                        |  | 1 | buc. | 1083.33 | 1300.00 | 1083.33  | 1300.00  |  |  |  |
| 736 | Schimb set GRM l                                                         |  | 1 | buc. | 1333.33 | 1600.00 | 1333.33  | 1600.00  |  |  |  |
| 737 | Schimb placu(e frinii fate l                                             |  | 1 | buc. | 333.33  | 400.00  | 333.33   | 400.00   |  |  |  |
| 738 | Schimb placu(e frinii spate (set) l                                      |  | 1 | buc. | 416.67  | 500.00  | 416.67   | 500.00   |  |  |  |
| 739 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roatǎ R 15 / 185/65 8 |  | 8 | buc. | 1333.33 | 1600.00 | 10666.67 | 12800.00 |  |  |  |
| 740 | Vulcanizarea anvelopei R15 8                                             |  | 8 | buc. | 66.67   | 80.00   | 533.33   | 640.00   |  |  |  |
| 741 | <b>74. Automobil Dacia DUSTER, (1598 cm3), a.2014</b>                    |  |   | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 742 | Scrimb ulei motor 5w40 l                                                 |  | 1 | buc. | 625.00  | 750.00  | 625.00   | 750.00   |  |  |  |
| 743 | schimb filtru ulei l                                                     |  | 1 | buc. | 208.33  | 250.00  | 208.33   | 250.00   |  |  |  |
| 744 | schimb filtru aier l                                                     |  | 1 | buc. | 250.00  | 300.00  | 250.00   | 300.00   |  |  |  |
| 745 | schimb filtru salon l                                                    |  | 1 | buc. | 208.33  | 250.00  | 208.33   | 250.00   |  |  |  |
| 746 | schimb filtru benzina l                                                  |  | 1 | buc. | 500.00  | 600.00  | 500.00   | 600.00   |  |  |  |
| 747 | schimb lichid racire l                                                   |  | 1 | buc. | 250.00  | 300.00  | 250.00   | 300.00   |  |  |  |

|     |                                                                          |   |      |         |         |          |          |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---|------|---------|---------|----------|----------|--|--|--|
| 748 | Schimb bugii incandescente(set) I                                        | 1 | buc. | 583.33  | 700.00  | 583.33   | 700.00   |  |  |  |
| 749 | Schimb set GRM I                                                         | 1 | buc. | 1000.00 | 1200.00 | 1000.00  | 1200.00  |  |  |  |
| 750 | schimb arc al amortizatorului I                                          | 1 | buc. | 1666.67 | 2000.00 | 1666.67  | 2000.00  |  |  |  |
| 751 | Schimb placute frine fate I                                              | 1 | buc. | 291.67  | 350.00  | 291.67   | 350.00   |  |  |  |
| 752 | schimb amortizator fate I                                                | 1 | buc. | 375.00  | 450.00  | 375.00   | 450.00   |  |  |  |
| 753 | schimb amortizator spate I                                               | 1 | buc. | 666.67  | 800.00  | 666.67   | 800.00   |  |  |  |
| 754 | Schimb parbriz I                                                         | 1 | buc. | 1666.67 | 2000.00 | 1666.67  | 2000.00  |  |  |  |
| 755 | Schimb placute friii spate (set) 1                                       | 1 | buc. | 375.00  | 450.00  | 375.00   | 450.00   |  |  |  |
| 756 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 1 5 /185/65 8 | 8 | buc. | 1583.33 | 1900.00 | 12666.67 | 15200.00 |  |  |  |
| 757 | Vulcanizarea anvelopei R15 8                                             | 8 | buc. | 66.67   | 80.00   | 533.33   | 640.00   |  |  |  |
| 758 | <b>75. Dacia Logan,</b>                                                  |   | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 759 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil r                     | 8 | buc. | 1000.00 | 1200.00 | 8000.00  | 9600.00  |  |  |  |
| 760 | Vulcanizarea anvelopei R16 8                                             | 8 | buc. | 66.67   | 80.00   | 533.33   | 640.00   |  |  |  |
| 761 | <b>76. Dacia Sandero,</b>                                                |   | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 762 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil r                     | 8 | buc. | 1166.67 | 1400.00 | 9333.33  | 11200.00 |  |  |  |
| 763 | Vulcanizarea anvelopei R16 8                                             | 8 | buc. | 66.67   | 80.00   | 533.33   | 640.00   |  |  |  |
| 764 | <b>77. Dacia Duster</b>                                                  |   | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 765 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil r                     | 8 | buc. | 1583.33 | 1900.00 | 12666.67 | 15200.00 |  |  |  |
| 766 | Vulcanizarea anvelopei R16 8                                             | 8 | buc. | 75.00   | 90.00   | 600.00   | 720.00   |  |  |  |
| 767 | <b>78. Automobil Dacia Logan, (1461 cm3), an 2014</b>                    |   | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 768 | Schimb ulei motor 5w40 1                                                 | 1 | buc. | 625.00  | 750.00  | 625.00   | 750.00   |  |  |  |
| 769 | schimb filtru ulei 1                                                     | 1 | buc. | 125.00  | 150.00  | 125.00   | 150.00   |  |  |  |
| 770 | schimb filtru aier I                                                     | 1 | buc. | 141.67  | 170.00  | 141.67   | 170.00   |  |  |  |
| 771 | schimb filtru salon 1                                                    | 1 | buc. | 158.33  | 190.00  | 158.33   | 190.00   |  |  |  |
| 772 | schimb filtru benzina I                                                  | 1 | buc. | 166.67  | 200.00  | 166.67   | 200.00   |  |  |  |
| 773 | schirnb lichid racire I                                                  | 1 | buc. | 291.67  | 350.00  | 291.67   | 350.00   |  |  |  |
| 774 | Schimb bugii incandescente(set) I                                        | 1 | buc. | 416.67  | 500.00  | 416.67   | 500.00   |  |  |  |
| 775 | Schimb set GRM I                                                         | 1 | buc. | 816.67  | 980.00  | 816.67   | 980.00   |  |  |  |
| 776 | Schimb bucsa brat spate I                                                | 1 | buc. | 291.67  | 350.00  | 291.67   | 350.00   |  |  |  |
| 777 | Schimb bucsa brat spate 1                                                | 1 | buc. | 375.00  | 450.00  | 375.00   | 450.00   |  |  |  |

|     |                                                                          |    |      |        |        |         |         |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|---------|---------|--|--|--|
| 778 | Schimb placute frinii fate I                                             | 1  | buc. | 291.67 | 350.00 | 291.67  | 350.00  |  |  |  |
| 779 | Schimb plicute frinë spate (set) 1                                       | 1  | buc. | 400.00 | 480.00 | 400.00  | 480.00  |  |  |  |
| 780 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil                       | 8  | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 781 | Vulcanizarea anvelopei R15 8                                             | 8  | buc. | 66.67  | 80.00  | 533.33  | 640.00  |  |  |  |
| 782 | <b>79. Dacia Logan (1149 cm33) , a.2014</b>                              |    | buc. |        |        |         |         |  |  |  |
| 783 | Schimb ulei motor 5w40 2                                                 | 2  | buc. | 625.00 | 750.00 | 1250.00 | 1500.00 |  |  |  |
| 784 | schimb filtru ulei 2                                                     | 2  | buc. | 125.00 | 150.00 | 250.00  | 300.00  |  |  |  |
| 785 | schimb filtru aier 2                                                     | 2  | buc. | 141.67 | 170.00 | 283.33  | 340.00  |  |  |  |
| 786 | schimb filtru salon 2                                                    | 2  | buc. | 158.33 | 190.00 | 316.67  | 380.00  |  |  |  |
| 787 | schimb filtru benzinii 2                                                 | 2  | buc. | 166.67 | 200.00 | 333.33  | 400.00  |  |  |  |
| 788 | schim lichid racire 2                                                    | 2  | buc. | 291.67 | 350.00 | 583.33  | 700.00  |  |  |  |
| 789 | Schimb bugii incadescente(set) 2                                         | 2  | buc. | 416.67 | 500.00 | 833.33  | 1000.00 |  |  |  |
| 790 | Schimb plicute frinii fală 2                                             | 2  | buc. | 291.67 | 350.00 | 583.33  | 700.00  |  |  |  |
| 791 | Schimb plicute frinii spate (set) 2                                      | 2  | buc. | 375.00 | 450.00 | 750.00  | 900.00  |  |  |  |
| 792 | schimb amortizator fată 2                                                | 2  | buc. | 666.67 | 800.00 | 1333.33 | 1600.00 |  |  |  |
| 793 | Schimb amortizator spate 2                                               | 2  | buc. | 583.33 | 700.00 | 1166.67 | 1400.00 |  |  |  |
| 794 | Schim becuri, fara 2                                                     | 2  | buc. | 83.33  | 100.00 | 166.67  | 200.00  |  |  |  |
| 795 | Reglarea unghiurilor de directie 2                                       | 2  | buc. | 333.33 | 400.00 | 666.67  | 800.00  |  |  |  |
| 796 | Schimb curea generator 2                                                 | 2  | buc. | 250.00 | 300.00 | 500.00  | 600.00  |  |  |  |
| 797 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 16 | 16 | buc. | 0.00   |        | 0.00    | 0.00    |  |  |  |
| 798 | Vulcanizarea anvelopei R15 I                                             | 16 | buc. | 66.67  | 80.00  | 1066.67 | 1280.00 |  |  |  |
| 799 | <b>80. Daci:r Dokker, an 2017, (1,5 B)</b>                               |    | buc. |        |        |         |         |  |  |  |
| 800 | Schimb ulei motor 5w30 I                                                 | 1  | buc. | 750.00 | 900.00 | 750.00  | 900.00  |  |  |  |
| 801 | schimb filtru ulei I                                                     | 1  | buc. | 291.67 | 350.00 | 291.67  | 350.00  |  |  |  |
| 802 | schimb filtru aier I                                                     | 1  | buc. | 241.67 | 290.00 | 241.67  | 290.00  |  |  |  |
| 803 | schimb filtru salon I                                                    | 1  | buc. | 266.67 | 320.00 | 266.67  | 320.00  |  |  |  |
| 804 | schimb filtru benzini I                                                  | 1  | buc. | 583.33 | 700.00 | 583.33  | 700.00  |  |  |  |
| 805 | schimb amortizor fata I                                                  | 1  | buc. | 750.00 | 900.00 | 750.00  | 900.00  |  |  |  |
| 806 | Schimb bucsa (salen bloc) brat fate I                                    | 1  | buc. | 291.67 | 350.00 | 291.67  | 350.00  |  |  |  |
| 807 | Schimb bucsa (salen bloc) brat spate I                                   | 1  | buc. | 375.00 | 450.00 | 375.00  | 450.00  |  |  |  |

|     |                                                                          |   |      |         |         |          |          |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---|------|---------|---------|----------|----------|--|--|--|
| 808 | Reglarea unghiurilor de directie l                                       | 1 | buc. | 333.33  | 400.00  | 333.33   | 400.00   |  |  |  |
| 809 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roatii R 15 /185/65 8 | 8 | buc. | 1583.33 | 1900.00 | 12666.67 | 15200.00 |  |  |  |
| 810 | Schimb placute frinii fatè (set) l serv l                                | 1 | buc. | 325.00  | 390.00  | 325.00   | 390.00   |  |  |  |
| 811 | Schimb placute frinii spate (set) l serv l                               | 1 | buc. | 391.67  | 470.00  | 391.67   | 470.00   |  |  |  |
| 812 | Schimb amortizor spate l                                                 | 1 | buc. | 541.67  | 650.00  | 541.67   | 650.00   |  |  |  |
| 813 | Diagnostica suspensiei 1                                                 | 1 | buc. | 141.67  | 170.00  | 141.67   | 170.00   |  |  |  |
| 814 | Vulcanizarea anvelopei R15 8                                             | 8 | buc. | 66.67   | 80.00   | 533.33   | 640.00   |  |  |  |
| 815 | <b>81. Dacia Logan</b>                                                   |   | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 816 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil ro                    | 8 | buc. | 0.00    |         | 0.00     | 0.00     |  |  |  |
| 817 | Vulcanizarea anvelopei RI 6 8                                            | 8 | buc. | 66.67   | 80.00   | 533.33   | 640.00   |  |  |  |
| 818 | <b>82. Dacia Sandero,</b>                                                |   | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 819 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil ro                    | 8 | buc. | 0.00    |         | 0.00     | 0.00     |  |  |  |
| 820 | Vulcanizarea anvelopei R16 8                                             | 8 | buc. | 66.67   | 80.00   | 533.33   | 640.00   |  |  |  |
| 821 | <b>83. Dacia Duster</b>                                                  |   | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 822 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil ro                    | 8 | buc. | 0.00    |         | 0.00     | 0.00     |  |  |  |
| 823 | Vulcanizarea anvelopei R16 8                                             | 8 | buc. | 66.67   | 80.00   | 533.33   | 640.00   |  |  |  |
| 824 | <b>84. Mlitsubishi L,-300.</b>                                           |   | buc. |         |         |          |          |  |  |  |
| 825 | Schimb ulei motor 5w30 l                                                 | 1 | buc. | 916.67  | 1100.00 | 916.67   | 1100.00  |  |  |  |
| 826 | schimb filtru ulei 1                                                     | 1 | buc. | 150.00  | 180.00  | 150.00   | 180.00   |  |  |  |
| 827 | schimb filtru aier l                                                     | 1 | buc. | 266.67  | 320.00  | 266.67   | 320.00   |  |  |  |
| 828 | schimb filtru salon l                                                    | 1 | buc. | 291.67  | 350.00  | 291.67   | 350.00   |  |  |  |
| 829 | schimb filtru combustibil l                                              | 1 | buc. | 708.33  | 850.00  | 708.33   | 850.00   |  |  |  |
| 830 | schimb amortizor fata l                                                  | 1 | buc. | 2416.67 | 2900.00 | 2416.67  | 2900.00  |  |  |  |
| 831 | Reglarea unghiurilor de directie l                                       | 1 | buc. | 583.33  | 700.00  | 583.33   | 700.00   |  |  |  |
| 832 | Demontare-montare-balansare,instalare la automobil                       | 8 | buc. | 2416.67 | 2900.00 | 19333.33 | 23200.00 |  |  |  |
| 833 | Schimb placute frinii fata (set) 1 serv l                                | 1 | buc. | 791.67  | 950.00  | 791.67   | 950.00   |  |  |  |
| 834 | Schimb placute frinii spate (set) 1 serv l                               | 1 | buc. | 566.67  | 680.00  | 566.67   | 680.00   |  |  |  |
| 835 | Schimb amortizor spate 1                                                 | 1 | buc. | 1916.67 | 2300.00 | 1916.67  | 2300.00  |  |  |  |
| 836 | Schimb fara stinga 1                                                     | 1 | buc. | 3000.00 | 3600.00 | 3000.00  | 3600.00  |  |  |  |
| 837 | Schimb toba de ecapament 1                                               | 1 | buc. | 2083.33 | 2500.00 | 2083.33  | 2500.00  |  |  |  |

|              |                              |  |  |   |      |        |        |                  |                  |  |  |
|--------------|------------------------------|--|--|---|------|--------|--------|------------------|------------------|--|--|
| 838          | Diagnostică suspensiei 1     |  |  | 1 | buc. | 141.67 | 170.00 | 141.67           | 170.00           |  |  |
| 839          | Vulcanizarea anvelopei R15 8 |  |  | 8 | buc. | 66.67  | 80.00  | 533.33           | 640.00           |  |  |
| <b>TOTAL</b> |                              |  |  |   |      |        |        | <b>524075.00</b> | <b>628890.00</b> |  |  |

Semnat: \_\_Mindru\_\_ Numele, Prenumele: \_\_Mindru A\_\_ În calitate de: \_\_director\_\_  
Ofertantul: \_\_DEPASAROS SRL\_\_ Adresa: \_\_bd Stefan cel Mare 196/3, tel 069561010