

tel.: 022-803-381
022-803-382
079-967-201



Adresa:
Republica Moldova
mun. Chișinău
str. Ismail 9

<https://www.printerra.md/>

Specificatia Tehnice

Numărul procedurii de achiziție

ocds-b3wdp1-MD-1762421507191

06.11.2025

Obiectul de achiziției: № 3 - Servicii de încărcare, regenerare curățare a cărțușilor, reparația imprimantelor

	CP V	Denumirea bunurilor/serviciilor	UM	Cantita tea	Țara de origine	Producăto rul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Termenul de livrare	Standar de de referinț ă
Lotul nr.3										
Servicii de încărcare, regenerare a cărțușilor, reparația imprimantelor (locația bd.Ștefan cel Mare, 163, mun.Chișinău).										
Încarcarea cărțușe										
1	72500000-0	Printer Canon MF3010	Buc	1	Germany	Integral	Cerințe: - Dezasamblarea cartușului; - Curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire,fotoreceptorului , PCR; - Aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial, static control); - Asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor indeplinite; - Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului, format A4(completarea 5%); - Toner de calitate înaltă și va corespunde cu timpul imprimantei;	Cerințe: - Dezasamblarea cartușului; - Curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire,fotoreceptorului , PCR; - Aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial, static control); - Asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor indeplinite; - Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului, format A4(completarea 5%); - Toner de calitate înaltă și va corespunde cu timpul imprimantei;		
2		Printer Laser Canon 4	Buc	1	Germany	Integral				
3		Printer Canon LB-6000	Buc	1	Germany	Integral				
4		Printer Canon LBP-6030	Buc	1	Germany	Integral				
5		Printer HP Laser JET -1020	Buc	1	Germany	Integral				
6		Printer Canon LBP2900	Buc	1	Germany	Integral				
7		Printer HPLaser Jet P-1005	Buc	1	Germany	Integral				
8		Printer HPLaser Jet 600 M602	Buc	1	Germany	Integral				
9		GFD Canoni-SensysMF-4410 {printer+xer., +scanner}	Buc	1	Germany	Integral				
10		i-SENSYS MF211	Buc	1	Germany	Integral				
11		Epson L3200	Buc	1	Germany	Integral				
12		Kyocera 1020D	Buc	1	Germany	Integral				
13		i-SENSYS MF4330d	Buc	1	Germany	Integral				
14		HP LaserJetPro MFP M28a	Buc	1	Germany	Integral				
15		HP LaserJet P1505	Buc	1	Germany	Integral				
Regenerarea cărțușilor										
1		Printer Canon MF3010	Buc	1	China	OEM	Cerințe:	Cerințe:		
2		Printer Laser Canon 4	Buc	1	China	OEM				
3		Printer Canon LB-6000	Buc	1	China	OEM				

4	7250000-0	Printer Canon LBP-6030	Buc	1	China	OEM	Cerințe: -Dezasamblarea cartușului; -Curățirea și aspirarea pieselor; -Aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; -Înlocuirea lamei de dozare,developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi; -Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului,corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire; -Asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor indeplinite și piesele înlocuite	Cerințe: -Dezasamblarea cartușului; -Curățirea și aspirarea pieselor; -Aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; -Înlocuirea lamei de dozare,developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi; -Regenerarea cartușelor conține înlocuirea foto-receptorului,corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire; -Asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor indeplinite și piesele înlocuite
5		Printer HP Laser JET -1020	Buc	1	China	OEM		
6		Printer Canon LBP2900	Buc	1	China	OEM		
7		Printer HPLaser Jet P-1005	Buc	1	China	OEM		
8		Printer HPLaser Jet 600 M602	Buc	1	China	OEM		
9		GFD Canoni-SensysMF-4410 {printer+xer., +scanner}	Buc	1	China	OEM		
10		i-SENSYS MF211	Buc	1	China	OEM		
11		Epson L3200	Buc	1	China	OEM		
12		Kyocera 1020D	Buc	1	China	OEM		
13		i-SENSYS MF4330d	Buc	1	China	OEM		
14	HP LaserJetPro MFP M28a	Buc	1	China	OEM			
15	HP LaserJet P1505	Buc	1	China	OEM			
Deservirerea și reparația imprimantelor								
1	7250000-0	Printer Canon MF3010	Buc	1	China	OEM	Cerințe: Reparația include diagnosticarea unei defecțiuni, înlocuirea pieselor de schimb uzate sau nefuncționale (excluzând unitatea de fixare), cu demontarea completă sau parțială a echipamentului; Reparația efectuată, pentru înlocuirea unităților precum: unitatea de fixare, placa de formatare ar trebui să includă unități, plăci de la producătorul echipamentului; Toate piesele instalate și consumabilele utilizate trebuie să fie noi, neutilizate, neremanufacturate sau asamblate din componente refabricate; Livrarea echipamentelor de birou la locația autorității contractante și înapoi va fi efectuată de forțele și mijloacele Prestatorului; Perioada de garanție pentru serviciile de reparatii a imprimantelor, minim 12 luni; Piese de schimb de fectate și subansamble originale și compatibile, vor fi achitate de către IMSP SCBI "Toma Ciorbă";	Cerințe: Reparația include diagnosticarea unei defecțiuni, înlocuirea pieselor de schimb uzate sau nefuncționale (excluzând unitatea de fixare), cu demontarea completă sau parțială a echipamentului; Reparația efectuată, pentru înlocuirea unităților precum: unitatea de fixare, placa de formatare ar trebui să includă unități, plăci de la producătorul echipamentului; Toate piesele instalate și consumabilele utilizate trebuie să fie noi, neutilizate, neremanufacturate sau asamblate din componente refabricate; Livrarea echipamentelor de birou la locația autorității contractante și înapoi va fi efectuată de forțele și mijloacele Prestatorului; Perioada de garanție pentru serviciile de reparatii a imprimantelor, minim 12 luni; Piese de schimb de fectate și subansamble originale și compatibile, vor fi achitate de către IMSP SCBI "Toma Ciorbă";
2		Printer Laser Canon 4	Buc	1	China	OEM		
3		Printer Canon LB-6000	Buc	1	China	OEM		
4		Printer Canon LBP-6030	Buc	1	China	OEM		
5		Printer HP Laser JET -1020	Buc	1	China	OEM		
6		Printer Canon LBP2900	Buc	1	China	OEM		
7		Printer HPLaser Jet P-1005	Buc	1	China	OEM		
8		Printer HPLaser Jet 600 M602	Buc	1	China	OEM		
9		GFD Canoni-SensysMF-4410 {printer+xer., +scanner}	Buc	1	China	OEM		
10		i-SENSYS MF211	Buc	1	China	OEM		
11		Epson L3200	Buc	1	China	OEM		
12		Kyocera 1020D	Buc	1	China	OEM		
13		i-SENSYS MF4330d	Buc	1	China	OEM		
14		HP LaserJetPro MFP M28a	Buc	1	China	OEM		
15		HP LaserJet P1505	Buc	1	China	OEM		
Servicii de încărcare, regenerare a cărțușilor, reparația imprimantelor (locația str.Costiujeni, 5/1).								
Încarcarea cărțușe								
1		Hp 135 w (W1106A)	Buc	1	Germany	Integral		
2		Canon LBM 6030	Buc	1	Germany	Integral		
3		Kyocera 2135	Buc	1	Germany	Integral		

4	Xerox 3117	Buc	1	Germany	Integral
5	Lexmark 317	Buc	1	Germany	Integral
6	Brother 2512	Buc	1	Germany	Integral
7	Samsung 3400 (MLT-D101S)	Buc	1	Germany	Integral
8	Canon 453 dw (057)	Buc	1	Germany	Integral
9	Lexmark MS417dw	Buc	1	Germany	Integral
10	Canon LBP 251 dw (719)	Buc	1	Germany	Integral
11	Lexmark X 204 dw	Buc	1	Germany	Integral
12	Xerox Phaser 3122	Buc	1	Germany	Integral
13	MFD HP U M 26 A (CF226)	Buc	1	Germany	Integral
14	Canon LBP 3250 (713)	Buc	1	Germany	Integral
15	HP U Pro M 26 nw (CF226)	Buc	1	Germany	Integral
16	Canon LBP 1120 (EP-22)	Buc	1	Germany	Integral
17	Canon IBP 2900 (703)	Buc	1	Germany	Integral
18	Canon MF 4570 (728)	Buc	1	Germany	Integral
19	Canon LBP 3010 (712/35)	Buc	1	Germany	Integral
20	Samsung SCX 3205 (MLT-D104S)	Buc	1	Germany	Integral
21	Canon MF 3010	Buc	1	Germany	Integral
22	Canon i-SENSYS LBP654Cx (046/CF410)	Buc	1	Germany	Integral
23	Canon LBP 6670 (719)	Buc	1	Germany	Integral
24	Canon 443 dw (057)	Buc	1	Germany	Integral
25	Canon imageRUNNER 1643i T06	Buc	1	Germany	Integral
26	Epson L 1655	Buc	1	Germany	Integral
27	HP M28W	Buc	1	Germany	Integral
28	HP 1200 (C7115A)	Buc	1	Germany	Integral
29	Canon LBP 6000	Buc	1	Germany	Integral
30	HP 102A (CF217)	Buc	1	Germany	Integral
31	HP 1536 (278A)	Buc	1	Germany	Integral
32	Kyocera Ecosys PA2100	Buc	1	Germany	Integral
33	HP M102 a	Buc	1	Germany	Integral
34	Canon MF744cdw	Buc	1	Germany	Integral
35	Canonmf1238i	Buc	1	Germany	Integral
36	Samsung ml 1640	Buc	1	Germany	Integral

72500000-0

Cerințe:

- Dezasamblarea cartușului;
- Curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului , PCR;
- Aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat;
- Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial, static control);
- Asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor indeplinite;
- Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului, format A4(completarea 5%);
- Toner de calitate înaltă și va corespunde cu timpul imprimantei;

Cerințe:

- Dezasamblarea cartușului;
- Curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului , PCR;
- Aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat;
- Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial, static control);
- Asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor indeplinite;
- Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului, format A4(completarea 5%);
- Toner de calitate înaltă și va corespunde cu timpul imprimantei;

Prestarea serviciilor de încărcare, regenerare și reparație a imprimantelor, cartușelor din 01.01.2026 până la 31.12.2026 în termen de 2 zile de la solicitare, în regim de urgență

and ISO9001:2015

37	HP laserjet pro mfp 102a	Buc	1	Germany	Integral			urgența maxim 4 ore de lucru.	
	Regenerarea cartușilor								
1	Hp 135 w (W1106A)	Buc	1	Germany	Integral				
2	Canon LBM 6030	Buc	1	Germany	Integral				
3	Kyocera 2135	Buc	1	Germany	Integral				
4	Xerox 3117	Buc	1	Germany	Integral				
5	Lexmark 317	Buc	1	Germany	Integral				
6	Brother 2512	Buc	1	Germany	Integral				
7	Samsung 3400 (MLT-D101S)	Buc	1	Germany	Integral				
8	Canon 453 dw (057)	Buc	1	Germany	Integral				
9	Lexmark MS417dw	Buc	1	Germany	Integral				
10	Canon LBP 251 dw (719)	Buc	1	Germany	Integral				
11	Lexmark X 204 dw	Buc	1	Germany	Integral				
12	Xerox Phazer 3122	Buc	1	Germany	Integral				
13	MFD HP U M 26 A (CF226)	Buc	1	Germany	Integral				
14	Canon LBP 3250 (713)	Buc	1	Germany	Integral				
15	HP U Pro M 26 nw (CF226)	Buc	1	Germany	Integral				
16	Canon LBP 1120 (EP-22)	Buc	1	Germany	Integral				
17	Canon IBP 2900 (703)	Buc	1	Germany	Integral				
18	Canon MF 4570 (728)	Buc	1	Germany	Integral				
19	Canon LBP 3010 (712/35)	Buc	1	Germany	Integral				
20	Samsung SCX 3205 (MLT-D104S)	Buc	1	Germany	Integral				
21	Canon MF 3010	Buc	1	Germany	Integral				
22	Canon i-SENSYS LBP654Cx (046/CF410)	Buc	1	Germany	Integral				
23	Canon LBP 6670 (719)	Buc	1	Germany	Integral				
24	Canon 443 dw (057)	Buc	1	Germany	Integral				
25	Canon imageRUNNER 1643i T06	Buc	1	Germany	Integral				
26	Epson L 1655	Buc	1	Germany	Integral				
27	HP M28W	Buc	1	Germany	Integral				
28	HP 1200 (C7115A)	Buc	1	Germany	Integral				
29	Canon LBP 6000	Buc	1	Germany	Integral				
30	HP 102A (CF217)	Buc	1	Germany	Integral				
31	HP 1536 (278A)	Buc	1	Germany	Integral				
						Cerințe: -Dezasamblarea cartușului; -Curățirea și aspirarea pieselor; -Aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; -Înlocuirea lamei de dozare,developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi; -Regenerarea cartușelor conține înlocuirea fotoreceptorului,corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire; -Asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor indeplinite și piesele înlocuite	Cerințe: -Dezasamblarea cartușului; -Curățirea și aspirarea pieselor; -Aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; -Înlocuirea lamei de dozare,developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi; -Regenerarea cartușelor conține înlocuirea fotoreceptorului,corotron, cipuri, valul magnetic și valul de cauciuc, lamela de dozare și curățire; -Asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor indeplinite și piesele înlocuite		

7250000-0

ISO/IEC 14001:2015 :

32	Kyocera Ecosys PA2100	Buc	1	Germany	Integral				
33	HP M102 a	Buc	1	Germany	Integral				
34	Canon MF744cdw	Buc	1	Germany	Integral				
35	Canonmfl238i	Buc	1	Germany	Integral				
36	Samsung ml 1640	Buc	1	Germany	Integral				
37	HP laserjet pro mfp 102a	Buc	1	Germany	Integral				
Deservirera și reparația imprimantelor									
1	Hp 135 w (W1106A)	Buc	1	Germany	Integral	Cerințe: Reparația include diagnosticarea unei defecțiuni, înlocuirea pieselor de schimb uzate sau nefuncționale (excluzând unitatea de fixare), cu demontarea completă sau parțială a echipamentului; Reparația efectuată, pentru înlocuirea unităților precum: unitatea de fixare, placa de formatare ar trebui să includă unități, plăci de la producătorul echipamentului; Toate piesele instalate și consumabilele utilizate trebuie să fie noi, neutilizate, neremanufacturate sau asamblate din componente refabricate; Livrarea echipamentelor de birou la locația autorității contractante și înapoi va fi efectuată de forțele și mijloacele Prestatorului; Perioada de garanție pentru serviciile de reparatii a imprimantelor, minim 12 luni; Piese de schimb de fectate și subansamble originale și compatibile, vor fi achitate de către IMSP SCBI "Toma Ciorbă";	Cerințe: Reparația include diagnosticarea unei defecțiuni, înlocuirea pieselor de schimb uzate sau nefuncționale (excluzând unitatea de fixare), cu demontarea completă sau parțială a echipamentului; Reparația efectuată, pentru înlocuirea unităților precum: unitatea de fixare, placa de formatare ar trebui să includă unități, plăci de la producătorul echipamentului; Toate piesele instalate și consumabilele utilizate trebuie să fie noi, neutilizate, neremanufacturate sau asamblate din componente refabricate; Livrarea echipamentelor de birou la locația autorității contractante și înapoi va fi efectuată de forțele și mijloacele Prestatorului; Perioada de garanție pentru serviciile de reparatii a imprimantelor, minim 12 luni; Piese de schimb de fectate și subansamble originale și compatibile, vor fi achitate de către IMSP SCBI "Toma Ciorbă";		
2	Canon LBM 6030	Buc	1	Germany	Integral				
3	Kyocera 2135	Buc	1	Germany	Integral				
4	Xerox 3117	Buc	1	Germany	Integral				
5	Lexmark 317	Buc	1	Germany	Integral				
6	Brother 2512	Buc	1	Germany	Integral				
7	Samsung 3400 (MLT-D101S)	Buc	1	Germany	Integral				
8	Canon 453 dw (057)	Buc	1	Germany	Integral				
9	Lexmark MS417dw	Buc	1	Germany	Integral				
10	Canon LBP 251 dw (719)	Buc	1	Germany	Integral				
11	Lexmark X 204 dw	Buc	1	Germany	Integral				
12	Xerox Phaser 3122	Buc	1	Germany	Integral				
13	MFD HP U M 26 A (CF226)	Buc	1	Germany	Integral				
14	Canon LBP 3250 (713)	Buc	1	Germany	Integral				
15	HP U Pro M 26 nw (CF226)	Buc	1	Germany	Integral				
16	Canon LBP 1120 (EP-22)	Buc	1	Germany	Integral				
17	Canon IBP 2900 (703)	Buc	1	Germany	Integral				
18	Canon MF 4570 (728)	Buc	1	Germany	Integral				
19	Canon LBP 3010 (712/35)	Buc	1	Germany	Integral				
20	Samsung SCX 3205 (MLT-D104S)	Buc	1	Germany	Integral				
21	Canon MF 3010	Buc	1	Germany	Integral				
22	Canon i-SENSYS LBP654Cx (046/CF410)	Buc	1	Germany	Integral				
23	Canon LBP 6670 (719)	Buc	1	Germany	Integral				
24	Canon 443 dw (057)	Buc	1	Germany	Integral				
25	Canon imageRUNNER 1643i T06	Buc	1	Germany	Integral				
26	Epson L 1655	Buc	1	Germany	Integral				

27	HP M28W	Buc	1	Germany	Integral			
28	HP 1200 (C7115A)	Buc	1	Germany	Integral			
29	Canon LBP 6000	Buc	1	Germany	Integral			
30	HP 102A (CF217)	Buc	1	Germany	Integral			
31	HP 1536 (278A)	Buc	1	Germany	Integral			
32	Kyocera Ecosys PA2100	Buc	1	Germany	Integral			
33	HP M102 a	Buc	1	Germany	Integral			
34	Canon MF744cdw	Buc	1	Germany	Integral			
35	Canonmf1238i	Buc	1	Germany	Integral			
36	Samsung ml 1640	Buc	1	Germany	Integral			
37	HP laserjet pro mfp 102a	Buc	1	Germany	Integral			
Servicii de efectuare a diagnosticării dispozitivului tehnic cu emiterea actului de casare								
1	Livrare Cartuse	1	buc	GRATIS				
2	Diagnosticare cu Act	1	buc	GRATIS				
Semnăt:  Numele, Prenumele: Madan V În calitate de: Director								
Ofertantul: PRINTERA SHOP SRL						Adresa: mun.Chisinau,str Ismail 9		