

Modelul automobilului		Anul de fabricație	Motor / Combustibil
HYUNDAI TERRACAN		2006	2900 cm3/Diesel
Nr.	Denumirea serviciilor	Preț	Preț
		fără TVA	cuTVA
Reparația motorului și atașamentelor			
1	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	166,67	200,00
2	Demontarea și montarea motorului	3.541,67	4.250,00
3	Dezasamblarea și asamblarea motorului	3.125,00	3.750,00
4	Repararea complexă a chiulasei motorului	2.500,00	3.000,00
5	Alezajul cilindrilor	500,00	600,00
6	Schimbul pistoanelor	208,33	250,00
	Schimbul inelelor	83,33	100,00
	Schimbul bolților	41,67	50,00
7	Șlefuirea arborelui cotit	500,00	600,00
	Șlefuirea arborelui schimb bușelor	166,67	200,00
	Șlefuirea arborelui bielă-manivelă	833,33	1.000,00
8	Schimb al pompei de apă	250,00	300,00
9	Schimb al rolor de întindere	83,33	100,00
10	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	1.250,00	1.500,00
11	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de ulei	58,33	70,00
	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de aer	43,33	52,00
	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de carburant	100,00	120,00
	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de salon	62,50	75,00
12	Schimb al pompei de combustibil	312,50	375,00
13	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	0,00	
14	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	208,33	250,00
15	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	208,33	250,00
16	Reparația turbosuflantă	1.166,67	1.400,00
17	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	833,33	1.000,00
18	Reparație injector (diesel)	166,67	200,00
Reparația cutiei de viteză			
19	Demontarea și montarea	1.000,00	1.200,00
20	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	666,67	800,00
21	Schimb al sincronilor	416,67	500,00
22	Schimb al pinionului mers înapoi	416,67	500,00
Reparația și deservirea sistemului electric			
23	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	166,67	200,00
24	Schimb al generatorului	250,00	300,00
25	Schimb al rulmenților	83,33	100,00
	Schimb al releului de reglare	83,33	100,00
	Schimb al curelei generatorului	100,00	120,00
26	Schimb al demarorului	125,00	150,00
27	Schimb al periilor	166,67	200,00
	Schimb al bușelor	166,67	200,00
28	Schimb al releului de aspirație	83,33	100,00
29	Schimb al bendiks	250,00	300,00
30	Reglarea sistemului de iluminarea	130,00	156,00

Modelul automobilului		Anul de fabricație	Motor / Combustibil
HYUNDAI TERRACAN		2006	2900 cm3/Diesel
Nr.	Denumirea serviciilor	Preț	Preț
		fără TVA	cuTVA
Repararea mecanismului de direcție			
31	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcției	58,33	70,00
32	Profilactica servodirecției hidraulice	58,33	70,00
33	Profilaxia mecanismului de direcție	58,33	70,00
34	Schimb al mecanismului de direcție	666,67	800,00
35	Schimb al servodirecției hidraulice	291,67	350,00
Reparația suspensiei și sistemului de frînare			
36	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	58,33	70,00
37	Schimb amortizator – unitar (față)	187,50	225,00
38	Schimb amortizator – unitar (spate)	86,67	104,00
39	Schimb al sidiului articulațiilor - unitar	108,33	130,00
40	Schimb al capătului barei direcție - unitar	50,00	60,00
41	Schimb al lustrilor - unitar	187,50	225,00
42	Desaxarea și axarea roților	150,00	180,00
43	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	100,00	120,00
44	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	130,00	156,00
45	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	166,67	200,00
46	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	166,67	200,00
Reparația sistemii de răcire			
47	Schimb termostat	212,50	255,00
48	Schimb lichid antigel	166,67	200,00
Reparația mecanismului ambreiaj			
49	Demontare și montarea	1.000,00	1.200,00
50	Schimb placa presiune	41,67	50,00
51	Schimb disc ambreiaj	41,67	50,00
52	Schimb rulment placa presiune	41,67	50,00