

Specificații de preț (F4.2)

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21006823

ocds-b3wdp1-MD-1581322014101

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de preturi

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare		Clasificatie bugetară (IBAN)		
								5	6		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Lot 1	Servicii auto Škoda Rapid, Superb și Octavia	buc	37	Skoda Rapid –33 auto, a/f 2014, 1197 m3 - benzina							Skoda Superb – 3 auto a/f 2016, 2.0 diesel	Skoda Oktavia – 1 auto a/f 2012, 1.4 benzina
34300000-0	Lucrări de schimbarea uleiului	Buc	28	0,00	0	0,00	0	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului		MD40TRPBA4222990A00196AC		
34300000-0	Verificarea sistemului electric	Buc	10	250,00	300	2500,00	3000	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului		MD40TRPBA4222990A00196AC		
34300000-0	Servicii schimb bujii	Buc	5	44,16	53	220,83	265	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului		MD40TRPBA4222990A00196AC		
34300000-0	Servicii reparație ambreiaj	Buc	2	291,66	350	583,33	700	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului		MD40TRPBA4222990A00196AC		
34300000-0	Reglarea farurilor	Buc	8	58,33	70	466,66	560	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului		MD40TRPBA4222990A00196AC		
34300000-0	Servicii montare/demontare Bec	Buc	30	15,00	18	450,00	540	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului		MD40TRPBA4222990A00196AC		
34300000-0	Lucrări schimbare Lanț de distribuție	Buc	2	1750,00	2100	3500,00	4200	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului		MD40TRPBA4222990A00196AC		
34300000-0	Servicii de ungere lichid	Buc	1	58,33	70	58,33	70	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului		MD40TRPBA4222990A00196AC		
34300000-0	Diagnostică suspensiei	Buc	17	166,66	200	2833,33	3400	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului		MD40TRPBA4222990A00196AC		
34300000-0	Servicii montare/demontare la Puntea din față	Buc	2	291,66	350	583,33	700	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului		MD40TRPBA4222990A00196AC		
34300000-0	Servicii montare/demontare la Puntea din spate	Buc	2	291,66	350	583,33	700	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului		MD40TRPBA4222990A00196AC		
34300000-0	Amortizator din față – schimb	Buc	10	291,66	350	2916,66	3500	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului		MD40TRPBA4222990A00196AC		
34300000-0	Servicii montare/demontare la Amortizator din spate	Buc	10	145,83	175	1458,33	1750	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului		MD40TRPBA4222990A00196AC		
34300000-0	Servicii montare/demontare la Butucul din față	Buc	10	350,00	420	3500,00	4200	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului		MD40TRPBA4222990A00196AC		

34300000-0	Servicii montare/demontare la Butucul din spate	Buc	10	262,50	315	2625,00	3150	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
34300000-0	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc	5	333,33	400	1666,66	2000	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
34300000-0	Servicii schimb plăcuțe frâna spate	Buc	10	175,00	210	1750,00	2100	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
34300000-0	Servicii schimb plăcuțe frâna față	Buc	10	233,33	280	2333,33	2800	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
34300000-0	Servicii schimb Lichid de frână	Buc	10	145,83	175	1458,33	1750	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
34300000-0	Servicii schimb Disc de frână față (set)	Buc	4	262,50	315	1050,00	1260	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
34300000-0	Servicii schimb Disc de frână spate (set)	Buc	4	262,50	315	1050,00	1260	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
	Piese auto								
50110000-9	Ulei 4,3l	Buc	28	985,83	1183	27603,33	33124	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Filtru ulei	Buc	28	141,66	170	3966,66	4760	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Filtru aer	Buc	28	145,00	174	4060,00	4872	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Filtru combustibil	Buc	10	287,50	345	2875,00	3450	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Filtru habitacul	Buc	8	94,16	113	753,33	904	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Bujii (set)	Buc	5	616,66	740	3083,33	3700	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Garnitura padonului	Buc	9	64,16	77	577,50	693	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Lanț mecanism distribuție	Buc	2	1093,33	1312	2186,66	2624	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Cureaua generatorului	Buc	9	190,00	228	1710,00	2052	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc	2	860,00	1032	1720,00	2064	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Supape (set)	Buc	1	1208,33	1450	1208,33	1450	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Plăcuțe frâna fata (set)	Buc	10	625,00	750	6250,00	7500	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Plăcuțe frâna spate (set)	Buc	10	1037,50	1245	10375,00	12450	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC

50110000-9	Amortizator din față (set)	Buc	8	2470,00	2964	19760,00	23712	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Amortizator din spate (set)	Buc	8	2250,00	2700	18000,00	21600	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Suport sferic	Buc	8	458,33	550	3666,66	4400	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Suport amortizator de jos	Buc	6	241,66	290	1450,00	1740	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Rulment din față	Buc	4	1840,00	2208	7360,00	8832	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Rulment din spate	Buc	4	1029,16	1235	4116,66	4940	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Stabilizator	Buc	2	1297,50	1557	2595,00	3114	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc	2	208,33	250	416,66	500	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc	2	500,00	600	1000,00	1200	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Ambreiaj	Buc	2	8080,00	9696	16160,00	19392	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc	6	233,33	280	1400,00	1680	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Disc ambreiaj	Buc	2	760,00	912	1520,00	1824	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Rulment presiune	Buc	2	760,00	912	1520,00	1824	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Furtun ambreiaj	Buc	2	653,33	784	1306,66	1568	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Cilindru ambreiaj	Buc	1	1587,50	1905	1587,50	1905	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Lichid de frână	Lit	8	116,66	140	933,33	1120	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc	4	1108,33	1330	4433,33	5320	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc	4	1400,00	1680	5600,00	6720	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Bară de protecție față	Buc	1	5462,50	6555	5462,50	6555	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Bară de protecție spate	Buc	1	5400,00	6480	5400,00	6480	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC

50110000-9	Ștergători de parbriz	Buc	9	183,33	220	1650,00	1980	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Lichid de răcire	Lit	34	33,33	40	1133,33	1360	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Rezistență (set)	Buc	20	75,00	90	1500,00	1800	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Bec W21/5W 12V	Buc	9	16,66	20	150,00	180	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Bec H8 12V 35W	Buc	9	112,50	135	1012,50	1215	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Bec W5W 12V 5W RN	Buc	30	4,16	5	125,00	150	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Bec H7 12V 55W	Buc	9	45,83	55	412,50	495	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
							207 628,33	249 154	

Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA

Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea leșilor 10.



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție 21006823

ocds-b3wdp1-MD-1581322014101

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertei de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma		Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
						fără TVA	cu TVA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lot 2	Dacia Logan MCV -7 auto, a/f 2014, 1461 m3, motorina Dacia Duster – 2 auto, a/f 2014, 1467 m3, motorina								
34300000-0	Lucrări de schimbarea uleiului	Buc	9	0,00	0	0,00	0	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA42229904001964C
34300000-0	Verificarea sistemului electric	Buc	9	250,00	300	2250,00	2700	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA42229904001964C
34300000-0	Servicii schimb bujii	Buc	1	39,16	47	39,16	47	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA42229904001964C
34300000-0	Reparație Ambreiaj	Buc	5	256,66	308	1283,33	1540	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA42229904001964C
34300000-0	Reglarea faruri	Buc	9	51,66	62	465,00	558	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA42229904001964C
34300000-0	Lucrări de montare/ demontare Becuri	Buc	20	13,33	16	266,66	320	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA42229904001964C
34300000-0	Lucrări schimbare/inlocuire Curea distribuție	Buc	4	898,33	1078	3593,33	4312	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA42229904001964C
34300000-0	Lucrări de Diagnosticare a suspensiei	Buc	9	166,66	200	1500,00	1800	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA42229904001964C
34300000-0	Montare /demontare Puntea din față	Buc	2	256,66	308	513,33	616	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA42229904001964C
34300000-0	Montare/demontare Puntea din spate	Buc	2	256,66	308	513,33	616	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA42229904001964C
34300000-0	Lucrări de schimbare a Amortizator din față	Buc	9	205,83	247	1852,50	2223	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA42229904001964C
34300000-0	Lucrări de schimbare a Amortizator din spate	Buc	9	128,33	154	1153,00	1386	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA42229904001964C
34300000-0	Servicii de montare a Butucul din față	Buc	4	308,33	370	1233,33	1480	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA42229904001964C
34300000-0	Servicii de montare a Butucul din spate	Buc	4	231,66	278	926,66	1112	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA42229904001964C
34300000-0	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc	6	333,33	400	2000,00	2400	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA42229904001964C

34300000-0	Schimb plăcuțe frâna spate	Buc	9	231,66	278	2085,00	2502	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
34300000-0	Schimb plăcuțe frâna față	Buc	9	154,16	185	1387,50	1665	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
34300000-0	Servicii de schimb Lichid de frână	Buc	9	128,33	154	1155,00	1386	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
34300000-0	Servicii de schimb Disc de frână față (set)	Buc	4	231,66	278	926,66	1112	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
34300000-0	Servicii de schimb Disc de frână spate (set)	Buc	4	231,66	278	926,66	1112	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
	Piese auto								
50110000-9	Schimbarea uleiului	Buc	9	833,33	1000	7500,00	9000	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Filtru ulei + Garnitura	Buc	9	198,33	238	1785,00	2142	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Filtru aer	Buc	9	103,33	124	930,00	1116	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Filtru combustibil	Buc	9	214,16	257	1927,50	2313	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Filtru habitaculu	Buc	9	66,66	80	600,00	720	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Bujii	Buc	1	83,33	100	83,33	100	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Garnitura padonului	Buc	9	491,66	590	4425,00	5310	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Cureaua GRM	Buc	4	540,00	648	2160,00	2592	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Cureaua generatorului	Buc	9	295,83	355	2662,50	3195	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc	1	558,33	670	558,33	670	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Supape (set)	Buc	1	2150,00	2580	2150,00	2580	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Plăcuțe frâna față set	Buc	9	293,33	352	2640,00	3168	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Plăcuțe frâna spate set	Buc	9	375,00	450	3375,00	4050	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Amortizator din față	Buc	8	1536,66	1844	12293,33	14752	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Amortizator din spate	Buc	8	820,00	984	6560,00	7872	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C

50110000-9	Suport sferic	Buc	8	511,66	614	4093,33	4912	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Suport amortizator de jos	Buc	8	115,83	139	926,66	1112	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc	8	100,00	120	800,00	960	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc	8	443,33	532	3546,66	4256	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Ambreiaj	Buc	4	2987,50	3585	11950,00	14340	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc	6	150,00	180	900,00	1080	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Lichid de frână	Buc	6	100,00	120	600,00	720	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc	4	1025,00	1230	4100,00	4920	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc	4	7535,00	9042	30140,00	36168	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Cablul frânei de mână	Buc	4	216,66	260	866,66	1040	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Bară de protecție față	Buc	1	2610,00	3132	2610,00	3132	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Bară de protecție spate	Buc	1	2770,00	3324	2770,00	3324	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Ștergători de parbriz (set)	Buc	9	125,00	150	1125,00	1350	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Lubrifiant din silicon	Lit.	2	75,00	90	150,00	180	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Rezistență (set)	Buc	16	125,00	150	2000,00	2400	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Bec W21/5W 12V	Buc	10	6,66	8	66,66	80	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Bec W5W 12V 5W RN	Buc	20	3,33	4	66,66	80	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
							140 434,16	168 521	

Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi în calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21006823

ocds-b3wdp1-MD-1581322014101

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de		Clasificație bugetară (IBAN)	
								Livrare/prestare			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Lot 3	Servicii de întreținere și piese de schimb pentru Chevrolet Lacetti	buc	2					Chevrolet Lacetti - 2 auto, a/f 2008-2009 1,8 benzină			
34300000-0	Lucrări de schimbarea uleiului	Buc	4	0,00	0	0,00	0	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului			MD+0TRPBA4222990A001964C
34300000-0	Verificarea sistemului electric	Buc	4	250,00	300	1000,00	1200	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului			MD+0TRPBA4222990A001964C
34300000-0	Servicii schimb bujii	Buc	2	39,16	47	78,33	94	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului			MD+0TRPBA4222990A001964C
34300000-0	Reparație Ambreiaj	Buc	2	256,66	308	513,33	616	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului			MD+0TRPBA4222990A001964C
34300000-0	Reglarea faruri	Buc	2	51,66	62	103,33	124	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului			MD+0TRPBA4222990A001964C
34300000-0	Lucrări de montare/ demontare Becuri	Buc	8	13,33	16	106,66	128	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului			MD+0TRPBA4222990A001964C
34300000-0	Lucrări schimbare/înlocuire Curea distribuție	Buc	2	898,33	1078	1796,66	2156	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului			MD+0TRPBA4222990A001964C
34300000-0	Lucrări de Diagnosticare a suspensiei	Buc	2	166,66	200	333,33	400	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului			MD+0TRPBA4222990A001964C
34300000-0	Montare /demontare Puntea din față	Buc	2	256,66	308	513,33	616	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului			MD+0TRPBA4222990A001964C
34300000-0	Montare/demontare Puntea din spate	Buc	2	256,66	308	513,33	616	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului			MD+0TRPBA4222990A001964C
34300000-0	Lucrări de schimbare a Amortizator din față	Buc	2	205,83	247	411,66	494	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului			MD+0TRPBA4222990A001964C
34300000-0	Lucrări de schimbare a Amortizator din spate	Buc	2	128,33	154	256,66	308	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului			MD+0TRPBA4222990A001964C
34300000-0	Servicii de montare a Butucului din față	Buc	2	308,33	370	616,66	740	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului			MD+0TRPBA4222990A001964C
34300000-0	Servicii de montare a Butucului din spate	Buc	2	231,66	278	463,33	556	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului			MD+0TRPBA4222990A001964C
34300000-0	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc	2	333,33	400	666,66	800	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului			MD+0TRPBA4222990A001964C

34300000-0	Schimb plăcute frâna spate	Buc	2	231,66	278	463,33	556	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
34300000-0	Schimb plăcute frâna fata	Buc	2	154,16	185	308,33	370	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
34300000-0	Servicii de schimb Lichid de frână	Buc	2	128,33	154	256,66	308	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
34300000-0	Servicii de schimb Disc de frână față (set)	Buc	2	231,66	278	463,33	556	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
34300000-0	Servicii de schimb Disc de frână spate (set)	Buc	2	231,66	278	463,33	556	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
	Piese auto								
50110000-9	Schimbarea uleiului	Buc	4	600,00	720	2400,00	2880	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Filtru ulei + Garnitura	Buc	4	50,00	60	200,00	240	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Filtru aer	Buc	4	115,83	139	463,33	556	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Filtru combustibil	Buc	2	95,00	114	190,00	228	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Filtru habitaclu	Buc	2	170,00	204	340,00	408	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Bujii	Buc	4	95,00	114	380,00	456	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Garnitura padonului	Buc	4	120,83	145	483,33	580	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Cureaua GRM	Buc	2	239,16	287	478,33	574	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Cureaua generatorului	Buc	2	170,83	205	341,66	410	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc	2	479,16	575	958,33	1150	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Supape (set)	Buc	1	1550,00	1860	1550,00	1860	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Plăcute frâna fata set	Buc	2	300,00	360	600,00	720	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Plăcute frâna spate set	Buc	2	237,50	285	475,00	570	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Amortizator din față	Buc	4	752,50	903	3010,00	3612	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Amortizator din spate	Buc	4	638,33	766	2553,33	3064	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC

50110000-9	Suport sferic	Buc	4	187,50	225	750,00	900	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Suport amortizator de jos	Buc	4	216,66	260	866,66	1040	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc	2	100,00	120	200,00	240	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc	2	658,33	790	1316,66	1580	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Ambreiaj	Buc	2	3316,66	3980	6633,33	7960	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc	2	183,33	220	366,66	440	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Lichid de frână	Buc	2	116,66	140	233,33	280	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc	2	800,00	960	1600,00	1920	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc	2	691,66	830	1383,33	1660	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Cablul frânei de mână	Buc	2	458,33	550	916,66	1100	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Bară de protecție față	Buc	2	525,00	630	1050,00	1260	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Bară de protecție spate	Buc	2	600,00	720	1200,00	1440	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Ștergători de parbriz (set)	Buc	2	491,66	590	983,33	1180	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Lubrifianț din silicon	Lit.	2	41,66	50	83,33	100	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Rezistență (set)	Buc	2	75,00	90	150,00	180	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Bec W21/5W 12V	Buc	4	16,66	20	66,66	80	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
50110000-9	Bec W5W 12V 5W RN	Buc	8	4,16	5	33,33	40	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBA4222990A001964C
							41 585,00	49 902	



Semnatar: _____ Numele, Prenumele: **Igor Scerbinschi** în calitate de: **Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA**

Oficiul: **DAAC-Hermes SA** Adresa: **RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.**

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21006823

ocds-b3wdp1-MD-1581322014101

Denumirea procedurii de achiziție: Căderea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma		Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
						fără TVA	cu TVA		
						7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lot 4	Servicii de întreținere și piese de schimb pentru Toyota Camry	buc	1						
34300000-0	Lucrări de schimbarea uleiului	Buc	2	0,00	0	0,00	0	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A2229904001964C
34300000-0	Verificarea sistemului electric	Buc	4	322,50	387	1290,00	1548	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A2229904001964C
34300000-0	Servicii schimb bujii	Buc	1	387,50	465	387,50	465	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A2229904001964C
34300000-0	Reparație Ambreiaj	Buc	1	322,50	387	322,50	387	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A2229904001964C
34300000-0	Reglarea faruri	Buc	2	65,00	78	130,00	156	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A2229904001964C
34300000-0	Lucrări de montare/ demontare Becuri	Buc	6	16,66	20	100,00	120	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A2229904001964C
34300000-0	Lucrări schimbare/înlocuire Cureaua distribuție	Buc	1	1129,16	1355	1129,16	1355	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A2229904001964C
34300000-0	Lucrări de Diagnosticare a suspensiei	Buc	2	322,50	387	645,00	774	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A2229904001964C
34300000-0	Montare /demontare Puntea din față	Buc	1	322,50	387	322,50	387	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A2229904001964C
34300000-0	Montare/demontare Puntea din spate	Buc	1	322,50	387	322,50	387	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A2229904001964C
34300000-0	Lucrări de schimbare a Amortizator din față	Buc	1	258,33	310	258,33	310	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A2229904001964C
34300000-0	Lucrări de schimbare a Amortizator din spate	Buc	1	161,66	194	161,66	194	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A2229904001964C
34300000-0	Servicii de montare a Butucul din față	Buc	1	387,50	465	387,50	465	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A2229904001964C
34300000-0	Servicii de montare a Butucul din spate	Buc	1	290,83	349	290,83	349	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A2229904001964C
34300000-0	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc	1	333,33	400	333,33	400	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A2229904001964C

34300000-0	Schimb plăcute frâna spate	Buc	2	290,83	349	581,66	698	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA42229904001964C
34300000-0	Schimb plăcute frâna fata	Buc	2	194,16	233	388,33	466	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA42229904001964C
34300000-0	Servicii de schimb Lichid de frână	Buc	1	161,66	194	161,66	194	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA42229904001964C
34300000-0	Servicii de schimb Disc de frână față (set)	Buc	1	290,83	349	290,83	349	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA42229904001964C
34300000-0	Servicii de schimb Disc de frână spate (set)	Buc	1	290,83	349	290,83	349	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA42229904001964C
	Piese auto								
50110000-9	Schimbarea uleiului	Buc	2	750,00	900	1500,00	1800	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA42229904001964C
50110000-9	Filtru ulei + Gamitura	Buc	2	60,00	72	120,00	144	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA42229904001964C
50110000-9	Filtru aer	Buc	1	125,00	150	125,00	150	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA42229904001964C
50110000-9	Filtru combustibil	Buc	1	204,16	245	204,16	245	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA42229904001964C
50110000-9	Filtru habitaculu	Buc	1	126,66	152	126,66	152	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA42229904001964C
50110000-9	Bujii	Buc	6	220,83	265	1325,00	1590	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA42229904001964C
50110000-9	Gamitura padonului	Buc	2	50,00	60	100,00	120	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA42229904001964C
50110000-9	Cureaua GRM	Buc	1	16,66	20	16,66	20	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA42229904001964C
50110000-9	Cureaua generatorului	Buc	1	216,66	260	216,66	260	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA42229904001964C
50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc	1	41,66	50	41,66	50	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA42229904001964C
50110000-9	Supape (set)	Buc	1	3333,33	4000	3333,33	4000	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA42229904001964C
50110000-9	Plăcute frâna fata set	Buc	1	450,00	540	450,00	540	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA42229904001964C
50110000-9	Plăcute frâna spate set	Buc	1	311,66	374	311,66	374	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA42229904001964C
50110000-9	Amortizator din față	Buc	2	1089,16	1307	2178,33	2614	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA42229904001964C
50110000-9	Amortizator din spate	Buc	2	2333,33	2800	4666,66	5600	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA42229904001964C

50110000-9	Suport sferic	Buc	2	208,33	250	416,66	500	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A001964C
50110000-9	Suport amortizator de jos	Buc	2	291,66	350	583,33	700	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A001964C
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc	1	116,66	140	116,66	140	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A001964C
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc	1	75,00	90	75,00	90	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A001964C
50110000-9	Ambreiaj	Buc	1	83,33	100	83,33	100	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A001964C
50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc	1	225,00	270	225,00	270	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A001964C
50110000-9	Lichid de frână	Buc	1	75,00	90	75,00	90	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A001964C
50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc	1	1216,66	1460	1216,66	1460	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A001964C
50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc	1	1050,00	1260	1050,00	1260	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A001964C
50110000-9	Cablul frânei de mână	Buc	1	1333,33	1600	1333,33	1600	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A001964C
50110000-9	Bară de protecție față	Buc	1	533,33	640	533,33	640	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A001964C
50110000-9	Bară de protecție spate	Buc	1	975,00	1170	975,00	1170	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A001964C
50110000-9	Ștergători de parbriz (set)	Buc	1	291,66	350	291,66	350	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A001964C
50110000-9	Lubrifiant din silicon	Lit.	1	100,00	120	100,00	120	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A001964C
50110000-9	Rezistență (set)	Buc	6	83,33	100	500,00	600	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A001964C
50110000-9	Bec W21/5W 12V	Buc	4	12,50	15	50,00	60	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A001964C
50110000-9	Bec W5W 12V 5W RN	Buc	8	20,83	25	166,66	200	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A001964C
							30 301,66	36 362	

Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA

Oficiul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: 21006823

ocds-b3wdp1-MD-1581322014101

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	
										3
1	2	buc	1	0,00	0	0,00	0	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C	
Mercedes Vito – 1 auto, a/f 2011, 2,2 diesel										
34300000-0	Servicii de întreținere și piese de schimb pentru Mercedes Vito	buc	1	0,00	0	0,00	0	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C	
34300000-0	Lucrări de schimbarea uleiului	Buc	1	0,00	0	0,00	0	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C	
34300000-0	Verificarea sistemului electric	Buc	2	322,50	387	645,00	774	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C	
34300000-0	Servicii schimb bujii	Buc	1	387,50	465	387,50	465	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C	
34300000-0	Reparație Ambreiaj	Buc	1	322,50	387	322,50	387	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C	
34300000-0	Reglarea fanuri	Buc	2	65,00	78	130,00	156	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C	
34300000-0	Lucrări de montare/ demontare Becuri	Buc	6	16,66	20	100,00	120	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C	
34300000-0	Lucrări schimbare/inlocuire Curea distribuție	Buc	1	1129,16	1355	1129,16	1355	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C	
34300000-0	Lucrări de Diagnosticare a suspensiei	Buc	1	322,50	387	322,50	387	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C	
34300000-0	Montare /demontare Puntea din față	Buc	1	322,50	387	322,50	387	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C	
34300000-0	Montare/demontare Puntea din spate	Buc	1	322,50	387	322,50	387	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C	
34300000-0	Lucrări de schimbare a Amortizator din față	Buc	1	258,33	310	258,33	310	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C	
34300000-0	Lucrări de schimbare a Amortizator din spate	Buc	1	161,66	194	161,66	194	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C	
34300000-0	Servicii de montare a Butucul din față	Buc	1	387,50	465	387,50	465	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C	
34300000-0	Servicii de montare a Butucul din spate	Buc	1	290,83	349	290,83	349	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C	
34300000-0	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc	1	333,33	400	333,33	400	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C	

34300000-0	Schimb plăcuțe frâna spate	Buc	2	290,83	349	581,66	698	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A00196AC
34300000-0	Schimb plăcuțe frâna fata	Buc	2	194,16	233	388,33	466	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A00196AC
34300000-0	Servicii de schimb Lichid de frână	Buc	1	161,66	194	161,66	194	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A00196AC
34300000-0	Servicii de schimb Disc de frână față (set)	Buc	1	290,83	349	290,83	349	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A00196AC
34300000-0	Servicii de schimb Disc de frână spate (set)	Buc	1	290,83	349	290,83	349	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A00196AC
	Piese auto								
50110000-9	Schimbarea uleiului	Buc	1	0,00	0	0,00	0	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Filtru ulei + Garnitura	Buc	1	54,16	65	54,16	65	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Filtru aer	Buc	1	181,66	218	181,66	218	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Filtru combustibil	Buc	1	330,83	397	330,83	397	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Filtru habitaculu	Buc	1	198,33	238	198,33	238	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Bujii	Buc	1	145,83	175	145,83	175	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Garnitura padonului	Buc	1	141,66	170	141,66	170	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Curcua GRM	Buc	1	41,66	50	41,66	50	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Curcua generatorului	Buc	1	325,00	390	325,00	390	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc	1	41,66	50	41,66	50	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Supape (set)	Buc	1	3750,00	4500	3750,00	4500	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Plăcuțe frâna fata set	Buc	1	425,00	510	425,00	510	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Plăcuțe frâna spate set	Buc	1	400,00	480	400,00	480	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Amortizator din față	Buc	1	1565,00	1878	1565,00	1878	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Amortizator din spate	Buc	1	483,33	580	483,33	580	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA222990A00196AC

50110000-9	Suport sferic	Buc	1	458,33	550	458,33	550	550	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Suport amortizator de jos	Buc	1	208,33	250	208,33	250	250	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc	1	350,00	420	350,00	420	420	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc	1	250,00	300	250,00	300	300	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Ambreiaj	Buc	1	3325,00	3990	3325,00	3990	3990	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc	1	225,00	270	225,00	270	270	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Lichid de frână	Buc	1	116,66	140	116,66	140	140	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc	1	1505,00	1806	1505,00	1806	1806	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc	1	800,00	960	800,00	960	960	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Cablul frânei de mână	Buc	1	162,50	195	162,50	195	195	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Bară de protecție față	Buc	1	2916,66	3500	2916,66	3500	3500	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Bară de protecție spate	Buc	1	11500,00	13800	11500,00	13800	13800	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Ștergători de parbriz (set)	Buc	1	375,00	450	375,00	450	450	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Lubrifiant din silicon	Lit.	1	75,00	90	75,00	90	90	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Rezistență (set)	Buc	6	41,66	50	250,00	300	300	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Bec W21/5W 12V	Buc	4	12,50	15	50,00	60	60	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
50110000-9	Bec W5W 12V 5W RN	Buc	8	12,50	15	100,00	120	120	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
								37 578,33	45 094	

Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea leșilor 10.



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție 21006823

ocds-b3wbp1-MD-1581322014101

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertei de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma		Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
						fără TVA	cu TVA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lot 6	BMW 535i -1 auto, a/f 2014								
34300000-0	Servicii de întreținere și piese de schimb pentru BMW 535i, 4x4	buc	1	0,00	0	0,00	0	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
34300000-0	Lucrări de schimbarea uleiului	Buc	2	0,00	0	0,00	0	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
34300000-0	Verificarea sistemului electric	Buc	1	400,83	481	400,83	481	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
34300000-0	Servicii schimb bujii	Buc	6	481,66	578	2890,00	3468	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
34300000-0	Reparație Ambreiaj	Buc	1	400,83	481	400,83	481	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
34300000-0	Reglarea faruri	Buc	2	80,83	97	161,66	194	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
34300000-0	Lucrări de montare/ demontare Becuri	Buc	6	20,83	25	125,00	150	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
34300000-0	Lucrări schimbare/înlocuire Curea distribuție	Buc	1	1403,33	1684	1403,33	1684	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
34300000-0	Lucrări de Diagnosticare a suspensiei	Buc	2	400,83	481	801,66	962	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
34300000-0	Montare /demontare Puntea din față	Buc	1	400,83	481	400,83	481	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
34300000-0	Montare/demontare Puntea din spate	Buc	1	400,83	481	400,83	481	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
34300000-0	Lucrări de schimbare a Amortizator din față	Buc	2	320,83	385	641,66	770	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
34300000-0	Lucrări de schimbare a Amortizator din spate	Buc	2	200,83	241	401,66	482	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
34300000-0	Servicii de montare a Butucul din față	Buc	1	481,66	578	481,66	578	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
34300000-0	Servicii de montare a Butucul din spate	Buc	1	360,83	433	360,83	433	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
34300000-0	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc	1	333,33	400	333,33	400	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC

34300000-0	Schimb plăcuțe frâna spate	Buc	1	360,83	433	360,83	433	360,83	433	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
34300000-0	Schimb plăcuțe frâna față	Buc	1	240,83	289	240,83	289	240,83	289	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
34300000-0	Servicii de schimb Lichid de frână	Buc	1	200,83	241	200,83	241	200,83	241	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
34300000-0	Servicii de schimb Disc de frână față (set)	Buc	1	360,83	433	360,83	433	360,83	433	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
34300000-0	Servicii de schimb Disc de frână spate (set)	Buc	1	360,83	433	360,83	433	360,83	433	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
	Piese auto										
50110000-9	Schimbarea uleiului	Buc	2	1516,66	1820	3033,33	3640	3033,33	3640	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Filtru ulei + Garnitura	Buc	2	102,50	123	205,00	246	205,00	246	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Filtru aer	Buc	2	145,00	174	290,00	348	290,00	348	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Filtru combustibil	Buc	1	478,33	574	478,33	574	478,33	574	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Filtru habitaculu	Buc	2	323,33	388	646,66	776	646,66	776	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Bujii	Buc	6	185,83	223	1115,00	1338	1115,00	1338	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Garnitura padonului	Buc	1	421,66	506	421,66	506	421,66	506	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Cureaua GRM	Buc	1	20,83	25	20,83	25	20,83	25	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Cureaua generatorului	Buc	1	281,66	338	281,66	338	281,66	338	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc	1	125,00	150	125,00	150	125,00	150	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Supape (set)	Buc	1	3800,00	4560	3800,00	4560	3800,00	4560	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Plăcuțe frâna față set	Buc	1	650,00	780	650,00	780	650,00	780	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Plăcuțe frâna spate set	Buc	1	750,00	900	750,00	900	750,00	900	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Amortizator din față	Buc	2	1750,00	2100	3500,00	4200	3500,00	4200	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC
50110000-9	Amortizator din spate	Buc	2	1475,00	1770	2950,00	3540	2950,00	3540	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A00196AC

50110000-9	Suport sferic	Buc	2	594,16	713	1188,33	1426	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Suport amortizator de jos	Buc	2	541,66	650	1083,33	1300	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc	1	291,66	350	291,66	350	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc	1	116,66	140	116,66	140	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Ambreiaj	Buc	1	7750,00	9300	7750,00	9300	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc	1	225,00	270	225,00	270	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Lichid de frână	Buc	1	116,66	140	116,66	140	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc	1	4278,33	5134	4278,33	5134	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc	1	5291,66	6350	5291,66	6350	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Cablul frânei de mână	Buc	1	208,33	250	208,33	250	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Bară de protecție față	Buc	1	900,00	1080	900,00	1080	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Bară de protecție spate	Buc	1	4083,33	4900	4083,33	4900	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Ștergători de parbriz (set)	Buc	1	875,00	1050	875,00	1050	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Lubrifiant din silicon	Lit.	1	75,00	90	75,00	90	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Rezistență (set)	Buc	6	41,66	50	250,00	300	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Bec W21/5W 12V	Buc	4	12,50	15	50,00	60	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
50110000-9	Bec W5W 12V 5W RN	Buc	8	12,50	15	100,00	120	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
							55 879,16	67 055	

Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA

Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

