

1. Oferta

Orașul: **Balti**

Data: 11.02.2021

Denumirea participantului: **DAAC Hermes S.A.**Adresa participantului: **mun Balti str. Stefan cel Mare 152**

Nr. COP

Valuta: **Lei.**

Nr. Lot.	Denumirea Bunurilor/Serviciilor	unitatea de masura	Cod CPV	Cantit atea	Pret fără TVA	TVA	Pret cu TVA	Suma fără TVA	Suma totală cu TVA
LOT 3 VW Trasporter Piese(Запчасти)									
1	Ulei Castrol 5W-30, 208 LT (Масло Castrol OE 5W-30, 208 LT)	com.	50100000-6	7,5	229,44	45,89	275,333	1720,83	2065,00
2	Filtru Ulei (Фильтр масляный Fab II 1.6/Yeti 2.0 D)	com.	50100000-6	1	288,33	57,67	346	288,33	346,00
3	Filtru Combustibil (Топливный фильтр)	com.	50100000-6	1	825,00	165,00	990	825,00	990,00
4	Filtru Aer (Воздушный фильтр)	com.	50100000-6	1	250,00	50,00	300	250,00	300,00
5	Ulei Cutie viteza DSG (Масло АКПП DSG)	com.	50100000-6	6	660,14	132,03	792,167	3960,84	4753,00
6	Filtru CV (Фильтр АКПП 7-ступ)	buc.	50100000-6	1	553,33	110,67	664	553,33	664,00
7	Garnitura (Прокладка фильтра масляного АКПП Skoda)	com.	50100000-6	1	57,50	11,50	69	57,50	69,00
8	Filtru habitacul (Фильтр, воздух во внутреннем пространстве)	com.	50100000-6	1	291,67	58,33	350	291,67	350,00
9	Lichid racire (Жидкость охлаждающая G12 (1=100мл.))	buc.	50100000-6	10	13,33	2,67	16	133,33	160,00
10	Placute frina fata (Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз)	buc.	50100000-6	1	916,67	183,33	1100	916,67	1100,00
11	Placute frina spate (Комплект тормозных колодок)	buc.	50100000-6	1	676,67	135,33	812	676,67	812,00
12	Bec H7 (Лампа H7 12V 55W PX26D Premium.)	com.	50100000-6	1	100,00	20,00	120	100,00	120,00
13	Bec PR21/5W 12V 21/5W (Лампа PR21/5W 12V 21/5W BAY15)	buc.	50100000-6	1	65,83	13,17	79	65,83	79,00
14	Bec Lampina W5W 12V 5W (Лампа W5W 12V 5W RN MOTRIO.)	buc.	50100000-6	1	10,00	2,00	12	10,00	12,00
Manopera(Услуги)			50100000-6	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			50100000-6	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1	Ulei+ filtru ulei -inlocuire(Замена масло+ фильтр)	buc.	50100000-6	1	0,83	0,17	1	0,83	1,00
2	Filtru Aer-inlocuire (Фильтр воздушный- замена)	buc.	50100000-6	1	99,17	19,83	119	99,17	119,00
3	Filtru habitacul-inlocuire (Фильтр салона-замена)	buc.	50100000-6	1	149,17	29,83	179	149,17	179,00
4	Filtru combustibil-inlocuire (Фильтр Топливный-замена)	buc.	50100000-6	1	198,33	39,67	238	198,33	238,00
5	Verificarea vizuala a auto. (Виз. диагностическая проверка)	com.	50100000-6	1	167,50	33,50	201	167,50	201,00
6	Diagnosticul cu calculatorul (Диагностика комьютором)	com.	50100000-6	1	200,00	40,00	240	200,00	240,00
7	Schimb anvelope(Шина колеса c/y + балансировка)	com.	50100000-6	2	406,67	81,33	488	813,33	976,00
8	Geometria Rotilor (Геометрия пер. и задн. части авт-ля проверить и отрегулировать)	buc.	50100000-6	1	294,17	58,83	353	294,17	353,00
9	Placute frina fata inlocuire (Колодки передние комплект замена)	com.	50100000-6	1	297,50	59,50	357	297,50	357,00
10	Placute frina Spate inlocuire(Колодки задние комплект замена)	buc.	50100000-6	1	396,67	79,33	476	396,67	476,00
11	Scimb ulei CV (Замена масла и фильтра в коробке DSG)	buc.	50100000-6	1	500,00	100,00	600	500,00	600,00
12	Bec -inlocuire(Лампа снять/установить)	buc.	50100000-6	1	27,50	5,50	33	27,50	33,00
Suma totală Lotul II					7675,42	1 535,08	9210,5	12994,17	15593,00

Data: 11.02.2021

Functia: Manager SDT Balti

Semnatura:

