



**Anexa nr. 22 la Documentația standard
 aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
 nr. 115 din 15.09.2021**

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1733745959023 IMSP Institutul de Cardiologie	Data: 13.12.2024
Denumirea licitației: Servicii de reîncărcare și regenerare a cartușelor, profilaxia imprimantelor pentru anul 2025	Lot: 1-16

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea Bunurilor/ serviciului	Denumirea Modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractată	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7
Lot 1. Canon – MF 230							
1.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	Canon MF 230	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val din Cauciuc	ISO 9001
1.2	Înlocuirea bushing	Canon MF 230	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea bushing	ISO 9001
1.3	Înlocuirea Val de Teflon	Canon MF 230	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val de Teflon	ISO 9001
1.4	Reparație Bloc de alimentare	Canon MF 230	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație Bloc de alimentare	ISO 9001
1.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	Canon MF 230	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuire rulmenților de tracțiune	ISO 9001
1.6	Reparație laser	Canon MF 230	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație laser	ISO 9001
1.7	Curățire interior	Canon MF 230	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Curățire interior	ISO 9001
1.8	Încărcare cartuș	Canon MF 230	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Încărcare cartuș	ISO 9001
1.9	Cartuș nou	Canon MF 230	China	Print Tint	Respectarea cerințelor	Cartuș nou compatibil 737	ISO 9001
Lot 2. Canon – MF 443w							
2.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	Canon MF 443	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val din Cauciuc	ISO 9001
2.2	Înlocuirea bushing	Canon MF 443	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea bushing	ISO 9001
2.3	Înlocuirea Val de Teflon	Canon MF 443	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val de Teflon	ISO 9001
2.4	Reparație Bloc de alimentare	Canon MF 443	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație Bloc de alimentare	ISO 9001
2.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	Canon MF 443	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuire rulmenților de tracțiune	ISO 9001
2.6	Reparație laser	Canon MF 443	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație laser	ISO 9001
2.7	Curățire interior	Canon MF 443	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Curățire interior	ISO 9001
2.8	Încărcare cartuș	Canon MF 443	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Încărcare cartuș	ISO 9001
2.9	Cartuș nou	Canon MF 443	China	Print Tint	Respectarea cerințelor	Cartuș nou compatibil 057	ISO 9001

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
 Pagina web: www.venomnet.md
 e-mail: victor.popa@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
 GSM : +373 69 102 102

Lot 3. Canon – MF 3010							
3.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	Canon MF 3010	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val din Cauciuc	ISO 9001
3.2	Înlocuirea bushing	Canon MF 3010	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea bushing	ISO 9001
3.3	Înlocuirea Val de Teflon	Canon MF 3010	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val de Teflon	ISO 9001
3.4	Reparație Bloc de alimentare	Canon MF 3010	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație Bloc de alimentare	ISO 9001
3.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	Canon MF 3010	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuire rulmenților de tracțiune	ISO 9001
3.6	Reparație laser	Canon MF 3010	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație laser	ISO 9001
3.7	Curățire interior	Canon MF 3010	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Curățire interior	ISO 9001
3.8	Încărcare cartuș	Canon MF 3010	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Încărcare cartuș	ISO 9001
3.9	Cartuș nou	Canon MF 3010	China	Print Tint	Respectarea cerințelor	Cartuș nou compatibil 725	ISO 9001
Lot 4. Canon – MF 744							
4.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	Canon MF744	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val din Cauciuc	ISO 9001
4.2	Înlocuirea bushing	Canon MF744	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea bushing	ISO 9001
4.3	Înlocuirea Val de Teflon	Canon MF744	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val de Teflon	ISO 9001
4.4	Reparație Bloc de alimentare	Canon MF744	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație Bloc de alimentare	ISO 9001
4.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	Canon MF744	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuire rulmenților de tracțiune	ISO 9001
4.6	Reparație laser	Canon MF744	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație laser	ISO 9001
4.7	Curățire interior	Canon MF744	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Curățire interior	ISO 9001
4.8	Încărcare cartuș	Canon MF744	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Încărcare cartuș	ISO 9001
4.9	Cartuș nou	Canon MF744	China	Print Tint	Respectarea cerințelor	Cartuș nou compatibil 055 Bk, Y, M, C	ISO 9001
Lot 5. Canon – LBP 6020/6030							
5.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	Canon LBP6020/ 6030	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val din Cauciuc	ISO 9001
5.2	Înlocuirea bushing	Canon LBP6020/6030	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea bushing	ISO 9001
5.3	Înlocuirea Val de Teflon	Canon LBP6020/6030	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val de Teflon	ISO 9001
5.4	Reparație Bloc de alimentare	Canon LBP6020/6030	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație Bloc de alimentare	ISO 9001
5.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	Canon LBP6020/6030	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuire rulmenților de tracțiune	ISO 9001
5.6	Reparație laser	Canon LBP6020/6030	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație laser	ISO 9001
5.7	Curățire interior	Canon LBP6020/6030	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Curățire interior	ISO 9001
5.8	Încărcare cartuș	Canon LBP6020/6030	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Încărcare cartuș	ISO 9001
5.9	Cartuș nou	Canon LBP6020/6030	China	Print Tint	Respectarea cerințelor	Cartuș nou compatibil 725	ISO 9001

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
 Pagina web: www.venomnet.md
 e-mail: victor.popa@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
 GSM : +373 69 102 102

Lot 6. Canon – MF 4018							
6.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	Canon MF 4018	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val din Cauciuc	ISO 9001
6.2	Înlocuirea bushing	Canon MF 4018	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea bushing	ISO 9001
6.3	Înlocuirea Val de Teflon	Canon MF 4018	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val de Teflon	ISO 9001
6.4	Reparație Bloc de alimentare	Canon MF 4018	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație Bloc de alimentare	ISO 9001
6.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	Canon MF 4018	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuire rulmenților de tracțiune	ISO 9001
6.6	Reparație laser	Canon MF 4018	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație laser	ISO 9001
6.7	Curățire interior	Canon MF 4018	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Curățire interior	ISO 9001
6.8	Încărcare cartuș	Canon MF 4018	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Încărcare cartuș	ISO 9001
6.9	Cartuș nou	Canon MF 4018	China	Print Tint	Respectarea cerințelor	Cartuș nou compatibil FX-10	ISO 9001
Lot 7. Canon – 1000							
7.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	Canon 1000	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val din Cauciuc	ISO 9001
7.2	Înlocuirea bushing	Canon 1000	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea bushing	ISO 9001
7.3	Înlocuirea Val de Teflon	Canon 1000	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val de Teflon	ISO 9001
7.4	Reparație Bloc de alimentare	Canon 1000	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație Bloc de alimentare	ISO 9001
7.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	Canon 1000	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuire rulmenților de tracțiune	ISO 9001
7.6	Reparație laser	Canon 1000	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație laser	ISO 9001
7.7	Curățire interior	Canon 1000	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Curățire interior	ISO 9001
7.8	Încărcare cartuș	Canon 1000	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Încărcare cartuș	ISO 9001
7.9	Cartuș nou	Canon 1000	China	Print Tint	Respectarea cerințelor	Cartuș nou compatibil C4096A	ISO 9001
Lot 8. Canon – 3250							
8.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	Canon 3250	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val din Cauciuc	ISO 9001
8.2	Înlocuirea bushing	Canon 3250	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea bushing	ISO 9001
8.3	Înlocuirea Val de Teflon	Canon 3250	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val de Teflon	ISO 9001
8.4	Reparație Bloc de alimentare	Canon 3250	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație Bloc de alimentare	ISO 9001
8.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	Canon 3250	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuire rulmenților de tracțiune	ISO 9001
8.6	Reparație laser	Canon 3250	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație laser	ISO 9001
8.7	Curățire interior	Canon 3250	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Curățire interior	ISO 9001
8.8	Încărcare cartuș	Canon 3250	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Încărcare cartuș	ISO 9001
8.9	Cartuș nou	Canon 3250	China	Print Tint	Respectarea cerințelor	Cartuș nou compatibil 713	ISO 9001

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
 Pagina web: www.venomnet.md
 e-mail: victor.popa@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
 GSM : +373 69 102 102

Lot 9. Image Runner 2425i							
9.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	Canon IR 2425i	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val din Cauciuc	ISO 9001
9.2	Înlocuirea bushing	Canon IR 2425i	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea bushing	ISO 9001
9.3	Înlocuirea Val de Teflon	Canon IR 2425i	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val de Teflon	ISO 9001
9.4	Reparație Bloc de alimentare	Canon IR 2425i	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație Bloc de alimentare	ISO 9001
9.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	Canon IR 2425i	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuire rulmenților de tracțiune	ISO 9001
9.6	Reparație laser	Canon IR 2425i	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație laser	ISO 9001
9.7	Curățire interior	Canon IR 2425i	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Curățire interior	ISO 9001
9.8	Încărcare cartuș	Canon IR 2425i	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Încărcare cartuș	ISO 9001
9.9	Cartuș nou	Canon IR 2425i	China	Print Tint	Respectarea cerințelor	Cartuș nou compatibil CEXV60	ISO 9001
Lot 10. Xerox – WorkCentre 3025 / Xerox B215							
10.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	Xerox WC 3025/B215	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val din Cauciuc	ISO 9001
10.2	Înlocuirea bushing	Xerox WC 3025/B215	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea bushing	ISO 9001
10.3	Înlocuirea Val de Teflon	Xerox WC 3025/B215	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val de Teflon	ISO 9001
10.4	Reparație Bloc de alimentare	Xerox WC 3025/B215	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație Bloc de alimentare	ISO 9001
10.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	Xerox WC 3025/B215	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuire rulmenților de tracțiune	ISO 9001
10.6	Reparație laser	Xerox WC 3025/B215	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație laser	ISO 9001
10.7	Curățire interior	Xerox WC 3025/B215	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Curățire interior	ISO 9001
10.8	Încărcare cartuș	Xerox WC 3025/B215	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Încărcare cartuș	ISO 9001
10.9	Cartuș nou	Xerox WC 3025/B215	China	Print Tint	Respectarea cerințelor	Cartuș nou compatibil 106R02773/106R04346	ISO 9001
Lot 11. Epson LX300							
11.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	Nu are				Nu are Val de cauciuc	ISO 9001
11.2	Înlocuirea bushing	Nu are				Nu are buching	ISO 9001
11.3	Înlocuirea Val de Teflon	Nu are				Nu are val de teflon	ISO 9001
11.4	Reparație Bloc de alimentare	Epson LX300	Japonia	Epson	Respectarea cerințelor	Reparație Bloc de alimentare	ISO 9001
11.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	Epson LX300	Japonia	Epson	Respectarea cerințelor	Înlocuire rulmenților de tracțiune	ISO 9001
11.6	Reparație laser	Nu are				Nu are bloc laser	ISO 9001
11.7	Curățire interior	Epson LX300	Japonia	Epson	Respectarea cerințelor	Curățire interior	ISO 9001
11.8	Încărcare cartuș	Epson LX300	Japonia	Epson	Respectarea cerințelor	Încărcare cartuș	ISO 9001
11.9	Cartuș nou	Epson LX300	Japonia	Epson	Respectarea cerințelor	Cartuș nou LX300/LX350	ISO 9001

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
 Pagina web: www.venomnet.md
 e-mail: victor.popa@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
 GSM : +373 69 102 102


Lot 12. HP – MFP135w							
12.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	HP MFP135w	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val din Cauciuc	ISO 9001
12.2	Înlocuirea bushing	HP MFP135w	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea bushing	ISO 9001
12.3	Înlocuirea Val de Teflon	HP MFP135w	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val de Teflon	ISO 9001
12.4	Reparație Bloc de alimentare	HP MFP135w	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație Bloc de alimentare	ISO 9001
12.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	HP MFP135w	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuire rulmenților de tracțiune	ISO 9001
12.6	Reparație laser	HP MFP135w	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație laser	ISO 9001
12.7	Curățire interior	HP MFP135w	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Curățire interior	ISO 9001
12.8	Încărcare cartuș	HP MFP135w	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Încărcare cartuș	ISO 9001
12.9	Cartuș nou	HP MFP135w	China	Print Tint	Respectarea cerințelor	Cartuș nou W1106A	ISO 9001
Lot 13. HP – M107							
13.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	HP M107	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val din Cauciuc	ISO 9001
13.2	Înlocuirea bushing	HP M107	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea bushing	ISO 9001
13.3	Înlocuirea Val de Teflon	HP M107	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val de Teflon	ISO 9001
13.4	Reparație Bloc de alimentare	HP M107	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație Bloc de alimentare	ISO 9001
13.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	HP M107	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuire rulmenților de tracțiune	ISO 9001
13.6	Reparație laser	HP M107	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație laser	ISO 9001
13.7	Curățire interior	HP M107	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Curățire interior	ISO 9001
13.8	Încărcare cartuș	HP M107	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Încărcare cartuș	ISO 9001
13.9	Cartuș nou	HP M107	China	Print Tint	Respectarea cerințelor	Cartuș nou W1106A	ISO 9001
Lot 14. HP – M12A							
14.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	HP M12A	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val din Cauciuc	ISO 9001
14.2	Înlocuirea bushing	HP M12A	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea bushing	ISO 9001
14.3	Înlocuirea Val de Teflon	HP M12A	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val de Teflon	ISO 9001
14.4	Reparație Bloc de alimentare	HP M12A	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație Bloc de alimentare	ISO 9001
14.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	HP M12A	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuire rulmenților de tracțiune	ISO 9001
14.6	Reparație laser	HP M12A	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație laser	ISO 9001
14.7	Curățire interior	HP M12A	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Curățire interior	ISO 9001
14.8	Încărcare cartuș	HP M12A	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Încărcare cartuș	ISO 9001
14.9	Cartuș nou	HP M12A	China/UE	Print Tint	Respectarea cerințelor	Cartuș nou CF279A	ISO 9001

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: victor.popa@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

Lot 15. HP – 1102							
15.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	HP 1102	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val din Cauciuc	ISO 9001
15.2	Înlocuirea bushing	HP 1102	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea bushing	ISO 9001
15.3	Înlocuirea Val de Teflon	HP 1102	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val de Teflon	ISO 9001
15.4	Reparație Bloc de alimentare	HP 1102	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație Bloc de alimentare	ISO 9001
15.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	HP 1102	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuire rulmenților de tracțiune	ISO 9001
15.6	Reparație laser	HP 1102	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație laser	ISO 9001
15.7	Curățire interior	HP 1102	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Curățire interior	ISO 9001
15.8	Încărcare cartuș	HP 1102	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Încărcare cartuș	ISO 9001
15.9	Cartuș nou	HP 1102	China	Print Tint	Respectarea cerințelor	Cartuș nou compatibil CE285A	ISO 9001
Lot 16. HP – M102A							
16.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	HP M102A	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val din Cauciuc	ISO 9001
16.2	Înlocuirea bushing	HP M102A	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea bushing	ISO 9001
16.3	Înlocuirea Val de Teflon	HP M102A	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val de Teflon	ISO 9001
16.4	Reparație Bloc de alimentare	HP M102A	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație Bloc de alimentare	ISO 9001
16.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	HP M102A	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuire rulmenților de tracțiune	ISO 9001
16.6	Reparație laser	HP M102A	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație laser	ISO 9001
16.7	Curățire interior	HP M102A	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Curățire interior	ISO 9001
16.8	Încărcare cartuș	HP M102A	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Încărcare cartuș	ISO 9001
16.9	Cartuș nou	HP M102A	China	Print Tint	Respectarea cerințelor	Cartuș nou compatibil CE217A	ISO 9001

Semnat: _____ Nume Prenume: Popa Victor În calitate de: administrator

Ofertantul: Venomnet-Lux SRL, adresa: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 53, of 3 tel: 022-62-72-62,  069-102-102 