



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE
SUPRAVEGHEREA DE STAT A MĂSURILOR CONTRA INCENDIILOR

Statiunea Balneoclimaterică „CODRU„

(denumirea persoanei juridice, fizice)

A V I Z

de prevenire și stingere a incendiilor la desfășurarea unor genuri de activitate

din „20 ” iulie 2017

nr. 10

Ca urmare a cererii înregistrate la nr. 50 din 20 iulie 2017 în baza prevederilor Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 „Privind licențierea unor genuri de activitate”, se avizează din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor funcționarea:

„Statiunea Balneoclimaterică CODRU” com.Hîrjauca r-ul.Călărași

(denumirea, adresa obiectivului)

1. Genul de activitate: Acordarea asistenței medicale balneo-sanatoriale
2. Numărul de nivele : 1-5
3. Suprafața totală (suprafața unui nivel, m²) 993m² (nr.cad : 2522112.251.02)
4. Spațiile de siguranță: există
5. Apeduct interior de incendiu (nr.hidranților) este
6. Surse de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor (hidranți, rezervoare, etc.) hidranți interiori și exteriori
7. Instalații automate de semnalizare: este
8. Sistemul de încălzire: centralizat cazangerie cu gaze
9. Distanța pînă la unitatea de pompieri: 24 km USP Călărași, 18 km PSP Onișcani

Deținatorul avizului este obligat să respecte prevederile Reglementărilor tehnice „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005.

Inspector superior de stat al
(raionul Călărași)
pentru supravegherea
măsurilor contra incendiilor

maior al s/salvare 
N. Steclari

L.Ș.



Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Secția Situații Excepționale Călărași



MD-4400or. Călărași, str. T. Cioba, 15 tel: +373 (244) 2-04-79, fax: +373 (244) 2-04-79
e-mail: calarasi@dse.md

Nr. 257 din 20.06.2018

Șef sanatoriu „CODRU”,
D-lui Simion DAVID

Notă Informativă

În conformitate cu planul și fișele operative a SSE Călărași, întru menținerea permanentă a capacității înalte de intervenție operative, în caz de situații excepționale și pentru excluderea riscurilor la incendii, la data de 15.06.2018 de către SSE Călărași a fost efectuat verificarea tehnică a hidranților interiori în caz de incendiu și căile de acces a Stațiunii Balniodoclimaterice „Codru”, din r.Călărași s.Hîrjauea.

În urma verificărilor a fost depistate următoarele neajunsuri și defecțiuni:

- De afișat la intrarea pe teritoriu planul general, cu indicarea HI, direcția și distanța la ei.
- De dotat obiectivul cu panouri antiincendiare, conform RT DSE 1.01-2005(anexa nr.2 pct.23)
 - De defrîșat ramurile arborilor care crează impedimente pentru autospecială.
 - De schimbat locul de fixare a cablului de tensiune înaltă, de pe scara de evacuare a blocului nr.II și de ajustat scara de evacuare.
 - De modificat trecerea sub țările de căldură, din h – 3,25 în h- 4,25 m. pentru autospeciala de intervenție.
 - De eliberat trecerea la blocul stației balniare, care este blocată de o placă de beton.
 - De dotat cu indicatoare toți Hidranții de incendii, de numerotați și de schimbat robinetii.
 - La fîntîna arteziană de instalat un robinet de incendiu.
 - Rezervorul de apă de adus la nivelul cuvenit.
 - De dotat hidranții interiori a blocului alimentar cu furtuni.


Blocul I, la fiecare Hidrant interior de pe etaj necesită a fi dotat a câte un furtun.

- De verificat toți hidranții blocului I.
- De curățat sistemul de apeduct.

Blocul II, la fiecare Hidrant interior de pe etaj necesită a fi dotat a câte un furtun.

- De curățat sistemul de apeduct.
- Hidrantul interior a blocului 2 nu corespunde (țeava de apă este de polister).
- De întocmit lista echipelor benevole indicînd numărul de telefon a fiecărui
- De dotat obiectivul cu informație privind regulile de apărare împotriva incendiilor.
- De dotat cu indicatoare 112.
- De instruit personalul privind regulile de apărare împotriva incendiilor.


Șef secție SE Călărași
loc-colonel al s/intern



Nicolae Steclari

**STAȚIUNEA
BALNEOCLIMATERICĂ
„CODRU”**

MD 4417 Hârjauca, Călărași, RM
Tel./fax 244-72-1-30;
Cod fiscal 1004609001863
C/d MD56AG000000022511836883
BC Moldova-Agroindbank SA
C/b: AGRNMD2X768



**САНАТОРИЙ
„КОДРУ»**

MD 4417, Калараш, РМ
Тел/факс 0244-72-130
Фискальный код 1004609001863
Р/с: MD56AG000000022511836883
«Молдова-Агроиндбанк»АО
К/б: AGRNMD2X768

Din 30.01.2019 nr. 05


Inspectoratul general pentru
Situații de Urgență Secția
Situații Excepționale Călărași

RĂSPUNS

la Nota Informativă nr. 257 din 20.06.2018

Administrația Stațiunii Balneoclimaterice „CODRU” SRL, Vă informează, că, sau înlăturat următoarele neajunsuri și defecțiuni:

- Sa-u defrișat ramurile arborilor care creează impedimente pentru autospecială;
- S-a schimbat locul de fixare a cablului de tensiune înaltă, de pe scara de evacuare a blocului II și s-a ajustat scara de evacuare;
- S-a modificat trecerea sub tăvile de căldură, din h – 3,25 în h – 4,25 m, pentru autospecială de intervenție;
- S-a eliberat trecerea la blocul stației balneare, care este blocată de o placă de beton;
- S-a dotat cu indicatoare toți Hidranții de incendii, s-a numerotat și s-a schimbat robinetii;
- S-a instalat robinet de incendiu la fântâna arteziană;
- Rezervorul de apă s-a adus la nivelul cuvenit;
- S-au verificat toți hidranții din blocul nr. I;
- S-a curățat sistemul de apeduct;
- S-a curățat sistemul de apeduct;
- Hidrantul interior din blocul 2 corespunde (țeava s-a schimbat);
- Este întocmit ordinul pe stațiune cu lista echipei benevole, cu numerele de telefoane;
- S-a dotat obiectivul cu informație privind regulile de apărare împotriva incendiilor;
- Sunt dotate cu indicatoare 112;
- Personalul a fost instruit privind regulile de apărare împotriva incendiilor.



Simion DAVID
Simion DAVID



INSPECTORATUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
DIRECȚIA SITUAȚII EXCEPȚIONALE mun. UNGHENI
SECȚIA SITUAȚII EXCEPȚIONALE CĂLĂRAȘI
Nr. înregistrare 242 din 04.12.20