

Reparația curentă a unor terenuri de sport

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-1

Valoarea de deviz 80 401,26 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Stadion , Cetatea Alba ,5				
1	RpCH29A	Plasa de fotbal si baschet	m2	35,65	10,48 9,23	373,46 328,89
2	CC09D	Montarea plasa rabit.Montarea plasei rabit	m2	12,00	17,38 11,53	208,58 138,38
3	pf	Corp de iluminat STREET LIGHT 150 W 3 COP 6000K	buc	8,00	350,00 0,00	2 800,00 0,00
		Total Stadion , Cetatea Alba ,5 Inclusiv salariu				3 382,04 467,28
		2. Stadion , Cuza Voda , 45				
4	RpCH29A	Plasa de fotbal si baschet	m2	35,65	10,48 9,23	373,46 328,89
5	CK18A	Montarea schinduri din lemn	m	30,00	49,31 17,30	1 479,38 518,94
6	CC09D	Montarea plasa rabit . Montarea plasei de rabit	m2	500,00	17,38 11,53	8 691,00 5 766,00
		Total Stadion , Cuza Voda , 45 Inclusiv salariu				10 543,83 6 613,83
		3. Stadion , Salcimilor, 22/2				
7	RpCH29A	Plasa de fotbal si baschet	m2	35,65	10,48 9,23	373,46 328,89
8	CK18A	Montarea schinduri din lemn	m	20,00	49,31 17,30	986,25 345,96
9	CC09D	Montarea plasa rabit . Montarea	m2	720,00	17,38	12 515,04

1	2	3	4	5	6	7
		plasei rabit			11,53	8 303,04
10	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet	buc	1,00	5 278,61 2 833,41	5 278,61 2 833,41
		Total Stadion , Salcimilor, 22/2 Inklusiv salariu				19 153,36 11 811,31
		4. Stadion , Mircea cel .Batran, 58 , Nicolae Sulac, 8				
11	RpCH29A	Plasa de fotbal si baschet	m2	35,65	10,48 9,23	373,46 328,89
12	CK18A	Montarea schinduri din lemn	m	98,00	49,31 17,30	4 832,63 1 695,20
13	CC09D	Montarea plasa rabit . Montarea plasei rabit	m2	500,00	17,38 11,53	8 691,00 5 766,00
		Total Stadion , Mircea cel .Batran, 58 , Nicolae Sulac, 8 Inklusiv salariu				13 897,08 7 790,10
		5. Stadion, Matei Basarab, 9/1				
14	RpCH29A	Plasa de fotbal su baschet	m2	35,65	10,48 9,23	373,46 328,89
15	CK18A	Montarea schinduri din lemn	m	40,00	49,31 17,30	1 972,50 691,92
		Total Stadion, Matei Basarab, 9/1 Inklusiv salariu				2 345,96 1 020,81
		6. Stadion , Miron Costin, 10				
16	RpCH29A	Plasa de fotbal si baschet	m2	35,65	10,48 9,23	373,46 328,89
17	CK18A	Montarea schinduri din lemn	m	18,00	23,06 17,30	415,13 311,36
18	CC09D	Montarea plasa rabit .Montarea plasei rabit	m2	32,00	17,38 11,53	556,22 369,02
		Total Stadion , Miron Costin, 10 Inklusiv salariu				1 344,81 1 009,28

		Total	lei	50 667,08
		CNAM	24,00 %	6 891,03
		Cheltuieli de trasnport	7,00 %	1 515,30
		Cheltuieli de regie	7,00 %	4 135,14
		Beneficiu de deviz	6,00 %	3 792,51
		Total	100,00 +	67 001,05

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			13 400,21
		Total deviz:				80 401,26
		Inclisiv salariu				28 712,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)