


OFERTA de preț pentru licitația nr.21009799 din 17.07.2019

Lista pieselor de schimb, materialelor, inclusiv serviciilor de instalare a acestora și deservirea tehnică a transportului Serviciului Fiscal de Stat

| Nrd/ | Marca autoturismului | VAZ-2115 Priora-21703 | | GAZ-33073 | | Toyota avensis 2.0 benzina | | Dacia Logan 1,5 dise | | Mecedes 315CDI | | Dacia Logan/Sandero 0,9; 1,2 benz | |
|------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | | Preț- unitate, Incl. TVA | Preț schimb Incl. TVA | Preț- unitate, Incl. TVA | Preț schimb Incl. TVA | Preț Unitate Incl.TVA | Preț schimb Incl.TVA | Preț Unitate Incl.TVA | Preț schimb Incl.TVA | Preț- unitate, Incl. TVA | Preț schimb Incl. TVA | Preț- unitate, lei Incl. TVA | Preț schimb Incl. TVA |
| 1 | Schimbul uleiului – ulei(cantitatea totală necesară) | 280 | 0 | 380 | 0 | 500 | 0 | 650 | 0 | 1000 | 0 | 650 | 0 |
| 2 | Filtru de ulei (schimb) | 80 | 0(Gratis) | 80 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 130 | 0 | 110 | 0 |
| 3 | Schimbul filtrelor | 160 | 115 | 160 | 115 | 260 | 115 | 740 | 190 | 270 | 225 | 200 | 190 |
| 4 | Filtru de aer - schimb | 115 | 40 | 90 | 40 | 120 | 40 | 140 | 40 | 180 | 40 | 140 | 40 |
| 5 | Filtru de salon - schimb | 140 | - | - | - | 140 | 75 | 140 | 75 | 180 | 75 | 140 | 75 |
| 6 | Filtru de combustibil - schimb | 125 | 75 | 90 | 75 | - | - | 420 | 110 | 210 | 110 | - | - |
| 7 | Montatul telescopic din față (2 buc.) - schimb | 240 | 160 | 60 | 100 | 200 | 160 | 140 | 320 | 200 | 120 | 140 | 320 |
| 8 | Rulment sarcină suport arc din față (2 buc.) - schimb | 50 | 150 | - | - | 50 | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | 60 | 60 |
| 9 | Montatul telescopic din spate (2buc.) - schimb | 250 | 160 | 60 | 100 | 200 | 160 | 120 | 180 | 100 | 180 | 120 | 180 |
| 10 | Rulment sarcina suport arc din spate (2buc.) - schimb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Bară de comanda a direcției - schimb | 90 | 90 | 80 | 60 | 150 | 90 | 80 | 90 | 145 | 90 | 80 | 90 |
| 12 | Saboții de frână din față - schimb | 80 | 90 | 80 | 60 | 180 | 90 | 365 | 90 | 480 | 90 | 365 | 90 |
| 13 | Discuri de frână din față – schimb(1buc.) | 120 | 80 | 110 | 80 | 180 | 110 | 480 | 110 | 190 | 90 | 410 | 110 |
| 14 | Saboții de frână din spate – schimb | 180 | 150 | 80 | 80 | 150 | 110 | 80 | 110 | 430 | 90 | 180 | 110 |
| 15 | Discuri de frână din spate – schimb(1buc.) | 120 | 80 | 110 | 80 | 150 | 120 | 90 | 120 | 150 | 120 | 190 | 120 |
| 16 | Traversa suspensie din față | 120 | 90 | 80 | 80 | 180 | 180 | 120 | 150 | 150 | 150 | 120 | 150 |
| 17 | Semiaxul sau dispozitivul de acționare a roților(fata) – schimb | 110 | 60 | 90 | 80 | 120 | 180 | 120 | 160 | 120 | 160 | 120 | 160 |
| 18 | Lichidul de racire – schimb | 50 | 100 | 30 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 19 | Pompă de combustibil – reparația, scoatere/instalare | 150 | 150 | 90 | 80 | 180 | 150 | 90 | 150 | 150 | 150 | 190 | 150 |
| 20 | Bujiile – schimb (1buc.) | 50 | 25 | 50 | 25 | 110 | 50 | 80 | 60 | 110 | 75 | 180 | 60 |
| 21 | **Blocul de motoare – reparația, scoaterea/instalarea | 170 | 100 | 70 | 50 | 170 | 100 | 130 | 100 | 180 | 100 | 130 | 100 |
| 22 | Frânele – eliminarea aerului din sistemele de frânare (lichid frână) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 23 | Reglarea unghiurilor de montare a roților din față | - | 220 | - | 120 | - | 220 | - | 220 | - | 220 | - | 220 |
| 24 | Reglarea unghiurilor de montare a roților din spate | - | 80 | - | - | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 |
| 25 | Schimbul uleiului în cutia de viteze | 70 | 110 | 50 | 80 | 180 | 120 | 155 | 110 | 150 | 110 | 155 | 110 |
| 26 | Furtun de frână – schimb(1buc.) | 110 | 90 | 110 | 90 | 120 | 90 | 130 | 90 | 150 | 90 | 130 | 90 |
| 27 | Discul ambriajului – schimbarea discului ambriajului | 150 | 100 | 50 | 100 | 200 | 160 | 110 | 60 | 120 | 160 | 110 | 160 |
| 28 | Pompa de apa – schimbarea pompei de apa | 250 | 200 | 120 | 50 | 160 | 220 | 120 | 110 | 210 | 110 | 220 | 110 |
| 29 | **Cutia de viteze-scoaterae, instalarea, reparația cutiei de viteze | 200 | 160 | 200 | 60 | 110 | 160 | 160 | 160 | 80 | 60 | 160 | 260 |
| 30 | Curea de distribuție-schimbarea curelei de distribuție | 410 | 200 | - | - | - | - | 120 | 200 | 80 | 200 | 120 | 200 |
| 31 | Crucea cardanica-schimbarea crucei cardanice | 80 | 50 | 60 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Lichidul p/u sist. de racire a motorului-schimbarea lichid.de racire | 50 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 33 | Lchid de frina Dot 4-schimbarea lichidului de frina | 50 | 100 | 80 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 34 | Verificarea si a suspensiei | - | 90 | - | 50 | - | 90 | - | 90 | - | 90 | - | 90 |
| 35 | Demontarea-montarea rotilor,1 buc. | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 |
| 36 | Vulcanizarea anvelopelor,1 buc. | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 |
| 37 | Balansarea rotilor | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 |
| 38 | Rulment butuc din fata (suspensie) | 110 | 120 | 80 | 80 | 200 | 180 | 480 | 150 | 120 | 80 | 480 | 150 |
| 39 | Rulment butuc din spate (suspensie) | 100 | 120 | 80 | 80 | 250 | 180 | 250 | 150 | 50 | 80 | 250 | 150 |
| 40 | Ghidare roata (suspensie fata) | 90 | 110 | - | - | 180 | 150 | 80 | 140 | 180 | 200 | 180 | 140 |
| 41 | Pompa/motor servodirectie | - | - | - | - | 200 | 150 | 80 | 150 | 260 | 150 | 200 | 150 |
| 42 | Alimentare freon(sistem aier conditionat) | - | - | - | - | - | 220 | - | 220 | - | 420 | - | 420 |
| 43 | Suport cutie de viteza | 80 | 80 | 80 | 50 | 280 | 50 | 120 | 150 | 160 | 150 | 120 | 150 |
| 44 | Suport motor | 80 | 80 | 80 | 50 | 280 | 50 | 120 | 150 | 150 | 150 | 120 | 150 |
| 45 | Senzor roata fata (sistem ABS) | - | - | - | - | 80 | 120 | 80 | 120 | 180 | 180 | 150 | 120 |
| 46 | Senzor roata spate (sistem ABS) | - | - | - | - | 80 | 120 | 80 | 120 | 180 | 180 | 150 | 120 |
| 47 | Radiator (sistem racire motor) | 150 | 150 | 150 | 50 | 250 | 150 | 120 | 150 | 160 | 250 | 120 | 250 |
| 48 | Bucșă față(suspensie) | 30 | 50 | - | - | 120 | 75 | 60 | 75 | 90 | 90 | 60 | 75 |
| 49 | Cap de bară(suspensie) | 90 | 90 | 80 | 80 | 180 | 90 | 190 | 80 | 180 | 120 | 190 | 80 |
| 50 | Planetary (transmisie) | 150 | 150 | - | - | 180 | 150 | 100 | 250 | 110 | 100 | 100 | 250 |
| | TOTAL incl. TVA | | 9325 | | 5615 | | 11495 | | 12530 | | 12900 | | 13100 |

**Prețul poziției date poate varia considerabil în dependență de gradul de uzură și tipul motorului, sunt necesare precizări.

- Lipsesc dotarea tehnică la unitatea de transport



Director: _____

[Handwritten signature]

L.Ș.

Data _____

17.07.2019