

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. 115
din "15" 09.2021
Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1740733218872 din 28.02.2025

Obiectul achiziției: **Servicii de deservire tehnică a automobilelor**

Denumirea servicii	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către	Specificarea tehnică deplină propusă de către	Standarde de
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lot 29 mun. CHIȘINĂU						
29.1 Dacia Logan KAV 412	Conform Anexei nr.1 - Lot 29 mun. Chișinău	Franța Germania Japonia	Koklerhorn OE Mann Alpine Bosal AMC	Reparația suspensiei, schimbul ulei și filtre Schimbul plăcuțelor de frână, Schimbul curea de distribuție Schimbul anvelopelor iarnă/ vară Schimb parbriz Centrul de deservire se va afla la o distanță ce nu va depăși max. 7 km.		
29.2 Dacia Logan KAV 409						
29.3 Dacia Logan NHY 304						
29.4 Dacia Logan MOS 412						
29.5 Dacia Logan MOS 356						
29.6 Dacia Logan CRE 781						
29.7 Dacia Logan CQH 489						
29.8 Dacia Logan CRE 782						
29.9 Dacia Logan CQH 493						
29.10 Skoda Octavia CMN 675						
29.11 Chevrolet Aveo KAZ 720						
29.12 Skoda Octavia CLP 788						
29.13 Chevrolet Cruze CRO 853						
29.14 Chevrolet Aveo NVS 489						
29.15 Renault Megane NHY 255						
29.16 Mercedes Sprin. CLJ 439						
29.17 Chevrolet Aveo KAZ 723						
29.18 Foton Forland Furgon COH 857						
Lot 38 Aparatul central (inclusiv						
38.1 Dacia Duster GSV 321	Conform Anexei nr.1 - Lot 38 Aparatul central	Franța Germania Japonia Federatia Rusa	Koklerhorn OE Mann Alpine Bosal AMC	Diagnostică auto computerizată Diagnostică și repararea șasiului Schimbare uleiului și a filtrelor Verificarea și înlocuirea lichidului de frână Schimbarea ambreiajului Înlocuirea curelei și lanțului de distribuție Verificarea și înlocuirea lichidului de răcire Încărcarea condiționer Reparația casetei de direcție Curățarea, eliminarea catalizator și sonda lambda Schimbarea amortizoarelor Schimbarea curelei sau a lanțului de distribuție Centrul de deservire se va afla la o distanță ce nu va depăși max. 7 km.		
38.2 Skoda Superb CRL 898						
38.3 Dacia Duster GSV 362						
38.4 Dacia Duster WMY 573						
38.5 Chevrolet Trax NRC 262						
38.6 Chevrolet Trax NRC 281						
38.7 Dacia Duster GXG 193						
38.8 Chevrolet Captiva CRB 175						
38.9 Chevrolet Cruze CPW 573						
38.10 Fiat Linea BZJ 078						
38.11 Dacia Duster GLA 069						
38.12 Dacia Duster GSV 310						
38.13 Opel Astra CQU 861						
38.14 Chevrolet Aveo KAZ 726						
38.15 Dacia Dokker Van PFS 496						
38.16 Ford Ranger KKL 239						
38.17 Ford Ranger KKL 211						
38.18 Ford Tranzit Tourneo CRC 673						
38.19 Mercedes 208D CHP 383						
38.20 Merc. 519 cdi YXY 907						
38.21 VAZ 21213 CII 784						
38.22 Dacia Duster GLA 156						
38.23 Dacia Duster GLA 153						
38.24 Mitsubishi Outlander QXW 861						