

	platforma, turn, caroserie. Reparatia capitala a sistemului hidraulic: 1. Inlocuirea furtunurilor- hidraulice: 6 buc=60 cm ; 2 buc=160 cm; 2 buc= 120cm; 3 buc=150cm. 2. Inlocuirea kit semering cilindru brat(sageata) principal si al doilea brat(sageata) 2 buc. 3. Kit semering cilindru distribuitori suporturi 1 buc. 4. Kit semering cilindru fixare caroserie 4 buc. 5. Kit semering distribuitor de turn 1 buc.. 6. Kit semering mecanism pivotant 1 buc. Reparatia motorului: slefuirea chiuloasa, slefuirea bloc motor. Schimb ulei motor+toate filtrele Inlaturarea scurgirilor: cutie,punte(inlocui Schimb radiator racire 1 buc Reparatia sistema de frinare. (inlocuirea garniturilor si semeringurilor) Schimb Pompa de combustibil – 1 buc Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate	caroserie. Prelucrarea anticorozie si vopsire: cabina, platforma, turn, caroserie. Reparatia capitala a sistemului hidraulic: 1. Inlocuirea furtunurilor hidraulice: 6 buc=60 cm ; 2 buc=160 cm; 2 buc= 120cm; 3 buc=150cm. 2. Inlocuirea kit semering cilindru brat(sageata) principal si al doilea brat(sageata) 2 buc. 3. Kit semering cilindru distribuitori suporturi 1 buc. 4. Kit semering cilindru fixare caroserie 4 buc. 5. Kit semering distribuitor de turn 1 buc.. 6. Kit semering mecanism pivotant 1 buc. Reparatia motorului: slefuirea chiuloasa, slefuirea bloc motor. Schimb ulei motor+toate filtrele Inlaturarea scurgirilor: cutie,punte(inlocui Schimb radiator racire 1 buc Reparatia sistema de frinare. (inlocuirea garniturilor si semeringurilor) Schimb Pompa de combustibil – 1 buc Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate Butoi INOX de 5 tone cu instalare. 1 buc Confectionarea lazii pentru nisip , instrument, furtunuri. Schimb Distribuitor apa stropire.- 1buc
1.2 Camion ZIL 431412, transportator de apă 6000 cm3, Anul fabricare 1990		

