

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unii. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>LOT 4 ȘCODA RAPID, v –cm3 1598, a/f 2013, 2016</b>								
<b>motorul</b>								
1	50110000-9	Diagnostică motorului	Buc.	1	281,66	338	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
2	50110000-9	Motor - montare demontare	Buc.	1	281,66	338	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
3	50110000-9	Motor – reparație	Buc.	1	422,50	507	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
4	50110000-9	Ulei –schimb	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
5	50110000-9	Filtru de ulei –schimb	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
6	50110000-9	Filtru de aer –schimb	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
7	50110000-9	Filtru de combustibil -schimb	Set	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
8	50110000-9	Filtru salon –schimb	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
9	50110000-9	Antigel –chimb	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
10	50110000-9	Cureaua GRM -schimb	Buc.	1	845,00	1014	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
11	50110000-9	Laț de distribuire - schimb	Buc.	1	845,00	1014	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
12	50110000-9	Cureaua generatorului -schimb	Buc.	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
13	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic- schimb	Set	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
14	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
15	50110000-9	Injectorului de combustibil- reparație	Set	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
16	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Set	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
17	50110000-9	Pompă de apă -schimb	Set	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
18	50110000-9	Pompă de ulei -schimb	Set	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
19	50110000-9	Bugii -schimb	Buc.	1	42,50	51	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
20	50110000-9	Support motor -schimb	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
21	50110000-9	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	281,66	338	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
22	50110000-9	Padon - schimb	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
23	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Set	1	281,66	338	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
24	50110000-9	Colector -schime	Set	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
25	50110000-9	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	422,50	507	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
26	50110000-9	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
27	50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
28	50110000-9	Patruboc – schimb	Lit.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
29	50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
30	50110000-9	Garniture capacului cu elape - schimb	Buc.	1	281,66	338	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
31	50110000-9	Capacul cu elape - schimb	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
32	50110000-9	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
33	50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
34	50110000-9	Supape (set) - schimb	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
35	50110000-9	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
36	50110000-9	Piston – schimb	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
37	50110000-9	Piston ( set)– schimb	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
38	50110000-9	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
39	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
40	50110000-9	Turbină de aer – reparație	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
41	50110000-9	Turbină de aer – schimb	Set	1	450,00	540	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
42	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
43	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
44	50110000-9	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
45	50110000-9	Culasă - schimb	Buc.	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
<b>Suspensia</b>								
46	50110000-9	Diagnostic suspensei	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
47	50110000-9	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	281,66	338	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
48	50110000-9	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	281,66	338	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
49	50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	254,16	305	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
50	50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Ore	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
51	50110000-9	Support sferic - Schimb	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
52	50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Set	1	42,50	51	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
53	50110000-9	Butucul din față – schimb	Set	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
54	50110000-9	Butucul din spate – schimb	Set	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
55	50110000-9	Rulment din față – schimb	Set	1	338,33	406	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
56	50110000-9	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	254,16	305	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
57	50110000-9	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	254,16	305	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
58	50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
59	50110000-9	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	254,16	305	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
60	50110000-9	Capăt bară de legătură – schimb	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
61	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
62	50110000-9	Arc elicoïdat – schimb	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
63	50110000-9	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
64	50110000-9	Braț superior față – schimb	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
65	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
66	50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	422,50	507	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
67	50110000-9	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
68	50110000-9	Baza anterului - schimb	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
69	50110000-9	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
70	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC
71	50110000-9	Sistemul electric	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	M/D68TRPBAA222500A14294AC



72	50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
73	50110000-9	Generator - reparație	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
74	50110000-9	Far - montare demontare	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
75	50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
76	50110000-9	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
77	50110000-9	Amplificator electri a volanului - reparație	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
78	50110000-9	Demaror - montare demontare	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
79	50110000-9	Demaror - reparație	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
80	50110000-9	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
81	50110000-9	Panou de bord - reparația	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
82	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
		<b>Cutie de viteze și ambreajul</b>						
83	50110000-9	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
84	50110000-9	Ambreaj - reparație	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
85	50110000-9	Cutie de viteză manual - montare demontare	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
86	50110000-9	Cutie de viteză manual - reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
87	50110000-9	Cutie de viteză automată - montare demontare	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
88	50110000-9	Cutie de viteză automată - reparație	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
89	50110000-9	Cutie de distribuie - montare demontare	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
90	50110000-9	Cutie de distribuie - reparație	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
91	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
92	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
93	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
94	50110000-9	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
95	50110000-9	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
96	50110000-9	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
97	50110000-9	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
98	50110000-9	Simering culisă - schimb	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
99	50110000-9	Simering planetară - schimb	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
100	50110000-9	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
101	50110000-9	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	254,16	305	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
102	50110000-9	Planetară exterioară - schimb	Buc.	1	254,16	305	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
103	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
		<b>Sistemului de frinare</b>						
104	50110000-9	Diagnostic sistemului de frină	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
105	50110000-9	Lichid de frină - schimb	Buc.	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
106	50110000-9	Cilindru principal de frină schimb	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
107	50110000-9	Cilindru de frina față - schimb	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
108	50110000-9	Cilindru de frina spate - schimb	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
109	50110000-9	Disc de frină față (set)-schimb	Buc.	1	254,16	305	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
110	50110000-9	Disc de frină spate (set)-schimb	Buc.	1	254,16	305	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
111	50110000-9	Plăcuțe de frină din față (set) - schimb	Buc.	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
112	50110000-9	Plăcuțe de frină din spate (set) - schimb	Buc.	1	225,83	271	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
113	50110000-9	Furtun de frina față - schimb	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
114	50110000-9	Furtun de frina spate - schimb	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
115	50110000-9	Frină de mină - reparație	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
116	50110000-9	Cablul frinei de mină - schimb	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
		<b>Partea caroseriei</b>						
117	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului - reparație	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
118	50110000-9	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
119	50110000-9	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
120	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
121	50110000-9	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	281,66	338	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
122	50110000-9	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	281,66	338	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
123	50110000-9	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	281,66	338	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
124	50110000-9	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
125	50110000-9	Anvelope - montarea demontarea	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
		<b>Piese auto</b>						
		<b>Motorul</b>						
1	50110000-9	Ulei la motor	Buc.	1	136,66	164	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
2	50110000-9	Filtru de ulei	Buc.	1	152,50	183	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
3	50110000-9	Filtru de aer	Buc.	1	232,50	279	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
4	50110000-9	Filtru de combustibil	Buc.	1	296,66	356	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
5	50110000-9	Filtru salon	Buc.	1	97,50	117	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
6	50110000-9	Antigel	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
7	50110000-9	Cureaua GRM	Buc.	1	270,00	324	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
8	50110000-9	Lanț de distribuie	Buc.	1	796,66	956	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	162,50	195	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
10	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
11	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	510,00	612	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
12	50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
13	50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
14	50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	472,50	567	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
15	50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
16	50110000-9	Bugii	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
17	50110000-9	Support motor	Buc.	1	840,00	1008	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
18	50110000-9	Garnitura padonului	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
19	50110000-9	Padon	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
20	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
21	50110000-9	Colector	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
22	50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1192,50	1431	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
23	50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	386,66	464	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
24	50110000-9	Termostat	Buc.	1	536,66	644	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
25	50110000-9	Patruboc	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
26	50110000-9	Hamut	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC



27	50110000-9	Garnitură capacului cu clape	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
28	50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
29	50110000-9	Cablu bugii (set)	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
30	50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	487,50	585	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
31	50110000-9	Inele de presiune (set)	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
32	50110000-9	Piston	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
33	50110000-9	Piston ( set)	Buc.	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
34	50110000-9	Arbore cotit	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
35	50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	4275,00	5130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
36	50110000-9	Valvă de	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
37	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
38	50110000-9	Cuzineț (set)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
39	50110000-9	Culasă	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Suspensia</b>						
40	50110000-9	Amortizator din față	Buc.	1	840,00	1008	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
41	50110000-9	Amortizator din spate	Buc.	1	768,33	922	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
42	50110000-9	Support sferic	Buc.	1	277,50	333	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
43	50110000-9	Support amortizator de jos	Buc.	1	100,83	121	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
44	50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
45	50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
46	50110000-9	Rulment din față	Buc.	1	681,66	818	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
47	50110000-9	Rulment din spate	Buc.	1	1350,00	1620	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
48	50110000-9	Manjeta planetarei	Buc.	1	223,33	268	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
49	50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
50	50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
51	50110000-9	Capăt bară de legătură	Buc.	1	127,50	153	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
52	50110000-9	Țija de direcție	Buc.	1	231,66	278	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
53	50110000-9	Arc elicoidă	Buc.	1	652,50	783	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
54	50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
55	50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	742,50	891	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
56	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
57	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	307,50	369	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
58	50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
59	50110000-9	Baza anterului	Buc.	1	157,50	189	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Sistemul electric</b>						
60	50110000-9	Generator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
61	50110000-9	Far	Buc.	1	420,00	504	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
62	50110000-9	Lampă faruri	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
63	50110000-9	Demaror	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
64	50110000-9	Rezistență (set)	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
65	50110000-9	Bobină de inducție -	Buc.	1	504,16	605	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Cutie de viteze și ambreajul</b>						
66	50110000-9	Ambreaj	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
67	50110000-9	Support cutie de viteză	Buc.	1	2520,00	3024	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
68	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
69	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
70	50110000-9	Cablu ambreaj	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
71	50110000-9	Coș ambreaj	Buc.	1	1035,83	1243	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
72	50110000-9	Disc ambreaj	Buc.	1	1789,16	2147	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
73	50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	610,83	733	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
74	50110000-9	Șimering culisă	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
75	50110000-9	Șimering planetară	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
76	50110000-9	Furtun ambreaj	Buc.	1	142,50	171	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
77	50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	477,50	573	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
78	50110000-9	Planetară exterioară	Buc.	1	568,33	682	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
79	50110000-9	Cilindru ambreaj	Buc.	1	529,16	635	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
80		<b>Sistemului de frînare</b>						
81	50110000-9	Lichid de frînă	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
82	50110000-9	Cilindru principal de frînă	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
83	50110000-9	Cilindru de frînă față	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
84	50110000-9	Cilindru de frînă spate	Buc.	1	292,50	351	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
85	50110000-9	Disc de frînă față (set)	Buc.	1	1252,50	1503	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
86	50110000-9	Disc de frînă spate (set)	Buc.	1	487,50	585	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
87	50110000-9	Plăcuțe de frînă din față (set)	Buc.	1	331,66	398	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
88	50110000-9	Plăcuțe de frînă din spate (set)	Buc.	1	735,00	882	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
89	50110000-9	Furtun de frînă față	Buc.	1	292,50	351	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
90	50110000-9	Furtun de frînă spate	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
91	50110000-9	Cablul frînei de mină	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Partea caroseriei</b>						
92	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
93	50110000-9	Bară de protecție față	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
94	50110000-9	Bară de protecție spate	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
95	50110000-9	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
96	50110000-9	Parbriz din față	Buc.	1	1061,66	1274	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
97	50110000-9	Parbriz din spate	Buc.	1	1387,50	1665	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
98	50110000-9	Parbriz lateral	Buc.	1	517,50	621	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
99	50110000-9	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
100	50110000-9	Mayer la ușă interior	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Mayer la ușă exterior	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Ștergător pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC

60 320,83 72 385



Dacia Hermes SA

Igor Scerbinschi



Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IDA/N)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>LOT 5 SCODA FABIA a/f 2005-2008</b>								
<b>motorul</b>								
1	50110000-9	Diagnostică motorului	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
2	50110000-9	Motor - montare demontare	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
3	50110000-9	Motor – reparație	Buc.	1	433,33	520	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
4	50110000-9	Ulei – schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
5	50110000-9	Filtru de ulei –schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
6	50110000-9	Filtru de aer –schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
7	50110000-9	Filtru de combustibil -schimb	Set	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
8	50110000-9	Filtru salon –schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
9	50110000-9	Antigel –schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
10	50110000-9	Curea GRM -schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
11	50110000-9	Lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	758,33	910	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
12	50110000-9	Curea generatorului -schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
13	50110000-9	Curea amplificatoriu hidraulic- schimb	Set	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
14	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
15	50110000-9	Injectorul de combustibil- reparație	Set	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
16	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Set	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
17	50110000-9	Pompă de apă -schimb	Set	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
18	50110000-9	Pompă de ulei -schimb	Set	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
19	50110000-9	Bugii -schimb	Buc.	1	32,50	39	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
20	50110000-9	Support motor -schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
21	50110000-9	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
22	50110000-9	Padon - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
23	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Set	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
24	50110000-9	Colector -schime	Set	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
25	50110000-9	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
26	50110000-9	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
27	50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
28	50110000-9	Patruboc - schimb	Lit.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
29	50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
30	50110000-9	Garniture capacului cu clape - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
31	50110000-9	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
32	50110000-9	Cablul bugii - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
33	50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
34	50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
35	50110000-9	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
36	50110000-9	Piston – schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
37	50110000-9	Piston (set) – schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
38	50110000-9	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
39	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	433,33	520	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
40	50110000-9	Turbină de aer – reparație	Buc.	1	1,66	2	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
41	50110000-9	Turbină de aer – schimb	Set	1	1,66	2	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
42	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
43	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
44	50110000-9	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
45	50110000-9	Culasă - schimb	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
<b>Suspensia</b>								
46	50110000-9	Diagnostic suspensei	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
47	50110000-9	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
48	50110000-9	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
49	50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
50	50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Ore	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
51	50110000-9	Support sferic - Schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
52	50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Set	1	32,50	39	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
53	50110000-9	Butucul din față – schimb	Set	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
54	50110000-9	Butucul din spate – schimb	Set	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
55	50110000-9	Rulment din față - schimb	Set	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
56	50110000-9	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
57	50110000-9	Manjeta planetară -schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
58	50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
59	50110000-9	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
60	50110000-9	Capăt bară de legătură - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
61	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
62	50110000-9	Arc elicoidat – schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
63	50110000-9	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
64	50110000-9	Braț superior față – schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
65	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
66	50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
67	50110000-9	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
68	50110000-9	Baza anterului - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
69	50110000-9	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
70	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
<b>Sistemul electric</b>								
71	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC



72	50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
73	50110000-9	Generator - reparație	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
74	50110000-9	Far - montare demontare	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
75	50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
76	50110000-9	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
77	50110000-9	Amplificator electri a volanului - reparație	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
78	50110000-9	Demaror - montare demontare	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
79	50110000-9	Demaror - reparație	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
80	50110000-9	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
81	50110000-9	Panou de bord - reparație	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
82	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Cutie de viteze și ambreajul</b>							
83	50110000-9	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
84	50110000-9	Ambreaj - reparație	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
85	50110000-9	Cutie de viteză manual - montare demontare	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
86	50110000-9	Cutie de viteză manual - reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
87	50110000-9	Cutie de viteză automată - montare demontare	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
88	50110000-9	Cutie de viteză automată - reparație	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
89	50110000-9	Cutie de distribuie - montare demontare	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
90	50110000-9	Cutie de distribuie - reparație	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
91	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
92	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
93	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
94	50110000-9	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
95	50110000-9	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
96	50110000-9	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
97	50110000-9	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
98	50110000-9	Simering culisă - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
99	50110000-9	Simering planetară - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
100	50110000-9	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
101	50110000-9	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
102	50110000-9	Planetară exterioră - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
103	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Sistemului de frinare</b>							
104	50110000-9	Diagnostic sistemului de frină	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
105	50110000-9	Lichid de frină - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
106	50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
107	50110000-9	Cilindru de frână față - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
108	50110000-9	Cilindru de frână spate - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
109	50110000-9	Disc de frână față (set) - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
110	50110000-9	Disc de frână spate (set) - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
111	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
112	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	1	173,33	208	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
113	50110000-9	Furtun de frână față - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
114	50110000-9	Furtun de frână spate - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
115	50110000-9	Frână de mină - reparație	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
116	50110000-9	Cablul frinei de mină - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Partea caroseriei</b>							
117	50110000-9	Mecanizm de acțiune a geamului - reparație	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
118	50110000-9	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
119	50110000-9	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
120	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
121	50110000-9	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
122	50110000-9	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
123	50110000-9	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
124	50110000-9	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
125	50110000-9	Anvelope - montarea demontarea	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Pese auto</b>							
		<b>Motorul</b>							
1	50110000-9	Ulei la motor	Buc.	1	136,66	164	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
2	50110000-9	Filtru de ulei	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
3	50110000-9	Filtru de aer	Buc.	1	121,66	146	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
4	50110000-9	Filtru de combustibil	Buc.	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
5	50110000-9	Filtru salon	Buc.	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
6	50110000-9	Antigel	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
7	50110000-9	Cureaua GRM	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
8	50110000-9	Laț de distribuie	Buc.	1	765,00	918	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	174,16	209	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
10	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
11	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
12	50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
13	50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
14	50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	472,50	567	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
15	50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
16	50110000-9	Bugii	Buc.	1	52,50	63	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
17	50110000-9	Support motor	Buc.	1	1087,50	1305	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
18	50110000-9	Gamitura padonului	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
19	50110000-9	Padon	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
20	50110000-9	Gamitura colectorului admisie	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
21	50110000-9	Colector	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
22	50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	742,50	891	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
23	50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
24	50110000-9	Termostat	Buc.	1	442,50	531	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
25	50110000-9	Patruboc	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
26	50110000-9	Hamut	Buc.	1	11,66	14	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC



27	50110000-9	Garnitură capacului cu elape	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
28	50110000-9	Capacul cu elape	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
29	50110000-9	Cablu bugii (set)	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
30	50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
31	50110000-9	Inele de presiune (set)	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
32	50110000-9	Piston	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
33	50110000-9	Piston ( set)	Buc.	1	735,00	882	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
34	50110000-9	Arbore cotit	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
35	50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
36	50110000-9	Valvă de	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
37	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
38	50110000-9	Cuzineti (set)	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
39	50110000-9	Culasă	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Suspensia</b>						
40	50110000-9	Amortizator din față	Buc.	1	820,00	984	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
41	50110000-9	Amortizator din spate	Buc.	1	645,83	775	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
42	50110000-9	Support sferic	Buc.	1	120,00	144	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
43	50110000-9	Support amortizator de jos	Buc.	1	192,50	231	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
44	50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
45	50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
46	50110000-9	Rulment din față	Buc.	1	681,66	818	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
47	50110000-9	Rulment din spate	Buc.	1	642,50	771	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
48	50110000-9	Manjeta planetarei	Buc.	1	223,33	268	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
49	50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
50	50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
51	50110000-9	Capăt bară de legătură	Buc.	1	127,50	153	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
52	50110000-9	Tija de direcție	Buc.	1	127,50	153	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
53	50110000-9	Arc elicoidat	Buc.	1	410,00	492	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
54	50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
55	50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	670,00	804	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
56	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
57	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	307,50	369	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
58	50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
59	50110000-9	Baza anterului	Buc.	1	157,50	189	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Sistemul electric</b>						
60	50110000-9	Generator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
61	50110000-9	Far	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
62	50110000-9	Lampă faruri	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
63	50110000-9	Demaror	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
64	50110000-9	Rezistență (set)	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
65	50110000-9	Bobină de inducție -	Buc.	1	465,00	558	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Cutia de viteze și ambreajul</b>						
66	50110000-9	Ambreaj	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
67	50110000-9	Support cutie de viteză	Buc.	1	540,00	648	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
68	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
69	50110000-9	Ulei cutie de viteză auto/mată	Buc.	1	60,00	72	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
70	50110000-9	Cablu ambreaj	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
71	50110000-9	Coș ambreaj	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
72	50110000-9	Disc ambreaj	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
73	50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	341,66	410	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
74	50110000-9	Simering culisă	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
75	50110000-9	Simering planetară	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
76	50110000-9	Furtun ambreaj	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
77	50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	510,00	612	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
78	50110000-9	Planetară exterioară	Buc.	1	490,00	588	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
79	50110000-9	Cilindru ambreaj	Buc.	1	529,16	635	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
80		<b>Sistemului de frinare</b>						
81	50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
82	50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
83	50110000-9	Cilindru de frână față	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
84	50110000-9	Cilindru de frână spate	Buc.	1	139,16	167	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
85	50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	622,50	747	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
86	50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
87	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	326,66	392	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
88	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	254,16	305	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
89	50110000-9	Furtun de frână față	Buc.	1	214,16	257	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
90	50110000-9	Furtun de frână spate	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
91	50110000-9	Cablu frinei de mână	Buc.	1	139,16	167	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Partea caroseriei</b>						
92	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
93	50110000-9	Bară de protecție față	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
94	50110000-9	Bară de protecție spate	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
95	50110000-9	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
96	50110000-9	Parbriz din față	Buc.	1	739,16	887	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
97	50110000-9	Parbriz din spate	Buc.	1	891,66	1070	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
98	50110000-9	Parbriz lateral	Buc.	1	540,00	648	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
99	50110000-9	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
100	50110000-9	Minele la ușă interior	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
101	50110000-9	Minele la ușă exterior	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
102	50110000-9	Protecție pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
					41101,66	49322		

Prima reprezentanță "DAAC-Hermes" SA

Societate cu răspundere limitată "DAAC-Hermes" SA  
Societate cu răspundere limitată





Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>LOT 6 DACIA LOGAN, v-cm3 1400-1600, a/f 2005-2013</b>								
		<b>motorul</b>						
1	50110000-9	Diagnostică motorului	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
2	50110000-9	Motor - montare demontare	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
3	50110000-9	Motor - reparație	Buc.	1	433,33	520	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
4	50110000-9	Ulei - schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
5	50110000-9	Filtru de ulei - schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
6	50110000-9	Filtru de aer - schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
7	50110000-9	Filtru de combustibil - schimb	Set	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
8	50110000-9	Filtru salon - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
9	50110000-9	Antigel - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
10	50110000-9	Curea GRM - schimb	Buc.	1	390,00	468	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
11	50110000-9	Lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
12	50110000-9	Curea generatorului - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
13	50110000-9	Curea amplificatorului hidraulic - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
14	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
15	50110000-9	Injectorul de combustibil - reparație	Set	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
16	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Set	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
17	50110000-9	Pompă de apă - schimb	Set	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
18	50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Set	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
19	50110000-9	Bugii - schimb	Buc.	1	32,50	39	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
20	50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
21	50110000-9	Garnitura padonului - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
22	50110000-9	Padon - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
23	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Set	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
24	50110000-9	Colector - schimb	Set	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
25	50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
26	50110000-9	Radiator de încălzire interior - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
27	50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
28	50110000-9	Patruboc - schimb	Lit.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
29	50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
30	50110000-9	Garniture capacului cu clapă - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
31	50110000-9	Capacul cu clapă - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
32	50110000-9	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
33	50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
34	50110000-9	Supape (set) - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
35	50110000-9	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
36	50110000-9	Piston - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
37	50110000-9	Piston (set) - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
38	50110000-9	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
39	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
40	50110000-9	Turbină de aer - reparație	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
41	50110000-9	Turbină de aer - schimb	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
42	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
43	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
44	50110000-9	Cuzineț (set) - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
45	50110000-9	Culasă - schimb	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Suspensia</b>						
46	50110000-9	Diagnostic suspensei	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
47	50110000-9	Puntea din față - montare demontare	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
48	50110000-9	Puntea din spate - montare demontare	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
49	50110000-9	Amortizator din față - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
50	50110000-9	Amortizator din spate - schimb	Ore	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
51	50110000-9	Support sferic - Schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
52	50110000-9	Support amortizator de jos - schimb	Set	1	32,50	39	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
53	50110000-9	Butucul din față - schimb	Set	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
54	50110000-9	Butucul din spate - schimb	Set	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
55	50110000-9	Rulment din față - schimb	Set	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
56	50110000-9	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
57	50110000-9	Manjeta planetarei - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
58	50110000-9	Stabilizator - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
59	50110000-9	Planetară transmisie - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
60	50110000-9	Capăt bară de legătură - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
61	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
62	50110000-9	Arc elicoidat - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
63	50110000-9	Braț inferior față - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
64	50110000-9	Braț superior față - schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
65	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
66	50110000-9	Bucșă punte spate (set) - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
67	50110000-9	Compressor servodirecție - reparație	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
68	50110000-9	Baza anterului - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
69	50110000-9	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
70	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Sistemul electric</b>						
71	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC



72	50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
73	50110000-9	Generator - reparație	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
74	50110000-9	Far - montare demontare	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
75	50110000-9	Reglarea farului	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
76	50110000-9	Lampă farului - schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
77	50110000-9	Amplificator electric al volanului - reparație	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
78	50110000-9	Demaror - montare demontare	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
79	50110000-9	Demaror - reparație	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
80	50110000-9	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
81	50110000-9	Panou de bord - reparație	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
82	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Cutie de viteze și ambreajul</b>							
83	50110000-9	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
84	50110000-9	Ambreaj - reparație	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
85	50110000-9	Cutie de viteză manual - montare demontare	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
86	50110000-9	Cutie de viteză manual - reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
87	50110000-9	Cutie de viteză automată - montare demontare	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
88	50110000-9	Cutie de viteză automată - reparație	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
89	50110000-9	Cutie de distribuire - montare demontare	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
90	50110000-9	Cutie de distribuire - reparație	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
91	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
92	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
93	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
94	50110000-9	Cablul ambreaj - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
95	50110000-9	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
96	50110000-9	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
97	50110000-9	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
98	50110000-9	Simering culisă - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
99	50110000-9	Simering planetară - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
100	50110000-9	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
101	50110000-9	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
102	50110000-9	Planetară exterioară - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
103	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Sistemul de frînare</b>							
104	50110000-9	Diagnostic sistemului de frînă	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
105	50110000-9	Lichid de frînă - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
106	50110000-9	Cilindru principal de frînă schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
107	50110000-9	Cilindru de frînă față - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
108	50110000-9	Cilindru de frînă spate - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
109	50110000-9	Disc de frînă față (set) - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
110	50110000-9	Disc de frînă spate (set) - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
111	50110000-9	Plăcuțe de frînă din față (set) - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
112	50110000-9	Plăcuțe de frînă din spate (set) - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
113	50110000-9	Furtun de frînă față - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
114	50110000-9	Furtun de frînă spate - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
115	50110000-9	Frînă de mînă - reparație	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
116	50110000-9	Cablul frînei de mînă - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Partea caroseriei</b>							
117	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului - reparație	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
118	50110000-9	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	86,66	104	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
119	50110000-9	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	86,66	104	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
120	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
121	50110000-9	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
122	50110000-9	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
123	50110000-9	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
124	50110000-9	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
125	50110000-9	Anvelope - montarea demontarea	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Piese auto</b>							
		<b>Motorul</b>							
1	50110000-9	Ulei la motor	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
2	50110000-9	Filtru de ulei	Buc.	1	57,50	69	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
3	50110000-9	Filtru de aer	Buc.	1	55,83	67	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
4	50110000-9	Filtru de combustibil	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
5	50110000-9	Filtru salon	Buc.	1	84,16	101	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
6	50110000-9	Antigel	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
7	50110000-9	Cureaua GRM	Buc.	1	252,50	303	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
8	50110000-9	Lanț de distribuție	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
10	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	97,50	117	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
11	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	205,00	246	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
12	50110000-9	Injectorul de combustibil	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
13	50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	589,16	707	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
14	50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
15	50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
16	50110000-9	Bugii	Buc.	1	34,16	41	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
17	50110000-9	Support motor	Buc.	1	540,00	648	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
18	50110000-9	Garnitura padonului	Buc.	1	129,16	155	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
19	50110000-9	Padon	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
20	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	172,50	207	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
21	50110000-9	Colector	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
22	50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	546,66	656	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
23	50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	292,50	351	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
24	50110000-9	Termostat	Buc.	1	60,00	72	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
25	50110000-9	Patruboc	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
26	50110000-9	Hamut	Buc.	1	11,66	14	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC



