

| | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>Schimb rezervorul lichid frina de la cilindru principal - 1 buc Schimb kit Semering compozit fibra-1 buc Inlocuirea pragurilor - 2 buc Sudare , reparatia podea - 1 buc Prelucrare anticorozie a caroserie + vopsirea totală, prelucrarea caroseriei cu movil. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate</p> | <p>Schimb rezervorul lichid frina de la cilindru principal - 1 buc Schimb kit Semering compozit fibra-1 buc Inlocuirea pragurilor - 2 buc Sudare , reparatia podea - 1 buc Prelucrare anticorozie a caroserie + vopsirea totală, prelucrarea caroseriei cu movil. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate</p> |
| | <p>1.9 UAZ 396259 (CJW-278) 2445 cm³ Anul fabricare 2004</p> | <p>Schimb Cardan din fata -1 buc Schimb Kit balansier cutie -1 buc Schimb kit Semering compozit fibra-1 buc Schimb toba esapament -1 buc Schimb teava toba esapament partea din spate Reparatie demaror Schimb set perii parbriz 1 buc Inlocuirea pragurilor - 2 buc Sudare , reparatia podea - 1 buc Prelucrare anticorozie partea de jos a caroserie din jur in jur + vopsirea , prelucrarea caroseriei cu movil. Demontarea/montarea anvelopelor + balansare - 4 buc (numai manopera) Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate</p> | <p>Schimb Cardan din fata -1 buc Schimb Kit balansier cutie -1 buc Schimb kit Semering compozit fibra-1 buc Schimb toba esapament -1 buc Schimb teava toba esapament partea din spate Reparatie demaror Schimb set perii parbriz 1 buc Inlocuirea pragurilor - 2 buc Sudare , reparatia podea - 1 buc Prelucrare anticorozie partea de jos a caroserie din jur in jur + vopsirea , prelucrarea caroseriei cu movil. Demontarea/montarea anvelopelor + balansare - 4 buc (numai manopera) Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate</p> |
| | <p>1.10 UAZ 39629-016 2890 cm³ (cmh218) Anul fabricare 2007</p> | <p>Inlocuirea pragului - 1 buc Prelucrare anticorozie podea - 1 buc Prelucrare anticorozie partea de jos a caroserie din jur in jur + vopsirea , prelucrarea caroseriei cu movil. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor,</p> | <p>Inlocuirea pragului - 1 buc Prelucrare anticorozie podea - 1 buc Prelucrare anticorozie partea de jos a caroserie din jur in jur + vopsirea , prelucrarea caroseriei cu movil.</p> |

