

## Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: **Nr. 21067862**, conform SIA RSAP / M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: **Servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor, incl. piese de schimb – 2023**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cant.	U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Bunuri/servicii</b>								MD87TRPCCC51 8430A00172AA	
<b>LOT 1. Toyota Corolla (an 2016, motor benzina 1600 cm3, A/T; Vin code: NMTBB0JE10R186088) incl. piese de schimb</b>										
5010000-6	1.Schimb Sabot de frână din față (set)	2	set	583,33	700	1166,67	1400	la comandă, pe parcursul anului 2023	MD87TRPCCC51 8430A00172AA	5%
	2.Schimb Sabot de frână din spate (set)	2	set	416,67	500	833,33	1000			
	3.Schimb Disc de frână fata	2	buc	666,67	800	1333,33	1600			
	4.Schimb Disc de frână spate	2	buc	583,33	700	1166,67	1400			
	5.Schimb Filtru de aer	5	buc	208,33	250	1041,67	1250			
	6.Lichid de racire G12	7	lit	125,00	150	875,00	1050			
	7.Ulei motor 5w30 (toyota)	20	lit	208,33	250	4166,67	5000			
	8.Schimb Filtru de ulei	5	buc	150,00	180	750,00	900			
	9.Schimb Filtru de combustibil	1	buc	500,00	600	500,00	600			
	10.Schimb Filtru salon	3	buc	150,00	180	450,00	540			
	11.Schimb brat/bieleta suspensie, stabilizator	2	buc	400,00	480	800,00	960			
	12.Schimb Rulment sarcina amortizator fata	2	buc	683,33	820	1366,67	1640			
	13.Schimb Bucsa bara stabilizatoare	2	buc	333,33	400	666,67	800			
	14.Schimb Articulație sarcină/ghidare	2	buc	408,33	490	816,67	980			
	15.Schimb cap de bară	2	buc	483,33	580	966,67	1160			
	16.Schimb pompa apa	1	buc	1250,00	1500	1250,00	1500			
	17.Schimb Termostat	1	buc	458,33	550	458,33	550			
	18.Desaxarea și axarea roților	2	buc	250,00	300	500,00	600			
	19.Diagnosticarea motorului	2	buc	208,33	250	416,67	500			
	20.Diagnostica suspensiei	5	buc	91,67	110	458,33	550			
	21.Schimb Furtun de frâna față	2	buc	375,00	450	750,00	900			

22.Schimb Futrun de frână spate	2	buc	375,00	450	750,00	900		
23.Schimb Ștergător parbriz	4	buc	375,00	450	1500,00	1800		
24.Schimb Burduf cauciuc, articulatie planetara internă	2	buc	500,00	600	1000,00	1200		
25.Schimb Burduf cauciuc, articulatie planetara externa	2	buc	583,33	700	1166,67	1400		
26.Alimentare cu freon aer condiționat	1	buc	650,00	780	650,00	780		
27.Schimb curea generator	1	buc	375,00	450	375,00	450		
28.Bugii motor (Toyota)	4	buc	291,67	350	1166,67	1400		
<b>TOTAL LOT 1</b>					<b>27341,67</b>	<b>32810,00</b>		
<b>LOT 2. VW T4 (motor 2.0 AAC, benzină, 1998; și motor 2.5 AXL, diesel, 2002), incl. piese de schimb</b>								
1.Repararea complexă a chiulasei motorului AAC 2.0	1	buc	3000,00	3600	3000,00	3600		
2.Repararea complexă a chiulasei motorului AXL 2.5	1	buc	3000,00	3600	3000,00	3600		
3.Reglarea pompei tensiune înaltă AXL	1	buc	1083,33	1300	1083,33	1300		
4.Înștalarea fazei de distribuție VW T-4	1	buc	1083,33	1300	1083,33	1300		
5.Diagnosticarea motorului	1	buc	208,33	250	208,33	250		
6.Lucrări electrice și diagnosticare	15	ore	208,33	250	3125,00	3750		
7.Diagnostica suspensiei	5	buc	100,00	120	500,00	600		
8.Lucrari reparație punte față	10	ore	275,00	330	2750,00	3300		
9.Lucrari reparație punte spate	10	ore	275,00	330	2750,00	3300		
10.Desaxarea și axarea roților	3	buc	166,67	200	500,00	600		
11.Schimb Amortizator față	4	buc	791,67	950	3166,67	3800		
12.Schimb Amortizor spate	4	buc	791,67	950	3166,67	3800		
13.Schimb Articulație interna	2	buc	666,67	800	1333,33	1600		
14.Schimb Articulație externa	2	buc	666,67	800	1333,33	1600		
15.Schimb Bară direcție	4	buc	375,00	450	1500,00	1800		
16.Schimb Capătul barei direcție	4	buc	316,67	380	1266,67	1520		
17.Schimb Sabot frână față	5	set	566,67	680	2833,33	3400		
18.Schimb Sabot frână spate	3	set	500,00	600	1500,00	1800		
19.Schimb Disc de frână puntea față	2	buc	666,67	800	1333,33	1600		

20.Schimb Disc de frână puntea spate	2	buc	625,00	750	1250,00	1500
21.Schimb Bucșă-bloc pârghiei de jos ( față ) 7D0407183	8	buc	333,33	400	2666,67	3200
22.Schimb Bucșă-bloc pârghiei de jos ( spate ) 7D0407140A	8	buc	400,00	480	3200,00	3840
23.Schimb Bucșă-bloc pârghiei de sus 701407077A	8	buc	375,00	450	3000,00	3600
24.Schimb Bucșă-bloc pârghiei de sus 701407087	8	buc	375,00	450	3000,00	3600
25.Schimb Bucșa stabilizator	4	buc	233,33	280	933,33	1120
26.Schimb Bucșa barei stabilizator	4	buc	233,33	280	933,33	1120
27.Schimb Bara stabilizator 7D0411049	4	buc	333,33	400	1333,33	1600
28.Schimb Suport rotund de sus	4	buc	483,33	580	1933,33	2320
29.Schimb Suport rotund de jos	4	buc	483,33	580	1933,33	2320
30.Schimb Rulment butuc roata fata	2	buc	833,33	1000	1666,67	2000
31.Schimb Rulment butuc roata spate	2	buc	833,33	1000	1666,67	2000
32.Schimb burduf cauciuc protector articulație (extern)	2	buc	416,67	500	833,33	1000
33.Schimb burduf cauciuc protector articulație (intern)	2	buc	416,67	500	833,33	1000
34.Schimb Arc suspensie față	2	buc	1916,67	2300	3833,33	4600
35.Schimb Furtun frână față	4	buc	375,00	450	1500,00	1800
36.Schimb Furtun frână spate	4	buc	375,00	450	1500,00	1800
37.Schimb Funie frână de mână	2	buc	625,00	750	1250,00	1500
38.Schimb Filtru aer motor 2.5 AXL (diesel)	4	buc	208,33	250	833,33	1000
39.Schimb Filtru aer motor AAC 2.0 (benzină)	2	buc	208,33	250	416,67	500
40.Schimb Filtru combustibil motor AAC 2.0 (benzină)	1	buc	316,67	380	316,67	380
41.Schimb Filtru combustibil motor 2.5 AXL (diesel)	4	buc	375,00	450	1500,00	1800
42.Schimb Filtru ulei AAC 2.0 (benzină)	3	buc	208,33	250	625,00	750
43.Schimb Filtru ulei AXL 2.5 (diesel)	4	buc	208,33	250	833,33	1000
44.Schimb Filtru aer salon	2	buc	316,67	380	633,33	760

50100000-6

la comandă,  
după necesități,  
pe parcursul  
anului 2023

MD87TRPCCC51  
8430A00172AA

5%

45.Schimb Cureaua mecanismului de distribuție motor AAC 2.0 (SET)	1	set	2083,33	2500	2083,33	2500
46.Schimb Cureaua mecanismului de distribuție motor AXL 2.5 TDI (SET)	1	set	3333,33	4000	3333,33	4000
47.Schimb Cureaua pompei de tensiune înaltă motor AXL 2.5 TDI	1	buc	1000,00	1200	1000,00	1200
48.Schimb Cureaua pompei mecanismului de direcție	1	buc	316,67	380	316,67	380
49.Schimb Curea generatorului motor AAC 2.0	1	buc	316,67	380	316,67	380
50.Schimb Curea generatorului motor AXL 2.5	1	buc	316,67	380	316,67	380
51.Schimb Garnitura chiloasei motor AXL 2.5	1	buc	1666,67	2000	1666,67	2000
52.Schimb Garnitura chiloasei motor AAC 2.0	1	buc	1666,67	2000	1666,67	2000
53.Schimb Pompa sistem răcire motor AAC 2.0	1	buc	791,67	950	791,67	950
54.Schimb Pompa sistem răcire motor AXL 2.5	1	buc	791,67	950	791,67	950
55.Schimb Radiator sistem de răcire motor AAC 2.0	1	buc	1666,67	2000	1666,67	2000
56.Schimb Radiator sistem de răcire motor AXL 2.5	1	buc	2083,33	2500	2083,33	2500
57.Schimb Ambriaj motor AAC 2.0 (set)	1	set	3333,33	4000	3333,33	4000
58.Schimb Ambriaj motor AXL 2.5 (set)	1	set	3333,33	4000	3333,33	4000
59.Schimb Funie ambriaj	1	buc	666,67	800	666,67	800
60.Schimb Perna motor AAC 2.0	2	buc	833,33	1000	1666,67	2000
61.Schimb Perna cutie viteză motor AAC 2.0	2	buc	833,33	1000	1666,67	2000
62.Schimb Perna cutie viteză motor AXL	2	buc	791,67	950	1583,33	1900
63.Schimb Termostat motor AAC	1	buc	416,67	500	416,67	500
64.Schimb Termostat motor AXL	1	buc	416,67	500	416,67	500
65.Schimb Radiator încălzire cabină	1	buc	1666,67	2000	1666,67	2000
66.Schimb Bujii motor AAC	4	buc	166,67	200	666,67	800
67.Schimb Bujii incandescente motor AXL	4	buc	208,33	250	833,33	1000
68.Schimb Bobina 6NO905104	1	buc	500,00	600	500,00	600
69.Schimb Becuri H4 12V 60-55 W	20	buc	208,33	250	4166,67	5000
70.Schimb Bec 12V x P21W	20	buc	66,67	80	1333,33	1600

71.Schimb Sigaranță 10A	10	buc	66,67	80	666,67	800				
72.Schimb Sigaranță 15A	10	buc	66,67	80	666,67	800				
73.Schimb Siguranță 20A	10	buc	66,67	80	666,67	800				
74.Schimb Siguranță 25A	10	buc	66,67	80	666,67	800				
75.Ulei motor 5w40	45	lit	125,00	150	5625,00	6750				
76.Lichid de răcire G12	20	lit	58,33	70	1166,67	1400				
					<b>121600,00</b>	<b>145920,00</b>				
<b>TOTAL LOT 2</b>										
<b>3.Citroen Jumper L2H2 (2.2 HDI, an 2013, Vin code: VF7YBZMFB12534025) incl. piese de schimb</b>										
1.Diagnosticarea motorului	8	buc	208,33	250	1666,67	2000				
2.Lucrări electrice și diagnosticare	15	ore	208,33	250	3125,00	3750				
3.Schimb al periilor, bușelor	1	buc	416,67	500	416,67	500				
4.Schimb al releului de aspirație	1	buc	416,67	500	416,67	500				
5.Schimb al bendiks	1	buc	416,67	500	416,67	500				
6.Lucrari reparație punte față	10	ore	250,00	300	2500,00	3000				
7.Lucrari reparație punte spate	10	ore	250,00	300	2500,00	3000				
8.Schimb Ulei cutie de viteza	1	buc	791,67	950	791,67	950				
9.Desaxarea și axarea roților	2	buc	233,33	280	466,67	560				
10.Schimb Amortizator față (LR)	2	buc	2333,33	2800	4666,67	5600				
11.Schimb Amortizator spate	2	buc	1000,00	1200	2000,00	2400				
12.Schimb Arc suspensie față	2	buc	1000,00	1200	2000,00	2400				
13.Schimb Articulație externă	1	buc	708,33	850	708,33	850				
14.Schimb Atrriculație internă	1	buc	791,67	950	791,67	950				
15.Schimb Bară direcție	2	buc	375,00	450	750,00	900				
16.Schimb Bară protecție puntea spate	2	buc	1250,00	1500	2500,00	3000				
17.Schimb Bară stabilizator față	2	buc	250,00	300	500,00	600				
18.Schimb Bucșa stabilizatorului	4	buc	166,67	200	666,67	800				
19.Schimb Bucșă-bloc pîrghie jos (față)	4	buc	458,33	550	1833,33	2200				
20.Schimb Bucșă-bloc pîrghie jos (spate)	4	buc	458,33	550	1833,33	2200				
21.Schimb Bujii incandescente	4	buc	375,00	450	1500,00	1800				
22.Schimb Capăt direcție (LR)	2	buc	333,33	400	666,67	800				

50100000-6

23.Schimb burduf cauciuc protecție articulație externă	2	buc	416,67	500	833,33	1000
24.Schimb burduf cauciuc protecție articulație internă	2	buc	541,67	650	1083,33	1300
25.Schimb burduf cauciuc protecție amortizator față	2	buc	333,33	400	666,67	800
26.Schimb Curea generator	1	buc	366,67	440	366,67	440
27.Schimb Disc frână față	2	buc	791,67	950	1583,33	1900
28.Schimb Disc frână spate	2	buc	816,67	980	1633,33	1960
29.Schimb Filtru aer motor	5	buc	333,33	400	1666,67	2000
30.Schimb Filtru motorină	5	buc	375,00	450	1875,00	2250
31.Schimb Filtru salon	2	buc	241,67	290	483,33	580
32.Lichid de răcire G12	12	lit	66,67	80	800,00	960
33.Ulei motor 5w30	32	lit	158,33	190	5066,67	6080
34.Schimb Filtru ulei motor	5	buc	208,33	250	1041,67	1250
35.Schimb Funie frână de mână	2	buc	666,67	800	1333,33	1600
36.Schimb Furtun frână față	2	buc	333,33	400	666,67	800
37.Schimb Furtun frână spate	2	buc	333,33	400	666,67	800
38.Schimb Perie parbriz	4	buc	208,33	250	833,33	1000
39.Schimb Pernă cutie viteză	1	buc	583,33	700	583,33	700
40.Schimb Pernă motor	2	buc	791,67	950	1583,33	1900
41.Schimb Pompa sistem de răcire	1	buc	1666,67	2000	1666,67	2000
42.Schimb Resora spate	2	buc	5416,67	6500	10833,33	13000
43.Schimb Rulment amortizator față	2	buc	291,67	350	583,33	700
44.Schimb Rulment butuc față	1	buc	833,33	1000	833,33	1000
45.Schimb Rulment butuc spate	1	buc	833,33	1000	833,33	1000
46.Schimb Sabot frână față (set)	4	set	541,67	650	2166,67	2600
47.Schimb Sabot frână spate (set)	4	set	625,00	750	2500,00	3000
48.Schimb Scoabă frână față	2	buc	416,67	500	833,33	1000
49.Schimb Scoabă frână spate	2	buc	416,67	500	833,33	1000
50.Schimb Suport rotund de jos	2	buc	375,00	450	750,00	900
51.Schimb Termostat	1	buc	458,33	550	458,33	550

la comandă,  
după necesități,  
pe parcursul  
anului 2023MD87TRPCCC51  
8430A00172AA

5%

52.Schimb Siguranțe 10A	15	buc	41,67	50	625,00	750		
53.Schimb Siguranțe 15A	15	buc	41,67	50	625,00	750		
54.Schimb Siguranțe 20A	15	buc	41,67	50	625,00	750		
55.Schimb Siguranțe 25A	15	buc	41,67	50	625,00	750		
56.Schimb Siguranțe 30A	15	buc	41,67	50	625,00	750		
57.Schimb Becuri H-7 12Vx55	15	buc	150,00	180	2250,00	2700		
58.Schimb Bec 12V P21x 5W	15	buc	66,67	80	1000,00	1200		
<b>TOTAL LOT 3</b>					<b>84 150</b>	<b>100 980</b>		
<b>TOTAL OFERTA</b>					<b>233 092</b>	<b>279 710</b>		

Semnat:\_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Catana Igor

În calitate de: Manager

Ofertantul: EUROGARAGE SRL

Adresa: mun.Chisinau, str Uzineor 8, tel; 078300455