



**Anexa nr. 22 la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021**

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1738757924105 Penitenciarul nr.16-Pruncul	Data: 17.02.2025
Denumirea licitației: Servicii de alimentare, regenerare și reparare a imprimantelor	Lot: 1

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea Bunurilor/ serviciului	Denumirea Modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificatia tehnica deplină solicitată de către autoritatea contractată	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7
	Servicii						
1	Alimentare cartușelor FX-9, FX-10, 703/303, 12A, EP-27, EP-22, EP-703, 15A, CF-226A, 35A/36A		China,UE	SCC CET	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea paginilor imprimante conform informației tehnice oferite de producător la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea paginilor imprimante conform informației tehnice oferite de producător la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	ISO 9001
2	Alimentare cartușelor de tip 725, 728, 737, CE505A, 26A, 115A, 731		China,UE	SCC CET	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR,	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR,	

					-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea paginilor imprimante conform informației tehnice oferite de producător la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea paginilor imprimante conform informației tehnice oferite de producător la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	
3	Alimentare cartușelor de tip 047, 217 (mare)		China,UE	SCC CET	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea paginilor imprimante conform informației tehnice oferite de producător la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea paginilor imprimante conform informației tehnice oferite de producător la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	
4	Alimentare cartușe Brother TN-2410, Samsung SCX-4200, Lexmark x203/x204, Xerox Phaser 3117, Kyocera KM-1500		China,UE	SCC CET	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat,	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat,	

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3

Pagina web: www.venomnet.md

e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62

GSM : +373 69 102 102

					-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea paginilor imprimante conform informației tehnice oferite de producător la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea paginilor imprimante conform informației tehnice oferite de producător la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	
5	Alimentarea cartușelor Canon MF1238i II, 057 Black		China,UE	SCC CET	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea paginilor imprimante conform informației tehnice oferite de producător la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea paginilor imprimante conform informației tehnice oferite de producător la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	
6	Alimentare cartușelor HP 142A				- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate,	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate,	

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3

Pagina web: www.venomnet.md

e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62

GSM : +373 69 102 102

					-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea paginilor imprimante conform informației tehnice oferite de producător la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea paginilor imprimante conform informației tehnice oferite de producător la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	
7	Alimentarea cartușelor Xerox B1025 (106R03480)		Indonezia	Epson	- dezasamblarea cartușului, -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea paginilor imprimante conform informației tehnice oferite de producător la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	- dezasamblarea cartușului, -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea paginilor imprimante conform informației tehnice oferite de producător la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	
8	Alimentare Epson L800 (cerneală originală)		Indonezia	Epson	T6731 - 140 ml, T6732 - 140 ml, T6733 - 140 ml, T6734 - 140 ml, T6735 - 140 ml, T6736 - 140 ml	T6731 - 140 ml, T6732 - 140 ml, T6733 - 140 ml, T6734 - 140 ml, T6735 - 140 ml, T6736 - 140 ml	
9	Alimentare Canon PIXMA G2416 (cerneală originală)		Japonia	Canon	100 – ml fiecare culoare	100 – ml fiecare culoare	
10	Regenerare/diagnosticare cartușelor FX-9, FX-10, 703/303, 12A, EP-27, EP-22, EP-703, 15A, CF-226A, 35A/36A		China,UE	SCC CET	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi,	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi,	

					-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	
11	Regenerare/diagnosticare cartușelor 725, 728, 737, CE505A, 26A, 115A, 731		China,UE	SCC CET	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	
12	Regenerare/diagnosticare cartușelor 047, 217 (mare)		Filipine	Epson	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare,	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare,	

					-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	
13	Regenerare/diagnosticare cartușelor Brother TN-2410, Samsung SCX-4200, Lexmark x203/x204, Xerox Phaser 3117, Kyocera KM-1500		Japonia	Canon	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	
14	Regenerare/diagnosticare cartușelor Canon MF1238i II, 057 Black		China,UE	SCC CET	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat	

					- înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	- înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	
15	Regenerare/diagnosticare cartușelor Canon 19A, 219		China,UE	SCC CET Samsung	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	
16	Alimentare cartușelor HP 142A				- dezasamblarea cartușului.	- dezasamblarea cartușului.	

					-curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	-curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	
17	Regenerare unitate cilindru Xerox B1025 (013R00679)		China,UE	SCC, CET	Regenerarea unității de cilindru pentru Xerox B1025 este un proces prin care cilindrul fotosensibil al imprimantei este curățat și recondiționat pentru a asigura calitatea imprimării și durabilitatea acesteia. Recondiționarea în conformitate cu capacitățile indicate de producător.	Regenerarea unității de cilindru pentru Xerox B1025 este un proces prin care cilindrul fotosensibil al imprimantei este curățat și recondiționat pentru a asigura calitatea imprimării și durabilitatea acesteia. Recondiționarea în conformitate cu capacitățile indicate de producător.	
18	Profilaxie imprimante și MFU		China,UE	SCC, CET	Profilaxia imprimantelor include: - Studierea stării exterioare a dispozitivului (prezența așchiilor, fisurilor etc.) - Curățarea tuturor părților aparatului de toner, praf, resturi de hârtie și alte resturi, - Inspectarea și curățarea cartușului, componentelor optice și termice ale imprimantei, - Verificarea și înlocuirea componentelor uzate, - Curățarea tamburului și a roților,	Profilaxia imprimantelor include: - Studierea stării exterioare a dispozitivului (prezența așchiilor, fisurilor etc.) - Curățarea tuturor părților aparatului de toner, praf, resturi de hârtie și alte resturi, - Inspectarea și curățarea cartușului, componentelor optice și termice ale imprimantei, - Verificarea și înlocuirea componentelor uzate, - Curățarea tamburului și a roților,	

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

					- Studierea calității imprimării pentru a vă asigura că nu există defecte	- Studierea calității imprimării pentru a vă asigura că nu există defecte	
19	Reparației MFU IR2318		China,UE	SCC, CET Canon	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii. Reparația este necesar de efectuat maxim în 30 zile de la momentul semnării contractului.	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii. Reparația este necesar de efectuat maxim în 30 zile de la momentul semnării contractului.	
20	Reparație imprimantă (placă de baza (Formatter board) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D		China,UE	SCC, CET Canon	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
21	Reparație imprimantă (termo-pelicule, LFR) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	
22	Reparație imprimantă (bloc de alimentare) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D		China,UE	SCC, CET Canon	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
23	Reparație imprimantă (placa la baza (Formatter board)) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D		China,UE	SCC, CET Canon	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
24	Reparație imprimantă (cuptor (Fuser)) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D		China,UE	SCC, CET Canon	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
25	Reparație imprimantă (Schimb LFR) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

26	Reparație imprimantă (termo-peliculă) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	
27	Reparație imprimantă (separation pad) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	
28	Reparație imprimantă (bushing) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	
29	Reparație imprimantă (Pick-up roller) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	
30	Reparație MFU (bloc de alimentare scanner) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN		China,UE	SCC, CET Canon	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
31	Reparație MFU (bloc de alimentare scanner) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw		China,UE	SCC, CET Canon	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
32	Reparație MFU (Reparația scanner) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN		China,UE	SCC, CET Canon	Reparația scanner, serviciu + piese + accesorii	Reparația scanner, serviciu + piese + accesorii	
33	Reparație MFU (Reparația scanner) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw		China,UE	SCC, CET Canon	Reparația scanner, serviciu + piese + accesorii	Reparația scanner, serviciu + piese + accesorii	

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

34	Reparație MFU (bloc de alimentare) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN		China,UE	SCC, CET Canon	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
35	Reparație MFU (bloc de alimentare) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw		China,UE	SCC, CET Canon	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
36	Reparație MFU (placa la baza (Formatter board)) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN		China,UE	SCC, CET Canon	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
37	Reparație MFU (placa la baza (Formatter board)) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw		China,UE	SCC, CET Canon	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
38	Reparație MFU (cuptor (Fuser)) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN		China,UE	SCC, CET Canon	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
39	Reparație MFU (cuptor (Fuser)) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw		China,UE	SCC, CET Canon	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
40	Reparație MFU (Schimb LFR Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	
41	Reparație MFU (Schimb LFR) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	
42	Reparație MFU (termo-peliculei) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

43	Reparație MFU (termo-peliculei) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	
44	Reparație MFU (separation pad) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	
45	Reparație MFU (separation pad) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	
46	Reparație MFU (bushing) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	
47	Reparație MFU (bushing) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	
48	Reparație MFU (Pick-up roller) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	
49	Reparație MFU (Pick-up roller) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	

Semnat: _____

Nume Prenume: Popa Victor În calitate de: administrator

Ofertantul: Venomnet-Lux SRL, adresa: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 53, of 3 tel: 022-62-72-62, 069-102-102

