

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1611651376864 din 15.02.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie deschisă

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Servicii de reparație auto p/u anul 2021						
Skoda Superb I 1.8 benzin	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	
Skoda Superb II 1.4 benzin	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator	

				Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	
Skoda Superb III	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	
Skoda Octavia I 1.8 benzin	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	
Skoda Octavia II 2.0 diesel	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare	

				Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	
Dacia Duster 1.5 DCI 2014	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	
Skoda Octavia II 1.4 benzin	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	
Dacia Duster 1.6 benzin 2015	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată	

				Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	Reparație turbosuflantă	
Toyota Avensis 1.8 benzin 2012	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	
Toyota Camry 2.4 benzin 2009	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	
Mercedes E320 benzin	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	

				Reparație turbosuflantă		
Mercedes E220 CDI 2014	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	
Mercedes GLK 2014	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	
Mazda 3/6	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	

				Reparație turbosuflantă		
Ford Mondeo/Kuga	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	
Nissan Patrol/Xtrail	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	Reparație casetă direcție Schimb Kit distribuție Lucrări electrice (tarif/oră) Reparație motor Reparație ambreiaj Geometrie Reparație sistemă injecție Întreținerea sistemului de climatizare Reparație generator Întreținere sistem frînare Diagnostică computerizată Reparație turbosuflantă	
Vopsire autovehicul totală cu lucrări de tinichitingerie	-----	-----	-----	10 unități de transport	10 unități de transport	

Semnat: _____

Nume: Ungureanu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.

