

Orașul Chișinău

DAAC-Hermes SA

RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Data - 26.12.2020

Procedura de achiziție COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1607092471088

Valuta – lei

Specificații de preț (F4.2)

N	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de livrare
1	2	3	4	5	6	7	10
<b>1.Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Skoda Superb, anul fabricării 2007, capacitatea motorului - 2796 cm</b>							
1.1	50112100-4	Amortizor față - demontare/montare	buc	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.2		Amortizor spate - demontare/montare	buc	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.3		Punte față - demontare/montare	buc	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.4		Diagnosticarea suspensiei	buc	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.5		Braț față dreapta superior față- înlocuire	buc	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.6		Braț față dreapta superior spate- înlocuire	buc	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.7		Braț față dreapta inferior față- înlocuire	buc	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.8		Braț față dreapta inferior spate- înlocuire	buc	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.9		Braț față stînga superior față- înlocuire	buc	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.10		Braț față stînga superior spate- înlocuire	buc	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.11		Braț față stînga inferior față- înlocuire	buc	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.12		Braț față stînga inferior spate- înlocuire	buc	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.13		Arc elicoidal - demontare/montare	buc	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.14		Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	50,83	61	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.15		Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	50,83	61	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.16		Cap bară - înlocuire	buc	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.17		Tijă de direcție - înlocuire	buc	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.18		Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	844,16	1013	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.19		Casetă de direcție -reparație	buc	1	675,00	810	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.20		Bucșă stabilizator față - înlocuire	buc	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.21		Tijă stabilizator - înlocuire	buc	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.22		Reglare unghiuri roți	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.23		Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	202,50	243	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.24		Rulment fuzetă spate - înlocuire	buc	1	304,16	365	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.25		Fuzetă față - demontare/montare	buc	1	202,50	243	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.26		Suport motor - înlocuire	buc	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.27		Suport cutie de viteze - înlocuire	buc	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.28		Burduf casetă de direcție - înlocuire	buc	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.29		Burduf planetară exterioară - înlocuire	buc	1	304,16	365	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.30		Burduf planetară interioară - înlocuire	buc	1	304,16	365	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.31		Planetară exterioară - înlocuire	buc	1	304,16	365	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.32		Planetară interioară - înlocuire	buc	1	304,16	365	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.33		Bucșă puntea spate - înlocuire	buc	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.34		Pompa de apă - înlocuire	buc	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.35		Compresor servodirecție - demontare/montare	buc	1	202,50	243	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.36		Demaror - demontare/montare	buc	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.37		Demaror - reparație	buc	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.38		Generator - demontare/montare	buc	1	202,50	243	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.39		Generator - reparație	buc	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.40		Discuri de frînă față - înlocuire	buc	1	152,50	183	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.41		Plăcuțe de frînă față - înlocuire	buc	1	202,50	243	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.42		Plăcuțe de frînă spate - înlocuire	buc	1	270,00	324	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.43		Discuri de frînă spate - înlocuire	buc	1	152,50	183	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.44		Furtun frînă - înlocuire	buc	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.45		Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	1687,50	2025	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.46		Radiator motor - demontare/montare	buc	1	506,66	608	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.47		Termostat - înlocuire	buc	1	304,16	365	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.48		Radiator încălzire interior - înlocuire	buc	1	1687,50	2025	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.49		Radiator aer condiționat - înlocuire	buc	1	506,66	608	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.50		Curea generator - înlocuire	buc	1	202,50	243	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.51		Întinzător curea generator- înlocuire	buc	1	202,50	243	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.52		Rolă ghidaj curea generator- înlocuire	buc	1	202,50	243	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

1.53	Fulie generator- înlocuire	buc	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.54	Set curea distribuție - înlocuire	set	1	1181,66	1418	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.55	Termostat - înlocuire	buc	1	304,16	365	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.56	Filtru de ulei- înlocuire	buc	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.57	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.58	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.59	Filtru de polen - înlocuire	buc	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.60	Parbriz inclusiv schimb	buc	1	1012,50	1215	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.61	Diagnosticarea electronică	buc	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.62	Reglare faruri	buc	1	50,83	61	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.63	Lacăt usă spate- înlocuire	buc	1	202,50	243	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.64	Lacăt usă față- înlocuire	buc	1	202,50	243	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.65	Pompă de ulei - înlocuire	buc	1	202,50	243	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.66	Condiționar - diagnosticare	buc	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.67	Condiționar - încărcare	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.68	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	202,50	243	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.69	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	270,00	324	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.70	Viscocuplaj - înlocuire	buc	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.71	Bujii - înlocuire	buc	1	202,50	243	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.72	Bobină de inducție - înlocuire	buc	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.73	Lucrări de electrică	oră	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.74	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.75	Curațare chimica salon auto	buc	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.76	Stergătoare parbriz- înlocuire	set	1	17,50	21	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.77	Amortizor față	buc	1	1041,66	1250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.78	Amortizor spate	buc	1	768,33	922	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.79	Agent frigorific	buc	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.80	Ulei pentru condiționar	lit	1	341,66	410	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.81	Viscocuplaj	buc	1	594,16	713	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.82	Bujii	buc	1	74,16	89	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.83	Bobină de inducție	buc	1	1818,33	2182	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.84	Pompă de combustibil	buc	1	470,00	564	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.85	Pompă servodirecție	buc	1	2281,66	2738	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.86	Flanșă amortizor față	buc	1	210,83	253	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.87	Flanșă amortizor spate	buc	1	237,50	285	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.88	Planetară interioară	buc	1	550,00	660	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.89	Planetară exterioară	buc	1	608,33	730	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.90	Plăcuțe de frână față	set	1	410,83	493	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.91	Plăcuțe de frână spate	set	1	265,00	318	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.92	Tijă stabilizator	buc	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.93	Tijă direcție	buc	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.94	Burduf tijă direcție	buc	1	130,83	157	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.95	Cap bară	buc	1	205,00	246	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.96	Bucșe stabilizator față	set	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.97	Suport motor	buc	1	420,00	504	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.98	Suport cutie de viteze	buc	1	237,50	285	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.99	Set brațuri suspensie față	set	1	4741,66	5690	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.100	Bucșă puntea spate	buc	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.101	Lacăt usă spate	buc	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.102	Lacăt usă față	buc	1	1000,00	1200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.103	Simering ax planetar	buc	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.104	Rulment fuzetă față	buc	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.105	Rulment fuzetă spate	buc	1	912,50	1095	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.106	Arc suspensie față	buc	1	690,00	828	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.107	Suport arc suspensie	buc	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.108	Arc suspensie spate	buc	1	558,33	670	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.109	Burduf planetară interior	buc	1	141,66	170	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.110	Burduf planetară exterior	buc	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.111	Kit protecție amortizor față	set	1	181,66	218	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.112	Kit protecție amortizor spate	set	1	189,16	227	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.113	Kit reparație etrier față	set	1	89,16	107	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.114	Kit reparație etrier spate	set	1	158,33	190	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.115	Ventilator sistem răcire	buc	1	925,83	1111	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.116	Radiator sistem de răcire	buc	1	1166,66	1400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.117	Radiator sobă	buc	1	229,16	275	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.118	Radiator AC	buc	1	1050,00	1260	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.119	Curea generator	buc	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

34300000-0

1.120	Compresor AC	buc	1	8333,33	10000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.121	Macara geam fata	buc	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.122	Macara geam spate	buc	1	1475,00	1770	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.123	Set curea distribuție	set	1	1725,83	2071	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.124	Rola mecanismului de întindere	buc	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.125	Pompă servodirecție	buc	1	2800,00	3360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.126	Întinzator curea generator	buc	1	830,83	997	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.127	Rolă ghidaj curea generator	buc	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.128	Fulie generator	buc	1	565,83	679	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.129	Termostat	buc	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.130	Pompă apă	buc	1	637,50	765	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.131	Vas de expansiune	buc	1	252,50	303	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.132	Capac vas expansiune	buc	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.133	Discuri de frână față	buc	1	554,16	665	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.134	Discuri de frână spate	buc	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.135	Plăcuțe frână față	set	1	410,83	493	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.136	Plăcuțe frână spate	set	1	265,00	318	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.137	Cablu frâna staționare	buc	1	529,16	635	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.138	Cablu deschidere ușa	buc	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.139	Senzor arbore cotit	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.140	Senzor arbore cu came	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.141	Senzor temperatura motor	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.142	Inel arbore cotit față	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.143	Inel arbore cotit spate	buc	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.144	Amortizator capotă	buc	1	268,33	322	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.145	Amortizator portbagaj	buc	1	230,00	276	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.146	Filtru de ulei	buc	1	115,83	139	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.147	Filtru de aer	buc	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.148	Filtrul de combustibil	buc	1	120,83	145	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.149	Filtrul de polen	buc	1	59,16	71	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.150	Filtru ulei cutie	buc	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.151	Ulei cutie	lit	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
1.152	Stergătoare parbriz	buc	1	68,33	82	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
				<b>Total</b>	<b>71090,83</b>	<b>85309</b>

**2.Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Skoda Superb, anul fabricării 2004, capacitatea motorului - 1781 cm**

2.1	Amortizor față - demontare/montare	buc	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.2	Amortizor spate - demontare/montare	buc	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.3	Diagnosticarea suspensie	buc	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.4	Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	50,83	61	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.5	Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	50,83	61	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.6	Cap bară - înlocuire	buc	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.7	Tijă de direcție- înlocuire	buc	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.8	Tijă stabilizatoare- înlocuire	buc	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.9	Casetă de direcție - reparație	buc	1	675,00	810	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.10	Bucșă stabilizator - înlocuire	buc	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.11	Reglare unghiuri roți	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.12	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	405,00	486	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.13	Rulment fuzetă spate - înlocuire	buc	1	304,16	365	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.14	Suport motor - înlocuire	buc	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.15	Suport cutie de viteze - înlocuire	buc	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.16	Burdof casetă de direcție - înlocuire	buc	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.17	Burdof planetară exterioară - înlocuire	buc	1	304,16	365	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.18	Burdof planetară interioară - înlocuire	buc	1	304,16	365	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.19	Bucșă puntea spate - înlocuire	buc	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.20	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.21	Pompă servodirecție - înlocuire	buc	1	202,50	243	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.22	Demaror - reparație	buc	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.23	Generator - reparație	buc	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.24	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	152,50	183	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.25	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	202,50	243	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.26	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	270,00	324	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.27	Furtun frână - înlocuire	buc	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.28	Set distribuție- înlocuire	buc	1	1181,66	1418	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.29	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	1519,16	1823	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.30	Garnitură capac chiulasă - înlocuire	buc	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.31	Radiator sistem de răcire - înlocuire	buc	1	506,66	608	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

50112100-4

2.32	Radiator încălzire interior - înlocuire	buc	1	1687,50	2025	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.33	Set ambreaj- înlocuire	buc	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.34	Curea generator - înlocuire	buc	1	202,50	243	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.35	Curea distribuție - înlocuire	buc	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.36	Termostat - înlocuire	buc	1	304,16	365	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.37	Filtru de ulei- înlocuire	buc	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.38	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.39	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.40	Filtru de polen - înlocuire	buc	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.41	Parbriz inclusiv schimb	buc	1	1012,50	1215	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.42	Diagnosticarea electronică	buc	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.43	Reglare faruri	buc	1	50,83	61	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.44	Pompă de ulei - înlocuire	buc	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.45	Condiționar - încărcare	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.46	Viscocuplaj - înlocuire	buc	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.47	Bujii - înlocuire	buc	1	202,50	243	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.48	Bobină de inducție - înlocuire	buc	1	34,16	41	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.49	Stergătoare parbriz-înlocuire	buc	1	17,50	21	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.50	Curățare chimica salon auto	buc	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.51	Lucrări de electrică	oră	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.52	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

2.52	Amortizor față	buc	1	1041,66	1250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.53	Amortizor spate	buc	1	768,33	922	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.54	Agent frigorific	buc	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.55	Ulei pentru condiționar	lit	1	341,66	410	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.56	Vascocuplaj	buc	1	637,50	765	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.57	Bujii	buc	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.58	Bobină de inducție	buc	1	554,16	665	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.59	Joă ulei	buc	1	55,83	67	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.60	Garnitură capac chiulasă	buc	1	195,83	235	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.61	Pompă de combustibil	buc	1	470,00	564	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.62	Flanșă amortizor față	buc	1	210,83	253	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.63	Flanșă amortizor spate	buc	1	237,50	285	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.64	Rulment flansa amortizator	buc	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.65	Pompă de apă	buc	1	454,16	545	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.66	Vas de expansiune	buc	1	252,50	303	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.67	Capac vas de expansiune	buc	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.68	Pompă servodirecție	buc	1	2800,00	3360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.69	Ulei servodirecție	buc	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.70	Supapă gaze carter	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.71	Planetară interioară	buc	1	629,16	755	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.72	Planetară exterioară	buc	1	470,83	565	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.73	Plăcuțe de frână față	set	1	550,00	660	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.74	Plăcuțe de frână spate	set	1	265,00	318	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.75	Cap bară	buc	1	205,00	246	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.76	Tijă direcție	buc	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.77	Tijă stabilizatoare	buc	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.78	Bucșă stabilizatoare	buc	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.79	Suport motor	buc	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.80	Suport motor cutie viteze	buc	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.81	Rulment fuzetă față	buc	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.82	Rulment fuzetă spate	buc	1	912,50	1095	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.83	Arc suspensie față	buc	1	690,00	828	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.84	Arc suspensie spate	buc	1	558,33	670	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.85	Burduf planetară interior	buc	1	141,66	170	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.86	Burduf planetară exterior	buc	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.87	Kit protecție amortizor față	set	1	181,66	218	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.88	Kit protecție amortizor spate	set	1	189,16	227	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.89	Lacăt usă spate	buc	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.90	Lacăt usă față	buc	1	1000,00	1200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.91	Ventilator sistem răcire	buc	1	925,83	1111	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.92	Radiator sistem de răcire	buc	1	1083,33	1300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.93	Radiator încălzire interior	buc	1	229,16	275	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.94	Radiator AC	buc	1	1062,50	1275	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.95	Compresor AC	buc	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.96	Mecanism de întindere curea generator	buc	1	508,33	610	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.97	Curea generator	buc	1	138,33	166	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

3430000-0

2.98	Rolă ghidaj curea generator	buc	1	469,16	563	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.99	Set curea distribuție	set	1	1237,50	1485	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.100	Bucșă puntea spate	buc	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.101	Termostat	buc	1	109,16	131	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.102	Senzor arbore cotit	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.103	Senzor arbore cu came	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.104	Senzor temperatura motor	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.105	Inel arbore cotit față	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.106	Inel arbore cotit spate	buc	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.107	Set ambreaj	set	1	2697,50	3237	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.108	Rulment ambreaj	buc	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.109	Discuri de frână față	buc	1	629,16	755	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.110	Discuri de frână spate	buc	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.111	Cablu frâna de mână	buc	1	529,16	635	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.112	Stergător de parbriz	buc	1	68,33	82	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.113	Șurub roată	buc	1	54,16	65	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.114	Filtru de ulei	buc	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.115	Filtru de aer	buc	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.116	Filtrul de combustibil	buc	1	120,83	145	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
2.117	Filtrul de polen	buc	1	59,16	71	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
				<b>Total</b>	<b>45890</b>	<b>55068</b>

### 3. Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Skoda Superb, anul producerii 2011, capacitatea motorului - 1984 cm

3.1	Braț suspensie - demontare/montare	buc	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.2	Rotulă braț față - înlocuire	buc	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.3	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.4	Rulment fuzetă spate - înlocuire	buc	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.5	Amortizor față - demontare/montare	buc	1	350,83	421	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.6	Amortizor spate - demontare/montare	buc	1	350,83	421	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.7	Reparație capitală motor	buc	1	12375,00	14850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.8	Reparație capitală chiuloasă	buc	1	6187,50	7425	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.9	Diagnosticare suspensie	buc	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.10	Suport motor dreapta- demontare/montare	buc	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.11	Suport motor stînga- demontare/montare	buc	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.12	Suport motor față- demontare/montare	buc	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.13	Suport motor cutie viteze- demontare/montare	buc	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.14	Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.15	Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.16	Planetară exterioară - înlocuire	buc	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.17	Planetară interioară - înlocuire	buc	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.18	Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	619,16	743	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.19	Casetă de direcție- reparatie	buc	1	3166,66	3800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.20	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	1856,66	2228	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.21	Cutie de viteze- reparatie (partea mecanică)	buc	1	6833,33	8200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.22	Cutie de viteze- reparatie (partea electronica)	buc	1	3333,33	4000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.23	Cutie de viteze - adaptare	buc	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.24	Reglare unghiuri roți	buc	1	293,33	352	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.25	Suport motor - înlocuire	buc	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.26	Burduf planetară exterioară - înlocuire	buc	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.27	Burduf planetară interioară - înlocuire	buc	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.28	Bucșe stabilizator față - înlocuire	buc	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.29	Bucșe stabilizator spate - înlocuire	buc	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.30	Tijă stabilizator față - înlocuire	buc	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.31	Tijă stabilizator spate - înlocuire	buc	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.32	Bucșe braț față (spate) - înlocuire	buc	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.33	Bucșe braț față (față) - înlocuire	buc	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.34	Bucșe braț spate (superior) - înlocuire	buc	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.35	Bucșe braț spate (inferior) - înlocuire	buc	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.36	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	185,83	223	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.37	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	185,83	223	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.38	Set ambreaj DSG - înlocuire	buc	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.39	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.40	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.41	Pompa de combustibil- înlocuire	buc	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.42	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.43	Pompă de ulei - înlocuire	buc	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.44	Demaror - demontare/montare	buc	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

50112100-4

3.45	Demaror - reparație	buc	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.46	Generator - demontare/montare	buc	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.47	Generator - reparație	buc	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.48	Curea generator - înlocuire	buc	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.49	Set lanț de distribuție - înlocuire	buc	1	2681,66	3218	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.50	Furtun frână - înlocuire	buc	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.51	Garnitură capac chiulasă - înlocuire	buc	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.52	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	619,16	743	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.53	Termostat - înlocuire	buc	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.54	Stergătoare de parbriz - înlocuire	set	1	20,83	25	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.55	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.56	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.57	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.58	Filtru de polen - înlocuire	buc	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.59	Bară de protecție față - demontare/montare	buc	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.60	Bară de protecție spate - demontare/montare	buc	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.61	Far - demontare/montare	buc	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.62	Condiționar - diagnosticare	buc	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.63	Condiționar - încărcare	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.64	Parbriz inclusiv schimb	buc	1	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.65	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.66	Lucrări de electrică	oră	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.67	Reglare faruri	buc	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.68	Curațare chimică habitacul	buc	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.69	Vopsire bară de protecție față	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.70	Vopsire bară de protecție spate	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.71	Polișare totală caroserie	buc	1	2416,66	2900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.72	Polișare faruri față	buc	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
					0	
3.73	Plăcuțe de frână față	set	1	360,00	432	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.74	Plăcuțe de frână spate	set	1	375,83	451	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.75	Furtun frână	buc	1	242,50	291	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.76	Amortizor față	buc	1	1083,33	1300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.77	Amortizor spate	buc	1	941,66	1130	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.78	Kit protecție amortizator față	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.79	Kit protecție amortizator spate	buc	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.80	Flanșă amortizor față	buc	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.81	Rulment flanșă amortizor față	buc	1	162,50	195	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.82	Flanșă amortizor spate	buc	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.83	Arc suspensie față	buc	1	608,33	730	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.84	Arc suspensie spate	buc	1	645,83	775	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.85	Rulment fuzetă față	buc	1	1094,16	1313	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.86	Rulment fuzetă spate	buc	1	952,50	1143	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.87	Planetară exterioră	buc	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.88	Planetară interioară	buc	1	975,00	1170	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.89	Burduf planetară exterioră	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.90	Burduf amortizator fata	buc	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.91	Burduf amortizator spate	buc	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.92	Burduf planetară interioară	buc	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.93	Burduf casetă de direcție	buc	1	140,00	168	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.94	Suport motor dreapta	buc	1	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.95	Suport motor stînga	buc	1	1625,00	1950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.96	Suport motor față	buc	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.97	Suport motor cutie viteze	buc	1	1208,33	1450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.98	Miner deschidere capota	buc	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.99	Cap de bară	buc	1	149,16	179	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.100	Set lanț de distribuție	set	1	10000,00	12000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.101	Piston	set	1	3666,66	4400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.102	Segmenti piston	set	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.103	Bolt bloc motor	set	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.104	Set garnituri motor	set	1	1825,00	2190	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.105	Arbore cu came	buc	1	1825,00	2190	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.106	Compensatori	buc	1	5000,00	6000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.107	Culbutori	buc	1	98,33	118	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.108	Supapă vapori ulei	buc	1	2856,66	3428	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.109	Capac distribuție	buc	1	2388,33	2866	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.110	Curea generator	buc	1	138,33	166	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.111	Roți curea generator	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

3.112	Fulie generator	buc	1	462,50	555	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.113	Mecanism întindere curea generator	buc	1	934,16	1121	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.114	Pompa de apă (ansamblu)	buc	1	607,50	729	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.115	Pompă de presiune înaltă	buc	1	6556,66	7868	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.116	Vas de expansiune	buc	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.117	Pompă de combustibil	buc	1	6558,33	7870	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.118	Bloc control cutie	buc	1	2500,00	3000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.119	Solenoid DSG	buc	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.120	Supapă vapori carter	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.121	Garnitură chiulasă	buc	1	710,83	853	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.122	Garnitură capac chiulasă	buc	1	331,66	398	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.123	Radiator sistem de răcire	buc	1	1083,33	1300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.124	Radiator AC	buc	1	1125,83	1351	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.125	Compresor AC	buc	1	8333,33	10000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.126	Agent frigorific	kg	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.127	Ulei pentru conditioner	lit	1	341,66	410	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.128	Radiator sobă	buc	1	1047,50	1257	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.129	Termostat	buc	1	292,50	351	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.130	Senzor arbore cotit	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.131	Senzor arbore cu came	buc	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.132	Senzor nivel ulei	buc	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.133	Senzor temperatura motor	buc	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.134	Inel arbore cotit față	buc	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.135	Inel arbore cotit spate	buc	1	366,66	440	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.136	Bucșe braț spate (superior)	buc	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.137	Bucșe braț spate (inferior)	buc	1	158,33	190	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.138	Braț față dreapta	buc	1	770,83	925	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.139	Braț față stînga	buc	1	770,83	925	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.140	Rotulă braț față	buc	1	185,00	222	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.141	Macara geam față stînga	buc	1	3205,00	3846	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.142	Macara geam față dreapta	buc	1	3205,00	3846	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.143	Macara geam spate stînga	buc	1	2812,50	3375	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.144	Macara geam spate dreapta	buc	1	2812,50	3375	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.145	Bara stabilizator față (original)	buc	1	3480,83	4177	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.146	Bucșă braț față (partea față)	buc	1	73,33	88	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.147	Bucșă braț față (partea spate)	buc	1	119,16	143	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.148	Bieletă stabilizator față	buc	1	155,83	187	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.149	Tijă direcție	buc	1	165,83	199	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.150	Bieletă stabilizator spate	buc	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.151	Bucșe stabilizator spate	buc	1	68,33	82	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.152	Discuri de frînă față	buc	1	555,00	666	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.153	Discuri de frînă spate	buc	1	330,83	397	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.154	Cilindru frînă principal	buc	1	695,00	834	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.155	Cablu frînă de mînă	buc	1	178,33	214	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.156	Set ambreaj DSG	set	1	9771,66	11726	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.157	Inel etanșare DSG	buc	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.158	Injector combustibil	buc	1	1341,66	1610	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.159	Senzor arbore cotit	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.160	Senzor arbore cu came	buc	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.161	Senzor temperatura motor	buc	1	175,00	210	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.162	Bujii	buc	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.163	Bobină de inducție	buc	1	420,83	505	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.164	Senzor ABS	buc	1	327,50	393	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.165	Amortizor capotă	buc	1	209,16	251	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.166	Amortizor portbagaj	buc	1	1000,00	1200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.167	Stergător de parbriz	buc	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.168	Surub roata	buc	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.169	Filtru de ulei	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.170	Filtru de aer	buc	1	164,16	197	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.171	Filtrul de combustibil	buc	1	280,00	336	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.172	Filtru de polen	buc	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.173	Ulei cutie DSG	buc	1	645,00	774	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
3.174	Filtru ulei DSG	buc	1	245,83	295	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
				<b>Total</b>	<b>174 798,33</b>	<b>209 758</b>

#### 4. Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobil Peugeot Partner, anul producerii 2018, 1560 cm

4.1	Diagnosticarea suspensiei	buc	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
-----	---------------------------	-----	---	--------	-----	--

4.2	Diagnosticarea computerizată	buc	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.3	Reglare unghiuri roți	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.4	Diagnosticare sistem AC	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.5	Amortizor față- înlocuire	buc	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.6	Amortizor spate - înlocuire	buc	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.7	Kit protecție amortizator față- înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.8	Kit protecție amortizator spate- înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.9	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.10	Rulment fuzetă spate- înlocuire	buc	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.11	Bucșă braț față (partea față)- înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.12	Bucșă braț față (partea spate)- înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.13	Articulație sferică dreapta- înlocuire	buc	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.14	Articulație sferică stînga- înlocuire	buc	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.15	Becșă stabilizator față - înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.16	Becșă stabilizator spate	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.17	Bieleță stabilizator față- înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.18	Bieleță stabilizator spate- înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.19	Discuri de frînă față- înlocuire	buc	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.20	Discuri de frînă spate- înlocuire	buc	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.21	Plăcuțe de frînă față- înlocuire	set	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.22	Plăcuțe de frînă spate- înlocuire	set	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.23	Filtru de ulei- înlocuire	buc	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.24	Filtru de aer- înlocuire	buc	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.25	Filtrul de combustibil- înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.26	Filtru de polen- înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.27	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.28	Lucrări de electrică	oră	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

50112100-4

4.29	Amortizor față	buc	1	1233,33	1 480	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.30	Amortizor spate	buc	1	878,33	1 054	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.31	Kit protecție amortizator față	buc	1	391,66	470	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.32	Kit protecție amortizator spate	buc	1	541,66	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.33	Agent frigorific	kg	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.34	Ulei pentru conditioner	lit	1	341,66	410	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.35	Rulment fuzetă față	buc	1	450,00	540	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.36	Rulment fuzetă spate	buc	1	618,33	742	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.37	Bucșă braț față (partea față)	buc	1	139,16	167	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.38	Bucșă braț față (partea spate)	buc	1	246,66	296	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.39	Bucșe puntea spate	buc	1	558,33	670	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.40	Articulație sferică dreapta	buc	1	315,00	378	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.41	Articulație sferică stînga	buc	1	315,00	378	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.42	Bucșă stabilizator față	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.43	Bucșă stabilizator spate	buc	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.44	Cap bară	buc	1	315,00	378	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.45	Tijă direcție	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.46	Bieleță stabilizator față	buc	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.47	Bieleță stabilizator spate	buc	1	258,33	310	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.48	Discuri de frînă față	buc	1	554,16	665	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.49	Discuri de frînă spate	buc	1	1175,00	1 410	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.50	Plăcuțe de frînă față	set	1	470,00	564	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.51	Plăcuțe de frînă spate	set	1	348,33	418	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.52	Bujie incandescentă	buc	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.53	Ulei motor	lit	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.54	Ulei cutie	lit	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.55	Filtru de ulei	buc	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.56	Filtru de aer	buc	1	170,00	204	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.57	Filtrul de combustibil	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
4.58	Filtru de polen	buc	1	158,33	190	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
<b>Total</b>				<b>15 524,16</b>	<b>18 629</b>	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

### 5.Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Skoda Octavia, anul producerii 2007 și 2008, capacitatea motorului - 1595 cm și 1781 cm

5.1	Diagnosticarea suspensiei	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.2	Diagnosticarea computerizată	buc	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.3	Braț suspensie - demontare/montare	buc	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.4	Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.5	Parbriz-înlocuire	buc	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.6	Verificarea turbosuflantei (1781*)	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

5.7	Reparația turbosuflantei	buc	1	4250,00	5100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.8	Reglare unghiuri roți	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.9	Suport motor - înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.10	Burduf planetară exterioară - înlocuire	buc	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.11	Burduf planetară interioară - înlocuire	buc	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.12	Burduf casetă de direcție - înlocuire	buc	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.13	Planetară interioară - înlocuire	buc	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.14	Planetară exterioară - înlocuire	buc	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.15	Bucșă bară stabilizator față - înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.16	Bucșă bară stabilizator spate - înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.17	Tijă bară stabilizator față - înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.18	Tijă bară stabilizator spate - înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.19	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.20	Pompă de ulei - înlocuire	buc	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.21	Demaror - demontare/montare	buc	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.22	Demaror - reparație	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.23	Generator - demontare/montare	buc	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.24	Generator - reparație	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.25	Curea generator - înlocuire	buc	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.26	Furtun frână - înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.27	Disc ambreiaj - înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.28	Semering culisă - înlocuire	buc	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.29	Semering planetară - înlocuire	buc	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.30	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	1100,00	1320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.31	Garnitură chiulasă - înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.32	Garnitură capac chiulasă - înlocuire	buc	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.33	Garnitură baie ulei - înlocuire	buc	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.34	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.35	Radiator încălzire interior - înlocuire	buc	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.36	Culbutori - înlocuire	buc	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.37	Chiulasă - demontare/montare	buc	1	2750,00	3300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.38	Motor - demontare/montare	buc	1	1925,00	2310	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.39	Arbore cu came - demontare/montare	buc	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.40	Curea distribuție - înlocuire	buc	1	825,00	990	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.41	Termostat - înlocuire	buc	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.42	Amortizor față - înlocuire	buc	1	234,16	281	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.43	Amortizor spate - înlocuire	buc	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.44	Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.45	Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.46	Cilindru frână față - reparație	buc	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.47	Cilindru frână spate - înlocuire	buc	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.48	Stergătoare de parbriz	set	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.49	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.50	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.51	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.52	Filtru de polen - înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.53	Bară de protecție față - demontare/montare	buc	1	220,00	264	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.54	Bară de protecție spate - demontare/montare	buc	1	220,00	264	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.55	Far - demontare/montare	buc	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.56	Curațare chimică habitacul	buc	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.57	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.58	Lucrări de electrică	oră	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.59	Reglare faruri	buc	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.60	Polișare totală	buc	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.61	Vopsire capotă	buc	1	1787,50	2145	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.62	Vopsire bară de protecție față	buc	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.63	Vopsire bară de protecție spate	buc	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.64	Vopsire portieră față stînga	buc	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.65	Vopsire portieră față dreapta	buc	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.66	Vopsire portieră spate stînga	buc	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.67	Vopsire portieră spate dreapta	buc	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.68	Vopsire aripa față stînga	buc	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.69	Vopsire aripa față dreapta	buc	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.70	Vopsire aripa spate stînga	buc	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.71	Vopsire aripa spate dreapta	buc	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
					0	
5.72	Amortizor față	buc	1	741,66	890	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.73	Amortizor spate	buc	1	491,66	590	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

5.74	Flanșă amortizor față	buc	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.75	Arc elicoidal față	buc	1	494,16	593	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.76	Arc elicoidal spate	buc	1	530,00	636	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.77	Flanșă amortizor spate	buc	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.78	Bujii	buc	1	87,50	105	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.79	Garnitură chiulasă	buc	1	365,83	439	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.80	Garnitură capac chiulasă	buc	1	195,83	235	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.81	Garnitură baie ulei	buc	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.82	Pompă de ulei	buc	1	674,16	809	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.83	Pompă de apă	buc	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.84	Planetară interioară	buc	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.85	Planetară exterioară	buc	1	537,50	645	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.86	Plăcuțe de frână față	buc	1	400,83	481	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.87	Plăcuțe de frână spate	buc	1	265,00	318	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.88	Cap bară	buc	1	127,50	153	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.89	Tijă direcție	buc	1	278,33	334	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.90	Suport motor dreapta	buc	1	698,33	838	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.91	Suport motor stînga	buc	1	533,33	640	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.92	Suport motor spate	buc	1	425,00	510	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.93	Disc ambreiaj	buc	1	827,50	993	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.94	Rulment fuzetă față	buc	1	284,16	341	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.95	Rulment puntea spate	buc	1	520,00	624	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.96	Burduf planetară interior	buc	1	88,33	106	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.97	Burduf planetară exterior	buc	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.98	Burduf casetă de direcție	buc	1	50,83	61	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.99	Kit protecție amortizor față	buc	1	199,16	239	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.100	Radiator sistem de răcire	buc	1	525,00	630	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.101	Radiator AC	buc	1	889,16	1067	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.102	Compresor AC	buc	1	7083,33	8500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.103	Bloc comanda macara geam sofer	buc	1	837,50	1005	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.104	Bloc reglare oglinda	buc	1	691,66	830	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.105	Senzor arbore cotit	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.106	Senzor arbore cu came	buc	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.107	Senzor cuplu spate	buc	1	145,83	175	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.108	Senzor temperatura motor	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.109	Radiator încălzire interior	buc	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.110	Curea generator	buc	1	260,83	313	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.111	Set curea distribuție	set	1	1980,00	2376	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.112	Tijă bară stabilizator față	buc	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.113	Tijă bară stabilizator spate	buc	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.114	Bucșă bară stabilizator față	buc	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.115	Bucșă bară stabilizator spate	buc	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.116	Bucșă braț față (partea din față)	buc	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.117	Bucșă braț față (partea din spate)	buc	1	50,83	61	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.118	Bucșă puntea spate	buc	1	125,83	151	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.119	Rotulă braț față	buc	1	141,66	170	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.120	Termostat	buc	1	109,16	131	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.121	Discuri de frână față	buc	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.122	Set ambreaj	buc	1	3618,33	4342	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.123	Disc ambreaj	buc	1	827,50	993	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.124	Coș ambreaj	buc	1	2468,33	2962	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.125	Cilindru ambreaj	buc	1	885,83	1063	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.126	Rulment ambreaj	buc	1	322,50	387	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.127	Discuri de frână spate	buc	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.128	Amortizor portbagaj	buc	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.129	Stergător de parbriz	buc	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.130	Șurub roata	buc	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.131	Filtru de ulei	buc	1	75,83	91	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.132	Filtru de aer	buc	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.133	Filtrul de combustibil	buc	1	97,50	117	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
5.134	Filtru de polen	buc	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
				<b>Total</b>	<b>72 802,50</b>	<b>87 363</b>

3430000-0

**6. Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Skoda Octavia, anul producerii 2011, capacitatea motorului - 1595 cm**

6.1	Braț suspensie - demontare/montare	buc	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.2	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.3	Rulment fuzetă spate - înlocuire	buc	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

6.4	Rotulă braț față - înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.5	Amortizor față - demontare/montare	buc	1	234,16	281	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.6	Amortizor spate - demontare/montare	buc	1	234,16	281	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.7	Arc suspensie față - demontare/montare	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.8	Arc suspensie spate - demontare	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.9	Diagnosticare suspensie	buc	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.10	Diagnostică computerizată	buc	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.11	Reparație cutie de viteză	buc	1	1375,00	1650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.12	Reparație culisă	buc	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.13	Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.14	Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.15	Planetară exterioară - înlocuire	buc	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.16	Planetară interioară - înlocuire	buc	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.17	Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.18	Reglare unghiuri roți	buc	1	605,00	726	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.19	Bucșe stabilizator față - înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.20	Tijă stabilizator față - înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.21	Tijă stabilizator spate - înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.22	Bucșe braț față (spate) - înlocuire	buc	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.23	Bucșe braț față (față) - înlocuire	buc	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.24	Bucșe braț spate (superior) - înlocuire	buc	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.25	Bucșe braț spate (inferior) - înlocuire	buc	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.26	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.27	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.28	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.29	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	220,00	264	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.30	Suport motor - înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.31	Curea generator - înlocuire	buc	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.32	Burdof planetară exterioară - înlocuire	buc	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.33	Burdof planetară interioară - înlocuire	buc	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.34	Burdof casetă de direcție - înlocuire	buc	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.35	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.36	Demaror - demontare/montare	buc	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.37	Demaror - reparație	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.38	Generator - demontare/montare	buc	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.39	Generator - reparație	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.40	Furtun frână - înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.41	Set ambreiaj - înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.42	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	1237,50	1485	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.43	Garnitură capac chiulasă - înlocuire	buc	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.44	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.45	Chiulasă - demontare/montare	buc	1	2750,00	3300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.46	Motor - demontare/montare	buc	1	1925,00	2310	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.47	Pompă de combustibil - înlocuire	buc	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.48	Set curea distribuție - înlocuire	buc	1	962,50	1155	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.49	Termostat - înlocuire	buc	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.50	Cabluri tensiune înaltă - înlocuire	set	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.51	Bujii - înlocuire	buc	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.52	Bobină de inducție - înlocuire	buc	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.53	Stergătoare de parbriz - înlocuire	set	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.54	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.55	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.56	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.57	Filtru de polen - înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.58	Bară de protecție față - demontare/montare	buc	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.59	Bară de protecție spate - demontare/montare	buc	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.60	Set ambreiaj - înlocuire	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.61	Condiționar - încărcare	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.62	Parbriz inclusiv schimb	buc	1	1375,00	1650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.63	Curațare chimică habitacul	buc	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.64	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.65	Lucrări de electrică	oră	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.66	Reglare faruri	buc	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.67	Vopsire capotă	buc	1	1787,50	2145	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.68	Vopsire bara de protecție față	buc	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.69	Vopsire bara protecție spate	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.70	Vopsire portieră față stînga	buc	1	2416,66	2900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.71	Vopsire portieră față dreapta	buc	1	2416,66	2900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

50112100-4

6.72	Vopsire portieră spate stînga	buc	1	2416,66	2900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.73	Vopsire portieră spate dreapta	buc	1	2416,66	2900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.74	Vopsire aripa față stînga	buc	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.75	Vopsire aripa față dreapta	buc	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.76	Vopsire aripa spate stînga	buc	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.77	Vopsire aripa spate dreapta	buc	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.78	Polisare caroserie	buc	1	2166,66	2600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.79	Polișare faruri	buc	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

0

6.8	Amortizor față	buc	1	670,00	804	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.81	Amortizor spate	buc	1	614,16	737	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.154	Agent frigorific	kg	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.227	Ulei p/u compresor AC	lit	1	341,66	410	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.300	Pompă de combustibil	buc	1	1587,50	1905	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.373	Flanșă amortizor față	buc	1	325,83	391	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.446	Pompă de apă	buc	1	473,33	568	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.519	Radiator sistem de răcire	buc	1	845,83	1015	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.592	Radiator AC	buc	1	1215,00	1458	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.665	Compresor AC	buc	1	6250,00	7500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.738	Radiator încălzire interior	buc	1	528,33	634	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.811	Planetară interioară	buc	1	566,66	680	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.884	Planetară exterioară	buc	1	351,66	422	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.957	Plăcuțe de frînă față	set	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.1030	Plăcuțe de frînă spate	set	1	265,00	318	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.1103	Bobină de inducție	buc	1	656,66	788	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.1176	Bujii	buc	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.1249	Cabluri tensiune înaltă	set	1	510,00	612	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.1322	Tijă direcție	buc	1	165,83	199	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.1395	Cap bară	buc	1	149,16	179	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.1468	Rulment fuzetă față	buc	1	1200,00	1440	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.1541	Rulment puntea spate	buc	1	951,66	1142	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.1614	Arc suspensie față	buc	1	525,00	630	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.1687	Arc suspensie spate	buc	1	529,16	635	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.1760	Burduf planetară interior	buc	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.1833	Burduf planetară exterior	buc	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.1906	Burduf casetă de direcție	buc	1	140,00	168	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.1979	Kit protecție amortizor față	set	1	204,16	245	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.2052	Radiator sistem de răcire	buc	1	775,00	930	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.2125	Curea generator	buc	1	131,66	158	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.2198	Rolă curea generator	buc	1	426,66	512	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.2271	Set curea distribuție	set	1	794,16	953	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.2344	Suport motor dreapta	buc	1	871,66	1046	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.2417	Suport motor stînga	buc	1	682,50	819	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.2490	Suport cutie de viteze	buc	1	359,16	431	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.2563	Set ambreaj	set	1	2189,16	2627	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.2636	Disc ambreaj	buc	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.2709	Coș ambreaj	buc	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.2782	Cilindru ambreaj	buc	1	695,83	835	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.2855	Rulment ambreaj	buc	1	522,50	627	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.2928	Braț față dreapta	buc	1	1121,66	1346	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.3001	Braț față stînga	buc	1	1121,66	1346	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.3074	Rotulă braț față	buc	1	185,00	222	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.3147	Bucșă braț față (partea din față)	buc	1	70,83	85	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.3220	Bucșă braț față (partea din spate)	buc	1	358,33	430	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.3293	Bucșe braț spate (superior)	buc	1	135,83	163	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.3366	Bucșe braț spate (inferior)	buc	1	162,50	195	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.3439	Tijă stabilizator față	buc	1	177,50	213	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.3512	Tijă stabilizator spate	buc	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.3585	Bucșă stabilizator față	buc	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.3658	Termostat	buc	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.3731	Senzor arbore cotit	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.3804	Senzor arbore cu came	buc	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.3877	Senzor temperatura motor	buc	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.3950	Inel arbore cotit față	buc	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.4023	Inel arbore cotit spate	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.4096	Discuri de frînă față	buc	1	392,50	471	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.4169	Discuri de frînă spate	buc	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.4242	Cablu frînă de mînă	buc	1	175,00	210	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

3430000-0

6.4315	Amortizor capotă	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.4388	Amortizor portbagaj	buc	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.4461	Senzor ABS	buc	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.4534	Senzor arbore cotit	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.4607	Senzor arbore cu came	buc	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.4680	Senzor temperatura motor	buc	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.4753	Felinar oglindă virare	buc	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.4826	Stergător de parbriz	buc	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.4899	Surub roata	buc	1	0,00	0	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.4972	Filtru de ulei	buc	1	75,83	91	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.5045	Filtru de aer	buc	1	100,83	121	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.5118	Filtrul de combustibil	buc	1	263,33	316	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.5191	Filtru de polen	buc	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
6.5264	<b>Total</b>			<b>79 743,33</b>	<b>95 692</b>	

### 7. Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Range Rover, anul producerii 1998, capacitatea motorului - 4600 cm

7.1	Brăț suspensie față - demontare/montare	buc	1	246,66	296	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.2	Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	1233,33	1480	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.3	Reglare unghiuri roți	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.4	Suport motor - înlocuire	buc	1	246,66	296	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.5	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	246,66	296	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.6	Demaror - reparație	buc	1	148,33	178	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.7	Reparație climă	buc	1	493,33	592	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.8	Generator - demontare/montare	buc	1	493,33	592	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.9	Furtun frână - înlocuire	buc	1	148,33	178	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.10	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	3946,66	4736	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.11	Cutie de viteze - reparație	buc	1	7083,33	8500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.12	Diferential - demontare/montare	buc	1	1726,66	2072	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.13	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	986,66	1184	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.14	Radiator încălzire interior - înlocuire	buc	1	1233,33	1480	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.15	Termostat - înlocuire	buc	1	444,16	533	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.16	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	222,50	267	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.17	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	222,50	267	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.18	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	296,66	356	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.19	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	395,00	474	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.20	Stergătoare de parbriz-înlocuire	buc	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.21	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	5,00	6	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.22	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	99,16	119	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.23	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	148,33	178	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.24	Filtru de polen - înlocuire	buc	1	148,33	178	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.25	Bară de protecție față - demontare/montare	buc	1	444,16	533	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.26	Bară de protecție spate - demontare/montare	buc	1	444,16	533	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.27	Parbriz inclusiv schimb	buc	1	2466,66	2960	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.28	Far - demontare/monare	buc	1	148,33	178	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.29	Reglare faruri	buc	1	74,16	89	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.30	Condiționar - încărcare	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.31	Curațare chimică habitacul	buc	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.32	Lucrări de electrică	oră	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.33	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.34	Condiționar - încărcare	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.35	Polișare totală	buc	1	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.36	Vopsire capotă	buc	1	3416,66	4100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.37	Vopsire portieră față stînga	buc	1	2958,33	3550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.38	Vopsire portieră față dreapta	buc	1	2958,33	3550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.39	Vopsire portieră spate stînga	buc	1	2958,33	3550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.40	Vopsire portieră spate dreapta	buc	1	2958,33	3550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.41	Vopsire aripa față stînga	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.42	Vopsire aripa față dreapta	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.43	Vopsire aripa spate stînga	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.44	Vopsire aripa spate dreapta	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
					0	
7.45	Agent frigorific	buc	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.46	Ulei pentru conditioner	buc	1	341,66	410	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.47	Bujii	buc	1	34,16	41	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.48	Tijă bara stabilizator față	buc	1	190,00	228	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.49	Bucșă bara stabilizator față	buc	1	315,00	378	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.50	Tijă bara stabilizator spate	buc	1	190,00	228	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

7.51	Bucșă bara stabilizator spate	buc	1	315,00	378	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.52	Rulment fuzetă față	buc	1	341,66	410	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.53	Rulment fuzetă spate	buc	1	341,66	410	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.54	Pompă de apă	buc	1	1943,33	2332	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.55	Radiator sistem de răcire	buc	1	6576,66	7892	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.56	Radiator AC	buc	1	4583,33	5500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.57	Ulei cutie automata	lit	1	353,33	424	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.58	Diferențial puntea spate	buc	1	20833,33	25000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.59	Cutie de transfer	buc	1	20833,33	25000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.60	Cruce cardanică	buc	1	11250,00	13500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.61	Plăcuțe de frână față	set	1	455,00	546	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.62	Plăcuțe de frână spate	set	1	275,83	331	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.63	Tijă de direcție	buc	1	1041,66	1250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.64	Cap bară	buc	1	181,66	218	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.65	Spirala coloana direcție	buc	1	4750,00	5700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.66	Electromor control clima P38	buc	1	5291,66	6350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.67	Senzor arbore cotit	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.68	Senzor arbore cu came	buc	1	381,66	458	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.69	Senzor temperatura motor	buc	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.70	Inel etansare arbore cotit fata	buc	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.71	Inel etansare arbore cotit spate	buc	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.72	Radiator sistem de răcire	buc	1	6251,66	7502	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.73	Curea generator	buc	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.74	Rolă curea generator	buc	1	633,33	760	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.75	Far anticeață	buc	1	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.76	Far față	buc	1	5416,66	6500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.77	Felinar spate	buc	1	5000,00	6000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.78	Termostat	buc	1	2133,33	2560	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.79	Discuri de frână față	buc	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.80	Discuri de frână spate	buc	1	783,33	940	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.81	Stergător de parbriz	buc	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.82	Surub roata	buc	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.83	Filtru de ulei	buc	1	105,00	126	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.84	Filtru de aer	buc	1	173,33	208	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.85	Filtrul de combustibil	buc	1	129,16	155	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
7.86	Filtrul de polen	buc	1	91,66	110	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
				<b>Total</b>	<b>158 105,00</b>	<b>189 726</b>

### 8.Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Mercedes Sprinter 208 , anul producerii 1998, capacitatea motorului - 2299 cm

8.1	Braț suspensie față - înlocuire	buc	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.2	Cruce cardanică - înlocuire	buc	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.3	Rulment cardan - înlocuire	buc	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.4	Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	825,00	990	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.5	Compresor servodirecție - demontare/montare	buc	1	495,00	594	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.6	Reglare unghiuri roți	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.7	Suport motor - înlocuire	buc	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.8	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.9	Demaror - reparație	buc	1	99,16	119	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.10	Generator - demontare/montare	buc	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.11	Generator - reparație	buc	1	99,16	119	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.12	Furtun frână - înlocuire	buc	1	99,16	119	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.13	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	1650,00	1980	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.14	Disc ambreiaj - înlocuire	buc	1	99,16	119	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.15	Garnitură capac chiușă - înlocuire	buc	1	495,00	594	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.16	Garnitură baie ulei - înlocuire	buc	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.17	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	495,00	594	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.18	Arbore cu came - demontare/montare	buc	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.19	Termostat - înlocuire	buc	1	297,50	357	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.20	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.21	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.22	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	99,16	119	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.23	Stergătoare de parbriz - înlocuire	set	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.24	Parbriz inclusiv schimb	buc	1	2310,00	2772	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.25	Far - demontare/montare	buc	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.26	Reglare faruri	buc	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.27	Lucrări de electrică	oră	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

8.28	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.29	Curațare chimică habitacul	buc	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.30	Amortizor față - înlocuire	buc	1	264,16	317	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.31	Amortizor spate - înlocuire	buc	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.32	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	149,16	179	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.33	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	149,16	179	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.34	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	198,33	238	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.35	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	264,16	317	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

0

8.36	Amortizor față	buc	1	1091,66	1310	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.37	Amortizor spate	buc	1	791,66	950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.38	Pompă de apă	buc	1	650,00	780	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.39	Plăcuțe de frână față	set	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.40	Toba de eșapament	buc	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.41	Plăcuțe de frână spate	set	1	237,50	285	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.42	Saboți frână de mână	buc	1	241,66	290	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.43	Set ambreaj	set	1	2239,16	2687	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.44	Disc ambreaj	buc	1	1854,16	2225	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.45	Coș ambreaj	buc	1	1854,16	2225	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.46	Rulment ambreaj	buc	1	385,00	462	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.47	Rulment fuzetă față	buc	1	491,66	590	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.48	Curea generator	buc	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.49	Lanț de distribuție	buc	1	1021,66	1226	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.50	Bujie incandescentă	buc	1	64,16	77	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.51	Rolă curea generator	buc	1	214,16	257	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.52	Braț față dreapta	buc	1	1901,66	2282	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.53	Braț față stînga	buc	1	1901,66	2282	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.54	Cap bară	buc	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.55	Tijă direcție	buc	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.56	Tijă stabilizator	buc	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.57	Bucșă stabilizator față	buc	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.58	Bucșă stabilizator spate	buc	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.59	Bucșă braț față (partea din față)	buc	1	91,66	110	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.60	Bucșă braț față (partea din spate)	buc	1	91,66	110	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.61	Rotulă braț față	buc	1	142,50	171	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.62	Termostat	buc	1	172,50	207	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.63	Senzor arbore cotit	buc	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.64	Senzor arbore cu came	buc	1	158,33	190	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.65	Senzor temperatura motor	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.66	Discuri de frână față	buc	1	422,50	507	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.67	Discuri de frână spate	buc	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.68	Stergător de parbriz	buc	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.69	Filtru de ulei	buc	1	75,83	91	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.70	Filtru de aer	buc	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
8.71	Filtrul de combustibil	buc	1	102,50	123	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
				<b>Total</b>	<b>30 252,50</b>	<b>36 303</b>

### 9. Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Mercedes Sprinter 519D , anul producerii 2017, capacitatea motorului - 2299 cm

9.1	Reglare unghiuri roți	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9.2	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9.3	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9.4	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	99,16	119	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9.5	Verificare suspensie	buc	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9.6	Diagnostică computerizată	buc	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9.7	Stergătoare de parbriz- înlocuire	set	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9.8	Reglare faruri	buc	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9.9	Lucrări de electrică	oră	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9.10	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9.11	Amortizor față - înlocuire	buc	1	297,50	357	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9.12	Amortizor spate - înlocuire	buc	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9.13	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	198,33	238	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9.14	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	198,33	238	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9.15	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	198,33	238	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
9.16	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	198,33	238	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

9.17	34300000-0	Amortizor față	buc	1	1448,33	1738	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.18		Amortizor spate	buc	1	620,83	745	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.19		Plăcuțe de frână față	set	1	587,50	705	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.20		Plăcuțe de frână spate	set	1	391,66	470	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.21		Saboți frână de mână	buc	1	434,16	521	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.22		Set ambreaj	set	1	7200,00	8640	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.23		Disc ambreaj	buc	1	1791,66	2150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.24		Coș ambreaj	buc	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.25		Rulment ambreaj	buc	1	1725,00	2070	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.26		Rulment fuzetă față	buc	1	3510,00	4212	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.27		Curea generator	buc	1	398,33	478	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.28		Bujie incandescentă	buc	1	145,00	174	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.29		Rolă curea generator	buc	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.30		Cap bară	buc	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.31		Tijă direcție	buc	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.32		Tijă stabilizator	buc	1	302,50	363	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.33		Bucșă stabilizator față	buc	1	91,66	110	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.34		Bucșă stabilizator spate	buc	1	219,16	263	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.35		Bucșă braț față (partea din față)	buc	1	164,16	197	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.36		Bucșă braț față (partea din spate)	buc	1	213,33	256	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.37		Rotulă braț față	buc	1	319,16	383	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.38		Termostat	buc	1	969,16	1163	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.39		Senzor arbore cotit	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.40		Senzor arbore cu came	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.41		Senzor temperatura motor	buc	1	254,16	305	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.42		Discuri de frână față	buc	1	633,33	760	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.43		Discuri de frână spate	buc	1	510,83	613	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.44		Stergător de parbriz	buc	1	395,83	475	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.45		Filtru de ulei	buc	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.46		Filtru de aer	buc	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.47		Filtrul de combustibil	buc	1	414,16	497	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.48		Filtru de salon	buc	1	143,33	172	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
9.49		Ad Blue	lit	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
<b>Total</b>					<b>28 940,00</b>	<b>34 728</b>		

**10.Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Mercedes Vito 109, anul producerii 2005, capacitatea motorului - 2148 cm**

10.1	50112100-4	Braț suspensie față - demontare/montare	buc	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.2		Cruce cardanică - înlocuire	buc	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.3		Rulment cardan - înlocuire	buc	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.4		Reparație ușă culisantă	buc	1	825,00	990	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.5		Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	825,00	990	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.6		Compresor servodirecție - demontare/montare	buc	1	495,00	594	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.7		Reglare unghiuri roți	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.8		Suport motor - înlocuire	buc	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.9		Pompa de apă - înlocuire	buc	1	297,50	357	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.10		Demaror - demontare/montare	buc	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.11		Demaror - reparație	buc	1	99,16	119	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.12		Generator - demontare/montare	buc	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.13		Generator - reparație	buc	1	99,16	119	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.14		Curea generator - înlocuire	buc	1	198,33	238	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.15		Furtun frână - înlocuire	buc	1	99,16	119	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.16		Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	1650,00	1980	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.17		Ambreiaj - înlocuire	buc	1	99,16	119	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.18		Garnitură chiulasă - înlocuire	buc	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.19		Garnitură capac chiulasă - înlocuire	buc	1	495,00	594	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.20		Garnitură baie ulei - înlocuire	buc	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.21		Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	495,00	594	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.22		Radiator încălzire interior - înlocuire	buc	1	660,00	792	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.23		Chiulasă - demontare/montare	buc	1	4290,00	5148	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.24		Motor - demontare/montare	buc	1	2310,00	2772	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.25		Lanț de distribuție - înlocuire	buc	1	2640,00	3168	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.26		Arbore cu came - demontare/montare	buc	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.27		Termostat - înlocuire	buc	1	198,33	238	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.28		Bujii incandescente	buc	1	99,16	119	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.29		Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.30		Filtru de aer - înlocuire	buc	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.31		Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	99,16	119	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

10.32	Filtru de polen - înlocuire	buc	1	99,16	119	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.33	Stergătoare de parbriz- înlocuire	set	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.34	Parbriz inclusiv schimb	buc	1	2640,00	3168	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.35	Bară de protecție față - demontare/montare	buc	1	297,50	357	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.36	Bară de protecție spate - demontare/montare	buc	1	297,50	357	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.37	Far - demontare/monare	buc	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.38	Reglare faruri	buc	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.39	Condiționar - diagnosticare	buc	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.40	Condiționar - încărcare	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.41	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	198,33	238	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.42	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	264,16	317	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.43	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	149,16	179	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.44	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	149,16	179	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.45	Burduf planetară interior - înlocuire	buc	1	297,50	357	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.46	Burduf planetară exterior - înlocuire	buc	1	297,50	357	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.47	Amortizor față - înlocuire	buc	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.48	Amortizor spate - înlocuire	buc	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.49	Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.50	Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.51	Curațare chimică habitacul	buc	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.52	Lucrări de electrică	oră	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.53	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

10.54	Amortizor față	buc	1	1585,83	1903	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.55	Amortizor spate	buc	1	489,16	587	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.56	Arc elicoidal fata	set	1	630,00	756	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.57	Arc elicoidal spate	set	1	880,00	1056	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.58	Flanșă amortizor față	buc	1	505,00	606	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.59	Flanșă amortizor spate	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.60	Cap bară	buc	1	284,16	341	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.61	Tijă direcție	buc	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.62	Agent frigorific	buc	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.63	Plăcuțe de frână față	buc	1	430,83	517	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.64	Plăcuțe de frână spate	buc	1	329,16	395	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.65	Rulment fuzetă față	buc	1	3663,33	4396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.66	Radiator sistem de răcire	buc	1	1200,00	1440	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.67	Radiator AC	buc	1	1791,66	2150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.68	Compresor AC	buc	1	5416,66	6500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.69	Curea generator	buc	1	353,33	424	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.70	Rolă curea generator	buc	1	1160,83	1393	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.71	Lanț de distribuție	buc	1	1508,33	1810	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.72	Bujie incandescentă	buc	1	328,33	394	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.73	Tijă bara stabilizator față	buc	1	315,00	378	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.74	Bucșă bara stabilizator față	buc	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.75	Braț față dreapta	buc	1	2100,00	2520	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.76	Braț față stînga	buc	1	2100,00	2520	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.77	Bucșă braț față (partea din față)	buc	1	103,33	124	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.78	Bucșă braț față (partea din spate)	buc	1	113,33	136	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.79	Rotulă braț față	buc	1	261,66	314	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.80	Set ambreaj	buc	1	4750,00	5700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.81	Disc ambreaj	buc	1	2375,00	2850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.82	Coș ambreaj	buc	1	2375,00	2850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.83	Rulment ambreaj	buc	1	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.84	Burduf planetară interior	buc	1	415,00	498	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.85	Burduf planetară exterior	buc	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.86	Reostat sobă	buc	1	1766,66	2120	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.87	Ventilator sobă	buc	1	1916,66	2300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.88	Senzor arbore cotit	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.89	Senzor arbore cu came	buc	1	254,16	305	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.90	Senzor temperatura motor	buc	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.91	Inel etansare arbore cotit fata	buc	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.92	Inel etansare arbore cotit spate	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.93	Senzor ABS	buc	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.94	Pompă de apă	buc	1	1323,33	1588	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.95	Termostat	buc	1	1008,33	1210	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.96	Discuri de frână față	buc	1	688,33	826	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.97	Discuri de frână spate	buc	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.98	Amortizor portbagaj	buc	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

3430000-0

10.99	Stergător de parbriz	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.100	Filtru de ulei	buc	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.101	Filtru de aer	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.102	Filtrul de combustibil	buc	1	408,33	490	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
10.103	Filtru de polen	buc	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
<b>Total</b>				<b>73 151,66</b>	<b>87 782</b>	

### 11. Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Mercedes S500, anul producerii 2002, capacitatea motorului - 4966

50112100-4	11.1	Înlocuire amortizor față	buc	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.2	Înlocuire amortizor spate	buc	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.3	Înlocuire plăcuțe de frână față	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.4	Înlocuire plăcuțe de frână spate	buc	1	277,50	333	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.5	Discuri frână față - înlocuire	buc	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.6	Discuri frână spate - înlocuire	buc	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.7	Diagnosticarea suspensiei	buc	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.8	Diagnosticare computerizată	buc	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.9	Curea generator - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.10	Rolă curea generator - înlocuire	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.11	Set lanț de distribuție - înlocuire	buc	1	2253,33	2704	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.12	Generator - demontare/montare	buc	1	693,33	832	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.13	Generator - reparație	buc	1	346,66	416	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.14	Demaror - demontare/montare	buc	1	693,33	832	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.15	Demaror - reparație	buc	1	346,66	416	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.16	Bujii - înlocuire	buc	1	346,66	416	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.17	Bobină de inducție - înlocuire	buc	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.18	Termostat - înlocuire	buc	1	312,50	375	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.19	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	866,66	1040	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.20	Radiator de răcire - înlocuire	buc	1	866,66	1040	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.21	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.22	Rulment puntea spate - înlocuire	buc	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.23	Burdul planetar interior - înlocuire	buc	1	312,50	375	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.24	Burdul planetar exterior - înlocuire	buc	1	312,50	375	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.25	Planetară interioară - înlocuire	buc	1	312,50	375	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.26	Planetară exterioară - înlocuire	buc	1	312,50	375	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.27	Braț față superior - demontare/montare	buc	1	173,33	208	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.28	Braț față inferior - demontare/montare	buc	1	173,33	208	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.29	Cap bară - înlocuire	buc	1	104,16	125	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.30	Tijă de direcție - înlocuire	buc	1	173,33	208	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.31	Reglarea unghiurilor	buc	1	293,33	352	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.32	Reglarea farurilor	buc	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.33	Curațare chimică habitacul	buc	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.34	Lucrări de lăcătușerie	oră	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.35	Lucrări de electrică	oră	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.36	Parbriz inclusiv schimb	buc	1	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.37	Stergătoare de parbriz-înlocuire	set	1	17,50	21	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.38	Înlocuire filtru de ulei	buc	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.39	Înlocuire filtru de aer	buc	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.40	Înlocuire filtru de combustibil	buc	1	104,16	125	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.41	Înlocuire filtru de polen	buc	1	104,16	125	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	11.42	Condiționar - încărcare	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.43	Amortizor față	buc	1	20700,00	24840	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
11.44	Amortizor spate	buc	1	19550,00	23460	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
11.45	Cap bară	buc	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
11.46	Tijă direcție	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
11.47	Agent frigorific	buc	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
11.48	Plăcuțe de frână față	set	1	569,16	683	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
11.49	Plăcuțe de frână spate	set	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
11.50	Discuri frână față	buc	1	813,33	976	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
11.51	Discuri frână spate	buc	1	725,00	870	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
11.52	Curea generator	buc	1	360,83	433	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
11.53	Rolă curea generator	buc	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
11.54	Set lanț de distribuție	buc	1	2813,33	3376	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
11.55	Bujii - înlocuire	buc	1	138,33	166	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
11.56	Bobină de inducție	buc	1	809,16	971	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
11.57	Termostat	buc	1	304,16	365	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
11.58	Pompa de apă	buc	1	1025,83	1231	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
11.59	Radiator de răcire	buc	1	2750,00	3300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	

11.60	Radiator AC	buc	1	4041,66	4850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.61	Compresor AC	buc	1	10250,00	12300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.62	Rulment fuzetă față	buc	1	558,33	670	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.63	Rulment puntea spate	buc	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.64	Burduf planetar interior	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.65	Burduf planetar exterior	buc	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.66	Planetară interioară	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.67	Planetară exterioară	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.68	Braț față superior	buc	1	1444,16	1733	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.69	Braț față inferior	buc	1	1969,16	2363	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.70	Supapă A2203200358	buc	1	19963,33	23956	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.71	Hidroacumulator	buc	1	6660,83	7993	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.72	Ulei hydraulic A00198240313	lit	1	566,66	680	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.73	Senzor arbore cotit	buc	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.74	Senzor arbore cu came	buc	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.75	Senzor temperatura motor	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.76	Cilindru hydraulic	buc	1	1958,33	2350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.77	Pompa hydraulică sist. direcție	buc	1	2108,33	2530	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.78	Conducta aer A1130941182	buc	1	2750,00	3300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.79	Conducta aer A1130941183	buc	1	2375,00	2850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.80	Burduf caseta de direcție	buc	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.81	Bucșă bară stabilizator față	buc	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.82	Bucșă bară stabilizator spate	buc	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.83	Tijă bară stabilizator față	buc	1	299,16	359	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.84	Tijă bară stabilizator spate	buc	1	376,66	452	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.85	Stergător de parbriz	buc	1	241,66	290	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.86	Surub roata	buc	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.87	Filtru de ulei	buc	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.88	Filtru de aer	buc	1	256,66	308	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.89	Filtrul de combustibil	buc	1	580,00	696	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
11.90	Filtru de polen	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
				<b>Total</b>	<b>132 848,33</b>	<b>159 418</b>

**12. Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile VW Transporter/Multivan, anul producerii 2007 și 2008, capacitatea motorului - 1896 cm**

12.1	Braț suspensie față - demontare/montare	buc	1	129,16	155	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.2	Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	516,66	620	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.3	Compresor servodirecție - demontare/montare	buc	1	258,33	310	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.4	Cap bară - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.5	Parbriz inclusiv schimb	buc	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.6	Reglare unghiuri roți	buc	1	366,66	440	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.7	Suport motor - înlocuire	buc	1	129,16	155	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.8	Diagnosticarea computerizată	buc	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.9	Diagnosticarea suspensiei	buc	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.10	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	129,16	155	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.11	Demaror - reparație	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.12	Generator - reparație	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.13	Curea generator - înlocuire	buc	1	155,00	186	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.14	Set de distribuție - înlocuire	buc	1	904,16	1085	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.15	Motor - demontare/montare	buc	1	1808,33	2170	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.16	Chiulasă - reparație	buc	1	775,00	930	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.17	Suport motor - înlocuire	buc	1	129,16	155	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.18	Turbina - reparație	buc	1	516,66	620	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.19	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	1162,50	1395	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.20	Cutie de viteze - reparație	buc	1	1162,50	1395	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.21	Set ambreiaj - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.22	Garnitură baie de ulei - înlocuire	buc	1	258,33	310	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.23	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	387,50	465	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.24	Termostat - înlocuire	buc	1	232,50	279	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.25	Amortizor față - înlocuire	buc	1	258,33	310	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.26	Amortizor spate - înlocuire	buc	1	129,16	155	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.27	Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	39,16	47	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.28	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.29	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.30	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	155,00	186	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.31	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.32	Rotulă braț față - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.33	Burduf planetară exterioară - înlocuire	buc	1	232,50	279	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

12.34	Burduf planetară interioară - înlocuire	buc	1	232,50	279	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.35	Planetară exterioară - înlocuire	buc	1	232,50	279	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.36	Planetară interioară - înlocuire	buc	1	232,50	279	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.37	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	310,00	372	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.38	Rulment fuzetă spate - înlocuire	buc	1	310,00	372	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.39	Stergătoare de parbriz - înlocuire	buc	1	13,33	16	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.40	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.41	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	51,66	62	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.42	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.43	Filtru de polen - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.44	Bară de protecție față - demontare/montare	buc	1	232,50	279	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.45	Bară de protecție spate - demontare/montare	buc	1	232,50	279	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.46	Far - demontare/montare	buc	1	51,66	62	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.47	Reglare faruri	buc	1	51,66	62	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.48	Condiționar - diagnosticare	buc	1	129,16	155	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.49	Condiționar - încărcare	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.50	Curățare chimică habitaculu	buc	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.51	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.52	Lucrări de electrică	oră	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.53	Vopsire capotă	buc	1	2416,66	2900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.54	Vopsire partea laterală dreapta	buc	1	7000,00	8400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.55	Vopsire partea laterală stînga	buc	1	7000,00	8400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.56	Polișare faruri	buc	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.57	Polișare totală	buc	1	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

12.58	Agent frigorific	buc	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.59	Garnitură chiulasă	buc	1	465,00	558	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.60	Garnitură capac chiulasă	buc	1	115,00	138	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.61	Garnitură baie de ulei	buc	1	81,66	98	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.62	Pompa de apă	buc	1	493,33	592	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.63	Set distribuție	set	1	1785,00	2142	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.64	Radiator ulei	buc	1	502,50	603	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.65	Garnitura radiator ulei	buc	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.66	Arbore cu came	buc	1	4916,66	5900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.67	Cap bară	buc	1	241,66	290	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.68	Tijă direcție	buc	1	254,16	305	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.69	Amortizor față	buc	1	1246,66	1496	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.70	Amortizor spate	buc	1	391,66	470	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.71	Arc elicoidal fata	buc	1	883,33	1060	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.72	Arc elicoidal spate	buc	1	1084,16	1301	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.73	Flanșă amortizor față	buc	1	163,33	196	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.74	Rulment flanșă	buc	1	161,66	194	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.75	Plăcuțe de frînă față	set	1	582,50	699	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.76	Plăcuțe de frînă spate	set	1	402,50	483	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.77	Ulei transmisie	lit	1	91,66	110	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.78	Set rulmenți cutie viteze	set	1	6916,66	8300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.79	Înel etansare arbore cotit spate	buc	1	670,83	805	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.80	Senzor arbore cotit	buc	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.81	Senzor arbore cu came	buc	1	254,16	305	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.82	Senzor temperatura motor	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.83	Burduf amortizator fata	buc	1	310,00	372	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.84	Burduf amortizator spate	buc	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.85	Bujii incandescente	buc	1	138,33	166	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.86	Rulment fuzetă față	buc	1	967,50	1161	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.87	Rulment fuzetă spate	buc	1	967,50	1161	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.88	Set ambreaj	set	1	3500,00	4200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.89	Rulment ambreaj	buc	1	1605,83	1927	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.90	Curea generator	buc	1	1605,83	1927	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.91	Rolă curea generator	buc	1	0,00	0	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.92	Tijă bara stabilizator față	buc	1	164,16	197	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.93	Bucșă stabilizator față	buc	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.94	Bucșă braț față (partea din față)	buc	1	92,50	111	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.95	Bucșă braț față (partea din spate)	buc	1	110,83	133	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.96	Rotulă braț față	buc	1	230,00	276	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.97	Planetară exterioară	buc	1	770,00	924	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.98	Planetară interioară	buc	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.99	Burduf planetară exterioară	buc	1	309,16	371	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.100	Burduf planetară interioară	buc	1	453,33	544	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

34300000-0

12.101	Bujie incandescentă	buc	1	138,33	166	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.102	Radiator sistem racire	buc	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.103	Radiator AC	buc	1	3208,33	3850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.104	Compresor AC	buc	1	10416,66	12500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.105	Termostat	buc	1	126,66	152	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.106	Discuri de frână față	buc	1	695,83	835	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.107	Discuri de frână spate	buc	1	455,83	547	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.108	Amortizor portbagaj	buc	1	396,66	476	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.109	Ștergător de parbriz	buc	1	241,66	290	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.110	Șurub roata	buc	1	53,33	64	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.111	Filtru de ulei	buc	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.112	Filtru de aer	buc	1	149,16	179	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.113	Filtrul de combustibil	buc	1	579,16	695	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
12.114	Filtru de polen	buc	1	189,16	227	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
				<b>Total</b>	<b>87 221,66</b>	<b>104 666</b>

**13. Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile VW Multivan, anul producerii 2011, 2018  
capacitatea motorului - 1984 cm**

13.1	Amortizor față - înlocuire	buc	1	258,33	310	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.2	Amortizor spate - înlocuire	buc	1	129,16	155	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.3	Braț suspensie față - demontare	buc	1	129,16	155	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.4	Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	516,66	620	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.5	Pompă servodirecție - demontare	buc	1	258,33	310	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.6	Cap bară - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.7	Reglare unghiuri roți	buc	1	366,66	440	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.8	Suport motor - înlocuire	buc	1	129,16	155	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.9	Diagnosticarea computerizată	buc	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.10	Verificare pe stand a turbinei	buc	1	516,66	620	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.11	Reparație turbină	buc	1	516,66	620	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.12	Diagnosticarea suspensiei	buc	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.13	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	129,16	155	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.14	Demaror - demontare/montare	buc	1	258,33	310	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.15	Demaror - reparație	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.16	Generator - demontare/montare	buc	1	258,33	310	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.17	Generator - reparație	buc	1	129,16	155	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.18	Curea generator - înlocuire	buc	1	155,00	186	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.19	Rolă curea generator - înlocuire	buc	1	155,00	186	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.20	Set curea de distribuție - înlocuire	buc	1	904,16	1085	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.21	Volant - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.22	Suport motor - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.23	Turbina - demontare/montare	buc	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.24	Turbina - reparație	buc	1	516,66	620	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.25	Furtun frână - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.26	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	1291,66	1550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.27	Garnitură chiulasă - înlocuire	buc	1	129,16	155	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.28	Garnitură capac chiulasă - înlocuire	buc	1	258,33	310	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.29	Garnitură baie de ulei - înlocuire	buc	1	258,33	310	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.30	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	516,66	620	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.31	Radiator încălzire interior - înlocuire	buc	1	516,66	620	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.32	Termostat - înlocuire	buc	1	232,50	279	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.33	Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	39,16	47	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.34	Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	39,16	47	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.35	Tijă stabilizator față - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.36	Tijă stabilizator spate - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.37	Bucșă stabilizator față - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.38	Bucșă stabilizator spate - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.39	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.40	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.41	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	155,00	186	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.42	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.43	Rotulă braț față - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.44	Burduf planetară exterioară - înlocuire	buc	1	232,50	279	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.45	Burduf planetară interioară - înlocuire	buc	1	232,50	279	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.46	Planetară exterioară - înlocuire	buc	1	232,50	279	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.47	Planetară interioară - înlocuire	buc	1	232,50	279	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.48	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	310,00	372	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.49	Rulment puntea spate - înlocuire	buc	1	310,00	372	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.50	Reglare faruri	buc	1	51,66	62	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

50112100-4

13.51	Condiționar - încărcare	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.52	Curațare chimică habitacul	buc	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.53	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.54	Lucrări de electrică	oră	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.55	Parbriz inclusiv schimb	buc	1	1550,00	1860	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.56	Stergător de parbriz- înlocuire	set	1	13,33	16	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.57	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.58	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	51,66	62	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.59	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.60	Filtru de polen - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.61	Vopsire bară de protecție față	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.62	Vopsire capotă	buc	1	2416,66	2900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.63	Polișare caroserie	buc	1	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.64	Polișare faruri	buc	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

13.65	Flanșă amortizor față	buc	1	163,33	196	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.66	Flanșă amortizor spate	buc	1	163,33	196	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.67	Amortizor față	buc	1	1246,66	1496	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.68	Arc elicoidal fata	set	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.69	Arc elicoidal spate	set	1	1233,33	1480	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.70	Amortizor spate	buc	1	391,66	470	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.71	Bucșa stabilizator față	buc	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.72	Bucșă braț față (din față)	buc	1	92,50	111	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.73	Bucșă braț față (din spate)	buc	1	110,83	133	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.74	Cap bară	buc	1	241,66	290	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.75	Tijă direcție	buc	1	254,16	305	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.76	Plăcuțe de frână față	set	1	582,50	699	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.77	Plăcuțe de frână spate	set	1	402,50	483	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.78	Agent frigorific	buc	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.79	Ulei pentru conditioner	lit	1	341,66	410	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.80	Ulei transmisie DSG	lit	1	645,00	774	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.81	Filtru ulei cutie DSG	buc	1	245,83	295	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.82	Garnitură chiulasă	buc	1	541,66	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.83	Garnitură capac chiulasă	buc	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.84	Garnitură baie de ulei	buc	1	81,66	98	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.85	Pompa de apă	buc	1	493,33	592	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.86	Pompa servodirecție	buc	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.87	Bujii incandescente	buc	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.88	Planetară exterioară	buc	1	558,33	670	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.89	Planetară interioară	buc	1	1791,66	2150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.90	Semiaxă cutie dreapta	buc	1	3208,33	3850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.91	Rulment ax planetară	buc	1	721,66	866	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.92	Ax planetar spre roata dreaptă	buc	1	2333,33	2800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.93	Burduf planetară exterioară	buc	1	309,16	371	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.94	Burduf planetară interioară	buc	1	453,33	544	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.95	Termostat	buc	1	126,66	152	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.96	Radiator sistem racire	buc	1	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.97	Radiator AC	buc	1	10083,33	12100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.98	Compresor AC	buc	1	10416,66	12500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.99	Senzor arbore cotit	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.100	Senzor arbore cu came	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.101	Senzor temperatura motor	buc	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.102	Discuri de frână față	buc	1	695,83	835	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.103	Discuri de frână spate	buc	1	455,83	547	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.104	Cablu frână de mână	buc	1	104,16	125	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.105	Rulment fuzetă față	buc	1	967,50	1161	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.106	Rulment fuzetă spate	buc	1	967,50	1161	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.107	Curea generator	buc	1	175,00	210	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.108	Set de distribuție	set	1	2208,33	2650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.109	Volant	buc	1	7463,33	8956	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.110	Rolă curea generator	buc	1	595,83	715	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.111	Tijă bara stabilizator față	buc	1	164,16	197	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.112	Rotulă braț față	buc	1	230,00	276	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.113	Amortizor portbagaj	buc	1	396,66	476	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.114	Stergător de parbriz	buc	1	241,66	290	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.115	Surub roata	buc	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.116	Filtru de ulei	buc	1	73,33	88	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.117	Filtru de aer	buc	1	125,83	151	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

3430000-0

13.118	Filtrul de combustibil	buc	1	574,16	689	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
13.119	Filtru de polen	buc	1	189,16	227	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
<b>Total</b>				<b>85 080,83</b>	<b>102 097</b>	

#### 14. Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile VW Touareg, anul producerii 2011 și 2017, capacitatea motorului - 2967 cm

5012100-4	14.1	Amortizor față - demontare/montare	buc	1	383,33	460	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.2	Amortizor spate - demontare/montare	buc	1	575,00	690	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.3	Adaptarea suspensiei	buc	1	383,33	460	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.4	Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	115,00	138	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.5	Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	115,00	138	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.6	Curățare magistrală EGR	buc	1	383,33	460	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.7	Curățare filtru particule	buc	1	383,33	460	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.8	Diagnosticare suspensie	buc	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.9	Diagnosticare computerizată	buc	1	383,33	460	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.10	Pompa înaltă presiune - înlocuirea	buc	1	383,33	460	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.11	Turbina - demontare/montare	buc	1	1916,66	2300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.12	Turbina - verificare la stand	buc	1	383,33	460	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.13	Turbina - reparație	buc	1	1916,66	2300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.14	Bara protecție față- demontare/montare	buc	1	460,00	552	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.15	Motor- demontare/montare	buc	1	5750,00	6900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.16	Cutie de viteze- demontare/montare	buc	1	1916,66	2300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.17	Reparație cutie automată	buc	1	4166,66	5000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.18	Chiuloasă- demontare/montare	buc	1	5750,00	6900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.19	Chiuloasă reparație capitală	buc	1	5750,00	6900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.20	Reparație capitală motor	buc	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.21	Verificare injector combustibil	buc	1	383,33	460	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.22	Adaptare injectoare combustibil	buc	1	383,33	460	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.23	Reparație încălzire autonomă	buc	1	383,33	460	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.24	Curățare magistrală aer condiționat	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.25	Injectoare - demontare/montare	buc	1	575,00	690	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.26	Curea pompa de înaltă presiune - înlocuire	buc	1	115,00	138	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.27	Bucșe stabilizator față - înlocuire	buc	1	230,00	276	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.28	Bucșe stabilizator spate - înlocuire	buc	1	230,00	276	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.29	Bucșa braț față superior - înlocuire	buc	1	115,00	138	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.30	Bucșa braț față inferior - înlocuire	buc	1	115,00	138	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.31	Braț spate superior față - înlocuire	buc	1	383,33	460	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.32	Braț spate superior spate - înlocuire	buc	1	383,33	460	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.33	Bucșă braț spate inferior partea din spate - înlocuire	buc	1	115,00	138	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.34	Bucșă braț spate inferior partea din față - înlocuire	buc	1	115,00	138	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.35	Braț inferior față - demontare/montare	buc	1	460,00	552	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.36	Braț superior față - demontare/montare	buc	1	460,00	552	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.37	Caseta directie - demontare/montare	buc	1	958,33	1150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.38	Caseta directie -reparație	buc	1	3166,66	3800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.39	Tapițarie scaun șofer piele- reparație	buc	1	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.40	Cap bară - înlocuire	buc	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.41	Tijă de direcție - înlocuire	buc	1	268,33	322	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.42	Reglare unghiuri roți	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.43	Compresor AC - demontare/montare	buc	1	383,33	460	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.44	Generator - demontare/montare	buc	1	383,33	460	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.45	Generator - reparație	buc	1	2500,00	3000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
	14.46	Demaror - demontare/montare	buc	1	383,33	460	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.47	Element flexibil țavă eșapament- înlocuire	buc	1	383,33	460	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
14.48	Demaror - reparație	buc	1	2666,66	3200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
14.49	Curea generator - înlocuire	buc	1	230,00	276	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
14.50	Rola curea generator - înlocuire	buc	1	230,00	276	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
14.51	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	460,00	552	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
14.52	Rulment puntea spate - înlocuire	buc	1	460,00	552	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
14.53	Burdof planetara exterioara față - înlocuire	buc	1	230,00	276	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
14.54	Burdof planetara interioară față - înlocuire	buc	1	230,00	276	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
14.55	Burdof planetara exterioara spate - înlocuire	buc	1	230,00	276	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
14.56	Burdof planetara interioară spate - înlocuire	buc	1	230,00	276	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
14.57	Burdof casetă de direcție - înlocuire	buc	1	230,00	276	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
14.58	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	230,00	276	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
14.59	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	230,00	276	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
14.60	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	230,00	276	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
14.61	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	230,00	276	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	
14.62	Saboți frâna de mână - înlocuire	buc	1	306,66	368	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	

14.63	Reglare faruri	buc	1	76,66	92	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.64	Condiționar - încărcare	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.65	Curațare chimică habitacul	buc	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.66	Lucrări de lăcătușărie	buc	1	383,33	460	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.67	Lucrări de electrică	buc	1	383,33	460	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.68	Parbriz inclusiv schimb	buc	1	10158,33	12190	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.69	Stergătoare de parbriz	set	1	76,66	92	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.70	Ulei cutie automat- înlocuire	buc	1	383,33	460	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.71	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.72	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	76,66	92	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.73	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	115,00	138	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.74	Filtru de polen - înlocuire	buc	1	115,00	138	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.75	Vopsire bara de protecție față	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.76	Vopsire bara de protecție față	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.77	Vopsire capotă	buc	1	2416,66	2900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.78	Vopsire oglinzi retrovizoare	buc	1	616,66	740	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.79	Vopsire stîlp parbriz față	buc	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.80	Polișare totală caroserie	buc	1	3333,33	4000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.81	Vopsire portieră față stînga	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.82	Vopsire portieră față dreapta	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.83	Vopsire portieră spate stînga	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.84	Vopsire portieră spate dreapta	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.85	Vopsire aripa față stînga	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.86	Vopsire aripa față dreapta	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.87	Vopsire aripa spate stînga	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.88	Vopsire aripa spate dreapta	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.89	Vopsire haion	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.90	Vopsire prag lateral stînga	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.91	Vopsire prag lateral dreapta	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.92	Curea pompă de înaltă presiune	buc	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.93	Rolă ghidaj curea pompă de înaltă presiune	buc	1	341,66	410	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.94	Rolă tensiune curea pompă de înaltă presiune	buc	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.95	Garnitură capac culbutori	buc	1	287,50	345	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.96	Garnitură bloc motor	buc	1	687,50	825	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.97	Culbutor supapă	buc	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.98	Garnitură admisie	buc	1	354,16	425	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.99	Garnitură pompa apă	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.100	Set surub chiuloasă	buc	1	716,66	860	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.101	Bujii incandescente	buc	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.102	Încălzire autonomă (WEBASTO)	buc	1	20833,33	25000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.103	Pompă de înaltă presiune	buc	1	21583,33	25900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.104	Pompă servodirecție	buc	1	2412,50	2895	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.105	Injector combustibil	buc	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.106	Kit admisie galerie	set	1	3750,00	4500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.107	Inel etanșare arbore cotit față	buc	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.108	Inel etanșare arbore cotit spate	buc	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.109	Senzor presiune pneu	buc	1	525,00	630	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.110	Senzor ABS	buc	1	141,66	170	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.111	Lacăt pornire motor	buc	1	3750,00	4500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.112	Far anticeață	buc	1	1041,66	1250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.113	Motorăș electromagnetice a frînei de mîna drept	buc	1	6254,16	7505	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.114	Motorăș electromagnetice a frînei de mîna stîng	buc	1	6254,16	7505	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.115	Amortizor pneumatic față	buc	1	30795,00	36954	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.116	Amortizor pneumatic spate	buc	1	30795,00	36954	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.117	Rulment fuzetă față	buc	1	971,66	1166	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.118	Rulment puntea spate	buc	1	1760,83	2113	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.119	Element flexibil țavă eșapament	buc	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.120	Planetary exterioră puntea față	buc	1	2000,00	2400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.121	Planetary interioră puntea față	buc	1	854,16	1025	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.122	Planetary exterioră puntea spate	buc	1	2000,00	2400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.123	Planetary interioră puntea spate	buc	1	2462,50	2955	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.124	Burdof planetary exterioră puntea față	buc	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.125	Burdof planetary interioră puntea față	buc	1	541,66	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.126	Burdof planetary exterioră puntea spate	buc	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.127	Burdof planetary interioră puntea spate	buc	1	575,00	690	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.128	Clipse molding ornament arca	set	1	70,83	85	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.129	Ornament arca fata	buc	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

14.130	Ornament arca spate	buc	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.131	Burduf casetă de direcție	buc	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.132	Agent frigorific	buc	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.133	Ulei pentru condiționer	lit	1	341,66	410	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.134	Ulei caseta directie	lit	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.135	Furtun interculer 7P0145737	buc	1	600,00	720	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.136	Actuator tubosluflantă	buc	1	1833,33	2200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.137	Senzor filtru particule	buc	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.138	Tijă direcție	buc	1	429,16	515	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.139	Plăcuțe de frână față (original)	set	1	5291,66	6350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.140	Plăcuțe de frână spate (original)	set	1	3019,16	3623	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.141	Kit reparație suport plăcuțe frână față	set	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.142	Saboți frână de mână	buc	1	645,83	775	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.143	Senzor uzare plăcuțe frână față	buc	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.144	Senzor uzare plăcuțe frână spate	buc	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.145	Senzor presiune/ nivel ulei	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.146	Senzor temperatura gaze	buc	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.147	Senzor arbore cotit	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.148	Senzor arbore cu came	buc	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.149	Senzor temperatura motor	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.150	Inel arbore cotit față	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.151	Inel arbore cotit spate	buc	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.152	Inel etanșare cutie de viteze	buc	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.153	Cap bară	buc	1	303,33	364	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.154	Tijă de direcție	buc	1	429,16	515	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.155	Tijă stabilizator față	buc	1	525,00	630	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.156	Tijă stabilizator spate	buc	1	214,16	257	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.157	Radiator sistem de răcire	buc	1	3000,00	3600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.158	Radiator AC	buc	1	1883,33	2260	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.159	Compresor AC	buc	1	10416,66	12500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.160	Radiator încălzire interior	buc	1	800,00	960	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.161	Radiator încălzire interior bancheta spate	buc	1	1041,66	1250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.162	Radiator interculer	buc	1	5716,66	6860	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.163	Radiator ulei (în ansamblu)	buc	1	2150,00	2580	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.164	Supapă presiune agent frigorific	buc	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.165	Pompă ajutoare sist. Răcire	buc	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.166	Pompă apă	buc	1	975,00	1170	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.167	Curea generator	buc	1	383,33	460	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.168	Rolă ghidaj cureagenerator	buc	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.169	Fulie generator	buc	1	1166,66	1400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.170	Bujie incandescentă	buc	1	211,66	254	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.171	Siguranță Maxi 32V 40A	buc	1	60,00	72	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.172	Rolă curea generator	buc	1	966,66	1160	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.173	Bucsa casetă de directie	buc	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.174	Mîner deschidere capotă	buc	1	1041,66	1250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.175	Braț față dreapta superior	buc	1	1208,33	1450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.176	Braț față stînga superior	buc	1	1208,33	1450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.177	Braț față dreapta inferior	buc	1	4193,33	5032	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.178	Braț față stînga inferior	buc	1	4193,33	5032	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.179	Bucșa braț față din față	buc	1	314,16	377	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.180	Bucșă braț față din spate	buc	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.181	Braț spate superior față	buc	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.182	Braț spate superior spate	buc	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.183	Braț spate inferior partea din spate	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.184	Bucșă braț spate inferior partea din spate	buc	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.185	Braț spate inferior partea din față	buc	1	3500,00	4200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.186	Bucșă braț spate inferior partea din față	buc	1	204,16	245	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.187	Braț spate stînga de reglare a unghiilor roților	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.188	Braț spate drept de reglare a unghiilor roților	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.189	Bucșa cadru jug motor	buc	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.190	Bucșă cadru puntea spate	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.191	Bucșe stabilizator față (original)	set	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.192	Bucșe stabilizator spate (original)	set	1	304,16	365	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.193	Discuri de frână față (original)	set	1	7166,66	8600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.194	Discuri de frână spate (original)	set	1	6000,00	7200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.195	Cilindru frînă principal	buc	1	1345,83	1615	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.196	Ulei cutie G055540A2	lit	1	591,66	710	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.197	Filtru cutie	buc	1	975,00	1170	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

3430000-0

14.198	Ulei pentru caseta direcție	lit	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.199	Surub roată	buc	1	55,83	67	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.200	Amortizor capotă	buc	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.201	Amortizor portbagaj (original)	buc	1	10083,33	12100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.202	Lacăt portbagaj	buc	1	8166,66	9800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.203	Stergător de parbriz	buc	1	1041,66	1250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.204	Surub roată	buc	1	55,83	67	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.205	Ulei transmisie diferențial	lit	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.206	Filtru de ulei	buc	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.207	Filtru de aer	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.208	Filtrul de combustibil	buc	1	516,66	620	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
14.209	Filtru de polen	buc	1	227,50	273	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
				<b>Total</b>	<b>349 628,33</b>	<b>419 554</b>

**15. Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Chevrolet Cruze, anul producerii 2011, capacitatea motorului - 1598 cm**

15.1	Amortizor față - înlocuire	buc	1	256,66	308	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.2	Amortizor spate - înlocuire	buc	1	128,33	154	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.3	Plăcuțe frână față - înlocuire	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.4	Plăcuțe frână spate - înlocuire	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.5	Braț suspensie - demontare/montare	buc	1	256,66	308	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.6	Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	641,66	770	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.7	Cutie de viteze- demontare/montare	buc	1	1411,66	1694	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.8	Cutie de viteze- reparație	buc	1	1411,66	1694	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.9	Reglare unghiuri roți	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.10	Suport motor - înlocuire	buc	1	256,66	308	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.11	Ulei cutie - înlocuire	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.12	Burduf planetară exterioară - înlocuire	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.13	Burduf planetară interioară - înlocuire	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.14	Planetară exterioară - înlocuire	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.15	Planetară interioară - înlocuire	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.16	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	308,33	370	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.17	Rulment puntea spate - înlocuire	buc	1	308,33	370	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.18	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	231,66	278	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.19	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.20	Discuri frână spate - înlocuire	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.21	Demaror - demontare/montare	buc	1	256,66	308	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.22	Demaror - reparație	buc	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.23	Generator - demontare/montare	buc	1	256,66	308	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.24	Generator - reparație	buc	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.25	Set ambreaj- înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.26	Set garnituri radiator ulei- înlocuire	buc	1	51,66	62	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.27	Furtun frână - înlocuire	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.28	Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.29	Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.30	Disc ambreiaj - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.31	Semering culisă - înlocuire	buc	1	51,66	62	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.32	Semering planetară - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.33	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	1540,00	1848	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.34	Garnitură chiulasă - înlocuire	buc	1	128,33	154	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.35	Garnitură capac chiulasă - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.36	Garnitură baie ulei - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.37	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	256,66	308	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.38	Curea distribuție - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.39	Curea generator - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.40	Bucșă bară stabilizator față - înlocuire	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.41	Bucșă bară stabilizator spate - înlocuire	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.42	Tijă bară stabilizator față - înlocuire	buc	1	64,16	77	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.43	Tijă bară stabilizator spate - înlocuire	buc	1	64,16	77	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.44	Rotulă braț față - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.45	Termostat - înlocuire	buc	1	231,66	278	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.46	Lucrări de electrică	oră	1	256,66	308	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.47	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	256,66	308	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.48	Sonda lambda I- înlocuire	buc	1	256,66	308	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.49	Sonda lambda II- înlocuire	buc	1	256,66	308	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.50	Suport motor dreapta- înlocuire	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.51	Suport motor stânga- înlocuire	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.52	Suport motor spate- înlocuire	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

5012100-4

15.53	Curațare chimică habitacul	buc	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.54	Condiționar - diagnosticare	buc	1	256,66	308	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.55	Condiționar - încărcare	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.56	Reglare faruri	buc	1	51,66	62	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.57	Parbriz inclusiv schimb	buc	1	2041,66	2450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.58	Stergătoare de parbriz-înlocuire	set	1	51,66	62	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.59	Înlocuire filtru de ulei	buc	1	13,33	16	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.60	Înlocuire filtru de aer	buc	1	51,66	62	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.61	Înlocuire filtru de combustibil	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.62	Înlocuire filtru de polen	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.63	Amortizator față	buc	1	1375,83	1651	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.64	Amortizator spate	buc	1	865,00	1038	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.65	Arc elicoidal fata	buc	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.66	Arc elicoidal spate	buc	1	344,16	413	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.67	Bucșe stabilizator față	buc	1	88,33	106	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.68	Bucșă stabilizator spate	buc	1	140,00	168	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.69	Bucșă braț față (partea din față)	buc	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.70	Bucșă braț față (partea din spate)	buc	1	541,66	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.71	Bucșă puntea spate	buc	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.72	Bujii	buc	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.73	Bobină de inducție	buc	1	1370,83	1645	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.74	Tijă bară stabilizator față	buc	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.75	Tijă bară stabilizator spate	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.76	Cap bară	buc	1	251,66	302	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.77	Tijă direcție	buc	1	241,66	290	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.78	Regulator ax cu came admisie	buc	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.79	Regulator ax cu came emisie	buc	1	766,66	920	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.80	Supapă ax cu came distribuție	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.81	Suport motor dreapta	buc	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.82	Suport motor stânga	buc	1	516,66	620	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.83	Suport motor spate	buc	1	623,33	748	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.84	Burduf casetă de direcție	buc	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.85	Burduf planetară exterioară	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.86	Burduf planetară interioară	buc	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.87	Planetară exterioară	buc	1	1350,00	1620	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.88	Planetară interioară	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.89	Pompa de apă	buc	1	641,66	770	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.90	Set distribuție	buc	1	1504,16	1805	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.91	Discuri de frână față	buc	1	1566,66	1880	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.92	Discuri frână spate	buc	1	956,66	1148	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.93	Cablu frână de mână	buc	1	533,33	640	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.94	Furtun sistem răcire 95390894	buc	1	733,33	880	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.95	Furtun frână	buc	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.96	Flanșă amortizor față	buc	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.97	Flanșă amortizor spate	buc	1	245,83	295	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.98	Ulei transmisie	buc	1	91,66	110	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.99	Garnitura cutie de viteze	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.100	Set ambreaj	set	1	4195,83	5035	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.101	Disc ambreaj	buc	1	1316,66	1580	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.102	Coș ambreaj	buc	1	1798,33	2158	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.103	Cilindru principal ambreaj	buc	1	346,66	416	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.104	Volant	buc	1	6250,00	7500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.105	Rulment ambreaj	buc	1	1080,83	1297	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.106	Semering culisă	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.107	Semering planetară	buc	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.108	Garnitură chiulasă	buc	1	875,00	1050	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.109	Garnitură capac chiulasă	buc	1	466,66	560	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.110	Radiator ulei	buc	1	968,33	1162	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.111	Garnituri radiator ulei	set	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.112	Radiator sistem de răcire	buc	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.113	Radiator AC	buc	1	3333,33	4000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.114	Compresor AC	buc	1	7083,33	8500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.115	Radiator încălzire interior	buc	1	1338,33	1606	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.116	Set curea distribuție	buc	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.117	Curea generator	buc	1	264,16	317	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.118	Senzor arbore cotit	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.119	Senzor arbore cu came	buc	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

3430000-0

15.120	Senzor temperatura motor	buc	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.121	Inel arbore cotit față	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.122	Inel arbore cotit spate	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.123	Rolă curea generator	buc	1	595,83	715	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.124	Rulment fuzetă față	buc	1	2602,50	3123	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.125	Rulment puntea spate	buc	1	2333,33	2800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.126	Rotulă braț față - înlocuire	buc	1	1712,50	2055	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.127	Arc suspensie față	buc	1	718,33	862	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.128	Arc suspensie spate	buc	1	787,50	945	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.129	Buton deschidere portbagaj	buc	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.130	Termostat	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.131	Sonda lambda I	buc	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.132	Sonda lambda II	buc	1	1375,00	1650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.133	Pompă de combustibil	buc	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.134	Plăcuțe de frână față	buc	1	701,66	842	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.135	Plăcuțe de frână spate	buc	1	383,33	460	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.136	Stergător de parbriz	buc	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.137	Surub roata	buc	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.138	Filtru de ulei	buc	1	88,33	106	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.139	Filtru de aer	buc	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.140	Filtru de combustibil	buc	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
15.141	Filtru de polen	buc	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
				<b>Total</b>	<b>84 347,50</b>	<b>101 217</b>

**16. Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Chevrolet Epica, anul producerii 2010, capacitatea motorului - 1993 cm**

16.1	Înlocuire amortizor față	buc	1	256,66	308	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.2	Înlocuire amortizor spate	buc	1	128,33	154	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.3	Înlocuire plăcuțe frână față	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.4	Înlocuire plăcuțe frână spate	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.5	Braț suspensie - demontare/montare	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.6	Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	641,66	770	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.7	Reglare unghiuri roți	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.8	Suport motor - înlocuire	buc	1	205,83	247	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.9	Burduf planetară exterioară - înlocuire	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.10	Burduf planetară interioară - înlocuire	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.11	Planetară exterioară - înlocuire	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.12	Planetară interioară - înlocuire	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.13	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.14	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.15	Discuri frână spate - înlocuire	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.16	Demaror - demontare/montare	buc	1	256,66	308	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.17	Set ambreiaj - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.18	Demaror - reparație	buc	1	256,66	308	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.19	Generator - demontare/montare	buc	1	256,66	308	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.20	Generator - reparație	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.21	Furtun frână - înlocuire	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.22	Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.23	Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.24	Disc ambreiaj - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.25	Semering culisă - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.26	Semering planetară - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.27	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	1540,00	1848	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.28	Cutie de viteze - reparație	buc	1	1283,33	1540	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.29	Garnitură chiulasă - înlocuire	buc	1	256,66	308	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.30	Garnitură capac chiulasă - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.31	Garnitură baie ulei - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.32	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	308,33	370	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.33	Curea distribuție - înlocuire	buc	1	898,33	1078	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.34	Curea generator - înlocuire	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.35	Bucșă bară stabilizator față - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.36	Bucșă bară stabilizator spate - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.37	Tijă bară stabilizator față - înlocuire	buc	1	64,16	77	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.38	Tijă bară stabilizator spate - înlocuire	buc	1	64,16	77	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.39	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	308,33	370	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.40	Rulment puntea spate - înlocuire	buc	1	308,33	370	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.41	Rotulă braț față - înlocuire	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.42	Termostat - înlocuire	buc	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

50112100-4

16.43	Curațare chimică habitacul	buc	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.44	Lucrări de electrică	oră	1	256,66	308	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.45	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	256,66	308	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.46	Condiționar - diagnosticare	buc	1	256,66	308	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.47	Condiționar - încărcare	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.48	Reglare faruri	buc	1	51,66	62	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.49	Parbriz schimb	buc	1	8341,66	10010	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.50	Stergătoare de parbriz-înlocuire	buc	1	51,66	62	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.51	Înlocuire filtru de ulei	buc	1	13,33	16	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.52	Înlocuire filtru de aer	buc	1	51,66	62	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.53	Înlocuire filtru de combustibil	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.54	Înlocuire filtru de polen	buc	1	77,50	93	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.55	Amortizator față	buc	1	1356,66	1628	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.56	Amortizator spate	buc	1	1116,66	1340	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.57	Cutie de viteze	buc	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.58	Bucșă braț față (partea din față)	buc	1	441,66	530	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.59	Bucșă braț față (partea din spate)	buc	1	256,66	308	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.60	Bucșă puntea spate	buc	1	433,33	520	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.61	Rotulă puntea spate	buc	1	450,00	540	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.62	Tijă stabilizator față	buc	1	341,66	410	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.63	Tijă stabilizator spate	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.64	Bucșe stabilizator față	buc	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.65	Bucșe stabilizator spate	buc	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.66	Cap bară	buc	1	158,33	190	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.67	Tijă direcție	buc	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.68	Bujii	buc	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.69	Bobină de inducție	buc	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.70	Suport motor dreapta	buc	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.71	Suport motor stânga	buc	1	516,66	620	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.72	Suport motor spate	buc	1	623,33	748	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.73	Burdof casetă de direcție	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.74	Burdof planetară exterioară	buc	1	366,66	440	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.75	Burdof planetară interioară	buc	1	387,50	465	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.76	Planetară exterioară	buc	1	1375,00	1650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.77	Planetară interioară	buc	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.78	Pompa de apă	buc	1	711,66	854	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.79	Discuri de frână față	buc	1	925,00	1110	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.80	Discuri frână spate	buc	1	1091,66	1310	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.81	Cablu frână de mână	buc	1	425,00	510	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.82	Furtun frână	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.83	Flanșă amortizor față	buc	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.84	Flanșă amortizor spate	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.85	Set ambreaj	buc	1	1466,66	1760	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.86	Cilindru principal ambreaj	buc	1	1602,50	1923	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.87	Disc ambreaj	buc	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.88	Coș ambreaj	buc	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.89	Rulment ambreaj	buc	1	591,66	710	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.90	Ulei transmisie	lit	1	91,66	110	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.91	Semering culisă	buc	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.92	Semering planetară	buc	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.93	Garnitură chiulasă	buc	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.94	Garnitură capac chiulasă	buc	1	958,33	1150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.95	Garnitură baie ulei	buc	1	483,33	580	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.96	Radiator sistem de răcire	buc	1	2125,00	2550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.97	Radiator AC	buc	1	4529,16	5435	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.98	Compresor AC	buc	1	10291,66	12350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.99	Radiator încălzire interior	buc	1	862,50	1035	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.100	Set curea distribuție	set	1	1106,66	1328	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.101	Curea generator	buc	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.102	Rolă curea generator	buc	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.103	Rulment fuzetă față	buc	1	2833,33	3400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.104	Rulment puntea spate	buc	1	2233,33	2680	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.105	Rotulă braț față - înlocuire	buc	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.106	Arc suspensie față	buc	1	1083,33	1300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.107	Arc suspensie spate	buc	1	791,66	950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.108	Buton deschidere portbagaj	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.109	Termostat	buc	1	264,16	317	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

34300000-0

16.110	Pompă de combustibil	buc	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.111	Plăcuțe de frână față	set	1	393,33	472	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.112	Plăcuțe de frână spate	set	1	304,16	365	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.113	Stergător de parbriz	buc	1	241,66	290	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.114	Filtru de ulei	buc	1	39,16	47	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.115	Filtru de aer	buc	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.116	Filtru de combustibil	buc	1	95,00	114	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
16.117	Filtru de polen	buc	1	236,66	284	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
				<b>Total</b>	<b>75 530,83</b>	<b>90 637</b>

### 17. Piese de schimb pentru automobile Dacia Duster, anul producerii 2014, capacitatea motorului - 1461 cm

17.1	Braț suspensie față - demontare	buc	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.2	Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.3	Cap bară - înlocuire	buc	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.4	Reglare unghiuri roți	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.5	Suport motor dreapta - înlocuire	buc	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.6	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	1350,00	1620	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.7	Cutie de viteze -reparație	buc	1	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.8	Cutie viteze - demontare/montare	buc	1	1350,00	1620	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.9	Cutie viteze - reparație	buc	1	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.10	Suport motor dreapta - înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.11	Suport motor stînga - înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.12	Suport motor spate - înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.13	Diagnosticarea computerizată	buc	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.14	Diagnosticarea suspensiei	buc	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.15	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	270,00	324	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.16	Demaror - demontare/montare	buc	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.17	Demaror - reparație	buc	1	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.18	Generator - demontare/montare	buc	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.19	Generator - reparație	buc	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.20	Set ambreaj- înlocuire	buc	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.21	Set distribuție- înlocuire	buc	1	1050,00	1260	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.22	Cardan- reparație	buc	1	3000,00	3600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.23	Curea generator - înlocuire	buc	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.24	Motor - demontare/montare	buc	1	4500,00	5400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.25	Turbina - demontare/montare	buc	1	1200,00	1440	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.26	Turbina - reparație	buc	1	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.27	Reparație axa cardanica	buc	1	3000,00	3600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.28	Volant - înlocuire	buc	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.29	Pompa de ulei - înlocuire	buc	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.30	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.31	Radiator încălzire interior - înlocuire	buc	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.32	Termostat - înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.33	Amortizor față - înlocuire	buc	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.34	Amortizor spate - înlocuire	buc	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.35	Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.36	Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.37	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.38	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.39	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.40	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.41	Cablu frînă de mină- înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.42	Rotulă braț față - înlocuire	buc	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.43	Bucșă braț față (partea față) - înlocuire	buc	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.44	Bucșă braț față (partea spate) - înlocuire	buc	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.45	Tijă stabilizator față - înlocuire	buc	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.46	Tijă stabilizator spate - înlocuire	buc	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.47	Tijă direcție - înlocuire	buc	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.48	Bucșă stabilizator față - înlocuire	buc	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.49	Bucșă stabilizator spate - înlocuire	buc	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.50	Burduf planetară exterioară - înlocuire	buc	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.51	Burduf planetară interioară - înlocuire	buc	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.52	Planetară exterioară - înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.53	Planetară interioară - înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.54	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	360,00	432	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.55	Rulment fuzetă spate - înlocuire	buc	1	360,00	432	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.56	Far - demontare/montare	buc	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

50112100-4

17.57	Reglare faruri	buc	1	60,00	72	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.58	Condiționer - încărcare	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.59	Curațare chimică habitacul	buc	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.60	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.61	Lucrări de electrică	oră	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.62	Stergătoare de parbriz-înlocuire	buc	1	60,00	72	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.63	Parbriz inclusiv schimb	buc	1	8550,00	10260	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.64	Înlocuire filtru de ulei	buc	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.65	Înlocuire filtru de aer	buc	1	60,00	72	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.66	Înlocuire filtru de combustibil	buc	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.67	Înlocuire filtru de polen	buc	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.68	Vopsire bara de protecție față	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.69	Vopsire bara de protecție spate	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.70	Vopsire capotă	buc	1	2416,66	2900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.71	Vopsire oglinzi retrovizoare	buc	1	616,66	740	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.72	Vopsire stîlp parbriz față	buc	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.73	Polișare totală caroserie	buc	1	3333,33	4000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.74	Vopsire portieră față stînga	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.75	Vopsire portieră față dreapta	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.76	Vopsire portieră spate stînga	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.77	Vopsire portieră spate dreapta	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.78	Vopsire aripa față stînga	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.79	Vopsire aripa față dreapta	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.80	Vopsire aripa spate stînga	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.81	Vopsire aripa spate dreapta	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.82	Vopsire haion	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.83	Vopsire prag lateral stînga	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.84	Vopsire prag lateral dreapta	buc	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.85	Braț suspensie față	buc	1	947,50	1137	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.86	Cap bară	buc	1	220,00	264	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.87	Tijă de direcție	buc	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.88	Pompă presiune înaltă	buc	1	16884,16	20261	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.89	Injector combustibil	buc	1	6625,83	7951	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.90	Suport motor dreapta	buc	1	2017,50	2421	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.91	Suport motor stînga	buc	1	1330,83	1597	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.92	Suport motor spate	buc	1	932,50	1119	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.93	Pompa de apă	buc	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.94	Termostat	buc	1	1252,50	1503	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.95	Supapă presiune combustibil	buc	1	16884,16	20261	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.96	Senzor arbore cotit	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.97	Senzor arbore cu came	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.98	Senzor temperatura motor	buc	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.99	Inel arbore cotit față	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.100	Inel arbore cotit spate	buc	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.101	Curea generator	buc	1	141,66	170	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.102	Fulie generator	buc	1	791,66	950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.103	Bujie incandescentă	buc	1	258,33	310	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.104	Relev incandescentă	buc	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.105	Semnalizator de direcție cu claxon	buc	1	1349,16	1619	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.106	Set lacat pornire motor	buc	1	1833,33	2200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.107	Set de distribuție	set	1	1010,83	1213	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.108	Ulei transmisie	lit	1	91,66	110	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.109	Set ambreaj	buc	1	1875,00	2250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.110	Rulment ambreaj	buc	1	1041,66	1250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.111	Volant	buc	1	1833,33	2200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.112	Cruce cardanică	buc	1	5995,83	7195	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.113	Semicuzineți	buc	1	463,33	556	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.114	Garnitură chiulasă	buc	1	464,16	557	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.115	Garnitură capac chiulasă	buc	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.116	Garnitură baie de ulei	buc	1	516,66	620	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.117	Pompa de ulei	buc	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.118	Radiator sistem de răcire	buc	1	1029,16	1235	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.119	Radiator AC	buc	1	1758,33	2110	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.120	Compresor AC	buc	1	8750,00	10500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.121	Radiator încălzire interior	buc	1	301,66	362	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.122	Radiator aer condiționat	buc	1	5607,50	6729	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.123	Termostat	buc	1	1252,50	1503	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

34300000-0

17.124	Amortizor față	buc	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.125	Amortizor spate	buc	1	795,00	954	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.126	Arc elicoidal fata	set	1	675,00	810	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.127	Arc elicoidal spate	set	1	612,50	735	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.128	Înel etanșare furtun interculer	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.129	Flanșă amortizor față	buc	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.130	Flanșă amortizor spate	buc	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.131	Discuri de frână față	buc	1	633,33	760	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.132	Discuri de frână spate	buc	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.133	Cablu frână de mână	buc	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.134	Plăcuțe de frână față	set	1	531,66	638	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.135	Plăcuțe de frână spate	set	1	472,50	567	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.136	Rotulă braț față	buc	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.137	Bucșă braț față	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.138	Tijă stabilizator față	buc	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.139	Tijă stabilizator spate	buc	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.140	Bucșă stabilizator față	buc	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.141	Bucșă stabilizator spate	buc	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.142	Burduf planetară exterioară	buc	1	241,66	290	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.143	Burduf planetară interioară	buc	1	258,33	310	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.144	Planetară exterioară	buc	1	916,66	1100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.145	Planetară interioară	buc	1	2000,00	2400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.146	Rulment fuzetă față	buc	1	438,33	526	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.147	Rulment fuzetă spate	buc	1	365,00	438	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.148	Amortizor capotă	buc	1	985,00	1182	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.149	Amortizor portbagaj	buc	1	904,16	1085	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.150	Stergător de parbriz	buc	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.151	Surub roată	buc	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.152	Filtru de ulei	buc	1	87,50	105	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.153	Filtru de aer	buc	1	102,50	123	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.154	Filtru de combustibil	buc	1	437,50	525	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
17.155	Filtru de polen	buc	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
				<b>Total</b>	<b>175 623,33</b>	<b>210 748</b>

### 18. Piese de schimb pentru automobile Dacia Lodgy, anul producerii 2016, capacitatea motorului - 1461 cm

18.1	Braț suspensie față - demontare/montare	buc	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.2	Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.3	Cap bară - înlocuire	buc	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.4	Reglare unghiuri roți	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.5	Suport motor dreapta - înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.6	Suport motor stînga - înlocuire	buc	1	1800,00	2160	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.7	Suport motor spate - înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.8	Diagnosticarea computerizată	buc	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.9	Diagnosticarea suspensiei	buc	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.10	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.11	Demaror - demontare/montare	buc	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.12	Demaror - reparație	buc	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.13	Generator - demontare/montare	buc	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.14	Generator - reparație	buc	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.15	Set ambreaj- înlocuire	buc	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.16	Curea generator - înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.17	Curea de distribuție - înlocuire	buc	1	1050,00	1260	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.18	Motor - demontare/montare	buc	1	30000,00	36000	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.19	Turbina - demontare/montare	buc	1	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.20	Turbina - reparație	buc	1	5416,66	6500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.21	Furtun frână - înlocuire	buc	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.22	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.23	Set ambreiaj - înlocuire	buc	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.24	Volant - înlocuire	buc	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.25	Semicuzineți - înlocuire	buc	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.26	Pompa de ulei - înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.27	Garnitură chiulasă - înlocuire	buc	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.28	Garnitură capac chiulasă - înlocuire	buc	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.29	Garnitură baie de ulei - înlocuire	buc	1	360,00	432	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.30	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.31	Radiator încălzire interior - înlocuire	buc	1	450,00	540	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.32	Termostat - înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

18.33	5011210	Amortizor față - înlocuire	buc	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.34		Amortizor spate - înlocuire	buc	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.35		Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.36		Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.37		Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.38		Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.39		Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.40		Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.41		Rotulă braț față - înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.42		Bucșă braț față (partea față) - înlocuire	buc	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.43		Bucșă braț față (partea spate) - înlocuire	buc	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.44		Tijă stabilizator față - înlocuire	buc	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.45		Tijă stabilizator spate - înlocuire	buc	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.46		Bucșă stabilizator față - înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.47		Bucșă stabilizator spate - înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.48		Burduf planetară exterioară - înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.49		Burduf planetară interioară - înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.50		Planetară exterioară - înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.51		Planetară interioară - înlocuire	buc	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.52		Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	360,00	432	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.53		Rulment fuzetă spate - înlocuire	buc	1	360,00	432	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.54		Far - demontare/montare	buc	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.55		Reglare faruri	buc	1	60,00	72	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.56		Condiționar - diagnosticare	buc	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.57		Condiționar - încărcare	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.58		Curațare chimică habitacul	buc	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.59		Lucrări de lăcătușărie	oră	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.60		Lucrări de electrică	oră	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.61		Parbriz inclusiv schimb	buc	1	1833,33	2200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.62		Stergătoare de parbriz-înlocuire	buc	1	60,00	72	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.63		Înlocuire filtru de ulei	buc	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.64		Înlocuire filtru de aer	buc	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.65		Înlocuire filtru de combustibil	buc	1	105,00	126	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.66		Înlocuire filtru de polen	buc	1	105,00	126	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.67		Braț suspensie față	buc	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.68		Cap bară	buc	1	227,50	273	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.69		Tijă de direcție	buc	1	185,83	223	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.70		Suport motor dreapta	buc	1	433,33	520	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.71		Suport motor stînga	buc	1	1931,66	2318	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.72		Suport motor spate	buc	1	591,66	710	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.73		Pompa de apă	buc	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.74		Curea generator	buc	1	141,66	170	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.75		Pompa lichid parbriz	buc	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.76		Curea de distribuție	buc	1	565,00	678	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.77		Semnalizator de direcție+claxon	buc	1	1347,50	1617	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.78		Senzor regenerare filtru particule	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.79		Senzor arbore cotit	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.80		Senzor arbore cu came	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.81		Senzor temperatura motor	buc	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.82		Inel arbore cotit față	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.83		Inel arbore cotit spate	buc	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.84		Furtun frînă	buc	1	641,66	770	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.85		Set distribuție	set	1	1241,66	1490	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.86		Set ambreaj	set	1	4299,16	5159	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.87		Rulment ambreaj	buc	1	1850,00	2220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.88		Volant	buc	1	7521,66	9026	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.89		Semicuzineți	buc	1	463,33	556	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.90		Garnitură chiulasă	buc	1	464,16	557	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.91		Garnitură capac chiulasă	buc	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.92		Garnitură baie de ulei	buc	1	516,66	620	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.93		Pompa de ulei	buc	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.94		Radiator sistem de răcire	buc	1	1029,16	1235	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.95	1430000-0	Radiator AC	buc	1	1145,83	1375	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.96		Radiator încălzire interior	buc	1	600,00	720	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.97		Termostat	buc	1	2020,00	2424	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.98		Amortizor față	buc	1	1421,66	1706	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.99		Amortizor spate	buc	1	718,33	862	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

18.100	Flanșă amortizor față	buc	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.101	Flanșă amortizor spate	buc	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.102	Discuri de frână față	buc	1	1146,66	1376	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.103	Discuri de frână spate	buc	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.104	Cablu frână de mână	buc	1	347,50	417	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.105	Plăcuțe de frână față	set	1	366,66	440	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.106	Plăcuțe de frână spate	set	1	369,16	443	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.107	Rotulă braț față	buc	1	383,33	460	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.108	Bucșă braț față (partea față)	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.109	Bucșă braț față (partea spate)	buc	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.110	Tijă stabilizator față	buc	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.111	Tijă stabilizator spate	buc	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.112	Bucșă stabilizator față	buc	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.113	Bucșă stabilizator spate	buc	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.114	Burduf planetară exterioară	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.115	Burduf planetară interioară	buc	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.116	Planetară exterioară	buc	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.117	Planetară interioară	buc	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.118	Rulment fuzetă față	buc	1	701,66	842	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.119	Rulment fuzetă spate	buc	1	388,33	466	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.120	Amortizor capotă	buc	1	283,33	340	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.121	Amortizor portbagaj	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.122	Stergător de parbriz	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.123	Surub roata	buc	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.124	Filtru de ulei	buc	1	120,83	145	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.125	Filtru de aer	buc	1	103,33	124	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.126	Filtru de combustibil (cartuș)	buc	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.127	Filtru de combustibil (în ansamblu)	buc	1	566,66	680	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
18.128	Filtru de polen	buc	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
				<b>Total</b>	<b>98 157,50</b>	<b>117 789</b>

**19. Piese de schimb pentru automobile Toyota Highlander, anul producerii 2014, capacitatea motorului - 3456cm**

19.1	Amortizor față-înlocuire	buc	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.2	Amortizor spate-înlocuire	buc	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.3	Flanșă amortizor față-înlocuire	buc	1	78,33	94	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.4	Flanșă amortizor spate-înlocuire	buc	1	78,33	94	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.5	Discuri de frână față-înlocuire	buc	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.6	Discuri de frână spate-înlocuire	buc	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.7	Plăcuțe de frână față-înlocuire	buc	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.8	Plăcuțe de frână spate-înlocuire	buc	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.9	Set distribuție-înlocuire	buc	1	1560,00	1872	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.10	Rotulă braț față-înlocuire	buc	1	78,33	94	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.11	Bucșă braț față (partea față)-înlocuire	buc	1	78,33	94	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.12	Bucșă braț față (partea spate)-înlocuire	buc	1	78,33	94	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.13	Tijă stabilizator față-înlocuire	buc	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.14	Tijă stabilizator spate-înlocuire	buc	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.15	Bucșă stabilizator față-înlocuire	buc	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.16	Bucșă stabilizator spate-înlocuire	buc	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.17	Burduf planetară exterioară-înlocuire	buc	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.18	Burduf planetară interioară-înlocuire	buc	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.19	Planetară exterioară-înlocuire	buc	1	234,16	281	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.20	Planetară interioară-înlocuire	buc	1	234,16	281	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.21	Rulment fuzetă față-înlocuire	buc	1	312,50	375	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.22	Rulment fuzetă spate-înlocuire	buc	1	312,50	375	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.23	Amortizor capotă-înlocuire	buc	1	78,33	94	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.24	Amortizor portbagaj-înlocuire	buc	1	52,50	63	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.25	Curea generator-înlocuire	buc	1	78,33	94	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.26	Rolă ghidaj curea generator-înlocuire	buc	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.27	Întinzător curea generator-înlocuire	buc	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.28	Rola întinzător curea-înlocuire	buc	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.29	Fulie generator-înlocuire	buc	1	52,50	63	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.30	Stergătoare de parbriz-înlocuire	set	1	52,50	63	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.31	Curațare chimică habitacul	buc	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.32	Filtru de ulei-înlocuire	buc	1	13,33	16	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.33	Filtru de aer-înlocuire	buc	1	52,50	63	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.34	Filtru de combustibil-înlocuire	buc	1	78,33	94	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.35	Filtru de polen-înlocuire	buc	1	78,33	94	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

19.36	Amortizor față	buc	1	1266,66	1520	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.37	Amortizor spate	buc	1	816,66	980	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.38	Flanșă amortizor față	buc	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.39	Flanșă amortizor spate	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.40	Discuri de frână față	buc	1	741,66	890	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.41	Discuri de frână spate	buc	1	825,00	990	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.42	Plăcuțe de frână față	set	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.43	Plăcuțe de frână spate	set	1	466,66	560	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.44	Set distribuție	set	1	2150,00	2580	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.45	Rotulă braț față	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.46	Bucșă braț față (partea față)	buc	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.47	Bucșă braț față (partea spate)	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.48	Tijă stabilizator față	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.49	Tijă stabilizator spate	buc	1	245,83	295	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.50	Bucșă stabilizator față	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.51	Bucșă stabilizator spate	buc	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.52	Burduf planetară exterioară	buc	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.53	Burduf planetară interioară	buc	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.54	Rulment fuzetă față	buc	1	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.55	Rulment fuzetă spate	buc	1	1625,00	1950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.56	Amortizor capotă	buc	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.57	Amortizor portbagaj	buc	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.58	Curea generator	buc	1	239,16	287	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.59	Rolă ghidaj curea generator	buc	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.60	Fulie generator	buc	1	1337,50	1605	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.61	Rola întinzător curea	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.62	Fulie generator	buc	1	791,66	950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.63	Stergător de parbriz	buc	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.64	Surub roata	buc	1	81,66	98	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.65	Filtru de ulei	buc	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.66	Filtru de aer	buc	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.67	Filtru de combustibil	buc	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
19.68	Filtru de polen	buc	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
				<b>Total</b>	<b>26195,83</b>	<b>31435,00</b>

34300000-0

**20. Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Mercedes S500L, anul producerii 2012, capacitatea motorului - 4663**

20.1	Ulei pentru motor	buc	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.2	Filtru de ulei	buc	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.3	Filtru de aer	buc	1	344,16	413	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.4	Filtru combustibil	buc	1	541,66	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.5	Filtru polen	buc	1	308,33	370	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.6	Lichid de frâna	buc	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.7	Lichid de racire	buc	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.8	Plăcuțe frână față	buc	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.9	Plăcuțe frâna spate	buc	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.10	Senzori uzura plăcuțe frâna față	buc	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.11	Senzori uzura plăcuțe frâna spate	buc	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.12	Senzor arbore cotit	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.13	Senzor arbore cu came	buc	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.14	Senzor temperatura motor	buc	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.15	Inel arbore cotit față	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.16	Inel arbore cotit spate	buc	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.17	Discuri frâna față	buc	1	2416,66	2900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.18	Discuri frâna spate	buc	1	863,33	1036	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.19	Senzor ABS	buc	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.20	Baterie comanda cu cheiue	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.21	Ambreaj hydraulic	buc	1	12750,00	15300	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.22	Braț superior față stînga/dreapta	buc	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.23	Braț inferior curbat stînga/dreapta	buc	1	1208,33	1450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.24	Braț inferior drept stînga/dreapta	buc	1	2666,66	3200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.25	Bucșa brațului inferior curbat	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.26	Bucșa brațului inferior drept	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.27	Bieleta de direcție față	buc	1	1583,33	1900	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.28	Bieleta de direcție spate	buc	1	1599,16	1919	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.29	Stabilizator de direcție față	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.30	Stabilizator de direcție spate	buc	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.31	Cap bara stînga/dreapta	buc	1	616,66	740	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

10-4

20.32	5011210	Rulment fuzeta fața	buc	1	977,50	1173	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.33		Rulment fuzeta spate	buc	1	1958,33	2350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.34		Amortizator fața	buc	1	12958,33	15550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.35		Amortizator spate	buc	1	11000,00	13200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.36		Bucșa suport puntea fața	buc	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.37		Bucșa suport puntea spate	buc	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.38		Braț spate inferior stînga/dreapta	oră	1	1316,66	1580	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.39		Bucsa braț spate inferior spate	oră	1	252,50	303	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.40		Braț spate inferior fața stînga/dreapta	buc	1	2125,00	2550	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.41		Braț spate mijloc stînga/dreapta	set	1	1625,00	1950	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.42		Braț spate superior fața stînga/dreapta	buc	1	2933,33	3520	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.43		Braț spate superior spate stînga/dreapta	buc	1	2583,33	3100	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.44		Burduf planetara exterioara fața	buc	1	541,66	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.45		Burduf planetara exterioara spate	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.46		Bujii	buc	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.47		Bobina de inducție	buc	1	2708,33	3250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.48		Conector pentru bujii	buc	1	6250,00	7500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.49		Pompa de apa	buc	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.50		Filtru cutie de viteze	buc	1	2666,66	3200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.51		Ulei cutie de viteze	lit	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.52		Compresor AC	buc	1	11500,00	13800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.53		Radiator AC	buc	1	6500,00	7800	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.54		Filtru sistem AC	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.55		Termostat	buc	1	372,50	447	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.56		Set lanț de distribuție	buc	1	4541,66	5450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.57		Curea transmisie caneluri	buc	1	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.58		Rola întizator curea transmisie	buc	1	1041,66	1250	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.59		Debitmetru aer	buc	1	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.60		Tub pentru spalarea parbrizului	buc	1	1833,33	2200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.61		Tub pentru farurilor	buc	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.62		Duza parbriz	buc	1	1391,66	1670	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.63		Pompa spalare parbriz	buc	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.64		Pompa spalare farurilor	buc	1	541,66	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

20.65	3430000-0	Deservirea tehnica a motorului si înlocuirea pieselor necesare	buc	1	792,50	951	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.66		Adaptarea suspensie cu calibrare	buc	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.67		Curățare chimică habitacul	buc	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.68		Servicii de înlocuire a ambreajului hydraulic	buc	1	495,00	594	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.69		Servicii de înlocuire a placuțelor de frîna	buc	1	198,33	238	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.70		Servicii de înlocuire a duscurilor frîna	buc	1	198,33	238	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.71		Servicii de înlocuire a senzorului ABS	buc	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.72		Servicii de înlocuire a amortizatorului fața	buc	1	396,66	476	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.73		Servicii de înlocuire a amortizatorului spate	buc	1	396,66	476	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.74		Servicii de înlocuire a brațului superior fața	buc	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.75		Servicii de înlocuire a brațului inferior drept fața	buc	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.76		Servicii de înlocuire a brațului inferior curbat	buc	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.77		Servicii de înlocuire a brațului inferior drept	buc	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.78		Servicii de înlocuire a bușei a brațului inferior drept	buc	1	99,16	119	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.79		Servicii de înlocuire a bușei a brațului inferior curbat	buc	1	99,16	119	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.80		Servicii de înlocuire bieletei de direcție fața	buc	1	231,66	278	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.81		Servicii de înlocuire bieletei de direcție spate	buc	1	231,66	278	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.82		Servicii de înlocuire stabilizator fața	buc	1	198,33	238	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.83		Servicii de înlocuire stabilizator spate	buc	1	198,33	238	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.84		Servicii de înlocuire cap bara	buc	1	231,66	278	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.85		Înlocuire rulment fuzeta fața	buc	1	396,66	476	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.86		Înlocuire rulment fuzeta spate	oră	1	396,66	476	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.87		Servicii înlocuire bucșa suport fața, puntea spate	oră	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.88		Servicii înlocuire bucșa suport spate, puntea spate	buc	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.89		Servicii de înlocuire braț spate inferior spate	set	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.90		Servicii de înlocuire bucșa braț spate inferior spate	buc	1	198,33	238	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.91		Servicii de înlocuire braț spate inferior fața	buc	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.92		Servicii de înlocuire braț spate mijloc	buc	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.93		Servicii de înlocuire braț spate superior spate	buc	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.94		Servicii de înlocuire burduf planetara exterioara fața	buc	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.95		Servicii de înlocuire burduf planetara exterioara spate	buc	1	198,33	238	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.96		Servicii de înlocuire burduf planetara interioara fața	buc	1	198,33	238	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.97	Servicii de înlocuire burduf planetara caseta de direcție	buc	1	198,33	238	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)	

20.98	Diagnosticarea electronica a sistemelor a automobilului	buc	1	198,33	238	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.99	Reparație încălzire scaun șofer	buc	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.100	Reparație încălzire scaun pasager	buc	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.101	Servicii de lacatușarie	buc	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.102	Servicii de diagnosticare	buc	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
20.103	Reglare unghiuri roți	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
				<b>Total</b>	<b>132 593,33</b>	<b>159 112</b>

## 21. Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Mercedes V240D, anul producerii 2018, 2143 cm

21.1	Diagnosticarea suspensiei	buc	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.2	Diagnosticarea computerizată	buc	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.3	Reglare unghiuri roți	buc	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.4	Amortizor față- înlocuire	buc	1	390,00	468	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.5	Amortizor spate - înlocuire	buc	1	390,00	468	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.6	Kit protecție amortizator față- înlocuire	buc	1	97,50	117	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.7	Kit protecție amortizator spate- înlocuire	buc	1	97,50	117	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.8	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	390,00	468	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.9	Rulment fuzetă spate- înlocuire	buc	1	390,00	468	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.10	Bucșă braț față (partea față)- înlocuire	buc	1	97,50	117	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.11	Bucșă braț față (partea spate)- înlocuire	buc	1	97,50	117	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.12	Articulație sferică dreapta- înlocuire	buc	1	162,50	195	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.13	Articulație sferică stînga- înlocuire	buc	1	162,50	195	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.14	Bieletă stabilizator față- înlocuire	buc	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.15	Bieletă stabilizator spate- înlocuire	buc	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.16	Discuri de frînă față- înlocuire	buc	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.17	Discuri de frînă spate- înlocuire	buc	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.18	Plăcuțe de frînă față- înlocuire	set	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.19	Plăcuțe de frînă spate- înlocuire	set	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.20	Filtru de ulei- înlocuire	buc	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.21	Filtru de aer- înlocuire	buc	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.22	Filtrul de combustibil- înlocuire	buc	1	97,50	117	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.23	Filtru de polen- înlocuire	buc	1	97,50	117	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.24	Lucrări de lăcătușarie	oră	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.25	Lucrări de electrică	oră	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

21.26	Amortizor față	buc	1	8625,00	10350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.27	Amortizor spate	buc	1	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.28	Kit protecție amortizator față	buc	1	541,66	650	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.29	Kit protecție amortizator spate	buc	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.30	Rulment fuzetă față	buc	1	2636,66	3164	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.31	Rulment fuzetă spate	buc	1	3208,33	3850	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.32	Braț față	buc	1	2637,50	3165	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.33	Bucșă braț față (partea spate)	buc	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.34	Articulație sferică dreapta	buc	1	383,33	460	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.35	Articulație sferică stînga	buc	1	383,33	460	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.36	Bara stabilizator față (în ansamblu) original	buc	1	508,33	610	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.37	Bara stabilizator spate (în ansamblu) original	buc	1	508,33	610	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.38	Cap bară	buc	1	383,33	460	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.39	Tijă direcție	buc	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.40	Bieletă stabilizator față	buc	1	287,50	345	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.41	Bieletă stabilizator spate	buc	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.42	Discuri de frînă față	buc	1	711,66	854	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.43	Discuri de frînă spate	buc	1	847,50	1017	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.44	Plăcuțe de frînă față	set	1	633,33	760	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.45	Plăcuțe de frînă spate	set	1	529,16	635	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.46	Ulei motor	lit	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.47	Ulei cutie	lit	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.48	Filtru de ulei	buc	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.49	Filtru de aer	buc	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.50	Filtrul de combustibil	buc	1	877,50	1053	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.51	Filtru de polen	buc	1	121,66	146	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
21.52	Ad-Blue	lit	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
				<b>Total</b>	<b>35318,33</b>	<b>42382,00</b>

## 22. Piese de schimb pentru Tractor Foton 454, anul producerii 2014,

22.1	Filtru de ulei	buc	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)
22.2	Filtru de aer	buc	1	591,66	710	Pe parcursul anului 2021 (la solicitare)

