

Specificații tehnice (F4.1)

de la firma AUTOPROGRESIV-SERVICE SRL

Servicii de reparație și întreținere a automobilelor Centrul Național Anticorupție

Cerere a ofertelor de prețuri Nr.21019711

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7

Lotul 10

Servicii de reparație a automobilului DACIA Logan, anul 2015, Benzina 1149 cm, D4FF732F380932, UU14SDEF3353854592

1,	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной	Danemarca	Jr Group			
2,	Schimb al rotelor de întindere. (Замена	Germania	Optimal		Conform anexei F 4.2	
3,	Schimbul curelei mecanizmului de	Germania	Optibelt		Conform anexei F 4.2	
4,	Schimb al pompei de benzină. (Замена	Italia	Hoffer		Conform anexei F 4.2	
5,	Schimb penta motor (Замена подушки	Germania	Automega		Conform anexei F 4.2	
6,	Schimb toba evacuare spate (Замена	Germania	Bosal		Conform anexei F 4.2	
7,	Schimb toba evacuare mijloc (Замена	Germania	Bosal		Conform anexei F 4.2	
8,	Schimb al discurilor. (Замена дисков) 2	Polonia	Denckermann		Conform anexei F 4.2	
9,	Schimb al otgonului de mână. (Замена	Italia	Adriauto		Conform anexei F 4.2	
10,	Schimb al rulmenților din față. (Замена	Germania	Optimal		Conform anexei F 4.2	
11,	Schimb rulmenților din spate. (Замена	Polonia	Denckermann		Conform anexei F 4.2	
12,	Schimb al cazelor (saboți) din față. (Замена	Polonia	Tomex		Conform anexei F 4.2	
13,	Schimb al saboți la roți din spate. (Замена	Germania	Tomex		Conform anexei F 4.2	
14,	Schimb furtun frână (Замена тормозных	Uk	Delphi		Conform anexei F 4.2	
15,	Diagnosticarea la computer.				Conform anexei F 4.2	
16,	Schimb al generatorului. (Замена	poloni	starmax		Conform anexei F 4.2	
17,	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Germania	lauber		Conform anexei F 4.2	
18,	Schimb al releului de aspirație. (Замена	Italia	Magneti Marelli		Conform anexei F 4.2	



19,	Schimb al bendiks. (Замена бендикса)	Italia	Magnei Marelli		Confortn anexei F 4.2	
20,	Schimb al debitmetrului de aer. (Замена				Confortn anexei F 4.2	
21,	Schimb al sondei lampa . (Замена	Italia	Magnei Marelli		Confortn anexei F 4.2	
22,	Schimb bobina de inducție. (Замена	Germany	Automega		Confortn anexei F 4.2	
23,	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Japan	Denso		Confortn anexei F 4.2	
24,	Schimb al mecanismului de direcție.	românia	asam		Confortn anexei F 4.2	
25,	Schimb al servodirecției hidraulice.(Замена	românia	asam		Confortn anexei F 4.2	
26,	Schimb al amortizator față. (Замена	Polonia	Denckermann		Confortn anexei F 4.2	
27,	Schimb al amortizator spate.(Замена	Polonia	Denckermann		Confortn anexei F 4.2	
28,	Schimb al suporturilor cu roțiulă.(Замена	Polonia	Denckermann		Confortn anexei F 4.2	
29,	Schimb al șidului articulațiilor dreapta	Polonia	Denckermann		Confortn anexei F 4.2	
30,	Schimb al șerăului barei direcție.(Замена	Polonia	Denckermann		Confortn anexei F 4.2	
31,	Schimb al lustrilor. (Замена люстр) 1	Germany	Vaico		Confortn anexei F 4.2	
32,	Desacharea și acharea (reglarea)				Confortn anexei F 4.2	
33,	Schimb al țigii de comandă a	Germany	Optimal		Confortn anexei F 4.2	
34,	Schimb al șalemblocurilor din față. (Замена	Uk	Delphi		Confortn anexei F 4.2	
35,	Schimb al șalemblocurilor din spate.(Замена	Germany	Optimal		Confortn anexei F 4.2	
36,	Schimb radiator (Замена основного	Niderland	NRF		Confortn anexei F 4.2	
37,	Schimb radiator sobă (Замена радиатора	Germany	Breckner		Confortn anexei F 4.2	
38,	Schimb termostat. (Замена термостата)	Italy	Magnei Marelli		Confortn anexei F 4.2	
39,	Schimb lichid antișel. (Замена тосола)	Ukraine	Okean		Confortn anexei F 4.2	
40,	Demontarea și montarea CV. (Снятие и				Confortn anexei F 4.2	
41,	Schimb placa presiune (Замена корзинны)	Germany	Breckner		Confortn anexei F 4.2	
42,	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Uk	Blue Print		Confortn anexei F 4.2	
43,	Schimb tulpent placa presiune. (Замена	Danemarca	Jr Group		Confortn anexei F 4.2	
44,	Schimb al mecanismului de schimb al				Confortn anexei F 4.2	
45,	Schimb cutie viteză (Замена КПП)				Confortn anexei F 4.2	
46,	Evacuare automobili				Confortn anexei F 4.2	
47,	Diagnosticarea suspensiei				Confortn anexei F 4.2	



48,	Schimbul filtrului de aier	Polonia	Kamoka		Conform anexei F 4.2	
49,	Schimbul filtrului de ulei	Polonia	Denckermann		Conform anexei F 4.2	
50,	Schimbul filtrului de combustibil				Conform anexei F 4.2	
51,	Schimbul filtrului de salon din carbune	Polonia	Denckermann		Conform anexei F 4.2	
52,	Schimbul uleiului de motor 5 W 40	Slovakia	Dynamax		Conform anexei F 4.2	

Oferantul:

"Autoprogresiv service" SRL

Diretor Chistruga V.V.

mun. Chişinău, str. Burehsta 3

tel 022 52 39 98

