

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1590068382444 din 21.05.2020
Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lot 27 rn. Soroca						
Skoda Octavia Hatchback	WL7464 WA9756 WF8386 WP9147 13359AP 13358AP	Polonia Polonia Polonia Polonia Turcia Turcia	Wix Wix Wix Wix Applus Applus	- Reparatia suspensiei din față și din spate; - Reparația părților de rulare (șasi) ,suspensia din față și din spate ,inclusive tuturor pieselor de rezervă - Schimbul uleiului din motor 5L - Schimbul filtrelor de ulei, combustibil, aerului, salonului	- Reparatia suspensiei din față și din spate; - Reparația părților de rulare (șasi) ,suspensia din față și din spate ,inclusive tuturor pieselor de rezervă - Schimbul uleiului din motor 5L - Schimbul filtrelor de ulei, combustibil, aerului, salonului	
Dacia Duster 4x4	24832Z BP43088 IZFR6P7 A215 5w40	France Belorusia Japonia spania belgia	Klacxar Fenox Ngk Dolz ardeca	- Reparația ambreajului, inclusive pieselor de rezervă; - Reparația coloanei de direcție, inclusiv pieselor de rezervă ; - Schimbul plăcuțelor de frână, din față/spate ; - Schimbul amortizatoare fata/spate, inclusive amortizatoarele, 1 pereche (4 față	- Reparația ambreajului, inclusive pieselor de rezervă; - Reparația coloanei de direcție, inclusiv pieselor de rezervă ; - Schimbul plăcuțelor de frână, din față/spate ; - Schimbul amortizatoare fata/spate, inclusive amortizatoarele, 1 pereche (4 față	
Chevrolet Aveo	WL7254 WA6697 WP6990 WF8034 5SP349	polonia polonia polonia polonia italia	wix wix wix wix samko			

Vaz 21070	88630 BKR6E 5w40 WL7204 WA9496	italia japonia belgia polonia polonia	samko ngk ardeca wix wix	/ 4 spate) - Reparația starterului (demaror), inclusiv demaroul - Schimbul cauciucurilor la roți, inclusive balansarea, repararea anvelopelor	/ 4 spate) - Reparația starterului (demaror), inclusiv demaroul - Schimbul cauciucurilor la roți, inclusive balansarea, repararea anvelopelor	
Vaz 21070	WP2110 WF8034 5SP1702 88630 LZKAR7B	polonia polonia italia italia japonia	wix wix samko samko ngk	(inclusive demontarea și montarea anvelopelor, echilibrarea lor) , 8 bucăți per mașină (4 vară/ 4 iarnă) - Schimbul bugiilor la motor, inclusive lucrarile	(inclusive demontarea și montarea anvelopelor, echilibrarea lor) , 8 bucăți per mașină (4 vară/ 4 iarnă) - Schimbul bugiilor la motor, inclusive lucrarile	
Vaz 21104	Dot4 K015577XS 5w30 WL7114 WA6484	france polonia polonia polonia	niagara gates ardeca wix wix	DOT -4 0,5L - Repararea, întreținerea, reglarea sistemul de gestiune electronică a motorului și a sistemelor vehiculului, petrecerea diagnosticului pe calculator și alte proceduri	DOT -4 0,5L - Repararea, întreținerea, reglarea sistemul de gestiune electronică a motorului și a sistemelor vehiculului, petrecerea diagnosticului pe calculator și alte proceduri	
Vaz 21214	WF8181 344 471 DG-005 3302217 Sp-40 ож	japonia japonia rusia rusia	kyb denso TD RM sputnik	- Schimbul pompei de apă, inclusiv pompa - Schimbul radiatorului de apa, inclusive radiatorul	- Schimbul pompei de apă, inclusiv pompa - Schimbul radiatorului de apa, inclusive radiatorul	
Vaz 21214	575545 D656SM z-2101b 10w40 WL7168	france ucraina slovenia belgia polonia	valeo Dafmi zollex ardeca wix	- Îndreptarea și vopsirea pieselor	- Îndreptarea și vopsirea pieselor	
Lada 21703	WA6395 WF8182	polonia polonia	wix wix			

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cercez Veaceslav În calitate de: director

Ofertantul: SRL ”DICOM-AUTO” Adresa: s.Volovița, r-ul Soroca