

CONTROL & SERVICE SRL

Authorized Distributor

MD – 2004, 17/4 str. Grigore Alexandrescu,

Chisinau, Moldova

Tel: +373 22 210490, mob. +373 69104034

Fax: +373 22 210492

www.rapiscansystems.com

e-mail : tudor@acristinii.com



Ofertă comercială deservirea tehnică și reparația echipamentelor de scanare cu raze X a bagajelor.

Nr.	Destinatia	Tipul echipamentului	Cant Echi X-Ray	Cant	Suma per echipament (MDL cu TVA)
1	Post Vamal Leuseni (PVFI,rutier)	632,627	2	30	4000
2	Sculeni Vamal (PVI)	L3,622	2		4000
3	Post Vamal Chisinau 4 (PVI,Posta)	524	1		4000
4	Post Vamal Aeroport Int. Chisinau (PVFI,aerian)	528,622	2		4000
5	Post Vamal Tudora (PVFI, rutier)	528	1		4000
6	Post Vamal Palanca (PVFI, rutier)	628	2		4000
Total pentru 30 servicii			100,000 MDL fara TVA		120,000 MDL cu TVA

Lucrări de verificare, ajustare și calibrare a echipamentelor inclusiv:

- Verificarea funcționalității la toate butoanele de oprire accidentală.
 - Verificarea conexiunilor între echipament, calculator, tensiune.
 - Verificare ajustare lentă conveierului.
 - Inspecție/curățire în caz de necesitate înlocuire a benzilor de protecție din plumb la intrare și ieșire din tunelul de scanare.
 - Inspectare/ curățirea unității de processor a Rapiscan-ului.
 - Efectuarea arhivării și curățirea hard disc-ului.
 - Verificarea tensiunilor înalte și joase.
 - Verificare- ajustare plăcilor de cupru din fața generatorului de raze-X.
2. Diagnosticarea defectelor.
 3. Colimarea generatorului de raze-X.
 4. Verificarea graficului de energie înaltă-joasă în caz de necesitate ajustare.
 5. Efectuarea măsurărilor de radiație în jurul apartamentului de scanare.
 6. Efectuarea scanării de test cu bagajul mostră, verificare imaginii conform cerințelor.
 7. Verificare/înlocuire a lămpilor de avertizare.
 8. Înlocuirea sau reparația pieselor (modulelor) defecte din contul Executantului (cu excepția generatorului de raza X).
 9. Instruirea operatorilor.