

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1640342417592

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor aflate la balanța IGP pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măsur.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1.6. Skoda Octavia v – cm3 1398, 1798, benzină, automat/mechanic a/f (2017) 9 buc.										
Servicii auto										
motorul										
50110000-9	Antigel – schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set curea distribuție - schimb	Buc.	1	1 060,00	1 272	1 060,00	1 272	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	1 766,66	2 120	1 766,66	2 120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea generatorului - schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea amplificator hidrolic - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectorul de combustibil - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă - schimb	Buc.	1	1 060,00	1 272	1 060,00	1 272	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set) - schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura baie ulei – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capac supape – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set furtun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Harnut - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura capacului cu elape - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu elape - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	4,16	5	4,16	5	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Încălcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – reparație capitală	Buc.	1	6 250,00	7 500	6 250,00	7 500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – schimb	Buc.	1	1 333,33	1 600	1 333,33	1 600	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chilasă - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set granituri chilasă - schimb	Buc.	1	3 533,33	4 240	3 533,33	4 240	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Garnitură termostată - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Carcasă termostată - schimb	Buc.	1	1 060,00	1 272	1 060,00	1 272	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor temperatură motor - schimb	Buc.	1	7,50	9	7,50	9	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Diagnosticare A/C	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - demontare/montare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - reparație	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering radiator A/C - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - demontare/montare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - curățire	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	De oxidarea inelelor motor - curățire	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Spălarea sistemului de răcire - curățire	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering arbore cotit - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rezervorul sistemului hidraulic – demontare/montare	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor arbore cotit - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor lambda - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru habitaclu, filtru combustibil, garnitura bușon scurgere ulei)	Buc.	1	1 663,33	1 996	1 663,33	1 996	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Reglarea nivelului de ulei motor (litru)	Buc.	1	254,16	305	254,16	305	Pe parcursul anului 2022		
Suspensia										
50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de defectare)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	300,83	361	300,83	361	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	300,83	361	300,83	361	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support sferic - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support amortizator - schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Burtucul din față – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Burtucul din spate – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din față - schimb	Buc.	1	424,16	509	424,16	509	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din spate - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Manșeta planetei - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planeta transmisie – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capăt bară de legătură- schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Casetă de direcție - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Casetă de direcție - reparație	Buc.	1	4 166,66	5 000	4 166,66	5 000	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Burdul casei de direcție demontare/montare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Țița de direcție - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arc elicoidal – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Brat inferior față – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Brat superior față – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment sarcină suport arc– schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	bielea antiruliu – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Geometria roților - reglarea	Buc.	1	293,33	352	293,33	352	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Lucrări de încălzire (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Sistemul electric										
50110000-9	Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie și ștergerea lor)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Generator – reparație	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Far – montare demontare	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Demaror – montare demontare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Demaror – reparație	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bloc ECU - reparație	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bloc ECU – reinstalarea soft	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări sistema electric (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Cutia de viteze și ambreiajul										
50110000-9	Diagnosticarea cutiei manuale (ambreiajului)	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Diagnosticarea cutiei automat	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cutie de viteză manual – demontare-montare	Buc.	1	1 590,00	1 908	1 590,00	1 908	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cutie de viteză automat– demontare-montare	Buc.	1	1 766,66	2 120	1 766,66	2 120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	1	1 766,66	2 120	1 766,66	2 120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cutie de viteză automat– reparație	Buc.	1	1 766,66	2 120	1 766,66	2 120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport/pernă cutie de viteză – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei cutie de viteză – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei cutie de viteză automat – schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ambreiaj (set) – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu ambreiaj – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Coș ambreiaj – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc ambreiaj – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment prestune – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering culisă – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering planetară – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun ambreiaj – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară exterioră – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru ambreiaj – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
Sistemului de frânare										
50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	Buc.	1	141,66	170	141,66	170	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru de frâna față – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru de frâna spate – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână față (set) –schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână spate (set) –schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) – schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb	Buc.	1	283,33	340	283,33	340	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frâna față – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frâna spate – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Frână de mână – reparație	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu frânei de mână – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Etrier frână față – reparația/deservire	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Etrier frână spate – reparația/deservire	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amplificator vacuum – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tambur spate demontare/montare	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări sistemul frânare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Partea caroseriei										
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lăcăț ușă (set) – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ștergător parbriz (set) - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eşapament (spate) - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tampon toabă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Parbriz față - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări caroserie h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Motorul macara geam - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban teritoriul RM) lei/km	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
Piese auto										
Motorul										
50110000-9	Antigel 5 kg	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Antigel 1 kg	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei p/u sistemul hidraulic (1litru)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea distribuție (set)	Buc.	1	1 575,00	1 890	1 575,00	1 890	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuție	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea generatorului	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerație EGR	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Soluție/Spray curățare EGR	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Soluție anti rugină	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea amplificator hidraulic	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	590,00	708	590,00	708	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectorul de combustibil	Buc.	1	1 366,66	1 640	1 366,66	1 640	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	3 470,00	4 164	3 470,00	4 164	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	1 045,83	1 255	1 045,83	1 255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	2 659,16	3 191	2 659,16	3 191	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set)	Buc.	1	516,66	620	516,66	620	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport motor (set)	Buc.	1	1 343,33	1 612	1 343,33	1 612	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura baie ulei	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capac supape	Buc.	1	308,33	370	308,33	370	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei	Buc.	1	1 925,00	2 310	1 925,00	2 310	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	67,50	81	67,50	81	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Generator	Buc.	1	9 004,16	10 805	9 004,16	10 805	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Far (stânga)	Buc.	1	2 962,50	3 555	2 962,50	3 555	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Far (dreapta)	Buc.	1	2 962,50	3 555	2 962,50	3 555	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Demaror	Buc.	1	4 237,50	5 085	4 237,50	5 085	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Becuri H-7 12x55	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec HL 12x4W	Buc.	1	13,33	16	13,33	16	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V x 1,2W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V 21x 5W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V x 5W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V x 21W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V x 55W	Buc.	1	263,33	316	263,33	316	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec K12V 10W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 10A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 15A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 20A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 25A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 30A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 50A	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bobină de inducție	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Colier plastic	Buc.	1	1,66	2	1,66	2	Pe parcursul anului 2022		
Cutia de viteze și ambreiajul										
50110000-9	Ambreiaj (set)	Buc.	1	4 741,66	5 690	4 741,66	5 690	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set reparație (cutie de viteză automat)	Buc.	1	32 500,00	39 000	32 500,00	39 000	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support cutie de viteză	Buc.	1	737,50	885	737,50	885	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei cutie de viteză automată (filtru)	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu ambreiaj	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Coș ambreiaj	Buc.	1	2 083,33	2 500	2 083,33	2 500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc ambreiaj	Buc.	1	2 083,33	2 500	2 083,33	2 500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment preslune	Buc.	1	575,00	690	575,00	690	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering culisă	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering planetară	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun ambreiaj	Buc.	1	630,83	757	630,83	757	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	859,16	1 031	859,16	1 031	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară exterioră	Buc.	1	833,33	1 000	833,33	1 000	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru ambreiaj	Buc.	1	695,83	835	695,83	835	Pe parcursul anului 2022		
Sistemului de frânare										
50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	3 720,00	4 464	3 720,00	4 464	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Etrier frână stânga, dreapta (suport)	Buc.	1	2 330,00	2 796	2 330,00	2 796	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru de frână spate	Buc.	1	2 240,83	2 689	2 240,83	2 689	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	1 016,66	1 220	1 016,66	1 220	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	791,66	950	791,66	950	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	637,50	765	637,50	765	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	279,16	335	279,16	335	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frâna față	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frâna spate	Buc.	1	204,16	245	204,16	245	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Cablul frânci de mână	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Set reparatie etrier frână	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amplificator vacuum	Buc.	1	2 808,33	3 370	2 808,33	3 370	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tambur spate	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzori plăcuți (set)	Buc.	1	95,83	115	95,83	115	Pe parcursul anului 2022	
Partea caroseriei									
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	666,66	800	666,66	800	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lăcăț ușă (set)	Buc.	1	583,33	700	583,33	700	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Miner la ușă interior	Buc.	1	175,83	211	175,83	211	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Miner la ușă exterior	Buc.	1	703,33	844	703,33	844	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Motoras macara geam	Buc.	1	945,83	1 135	945,83	1 135	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Oglindă laterală	Buc.	1	2 653,33	3 184	2 653,33	3 184	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ștergător parbriz (set)	Buc.	1	458,33	550	458,33	550	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tampon toabă eşapament (set)	Buc.	1	85,83	103	85,83	103	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Toabă eşapament (spate)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Toabă eşapament (complet)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Parbriz față	Buc.	1	1 333,33	1 600	1 333,33	1 600	Pe parcursul anului 2022	
TOTAL						255 465,00	306 558,00		

Semnătură: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de Reprezentant "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM. mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor nr. 11



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1640342417592

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor aflate la balanta IGP pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1.7. Skoda Kodiag v-cm3 1998 a/f automat (2017) 1 buc.										
Servicii auto										
motorul										
50110000-9	Antigel – schimb	Buc.	1	317,50	381	317,50	381	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set curea distribuție - schimb	Buc.	1	5,83	7	5,83	7	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuire - schimb	Buc.	1	2 645,83	3 175	2 645,83	3 175	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea generatorului - schimb	Buc.	1	317,50	381	317,50	381	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea amplificator hidroalic - schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectorului de combustibil - schimb	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă - schimb	Buc.	1	1 587,50	1 905	1 587,50	1 905	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set) - schimb	Buc.	1	317,50	381	317,50	381	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura baie ulei – schimb	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capac supape – schimb	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei - schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	794,16	953	794,16	953	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	794,16	953	794,16	953	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set furtun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hanut - schimb	Buc.	1	26,66	32	26,66	32	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura capacului cu clapete - schimb	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clapete - schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	5,83	7	5,83	7	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	5,83	7	5,83	7	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Încărcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – reparație capitală	Buc.	1	6 250,00	7 500	6 250,00	7 500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – schimb	Buc.	1	1 333,33	1 600	1 333,33	1 600	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) – schimb	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chilasă - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set granituri chilasă - schimb	Buc.	1	5 291,66	6 350	5 291,66	6 350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură termostat - schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Carcasă termosta - schimb	Buc.	1	1 587,50	1 905	1 587,50	1 905	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor temperatură motor - schimb	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - demontare/montare	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - reparație	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - demontare/montarea	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - curățire	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Spălarea sistemului de răcire - curățire	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru habitaclu, filtru combustibil, garnitura bușon scurgere ulei)	Buc.	1	2 458,33	2 950	2 458,33	2 950	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Reglarea nivelului de ulei motor (litru)	Buc.	1	254,16	305	254,16	305	Pe parcursul anului 2022		
Suspensia										
50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de defectare)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	450,00	540	450,00	540	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	450,00	540	450,00	540	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport sferic - schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport amortizator - schimb	Buc.	1	80,00	96	80,00	96	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport amortizator de jos – schimb	Buc.	1	80,00	96	80,00	96	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din față – schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din față - schimb	Buc.	1	635,00	762	635,00	762	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din spate - schimb	Buc.	1	476,66	572	476,66	572	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Manșeta planetarei - schimb	Buc.	1	476,66	572	476,66	572	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	794,16	953	794,16	953	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	476,66	572	476,66	572	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capăt bară de legătură – schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Casetă de direcție - schimb	Buc.	1	794,16	953	794,16	953	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Casetă de direcție - reparație	Buc.	1	4 166,66	5 000	4 166,66	5 000	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Burdul casetă de direcție demontare/montare	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Țija de direcție - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arc elicoidal – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț superior față – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	317,50	381	317,50	381	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	794,16	953	794,16	953	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment sarcină suport arc– schimb	Buc.	1	80,00	96	80,00	96	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	bielela antiruliu – schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Geometria roților - reglarea	Buc.	1	366,66	440	366,66	440	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arbore cardanic demontare/montare	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arbore cardanic (schimb set cruce cardanică) - reparație	Buc.	1	3 750,00	4 500	3 750,00	4 500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment cardan – schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Puntea spate - reparație	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări de lăcătușărie (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Sistemul electric										
50110000-9	Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie și ștergerea lor)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Generator – reparație	Buc.	1	476,66	572	476,66	572	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Far – montare demontare	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	26,66	32	26,66	32	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror – montare demontare	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror – reparație	Buc.	1	476,66	572	476,66	572	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță - schimb	Buc.	1	26,66	32	26,66	32	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU - reparație	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU – reinstalarea soft	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec - schimb	Buc.	1	26,66	32	26,66	32	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistema electric (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Cuția de viteze și ambreiajul									
50110000-9	Diagnosticarea ambreiajului	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuție de viteză automat – demontare-montare	Buc.	1	2 645,83	3 175	2 645,83	3 175	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuție de viteză automat – reparație	Buc.	1	2 645,83	3 175	2 645,83	3 175	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support cuție de viteză – schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei cuție de viteză – schimb	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Set reparație cuție automat – schimb	Buc.	1	794,16	953	794,16	953	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu ambreiaj – schimb	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Coș ambreiaj – schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc ambreiaj – schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment preslune – schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semerling culisă – schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semerling planetară – schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun ambreiaj – schimb	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	476,66	572	476,66	572	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară exterioră – schimb	Buc.	1	476,66	572	476,66	572	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru ambreiaj – schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuția distribuție demontare-montare	Buc.	1	794,16	953	794,16	953	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuția distribuție – reparație	Buc.	1	794,16	953	794,16	953	Pe parcursul anului 2022	
Sistemului de frânare									
50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	Buc.	1	211,66	254	211,66	254	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	0,00	0	0,00	0	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frâna față – schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frâna spate – schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână față (set) –schimb	Buc.	1	476,66	572	476,66	572	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) – schimb	Buc.	1	317,50	381	317,50	381	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb	Buc.	1	423,33	508	423,33	508	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna față – schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna spate – schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Frână de mână – reparație	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablul frânei de mână – schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Etrier frână față – reparația	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Etrier frână spate – reparația	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amplificator vacuum – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Tambur spate demontare/montare	Buc.	1	5,83	7	5,83	7	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări sistemul frânare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Partea caroseriei										
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului - schimb	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lăcăți ușă (set) – schimb	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ștergător parbriz (set) - schimb	Buc.	1	26,66	32	26,66	32	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eşapament (spate) - schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tampon toba eşapament (set) - schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Motoras macara gearm - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lăcăți portbagaj - schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Parbriz față - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări caroserie h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban RM) lei/km	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
Piese auto										
Motorul										
50110000-9	Antigel 5 kg	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Antigel 1 kg	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei p/u sistemul hidraulic (1litru)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureauna distribuție (set)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuție	Buc.	1	2 475,00	2 970	2 475,00	2 970	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureauna generatorului	Buc.	1	141,66	170	141,66	170	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerație EGR	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Soluție/Spray/ curățire EGR	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Soluție anti rugină	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureauna amplificator hidraulic	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	615,00	738	615,00	738	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	654,16	785	654,16	785	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	3 750,00	4 500	3 750,00	4 500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	729,16	875	729,16	875	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	2 268,33	2 722	2 268,33	2 722	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set)	Buc.	1	616,66	740	616,66	740	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support motor (set)	Buc.	1	1 550,00	1 860	1 550,00	1 860	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura baie ulei	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capac supape	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei	Buc.	1	1 304,16	1 565	1 304,16	1 565	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	308,33	370	308,33	370	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C	Buc.	1	4 729,16	5 675	4 729,16	5 675	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator A/C	Buc.	1	1 650,00	1 980	1 650,00	1 980	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	2 520,83	3 025	2 520,83	3 025	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	1 087,50	1 305	1 087,50	1 305	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostal	Buc.	1	914,16	1 097	914,16	1 097	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Racord	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hamul	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Garnitură capacului cu clape	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	25 850,83	31 021	25 850,83	31 021	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu buji (set)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	1 833,33	2 200	1 833,33	2 200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Turbina de aer	Buc.	1	28 255,00	33 906	28 255,00	33 906	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Valvă de injecție	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	254,16	305	254,16	305	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuzineți (set) bielă	Buc.	1	1 004,16	1 205	1 004,16	1 205	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuzineți (set) reazem	Buc.	1	575,00	690	575,00	690	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Set garnituri chiulasă	Buc.	1	1 966,66	2 360	1 966,66	2 360	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chiulasă	Buc.	1	25 850,83	31 021	25 850,83	31 021	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Carcasă termosta	Buc.	1	6 420,00	7 704	6 420,00	7 704	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură termosta	Buc.	1	62,50	75	62,50	75	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor temperatură motor	Buc.	1	458,33	550	458,33	550	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție de curățire a sistemului de răcire	Buc.	1	209,16	251	209,16	251	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Freon A/C (o alimentare completă)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	
Suspensia									
50110000-9	Amortizator din față (set)	Buc.	1	3 133,33	3 760	3 133,33	3 760	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din spate (set)	Buc.	1	2 486,66	2 984	2 486,66	2 984	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	1	508,33	610	508,33	610	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	1	264,16	317	264,16	317	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	1	340,00	408	340,00	408	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support sferic	Buc.	1	187,50	225	187,50	225	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din față	Buc.	1	1 708,33	2 050	1 708,33	2 050	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din spate	Buc.	1	1 708,33	2 050	1 708,33	2 050	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Manșeta planetarei	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	1 670,00	2 004	1 670,00	2 004	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	4 625,00	5 550	4 625,00	5 550	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capăt bară (set)	Buc.	1	437,50	525	437,50	525	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Burduf casetă de direcție (set)	Buc.	1	437,50	525	437,50	525	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Arc elicoidal (set)	Buc.	1	2 508,33	3 010	2 508,33	3 010	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	683,33	820	683,33	820	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bielela antiruliu	Buc.	1	146,66	176	146,66	176	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Arbore cardanic (set)	Buc.	1	19 413,33	23 296	19 413,33	23 296	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment arbore cardanic	Buc.	1	2 163,33	2 596	2 163,33	2 596	Pe parcursul anului 2022	
Sistemul electric									
50110000-9	Generator	Buc.	1	8 365,83	10 039	8 365,83	10 039	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (stânga)	Buc.	1	7 806,66	9 368	7 806,66	9 368	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (dreapta)	Buc.	1	7 806,66	9 368	7 806,66	9 368	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror	Buc.	1	5 770,83	6 925	5 770,83	6 925	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Becuri H-7 12x55	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Bec HL 12x4W	Buc.	1	13,33	16	13,33	16	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 1,2W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V 21x 5W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 5W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 21W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 55W	Buc.	1	263,33	316	263,33	316	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec K12V 10W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 10A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 15A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 20A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 25A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 30A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 50A	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bobină de inducție	Buc.	1	687,50	825	687,50	825	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Colier plastic	Buc.	1	1,66	2	1,66	2	Pe parcursul anului 2022	
Cutia de viteze și ambreiajul									
50110000-9	Set reparație cutie automat	Buc.	1	32 500,00	39 000	32 500,00	39 000	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport cutie de viteză	Buc.	1	1 580,00	1 896	1 580,00	1 896	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei cutie de viteză automată (filtru)	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering culisă	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering planetară	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	859,16	1 031	859,16	1 031	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară exterioră	Buc.	1	833,33	1 000	833,33	1 000	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cutia distribuție	Buc.	1	32 125,83	38 551	32 125,83	38 551	Pe parcursul anului 2022	
Sistemului de frânare									
50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	3 720,00	4 464	3 720,00	4 464	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Etrier frână stânga, dreapta (suport)	Buc.	1	2 488,33	2 986	2 488,33	2 986	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frână spate	Buc.	1	2 805,83	3 367	2 805,83	3 367	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	1 116,66	1 340	1 116,66	1 340	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	1 000,00	1 200	1 000,00	1 200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	637,50	765	637,50	765	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	458,33	550	458,33	550	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frână față	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frână spate	Buc.	1	204,16	245	204,16	245	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablul frânei de mână	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Set reparație etrier frână	Buc.	1	5 445,00	6 534	5 445,00	6 534	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amplificator vacuum	Buc.	1	2 808,33	3 370	2 808,33	3 370	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tambur spate	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzori plăcuți (set)	Buc.	1	95,83	115	95,83	115	Pe parcursul anului 2022	
Partea caroseriei									
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	1 212,50	1 455	1 212,50	1 455	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	583,33	700	583,33	700	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Miner la ușă interior	Buc.	1	1 653,33	1 984	1 653,33	1 984	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Miner la ușă exterior	Buc.	1	2 583,33	3 100	2 583,33	3 100	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Oglindă laterală	Buc.	1	4 112,50	4 935	4 112,50	4 935	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ștergător parbriz (set)	Buc.	1	458,33	550	458,33	550	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tampon toăă ășapament (set)	Buc.	1	85,83	103	85,83	103	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Tobă eşapament (spate)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eşapament (complect)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Motoras macara geam	Buc.	1	945,83	1 135	945,83	1 135	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăți portbagaj	Buc.	1	625,00	750	625,00	750	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Parbriz față	Buc.	1	4 208,33	5 050	4 208,33	5 050	Pe parcursul anului 2022	
TOTAL						371 652,50	445 983,00		

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Seerbinshi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Lesilor 10.



Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1640342417592

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor aflate la balanța IGP pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de ms.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1.8. Skoda Superb v-cm3 2771 benzină, automat a/f (2007) 1 buc										
Servicii auto										
motorul										
50110000-9	Antigel – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set curea distribuție - schimb	Buc.	1	2 208,33	2 650	2 208,33	2 650	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea generatorului - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea amplificator hidrolic - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rollă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectoriului de combustibil - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set) - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport motor - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura baie ulei – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capac supape – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	2 650,00	3 180	2 650,00	3 180	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set furtun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Harnut - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura capacului cu clape - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Încărcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosufianta aer – reparație capitală	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosufianta aer – schimb	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chilasă - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set granituri chilasă - schimb	Buc.	1	4 416,66	5 300	4 416,66	5 300	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Garnitură termostată - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Carcasă termostată - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor temperatură motor - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Diagnosticare A/C	Buc.	1	220,83	265	220,83	265		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - demontare/montare	Buc.	1	441,66	530	441,66	530		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - reparație	Buc.	1	220,83	265	220,83	265		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering radiator A/C - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - demontare/montare	Buc.	1	441,66	530	441,66	530		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - curățire	Buc.	1	220,83	265	220,83	265		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	De oxidarea inelelor motor - curățire	Buc.	1	220,83	265	220,83	265		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Spălarea sistemului de răcire - curățire	Buc.	1	500,00	600	500,00	600		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering arborelui cu came - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering arbore cotit - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rezervorul sistemului hidraulic - demontare/montare	Buc.	1	88,33	106	88,33	106		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor arbore cotit - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor lambda - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru habitaclu, filtru combustibil, garnitura bușon scurgere ulei)	Buc.	1	1 760,00	2 112	1 760,00	2 112		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Reglarea nivelului de ulei motor (litru)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200		Pe parcursul anului 2022		
Suspensia											
50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de defectare)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din față - schimb	Buc.	1	375,83	451	375,83	451		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din spate - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support sferic - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support amortizator - schimb	Buc.	1	66,66	80	66,66	80		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support amortizator de jos - schimb	Buc.	1	66,66	80	66,66	80		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din față - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din spate - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din față - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din spate - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Manșeta planetarei - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Stabilizator - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară transmisie - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capăt bară de legătură - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Caseta de direcție - schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Caseta de direcție - reparație	Buc.	1	4 166,66	5 000	4 166,66	5 000		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Burduf casetă de direcție demontare/montare	Buc.	1	220,83	265	220,83	265		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tija de direcție - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arc elicoidal - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț inferior față - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț superior față - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă stabilizator (set) - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă punte spate (set) - schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment sarcină suport arc - schimb	Buc.	1	66,66	80	66,66	80		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	bielela antirulm - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Geometria roților - reglarea	Buc.	1	183,33	220	183,33	220		Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Lucrări de încălzire (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Sistemul electric										
50110000-9	Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie și ștergerea lor)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Generator – reparație	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Far – montare demontare	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Demaror – montare demontare	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Demaror – reparație	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bloc ECU - reparație	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bloc ECU – reinstalarea soft	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări sistema electric (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Cuția de viteză și ambreiajul										
50110000-9	Diagnosticarea cuței automat	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuție de viteză automat – demontare-montare	Buc.	1	2 208,33	2 650	2 208,33	2 650	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuție de viteză automat – reparație	Buc.	1	8 833,33	10 600	8 833,33	10 600	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support/pernă cuție de viteză – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei cuție de viteză automat – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering culisă – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering planetară – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun ambreiaj – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară exterioră – schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru ambreiaj – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
Sistemului de frânare										
50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru de frână față – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru de frâna spate – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână față (set) –schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână spate (set) –schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frâna față – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frâna spate – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Frână de mână – reparație	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu frânei de mână – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Etrier frână față – reparația/deservire	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Etrier frână spate – reparația/deservire	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amplificator vacuum – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tambur spate demontare/montare	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Lucrări sistemul frânare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Partea caroseriei										
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lăcăț ușă (set) – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ștergător parbriz (set) - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eşapament (spate) - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tampon toabă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Parbriz față - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări caroserie h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Motoras macara, geam - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (înterurban teritoriu RM) lei/km	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
Piese auto										
Motorul										
50110000-9	Antigel 5 kg	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Antigel 1 kg	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei p/u sistemul hidraulic (1litru)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureaaua distribuție (set)	Buc.	1	1406,66	1688	1406,66	1688	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuție	Buc.	1	558,33	670	558,33	670	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureaaua generatorului	Buc.	1	192,50	231	192,50	231	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerație EGR	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Soluție/Spray curățire EGR	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Soluție anti rugină	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureaaua amplificator hidraulic	Buc.	1	158,33	190	158,33	190	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rollă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	774,16	929	774,16	929	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	1044,16	1253	1044,16	1253	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	434,16	521	434,16	521	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	652,50	783	652,50	783	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	2868,33	3442	2868,33	3442	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set)	Buc.	1	430,00	516	430,00	516	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc.	1	1440,00	1728	1440,00	1728	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support motor (set)	Buc.	1	791,66	950	791,66	950	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura baie ulei	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capae supape	Buc.	1	426,66	512	426,66	512	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei	Buc.	1	612,50	735	612,50	735	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	308,33	370	308,33	370	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C	Buc.	1	2750,00	3300	2750,00	3300	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator A/C	Buc.	1	1244,16	1493	1244,16	1493	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1458,33	1750	1458,33	1750	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	296,66	356	296,66	356	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat	Buc.	1	213,33	256	213,33	256	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Racord	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hanut	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capacului cu clape	Buc.	1	426,66	512	426,66	512	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	1868,33	2242	1868,33	2242	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc.	1	1 440,00	1 728	1 440,00	1 728	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	2 475,00	2 970	2 475,00	2 970	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Turbina de aer	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Valvă de injecție	Buc.	1	387,50	465	387,50	465	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuizinei (set) bieță	Buc.	1	833,33	1 000	833,33	1 000	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuizinei (set) reazem	Buc.	1	495,83	595	495,83	595	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Set garnituri chiulasă	Buc.	1	1 847,50	2 217	1 847,50	2 217	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chiulasă	Buc.	1	25 431,66	30 518	25 431,66	30 518	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Carcasă termostaț	Buc.	1	841,66	1 010	841,66	1 010	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură termostaț	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor temperatură motor	Buc.	1	408,33	490	408,33	490	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție de curățire a sistemului de răcire	Buc.	1	209,16	251	209,16	251	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire	Buc.	1	414,16	497	414,16	497	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Freon A/C (o alimentare completă)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	
Suspensia									
50110000-9	Amortizator din față (set)	Buc.	1	1 795,83	2 155	1 795,83	2 155	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din spate (set)	Buc.	1	1 058,33	1 270	1 058,33	1 270	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	1	300,00	360	300,00	360	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	1	210,83	253	210,83	253	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	1	298,33	358	298,33	358	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport sferic	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	266,66	320	266,66	320	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din față	Buc.	1	395,83	475	395,83	475	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din spate	Buc.	1	1 052,50	1 263	1 052,50	1 263	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Manșeta planetarei	Buc.	1	126,66	152	126,66	152	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	2 034,16	2 441	2 034,16	2 441	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	9 845,83	11 815	9 845,83	11 815	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capăt bară (set)	Buc.	1	525,00	630	525,00	630	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Burdul casei de direcție (set)	Buc.	1	134,16	161	134,16	161	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Arc elicoidal (set)	Buc.	1	900,00	1 080	900,00	1 080	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	338,33	406	338,33	406	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	825,83	991	825,83	991	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	1 733,33	2 080	1 733,33	2 080	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	2 141,66	2 570	2 141,66	2 570	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bieleta antitului	Buc.	1	235,83	283	235,83	283	Pe parcursul anului 2022	
Sistemul electric									
50110000-9	Generator	Buc.	1	6 806,66	8 168	6 806,66	8 168	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (stângă)	Buc.	1	15 535,00	18 642	15 535,00	18 642	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (dreapta)	Buc.	1	15 535,00	18 642	15 535,00	18 642	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror	Buc.	1	4 866,66	5 840	4 866,66	5 840	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Becuri H-7 12x55	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec HL 12x4W	Buc.	1	13,33	16	13,33	16	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 1,2W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V 21x5W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Bec 12V x 5W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 21W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 55W	Buc.	1	263,33	316	263,33	316	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec K12V 10W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 10A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 15A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 20A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 25A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 30A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 50A	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bobină de inducție	Buc.	1	1 329,16	1 595	1 329,16	1 595	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Colier plastic	Buc.	1	1,66	2	1,66	2	Pe parcursul anului 2022	
Cutia de viteze și ambreiajul									
50110000-9	Set reparație cutie automat	Buc.	1	33 333,33	40 000	33 333,33	40 000	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport cutie de viteză	Buc.	1	266,66	320	266,66	320	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei cutie de viteză automată (filtru)	Buc.	1	458,33	550	458,33	550	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering culisă	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering planetară	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun ambreiaj	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	566,66	680	566,66	680	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară exterioară	Buc.	1	571,66	686	571,66	686	Pe parcursul anului 2022	
Sistemului de frânare									
50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	845,83	1 015	845,83	1 015	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Etrier frână stânga, dreapta (suport)	Buc.	1	1 029,16	1 235	1 029,16	1 235	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frână spate	Buc.	1	1 501,66	1 802	1 501,66	1 802	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	1 116,66	1 340	1 116,66	1 340	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	583,33	700	583,33	700	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	423,33	508	423,33	508	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	279,16	335	279,16	335	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frână față	Buc.	1	115,00	138	115,00	138	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frână spate	Buc.	1	120,83	145	120,83	145	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu frânei de mână	Buc.	1	681,66	818	681,66	818	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Set reparație etrier frână	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amplificator vacuum	Buc.	1	4 097,50	4 917	4 097,50	4 917	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tambur spate	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzori plăcuți (set)	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	
Partea caroseriei									
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	1 262,50	1 515	1 262,50	1 515	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lăcăț ușă (set)	Buc.	1	554,16	665	554,16	665	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Miner la ușă interior	Buc.	1	2 000,00	2 400	2 000,00	2 400	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Miner la ușă exterior	Buc.	1	755,83	907	755,83	907	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Motorăș macara geam	Buc.	1	4 175,00	5 010	4 175,00	5 010	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Oglindă laterală	Buc.	1	3 129,16	3 755	3 129,16	3 755	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ștergător parbriz (set)	Buc.	1	245,83	295	245,83	295	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tampon toבă օșapament (set)	Buc.	1	85,83	103	85,83	103	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Toבă օșapament (spate)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Toבă օșapament (complect)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	

