

RO ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU-INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR:


Înainte de utilizare, încercați îmbrăcămintea, folosiți numai îmbrăcăminte de mărime corectă, conform pictogramei de pe eticheta cusută pe îmbrăcăminte.

Pentru o protecție adecvată, îmbrăcămintea trebuie să fie curată. Verificați îmbrăcămintea înainte de a o folosi: nu folosiți îmbrăcămintea murdară sau deteriorată.

Eliminarea: Utilizate hainele trebuie aruncate ca gunoier menajer conform reglementărilor locale.

Purtarea de instrucțiuni: Toate închiderile trebuie să fie închise în mod corespunzător pentru a asigura o protecție completă.

Întreținere: Procedați potrivit instrucțiunilor de îngrijire de pe eticheta îmbrăcămintei și la începutul acestei instrucțiuni de utilizare.



Spălare la 30°C



Spălare la 40°C



Spălare la 60°C



Spălare la 40 °C
(material sintetic delicat)




Spălare de mână



A nu se călca



A se călca la temperatura
de călcare a suprafeței de
maxim 110°C



A se călca la temperatura
de călcare a suprafeței de
maxim 150°C



A nu se aibi cu produse
ce eliberează clor



A nu se usca în
uscător



Usca în mașina de
uscat cu centrifugă la o
temperatură mai mică
de uscare



A nu folosiți metodele de
curățare chimică



Citiți instrucțiunile utilizatorului



data fabricației

Depozitare și transport: Îmbrăcămintea se depozitează și transportă în condiții curate și uscate, departe de lumina directă a soarelui, în pungă de plastic. A nu se depozita îmbrăcămintea umezită. Perioada de depozitare nu ar trebui să depășească 10 ani. Nu folosiți îmbrăcămintea după această perioadă.

Material: Compoziția materialului o găsiți pe eticheta îmbrăcămintei și la începutul acestei instrucțiuni de utilizare. La persoanele foarte sensibile nu se exclude atacarea pielii – într-un astfel de caz, nu mai folosiți îmbrăcămintea.