

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:			ocds-b3wdp1-MD-1607600470795				Data:	16.12.2020	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor				Lot:		Pagina 1 din 5
Nr. Lot	Denumire Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire Val din Cauciuc	Konica Minolta 1480MF	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire bushing	Konica Minolta 1480MF	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire Val de Teflon	Konica Minolta 1480MF	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Reparatie Bloc de alimentare	Konica Minolta 1480MF	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire rulmentelor de tractiune	Konica Minolta 1480MF	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Reparatie laser	Konica Minolta 1480MF	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Curatire interior	Konica Minolta 1480MF	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire Val din Cauciuc	Xerox 3119	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire bushing	Xerox 3119	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire Val de Teflon	Xerox 3119	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Reparatie Bloc de alimentare	Xerox 3119	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire rulmentelor de tractiune	Xerox 3119	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Reparatie laser	Xerox 3119	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Curatire interior	Xerox 3119	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire Val din Cauciuc	Samsung 1710	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire bushing	Samsung 1710	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire Val de Teflon	Samsung 1710	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Reparatie Bloc de alimentare	Samsung 1710	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire rulmentelor de tractiune	Samsung 1710	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Reparatie laser	Samsung 1710	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Curatire interior	Samsung 1710	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire Val din Cauciuc	Canon LBP 5050	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire bushing	Canon LBP 5050	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire Val de Teflon	Canon LBP 5050	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Reparatie Bloc de alimentare	Canon LBP 5050	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire rulmentelor de tractiune	Canon LBP 5050	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Reparatie laser	Canon LBP 5050	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Curatire interior	Canon LBP 5050	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire Val din Cauciuc	HP Laserjet Pro 400 M425DN	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire bushing	HP Laserjet Pro 400 M425DN	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire Val de Teflon	HP Laserjet Pro 400 M425DN	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Reparatie Bloc de alimentare	HP Laserjet Pro 400 M425DN	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire rulmentelor de tractiune	HP Laserjet Pro 400 M425DN	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire Val din Cauciuc	Canon MF 247	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire bushing	Canon MF 247	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire Val de Teflon	Canon MF 247	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Reparatie Bloc de alimentare	Canon MF 247	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire rulmentelor de tractiune	Canon MF 247	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Reparatie laser	Canon MF 247	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Curatire interior	Canon MF 247	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire Val din Cauciuc	Canon ImageRunner 2545i	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire bushing	Canon ImageRunner 2545i	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire Val de Teflon	Canon ImageRunner 2545i	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Reparatie Bloc de alimentare	Canon ImageRunner 2545i	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Inlocuire rulmentelor de tractiune	Canon ImageRunner 2545i	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Reparatie laser	Canon ImageRunner 2545i	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor	50323000-5	Curatire interior	Canon ImageRunner 2545i	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE

Ofertantul: Oficiu AMG SRL

Semnat: Numele, prenumele: Gordin Maxim



Adresa: mun.Chisinau, D.Riscanu 20/2

În calitate de: Manager