

Specificații de preț (F4.2)								
<i>[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]</i>								
Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1680170233193 din 11.04.2023								
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație a mijloacelor de transport, cu piese de schimb pentru anul 2023								

Nr	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Servicii de deservire tehnică și reparație a mijloacelor de transport, cu piese de schimb ale ANSP (sediul central), CSP Chișinău, CSP Hîncești								
1. Automobilul Skooda Octavia 1,9 TDI, a.2007								
1	Schimb ulei de motor 5w30	buc	1	641,67	770,00	641,67	770,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	127,50	153,00	127,50	153,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru motorină	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/	buc	8	41,67	50,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	441,67	530,00	441,67	530,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb lichid frîne	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb plăcuțe frînă față (set)	buc	1	491,67	590,00	491,67	590,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb plăcuțe frînă spate (set)	buc	1	491,67	590,00	491,67	590,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Reglarea unghiurilor	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Reparația suporturilor de frână	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

14	Schimb burfud planetarei exterioare	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
15	Schimb burfud planetarei interioare	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
16	Schimb set GRM	buc	1	2 500,00	3 000,00	2 500,00	3 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
17	Schimb suport motor (set)	buc	1	600,00	720,00	600,00	720,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
18	Schimb termostat	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
19	Diagnostică computerizată	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2. Dacia Dokker a. 2017, (1,5 B)								
1	Schimb ulei de motor 5w30	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb amortizator față	buc	1	1 125,00	1 350,00	1 125,00	1 350,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb bucșă (salen bloc) braț față	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bucșă (salen bloc) braț spate	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Reglarea unghiurilor de direcție	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/186/65	buc	8	41,67	50,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb plăcuțe frână față (set)	buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Schimb amortizator spate	buc	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
14	Diagnostică suspensiei	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

15	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3. Dacia Logan, a.2013 (UU14SDAG450218188) 1142 m3								
1	Schimb ulei de motor 5w40	buc	6	550,00	660,00	3 300,00	3 960,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	6	133,33	160,00	800,00	960,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	6	208,33	250,00	1 250,00	1 500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	6	133,33	160,00	800,00	960,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	6	250,00	300,00	1 500,00	1 800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb set distribuție GRM	buc	6	3 250,00	3 900,00	19 500,00	23 400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	buc	48	41,67	50,00	2 000,00	2 400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bugii (set)	buc	6	275,00	330,00	1 650,00	1 980,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb lichid frîne	buc	6	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	48	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Diagnostică computerizată	buc	6	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Diagnostică suspensiei	buc	12	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Schimb suport motor	buc	6	600,00	720,00	3 600,00	4 320,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
14	Schimb curea amplificator hidraulic	buc	6	191,67	230,00	1 150,00	1 380,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
15	Schimb plăcuțe frînă față (set)	buc	12	416,67	500,00	5 000,00	6 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
16	Schimb plăcuțe frînă spate (set)	buc	6	358,33	430,00	2 150,00	2 580,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4. Dacia Logan a.2010 (UU1KSD20544109314) 1461 m3								
1	Schimb ulei de motor 5w40	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	141,67	170,00	141,67	170,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	175,00	210,00	175,00	210,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

4	Schimb filtru salon	buc	1	141,67	170,00	141,67	170,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru combustibil	buc	1	308,33	370,00	308,33	370,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb set distribuție GRM	buc	1	2 500,00	3 000,00	2 500,00	3 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	buc	8	41,67	50,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb lichid de frîne 2 serv	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Diagnosticarea computerizata	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Diagnosticarea suspensiei	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Schimb suport motor	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
14	Schimb plăcuțe frînă față (set)	buc	1	483,33	580,00	483,33	580,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
15	Schimb plăcuțe frînă spate (set)	buc	1	566,67	680,00	566,67	680,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
16	Schimb bucșă stabilizator	buc	1	350,00	420,00	350,00	420,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
17	Reglarea unghiurilor de direcție	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
18	Schimb termostat	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
19	Schimb bucșă (salen bloc) braț față	buc	1	400,00	480,00	400,00	480,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
20	Schimb bucșă (salen bloc) braț spate	buc	1	400,00	480,00	400,00	480,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
21	Schimb mecanism de direcție	buc	1	2 083,33	2 500,00	2 083,33	2 500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
22	Schimb ambreaj	buc	1	2 916,67	3 500,00	2 916,67	3 500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5. Chevrolet Orlando (KL1YF7559EK537679) 1796 m3								
1	Schimb ulei de motor 5w30	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	225,00	270,00	225,00	270,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

3	Schimb filtru aer	buc	1	258,33	310,00	258,33	310,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	308,33	370,00	308,33	370,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	408,33	490,00	408,33	490,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb set distribuție GRM	buc	1	4 083,33	4 900,00	4 083,33	4 900,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb plăcuțe frână față (set)	buc	1	566,67	680,00	566,67	680,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	566,67	680,00	566,67	680,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimbarea pres grniturei spate motor (zadnii corenoi)	buc	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	buc	8	41,67	50,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Reglarea unghiurilor	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Diagnosticarea computerizata	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
14	Diagnosticarea suspensiei	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
15	Reparatia sistemului de încălzire a salonului	buc	1	2 916,67	3 500,00	2 916,67	3 500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
16	Schimb bucșă (salen bloc) braț față	buc	1	312,50	375,00	312,50	375,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
17	Schimb arc elicoidal față	buc	1	400,00	480,00	400,00	480,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
18	Schimb arc elicoidal spate	buc	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
19	Schimb cilindru frână spate	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
20	Schimb amortizator spate	buc	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
21	Schimb oglinda stângă	buc	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

6. Tractor Foton-454 a.2012

1	Schimb ulei de motor 5w30 (MB 229.51)	buc	1	1 916,67	2 300,00	1 916,67	2 300,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	391,67	470,00	391,67	470,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	441,67	530,00	441,67	530,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

4	Schimb filtru salon	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru motorină	buc	1	583,33	700,00	583,33	700,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb plăcuțe frână față (set)	buc	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Lucrări de sudare (costul include lucrările, materialele și piesele	ore	6	166,67	200,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Lucrări pe sistemul electric (costul include lucrările, materialele și piesele	ore	8	183,33	220,00	1 466,67	1 760,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7. Dacia Duster, HCH-497								
1	Demontare-montare-balansare, instalaree la automobil roată R16	buc	8	41,67	50,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8. Dacia Logan, WVI-419								
1	Demontare-montare-balansare, instalaree la automobil roată R16	buc	8	41,67	50,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9. Dacia Dokker, a.2017 (1,5B)								
1	Schimb ulei de motor 5w30	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	141,67	170,00	141,67	170,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	175,00	210,00	175,00	210,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb lichid răcire	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb set GRM	buc	1	2 333,33	2 800,00	2 333,33	2 800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

8	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	buc	8	41,67	50,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
ANSP, SEDIUL CENTRAL								
10. FORD Focus, a.2007								
1	Schimb ulei de motor 5w30 (MB 229.51)	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	225,00	270,00	225,00	270,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	258,33	310,00	258,33	310,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	buc	8	41,67	50,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb set distribuție (GRM)	buc	1	3 166,67	3 800,00	3 166,67	3 800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Diagnostică computerizată	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb plăcuțe frână față (set)	buc	1	566,67	680,00	566,67	680,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Schimb lichid răcire	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Schimb plăcuțe frână față	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
14	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	566,67	680,00	566,67	680,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11. Nissan Pathfinder YD25 a. 2007								
1	Schimb ulei de motor 5w40	buc	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

2	Schimb filtru ulei	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru motorină	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb set distributie (GRM)	buc	1	3 750,00	4 500,00	3 750,00	4 500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	buc	8	41,67	50,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bugii (set)	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb lichid răcire	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Reparația filtrului de particule (sajennyi filtr, catalizator)	buc	1	2 083,33	2 500,00	2 083,33	2 500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Reparație ambreaj	buc	1	2 916,67	3 500,00	2 916,67	3 500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Diagnostică computerizată	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
14	Schimb turbina aer	buc	1	4 583,33	5 500,00	4 583,33	5 500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
15	Schimb plăcuțe frână față (set)	buc	1	575,00	690,00	575,00	690,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
16	Schimb plăcuțe frînă spate (set)	buc	1	575,00	690,00	575,00	690,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
17	Schimb injector (nasos)	buc	1	1 416,67	1 700,00	1 416,67	1 700,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
18	Schimb butuc roată față	buc	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12. Volkswagen transporter, 1.7 cm3, a. 1989								
1	Schimb ulei de motor 5w30 (MB 229.51)	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

3	Schimb filtru aer	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru motorină	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	buc	8	41,67	50,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb set distributie (GRM)	buc	1	3 333,33	4 000,00	3 333,33	4 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Diagnostică computerizată	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb plăcuțe frână față (set)	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Schimb lichid răcire	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	500,00	600,00	500,00	600,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

13. Renault Kangoo (1.6 benzina a.2017)

1	Schimb ulei de motor 5w30 (MB 229.51)	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	200,00	240,00	200,00	240,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	133,33	160,00	133,33	160,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	buc	8	41,67	50,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

9	Schimb set distributie (GRM)	buc	1	3 166,67	3 800,00	3 166,67	3 800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Diagnostica computerizată	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb plăcuțe frână față (set)	buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Schimb lichid răcire	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Schimb plăcuțe frână față	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
14	Schimb lacăt spate	buc	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
15	Schimb plăcuțe spate (set)	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

14. Mercedes Benz cdi, a.2011

1	Schimb ulei de motor 5w30	buc	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	225,00	270,00	225,00	270,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	241,67	290,00	241,67	290,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru motorină	buc	1	408,33	490,00	408,33	490,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb lichid răcire	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb set GRM	buc	1	4 083,33	4 900,00	4 083,33	4 900,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16/185/65	buc	12	41,67	50,00	500,00	600,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	12	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

15. Volkswagen Tiguan, 1950 cm3, a.2016

1	Schimb ulei de motor 5w30 (MB 229.51)	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

4	Schimb filtru salon	buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	buc	8	41,67	50,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb set distributie (GRM)	buc	1	4 166,67	5 000,00	4 166,67	5 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Diagnostică computerizată	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb plăcuțe frână față (set)	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Schimb lichid răcire	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Schimb plăcuțe frână față	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
14	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
16. UAZ-3962, a.1989								
1	Schimb ulei de motor 10w40	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	buc	8	41,67	50,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb set distributie (GRM)	buc	1	3 750,00	4 500,00	3 750,00	4 500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb rulment roata din față	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb plăcuțe frână față	buc	1	500,00	600,00	500,00	600,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	500,00	600,00	500,00	600,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
17. Fiat Ducato 1,3 TD a.2007 (VFICALA834137185)								
1	Schimb ulei de motor 5w30 (MB 229.51)	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru motorină	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	buc	8	41,67	50,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb set distributie (GRM)	buc	1	4 166,67	5 000,00	4 166,67	5 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb suport motor (set complet)	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Diagnostică suspensiei 2serv	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Diagnostică computerizată	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Schimb plăcuțe frână față (set)	buc	1	716,67	860,00	716,67	860,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
14	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
18. IVECO refrigerator								
1	Schimb ulei de motor 5w30	buc	1	1 333,33	1 600,00	1 333,33	1 600,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru motorină	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb lichid răcire	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb set (GRM)	buc	1	5 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16/185/65	buc	12	41,67	50,00	500,00	600,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	12	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
19. Dacia Duster, IAJ-601, IAJ-604								
1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R16	buc	16	41,67	50,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	16	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
20. Dacia Sandero, TVD-612, TVD-637								
1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R16	buc	16	41,67	50,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	16	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
21. FORD Tranzit refrigerator, RWN-017, RWN-026								
1	Schimb ulei de motor 5w30	buc	2	1 416,67	1 700,00	2 833,33	3 400,00	Pe parcursul anului 2022, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	2	416,67	500,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2022, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2022, la necesitate.

4	Schimb filtru salon	buc	2	416,67	500,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2022, la necesitate.
5	Schimb filtru motorină	buc	2	800,00	960,00	1 600,00	1 920,00	Pe parcursul anului 2022, la necesitate.
6	Schimb lichid răcire	buc	2	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb set (GRM)	buc	2	2 500,00	3 000,00	5 000,00	6 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16/185/65	buc	24	41,67	50,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2022, la necesitate.
8	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	24	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2022, la necesitate.
9	Schimb plăcuțe frână față	buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
22. Renault Tracs, HMK-293								
1	Schimb ulei de motor 5w30	buc	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru motorină	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
CSP HÂNCEȘTI								
23. Dacia DOKKER, a.2017 SBB-343 (CSP HÂNCEȘTI)								
1	Schimb ulei de motor 5w40	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb lichid răcire	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb plăcuțe frână față	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb set (GRM)	buc	1	3 750,00	4 500,00	3 750,00	4 500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	buc	8	41,67	50,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
24. Dacia Logan (1149 cm3), a.2014 (HN BC-832), CM AN 708, A.2014 (CSP HÂNCEȘTI)								
1	Schimb ulei de motor 5w40	buc	2	708,33	850,00	1 416,67	1 700,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

2	Schimb filtru ulei	buc	2	283,33	340,00	566,67	680,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	2	300,00	360,00	600,00	720,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb lichid răcire	buc	2	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb bugii incandescente (set)	buc	2	533,33	640,00	1 066,67	1 280,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb plăcuțe frână față	buc	2	575,00	690,00	1 150,00	1 380,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	2	575,00	690,00	1 150,00	1 380,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb set (GRM)	buc	2	2 916,67	3 500,00	5 833,33	7 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	buc	16	41,67	50,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	16	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

25. VAZ 21114, a.2008 (CSP HÂNCEȘTI)

1	Schimb ulei de motor 5w40	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	133,33	160,00	133,33	160,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb lichid răcire	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb bugii incandescente (set) 1serv	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb plăcuțe frână față	buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb plăcuțe spate (set)	buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb set distributie (GRM) 1serv	buc	1	2 916,67	3 500,00	2 916,67	3 500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	buc	8	41,67	50,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

26. Dacia Logan, HCH-485 (CSP HÂNCEȘTI)

1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R16	buc	8	41,67	50,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

27. Dacia Sandero, TVD-654 (CSP HÂNCEȘTI)

1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R16	buc	8	41,67	50,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
---	---	-----	---	-------	-------	--------	--------	--

2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
28. Dacia Duster, WVI-393 (CSP HÂNCEȘTI)								
1	Demontare-montare-balansare, instalaree la automobil roată R16	buc	8	41,67	50,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
29. Skoda Octavia (1.6 BFQ, a. 2009) COL-589 (CSP HÂNCEȘTI)								
1	Schimb ulei de motor 5w40	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R15	buc	8	41,67	50,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb lichid frâne 1 serv	buc	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Reglarea unghiurilor de direcție 1 serv	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Schimb lichid de răcire	buc	8	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
14	Schimb becuri	buc	8	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
15	Schimb demaror	buc	1	1 666,67	2 000,00	1 666,67	2 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
16	Schimb set GRM 1serv	buc	1	2 916,67	3 500,00	2 916,67	3 500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
17	Diagnostică computerizată	buc	8	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
18	Schimb ambreaj cu volantă și rulemnt presiune spate	buc	8	2 083,33	2 500,00	16 666,67	20 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
	TOTAL LOT					247 515,00	297 018,00	