

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: nr. 21038258 din 16.04.2021
Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Servicii de reparație și întreținere a autoturismelor ANSP						
Lot 8						
Dacia Logan , a.2008 (1390 cm3)	5w40 WL7254 WA6697 WP6990 WF8034 BKR6E 5SP349 88630 K015577XS	belgia polonia polonia polonia polonia japonia italia italia france	ardeca wix wix wix wix ngk samko samko gates	Schimb ulei motor 5w 40 3 serv Schimb filtru ulei 3 serv Schimb filtru aer 3 serv Schimb filtru salon 3 serv Schimb filtru benzină 3 serv Schimb lichid racire 3 serv Schimb bugii incandescente(set) 3 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 3 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 3 serv Schimb set GRM 3 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 24 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 24	Schimb ulei motor 5w 40 3 serv Schimb filtru ulei 3 serv Schimb filtru aer 3 serv Schimb filtru salon 3 serv Schimb filtru benzină 3 serv Schimb lichid racire 3 serv Schimb bugii incandescente(set) 3 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 3 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 3 serv Schimb set GRM 3 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 24 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 24	

				serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Dacia Dokker, a.2017, (1.5 B)	5w40 WL7537 WA9770 WP2110 WF8034 LZKAR7D-9D 5SP1702 88630 VKMA 06009	belgia polonia polonia polonia polonia france italia italia suedia	ardeca wix wix wix wix ngk samko samko skf	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.schimbate.	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.schimbate.	
VAZ 2170 (a., 2005)	10w40 WL7168 WA6395 WF8182 W20TT D656SM z-2101b H7 12v	belgia polonia polonia polonia Cumins japonia ucraina slovenia germania	ardeca wix wix wix cumins denso Dafmi zollex osram	Schimb ulei motor 10w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb distributie GRM set 1 serv Schimb perii parbriz 1 serv Schimb bec fata H 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16/205/75 8 serv Vulcanizarea anvelopei 16/205/75 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al	Schimb ulei motor 10w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb distributie GRM set 1 serv Schimb perii parbriz 1 serv Schimb bec fata H 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16/205/75 8 serv Vulcanizarea anvelopei 16/205/75 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al	

				materialelor schimbate.schimbate.	materialelor schimbate.schimbate.	
--	--	--	--	-----------------------------------	-----------------------------------	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cerchez Veaceslav În calitate de: director

Ofertantul: SRL "DICOM-AUTO" Adresa: s.Volovița, r-ul Soroca