

Specificații de preț

Anexa nr.23

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1663745265019										
Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor aflate la balanța Inspectoratului General al Poliției										
Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Caat.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
LOT NR.6 SERVICII DE REPARAȚIE ȘI ÎNTREȚINERE A AUTOMOBILELOR DE MODEL RENAULT										
50110000-9	Lot 6 Renault Laguna, v-cm3 1998 benzină, automat, a/f 2004 - 1 buc.	unități	1	232 777,50	279 333,00	232 777,50	279 333,00	Pe parcursul anului 2022		
Total						232 777,50	279 333,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantului: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertanți în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Anexa nr.23

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1663745265019

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor aflate la balanța Inspectoratului General al Poliției

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetară (UBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 6 Renault Laguna, v-cm3 1998 benzina, automat, a/f 2004 - 1 buc.										
Servicii auto										
motorul										
50110000-9	Antigel – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set curea distribuție - schimb	Buc.	1	1 545,83	1 855	1 545,83	1 855	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea generatorului - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea amplificator hidraulic - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectorul de combustibil - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set) - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport motor - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura baie ulei – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capac supape – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	1 987,50	2 385	1 987,50	2 385	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set furtun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura capcaciului cu clape - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Încărcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – reparație capitală	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – schimb	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chiușă - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set granituri chiulasă - schimb	Buc.	1	4 416,66	5 300	4 416,66	5 300	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură termostat - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Carcasă termostat – schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor temperatură motor - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Diagnosticare A/C	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - demontare/montare	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - reparație	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering radiator A/C - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - demontarea/montarea	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - curățire	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	De oxidarea inelelor motor - curățire	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Spălarea sistemului de răcire - curățire	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering arborelui cu came - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering arbore cotit - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rezervorul sistemului hidraulic – demontare/montare	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor arbore cotit - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor lambda - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru habitacul, filtru combustibil, garnitura bușon scurgere ulei)	Buc.	1	1 535,00	1 842	1 535,00	1 842	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Reglarea nivelului de ulei motor (litru)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Suspensia										
50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de defectare)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	375,83	451	375,83	451	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support sferic - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support amortizator - schimb	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din față – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din față - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din spate - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Manșeta planetei - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară transmisi – schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capăt bară de legătură- schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Casetă de direcție - schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Casetă de direcție - reparație	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Burduf caseta de direcție demontare/montare	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Țija de direcție - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arc elicoidal – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț superior față – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment sarcină suport arc- schimb	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	bieleta antiruli – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Geometria roților - reglarea	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări de încălzușire (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparatie	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bară de protecție lată – montare demontare	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lacăt ușă (set) – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ștergător parbriz (set) - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eșapament (set) - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tambon toba eșapament (spate) - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Parbriz față - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări caroserie h/om	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Motoras macara gearn - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lacăt portbagaj - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban teritoriu RM) lei/km	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
	Piese auto									
	Motorul									
50110000-9	Antigel 5 kg	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Antigel 1 kg	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei p/u sistemul hidraulic (1litru)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureaua distribuție (set)	Buc.	1	1487,50	1785	1487,50	1785	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lant de distribuție	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	195,83	235	195,83	235	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta acceleratie EGR	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Soluție/Spray curățire EGR	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Soluție anti rugină	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureaua amplificator hidraulic	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	595,83	715	595,83	715	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectoriului de combustibil	Buc.	1	894,16	1073	894,16	1073	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	2292,50	2751	2292,50	2751	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	724,16	869	724,16	869	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	987,50	1185	987,50	1185	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support motor (set)	Buc.	1	1091,66	1310	1091,66	1310	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura baie ulei	Buc.	1	91,66	110	91,66	110	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capac supape	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei	Buc.	1	1595,83	1915	1595,83	1915	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C	Buc.	1	18965,83	22759	18965,83	22759	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator A/C	Buc.	1	1404,16	1685	1404,16	1685	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	876,66	1052	876,66	1052	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	537,50	645	537,50	645	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat	Buc.	1	192,50	231	192,50	231	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Racord	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hamut	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capacului cu clape	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	4683,33	5620	4683,33	5620	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu buji (set)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	1800,00	2160	1800,00	2160	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	1 turbină de aer	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	619,16	743	619,16	743	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) bielă	Buc.	1	850,00	1 020	850,00	1 020	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) reazem	Buc.	1	1 000,83	1 201	1 000,83	1 201	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set garnituri chiulasă	Buc.	1	2 291,66	2 750	2 291,66	2 750	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chiulasă	Buc.	1	54 314,16	65 177	54 314,16	65 177	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Carcasă termostată	Buc.	1	2 195,83	2 635	2 195,83	2 635	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură termostată	Buc.	1	409,16	491	409,16	491	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor temperatură motor	Buc.	1	91,66	110	91,66	110	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Soluție de curățire a sistemului de răcire	Buc.	1	209,16	251	209,16	251	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire	Buc.	1	346,66	416	346,66	416	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Freon A/C (o alimentare completă)	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022		
Suspensia										
50110000-9	Amortizator din față (set)	Buc.	1	2 400,00	2 880	2 400,00	2 880	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din spate (set)	Buc.	1	1 266,66	1 520	1 266,66	1 520	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	1	471,66	566	471,66	566	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support sferic	Buc.	1	191,66	230	191,66	230	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Burtucul din față	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Burtucul din spate	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din față	Buc.	1	716,66	860	716,66	860	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din spate	Buc.	1	594,16	713	594,16	713	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Manșeta planetarei	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	3 308,33	3 970	3 308,33	3 970	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	5 960,83	7 153	5 960,83	7 153	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capăt bară (set)	Buc.	1	600,00	720	600,00	720	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Burduf casetă de direcție (set)	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arc elicoidal (set)	Buc.	1	950,00	1 140	950,00	1 140	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	929,16	1 115	929,16	1 115	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	58,33	70	58,33	70	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	366,66	440	366,66	440	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	6 000,00	7 200	6 000,00	7 200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bielela antinului	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022		
Sistemul electric										
50110000-9	Generator	Buc.	1	9 183,33	11 020	9 183,33	11 020	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Far (stânga)	Buc.	1	3 345,83	4 015	3 345,83	4 015	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Far (dreapta)	Buc.	1	3 345,83	4 015	3 345,83	4 015	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Demaror	Buc.	1	4 583,33	5 500	4 583,33	5 500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Becuri H-7 12x55	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec HL 12x4W	Buc.	1	13,33	16	13,33	16	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V x 1.2W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V 21x 5W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V x 5W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V x 21W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Bec 12V x 55W	Buc.	1	263,33	316	263,33	316	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec K12V 10W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 10A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 15A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 20A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 25A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 30A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bobină de inducție	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Colier plastic	Buc.	1	1,66	2	1,66	2	Pe parcursul anului 2022		
Cutia de viteze și ambreiajul										
50110000-9	Ambreiaj (set)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport cutie de viteză	Buc.	1	275,00	330	275,00	330	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei cutie de viteză automată (filtru) 1 schimb	Buc.	1	1 833,33	2 200	1 833,33	2 200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu ambreiaj	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering planetară	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun ambreiaj	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	708,33	850	708,33	850	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară exterioră	Buc.	1	825,00	990	825,00	990	Pe parcursul anului 2022		
Sistemul de frânare										
50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	4 031,66	4 838	4 031,66	4 838	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Etrier frână stânga, dreapta (suport)	Buc.	1	1 009,16	1 211	1 009,16	1 211	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru de frâna spate	Buc.	1	1 283,33	1 540	1 283,33	1 540	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	1 000,00	1 200	1 000,00	1 200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	1 750,00	2 100	1 750,00	2 100	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	387,50	465	387,50	465	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frâna față	Buc.	1	312,50	375	312,50	375	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frâna spate	Buc.	1	145,83	175	145,83	175	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablul frânei de mână	Buc.	1	129,16	155	129,16	155	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set reparație etrier frână	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amplificator vacuum	Buc.	1	8 026,66	9 632	8 026,66	9 632	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tambur spate	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzori plăcuți (set)	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022		
Partea caroseriei										
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	2 987,50	3 585	2 987,50	3 585	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lăcăț ușă (set)	Buc.	1	3 656,66	4 388	3 656,66	4 388	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lăcăț portbagaj	Buc.	1	1 647,50	1 977	1 647,50	1 977	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Miner la ușă interior	Buc.	1	554,16	665	554,16	665	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Miner la ușă exterior	Buc.	1	842,50	1 011	842,50	1 011	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Motorăș macara geam	Buc.	1	1 041,66	1 250	1 041,66	1 250	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Oglindă laterală	Buc.	1	2 908,33	3 490	2 908,33	3 490	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ștergător parbriz (set)	Buc.	1	458,33	550	458,33	550	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tampon toabă eşapament (set)	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eşapament (spate)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eşapament (complex)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Parbriz, față	Buc.	1	1 650,00	1 980	1 650,00	1 980	Pe parcursul anului 2022		

TOTAL				232 777.50	279 333.00			
-------	--	--	--	------------	------------	--	--	--

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM. mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.