

Service:
tel.: 54 03 75, 92 36 78
fax.: 27 79 88
mob.: 079967201



Adresa:
Republica Moldova
mun. Chișinău
str. Ismail 9

<https://www.printerra.md/>

Specificatia de Pret

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1717503119634 din 04.06.2024

Obiectul de achiziție: Servicii de alimentare, regenerare și reparare a imprimantelor

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	UM	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Servicii							
1.	Alimentare cartușelor pentru imprimante laser FX-9, FX-10, 703/303, 12A,	buc	25	41,666667	50	1041,6667	1250	
2	Alimentare cartușelor de tip 725, 728, 737, CE505A, 26A, 115A	buc	15	41,666667	50	625	750	
3	Alimentare cartușelor de tip 047, 217 (mare)	buc	18	66,666667	80	1200	1440	
4	Alimentare cartușe Brother TN-2410 Samsung SCX-4200, Lexmark x203/x204, Xerox Phaser 3117, Kyocera KM-1500	buc	8	50	60	400	480	
5	Alimentarea cartușelor Canon MF1238i II/057 Black	buc	6	54,166667	65	325	390	
6	Alimentarea cartușelor Xerox B1025 (106R03480)	buc	4	233,33333	280	933,33333	1120	
7	Alimentare Epson L800 (cerneală originală)	buc	6	1125	1350	6750	8100	
8	Alimentare Canon PIXMA G2416 (cerneală originală)	buc	4	500	600	2000	2400	
9	Regenerare/diagnosticare cartușelor FX-9, FX-10, 703/303, 12A,	buc	15	50	60	750	900	
10	Regenerare/diagnosticare cartușelor 725, 728, 737, CE505A, 26A, 115A	buc	15	70,833333	85	1062,5	1275	
11	Regenerare/diagnosticare cartușelor 047, 217 (mare)	buc	12	79,166667	95	950	1140	
12	Regenerare/diagnosticare cartușelor Brother TN-2410 Samsung SCX-4200, Lexmark x203/x204, Xerox Phaser 3117, Kyocera KM-1500	buc	8	83,333333	100	666,66667	800	
13	Regenerare/diagnosticare cartușelor Canon MF1238i II/057 Black	buc	3	100	120	300	360	
14	Regenerare/diagnosticare cartușelor Canon 19A, 219	buc	15	45,833333	55	687,5	825	
15	Regenerare unitate cilindru Xerox B1025 (013R00679)	buc	2	375	450	750	900	
16	Profilaxie imprimante și MFU	buc	20	125	150	2500	3000	
17	Reparație imprimantă (placă de baza (Formatter board) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	buc	1	333,33333	400	333,33333	400	
18	Reparație imprimantă (termo-pelicle, LFR) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	buc	2	125	150	250	300	
19	Reparație imprimantă (bloc de alimentare) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	buc	2	41,666667	50	83,333333	100	
20	Reparație imprimantă (placă la baza (Formatter board)) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	buc	1	208,33333	250	208,33333	250	
21	Reparație imprimantă (cuptor (Fuser)) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	buc	1	241,66667	290	241,66667	290	
22	Reparație imprimantă (Schimb LFR) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	buc	1	100	120	100	120	
23	Reparație imprimantă (termo-peliculă) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	buc	1	125	150	125	150	

n decurs de 24 de ore de la solicitarea din partea autorității contractante.

24	Reparație imprimantă (separation pad) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	buc	3	41,666667	50	125	150
25	Reparație imprimantă (bushing) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	buc	3	41,666667	50	125	150
26	Reparație imprimantă (Pick-up roller) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	buc	3	41,666667	50	125	150
27	Reparație MFU (bloc de alimentare scanner) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	buc	1	83,333333	100	83,333333	100
28	Reparație MFU (bloc de alimentare scanner) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	buc	1	83,333333	100	83,333333	100
29	Reparație MFU (Reparația scanner) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	buc	1	83,333333	100	83,333333	100
30	Reparație MFU (Reparația scanner) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	buc	1	83,333333	100	83,333333	100
31	Reparație MFU (bloc de alimentare) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	buc	1	125	150	125	150
32	Reparație MFU (bloc de alimentare) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	buc	1	125	150	125	150
33	Reparație MFU (placa la baza (Formatter board)) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	buc	1	1000	1200	1000	1200
34	Reparație MFU (placa la baza (Formatter board)) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	buc	1	1166,6667	1400	1166,6667	1400
35	Reparație MFU (cuptor (Fuser)) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	buc	1	233,33333	280	233,33333	280
36	Reparație MFU (cuptor (Fuser)) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	buc	1	233,33333	280	233,33333	280
37	Reparație MFU (Schimb LFR Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	buc	1	108,33333	130	108,33333	130
38	Reparație MFU (Schimb LFR) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	buc	1	108,33333	130	108,33333	130
39	Reparație MFU (termo-peliculei) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	buc	1	262,5	315	262,5	315
40	Reparație MFU (termo-peliculei) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	buc	1	291,66667	350	291,66667	350
41	Reparație MFU (separation pad) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	buc	1	41,666667	50	41,666667	50
42	Reparație MFU (separation pad) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	buc	1	41,666667	50	41,666667	50
43	Reparație MFU (bushing) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	buc	1	41,666667	50	41,666667	50
44	Reparație MFU (bushing) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	buc	1	41,666667	50	41,666667	50
45	Reparație MFU (Pick-up roller) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	buc	1	41,666667	50	41,666667	50
46	Reparație MFU (Pick-up roller) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	buc	1	41,666667	50	41,666667	50
TOTAL				214		26895,833	32275

Semnat:



Numele, Prenumele: Madan V În calitate de: Director

Ofertantul: PRINTERA SHOP SRL

Adresa: mun.Chisinau, str Ismail 9