

Orașul Chișinău
 DAAC-Hermes SA
 RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.
 Data - 22.01.2020
 Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 21018056
 Valuta – lei

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate de măsură	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lotul nr. 1									
Servicii de deservire tehnică și reparație pentru automobil de model Škoda Octavia, anul producerii 2005 (vin TMBBD41ZX62152625, 1984 cm3)									
1	50000000-5	Diagnosticarea compiuterizată	uni.	1	250,00	300	250,00	300	
2	50000000-5	Ulei motor înlocuirea	lit.	1	753,33	904	753,33	904	
3	50000000-5	Filtru de ulei înlocuirea	uni.	1	40,83	49	40,83	49	
4	50000000-5	Filtru de aer înlocuirea	uni.	1	193,33	232	193,33	232	
5	50000000-5	Filtru de combustibil înlocuirea	uni.	1	365,83	439	365,83	439	
6	50000000-5	Filtru salon înlocuirea	uni.	1	202,50	243	202,50	243	
7	50000000-5	Cureaua GRM înlocuirea	uni.	1	2437,50	2925	2437,50	2925	
8	50000000-5	Pompă de combustibil înlocuirea	uni.	1	1841,66	2210	1841,66	2210	
9	50000000-5	Pompă de apă înlocuirea	uni.	1	614,16	737	614,16	737	
10	50000000-5	Bugii înlocuirea	set.	1	329,16	395	329,16	395	
11	50000000-5	Bobină aprindere înlocuirea	set.	1	477,50	573	477,50	573	
12	50000000-5	Diagnostic suspensei	uni.	1	166,66	200	166,66	200	
13	50000000-5	Ambreaj complet înlocuirea	set.	1	3860,00	4632	3860,00	4632	
14	50000000-5	Amortizator din față înlocuirea	uni.	1	1166,66	1400	1166,66	1400	
15	50000000-5	Rulment sarcina amortizator	uni.	1	176,66	212	176,66	212	
16	50000000-5	Disc frână din față	uni.	1	625,00	750	625,00	750	
17	50000000-5	Disc frână din spate	uni.	1	485,00	582	485,00	582	
18	50000000-5	Rulment din față	uni.	1	1348,33	1618	1348,33	1618	
19	50000000-5	Rulment din spate	uni.	1	1206,66	1448	1206,66	1448	
20	50000000-5	Suport sferic	set.	1	270,00	324	270,00	324	
21	50000000-5	Articulație planetară	uni.	1	820,83	985	820,83	985	
22	50000000-5	Diagnostic sistemului electric	uni.	1	83,33	100	83,33	100	
23	50000000-5	Reglarea unghiului roților	uni.	1	293,33	352	293,33	352	
24	50000000-5	Antigel	lit.	1	33,33	40	33,33	40	
25	50000000-5	Plăcuțe de frână din față	set.	1	529,16	635	529,16	635	
26	50000000-5	Plăcuțe de frână din spate	set.	1	601,66	722	601,66	722	
							19172,50	23007	

Prim-vicepreședinte DAAC-Hermes" SA

Igor Scerbinschi



Orașul Chișinău
 DAAC-Hermes SA
 RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.
 Data - 22.01.2020
 Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 21018056
 Valuta – lei

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate de măsură	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lotul nr.2									
Servicii de deservire tehnică și reparație pentru automobil de model Dacia Logan, anul producerii 2006 (vin UU1LSDABH35825895, 1598 cm3)									
1	50000000-5	Diagnosticarea compiuterizată	uni.	1	219,16	263	219,16	263	
2	50000000-5	Ulei motor înlocuirea	lit.	1	502,50	603	502,50	603	
3	50000000-5	Filtru de ulei înlocuirea	uni.	1	65,83	79	65,83	79	
4	50000000-5	Filtru de aer înlocuirea	uni.	1	105,83	127	105,83	127	
5	50000000-5	Filtru de combustibil înlocuirea	uni.	1	139,16	167	139,16	167	
6	50000000-5	Antigel înlocuirea	lit.	1	298,33	358	298,33	358	
7	50000000-5	Cureaua GRM înlocuirea	uni.	1	718,33	862	718,33	862	
8	50000000-5	Cureaua generatorului înlocuirea	uni.	1	287,50	345	287,50	345	
9	50000000-5	Pompă de combustibil înlocuirea	uni.	1	572,50	687	572,50	687	
10	50000000-5	Pompă de apă înlocuirea	uni.	1	398,33	478	398,33	478	
11	50000000-5	Bugii înlocuirea	set.	1	281,66	338	281,66	338	
12	50000000-5	Bara de direcție, cap de bară	set.	1	323,33	388	323,33	388	
13	50000000-5	Radiator de încălzire interior	uni.	1	544,16	653	544,16	653	
14	50000000-5	Diagnostic suspensei	uni.	1	166,66	200	166,66	200	
15	50000000-5	Amortizator din față înlocuirea	set.	1	1323,33	1588	1323,33	1588	
16	50000000-5	Rulment sarcina amortizator înlocuirea	set.	1	245,00	294	245,00	294	
17	50000000-5	Disc frână din față înlocuirea	uni.	1	410,83	493	410,83	493	
18	50000000-5	Rulment din față înlocuirea	uni.	1	496,66	596	496,66	596	
19	50000000-5	Rulment din spate înlocuirea	uni.	1	442,50	531	442,50	531	
20	50000000-5	Suport sferic înlocuirea	set.	1	158,33	190	158,33	190	
21	50000000-5	Articulație planetară înlocuirea	set.	1	1447,50	1737	1447,50	1737	
22	50000000-5	Diagnostic sistemului electric înlocuirea	uni.	1	83,33	100	83,33	100	
23	50000000-5	Reglarea unghiului roților	uni.	1	183,33	220	183,33	220	
24	50000000-5	Reparație ambreaj înlocuirea	set.	1	1557,50	1869	1557,50	1869	
25	50000000-5	Ulei cutie de viteză manuală	lit.	1	166,66	200	166,66	200	
26	50000000-5	Disc de frână față înlocuirea	set.	1	820,83	985	820,83	985	
27	50000000-5	Disc de frână spate înlocuirea	set.	1	607,50	729	607,50	729	
28	50000000-5	Plăcuțe de frână din față înlocuirea	set.	1	261,66	314	261,66	314	
29	50000000-5	Plăcuțe de frână din spate înlocuirea	set.	1	384,16	461	384,16	461	
							13212,50	15855	

Prim-vicepreședinte "DAAC -Hermes" SA

Igor Sceebinschi



Orașul Chișinău

DAAC-Hermes SA

RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Data - 22.01.2020

Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 21018056

Valuta – lei

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate de măsură	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lotul nr. 3									
servicii de deservire tehnică și reparație pentru automobil de model Dacia Logan, anul producerii 2014 (vin UU14SDAG451456859, 1149 cm3);									
1	50000000-5	Diagnosticarea computerizată	uni.	9	219,16	263	1972,50	2367	
2	50000000-5	Ulei motor înlocuirea	lit.	9	602,50	723	5422,50	6507	
3	50000000-5	Filtru de ulei înlocuirea	uni.	9	69,16	83	622,50	747	
4	50000000-5	Filtru de aer înlocuirea	uni.	9	110,00	132	990,00	1188	
5	50000000-5	Filtru de combustibil înlocuirea	uni.	9	145,83	175	1312,50	1575	
6	50000000-5	Antigel înlocuirea	lit.	2	298,33	358	596,66	716	
7	50000000-5	Cureaua GRM înlocuirea	uni.	5	804,16	965	4020,83	4825	
8	50000000-5	Cureaua generatorului înlocuirea	uni.	5	386,66	464	1933,33	2320	
9	50000000-5	Pompă de combustibil înlocuirea	uni.	4	822,50	987	3290,00	3948	
10	50000000-5	Bugii înlocuirea	set.	3	448,33	538	1345,00	1614	
11	50000000-5	Bara de direcție, cap de bară	set.	7	515,00	618	3605,00	4326	
12	50000000-5	Radiator de încălzire interior	uni.	5	905,83	1087	4529,16	5435	
13	50000000-5	Diagnostic suspensei	uni.	9	166,66	200	1500,00	1800	
14	50000000-5	Amortizator din față înlocuirea	set.	6	1391,66	1670	8350,00	10020	
15	50000000-5	Rulment sarcina amortizator înlocuirea	set.	6	245,00	294	1470,00	1764	
16	50000000-5	Disc frână din față înlocuirea	uni.	5	378,33	454	1891,66	2270	
17	50000000-5	Rulment din față înlocuirea	uni.	4	671,66	806	2686,66	3224	
18	50000000-5	Rulment din spate înlocuirea	uni.	4	329,16	395	1316,66	1580	
19	50000000-5	Suport sferic înlocuirea	set.	5	158,33	190	791,66	950	
20	50000000-5	Articulație planetară înlocuirea	set.	4	1489,16	1787	5956,66	7148	
21	50000000-5	Diagnostic sistemului electric	uni.	4	83,33	100	333,33	400	
22	50000000-5	Reglarea unghiului roților	uni.	5	183,33	220	916,66	1100	
23	50000000-5	Reparație ambreaj înlocuirea	set.	4	1715,83	2059	6863,33	8236	
24	50000000-5	Ulei cutie de viteză manuală	lit.	2	166,66	200	333,33	400	
25	50000000-5	Disc de frână față înlocuirea	set.	3	755,83	907	2267,50	2721	
26	50000000-5	Plăcuțe de frână din față înlocuirea	set.	9	531,66	638	4785,00	5742	
27	50000000-5	Plăcuțe de frână din spate înlocuirea	set.	8	360,83	433	2886,66	3464	
							71989,16	86387	

Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA

Igor Șerbinschi



Orașul Chișinău
 DAAC-Hermes SA
 RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.
 Data - 22.01.2020
 Cerere a ofertelor de prețuri Nr. 21018056
 Valuta – lei

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate de măsură	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lotul nr. 6									
servicii de deservire tehnică și reparație pentru autobuz de model Ford Tranzit anul producerii 2016 - 2017 (vin Z6FXXXESGXGL50927, 2198 cm3									
1	50000000-5	Diagnostică motorului	uni.	3	250,00	300	750,00	900	
2	50000000-5	Ulei motor înlocuirea	uni.	3	2420,83	2905	7262,50	8715	
3	50000000-5	Filtru de ulei înlocuirea	uni.	3	93,33	112	280,00	336	
4	50000000-5	Filtru de aer înlocuirea	uni.	3	181,66	218	545,00	654	
5	50000000-5	Filtru de combustibil înlocuirea	uni.	3	458,33	550	1375,00	1650	
6	50000000-5	Filtru salon înlocuirea	uni.	3	266,66	320	800,00	960	
7	50000000-5	Curea generatorului înlocuirea	uni.	3	913,33	1096	2740,00	3288	
8	50000000-5	Pompă de combustibil înlocuirea	uni.	1	17672,50	21207	17672,50	21207	
9	50000000-5	Pompă de apă înlocuirea	uni.	1	2076,66	2492	2076,66	2492	
10	50000000-5	Injectoare înlocuirea	set.	2	6785,00	8142	13570,00	16284	
11	50000000-5	Radiator de încălzire interior înlocuirea	uni.	1	4795,83	5755	4795,83	5755	
12	50000000-5	Termostat înlocuirea	uni.	1	544,16	653	544,16	653	
13	50000000-5	Turbină de aer reparație	uni.	1	7166,66	8600	7166,66	8600	
14	50000000-5	Diagnostic suspensei	uni.	1	6708,33	8050	6708,33	8050	
15	50000000-5	Amortizator din față înlocuirea	set.	1	7375,00	8850	7375,00	8850	
16	50000000-5	Suport amortizator de sus înlocuirea	set.	1	1458,33	1750	1458,33	1750	
17	50000000-5	Suport sferic înlocuirea	set.	1	1055,00	1266	1055,00	1266	
18	50000000-5	Disc de frână din față înlocuirea	set.	1	1375,00	1650	1375,00	1650	
19	50000000-5	Rulment din față înlocuirea	uni.	1	3737,50	4485	3737,50	4485	
20	50000000-5	Rulment din spate înlocuirea	uni.	1	2059,16	2471	2059,16	2471	
21	50000000-5	Capăt bară înlocuirea	set.	2	633,33	760	1266,66	1520	
22	50000000-5	Bara de direcție înlocuirea	set.	2	1116,66	1340	2233,33	2680	
23	50000000-5	Bucșă stabilizator înlocuirea	set.	2	458,33	550	916,66	1100	
24	50000000-5	Bucșă punte spate înlocuirea	set.	2	541,66	650	1083,33	1300	
25	50000000-5	Reglarea unghiului roților	uni.	2	183,33	220	366,66	440	
26	50000000-5	Ambreaj set reparație	set.	1	6195,83	7435	6195,83	7435	
27	50000000-5	Plăcuțe de frână din față înlocuirea	set.	3	1200,00	1440	3600,00	4320	
28	50000000-5	Plăcuțe de frână din spate înlocuirea	set.	3	875,00	1050	2625,00	3150	
29	50000000-5	Furtun de frâna față înlocuirea	set.	3	1583,33	1900	4750,00	5700	
							106384,16	127661	

Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA

Igor Securbinschi

