



Adresa: bd.Grigore Vieru 25

e-mail:info@cartridge.md

Telefon : 022-310-310

GSM: +373 79 405 931

**Anexa nr.22 la Documentația
standard din Ordinul Ministrului
Finanțelor nr. 115 din 15 septembrie
2021**

Numarul licitatiei: ocds-b3wdp1-MD-1768574376396 ,Cancelaria de Stat	Data : 21.01.2026
Denumirea licitatiei:Servicii de încărcare și regenerare a cartușelor pentru anul 2026	

SPECIFICATII TEHNICE						
Nr.	Denumirea bunurilor si/sau serviciilor	Tara de origine	Producatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta /gramaj, min
	2	3	4	5	6	7
Servicii de regenerare, încărcare și profilaxie a cartușelor pentru anul 2025						
1	Încărcarea cartușelor Canon 728	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Tonerul trebuie sa fie de calitate și să corespundă cu modelul de cartrige dat spre încărcare/regenerare.		ISO/IEC 19752,
2	Regenerare cartușelor Canon 728 cu toner inclus	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Prestatorul se obligă de a efectua reparația/regenerarea cartusului cu schimbarea următoarelor elemente Cleaning Blade, Doctor Blade, Magnetic Roller, OPC, PCR, CIP2. Regenerarea include obligatoriu schimbul tuturor pieselor.		ISO/IEC 19752,
3	Încărcarea cartușelor Canon FX-10	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Tonerul trebuie sa fie de calitate și să corespundă cu modelul de cartrige dat spre încărcare/regenerare.		ISO/IEC 19752,

10	Regenarare cartușelor Xerox 3225 cu toner inclus cu toner inclus	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Prestatorul se obligă de a efectua reparația/regenerarea cartusului cu schimbarea următoarelor elemente Cleaning Blade, Doctor Blade, Magnetic Roller, OPC, PCR, CIP2. Regenerarea include obligatoriu schimbul tuturor pieselor.	cartuș se va reîncarcă cu gramaj conform cerințelor tehnice de la producător. Schimbarea bandei-calitatea și cantitatea imprimării, conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. Serviciile de regenerare a cartușelor va include: dezasamblarea cartușului, curățirea și aspirarea pieselor, înlocuirea pieselor, schimbarea OPC, schimbarea lamelei de dozare, schimbarea PCR și schimbarea lamelei de curățare	ISO/IEC 19752,
11	Încărcarea cartușelor Canon 057H original	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Tonerul trebuie sa fie de calitate și să corespundă cu modelul de cartrige dat spre încărcare/regenerare.		ISO/IEC 19752,
12	Regenarare cartușelor Canon 057H original cu toner inclus	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Prestatorul se obligă de a efectua reparația/regenerarea cartusului cu schimbarea următoarelor elemente Cleaning Blade, Doctor Blade, Magnetic Roller, OPC, PCR, CIP2. Regenerarea include obligatoriu schimbul tuturor pieselor.		ISO/IEC 19752,
13	Încărcarea cartușelor Canon 070H original	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Tonerul trebuie sa fie de calitate și să corespundă cu modelul de cartrige dat spre încărcare/regenerare.		ISO/IEC 19752,
14	Regenarare cartușelor Canon 070H original cu toner inclus	China, Marea Britanie	SCC,CET	Prestatorul se obligă de a efectua reparația/regenerarea cartusului cu schimbarea următoarelor elemente Cleaning Blade, Doctor Blade, Magnetic Roller, OPC, PCR, CIP2. Regenerarea include obligatoriu schimbul tuturor pieselor.		ISO/IEC 19752,
15	Încărcarea cartușelor Brothers MFC-2700 original	China, Marea Britanie	SCC,CET	Tonerul trebuie sa fie de calitate și să corespundă cu modelul de cartrige dat spre încărcare/regenerare.		ISO/IEC 19752,

16	Regenarare cartușelor Brothers MFC-2700 cu toner inclus	China, Marea Britanie	SCC,CET	Prestatorul se obligă de a efectua reparația/regenerarea cartusului cu schimbarea următoarelor elemente Cleaning Blade, Doctor Blade, Magnetic Roller, OPC, PCR, CIP2. Regenerarea include obligatoriu schimbul tuturor pieselor.		ISO/IEC 19752,
17	Încărcarea cartușelor CF244A	China, Marea Britanie	SCC,CET	Tonerul trebuie sa fie de calitate și să corespundă cu modelul de cartrige dat spre încărcare/regenerare.		ISO/IEC 19752,
18	Regenarare cartușelor CF244A cu toner inclus	China, Marea Britanie	SCC,CET	Prestatorul se obligă de a efectua reparația/regenerarea cartusului cu schimbarea următoarelor elemente Cleaning Blade, Doctor Blade, Magnetic Roller, OPC, PCR, CIP2. Regenerarea include obligatoriu schimbul tuturor pieselor.		ISO/IEC 19752,
19	Încărcarea cartușelor Canon 045H(set) original cu schimbare de chip	China, Marea Britanie	SCC,CET	Tonerul trebuie sa fie de calitate și să corespundă cu modelul de cartrige dat spre încărcare/regenerare.		ISO/IEC1979 8
20	Încărcarea cartușelor Canon 045H(set) original cu schimbare de chip	China, Marea Britanie	SCC,CET	Tonerul trebuie sa fie de calitate și să corespundă cu modelul de cartrige dat spre încărcare/regenerare.		ISO/IEC1979 8
21	Profilaxia Imprimantelor/Multifunctionle			Profilaxia imprimantelor include: Diagnosticarea problemelor tehnice cu prezentarea informatiei cu starea tehnica a Imprimantei/ Multifunctionalei, curatirea Imprimantelor/ Multifunctionalelor de praf.	Profilaxia imprimantelor include: Diagnosticarea problemelor tehnice cu prezentarea informatiei cu starea tehnica a Imprimantei/ Multifunctionalei, curatirea Imprimantelor/ Multifunctionalelor de praf.	ISO 9001

Semnat _____

Numele, Prenumele: Podornicov Serghei

În calitate de: director,

Ofertantul: Aurmillion SRL Adresa: mun. Chisinau, bd.Grigure Vieru, 25