

CAIET DE SARCINI
Servicii de reparație și deservire curentă (de rutină) a sistemelor de depistare a substanțelor radioactive TSA-Rapiscan

(staționare - 12 linii, mobile - 6 vânuri și echipamente speciale portabile care se află în gestiunea Poliției de Frontieră)

I. Condiții generale

1. Achiziționarea serviciilor:

- 1.1. 24x7 serviciilor de reparație și deservire curentă (de rutină) a defecțiunilor pentru sisteme staționare, mobile și portabile de depistare a substanțelor radioactive de tip TSA-Rapiscan, cu includerea în cost a materialelor consumabile necesare pentru buna funcționare a echipamentelor.

Mențiune: Piezele de schimb pentru sistemele TSA-Rapiscan sunt acordate IGPF MAI al RM gratis de către Programul NSDD (fostul Program de Asistență Tehnică A Doua Linie de Apărare). Acestea, la solicitarea Furnizorului de servicii, urmează a fi transmise către postul vamal pentru a înlocui piesele defecte.

- 1.2. servicii de consultare și/sau instruire a personalului IGPF MAI RM privind utilizarea corectă a Sistemelor TSA-Rapiscan;
- 1.3. servicii logistice privind reglarea/ajustarea, înlocuirea și/sau achiziționarea pieselor (prin intermediu Programului NSDD) sau serviciilor tehnice pentru echipament sau subsisteme aferente.

2. Servicii de reparație și deservire curentă (de rutină) sunt achiziționate pentru următoarele echipamente:

- 2.1. Detector staționar portal de radiații gamma și neutron pentru control pietoni TSA-Rapiscan PM700 – 8 linii (câte 2 portale);
- 2.2. Detector staționar portal de radiații gamma și neutron pentru control transport rutier TSA-Rapiscan VM250 – 2 linii (câte 2 portale);
- 2.3. Detector staționar portal de radiații gama și neutron pentru control bagaje TSA-Rapiscan CM267 – 2 linii (câte un portal);
- 2.4. Sisteme mobile de depistare radiații gamma și neutron TSA-Rapiscan MDS Van – 6 autoturisme (câte un portal, câte un dozimentru PRM-470, câte un Identifinder II, câte un rucsac Thermo);
- 2.5. Dozimetre portabile de depistare a radiațiilor gamma TSA-Rapiscan PRM-470 (3 buc.).

- 2.6. Dozimetre portabile de identificare a radiațiilor gamma IdentiFINDER II – 7 buc.
- 2.7. Echipament portabil de depistare a radiației Rucsac Thermo – 5 buc.

3. Locul operațiunilor (conform Anexei Nr. I):

- Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
 - Sectorul Poliției de Frontieră "Aeroportul Internațional Chișinău";
 - Sectoarele Poliției de Frontieră unde sunt utilizate sau păstrate sistemele mobile sau echipamentul special portabil.
4. Timpul de răspuns la sesizare - 24x7, inclusiv în zile de odihnă și sărbători, până la 8 ore din momentul apelului sau notificării de Operatorul de Sistem sau de reprezentantul IGPF MAI RM din locația de operare.
 5. Termenul standard de restabilire a funcționalității sistemului:
 - până la 72 ore din momentul primirii încearcării de către Furnizorul de Servicii (în cazul prezenței pieselor de schimb necesare la depozitul IGPF MAI al RM);
 - până la 10 de zile pentru modulele speciale/specifice, care necesită anumite setări/calibrări/ajustări, din momentul acordării acestora de către Programul NSDD.
 6. De la încheierea contractului va fi valabil până la 31.12.2022.

II. Cerințe speciale fată de Prestatorul de servicii:

1. Instruire și experiență

- 1.1. Prestatorul de servicii dispune minim de 2 (doi) ingineri angajați, care sunt instruiți, examinați și certificați de către Programul NSDD (SLD) – fapt confirmat de certificatele eliberate de Programul NSDD:
 - pentru deservire/mentenanță/reparații a Sistemelor Staționare TSA-Rapiscan;
 - pentru deservire/mentenanță/reparații a Sistemelor Mobile TSA-Rapiscan;
 - pentru administrare/deservire/mentenanță a Softului Special RAVEN.
 - pentru administrare/deservire/mentenanță a echipamentului special portabil;
- 1.2. Prestatorul de servicii dispune minim de 2 (doi) ingineri angajați, care au experiență de utilizare a surselor radioactive Cs-137, Co-57 și Cf-252 acordate

de Programul NSDD către IGPF MAI al RM pentru setare/ajustare/calibrare a Sistemelor Staționare/Mobile TSA-Rapiscan conform standardelor stabilite de Programul NSDD:

- generarea alarmelor gamma și neutron,
 - generarea fonului înalt/jos,
 - testul de ocupanță.
- 1.3. Prestatorul de servicii să obțină Autorizație Radiologică de „Utilizare a dispozitivelor de control dozimetric al parametrilor câmpurilor de radiații ionizante în activități de monitorizare”.

2. Echipament necesar

- 2.1. Prestatorul de servicii trebuie să posedă obligatoriu:
 - instrumente cu protecție antișoc electric;
 - echipamente electronice de testare;
 - echipament dotat cu un soft specializat pentru setare/ajustare/calibrare a monitoarelor portale utilizat de Programul NSDD;
 - aparat electronic specializat de colectare a spectrului gamma;
 - dispozitive specializate pentru instalarea softului pentru CAS/LAS;
 - dispozitive necesare pentru sudarea conexiunilor optice de tip *Multi-Mode*.
- 2.2. Prestatorul de servicii trebuie să dispună de mijloace de transport pentru deplasarea personalului, instrumentelor și a pieselor de schimb la locul operațiunilor.

3. Procesele tehnologice obligatorii pentru reparație (menenanță corectivă)

În cazul defectării unui Sistem Staționar/Mobil TSA-Rapiscan Prestatorul de servicii este obligat să proceseze următoarele acțiuni tehnologice de reparație (conform Anexei Nr.2):

- 3.1. Instalarea, reinstalarea, configurarea Softul RAVEN conform cerințelor stabilite de Programului NSDD și în conformitate cu ultimele recomandări privind versiunea Softului RAVEN și configurația lui;
- 3.2. Procesarea setării calculatorului specializat – Stația Centrală/Locală de Alarmă (CAS/LAS) cu instalarea programelor și softului RAVEN;
- 3.3. Procesarea reparației/restabilirii sistemului de detectare a radiațiilor (se referă la monitoarele portale Auto, Pasager, Bagaje și Vănul MDS):
 - 3.3.1. Diagnosticarea și reparația sistemului de comunicație și a componentelor ei cu înlocuirea, instalarea și resetarea pieselor de schimb noi (blocuri de

alimentare și de siguranță, switch-uri, concentratori de date, convertoare media, cabluri Cat5 și de fibră optică, etc.).

- 3.3.2. Diagnosticarea și reparația sistemului de înregistrare video cu înlocuirea, instalarea și resetarea pieselor de schimb noi (camere video, blocuri de alimentare și siguranță, cabluri Cat5); setarea/resetarea camerelor video, testarea electronică a funcționalității camerelor, testarea funcționalității camera – concentrator de date.
- 3.3.3. Diagnosticarea și reparația sistemului de detectare gamma cu înlocuirea (după caz) și instalarea pieselor de schimb noi (detector gamma, divizator de tensiune, elementele și memoria la complexele SC-770 și SCA-775, cablurile de tensiune înaltă).
- 3.3.4. Diagnosticarea și reparația sistemului de detectare neutron cu înlocuirea (după caz) și instalarea pieselor de schimb noi (detector neutron, elementele și memoria la complexele SC-770 și SCA-775, cablurile de tensiune înaltă).
- 3.3.5. Verificarea și ajustarea tensiunilor conform hărții de tensiuni prezentată de către Oak Ridge National Laboratory sau North Pacific National Laboratory după analiza "fișierelor zilnice".
- 3.3.6. Procesarea modificării valorii N-sigma;
- 3.3.7. După caz, a procesa reparația/sudarea conexiunilor optice de tip *Multi-Mode*;
- 3.3.8. Diagnosticarea și înlocuirea senzorilor de viteză/ocupanță/prezență.
- 3.9. După caz, a efectua reparația și/sau înlocuirea pieselor/modulelor deteriorate, cu configurarea ulterioara a acestora în Softul RAVEN.
- 3.10. De a dispune de suport autorizat din partea North Pacific National Laboratory.

4. Procesele tehnologice obligatorii pentru deservire curentă/de rutină (mențenanță de rutină)

Pentru a preveni defectare/degradare a unui Sistem Staționar/Mobil TSA-Rapiscan, la fiecare deservire curentă/de rutină a monitoarelor portale sau MDS Vănului, Prestatorul de servicii trebuie să execute următoarele procese tehnologice (conform Anexei Nr.2):

- 4.1. Inspectarea cabinetelor monitoarelor portale și cutiilor de distribuție în vederea penetrărilor neautorizate, prelungerilor de apă, semnelor de rugină, lubrifiere a balamalelor.
- 4.2. Înlocuirea și ajustarea desicantului în cabinetele monitoarelor portale și cutiilor de distribuție.
- 4.3. Inspectarea periodica a subsistemelor din componența monitoarelor portale (se referă la monitoarele portale Auto, Pasager, Bagaje și Vănul MDS) cu efectuarea procedurilor de testare electrică/electronică a acestora conform cerințelor Programului NSDD:

- 4.3.1. Verificarea Bazei de Date RAVEN în vederea apariției greșelilor sau/și a parametrilor de măsurare a fonului radioactiv natural.
- 4.3.2. Verificarea sistemului de comunicație și componentelor ei (switch-uri, concentratori de date, convertoarele media, starea exterioară a cablurilor Cat5 și de fibră optică).
- 4.3.3. Verificarea sistemului de înregistrare video; curățirea linselor, ajustarea obiectivelor, testarea electronică a funcționalității camerelor, testarea funcționalității camera – concentrator de date.
- 4.3.4. Verificarea sistemului de detectare gamma: starea exterioară a detectorilor gamma, divizatorilor de tensiune, cablurilor de tensiune înaltă.
- 4.3.5. Verificarea sistemului de detectare neutron: starea exterioară a detectorilor neutron, starea contactelor la tuburile cu He3, cablurilor de tensiune înaltă.
- 4.3.6. Verificare/testare, depanare și ajustare a sistemului complex de încărcare a bateriilor pentru *monitoarele portale și cutiile de distribuție*.
- 4.3.7. Inspecția periodica a sistemului de încărcare Pronautica la *sistemele mobile Vănuurile MDS*.
- 4.3.8. Testarea/ajustarea senzorilor de viteză/ocupare/prezență.
- 4.4. Testarea Sistemului RAVEN în timp real cu ajutorul softului specializat.
- 4.5. Efectuarea Testului de conformitate și completarea documentației necesare.
- 4.7. Alinierea electronică a detectoarelor Gamma.
- 4.8. Reînnoirea periodica a firmware la Rabbit board din complex SCA-775.
- 4.9. Extragerea "fișierelor zilnice" cu analiza acestora și expedierea lor către North Pacific National Laboratory.
- 4.10. Verificarea periodica a detectoarelor portabile RPM-470, IdentiFINDER II și Rucsac Thermo din componența Vănuului MDS: înlocuirea bateriilor, verificarea/curățirea conexiunilor/contactelor la plăcile electronice interne.
- 4.11. Testarea și ajustarea Sistemului Național de Comunicații NSDD - IGPF MAI RM.

Locul/lista sistemelor staționare și mobile TSA-Rapiscan și echipamentul special portabil de depistare a substanțelor radioactive:

	Locul operațiunilor	Portal pietoni	Portal vehicule	Portal bagaje	Sisteme mobile	Identificator FINDER	Dozimetru TSA PRM 470	Rucsac Thermo
1.	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră	--	-	-	1	1	1	1
2.	SPF Aeroportul Internațional Chișinău	8	2	2	-	3	3	-
3.	Direcția Regională Nord	DR			1	1	1	1
		SPF Criva				1		1
		SPF Ocnița						
		SPF Otaci				1		2
		SPF Larga				1		1
5.	Direcția Regională Sud	SPF Valea Perjei			1	1	1	1
		SPF Basarabeasca				1		1
6.	Direcția Regională Vest	-	-	-	1	1	1	1
7.	Direcția Regională Est	DR			1	1	1	1
		SPF Tudora			1	1	1	1
TOTAL		8	2	2	6	13	9	11

**Lista tehnologică a serviciilor de reparație și deservire curentă (de rutină) a sistemelor staționare și mobile TSA-Rapiscan și echipamentul special portabil de depistare a substanțelor radioactive
(conform art. II/3 și/sau art.II/4 din Caietul de Sarcini)**

	Echipament	Număr de linii, <i>buc.</i>	Servicii de reparații (Vezi art.II/3 al CS), <i>unități/pe an</i>	Total număr servicii de reparații, <i>unități/pe an</i>	Servicii de deservire curentă/de rutină (Vezi art.II/4 al CS), <i>unități/pe an</i>	Total număr servicii de deservire curentă/de rutină, <i>unități/pe an</i>
1.	Detector staționar portal de radiații gamma și neutron pentru control pietoni TSA-Rapiscan PM700	8	-	-	4	32
2.	Detector staționar portal de radiații gamma și neutron pentru control transport rutier TSA-Rapiscan VM250	2	-	-	4	8
3.	Detector staționar portal de radiații gama și neutron pentru control bagaje TSA-Rapiscan CM267	2	-	-	4	8
4.	Sisteme mobile de depistare radiații gamma și neutron TSA-Rapiscan MDS Van	6	-	-	4	24
5.	Detector control pietoni TSA-Rapiscan PM700 Detector control transport rutier TSA-Rapiscan VM250 Detector control bagaje TSA-Rapiscan CM267 Sistemul mobil TSA-Rapiscan MDS Van	6	1	6	-	-