

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1663745265014
Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a autoturismelor aflate la balanța Inspectoratului General al Poliției

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de ms.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificatie bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
LOT NR.13 SERVICII DE REPARAȚIE ȘI ÎNTREȚINERE A AUTOMOBILULUI DE MODEL PEUGEOT PARTNER										
50110000-9	Lot 13 Peugeot Partner, v-cm3 1360 diesel, a/f (2016) - 1 buc.		unități	1	221 336,66	265 604,00	221 336,66	265 604,00	Pe parcursul anului 2022	
Total						221 336,66	265 604,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi în calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM. mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1663745265019

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor aflate la balanța Inspectoratului General al Poliției

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 13 Peugeot Partner, v-cm3 1560 diesel, a/f (2016) - 1 buc.										
	Servicii auto motorul									
50110000-9	Antigel – schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set curea distribuție - schimb	Buc.	1	1 236,66	1 484	1 236,66	1 484	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	4,16	5	4,16	5	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea generatorului - schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea amplificator hidraulic - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rollă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectorul de combustibil - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Buiji încandescente (set) - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport motor - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura baie ulei – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capac supape – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	706,66	848	706,66	848	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set furtun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura capacului cu clape - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu buji (set) - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Încărcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – reparație capitală	Buc.	1	6 250,00	7 500	6 250,00	7 500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – schimb	Buc.	1	1 333,33	1 600	1 333,33	1 600	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chiușulă - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set granituri chiușulă - schimb	Buc.	1	3 533,33	4 240	3 533,33	4 240	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură termostat - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Carcasă termostată - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor temperatură motor - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - demontare/montare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - reparație	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerației EGR - demontare/montare	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerației EGR - curățire	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Spălarea sistemului de răcire - curățire	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru habitaclu, filtru combustibil, garnitura bușon scurgere ulei)	Buc.	1	2 087,50	2 505	2 087,50	2 505	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Reglarea nivelului de ulei motor (1litru)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022		
Suspensia										
50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de defectare)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din față - schimb	Buc.	1	300,83	361	300,83	361	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din spate - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport sferic - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport amortizator - schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport amortizator de jos - schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din față - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din spate - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din față - schimb	Buc.	1	424,16	509	424,16	509	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din spate - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Manșeta planetei - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Stabilizator - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planeta ră transmisie - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capăt bară de legătură - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Casa de direcție - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Casa de direcție - reparație	Buc.	1	4166,66	5 000	4 166,66	5 000	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Burdof caseta de direcție demontare/montare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Țița de direcție - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arc elicoidal - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț inferior față - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț superior față - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă stabilizator (set) - schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă punte spate (set) - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment sarcină suport arc - schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	bieleta antiruli - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Geometria roților - reglarea	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arbore cardanic demontare/montare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arbore cardanic (schimb set cruce cardanică) - reparație	Buc.	1	3 750,00	4 500	3 750,00	4 500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment cardan - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Puntea spate - reparație	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări de lăcătușărie (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Sistemul electric										
50110000-9	Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie și ștergerea lor)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Generator - reparație	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Far – montare demontare	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Demaror – montare demontare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Demaror – reparație	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bloc ECU - reparație	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bloc ECU – reinstalarea soft	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări sistema electric (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Cutia de viteze și ambreiajul										
50110000-9	Diagnosticarea ambreiajului	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cutie de viteză manual – demontare-montare	Buc.	1	2 120,00	2 544	2 120,00	2 544	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	1	1 766,66	2 120	1 766,66	2 120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport cutie de viteză – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei cutie de viteză – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ambreiaj (set) – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu ambreiaj – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Coș ambreiaj – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc ambreiaj – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment presiune – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering culisă – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering planetară – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun ambreiaj – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară exterioară – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru ambreiaj – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
Sistemul de frânare										
50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	Buc.	1	141,66	170	141,66	170	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru de frână față – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru de frână spate – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână față (set) –schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână spate (set) –schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Placuje de frână din față (set) – schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Placuje de frână din spate (set) – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frână față – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frână spate – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Frână de mână – reparație	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu frânei de mână – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Etrier frână față – reparația	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Etrier frână spate – reparația	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amplificator vacuum – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tambur spate demontare/montare	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări sistemul frânare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		

Partea caroseriei									
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparatie	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăt ușă (set) – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ștergător parbriz (set) - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eşapament (spate) - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tampon toabă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Motoraş macara geam - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăt portbagaj - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Parbriz față - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări caroserie h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chişinău)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban RM) lei/km	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
Piese auto									
Motorul									
50110000-9	Antigel 5 kg	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Antigel 1 kg	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei p/u sistemul hidraulic (1litru)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureaua distribuție (set)	Buc.	1	1 625,00	1 950	1 625,00	1 950	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit lanț de distribuție	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerație EGR	Buc.	1	2 991,66	3 590	2 991,66	3 590	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție/Spray curățire EGR	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție anti rugină	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureaua amplificator hidraulic	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	750,00	900	750,00	900	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	6 500,00	7 800	6 500,00	7 800	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	4 983,33	5 980	4 983,33	5 980	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	750,00	900	750,00	900	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	1 208,33	1 450	1 208,33	1 450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Buiji incandescente (set)	Buc.	1	858,33	1 030	858,33	1 030	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport motor (set)	Buc.	1	870,00	1 044	870,00	1 044	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura baie ulei	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură capac supape	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Baie ulei	Buc.	1	1 200,00	1 440	1 200,00	1 440	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C	Buc.	1	4 700,00	5 640	4 700,00	5 640	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator A/C	Buc.	1	1 650,00	1 980	1 650,00	1 980	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1 450,00	1 740	1 450,00	1 740	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	900,00	1 080	900,00	1 080	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Termostat	Buc.	1	450,00	540	450,00	540	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Racord	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Hamut	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură capacului cu clapete	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capacul cu clapete	Buc.	1	2 966,66	3 560	2 966,66	3 560	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	2 133,33	2 560	2 133,33	2 560	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	13 708,33	16 450	13 708,33	16 450	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) bielă	Buc.	1	741,66	890	741,66	890	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) reazem	Buc.	1	733,33	880	733,33	880	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set garnituri chiulasă	Buc.	1	1 582,50	1 899	1 582,50	1 899	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chiulasă	Buc.	1	13 200,00	15 840	13 200,00	15 840	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Carcasă termosta	Buc.	1	450,00	540	450,00	540	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură termosta	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor temperatură motor	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Soluție de curățire a sistemului de răcire	Buc.	1	209,16	251	209,16	251	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Freon A/C (o alimentare completă)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022		
	Suspensia									
50110000-9	Amortizator din față (set)	Buc.	1	2 083,33	2 500	2 083,33	2 500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din spate (set)	Buc.	1	2 083,33	2 500	2 083,33	2 500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	1	300,00	360	300,00	360	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	1	350,00	420	350,00	420	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	1	350,00	420	350,00	420	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport sfêric	Buc.	1	300,00	360	300,00	360	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din față	Buc.	1	875,00	1 050	875,00	1 050	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din spate	Buc.	1	908,33	1 090	908,33	1 090	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Manșeta planetarei	Buc.	1	350,00	420	350,00	420	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	2 116,66	2 540	2 116,66	2 540	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	1 650,00	1 980	1 650,00	1 980	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capăt bară (set)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Burduf casetă de direcție (set)	Buc.	1	266,66	320	266,66	320	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arc elicoidal (set)	Buc.	1	1 600,00	1 920	1 600,00	1 920	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	1 000,00	1 200	1 000,00	1 200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	3 766,66	4 520	3 766,66	4 520	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bielela antitriluu	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arbore cardanic (set)	Buc.	1	10 333,33	12 400	10 333,33	12 400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment arbore cardanic	Buc.	1	541,66	650	541,66	650	Pe parcursul anului 2022		
	Sistemul electric									
50110000-9	Generator	Buc.	1	6 541,66	7 850	6 541,66	7 850	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Far (stânga)	Buc.	1	1 041,66	1 250	1 041,66	1 250	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Far (dreapta)	Buc.	1	1 041,66	1 250	1 041,66	1 250	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Demaror	Buc.	1	4 708,33	5 650	4 708,33	5 650	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Becuri H-7 12x55	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec HL 12x4W	Buc.	1	13,33	16	13,33	16	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V x 1,2W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V 21x 5W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Bec 12V x 5W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V x 21W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V x 55W	Buc.	1	263,33	316	263,33	316	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec K12V 10W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 10A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 15A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 20A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 25A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 30A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 50A	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Colier plastic	Buc.	1	1,66	2	1,66	2	Pe parcursul anului 2022		
Cutia de viteze și ambreiajul										
50110000-9	Ambreiaj (set)	Buc.	1	3 000,00	3 600	3 000,00	3 600	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support cutie de viteză	Buc.	1	883,33	1 060	883,33	1 060	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu ambreiaj	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Coș ambreiaj	Buc.	1	1 125,00	1 350	1 125,00	1 350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc ambreiaj	Buc.	1	1 125,00	1 350	1 125,00	1 350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	750,00	900	750,00	900	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering culisă	Buc.	1	158,33	190	158,33	190	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering planetară	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun ambreiaj	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	950,00	1 140	950,00	1 140	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară exterioră	Buc.	1	950,00	1 140	950,00	1 140	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru ambreiaj	Buc.	1	1 041,66	1 250	1 041,66	1 250	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cutia distribuție	Buc.	1	15 750,00	18 900	15 750,00	18 900	Pe parcursul anului 2022		
Sistemului de frânare										
50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	1 041,66	1 250	1 041,66	1 250	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Etrier frână stânga, dreapta (suport)	Buc.	1	2 133,33	2 560	2 133,33	2 560	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru de frână spate	Buc.	1	2 041,66	2 450	2 041,66	2 450	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	1 500,00	1 800	1 500,00	1 800	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	1 400,00	1 680	1 400,00	1 680	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	650,00	780	650,00	780	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	575,00	690	575,00	690	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frână față	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frână spate	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu frânei de mână	Buc.	1	300,00	360	300,00	360	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set reparație etrier frână	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amplificator vacuum	Buc.	1	3 825,00	4 590	3 825,00	4 590	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tambur spate	Buc.	1	900,00	1 080	900,00	1 080	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzori plăcuți (set)	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022		
Partea caroseriei										
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	2 116,66	2 540	2 116,66	2 540	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lăcăț ușă (set)	Buc.	1	1 041,66	1 250	1 041,66	1 250	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Miner la ușă interior	Buc.	1	450,00	540	450,00	540	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Miner la ușă exterior	Buc.	1	725,00	870	725,00	870	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Oglină laterală	Buc.	1	1 075,00	1 290	1 075,00	1 290	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Ștergător parbriz (set)	Buc.	1	458,33	550	458,33	550	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tampon tobă eşapament (set)	Buc.	1	85,83	103	85,83	103	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eşapament (spate)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eşapament (complect)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Motoraş macara geam	Buc.	1	2 083,33	2 500	2 083,33	2 500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lacăt portbagaj	Buc.	1	1 183,33	1 420	1 183,33	1 420	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Parbriz faţă	Buc.	1	2 083,33	2 500	2 083,33	2 500	Pe parcursul anului 2022		
TOTAL						221 336,66	265 604,00			

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Seetinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.