

ІІІ «ЗАХІД ЕКСПЕРТ ПЛЮС»

82200 Львівська область, м. Трускавець, вул.Роксолани,16/133, тел.факс 067-932-01-01 ЄДРПОУ 39859784
west_ecspert@ukr.net

№001/21-ЕК від 8 квітня 2022 р.

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК №001/22-ЕК. протипожежного стану об'єкту

Приватним підприємством «ЗАХІД ЕКСПЕРТ ПЛЮС» проведена оцінка протипожежного стану санаторію "Молдова" ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МЕДІСАН" ЛІКУВАЛЬНО-САНАТОРНОЇ ВІДНОВЛЮЮЧОЇ АСОЦІАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА "САНАТОРІЙ "МОЛДОВА" (код ЄДРПОУ 04929052), який розташований за адресою:82200, Львівська область, м.Трускавець, вул. Городище, 12.

Характеристика об'єкту:

Будівля санаторію складається з 3-х корпусів, а саме: спальний корпус, харчоблок та лікувальний корпус. Поверховість санаторію змішана: спальний корпус – 13 поверхів, харчоблок – 2 поверхи та лікувальний корпус 3 поверхи. Будівля II-го ступеня вогнестійкості. Приміщення санаторію обладнані системами протипожежного захисту (системою протидимного захисту, системою автоматичної пожежної сигналізації, системою оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей, а також внутрішнім протипожежним водопроводом. Електропостачання 220-380В, опалення автономне водяне, вентиляція припливно-витяжна з природнім та примусовим спонуканням Санаторій розрахований на одночасне перебування близько 600 осіб. Території забезпечена 2-ма заїздами та мережею внутрішніх проїздів до кожної будівлі. Зовнішнє пожежогасіння передбачене від штучної водойми об'ємом 500 м³ та 2-х пожежних гідрантів, які встановлені по вул. Городищета на території санаторію.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ про об'єкт (підрозділ)

1. Найменування та місцезнаходження об'єкта (підрозділу)- ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МЕДІСАН" ЛІКУВАЛЬНО-САНАТОРНОЇ ВІДНОВЛЮЮЧОЇ АСОЦІАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА "САНАТОРІЙ "МОЛДОВА" (код ЄДРПОУ 04929052), який розташований за адресою: 82200, Львівська область, м. Трускавець, вул. Городище, 12.
2. Прізвище, ім'я та по батькові:керівника (телефон)–Скрипник Ю.О.
3. Поверховість–2,3,13(з підвальним та технічними поверхами).
4. Ступінь вогнестійкості – II.
5. Категорія вибухопожежної небезпеки – Г (котельня).
6. Клас наслідків (відповідальності) та категорія складності об'єкта будівництва - .
7. Перелік розташованих будівель та споруд –спальний корпус, харчоблок та лікувальний корпус.
8. Наявність пожежних дружин (команд) (далі - ДПД (ПК) - 1;
 - 1) кількість членів ДПД (ПК) - 3, застраховано - 0;
 - 2) кількість пожежних автомобілів - 0, у тому числі несправних - 0;
 - 3) кількість пожежних мотопомп - 0, у тому числі несправних - 0.
9. Наявність протипожежного водопостачання:
 - 1) пожежних гідрантів –2, з них несправних - 0; водоймищ - 1, з них не придатних -0;
 - 2) необхідно побудувати пожежних гідрантів - 0, водоймищ - 0;
 - 3) внутрішніх пожежних кранів усього - 68, з них несправних - 0,неукомплектованих - 0;
 - 4) кількість будівель, де необхідно влаштування внутрішнього протипожежного водопроводу - 0.
10. Відомості щодо окремо розміщеної будівлі, споруди:

N з/п	Основні характеристики будівлі, споруди	Вимагається згідно з нормами та правилами пожежної безпеки	У наявності	Технічний стан
1	2	3	4	5
1	Автоматичне пожежогасіння: водяне, пінне, газове, порошкове, аерозольне	Вимагається (локальне зони з кухонним обладнанням)	Відсутнє	
2	Назва приладу управління автоматичними установками пожежогасіння	Не вимагається		
3	Наявність протипожежних дренчерних завіс	Не вимагається		
4	Наявність установок пожежогасіння, які працюють в автономному режимі	Не вимагається		
5	Система протидимного захисту	Вимагається	У наявності	Не справна
6	Автоматична пожежна сигналізація: адресна, неадресна	Вимагається	У наявності	Справна
7	Назва приймально-контрольного приладу	Вимагається	У наявності	Справний
8	Виведення на пульт централізованого пожежного захисту	Вимагається	У наявності	Справне
9	Наявність внутрішнього протипожежного водопроводу	Вимагається	У наявності	Справний
10	Наявність блискавкозахисту	Вимагається	У наявності	Справний
11	Вогнезахист конструкцій: дерев'яних конструкцій, металевих конструкцій, кабельних проходок (тунелів)	Не вимагається		
12	Протипожежні перешкоди: стіни, перегородки, перекриття, двері, ворота, люки, завіси (екрани), клапани вікна	Вимагаються	У наявності	Справні
13	Первинні засоби пожежогасіння (кількість, марка): вуглекислотні, порошкові, водяні, водопінні, пожежні щити	Вимагаються	У наявності	Справні

Проведеною оцінкою протипожежного стану санаторію "Молдова" ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МЕДСАН" ЛІКУВАЛЬНО-САНАТОРНОЇ ВІДНОВЛЮЮЧОЇ АСОЦІАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА "САНАТОРІЙ "МОЛДОВА" порушень основних вимог законодавства з питань пожежної безпеки не виявлено.



В.Б.Стап'як

Виконавець: Савчин Т.М.