

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Butuceanu Ivan În calitate de: manager - general  
 Ofertantul: BRC IT SRL Adresa: adresa prestarii servicii- CHISINAU, STR. PETRICANI 7A

Specificații de preț

Anexa nr. 23  
 la Documentația standard nr.115  
 din 15 septembrie 2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: b3wdp1-MD-1671191756545	din 16/12/2022
Obiectul de achiziție: Deservirea tehnică și reparație a automobilelor	

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de Livrare/prestare	Clasificare (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Servicii</b>							din momentul semnării contractului până la 31.12.2023	MD13TRPCCC 518430 A01581AA	
1	<b>Ford Mondeo CRO-417, Anul 2014, 1.6, Benzină</b>									
	<b>SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:</b>									
1.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00		
1.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00		
1.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	66.67	80.00	66.67	80.00		
1.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	83.33	100.00	83.33	100.00		
1.5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00		
1.6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	225.00	270.00	450.00	540.00		
1.7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	350.00	420.00	350.00	420.00		
1.8	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	208.33	250.00	208.33	250.00		
1.9	50110000-9	Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00		
1.1	50110000-9	Înlocuirea bujiilor	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00		
1.11	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	291.67	350.00	291.67	350.00		
1.12	50110000-9	Înlocuirea rulmentului de la roată	Buc	1	333.33	400.00	333.33	400.00		
1.13	50110000-9	Demontarea protecției motorului	Buc	1	125.00	150.00	125.00	150.00		
1.14	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din față	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00		
1.15	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din față	Buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00		
1.16	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	291.67	350.00	291.67	350.00		
1.17	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	108.33	130.00	216.66	260.00		
1.18	50110000-9	Înlocuirea țijelor stabilizatoare din față	Buc	2	108.33	130.00	216.66	260.00		
1.19	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00		
	<b>Total pentru servicii:</b>			<b>2941.67</b>	<b>3530.00</b>	<b>3633.34</b>	<b>4360.0</b>			
	<b>Piese de schimb:</b>									
1.2	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	5	265.00	318.00	1325.00	1590.0		
1.21	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	135.00	162.00	135.00	162.0		
1.22	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	220.00	264.00	220.00	264.0		
1.23	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	240.00	288.00	240.00	288.0		
1.24	34300000-0	Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	1075.00	1290.00	1075.00	1290.0		
1.25	34300000-0	Discuri de frânare din față	Buc	2	1230.00	1476.0	2460.00	2952.0		
1.26	34300000-0	Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	7	60.00	72.00	420.00	504.0		
1.27	34300000-0	Plăcuțe de frânare din față	Set	1	540.00	648.00	540.00	648.0		
1.28	34300000-0	Curea alternatorului	Buc	1	255.00	306.00	255.00	306.0		
1.29	34300000-0	Bușele stabilizatoare din față	Buc	2	150.00	180.00	300.00	360.0		
1.3	34300000-0	Țijele stabilizatoare din față	Buc	2	245.00	294.00	490.00	588.0		
1.31	34300000-0	Rulment de la roată	Buc	1	1095.00	1314.00	1095.00	1314.0		
1.32	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	255.00	306.00	510.00	612.0		
1.33	34300000-0	Lichidul în sistemul de frânare	Litri	1	210.00	252.00	210.00	252.0		
1.34	34300000-0	Bujii	Buc	4	80.00	96.00	320.00	384.0		
	<b>Total pentru piese de schimb:</b>			<b>6055.00</b>	<b>7266.0</b>	<b>9595.00</b>	<b>11514.0</b>			
2	<b>Dacia Duster 4x2 CRT-532, Anul 2014, 1.2, Benzină</b>									
	<b>Servicii de deservire tehnică și reparație auto:</b>									
2.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00		
2.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00		
2.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	66.67	80.00	66.67	80.00		
2.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	83.33	100.00	83.33	100.0		
2.5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00		
2.6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	225.00	270.00	450.00	540.00		



4.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	3	41.67	50.00	125.0	150.0		
4.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	3	41.67	50.00	125.0	150.0		
4.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	3	66.67	80.00	200.0	240.0		
4.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	3	83.33	100.00	250.0	300.0		
4.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	3	125.00	150.00	375.00	450.00		
4.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	4	125.00	150.00	500.00	600.00		
4.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	4	225.00	270.00	900.00	1080.00		
4.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	350.00	420.00	700.00	840.00		
4.9	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	108.33	130.00	216.66	260.0		
4.1	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	208.33	250.00	208.33	250.00		
4.11	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din spate	Buc	2	108.33	130.00	216.66	260.0		
4.12	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	4	83.33	100.00	333.32	400.0		
4.13	50110000-9	Înlocuirea setului de reparare al mecanismului de distribuție GRM	Buc	1	1083.34	1300.01	1083.34	1300.0		
4.14	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00		
4.15	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	291.67	350.00	291.67	350.00		
4.16	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de direcție	Buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00		
		<b>Total pentru servicii:</b>			<b>3150.0</b>	<b>3780.0</b>	<b>5733.34</b>	<b>6880.0</b>		
		<b>PIESE DE SCHIMB:</b>								
4.17	34300000-0	Ulei motor 5W30 DPF	Litri	15	275.00	330.0	4125.00	4950.0		
4.18	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	3	120.00	144.0	360.00	432.0		
4.19	34300000-0	Filtru de aer	Buc	3	140.00	168.0	420.00	504.0		
4.2	34300000-0	Filtru de salon	Buc	3	160.00	192.0	480.00	576.0		
4.21	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	3	240.00	288.0	720.00	864.0		
4.22	34300000-0	Tijele stabilizatorului din față	Buc	2	170.00	204.0	340.00	408.0		
4.23	34300000-0	Set curea alternator	Buc	1	204.00	244.8	204.00	244.8		
4.24	34300000-0	Tijele stabilizatorului din spate	Buc	2	170.00	204.0	340.00	408.0		
4.25	34300000-0	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	4	70.00	84.0	280.00	336.0		
4.26	34300000-0	Set de reparare al mecanismului de distribuție GRM	Buc	1	1175.00	1410.0	1175.00	1410.0		
4.27	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	90.00	108.0	180.00	216.0		
4.28	34300000-0	Lichidul de frânare	Litri	1	205.00	246.0	205.00	246.0		
4.29	34300000-0	Lichidul în sistemul de direcție	Litri	1	285.00	342.0	285.00	342.0		
		<b>Total pentru piese de schimb:</b>			<b>3304.00</b>	<b>3964.8</b>	<b>9114.00</b>	<b>10936.8</b>		
		<b>Volkswagen Transporter 5 CML-663, Anul 2007, 1.9, Motorină</b>								
		<b>SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:</b>								
5.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	5	41.67	50.00	208.35	250.0		
5.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	5	41.67	50.00	208.35	250.0		
5.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	5	66.67	80.00	333.35	400.0		
5.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	5	83.33	100.0	416.65	500.0		
5.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	5	125.00	150.00	625.00	750.00		
5.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	6	125.00	150.00	750.00	900.00		
5.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	6	225.00	270.00	1350.00	1620.00		
5.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	3	350.00	420.00	1050.00	1260.00		
5.9	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	208.33	250.00	208.33	250.00		
5.1	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	83.33	100.0	333.32	400.0		
5.11	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	4	83.34	100.0	333.36	400.0		
5.12	50110000-9	Înlocuirea setului de reparare al mecanismului de distribuție GRM	Buc	1	1083.33	1300.0	1083.33	1300.0		
5.13	50110000-9	Înlocuirea buștelor stabilizatoare din față	Buc	2	108.33	130.00	216.66	260.0		
5.14	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	108.33	130.00	216.66	260.0		
5.15	50110000-9	Reparația cassettei de direcție	Buc	1	1000.00	1200.00	1000.00	1200.00		
5.16	50110000-9	Înlocuirea tijelor cassettei de direcție	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00		
5.17	50110000-9	Înlocuirea capetelor cassettei de direcție	Buc	2	83.33	100.0	166.66	200.0		
5.18	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00		
5.19	50110000-9	Înlocuirea elementelor de protecție din cauciuc a tijelor de direcție	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00		
5.2	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din față	Buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00		
5.21	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din față	Buc	1	125.00	150.00	125.00	150.00		
5.22	50110000-9	Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	208.33	250.0	208.33	250.00		
5.23	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	291.67	350.00	291.67	350.00		
5.24	50110000-9	Înlocuirea buștelor stabilizatoare din spate	Buc	2	83.33	100.0	166.66	200.0		
5.25	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din spate	Buc	2	108.33	130.00	216.66	260.0		

5.26	50110000-9	Înlocuirea articulațiilor la brațele suspensiei din față	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00		
5.27	50110000-9	Înlocuirea racordurilor sistemului de răcire al motorului	Buc	2	83.33	100.00	166.66	200.0		
5.28	50110000-9	Înlocuirea rulmenților de la roți	Buc	2	375.00	450.00	750.00	900.00		
		<b>Total pentru servicii:</b>			5675.0	6810.0	11383.34	13660.0		
		<b>PIESE DE SCHIMB:</b>								
5.29	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	39	120.00	144.00	4680.00	5616.00		
5.3	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	5	90.00	108.00	450.00	540.00		
5.31	34300000-0	Filtru de aer	Buc	5	185.00	222.00	925.00	1110.00		
5.32	34300000-0	Filtru de salon	Buc	5	265.00	318.00	1325.00	1590.00		
5.33	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	5	845.00	1014.00	4225.00	5070.00		
5.34	34300000-0	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	150.00	180.00	600.00	720.00		
5.35	34300000-0	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	4	85.00	102.00	340.00	408.00		
5.36	34300000-0	Set de reparare al mecanismului de distribuție GRM	Buc	1	1810.00	2172.00	1810.00	2172.00		
5.37	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	50.00	60.00	100.00	120.00		
5.38	34300000-0	Tije stabilizatoare din față	Buc	2	200.00	240.00	400.00	480.00		
5.39	34300000-0	Set curea alternator	Buc	1	165.00	198.00	165.00	198.00		
5.4	34300000-0	Tijele casetei de direcție	Buc	2	350.00	420.00	700.00	840.00		
5.41	34300000-0	Capetele casetei de direcție	Buc	2	180.00	216.00	360.00	432.00		
5.42	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	100.00	120.00	200.00	240.00		
5.43	34300000-0	Elemente de protecție din cauciuc a tijelor de direcție	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00		
5.44	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din spate	Buc	2	50.00	60.00	100.00	120.00		
5.45	34300000-0	Tije stabilizatoare din spate	Buc	2	190.00	228.00	380.00	456.00		
5.46	34300000-0	Articulații la brațele suspensiei din față	Buc	2	160.00	192.00	320.00	384.00		
5.47	34300000-0	Plăcuțe de frânare din față	Set	1	465.00	558.00	465.00	558.00		
5.48	34300000-0	Discurile de frânare din față	Buc	2	785.00	942.00	1570.00	1884.00		
5.49	34300000-0	Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	555.00	666.00	555.00	666.00		
5.5	34300000-0	Uchidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	9	70.00	84.00	630.00	756.00		
5.51	34300000-0	Racorduri sistemului de răcire al motorului	Buc	2	100.00	120.00	200.00	240.00		
5.52	34300000-0	Rulmenți de la roți	Buc	2	925.00	1110.00	1850.00	2220.00		
		<b>Total pentru piese de schimb:</b>			8020.00	9624.00	22600.0	27120.0		
6		<b>Mercedes-Benz G300 CHC-041, Anul 2001, 3.0, Motorină</b>								
		<b>SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:</b>								
6.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	41.67	50.00	83.33	100.00		
6.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	41.67	50.00	83.33	100.00		
6.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	66.67	80.00	133.33	160.00		
6.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00		
6.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00		
6.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	3	125.00	150.00	375.00	450.00		
6.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	3	225.00	270.00	675.00	810.00		
6.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	350.00	420.00	350.00	420.00		
6.9	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	225.00	270.00	225.00	270.00		
6.1	50110000-9	Reglarea rulmenților de la roți	Buc	4	250.00	300.00	1000.00	1200.00		
6.11	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	250.00	300.00	250.00	300.00		
6.12	50110000-9	Înlocuirea arcurilor suspensiei din spate	Buc	2	250.00	300.00	500.00	600.00		
6.13	50110000-9	Înlocuirea uleiului în cutia de viteze automată	Buc	1	333.33	400.00	333.33	400.00		
6.14	50110000-9	Înlocuirea filtrului în cutia de viteze	Buc	1	83.33	100.00	83.33	100.00		
6.15	50110000-9	Înlocuirea uleiului în reductor la puntea din spate	Buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00		
6.16	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00		
6.17	50110000-9	Înlocuirea bujiilor incandescente	Buc	6	83.33	100.00	500.00	600.00		
6.18	50110000-9	Înlocuirea uleiului în cutia distribuitoare	Buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00		
6.19	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00		
6.2	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din spate	Buc	1	125.00	150.00	125.00	150.00		
6.21	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	333.33	400.00	666.67	800.00		
6.22	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	108.33	130.00	216.67	260.00		
6.23	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	108.33	130.00	216.67	260.00		
6.24	50110000-9	Înlocuirea racordurilor sistemului de răcire al motorului	Buc	2	208.33	250.00	416.67	500.00		
6.25	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	125.00	150.00	500.00	600.00		
6.26	50110000-9	Reparația axei cardanice	Buc	1	500.00	600.00	500.00	600.00		
		<b>Total pentru servicii:</b>			4583.34	5500.0	8191.67	9830.00		
		<b>PIESE DE SCHIMB:</b>								
6.27	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	18	160.00	192.00	2880.00	3456.00		
6.28	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	2	105.00	126.00	210.00	252.00		
6.29	34300000-0	Filtru de aer	Buc	2	190.00	228.00	380.00	456.00		
6.3	34300000-0	Filtru de salon	Buc	2	180.00	216.00	360.00	432.00		
6.31	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	2	245.00	294.00	490.00	588.00		
6.32	34300000-0	Curea alternatorului	Buc	1	205.00	246.00	205.00	246.00		

6.33	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	120.00	144.00	240.00	288.00		
6.34	34300000-0	Amortizori din față	Buc	2	1110.00	1332.00	2220.00	2664.00		
6.35	34300000-0	Racorduri sistemului de răcire al motorului	Buc	2	255.00	306.00	510.00	612.00		
6.36	34300000-0	Ulei ATF în cutia de viteze	Litri	15	215.00	258.00	3225.00	3870.00		
6.37	34300000-0	Filtru cutiei de viteze automată	Buc	1	175.00	210.00	175.00	210.00		
6.38	34300000-0	Ulei în reductor la puntea din spate	Litri	2	120.00	144.00	240.00	288.00		
6.39	34300000-0	Ulei în cutia distribuție	Litri	2	155.00	186.00	310.00	372.00		
6.4	34300000-0	Bujii incandescente	Buc	6	110.00	132.00	660.00	792.00		
6.41	34300000-0	Plăcuțe de frânare din spate	Set	1	335.00	402.00	335.00	402.00		
6.42	34300000-0	Discuri de frânare din spate	Buc	2	475.00	570.00	950.00	1140.00		
6.43	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	35.00	42.00	70.00	84.00		
6.44	34300000-0	Tije stabilizatoare din față	Buc	2	170.00	204.00	340.00	408.00		
6.45	34300000-0	Arcuri suspensiei din spate	Buc	2	960.00	1152.00	1920.00	2304.00		
6.46	34300000-0	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	35.00	42.00	140.00	168.00		
		<b>Total pentru piese de schimb:</b>			5355.00	6426.0	15860.00	19032.0		
7		<b>Mercedes-Benz Sprinter 515 KAT-663, Anul 2010, 2.2, Motorină</b>								
		<b>SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:</b>								
7.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	41.67	50.00	83.33	100.00		
7.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	41.67	50.00	83.33	100.00		
7.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	66.67	80.00	133.33	160.00		
7.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00		
7.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00		
7.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	3	125.00	150.00	375.00	450.00		
7.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	3	225.00	270.00	675.00	810.00		
7.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	350.00	420.00	700.00	840.00		
7.9	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	291.67	350.00	291.67	350.00		
7.1	50110000-9	Reparația mecanismelor de frânare din spate	Buc	2	416.67	500.00	833.33	1000.00		
7.11	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din spate	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00		
7.12	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00		
7.13	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	333.33	400.00	666.67	800.00		
7.14	50110000-9	Înlocuirea suporturilor amortizorilor din față	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00		
7.15	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	108.33	130.00	216.67	260.00		
7.16	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	108.33	130.00	216.67	260.00		
7.17	50110000-9	Înlocuirea senzorului de uzare a plăcuțelor de frânare	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00		
7.18	50110000-9	Înlocuirea cablurilor de frânare a frânei de parcare	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00		
7.19	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00		
		<b>Total pentru servicii:</b>			3108.34	3730.0	6066.67	7280.00		
		<b>PIESE DE SCHIMB:</b>								
7.2	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	26	160.00	192.00	4160.00	4992.00		
7.21	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	2	80.00	96.00	160.00	192.00		
7.22	34300000-0	Filtru de aer	Buc	2	175.00	210.00	350.00	420.00		
7.23	34300000-0	Filtru de salon	Buc	2	110.00	132.00	220.00	264.00		
7.24	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	2	910.00	1092.00	1820.00	2184.00		
7.25	34300000-0	Lichid de frânare	Litri	2	205.00	246.00	410.00	492.00		
7.26	34300000-0	Set de reparare al mecanismelor de frânare din spate	Buc	2	105.00	126.00	210.00	252.00		
7.27	34300000-0	Discurile de frânare din spate	Buc	2	765.00	918.00	1530.00	1836.00		
7.28	34300000-0	Plăcuțele de frânare din spate	Set	1	395.00	474.00	395.00	474.00		
7.29	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	6835.00	8202.00	13670.00	16404.00		
7.3	34300000-0	Suporturi amortizorilor din față	Buc	2	335.00	402.00	670.00	804.00		
7.31	34300000-0	Tije stabilizatorului din față	Buc	2	735.00	882.00	1470.00	1764.00		
7.32	34300000-0	Bucșele stabilizatorului din față	Buc	2	110.00	132.00	220.00	264.00		
7.33	34300000-0	Senzor de uzare a plăcuțelor de frânare	Buc	2	40.00	48.00	80.00	96.00		
7.34	34300000-0	Cabluri de frânare a frânei de parcare	Buc	2	185.00	222.00	370.00	444.00		
7.35	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	295.00	354.00	590.00	708.00		
		<b>Total pentru piese de schimb:</b>			11440.00	13728.0	26325.00	31590.0		
8		<b>Ford Transit DDH-720, Anul 2016, 2.2, Motorină</b>								
		<b>SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:</b>								
8.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00		
8.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00		
8.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	66.67	80.00	66.67	80.00		
8.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	83.33	100.00	83.33	100.00		
8.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	1	125.00	150.00	125.00	150.00		
8.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00		
8.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	225.00	270.00	450.00	540.00		
8.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	350.00	420.00	350.00	420.00		
8.9	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de direcție	Buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00		
8.1	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	225.00	270.00	225.00	270.00		
8.11	50110000-9	Curățirea supapei EGR	Buc	1	416.67	500.00	416.67	500.00		
8.12	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00		
8.13	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	108.33	130.00	216.67	260.00		

8.14	50110000-9	Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	250.00	300.00	250.00	300.00			
8.15	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	291.67	350.00	291.67	350.00			
8.16	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	291.67	350.00	291.67	350.00			
8.17	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00			
8.18	50110000-9	Înlocuirea bujiilor incandescente	Buc	4	83.33	100.00	333.33	400.00			
		<b>Total pentru servicii:</b>			<b>3058.34</b>	<b>3670.0</b>	<b>3891.68</b>	<b>4670.0</b>			
		<b>PIESE DE SCHIMB:</b>									
8.19	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	10	315.00	378.00	3150.00	3780.0			
8.2	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	135.00	162.00	135.00	162.00			
8.21	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	105.00	126.00	105.00	126.00			
8.22	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	210.00	252.00	210.00	252.00			
8.23	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	1	345.00	414.00	345.00	414.00			
8.24	34300000-0	Curea alternatorului	Buc	1	655.00	786.00	655.00	786.00			
8.25	34300000-0	Lichid în sistemul de direcție	Litri	1	325.00	390.00	325.00	390.00			
8.26	34300000-0	Lichidul de frânare	Litri	1	205.00	246.00	205.00	246.00			
8.27	34300000-0	Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	1895.00	2274.00	1895.00	2274.00			
8.28	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	225.00	270.00	450.00	540.00			
8.29	34300000-0	Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	9	70.00	84.00	630.00	756.00			
8.3	34300000-0	Bujii incandescente	Buc	4	185.00	222.00	740.00	888.00			
8.31	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	90.00	108.00	180.00	216.00			
8.32	34300000-0	Tije stabilizatoare din față	Buc	2	145.00	174.00	290.00	348.00			
		<b>Total pentru piese de schimb:</b>			<b>4905.00</b>	<b>5886.00</b>	<b>9315.00</b>	<b>11178.0</b>			
9		<b>Mitsubishi L200 COM-346, Anul 2009, 2.5, Motorină</b>									
		<b>SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:</b>									
9.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	3	41.67	50.00	125.00	150.00			
9.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	3	41.67	50.00	125.00	150.00			
9.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	3	66.67	80.00	200.00	240.00			
9.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	3	83.33	100.00	250.00	300.00			
9.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	3	125.00	150.00	375.00	450.00			
9.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	4	125.00	150.00	500.00	600.00			
9.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	4	225.00	270.00	900.00	1080.00			
9.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	350.00	420.00	700.00	840.00			
9.9	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	8	83.33	100.00	666.67	800.00			
9.1	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	8	83.33	100.00	666.67	800.00			
9.11	50110000-9	Înlocuirea arcului laminar din spate (1 foaie)	Buc	1	250.00	300.00	250.00	300.00			
9.12	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	333.33	400.00	666.67	800.00			
9.13	50110000-9	Înlocuirea suporturilor amortizorilor din față	Buc	2	166.67	200.00	333.33	400.00			
9.14	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	416.67	500.00	416.67	500.00			
9.15	50110000-9	Înlocuirea tamburilor de frânare din spate	Buc	1	208.33	250.00	208.33	250.00			
9.16	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	108.33	130.00	216.67	260.00			
9.17	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	108.33	130.00	216.67	260.00			
9.18	50110000-9	Înlocuirea setului de service al mecanismului de distribuție (curea + rolete)	Buc	1	1250.00	1500.00	1250.00	1500.00			
9.19	50110000-9	Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	208.33	250.00	208.33	250.00			
9.2	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	291.67	350.00	291.67	350.00			
9.21	50110000-9	Înlocuirea presgarniturilor la arbore cotit (каленчатый вал) și arbore de distribuție (распределительный вал) din partea mecanismului de distribuție (газораспределительный механизм)	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00			
9.22	50110000-9	Înlocuirea tijelor casetei de direcție	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00			
9.23	50110000-9	Înlocuirea capetelor casetei de direcție	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00			
9.24	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00			
		<b>Total pentru servicii:</b>			<b>4941.66</b>	<b>5930.0</b>	<b>9275.0</b>	<b>11130.0</b>			
		<b>PIESE DE SCHIMB:</b>									
9.25	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	24	160.00	192.00	3840.00	4608.00			
9.26	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	3	165.00	198.00	495.00	594.00			
9.27	34300000-0	Filtru de aer	Buc	3	170.00	204.00	510.00	612.00			
9.28	34300000-0	Filtru de salon	Buc	3	205.00	246.00	615.00	738.00			
9.29	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	3	110.00	132.00	330.00	396.00			
9.3	34300000-0	Elementele din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	8	190.00	228.00	1520.00	1824.00			
9.31	34300000-0	Arcul laminar din spate (1 foaie)	Buc	1	3595.00	4314.00	3595.00	4314.00			
9.32	34300000-0	Elementele din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	8	310.00	372.00	2480.00	2976.00			

9.33	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	690.00	828.00	1380.00	1656.00		
9.34	34300000-0	Suporturile amortizorilor din față	Buc	2	280.00	336.00	560.00	672.00		
9.35	34300000-0	Plăcuțele de frânare din spate	Set	1	645.00	774.00	645.00	774.00		
9.36	34300000-0	Tamburele de frânare din spate	Buc	2	1095.00	1314.00	2190.00	2628.00		
9.37	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	55.00	66.00	110.00	132.00		
9.38	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	165.00	198.00	330.00	396.00		
9.39	34300000-0	Setul de service al mecanismului de distribuție (curea + rolele)	Buc	1	3560.00	4272.00	3560.00	4272.00		
9.4	34300000-0	Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	950.00	1140.00	950.00	1140.00		
9.41	34300000-0	Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	6	70.00	84.00	420.00	504.00		
9.42	34300000-0	Presgarnitura arborelui cotit	Buc	1	24.00	28.80	24.00	28.80		
9.43	34300000-0	Presgarnitura arborelui de distribuție	Buc	1	60.00	72.00	60.00	72.00		
9.44	34300000-0	Tijele casetei de direcție	Buc	2	190.00	228.00	380.00	456.00		
9.45	34300000-0	Capetele casetei de direcție	Buc	2	220.00	264.00	440.00	528.00		
9.46	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	80.00	96.00	160.00	192.00		
		<b>Total pentru piese de schimb:</b>			12989.0	15586.8	24594.0	29512.8		
<b>10</b>		<b>Citroen Berlingo CKF-522, Anul 2005, 1.9, Motorină</b>								
		<b>SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:</b>								
10.1	50110000-9	Schimbarea uleiului în motor	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00		
10.2	50110000-9	Schimbarea filtrului de ulei	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00		
10.3	50110000-9	Schimbarea filtrului de aer	Buc	1	66.67	80.00	66.67	80.00		
10.4	50110000-9	Schimbarea filtrului de combustibil	Buc	1	125.00	150.00	125.00	150.00		
10.5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	1	125.00	150.00	125.00	150.00		
10.6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	1	225.00	270.00	225.00	270.00		
10.7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	266.67	320.00	266.67	320.00		
10.8	50110000-9	Curățirea supapei EGR	Buc	1	416.67	500.00	416.67	500.00		
10.9	50110000-9	Înlocuirea bujiilor incandescente	Buc	4	83.33	100.00	333.33	400.00		
10.1	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	108.33	130.00	216.67	260.00		
10.11	50110000-9	Înlocuirea tijeilor stabilizatoare din față	Buc	2	108.33	130.00	216.67	260.00		
10.12	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	41.67	50.00	41.67	50.00		
		<b>Total pentru servicii:</b>			1650.0	1980.0	2116.68	2540.0		
		<b>PIESE DE SCHIMB:</b>								
10.13	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	5	160.00	192.00	800.00	960.00		
10.14	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	95.00	114.00	95.00	114.00		
10.15	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	155.00	186.00	155.00	186.00		
10.16	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	1	100.00	120.00	100.00	120.00		
10.17	34300000-0	Bujii incandescente	Buc	4	115.00	138.00	460.00	552.00		
10.18	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	55.00	66.00	110.00	132.00		
10.19	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	135.00	162.00	270.00	324.00		
10.2	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	95.00	114.00	190.00	228.00		
		<b>Total pentru piese de schimb:</b>			910.00	1092.00	2180.00	2616.00		
<b>11</b>		<b>Volkswagen Transporter 4 CFR-952, Anul 1998, 2.5, Motorină</b>								
		<b>SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:</b>								
11.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	41.67	50.00	83.33	100.00		
11.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	41.67	50.00	83.33	100.00		
11.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	66.67	80.00	133.33	160.00		
11.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00		
11.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00		
11.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	225.00	270.00	450.00	540.00		
11.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00		
11.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	350.00	420.00	700.00	840.00		
11.9	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	333.33	400.00	666.67	800.00		
11.1	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din spate	Buc	2	333.33	400.00	666.67	800.00		
11.11	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din față	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00		
11.12	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din spate	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00		
11.13	50110000-9	Înlocuirea tijeilor stabilizatoare din față	Buc	2	108.33	130.00	216.67	260.00		
11.14	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din față	Buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00		
11.15	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00		
11.16	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la tijele casete de direcție	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00		
11.17	50110000-9	Înlocuirea farei anti ceață din stânga din față	Buc	1	208.33	250.00	208.33	250.00		
11.18	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	108.33	130.00	216.67	260.00		
11.19	50110000-9	Înlocuirea tijeilor casetei de direcție	Buc	2	125.00	150.00	250.00	300.00		
11.2	50110000-9	Înlocuirea capetelor casetei de direcție	Buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00		
11.21	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	2	41.67	50.00	83.33	100.00		
11.22	50110000-9	Dezmembrarea torpeda	Buc	1	1000.00	1200.00	1000.00	1200.00		
11.23	50110000-9	Reparația conductelor de ventilare a aerului din salon	Buc	1	333.33	400.00	333.33	400.00		
11.24	50110000-9	Înlocuirea racordurilor de vacuum	Buc	10	83.33	100.00	833.33	1000.00		

		<b>Total pentru servicii:</b>			4525.00	5430.00	7841.66	9410.0		
		<b>PIESE DE SCHIMB:</b>								
11.25	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	12	160.00	192.00	1920.00	2304.00		
11.26	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	2	130.00	156.00	260.00	312.00		
11.27	34300000-0	Filtru de aer	Buc	2	155.00	186.00	310.00	372.00		
11.28	34300000-0	Filtru de salon	Buc	2	135.00	162.00	270.00	324.00		
11.29	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	2	205.00	246.00	410.00	492.00		
11.3	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	545.00	654.00	1090.00	1308.00		
11.31	34300000-0	Amortizoarele din spate	Buc	2	560.00	672.00	1120.00	1344.00		
11.32	34300000-0	Discurile de frânare din față	Buc	2	710.00	852.00	1420.00	1704.00		
11.33	34300000-0	Discurile de frânare din spate	Buc	2	730.00	876.00	1460.00	1752.00		
11.34	34300000-0	Plăcuțele de frânare din față	Set	1	355.00	426.00	355.00	426.00		
11.35	34300000-0	Plăcuțele de frânare din spate	Set	1	360.00	432.00	360.00	432.00		
11.36	34300000-0	Tije stabilizatoare din față	Buc	2	120.00	144.00	240.00	288.00		
11.37	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	20.00	24.00	40.00	48.00		
11.38	34300000-0	Fară anti ceață din stânga din față	Buc	1	630.00	756.00	630.00	756.00		
11.39	34300000-0	Elemente din cauciuc la tijele casetei de direcție	Buc	2	115.00	138.00	230.00	276.00		
11.4	34300000-0	Tijele casetei de direcție	Buc	2	155.00	186.00	310.00	372.00		
11.41	34300000-0	Capetele casetei de direcție	Buc	2	210.00	252.00	420.00	504.00		
11.42	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	4	105.00	126.00	420.00	504.00		
11.43	34300000-0	Racorduri de vacuum	Buc	10	485.00	582.00	4850.00	5820.00		
		<b>Total pentru piese de schimb:</b>			5885.0	7062.0	16115.0	19338		
		<b>TOTAL OFERTĂ:</b>			114074.71	136889.7	227498.02	272997.6		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Butuceanu Ivan În calitate de: manager general

Ofertantul: BRC IT SRL Adresa: CHISINAU, STR. PETRICANI 7A