

***Scrisoare de insotire
la oferta conf. caiet de sarcini 1
din 16 decembrie 2022.***

Diagnostarea tehnica a mecanismelor de ridicat (macaralelor, turnelor) se efectuează în conformitate cu NRS 35-03-96: 2008 " și NRS 35-03-73: 2006 în conformitate cu și în măsura stipulată de cerințele RGRD 10-112-2003, precum și un program individual pentru diagnosticare tehnică, aprobat de catre CTSIC.

Pe baza rezultatelor diagnosticării tehnice, se emite un raport tehnic pe baza căruia se efectuează expertiza tehnica la CTSIC (conform tarifelor CTSIC) pentru a prelungi termende exploatarea sigură a mecanismelor de ridicat.

Costul lucrărilor de diagnosticare tehnică nu include costul serviciilor pentru aprobarea programelor individuale de diagnostarea tehnica, plătite de CTSIC în conformitate cu tariful stabilit de acestea.

Costul lucrărilor de reparații (dispozitive, constructiei metalice) nu include costul materialelor și componentelor, ansamblurilor și pieselor care trebuie înlocuite.

Costul reparației macaralelor KC 35714 (anul facricarii 2018) KC-5744 (anul fabricarii 2019), turnurilor, echipate cu dispozitive de securitate de tip OHK, PZK se convine cu Clientul după defectare prin metoda prezentării unui deviz separat

Costul lucrărilor de repararea sistemului hidraulic a mecanismelor de ridicat se stabilesc conform volumului real de lucru efectuat, precum și costul pieselor de schimb, ansamblurilor.

Beneficiarul trebuie se prezinta toata documentatia tehnica (pasaport, instructiunile de exploatare, scheme. E.t.c)

Termen de executatea a lucrarilor: pina la 20 zile de la data primirii comenzii pentru efectuarea diagnosticarii/reparatii pentru o unitate.

Termen de plata: 90 zile din data receptionarii a facturii fiscale si actului de predare primire a lucrarilor executate.

Termen de garantie pentru servicii prestate: 6 luni de la data acceptationarii.

Director SRL Elcom-Lux

Andrei Munteanu

