

The top/bottom housings (pos. 3/12) including top/bottom lids (pos. 7/13) are not backward compatible. If one of the previous housings/lids are defective, both top and bottom housings/lids have to be exchanged.

The following stainless steel parts are not included: valve with piercing spike (pos. 6) and swivel arm (pos. 9). These parts are required if older BIC holders have to be repaired, i.e. check parts and order additionally.

			Spare parts that can be ordered separately				
Art. No.	Pos	Description	Pos	Art. No.	Qty	Description	Comments
34562079	1	Top/bottom housings includes:	19	34562117	1	Long valve lid	for previous housing version, complete with o-rings
	2	Push button					
	3	Pressure spring	6	34562109	1	Short valve lid incl. valve with piercing spike	complete with o-rings
	4	Top housing					
	5	2 tubing clamps SNP1.5	3	34562087	1	Top housing	incl. lid and screws
	6	2 short lids incl. o-rings, with-out valves with piercing spikes	-	34519866	1	Slide ring	for previous housing version (IV pole)
	7	Top lid					
	8	8 screws 35x25	9	3456009A	1	Swivel arm version 2	ensures that both valves are open when BIC holder is closed (see dimension in exploded drawing)
	10	Torsion spring					
	11	Slide rail (conical)	18	34570594	10	O-ring 9.2 x 2.7	alternatively (silicone) for piercing spike pos. 6
	12	Bottom housing					
	13	Bottom lid incl. o-ring (pos. 14)	18	34570241	5	O-ring 9.19 x 2.62	alternatively (black) for piercing spike pos. 6
	14	O-ring 8.0 x 1.6					
	15	Nut M6	10	34570420	5	Torsion spring	
	17	Socket set screw M6x35 (to fasten infusion pole)	12	34562095	1	Bottom housing	incl. lid and screws
			16	34517138	1	Reed sensor with contacts and o-ring 3.68 x 1.78	bottom BIC cartridge holder, o-ring 3.68 x 1.78 not required

Das obere/untere Gehäuse (Pos. 3/12) einschließlich oberer/unterer Deckel (Pos. 7/13) sind nicht rückwärtskompatibel. Falls einer der vorherigen Gehäuse/-deckel defekt sind, müssen das obere/untere Gehäuse und der oberer/unterer Deckel ausgewechselt werden.

Die folgende Edelstahlteile sind nicht enthalten: Ventil mit Anstechdorn (Pos. 6) und der Schwenkarm (Pos. 9). Diese Teile werden benötigt, falls ältere BIC-Halter repariert werden müssen, d.h. Teile überprüfen und zusätzlich bestellen.

			Ersatzteile, die separat bestellt werden können				
Art.-Nr.	Pos	Beschreibung	Pos	Art.-Nr.	Stck	Beschreibung	Kommentare
34562079		Gehäuseoberteil/- unterteil inkl.	19	34562117	1	Langer Ventildeckel	für vorherige Gehäuseversion, komplett mit O-Ringe
	1	Druckknopf					
	2	Druckfeder	6	34562109	1	Kurzer Ventildeckel inkl. Ventil mit Anstechdorn	komplett mit O-Ringe
	3	Gehäuseoberteil					
	4	2 Schlauchklemmen SNP1,5	3	34562087	1	Gehäuseoberteil	inkl. Deckel und Schrauben
	5	2 kurze Deckel inkl. O-Ringe, ohne Ventil mit Anstechdorne	-	34519866	1	Gleitring	für vorherige Gehäuseversion (Infusionsstange)
	7	Deckel für Gehäuseoberteil					
	8	8 Schrauben 35x25	9	3456009A	1	Schwenkarm Version 2	sichert, dass beide Ventile geöffnet sind, wenn BIC-Halter geschlossen ist (siehe Abmessung in Explosionszeichn.)
	10	Druckfeder					
	11	Gleitschiene (konisch)					
	12	Gehäuseunterteil	18	34570594	10	O-Ring 9,2 x 2,7	Alternative (Silikon) für Anstechdorn Pos. 6
	13	Deckel für Gehäuseunterteil inkl. O-Ring (Pos. 14)	18	34570241	5	O-Ring 9,19 x 2,62	Alternative (schwarz) für Anstechdorn Pos. 6
	14	O-ring 8,0 x 1,6					
	15	Mutter M6	10	34570420	5	Druckfeder	
	17	Innensechskantschraube M6x35 (zur Befestigung der Infusionsstange)	12	34562095	1	Gehäuseunterteil	inkl. Deckel und Schrauben
			16	34517138	1	Reedsensor mit Kontakte und O-Ring 3,68 x 1,78	unterer BIC-Kartuschenhalter, O-Ring 3,68 x 1,78 wird nicht benötigt

Assembly Top Housing Montage Gehäuseoberteil

Assembly Bottom Housing Montage Gehäuseunterteil

