

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>LOT 10 CHEVROLET LACETTI, u/f 2007-2010</b>								
		<b>motorul</b>						
1	50110000-9	Diagnostic motorului	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
2	50110000-9	Motor - montare demontare	Buc.	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
3	50110000-9	Motor – reparație	Buc.	1	390,00	468	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
4	50110000-9	Ulei –schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
5	50110000-9	Filtru de ulei –schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
6	50110000-9	Filtru de aer –schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
7	50110000-9	Filtru de combustibil -schimb	Set	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
8	50110000-9	Filtru salon –schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
9	50110000-9	Antigel –schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
10	50110000-9	Cureaua GRM -schimb	Buc.	1	455,00	546	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
11	50110000-9	Lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	758,33	910	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
12	50110000-9	Cureaua generatorului -schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
13	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic -schimb	Set	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
14	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
15	50110000-9	Injectorul de combustibil -reparație	Set	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
16	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Set	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
17	50110000-9	Pompă de apă -schimb	Set	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
18	50110000-9	Pompă de ulei -schimb	Set	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
19	50110000-9	Bugii -schimb	Buc.	1	32,50	39	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
20	50110000-9	Support motor -schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
21	50110000-9	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
22	50110000-9	Padon - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
23	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Set	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
24	50110000-9	Colector -schimb	Set	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
25	50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
26	50110000-9	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
27	50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
28	50110000-9	Patruboc – schimb	Lit.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
29	50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
30	50110000-9	Garniture capacului cu clapete - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
31	50110000-9	Capacul cu clapete - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
32	50110000-9	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
33	50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
34	50110000-9	Supape (set) - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
35	50110000-9	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
36	50110000-9	Piston – schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
37	50110000-9	Piston ( set) -schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
38	50110000-9	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
39	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	433,33	520	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
40	50110000-9	Turbină de aer – reparație	Buc.	1	1,66	2	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
41	50110000-9	Turbină de aer – schimb	Set	1	1,66	2	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
42	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
43	50110000-9	Garnitură de cauciu a supapei (set)- schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
44	50110000-9	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
45	50110000-9	Culasă - schimb	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Suspensia</b>						
46	50110000-9	Diagnostic suspensei	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
47	50110000-9	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
48	50110000-9	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
49	50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
50	50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Ore	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
51	50110000-9	Support sferic - Schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
52	50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Set	1	32,50	39	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
53	50110000-9	Butucul din față – schimb	Set	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
54	50110000-9	Butucul din spate – schimb	Set	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
55	50110000-9	Rulment din față - schimb	Set	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
56	50110000-9	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
57	50110000-9	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
58	50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
59	50110000-9	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
60	50110000-9	Capăt bară de legătură – schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
61	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
62	50110000-9	Arc elicoidat – schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
63	50110000-9	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
64	50110000-9	Braț superior față – schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
65	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
66	50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
67	50110000-9	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
68	50110000-9	Baza anterului - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
69	50110000-9	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
70	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
	50110000-9	<b>Sistemul electric</b>						
71	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC

72	50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
73	50110000-9	Generator - reparație	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
74	50110000-9	Far - montare demontare	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
75	50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
76	50110000-9	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
77	50110000-9	Amplificator electrici a volanului - reparație	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
78	50110000-9	Demaror - montare demontare	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
79	50110000-9	Demaror - reparație	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
80	50110000-9	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
81	50110000-9	Panou de bord - reparația	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
82	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
		<b>Cuția de viteze și ambreajul</b>						
83	50110000-9	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
84	50110000-9	Ambreaj - reparație	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
85	50110000-9	Cuție de viteză manual - montare demontare	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
86	50110000-9	Cuție de viteză manual - reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
87	50110000-9	Cuție de viteză automată - montare demontare	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
88	50110000-9	Cuție de viteză automată - reparație	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
89	50110000-9	Cuție de distribuție - montare demontare	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
90	50110000-9	Cuție de distribuție - reparație	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
91	50110000-9	Support cuție de viteză - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
92	50110000-9	Ulei cuție de viteză manuală - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
93	50110000-9	Ulei cuție de viteză automată - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
94	50110000-9	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
95	50110000-9	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
96	50110000-9	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
97	50110000-9	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
98	50110000-9	Simering culisă - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
99	50110000-9	Simering planetară - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
100	50110000-9	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
101	50110000-9	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
102	50110000-9	Planetară exterioară - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
103	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
		<b>Sistemului de frînare</b>						
104	50110000-9	Diagnostic sistemului de frînă	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
105	50110000-9	Lichid de frînă - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
106	50110000-9	Cilindru principal de frînă schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
107	50110000-9	Cilindru de frînă față - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
108	50110000-9	Cilindru de frînă spate - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
109	50110000-9	Disc de frînă față (set) - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
110	50110000-9	Disc de frînă spate (set) - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
111	50110000-9	Plăcuțe de frînă din față (set) - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
112	50110000-9	Plăcuțe de frînă din spate (set) - schimb	Buc.	1	173,33	208	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
113	50110000-9	Furtun de frînă față - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
114	50110000-9	Furtun de frînă spate - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
115	50110000-9	Frînă de mină - reparație	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
116	50110000-9	Cablul frinei de mină - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
		<b>Partea caroseriei</b>						
117	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului - reparație	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
118	50110000-9	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
119	50110000-9	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
120	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
121	50110000-9	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
122	50110000-9	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
123	50110000-9	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
124	50110000-9	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
125	50110000-9	Anvelope - montarea demontarea	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
		<b>Piese auto</b>						
		<b>Motorul</b>						
1	50110000-9	Ulei la motor	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
2	50110000-9	Filtru de ulei	Buc.	1	35,83	43	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
3	50110000-9	Filtru de aer	Buc.	1	105,00	126	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
4	50110000-9	Filtru de combustibil	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
5	50110000-9	Filtru salon	Buc.	1	152,50	183	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
6	50110000-9	Antigel	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
7	50110000-9	Cureaua GRM	Buc.	1	307,50	369	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
8	50110000-9	Lanț de distribuție	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	231,66	278	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
10	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	7,50	9	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
11	50110000-9	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	505,00	606	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
12	50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
13	50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
14	50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	420,00	504	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
15	50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
16	50110000-9	Bugii	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
17	50110000-9	Support motor	Buc.	1	392,50	471	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
18	50110000-9	Garnitura padonului	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
19	50110000-9	Padon	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
20	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
21	50110000-9	Colector	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
22	50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1267,50	1521	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
23	50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	517,50	621	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
24	50110000-9	Termostat	Buc.	1	539,16	647	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
25	50110000-9	Patruboc	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC
26	50110000-9	Hamut	Buc.	1	11,66	14	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14204AC

27	50110000-9	Garnitură capacului cu clape	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
28	50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
29	50110000-9	Cablu bugii (set)	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
30	50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
31	50110000-9	Jnele de presiune (set)	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
32	50110000-9	Piston	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
33	50110000-9	Piston ( set)	Buc.	1	487,50	585	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
34	50110000-9	Arbore cotit	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
35	50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
36	50110000-9	Valvă de	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
37	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
38	50110000-9	Cuzinet (set)	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
39	50110000-9	Culasă	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Suspensia</b>						
40	50110000-9	Amortizator din față	Buc.	1	677,50	813	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
41	50110000-9	Amortizator din spate	Buc.	1	572,50	687	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
42	50110000-9	Support sferic	Buc.	1	105,00	126	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
43	50110000-9	Support amortizator de jos	Buc.	1	142,50	171	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
44	50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
45	50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
46	50110000-9	Rulment din față	Buc.	1	254,16	305	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
47	50110000-9	Rulment din spate	Buc.	1	1936,66	2324	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
48	50110000-9	Manijeta planetarei	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
49	50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
50	50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
51	50110000-9	Capăt bară de legătură	Buc.	1	97,50	117	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
52	50110000-9	Tija de direcție	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
53	50110000-9	Arc elicoidat	Buc.	1	384,16	461	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
54	50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
55	50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	1136,66	1364	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
56	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
57	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
58	50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
59	50110000-9	Baza anterului	Buc.	1	97,50	117	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Sistemul electric</b>						
60	50110000-9	Generator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
61	50110000-9	Far	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
62	50110000-9	Lampă faruri	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
63	50110000-9	Deinoror	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
64	50110000-9	Rezistență (set)	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
65	50110000-9	Bobină de inducție -	Buc.	1	756,66	908	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Cutie de viteze și ambreajul</b>						
66	50110000-9	Ambreaj	Buc.	1	1932,50	2319	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
67	50110000-9	Support cutie de viteză	Buc.	1	240,00	288	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
68	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
69	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
70	50110000-9	Cablu ambreaj	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
71	50110000-9	Coș ambreaj	Buc.	1	7,50	9	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
72	50110000-9	Disc ambreaj	Buc.	1	7,50	9	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
73	50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	7,50	9	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
74	50110000-9	Simering culisă	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
75	50110000-9	Simering planetară	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
76	50110000-9	Furtun ambreaj	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
77	50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
78	50110000-9	Planetară exterioară	Buc.	1	554,16	665	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
79	50110000-9	Cilindru ambreaj	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
80		<b>Sistemului de frinare</b>						
81	50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
82	50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
83	50110000-9	Cilindru de frână față	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
84	50110000-9	Cilindru de frână spate	Buc.	1	139,16	167	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
85	50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	795,00	954	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
86	50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	630,00	756	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
87	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
88	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	214,16	257	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
89	50110000-9	Furtun de frână față	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
90	50110000-9	Furtun de frână spate	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
91	50110000-9	Cablu frinei de mină	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Partea caroseriei</b>						
92	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
93	50110000-9	Bară de protecție față	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
94	50110000-9	Bară de protecție spate	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
95	50110000-9	Lacăt usă (set)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
96	50110000-9	Parbriz din față	Buc.	1	900,00	1080	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
97	50110000-9	Parbriz din spate	Buc.	1	600,00	720	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
98	50110000-9	Parbriz lateral	Buc.	1	487,50	585	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
99	50110000-9	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
100	50110000-9	Miner la usă interior	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
101	50110000-9	Miner la usă exterior	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
102	50110000-9	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
					40754,16	48905		



Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>LOT 12 MITSUBISHI PAJERO PININ, v-cm3 2000, a/f 2004</b>								
<b>motorul</b>								
1	50110000-9	Diagnostic motorului	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
2	50110000-9	Motor - montare demontare	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
3	50110000-9	Motor – reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
4	50110000-9	Ulei de motor	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
5	50110000-9	Filtru de ulei –schimb	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
6	50110000-9	Filtru de aer –schimb	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
7	50110000-9	Filtru de combustibil –schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
8	50110000-9	Filtru salon –schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
9	50110000-9	Antigel –chimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
10	50110000-9	Cureaua GRM –schimb	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
11	50110000-9	Laț de distribuie - schimb	Buc.	1	1166,66	1400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
12	50110000-9	Cureaua generatorului –schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
13	50110000-9	Cureaua amplificatoriu hidraulic - schimb	Set	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
14	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
15	50110000-9	Injectorul de combustibil- reparație	Set	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
16	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Set	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
17	50110000-9	Pompă de apă –schimb	Set	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
18	50110000-9	Pompă de ulei -schimb	Set	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
19	50110000-9	Bugii -schimb	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
20	50110000-9	Support motor -schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
21	50110000-9	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
22	50110000-9	Padon - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
23	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Set	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
24	50110000-9	Colector -schimb	Set	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
25	50110000-9	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
26	50110000-9	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
27	50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
28	50110000-9	Patruboc – schimb	Lit.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
29	50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
30	50110000-9	Garniture capacului cu clapă - schimb	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
31	50110000-9	Capacul cu clapă - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
32	50110000-9	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
33	50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
34	50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
35	50110000-9	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
36	50110000-9	Piston - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
37	50110000-9	Piston ( set) - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
38	50110000-9	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
39	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
40	50110000-9	Turbină de aer – reparație	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
41	50110000-9	Turbină de aer – schimb	Set	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
42	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
43	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
44	50110000-9	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
45	50110000-9	Culasă - schimb	Buc.	1	2666,66	3200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
<b>Suspensia</b>								
46	50110000-9	Diagnostic suspensei	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
47	50110000-9	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
48	50110000-9	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
49	50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
50	50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Ore	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
51	50110000-9	Support sferic - Schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
52	50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Set	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
53	50110000-9	Butucul din față – schimb	Set	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
54	50110000-9	Butucul din spate – schimb	Set	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
55	50110000-9	Rulment din față - schimb	Set	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
56	50110000-9	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
57	50110000-9	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
58	50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
59	50110000-9	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
60	50110000-9	Capăt bară de legătură – schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
61	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
62	50110000-9	Arc elicoidat – schimb	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
63	50110000-9	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
64	50110000-9	Braț superior față – schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
65	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
66	50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
67	50110000-9	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
68	50110000-9	Baza anterului - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
69	50110000-9	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	293,33	352	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
70	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
<b>Sistemul electric</b>								
71	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

72	50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
73	50110000-9	Generator - reparație	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
74	50110000-9	Far - montare demontare	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
75	50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
76	50110000-9	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
77	50110000-9	Amplificator electri a volanului - reparație	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
78	50110000-9	Demaror - montare demontare	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
79	50110000-9	Demaror - reparație	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
80	50110000-9	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
81	50110000-9	Panou de bord - reparație	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
82	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Cuția de viteze și ambreajul</b>						
83	50110000-9	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
84	50110000-9	Ambreaj - reparație	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
85	50110000-9	Cuție de viteză manual - montare demontare	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
86	50110000-9	Cuție de viteză manual - reparație	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
87	50110000-9	Cuție de viteză automată - montare demontare	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
88	50110000-9	Cuție de viteză automată - reparație	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
89	50110000-9	Cuție de distribuie - montare demontare	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
90	50110000-9	Cuție de distribuie - reparație	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
91	50110000-9	Support cuție de viteză - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
92	50110000-9	Ulei cuție de viteză manuală - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
93	50110000-9	Ulei cuție de viteză automată - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
94	50110000-9	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
95	50110000-9	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
96	50110000-9	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
97	50110000-9	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
98	50110000-9	Simering culisă - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
99	50110000-9	Simering planetară - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
100	50110000-9	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
101	50110000-9	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
102	50110000-9	Planetară exterioră - schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
103	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Sistemului de frinare</b>						
104	50110000-9	Diagnostic sistemului de frină	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
105	50110000-9	Lichid de frină - schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
106	50110000-9	Cilindru principal de frină schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
107	50110000-9	Cilindru de frină față - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
108	50110000-9	Cilindru de frină spate - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
109	50110000-9	Disc de frină față (set) - schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
110	50110000-9	Disc de frină spate (set) - schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
111	50110000-9	Plăcuțe de frină din față (set) - schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
112	50110000-9	Plăcuțe de frină din spate (set) - schimb	Buc.	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
113	50110000-9	Furtun de frină față - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
114	50110000-9	Furtun de frină spate - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
115	50110000-9	Frină de mină - reparație	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
116	50110000-9	Cablul frinei de mină - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Partea caroseriei</b>						
117	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului - reparație	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
118	50110000-9	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
119	50110000-9	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
120	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
121	50110000-9	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
122	50110000-9	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
123	50110000-9	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
124	50110000-9	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
125	50110000-9	Anvelope - montarea demontarea	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Piese auto</b>						
		<b>Motorul</b>						
1	50110000-9	Ulei la motor	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
2	50110000-9	Filtru de ulei	Buc.	1	50,83	61	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
3	50110000-9	Filtru de aer	Buc.	1	100,83	121	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
4	50110000-9	Filtru de combustibil	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
5	50110000-9	Filtru salon	Buc.	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
6	50110000-9	Antigel	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
7	50110000-9	Cureaua GRM	Buc.	1	683,33	820	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
8	50110000-9	Lanț de distribuie	Buc.	1	741,66	890	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	147,50	177	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
10	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	1041,66	1250	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
11	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
12	50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
13	50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
14	50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
15	50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
16	50110000-9	Bugii	Buc.	1	325,83	391	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
17	50110000-9	Support motor	Buc.	1	894,16	1073	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
18	50110000-9	Garnitura padonului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
19	50110000-9	Padon	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
20	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	158,33	190	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
21	50110000-9	Colector	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
22	50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	790,00	948	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
23	50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	1204,16	1445	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
24	50110000-9	Termostat	Buc.	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
25	50110000-9	Patruboc	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
26	50110000-9	Hamut	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC

27	50110000-9	Garnitură capacului cu clape	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
28	50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
29	50110000-9	Cablu bugii (set)	Buc.	1	91,66	110	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
30	50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
31	50110000-9	Inele de presiune (set)	Buc.	1	389,16	467	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
32	50110000-9	Piston	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
33	50110000-9	Piston ( set)	Buc.	1	1222,50	1467	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
34	50110000-9	Arbore cotit	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
35	50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	4750,00	5700	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
36	50110000-9	Valvă de	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
37	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
38	50110000-9	Cuzineț (set)	Buc.	1	538,33	646	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
39	50110000-9	Culasă	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Suspensia</b>						
40	50110000-9	Amortizator din față	Buc.	1	1000,00	1200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
41	50110000-9	Amortizator din spate	Buc.	1	791,66	950	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
42	50110000-9	Support sferic	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
43	50110000-9	Support amortizator de jos	Buc.	1	495,83	595	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
44	50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
45	50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	70,83	85	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
46	50110000-9	Rulment din față	Buc.	1	408,33	490	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
47	50110000-9	Rulment din spate	Buc.	1	1088,33	1306	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
48	50110000-9	Manjeta planetarei	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
49	50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	491,66	590	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
50	50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
51	50110000-9	Capăt bară de legătură	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
52	50110000-9	Tija de direcție	Buc.	1	287,50	345	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
53	50110000-9	Arc elicoidat	Buc.	1	575,00	690	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
54	50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
55	50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	1575,00	1890	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
56	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	491,66	590	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
57	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	733,33	880	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
58	50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	741,66	890	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
59	50110000-9	Baza anterului	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Sistemul electric</b>						
60	50110000-9	Generator	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
61	50110000-9	Far	Buc.	1	1583,33	1900	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
62	50110000-9	Lampă faruri	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
63	50110000-9	Demaror	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
64	50110000-9	Rezistență (set)	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
65	50110000-9	Bobină de inducție -	Buc.	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Cutie de viteze și ambreajul</b>						
66	50110000-9	Ambreaj	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
67	50110000-9	Support cutie de viteză	Buc.	1	639,16	767	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
68	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
69	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	230,83	277	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
70	50110000-9	Cablu ambreaj	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
71	50110000-9	Coș ambreaj	Buc.	1	2416,66	2900	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
72	50110000-9	Disc ambreaj	Buc.	1	2416,66	2900	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
73	50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	541,66	650	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
74	50110000-9	Simering culisă	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
75	50110000-9	Simering planetară	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
76	50110000-9	Furtun ambreaj	Buc.	1	158,33	190	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
77	50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	520,00	624	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
78	50110000-9	Planetară exterioră	Buc.	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
79	50110000-9	Cilindru ambreaj	Buc.	1	654,16	785	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
80		<b>Sistemului de frinare</b>						
81	50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
82	50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
83	50110000-9	Cilindru de frina față	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
84	50110000-9	Cilindru de frina spate	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
85	50110000-9	Disc de frină față (set)	Buc.	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
86	50110000-9	Disc de frină spate (set)	Buc.	1	916,66	1100	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
87	50110000-9	Plăcuțe de frină din față (set)	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
88	50110000-9	Plăcuțe de frină din spate (set)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
89	50110000-9	Furtun de frina față	Buc.	1	261,66	314	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
90	50110000-9	Furtun de frina spate	Buc.	1	118,33	142	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
91	50110000-9	Cablul frinei de mână	Buc.	1	237,50	285	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Partea caroseriei</b>						
92	50110000-9	Mecanizm de acțiune a geamului	Buc.	1	791,66	950	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
93	50110000-9	Bară de protecție față	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
94	50110000-9	Bară de protecție spate	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
95	50110000-9	Lăcăț ușă (set)	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
96	50110000-9	Parbriz din față	Buc.	1	4166,66	5000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
97	50110000-9	Parbriz din spate	Buc.	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
98	50110000-9	Parbriz lateral	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
99	50110000-9	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
100	50110000-9	Mîner la ușă interior	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
101	50110000-9	Mîner la ușă exterior	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
102	50110000-9	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
					83 640,00	100 368		



DAAC - Hermes  
SOCIETATEA PE ACȚIUNI  
102200000006  
14/05/2020

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (BAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>LOT 13 MITSUBISHI LANCER, v-cm3 1595-2000, a/f 2006-2008</b>								
		<b>motorul</b>						
1	50110000-9	Diagnostică motorului	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
2	50110000-9	Motor - montare demontare	Buc.	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
3	50110000-9	Motor - reparație	Buc.	1	390,00	468	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
4	50110000-9	Ulei - schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
5	50110000-9	Filtru de ulei - schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
6	50110000-9	Filtru de aer - schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
7	50110000-9	Filtru de combustibil - schimb	Set	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
8	50110000-9	Filtru salon - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
9	50110000-9	Antigel - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
10	50110000-9	Curea GRM - schimb	Buc.	1	455,00	546	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
11	50110000-9	Laț de distribuție - schimb	Buc.	1	758,33	910	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
12	50110000-9	Curea generatorului - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
13	50110000-9	Curea amplificatorului hidraulic - schimb	Set	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
14	50110000-9	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
15	50110000-9	Injectoriul de combustibil - reparație	Set	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
16	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Set	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
17	50110000-9	Pompă de apă - schimb	Set	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
18	50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Set	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
19	50110000-9	Bugii - schimb	Buc.	1	32,50	39	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
20	50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
21	50110000-9	Garnitura padonului - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
22	50110000-9	Padon - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
23	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Set	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
24	50110000-9	Colector - schimb	Set	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
25	50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
26	50110000-9	Radiator de încălzire interior - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
27	50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
28	50110000-9	Patruboc - schimb	Lit.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
29	50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
30	50110000-9	Garniture capacului cu elape - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
31	50110000-9	Capacul cu elape - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
32	50110000-9	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
33	50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
34	50110000-9	Supape (set) - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
35	50110000-9	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
36	50110000-9	Piston - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
37	50110000-9	Piston (set) - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
38	50110000-9	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
39	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	433,33	520	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
40	50110000-9	Turbină de aer - reparație	Buc.	1	1,66	2	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
41	50110000-9	Turbină de aer - schimb	Set	1	1,66	2	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
42	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
43	50110000-9	Garnitură de cauciu a supapei (set) - schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
44	50110000-9	Cuzineț (set) - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
45	50110000-9	Culasă - schimb	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
		<b>Suspensia</b>						
46	50110000-9	Diagnostic suspensiei	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
47	50110000-9	Puntea din față - montare demontare	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
48	50110000-9	Puntea din spate - montare demontare	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
49	50110000-9	Amortizator din față - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
50	50110000-9	Amortizator din spate - schimb	Ore	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
51	50110000-9	Support sferic - Schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
52	50110000-9	Support amortizator de jos - schimb	Set	1	32,50	39	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
53	50110000-9	Butucul din față - schimb	Set	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
54	50110000-9	Butucul din spate - schimb	Set	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
55	50110000-9	Rulment din față - schimb	Set	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
56	50110000-9	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
57	50110000-9	Manjeta planetarei - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
58	50110000-9	Stabilizator - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
59	50110000-9	Planetară transmisie - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
60	50110000-9	Capăt bară de legătură - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
61	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
62	50110000-9	Arc elicoidat - schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
63	50110000-9	Braț inferior față - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
64	50110000-9	Braț superior față - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
65	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
66	50110000-9	Bucșă punte spate (set) - schimb	Buc.	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
67	50110000-9	Compressor servodirecție - reparație	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
68	50110000-9	Baza anterului - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
69	50110000-9	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
70	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
		<b>Sistemul electric</b>						
71	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC

72	50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
73	50110000-9	Generator - reparație	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
74	50110000-9	Far - montare demontare	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
75	50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
76	50110000-9	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
77	50110000-9	Amplificator electri a volanului - reparație	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
78	50110000-9	Demaror - montare demontare	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
79	50110000-9	Demaror - reparație	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
80	50110000-9	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
81	50110000-9	Panou de bord - reparația	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
82	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
		<b>Cuția de viteze și ambreajul</b>							
83	50110000-9	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
84	50110000-9	Ambreaj - reparație	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
85	50110000-9	Cuție de viteză manual - montare demontare	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
86	50110000-9	Cuție de viteză manual - reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
87	50110000-9	Cuție de viteză automată - montare demontare	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
88	50110000-9	Cuție de viteză automată - reparație	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
89	50110000-9	Cuție de distribuire - montare demontare	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
90	50110000-9	Cuție de distribuire - reparație	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
91	50110000-9	Support cuție de viteză - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
92	50110000-9	Ulei cuție de viteză manuală - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
93	50110000-9	Ulei cuție de viteză automată - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
94	50110000-9	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
95	50110000-9	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
96	50110000-9	Dise ambreaj - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
97	50110000-9	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
98	50110000-9	Simering culisă - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
99	50110000-9	Simering planetară - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
100	50110000-9	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
101	50110000-9	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
102	50110000-9	Planetară exterioară - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
103	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
		<b>Sistemului de frinare</b>							
104	50110000-9	Diagnostic sistemului de frină	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
105	50110000-9	Lichid de frină - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
106	50110000-9	Cilindru principal de frină schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
107	50110000-9	Cilindru de frină față - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
108	50110000-9	Cilindru de frină spate - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
109	50110000-9	Disc de frină față (set) - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
110	50110000-9	Disc de frină spate (set) - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
111	50110000-9	Plăcuțe de frină din față (set) - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
112	50110000-9	Plăcuțe de frină din spate (set) - schimb	Buc.	1	173,33	208	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
113	50110000-9	Furtun de frină față - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
114	50110000-9	Furtun de frină spate - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
115	50110000-9	Frină de mină - reparație	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
116	50110000-9	Cablul frinei de mină - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
		<b>Partea caroseriei</b>							
117	50110000-9	Mecanizm de acțiune a geamului - reparație	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
118	50110000-9	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
119	50110000-9	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
120	50110000-9	Lacăț ușă (set)- schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
121	50110000-9	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
122	50110000-9	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
123	50110000-9	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
124	50110000-9	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
125	50110000-9	Anvelope - montarea demontarea	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
		<b>Piese auto</b>							
		<b>Motorul</b>							
1	50110000-9	Ulei la motor	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
2	50110000-9	Filtru de ulei	Buc.	1	51,66	62	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
3	50110000-9	Filtru de aer	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
4	50110000-9	Filtru de combustibil	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
5	50110000-9	Filtru salon	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
6	50110000-9	Antigel	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
7	50110000-9	Cureaua GRM	Buc.	1	397,50	477	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
8	50110000-9	Lanț de distribuire	Buc.	1	615,00	738	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
10	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
11	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	435,00	522	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
12	50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
13	50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
14	50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	586,66	704	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
15	50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
16	50110000-9	Bugii	Buc.	1	64,16	77	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
17	50110000-9	Support motor	Buc.	1	392,50	471	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
18	50110000-9	Garnitura padonului	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
19	50110000-9	Padon	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
20	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
21	50110000-9	Colector	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
22	50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1111,66	1334	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
23	50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	1042,50	1251	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
24	50110000-9	Termostat	Buc.	1	105,00	126	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
25	50110000-9	Patruboc	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
26	50110000-9	Hamut	Buc.	1	11,66	14	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC



