

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1649652211407 din 11.04.22
Obiectul achiziției: serviciilor de reparație auto a autoturismelor ANSP

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 8 CSP Soroca						
Dacia Logan , a.2008 ,A.2013,A.2014(1390 cm3)	5w40	belgia	ardeca	Schimb ulei motor 5w 40 3 serv	Schimb ulei motor 5w 40 3 serv	
	WL7254	polonia	wix	Schimb filtru ulei 3 serv	Schimb filtru ulei 3 serv	
	wa9496	polonia	wix	Schimb filtru aer 3 serv	Schimb filtru aer 3 serv	
	WP6990	polonia	wix	Schimb filtru salon 3 serv	Schimb filtru salon 3 serv	
	WF8034	polonia	wix	Schimb filtru benzină 3 serv	Schimb filtru benzină 1 serv	
				Schimb lichid racire 3 serv	Schimb lichid racire 1 serv	
	224018760R	france	oe	Schimb bugii incandescente(set) 3 serv	Schimb bugii incandescente(set) 3 serv	
	BP43289	germania	fenox	Schimb plăcuțe frână față (set) 3 serv	Schimb plăcuțe frână față (set) 3 serv	
	88630	italia	samko	Schimb plăcuțe frână spate (set) 3 serv	Schimb plăcuțe frână spate (set) 3 serv	
	K015577XS	france	gates	Schimb set GRM 1 SER. 3 serv	Schimb set GRM 1 SER. 1 serv	
				Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 24 serv	Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 24 serv	
				Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 24serv	Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 24serv	
				Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	

Dacia Dokker, a.2017, (1.5 B)	5w40	belgia	ardeca	Schimb ulei motor 5w 40	1 serv	Schimb ulei motor 5w 40	1 serv
	WL7537	polonia	wix	Schimb filtru ulei	1 serv	Schimb filtru ulei	1 serv
	WA9770	polonia	wix	Schimb filtru aer	1 serv	Schimb filtru aer	1 serv
	WP2110	polonia	wix	Schimb filtru salon	1 serv	Schimb filtru salon	1 serv
	WF8034	polonia	wix	Schimb filtru benzină	1 serv	Schimb filtru benzină	1 serv
				Schimb lichid racire	1 serv	Schimb lichid racire	1 serv
	LZKAR7D-9D	france	ngk	Schimb bugii incandescente(set)	1 serv	Schimb bugii incandescente(set)	1 serv
	5SP1702	italia	samko	Schimb plăcuțe frână față (set)	1 serv	Schimb plăcuțe frână față (set)	1 serv
	88630	italia	samko	Schimb plăcuțe frână spate (set)	1 serv	Schimb plăcuțe frână spate (set)	1 serv
	VKMA 06009	suedia	skf	Schimb set GRM	1 serv	Schimb set GRM	1 serv
				Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65	8 serv	Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65	8 serv
				Vulcanizarea anvelopei R15/185/65	8 serv	Vulcanizarea anvelopei R15/185/65	8 serv
				Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.schimbate.		Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.schimbate.	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cerchez Veaceslav În calitate de: director

Ofertantul: SRL "DICOM-AUTO" Adresa: s.Volovița, r-ul Soroca